

Bureau Veritas Tenerife
Edificio Star 1^a. Los Rodeos.
38297 Tenerife
Tel. : 922 250277
Fax : 922 314215

EXQ 2806/09

N/ref. 2910042
BLOQUE 41. URB. LAS CHUMBERAS.



INFORME DE ESTADO ACTUAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

BLOQUE N° 41 URBANIZACION LAS CHUMBERAS





BUREAU
VERITAS

ÍNDICE

Página

1. - INTRODUCCIÓN	
1.1. <u>Antecedentes</u>	3
1.2. <u>Objeto</u>	3
1.3. <u>Alcance de los trabajos</u>	3
2. - INFORMACION PREVIA	
2.1. <u>Descripción resumida del emplazamiento</u>	4
2.2. <u>Documentación existente</u>	5
3. - RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN	
3.1. <u>Resultado de ensayos en Laboratorio</u>	5
3.2. <u>Resultado de Catas</u>	7
3.3. <u>Resultado de la Inspección Visual</u>	11
4. - VALORACIÓN TÉCNICA.....	17
5.- RECOMENDACIONES DE ACTUACION.....	18

ANEXO 1- FICHAS DE INSPECCION

ANEXO 2- ACTA LABORATORIO





BUREAU
VERITAS

1.- INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S.A. (en adelante BVE), como Sociedad de Inspección y Control de Calidad en el campo de la Edificación, ha sido contratado por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL BLOQUE 41 EN LA URBANIZACIÓN LAS CHUMBERAS para la realización de un estudio del estado del edificio según el alcance definido en la oferta de referencia ES.0594552/2 de fecha 16 de Junio de 2009 aceptada por nuestro cliente en fecha 19 de Junio de 2009.

1.2. OBJETO

El objetivo del presente trabajo es la realización de una inspección técnica del estado que presenta el edificio de referencia al objeto de determinar la existencia de cualquier tipo de patología estructural.

1.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para la emisión del presente informe se ha procedido a la realización de los siguientes trabajos:

- Inspección Visual de zonas comunes y viviendas. Se han realizado un total de 5 visitas en días 24, 25 y 30 de junio; 4 y 5 de Agosto. para la verificación del estado de todas las zonas accesibles. Se visitaron todas las viviendas, quedando únicamente pendiente de verificación algunas estancias particulares en vvdas y vvdas.... Asimismo se comprobó el estado de los elementos comunes (fachadas, cubiertas, caja de escaleras y cuarto de contadores).
- Se procedió a la realización de varias catas en zonas significativas. En particular:
 - o Cata en vigueta vivienda 5A
 - o Catas en vigueta techo caja de escalera.
 - o Cata en forjado techo cuarto de contadores.
 - o Catas en techo cuarto de baño vivienda 4A
 - o Catas en techo cuarto de baño y dormitorios de fondo en vvd 3B
- Se procedió a la realización de 3 ensayos para la determinación de la presencia de cemento aluminoso por el método combinado de sulfatos y oxina y correspondiente valoración en laboratorio.





BUREAU
VERITAS

2. - INFORMACIÓN PREVIA

2.1. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL INMUEBLE.

El conjunto edificatorio está formado por dos bloques de 5 plantas (delantero) y 6 plantas (trasero) sobre rasante con una superficie total construida de 1.926 m², para un total de 22 viviendas. Entre ambos bloques existen dos patios de luces, separados del exterior lateralmente por cerramiento de celosía y divididos interiormente por el núcleo común de la caja de escalera. Ambos bloques están exentos salvo por la fachada lateral del edificio trasero que se encuentra anexo a cerramiento lateral de otro de los bloques de la urbanización.

Según información recopilada el edificio fue construido en el año 1968, formando parte de una urbanización formada por 41 bloques de viviendas de la misma tipología arquitectónica.



Foto: Vista localización bloque 41.

A tenor de la inspección visual realizada, la estructura del inmueble está ejecutada mediante paredes de carga y forjados unidireccionales de viguetas pretensadas y bovedillas de hormigón. Se desconoce el tipo de cimentación utilizada, si bien por la fecha de construcción y la tipología de estructura vertical es previsible que haya sido ejecutada a base de zapatas corridas bajo pared de carga. La cubierta es plana no transitable.





BUREAU
VERITAS

2.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE.

No se dispone para éste estudio de documentación del proyecto de ejecución, ni ninguna información técnica relativa al mismo.

La realización de éste estudio surge a raíz de la aparición , según información publicada en prensa, de patologías por existencia de “aluminosis” en uno de los bloques que conforman la urbanización. No se ha tenido acceso a documentación técnica relativa a éste hecho.

3. - RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1 RESULTADO DE ENSAYOS EN LABORATORIO


Se procedió a la realización de tres ensayos de determinación de presencia de cemento aluminoso en sendas muestras extraídas en las siguientes zonas:

- Muestra de hormigón de vigueta correspondiente a techo caja de escalera.
- Muestra de hormigón de vigueta correspondiente a techo de vivienda 5^a.
- Muestra de hormigón de losa correspondiente a techo cuarto contadores.

Los resultados recogidos en las muestras de viguetas indican la presencia de cemento aluminoso en los elementos prefabricados, no así en los hormigonados “in situ” (losa techo cuarto).

Las muestras extraídas en viguetas se efectuaron en zonas que presentaban a nivel superficial fisuración longitudinal visible. En las muestras extraídas hay presencia de armaduras corroídas, estando el hormigón carbonatado.

La existencia de áridos rotos en la fractura en las muestras extraídas en viguetas indican que la pasta tiene una resistencia igual o superior a la del propio árido, las fracturas fueron limpias no pulverulentas. En ambos casos fue necesario recurrir a la extracción mediante cincel y martillo. Ambas cuestiones nos aportan una valoración favorable de la resistencia del hormigón de las viguetas, no así la presencia de armaduras corroídas que suponen pérdida de capacidad resistente a flexión.







BUREAU
VERITAS

Página nº : 6/20

16








BUREAU
VERITAS

3.2 RESULTADO DE CATAS

➤ **Catas en forjado techo caja de escalera**

Advirtiéndose la presencia de fisuración longitudinal en zona de apoyo se procedió a la realización de varias catas a lo largo de una de las viguetas que conforman el forjado. Como puede apreciarse en las fotografías adjuntas se retiró el revestimiento en tres puntos dejando a la vista la zapatilla de la viga, observándose fisuración longitudinal en los dos puntos más cercanos a la zona de apoyo y no así en el tercero. Se procedió a picar el hormigón de la zapatilla, dejando a la vista las armaduras en las dos catas con fisuración, apreciándose un importante nivel de corrosión particularmente en la cata más próxima al apoyo.



Fotos: Vista zonas comprobadas. Detalle superior drcho. Corrosión importante de cordones de acero en zona de apoyo y detalle inferior drcho donde no se aprecian ningún tipo de daño.


➤ **Cata en viga vivienda 5A**

Aprovechando la existencia de un tramo sin revestir , se procedió a picar zapatilla de viga en tramo de apoyo coincidiendo con la existencia de fisuración en dicha zona.






BUREAU
VERITAS



Se aprecia avanzado proceso de corrosión en armadura de vigueta en zona de apoyo. El resto de longitud visible no presenta fisuración visible

➤ **Catas en vivienda 3B.**

Dado que la vivienda se encuentra en situación de reforma fue posible realizar distintas comprobaciones.




Detalle sección tipo del forjado constituido por viguetas pretensadas con una separación media de interejes de 80cm y entrevigado constituido por bovedillas de hormigón. Se procedió a retirar parte del revestimiento de las viguetas. No se observó ningún tipo de patología. Se procedió al golpeo de las zapatillas con maceta, para recabar información sobre el estado del hormigón siendo favorable el resultado obtenido. Esta zona que corresponde con tramo central de dormitorio fondo derecho no presentaba a la vista ningún tipo de patología. En esta misma estancia se comprobó la esquina anexa a cuarto





BUREAU
VERITAS

de baño donde se aprecia la existencia de humedades antigüas con daños en los revestimientos. No se observó sin embargo daños en las viguetas del tramo.





La foto superior corresponde a esquina techo baño que presenta síntomas de haber sufrido desperfectos por humedades antigüas. No se observaron síntomas de daño en los tramos de vigueta a la vista. Lo mismo cabe decir de la esquina del dormitorio fondo izquierdo anexa al baño.



➤ Cata en vivienda 4A

Ante el evidente estado de deterioro que presentaba el revestimiento del techo del baño, se procedió a retirar parte del mismo para comprobar el estado que presentaba la vigueta central. Tanto el revestimiento como las bovedillas se encuentran húmedas por existencia de filtración .Una vez quedó a la vista la vigueta pudo advertirse la existencia de fisuras longitudinales y manchas de óxido a lo largo de su superficie.





BUREAU
VERITAS

Efectuándose el picado para comprobar el estado de las armaduras se aprecia que mantienen su sección principal aunque ya afectada por pérdida de material superficialmente.

3. - RESULTADO DE LA INSPECCIÓN VISUAL.

Relacionamos a continuación el resultado de las inspecciones realizadas atendiendo a su clasificación en los elementos siguientes:

- Inspección visual zonas comunes.
- Inspección visual zonas privativas.

3.1. ZONAS COMUNES.

3.1.1 FACHADAS.

Como pueden apreciarse en la documentación fotográfica adjunta, las fachadas tienen un revestimiento tipo de enfoscado y pintado, habiéndose ejecutado cerramientos en carpintería de aluminio en todos los balcones correspondientes al bloque delantero (fachada principal) y en gran parte del bloque trasero (fachada trasera). Se mantiene el cerramiento original de los balcones constituido por barandillas metálicas.

Ninguna de las fachadas presentan síntomas de daños que puedan tener su origen en movimientos estructurales u otras patologías de consideración a nivel de estabilidad. Sí presentan por el contrario, problemas importantes de falta de mantenimiento que afecta a elementos de obra secundaria que requieren una actuación inminente en las fachadas delantera y trasera.



Foto: Vista fachada delantera



Foto: Vista fachada trasera






Foto: Vista fachada lateral izq





Foto: Vista fachada lateral drch. Zona superior.




Fotos: Vistas Fachadas interiores (patios).

Se advierte la numerosa presencia de piezas de bordillo/ vierteguas rotas en balcones que requieren su inmediata sustitución por el peligro que conlleva a los transeúntes. Asimismo las barandillas metálicas presentan desperfectos a nivel de anclajes por corrosión y se encuentran sueltas en algunos puntos. Según nos manifestaron representantes de la comunidad durante las visitas ya está previsto la contratación de obras de reparación de las fachadas.



BUREAU
VERITAS



Fotos: Vistas varias piezas de borde de balcones sueltas con riesgo de caída.



Foto: Vista detalle corrosión de barandilla y rotura en zona de anclaje

Asimismo es necesario realizar el correcto tratamiento de fachadas a nivel particularmente de última planta donde se aprecia fisuración del revestimiento.

3.1.2 CUBIERTAS.

Las cubiertas son planas no transitables, existiendo instalaciones de telefonía móvil en parte de la cubierta correspondiente al bloque delantero, así como depósitos individuales de fibrocemento o plástico para reserva de agua.





Foto: Vista cubierta bloque delantero.

Tanto las instalaciones ejecutadas como los depósitos de reserva están apoyados sobre bancadas o dados de hormigón coincidentes en principio con la ubicación de las paredes de carga.

La cubierta correspondiente al bloque delantero de manera general presenta un estado aceptable, la del bloque trasero requiere de trabajos de mantenimiento presentando desgaste superficial así como roturas puntuales por "pinchazos" de soportes de antena.




Foto: Detalle apoyo de soporte de antena y desgaste.




Foto: Detalle rotura de revestimiento y desgaste

Se destaca igualmente la presencia de tapas de bidones rotas con el consiguiente riesgo de caída a la calle o rotura de la impermeabilización por impactos.

3.1.3 LOCAL TÉCNICO

Se trata de un cuarto de poca altura ubicado en el bajo de la caja de escalera donde se encuentran ubicados los contadores de agua.

Se procedió a realizar cata retirando el revestimiento y picando superficialmente el hormigón en zona ya deteriorada observándose corrosión avanzada de las armaduras que conforman la losa de hormigón, fruto de la elevada humedad ambiental por condensación y falta de ventilación.



Foto: Vista parcial techo cuarto



Foto: Vista Cata en techo con armadura corroída a la vista

3.1.4 CAJA DE ESCALERA

Sin observaciones dignas de mención, no se apreciaron daños en los cerramientos que conforman la caja y las losas de escalera.

Se apreció leve fisuración en apoyo de vigueta correspondiente al último forjado de cubierta, procediéndose a la realización de cata para verificar el estado de la zapatilla de la vigueta y el estado de sus armaduras (ver apartado catas). El forjado no presentaba otros daños.

3.2. ZONAS PRIVATIVAS. VIVIENDAS.

Se procedió de manera repartida en distintas fechas a la inspección visual de todas las viviendas, comprobándose el aspecto visual de todos sus paramentos con atención particular a los paramentos horizontales al objeto de identificar cualquier síntoma de daño.





BUREAU
VERITAS

Una parte importante de las superficies se encuentran empapeladas o con falsos techos en algún caso, por lo que la inspección en éstas zonas quedó limitada. Se incidió particularmente en la presencia de cualquier síntoma de daño ligados a la existencia de fisuración o deformaciones a nivel de viguetas de forjado, marcas de zapatilla de viguetas, humedades, deformaciones excesivas a nivel de techo o piso, fisuras en paredes de carga y tabiquería interior...

En algunas zonas, dentro del alcance de la inspección que comprende éste trabajo, se procedió a la realización de catas para la verificación puntual de determinados elementos que presentaban indicios de daños, así como la toma de muestras para ensayos en laboratorio.

El resultado de la inspección visual detallada en cada vivienda está reflejado en fichas individuales recogidas en el anexo I a éste informe. El resumen de las observaciones realizadas se indica a continuación siguiendo la siguiente clasificación:

- ✓ Sin observación de daños relevantes: No se observa a simple vista ningún síntoma de daño.
- ✓ Requiere comprobación adicional: Debe procederse a la retirada del revestimiento en la zona definida para comprobar el estado del elemento soporte.
- ✓ Requiere reparación: La inspección a simple vista o la realización de cata permite determinar la necesidad de realizar trabajos de reparación/ refuerzo

VIVIENDA	ACTUACIONES RECOMENDABLES/NECESARIAS
1A	Sin observación de daños relevantes
1B	Sin observación de daños relevantes
1C	Sin observación de daños relevantes
1D	Sin observación de daños relevantes. No pudo inspeccionarse uno de los dormitorios.
2A	Requiere comprobaciones adicionales en zonas definidas.
2B	Requiere reparación en techo balcón y comprobaciones adicionales en dormitorio frente principal.
2C	Requiere reparación en techo balcón.
2D	Requiere comprobaciones adicionales, reparación de techo balcón y posible actuación en viguetas zona baño.
3A	Sin observación de daños relevantes
3B	Vivienda en proceso de reforma. Sin observación de daños relevantes
3C	Sin observación de daños relevantes
3D	Sin observación de daños relevantes
4A	Existen daños. Requiere actuación de saneado y refuerzo en vigueta/s baño.
4B	Sin observación de daños relevantes
4C	Requiere comprobaciones adicionales en zonas definidas
4D	Requiere comprobaciones adicionales en zonas definidas
5A	Requiere reparación puntual en vigueta
5B	Requiere comprobaciones adicionales en zonas definidas
5C	Requiere comprobación en zona puntual
5D	Requiere comprobaciones adicionales, reparación en techo balcón y posible actuación en viguetas zona baño
6B	Requiere comprobaciones adicionales en zonas definidas
6C	Requiere comprobaciones adicionales en zonas definidas



4 - VALORACIÓN TÉCNICA.

A tenor del resultado de las inspecciones recogidas en las páginas anteriores, podemos realizar las siguientes valoraciones sobre el estado de los edificios estudiados, analizando en primer término el estado de la envolvente de los edificios y posteriormente su estructura.

- ✓ Las fachadas principales requieren una intervención inmediata de cara a garantizar principalmente la seguridad de los transeúntes ante la existencia de piezas rotas en bordillos de balcones y deterioros en los anclajes de las barandillas con el consiguiente riesgo de caída, así como trabajos de saneado y pintado de paramentos, con especial incidencia en frentes de forjados (zona balcones) y niveles de cubierta. Éstas labores de saneado y pintado de paramentos debe hacerse extensivo a las fachadas interiores.
- ✓ Las cubierta del edificio delantero presenta un correcto estado de mantenimiento, siendo conveniente reponer el revestimiento en la cubierta del edificio trasero que presenta un mayor desgaste y roturas puntuales por instalación incorrecta de soportes para antenas. Se recomienda igualmente la sustitución de depósitos de reserva que presentan daños.
- ✓ No se observa existencia de daños relevantes a nivel de estructura vertical. Habiéndose únicamente constatado la presencia muy puntual de fisuración en paramentos verticales, podemos decir que el estado de manera general del edificio en lo concerniente a su estructura vertical actualmente es satisfactorio. No se advierte igualmente, en ningún caso, síntomas de daño que puedan tener su origen en deficiencias o pérdidas de funcionalidad de su cimentación.
- ✓ En relación a la estructura horizontal, se confirma la presencia de cemento aluminoso en las viguetas que conforman los forjados del edificio.

Merece recordar en éste punto el origen y el alcance de las patologías originadas por el empleo de cemento aluminoso. Con el tiempo su resistencia disminuye por conversión de su estructura interna que origina un aumento de su porosidad. La velocidad de transformación y el grado de disminución de su resistencia puede ser muy variable en función tanto de las condiciones iniciales de su ejecución (temperatura de su puesta en obra, pronto desencofrado, deficiencia de curado, dosificación de cemento utilizada y relación agua-cemento entre otros) como de sus condiciones de utilización (situación expuesta a humedades por filtración o condensación, temperatura,...). El aumento de la porosidad facilita la penetración de cloruros libres, penetración de humedad y anhídrido carbónico atmosférico con la consiguiente afección a las armaduras. Por tanto existe una pérdida de resistencia en primer término por la propia conversión interna y en segundo término por el riesgo de corrosión de sus armaduras.

Son múltiples por tanto las variables que podemos encontrar, dentro incluso del propio edificio objeto de estudio. Así a tenor de las comprobaciones realizadas podemos decir que una gran parte de los forjados inspeccionados presentan un aspecto normal sin síntomas de deterioro (75-80%), existiendo en torno a un 15-20 % de los paños comprobados con algún tipo de observación que requieren investigación adicional para determinar medidas concretas a adoptar. En algún caso ya se indica la necesidad de proceder a realizar actuaciones de reparación/refuerzo (baño Vivienda 4A, Techo caja escalera, Vigueta en dormitorio 5A..). En la investigación realizada se advierte que la degradación está ligada principalmente a la existencia de armaduras con corrosión.





BUREAU
VERITAS

importante (pérdida de sección en los aceros) más que a una pérdida de resistencia de la masa de hormigón. En todas las catas realizadas se ha advertido dificultad para la retirada mediante picado por medios manuales del hormigón. Asimismo coinciden los casos que presentan un estado de conversión más avanzado con zonas que han estado expuestas a filtraciones, bien por pérdidas en la red de saneamiento interior o por filtraciones directas a través de cubiertas o fachadas.

5 - RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN.

Relacionamos a continuación una serie de medidas de actuación que entendemos necesarias para garantizar tanto la seguridad de los usuarios, como la durabilidad de los edificios objeto de estudio.

- ✓ Se recomienda la retirada paulatina de revestimientos tipo falso techo no registrable o empapelados principalmente en cuartos húmedos (baños, cocinas, solanas) y techos de cubierta al objeto de identificar cualquier síntoma de daño en las viguetas que conforman los forjados.
- ✓ Dando continuidad a la investigación realizada, debe procederse a la retirada del revestimiento como mínimo en las zonas indicadas en este informe. Asimismo en caso de que aparezcan zonas con daños más importantes a los constatados en este informe, como pueden ser: disagregación de hormigón en zapatilla de viguetas con armaduras al aire, fisuras transversales en zona de apoyos y/o descuelgues, fisuras transversales en tramo central de viguetas, .. será necesaria la adopción de medidas de investigación y actuación adicionales a las que se indican.
- ✓ Todas las viguetas que presenten fisuración en su zapatilla deben ser tratadas de inmediato, atendiendo al siguiente sistema de actuación (estos sistemas están ampliamente desarrollados por distintos fabricantes –sika, bettor,–, debiéndose ajustar en todo caso a sus propias fichas técnicas) de manera general el sistema que se sigue es el siguiente:
 - Se procederá al picado de los tramos fisurados alcanzando los aceros embebidos en todo su contorno.
 - Se procederá a la correcta limpieza de las superficies de hormigón y acero, eliminando cualquier material suelto, restos de óxido, etc (se recomienda la limpieza mediante chorro de arena y posterior soplado con aire a presión, si bien para superficies pequeñas puede sustituirse por una exhaustiva limpieza con herramientas de mano)
 - Se procederá a la aplicación de un tratamiento anticorrosivo en los aceros a base de resinas epoxi.
 - Se procederá a la aplicación de un puente de unión (imprimación para permitir la correcta adherencia con el hormigón original) en toda la superficie de hormigón de contacto.
 - Se procederá a la reconstitución de la sección original con mortero específico.
 - Este tratamiento deberá llevarse a cabo como se indicaba al principio en todas las viguetas que presenten fisuración en su zapatilla, así como en todas aquellas zonas ejecutadas con hormigón armado que presenten daños por corrosión (p.ej. techo cuarto contadores).





BUREAU
VERITAS

- De manera general, salvo que la fisuración sea muy puntual y el estado de las armaduras sea correcto será necesario proceder a la ejecución de refuerzo de la vigueta como se describe más abajo.
- ✓ Existen múltiples soluciones de refuerzo para forjados de ésta tipología. A tenor de los daños que se han podido constatar, entendemos que puede adoptarse como solución válida para aquellas viguetas que no presenten un estado de degradación mayor al encontrado, la disposición de refuerzo mediante platabanda metálica adosada a la zapatilla mediante resina epoxi (puede adoptarse complementariamente para mejorar el comportamiento conjunto la disposición de tacos de anclaje siempre que no haya posibilidad de ocasionar daño a los aceros embebidos o sea irrelevante por el estado de deterioro en que se encuentren). Es factible sustituir este sistema por refuerzo mediante fibra de carbono. Asimismo, en el tramo de apoyo recomendamos la disposición de angular metálico acartelado anclado a muro de carga (la zona de anclaje deberá tratarse adecuadamente mediante macizado o similar) al objeto de mejorar las condiciones de trabajo en ésta zona. Los refuerzos deberán quedar convenientemente protegidos ante acciones de corrosión o fuego (en general alta temperaturas que puedan afectar particularmente a los tratamientos con resinas). En cualquier caso la solución adoptada deberá ser llevada a cabo por empresa cualificada y dirigida por técnico competente, cumpliéndose los requerimientos de las fichas técnicas de los productos y sistemas.
- ✓ En todas aquellas viguetas que puedan quedar a la vista (ya sea por la propia investigación o que estén sin revestir) y que no presenten ningún tipo de daño se recomienda la aplicación de tratamiento anticarbonatación como medida preventiva para detener el proceso de degradación originado por la penetración de CO₂ y cloruros libres (el sistema actuará como tapaportos y puenteo de fisuras). Se atenderá a las condiciones de la ficha técnica del producto.
- ✓ Debe actuarse de inmediato ante cualquier pérdida de las instalaciones de saneamiento y fontanería, o filtraciones desde cubierta o fachada, puesto que la existencia de humedad es un elemento desencadenante de daños graves en las viguetas de los forjados acelerando el proceso de conversión y facilitando la degradación por corrosión de las armaduras embebidas.
- ✓ Se recomienda a los propietarios, realizar las labores normales de mantenimiento y cuidado de paramentos e instalaciones de sus viviendas para ampliar la vida útil de la edificación. Deberá preverse por parte de la comunidad de propietarios, la realización de visitas de inspección por parte de técnico competente en períodos no superiores a los 3-5 años, en función del grado de actuaciones de reparación que se vayan realizando y siempre que aparezca cualquier daño relevante.
- ✓ En cuanto al estado de cerramientos de fachada y cubierta nos remitimos a lo indicado en el punto 4.





BUREAU
VERITAS

Y para que conste donde convenga, se redacta el presente informe en S/C de Tenerife a
18 de Agosto de 2009

Realizado por:

Fdo.: Fernando Ascanio Velázquez

Arquitecto Técnico.
Director de Laboratorio BV



Vº Bº

Fdo.: Luis Arteaga Bravo

Arquitecto Técnico
Director Delegación Canarias



BUREAU
VERITAS
DELEGACION CANARIAS

(N)

ANEXO I






BUREAU
VERITAS

BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS

ZONA	REVESTIMIENTO	BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS												INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.								
		P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI
RECIBIDOR	X									X											X	
SALON																						X
COCINA	X									X												X
SOLANA	X									X												X
BAÑO	X									X												X
BALCON	X									X												X
PASILLO	X									X												X
D PRINCIPAL	X									X												X
D FRENTE PRINCIPAL	X									X												X
D.FONDO IZQUIERDO	X									X												X
D.FONDO DERECHO	X									X												X
OBSERVACIONES																						

Fotos: Vistas tipo forjados sin observaciones



- P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista
- 1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
SO Sin observaciones
- F45 fisuras oblicuas
FV fisura vertical
FH fisura horizontal
FHu fisura en huecos



		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.											
		ASUNTO		VIVIENDA		FICHA N°		INSPECTOR:		FAV / FSH													
		ZONA		REVESTIMIENTO		FISURACION TECHOS		DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES		CATAS		FOTOS/ CROQUIS							
		P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
RECIBIDOR		X								X												X	
SALON																							
COCINA		X								X													
SOLANA		X								X													
BALCON		X								X													
PASILLO		X								X													
D PRINCIPAL		X								X													
D FRENTE PRINCIPAL		X								X													
BAÑO			X							X													
D. FONDO IZQUIERDO		X								X													
D. FONDO DERECHO		X								X													
OBSERVACIONES																							

P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

F45 fisuras oblicuas
Z Zócalos desprendidos
R Rotura lineal
FH fisura horizontal
FHue fisura en huecos


F45 fisuras oblicuas
FV fisura vertical
FH fisura horizontal
FHue fisura en huecos

1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
OT: Otros
SO Sin Observaciones

H Humedad vieja/nueva
R Reparación
A Armaduras a la vista
OT: Otros



		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.										
		ASUNTO		VIVIENDA		FICHA N°		FAV / FSH														
		RECIBIDOR		FECHA		INSPECTOR:																
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS		DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES		CATAS		FOTOS/CROQUIS										
	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
RECIBIDOR	X								X												X	
SALON																						
COCINA	X								X													
SOLANA	X								X													
BALCON	X								X													
PASILLO	X								X													
D.PRINCIPAL	X								X													
D.FRENTE PRINCIPAL	X								X													
BAÑO	X								X													
D.FONDO IZQUIERDO									X													
D.FONDO DERECHO	X								X													
OBSERVACIONES																						



Fotos: Vistas tipo Techos

P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

F45 fisuras oblicuas
FV fisura vertical
FH fisura horizontal
FHue fisura en huecos

H: Humedad vieja/nueva
R: Reparación
A: Armaduras a la vista
OT: Otros

D: Deformación
Z: Zócalos desprendidos
R: Rotura lineal
SO: Sin Observaciones

VERITAS.
OFICINA DE TENERIFE
S. MELGACHOS CARRASCO

BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS												INSPECCION VISUAL DE FISURAS										
ASUNTO		VIVIENDA		FECHA		REVESTIMIENTO		FISURACION TECHOS		DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES		CATAS		FOTOS/CROQUIS				
P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO	
RECIBIDOR	X							X												X		
SALON																						
COCINA	X							X												X		
SOLANA	X							X												X		
BALCON								X												X		
PASILLO	X							X												X		
D.PRINCIPAL	X							X												X		
D.FRENTE PRINCIPAL								X												X		
BAÑO	X							X												X		
D.FONDO IZQUIERDO		No se pudo acceder																		X		
D.FONDO DERECHO		X										X								X		
OBSERVACIONES	Se ha modificado la distribución interior.																					



INSPECCION VISUAL
DE FISURAS

BUREAU
VERITAS

11/06/09

FAV

INSPECTOR:

ZONA REVESTIMIENTO

FISURACION TECHOS

DAÑOS TECHO

PAVIMENTO




PAREDES

CATAS

FOTOS/CROQUIS

P EMP OT SR 1 2 3 4 SO H R A OT D Z R F45 FV FH FHU SI NO

Fotos: Vistas tipo Techos



P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

F45: fisuras oblicuas
FV: fisura vertical
FH: fisura horizontal
FHue: fisura en huecos

1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
OT: Otros
SO Sin Observaciones



**BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS**INSPICCIÓN VISUAL
DEIFICIÓN DE PATOLOGÍAS.

		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS																				
ASUNTO		FICHA N°										5										
VIVIENDA		FICHA N°																				
FECHA		INSPECTOR:										FAV										
REVESTIMIENTO		FISURACION TECHOS										PAVIMENTO										
RECIBIDOR	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
SALON	X								X												X	
COCINA	X								X												X	
SOLANA	X								X												X	
BALCON									X												X	
PASILLO		X								X											X	
D PRINCIPAL		X								X											X	
D FRENTE PRINCIPAL		X								X											X	
BAÑO	X											X									X	
D FONDO IZQUIERDO											X										X	
D FONDO DERECHO											X										X	
OBSERVACIONES	Requiere ampliación de investigación										F45 fisuras oblicuas FV fisura vertical FH fisura horizontal FHu fisura en huecos											
	<ul style="list-style-type: none"> - Presencia de humedades en baño - Cierta fisuración en dorm. Fondo derecho - Deficiente estado de pintura en solana 										<p>P: Pintura EMP: Empapelado OT: Otros SR: Forjado a la vista</p> <p>E: Zócalos desprendidos R: Rotura lineal A: Armaduras a la vista OT: Otros</p> <p>SO: Sin Observaciones</p>											

Foto: Manchas de humedad en techo baño




Foto: Se dibuja situación de fisuras. Dorm. fondo drech.





Foto: Deficiente estado de pintura en solana

H: Humedad vieja/nueva
R: Reparación
A: Armaduras a la vista
OT: Otros

1. Se marca zapatilla
2. Fisura Longitudinal
3. Fisura Transversal
4. Flecha

SO: Sin Observaciones



		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.											
		ASUNTO		VIVIENDA		FECHA		REVESTIMIENTO		FISURACION TECHOS		DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES		CATAS		FOTOS/ CROQUIS			
		P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
RECIBIDOR SALON		X								X												X	
COCINA		X								X												X	
SOLANA		X								X												X	
BALCON		X								X												X	
PASILLO		X								X												X	
D PRINCIPAL		X								X												X	
D FRENTE PRINCIPAL		X								X												X	
BAÑO		X								X												X	
D FONDO IZQUIERDO		X								X												X	
D FONDO DERECHO		X								X												X	
OBSERVACIONES		<p>-Requiere reparación de techo balcón</p> <p>- Se recomienda realizar cata retirando empañelado puntualmente en dormitorio frente principal</p>																					



UNIVERSITAS
LA LAGUNA
1926

BUREAU
VERITAS

OBSERVACIONES




Foto: Desperfectos en pintura,
Fisuración longitudinal zona
de borde. Techo
Balcon.




Foto: Se dibuja ubicación de
marca
En empañelado que parece
coincidir con ubicación de vigneta. Se
recomienda ver estado.



P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
SO Sin Observaciones

F45 fisuras oblicuas
FV fisura vertical
FH fisura horizontal
FHu fisura en huecos

D Deformación
Z Zócalos desprendidos
R Rotura lineal
OT: Otros

		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.														
		ASUNTO	FICHA N°			7			FAV																	
		VIVIENDA							INSPECTOR:																	
		FECHA	30/06/09																							
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS										DAÑOS TECHO			PAVIMENTO			PAREDES			CATAS			FOTOS/ CROQUIS		
	P E MP O T SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	O T	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO							
RECIBIDOR SALON	X					X																				
COCINA	X					X																				X
SOLANA	X					X																				X
BALCON	X					X																				X
PASILLO	X					X																				X
D.PRINCIPAL	X																									X
D.FRENTE PRINCIPAL	X																									X
BAÑO	X																									X
D.FONDO IZQUIERDO		X																								X
D.FONDO DERECHO	X																									X
OBSERVACIONES	Requiere reparación en techo balcón.																									






Foto: techo balcón en mal estado
Foto: Vista tipo. Techo sin observaciones



P: Pintura F45 fisuras oblicuas
EMP: Empapelado FV fisura vertical
OT: Otros FH fisura horizontal
SR: Forjado a la vista FHue fisura en huecos
SO Sin Observaciones

D Deformación Z6 callos desprendidos
R Reparación A Armaduras a la vista
R Rotura lineal OT: Otros

1 Se marca zapatilla 2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal 4 Flecha
SO Sin Observaciones

		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS																					
		ASUNTO	21)	FICHA N°												8							
BUREAU VERITAS.		VIVIENDA		INSPECTOR:																			
		FECHA	24/06/09	FAV/FSH																			
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS				DAÑOS TECHO				PAVIMENTO				PAREDES				CATAS		FOTOS/ CROQUIS			
		P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
RECIBIDOR SALON	X							X													X		
COCINA	X							X													X		
SOLANA	X							X													X		
BALCON	X																				X		
PASILLO	X																				X		
D.PRINCIPAL	X																				X		
D.FRENTE PRINCIPAL	X																				X		
BAÑO			X																		X		
D.FONDO IZQUIERDO	X																				X		
D.FONDO DERECHO	X																				X		
OBSERVACIONES	Existen fisuras en tramo pasillo frente puerta a baño y en dormitorio fondo derecho que requieren ser investigados El balcón requiere reparaciones en borde junta carpintería.																						



INSPECCION VISUAL
DE TECNICAS DE PATOLOGIAS.

BUREAU
VERITAS




Foto: Se marca disposición de fisura en techo frente puerta baño.





Foto: manchas de humedad y desperfectos en borde techo balcón.



Esquema fisuración D.Fondo D.

- P: Pintura
- EMP: Empapelado
- OT: Otros
- SR: Forjado a la vista
- SO: Sin Observaciones
- 1. Se marca zapatilla
- 2. Fisura Longitudinal
- 3. Fisura Transversal
- 4. Flecha
- 5. Reparación
- A Armaduras a la vista
- R Rotura lineal
- OT: Otros
- F45 fisuras oblicuas
- FV fisura vertical
- FH fisura horizontal
- FHu fisura en huecos



OFICINA
DE
TENERIFE
SISTEMAS
INTEGRACION CANARIA



BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS

		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.													
		ASUNTO VIVIENDA		FICHA N°		9		FAV/FSH						FAV/FSH											
		FECHA		INSPECTOR:		DAÑOS TECHO						PAVIMENTO						PAREDES		CATAS					
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS		P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
RECIBIDOR SALON	X	X										X												X	
COCINA	X	X										X												X	
SOLANA	X	X										X												X	
BALCON	X	X										X												X	
PASILLO	X	X										X												X	
D.PRINCIPAL	X	X										X												X	
D.FERENTE PRINCIPAL	X	X										X												X	
BAÑO	X	X										X												X	
D.FONDO IZQUIERDO	X	X										X												X	
D.FONDO DERECHO	X	X										X												X	
OBSERVACIONES																									


Fotos: Vistas Techos. Sin observaciones



P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista
1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
SO Sin Observaciones

D: Deformación
Z: Zócalos desprendidos
R: Rotura lineal
A: Armaduras a la vista
OT: Otros

F45: fisuras oblicuas
FV: fisura vertical
FH: fisura horizontal
FHue: fisura en huecos





BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS														INSPECCION VISUAL								
ZONA	REVESTIMIENTO		FISURACION TECHOS						DAÑOS TECHO			PAVIMENTO			PAREDES			CATAZ		FOTOS/ CROQUIS		
	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
RECIBIDOR SALON	X								X												X	
COCINA	X								X												X	
SOLANA	X								X												X	
BALCON	X								X												X	
PASILLO	X								X												X	
D.PRINCIPAL	X																				X	
D.FRENTE PRINCIPAL	X									X											X	
BAÑO			X																		X	
D.FONDO IZQUIERDO	X																				X	
D.FONDO DERECHO	X																				X	

OBSERVACIONES La vivienda se encuentra en proceso de reforma integral. Se procedió a la realización de distintas catas en tramos de viguetas para verificar su estado tanto en zonas que presentan restos de humedades antigüas como en zonas sanas. No se apreciaron daños en viguetas a pesar del deficiente estado del revestimiento particularmente en baño y dormitorios anexos.

P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
SO Sin Observaciones

H Humedad vieja/nueva
R Reparación
A Armaduras a la vista
OT: Otros

D Deformación
Z Zócalos desprendidos
R Rotura lineal
FH fisura horizontal
FHu fisura en huecos

Foto: Vista forjado techo baño





Foto: Vista techo en reforma.





		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.										
		ASUNTO		VIVIENDA		FICHA N°		FECHA		INSPECTOR:		FAV										
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS		DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES		CATA'S		FOTOS/CROQUIS										
	P RECIBIDOR	E MP	O T	S R	1	2	3	4	S O	H	R	A	O T	D	Z	R	F 45	F V	F H	F HU	S I	N O
SALON	X				X				X												X	
COCINA	X								X													
SOLANA	X								X												X	
BALCON	X								X												X	
PASILLO	X								X												X	
D.PRINCIPAL	X								X												X	
D.FRENTE PRINCIPAL	X								X												X	
BAÑO	X								X			X									X	
D.FONDO IZQUIERDO	X								X												X	
D.FONDO DERECHO	X								X												X	

OBSERVACIONES Existen cambios respecto a la distribución habitual, dormitorio en lugar de cocinas y cocina/solana en lugar de dormitorio frente principal. Salón existe ciertas marcas en techo junto tabique cocina (recomienda picado revestimiento)

P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista






Foto: Baño. Desperfectos en pintura

- P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista
1. Se marca a zapatilla
2. Fisura Longitudinal
3. Fisura Transversal
4. Flecha
SO Sin Observaciones
- F45 fisuras oblicuas
Z Zócalos desprendidos
R Rotura lineal
FH fisura en huecos



INSPECCION VISUAL AL DETECION DE PATOLOGIAS.											
ASUNTO		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS				12					
VIVIENDA	3D	FICHA N°									
FECHA	25/06/09	INSPECTOR:						FAV			
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS				DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES	
	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R
RECIBIDOR	X								X		
SALON											
COCINA	X								X		
SOLANA	X								X		
BALCON	X								X		
PASILLO		X							X		
D.PRINCIPAL		X							X		
D.FRENTE PRINCIPAL		X							X		
BAÑO	X								X		
D.FONDO IZQUIERDO		X							X		
D.FONDO DERECHO		X							X		
OBSERVACIONES											
P: Pintura EMP: Empapelado OT: Otros SR: Forjado a la vista SO Sin Observaciones											
1. Se marca zapatilla 2. Fisura Longitudinal 3. Fisura Transversal 4. Flecha OT: Otros SR: Forjado a la vista SO Sin Observaciones											
H: Humedad vieja/nueva R: Reparacion A: Armaduras a la vista OT: Otros SO Sin Observaciones											
D: Deformación Z: Zócalos desprendidos R: Rotura lineal FH: fisura horizontal FHue: fisura en huecos											

Fotos: Vistas Techos sin observaciones




Foto: Algunos desperfectos en
Borde techo balcón.



F45 fisuras oblicuas
FV fisura vertical
FH fisura horizontal
FHue fisura en huecos

D deformación
Z zócalos desprendidos
R rotura lineal

H humedad vieja/nueva
R reparación
A armaduras a la vista
OT: otros
SO sin observaciones

		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS												INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.														
		ASUNTO		4A		FICHA N°		13																				
		VIVIENDA																										
		FECHA		04/08/09		INSPECTOR:		FAV																				
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS												DAÑOS TECHO			PAVIMENTO			PAREDES			CATAS			FOTOS/CROQUIS		
	P	E	M	O	S	R	1	2	3	4	S0	H	R	A	O	T	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO			
RECIBIDOR SALON	X										X														X			
COCINA	X										X														X			
SOLANA	X										X														X			
BALCON	X										X														X			
PASILLO	X										X														X			
D PRINCIPAL	X										X														X			
D FRENTE PRINCIPAL	X										X														X			
BAÑO	X										X														X			
D FONDO IZQUIERDO	X										X														X			
D FONDO DERECHO	X										X														X			

OBSERVACIONES Existe un cambio de distribución estando unido dormitorio con parte de la solana. Existen daños de relevancia en techo de baño por humedad. Se procede a la ejecución de catas para verificación del estado (ver apartado específico). El techo del baño requiere actuaciones de reparación/refuerzo.

P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

H: Humedad zapatilla
2: Fisura Longitudinal
3: Fisura Transversal
4: Flecha
SO: Sin Observaciones

D: Deformación
Z: Zócalos desprendidos
R: Rotura lineal
OT: Otros

F45: fisuras oblicuas
FV: fisura vertical
FH: fisura horizontal
FHue: fisura en huecos



Foto: Vista techo dormitorio-solana
14/08/2019

Foto: Vista techo dormitorio-solana



INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.																							
		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS				DETALLE																	
		ASUNTO	4B			FICHA N°			14														
BUREAU VERITAS		VIVIENDA	24/06/09			INSPECTOR:			FAV														
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS			DAÑOS TECHO			PAVIMENTO			PAREDES			CATAS		FOTOS/CROQUIS							
	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO	
RECIBIDOR SALON	X								X													X	
COCINA	X								X													X	
SOLANA	X								X													X	
BALCON	X								X													X	
PASILLO	X								X													X	
D PRINCIPAL	X								X													X	
D FRENTE PRINCIPAL	X								X													X	
BAÑO	X								X													X	
D FONDO IZQUIERDO	X								X													X	
D FONDO DERECHO	X								X													X	
OBSERVACIONES																							

Fotos: Vistas Techos sin observaciones


1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
SO Sin Observaciones

P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

H: Humedad vieja/nueva
R: Reparacion
A: Armaduras a la vista
OT: Otros

D: Deformacion
Z: Zocalos desprendidos
R: Rotura lineal

F: Fisura vertical
FH: Fisura horizontal
FHu: Fisura en huecos



**BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS**

		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS												INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.																							
		ASUNTO			VIVIENDA			FICHA N°			FECHA			INSPECTOR:			FAV			DAÑOS TECHO			PAVIMENTO			PAREDES			CATAS			FOTOS/CROQUIS					
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS												FISURACION PAVIMENTO												FISURACION PAREDES											
P	P	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO														
RECIBIDOR	X					N								X																							
SALON																																					
COCINA	X													X																							
SOLANA	X													X																							
BALCON	X													X																							
PASILLO	X													X																							
D.PRINCIPAL	X													X																							
D.FRENTE PRINCIPAL	X													X																							
BAÑO														X																							
D.FONDO IZQUIERDO	X													N																							
D.FONDO DERECHO	X													X																							

OBSERVACIONES

-Fisura longitudinal fondo izquierdo. Requiere cata para comprobación.

- Existen desconches puntuales cerca de apoyos en techo solana. Requiere cata para comprobación.
- Varias marcas de viguetas y pequeño desconche en techo salón. Requiere cata para comprobación

P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

1. Se marca zapatilla
2. Fisura Longitudinal
3. Fisura Transversal
4. Flecha
SO Sin Observaciones

H: Humedad vieja/nueva
R: Reparación
A: Armaduras a la vista
OT: Otros


D: Deformación
Z: Zocalos desprendidos
R: Rotura lineal

F45 fisuras oblicuas
FV fisura vertical
FH fisura horizontal
FHue fisura en huecos

Foto: Baño empapelado

Foto: Se marca fisura longitudinal en techo dormitorio.

Foto: Desconche en techo solana a verificar





		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.											
		ASUNTO VIVIENDA FECHA					FICHA N° 24/06/09					INSPECTOR: FAV											
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS					DAÑOS TECHO					PAVIMENTO			PAREDES			CATAS			FOTOS/CROQUIS		
	P RECIBIDOR SALON	E MP OT	S R	1	2	3	4	S O	H	R	A	O T	D	Z	R	F 45	F V	F H	F HU	SI	NO		
COCINA	X																				X		
SOLANA	X																				X		
BALCON	X																				X		
PASILLO	X																				X		
D PRINCIPAL	X																				X		
D FRENTE PRINCIPAL																					X		
BAÑO	X																				X		
D. FONDO IZQUIERDO	X																				X		
D. FONDO DERECHO	X																				X		
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Desperfectos en revestimiento techo salón junto balcón - Fisuras longitudinales en techo dormitorio fondo dercho - Deteriorado techo en borde balcón - Fisuras oblicuas - Zócalos desprendidos - Dorm fondo izq restos humedad antigua - D. Deformación - H. Humedad vieja/nueva - R. Reparación - A. Armaduras a la vista - OT. Otros - D. Rotura lineal - 1. Se marca zapatilla - 2. Fisura Longitudinal - 3. Fisura Transversal - 4. Flecha - SO. Sin Observaciones <p>Deberá procederse a realizar catas para comprobar el estado de las viguetas en las zonas fisuradas</p>																						
P: Pintura	F45 fisuras oblicuas																						
EMP: Empapelado	FV fisura vertical																						
OT: Otros	FH fisura horizontal																						
SR: Forjado a la vista	FHue fisura en huecos																						

24/06/09
Foto: Fisura vertical y desconiche
revestimiento techo por humedad.
Dormitorio
Esquema fisuración D.Fondo D.





Foto: Fisura vertical y desconiche
revestimiento techo por humedad.
Dormitorio
Esquema fisuración D.Fondo D.

1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
SO Sin Observaciones



		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.																		
		ASUNTO VIVIENDA		FICHA N°		17																								
		FECHA		INSPECTOR:		FAV/FSH																								
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS										DAÑOS TECHO			PAVIMENTO			PAREDES			CATAS			FOTOS/ CROQUIS						
	P X	E MP OT	O T	S R	1	2	3	4	S O	H	R	A	O T	D	Z	R	F 45	F V	F H	F HU	F U	S I	N O							
RECIBIDOR SALON	X								X														X							
COCINA	X																						X							
SOLANA	X																						X							
BALCON			X																				X							
PASILLO	X																						X							
D.PRINCIPAL	X																						X							
D.FRENTE PRINCIPAL	X			X		X		X															X							
BAÑO	X																						X							
D.FONDO IZQUIERDO	X																						X							
D.FONDO DERECHO	X																						X							
OBSERVACIONES	En dormitorio frente principal existe una zona coincidente con techo de armario que no está revestida, apreciándose una ligera fisuración en cabeza de vigneta se procedió a la realización de cata (ver apartado específico)																													
P: Pintura EMP: Empapelado OT: Otros SR: Forjado a la vista	1 Se marca zapatilla 2 Fisura Longitudinal 3 Fisura Transversal 4 Flecha												H Humedad vieja/hueva R Reparación A Armaduras a la vista OT: Otros												D Deformación Z Zócalos desprendidos R Rotura lineal			F45 fisuras oblicuas FV fisura vertical FH fisura horizontal FHue fisura en huecos		
	SO Sin Observaciones																													

Foto: Vista parte de techo no revestido en dormitorio frente principal.

Fotos: Vistas tipo techo sin observ.



BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS												INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.										
			ASUNTO VIVIENDA			FICHA N°			18													
BUROAU VERITAS			FECHA			INSPECTOR:			FAV/FSH													
ZONA	REVESTIMIENTO			FISURACION TECHOS			DAÑOS TECHO			PAVIMENTO			PAREDES		CATAS	FOTOS/ CROQUIS						
	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
RECIBIDOR SALON	X																X					X
COCINA	X																					X
SOLANA	X																					X
BALCON	X																					X
PASILLO	X																X					X
D PRINCIPAL	X																					X
D FRENTE PRINCIPAL	X																					X
BAÑO	X																X					X
D. FONDO IZQUIERDO	X																					X
D. FONDO DERECHO	X																					X
OBSERVACIONES	La vivienda requiere la realización de comprobaciones en distintos puntos: Salón fisura vertical y su continuidad en horizontal en techo, cocina y dormitorio fondo izq así como techo baño. El pasillo presenta el papel despegado en distintos puntos.												Foto: Vista cocina, localización de fisura									
P: Pintura EMP: Empapelado OT: Otros SR: Forjado a la vista	1 Se marca zapatilla 2 Fisura Longitudinal 3 Fisura Transversal 4 Flecha SR Sin Observaciones			H Humedad vieja/nueva R Reparación A Armaduras a la vista OT: Otros			D Deformación Z Zócalos desprendidos R Rotura lineal			F45 fisuras oblicuas FV fisura vertical FH fisura horizontal FHue fisura en huecos												



BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS												INSPECCION VISUAL											
				DETTECTION DE PATOLOGIAS.																			
ASUNTO		VIVIENDA		FICHA N°																			
BUREAU VERITAS		FECHA		INSPECTOR:																			
RECIBIDOR SALON		FISURACION TECHOS		DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES		CATAS		FOTOS/ CROQUIS											
ZONA	REVESTIMIENTO	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO
SOLANA	X									X												X	
BALCON			X								X												X
PASILLO				X							X												X
D.PRINCIPAL	X										X												X
D.FERENTE PRINCIPAL	X									X													X
BAÑO	X										X												X
D.FONDO IZQUIERDO	X											X											X
D.FONDO DERECHO	X											X											X
OBSERVACIONES	Se recomienda verificar estado del techo solana en zona con presencia de desconche.																						



INSPECCION VISUAL
DETECCION DE PATOLOGIAS.

5C
FICHA N°
24/06/09

REVESTIMIENTO
FISURACION TECHOS
DAÑOS TECHO
PAVIMENTO
PAREDES
CATAS
FOTOS/ CROQUIS

INSPETOR:
FAV /FSH




Foto: Vistas techos sin observaciones

24/06/2009

- P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista
- F45: fisuras oblicuas
FV: fisura vertical
FH: fisura horizontal
FHu: fisura en huecos
- 1 Se marca zapatilla
2 Fisura Longitudinal
3 Fisura Transversal
4 Flecha
SO Sin Observaciones
- D: Deformacion
Z: Zocalos desprendidos
A: Armaduras a la vista
R: Rotura lineal
OT: Otros



		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS												INSPECCION VISUAL.							
		DETTECCION DE PATOLOGIAS.																			
		ASUNTO		VIVIENDA		FECHA		FICHA N°		20		FAV		CATAZ		FOTOS/ CROQUIS					
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS		DAÑOS TECHO		PAVIMENTO		PAREDES		CATAZ		FOTOS/ CROQUIS									
RECIBIDOR	P X	EMP X	OT X	SR X	1 X	2 X	3 X	4 X	SO X	H X	R X	A X	OT X	D X	Z X	F45 X	FV X	FH X	FHU X	SI X	NO X
SALON																					
COCINA	X								X												X
SOLANA	X								X												X
BALCON	X											N									X
PASILLO	X									X											X
D.PRINCIPAL	No se pudo acceder. Cerrado																				X
D.FRENTE PRINCIPAL	X								X												X
BAÑO	X								N												X
D.FONDO IZQUIERDO	X																				X
D.FONDO DERECHO	X								X												X
OBSERVACIONES	Fisura y desconche en tramo de apoyo en pared pasillo frente puerta de baño. Requiere investigacion, probable necesidad de trabajos de reparacion en vigueta. Debe comprobarse igualmente zonas en dorm fondo derecha y dorm frente principal, asi como dorm principal (que no pudo ser inspeccionado). El techo de balcón requiere reparacion en borde.												D Deformacion H Humedad vieja/nueva Z Zócalos desprendidos R Reparación A Armaduras a la vista OT Rotura lineal SR Forjado a la vista F45 fisuras oblicuas FV fisura vertical FH fisura horizontal FHue fisura en huecos								
	1 Se marca zapatilla 2 Fisura Longitudinal 3 Fisura Transversal 4 Flecha SO Sin Observaciones																				
P: Pintura EMP: Empapelado OT: Otros SR: Forjado a la vista																					

Foto: Fisuración y desconche
frente puerta baño.





Foto: Se marca ubicación de fisura



		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS																												
		ASUNTO					VIVIENDA					FICHA N°					DETTECCION DE PATOLOGIAS.													
		FECHA		05/08/09			INSPECTOR:		FAV			FOTOS/ CROQUIS																		
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS					DAÑOS TECHO					PAVIMENTO			PAREDES			CATAS	FOTOS/ CROQUIS											
	P	EMP	OT	SR	1	2	3	4	SO	H	R	A	OT	D	Z	R	F45	FV	FH	FHU	SI	NO								
RECIBIDOR SALON	X								X												X									
COCINA	X								X												X									
SOLANA	X								X												X									
BALCON	X								X												X									
PASILLO		X														X					X									
D PRINCIPAL		X														X					X									
D FRENTE PRINCIPAL			X													X					X									
BAÑO				X												X					X									
D. FONDO IZQUIERDO					X																X									
D. FONDO DERECHO						X															X									
OBSERVACIONES	Se marcan viguetas en tramo de apoyo en dormitorio principal y en dormit frente principal que requieren ser verificados. Igualmente se recomienda comprobar en tramo pasillo frente baño.																													
	P. Pintura EMP: Empapelado OT: Otros SR: Forjado a la vista										H. Humedad vieja/nueva 2 Fisura Longitudinal 3 Fisura Transversal 4 Flecha SO Sin Observaciones										D. Deformación Z Zócalos desprendidos A Armaduras a la vista R Rotura lineal OT: Otros									
																					F45 fisuras oblicuas FV fisura vertical FH fisura horizontal FHue fisura en huecos									




BUREAU
VERITAS

BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS

21

INSPECCION VISUAL
DETECCION DE PATOLOGIAS.



05/08/09



Avda. de Gran Canaria, 30



		BLOQUE 41 LAS CHUMBERAS										INSPECCION VISUAL DETECCION DE PATOLOGIAS.																			
		VIVIENDA					FICHA N°					22					FAV/FSH														
		FECHA		INSPECTOR:			30/06/09		FAV/FSH			FAV/FSH		FAV/FSH			FAV/FSH		FAV/FSH			FAV/FSH									
ZONA	REVESTIMIENTO	FISURACION TECHOS					DAÑOS TECHO					PAVIMENTO					PAREDES					CATAS					FOTOS/CROQUIS				
	P	E	M	O	T	S	R	1	2	3	4	S	H	R	A	O	T	D	Z	R	F	V	F	H	F	H	U	S	I	N	O
RECIBIDOR SALON		X										X																			X
COCINA	X											X																			X
SOLANA	X											X																			X
BALCON	X											X																			X
PASILLO		X										X																			X
D.PRINCIPAL		X										X																			X
D.FRENTE PRINCIPAL		X										X																			X
BAÑO	X																		X												X
D.FONDO IZQUIERDO		X										X																			X
D.FONDO DERECHO		X										X																			X
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Presencia de humedades en pared por filtraciones desde fachada. - Desperfectos en techo baño que recomienda su verificación 																														

Foto: Humedad en esquina .Dorm fondo




Foto: Vistas techos sin observar




Foto: Cierta fisuración en techo baño



P: Pintura
EMP: Empapelado
OT: Otros
SR: Forjado a la vista

F45 fisuras oblicuas
FV fisura vertical
FH fisura horizontal
FHue fisura en huecos

R: Reparación
A: Armaduras a la vista
OT: Otros

Z: Zócalos desprendidos
R: Rotura lineal

3: Fisura Transversal
4: Flecha

SO: Sin Observaciones

1: Se marca zapatilla
2: Fisura Longitudinal
3: Fisura Transversal
4: Flecha

H: Humedad vieja/nueva
R: Reparación
A: Armaduras a la vista
OT: Otros

D: Deformación
Z: Zócalos desprendidos
R: Rotura lineal

F: Fisura
FH: Fisura horizontal
FHue: Fisura en huecos





BUREAU
VERITAS
DELEGACION CANARIAS

55

ANEXO II





RECONOCIMIENTO SISTEMATICO Y DIAGNOSIS DE PATOLOGIAS EN HORMIGONES

ASUNTO: BLOQUE N° 41 LAS CHUMBERAS

PETICIONARIO: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS:

- 1-Cuarto fontanería
- 2-Caja escalera
- 3-Vivienda dormitorio principal

FECHA DE ENTRADA EN EL LABORATORIO: 30 de Junio de 2009

A continuación se describen los resultados de los análisis.

Análisis	1	2	3
I. Riesgo de corrosión: a) Cloruros.	No Cambia	No Cambia	No Cambia
II. Detección de cemento aluminoso: a) Sulfatos. b) Oxina.	Si precipita No precipita	No precipita Si precipita	No precipita Si precipita

Los significados para estos resultados se resumen a continuación:

I. Riesgo de corrosión de las armaduras:
a) La ausencia de cambio de color, es indicativo de un contenido de cloruros alto, es decir, existe peligro de corrosión.

II. Detección de cemento aluminoso:

Muestra 1

- a) La presencia de sulfatos y
- b) La ausencia de precipitado en la prueba de la oxina, indica que el cemento no es aluminoso.

Muestra 2-3

- a) La ausencia de sulfatos y
- b) La presencia de precipitado en la prueba de la oxina, indica que el cemento es aluminoso.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de Julio de 2009

Vº Eº DIRECTOR

Fdo. FERNANDO ASCANIO VELAZQUEZ
Arquitecto Técnico

RESPONSABLE DE AREA

Fdo. GREGORIO ENCINAS MUÑOZ
Lco. Ciencias Químicas

