

Descripción: La Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz no tiene canalizado correctamente los barrancos que la afectan del Macizo de Anaga

LOCALIZACIÓN

Descripción de la ubicación: Dársena Pesquera

Municipio(s): SANTA CRUZ DE TENERIFE



Escala 1: 25.000

REGISTROS DE RIESGO ASOCIADOS

Reg. Riesgo	Causas del daño	Gravedad	Bienes o servicios afectado (principal)	Medidas según Método Operativo
204	Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce	Moderado	Instalaciones industriales	
1242	Concentración de acarreos sólidos, Escorrentía de ladera, Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce	Grave	Infraestructura Viaria y Comunicaciones	No Estructurales, Estructurales

MEDIDAS

Método Operativo	Programa de Actuación	Ref.	Descripción	Entidad	Financ (%)	Importe (€)
No Estructurales	Programa 2: Estudios técnicos	27	Estudio de drenaje urbano de las instalaciones portuarias de la Dársena Pesquera	Estado	100,00	30.000,00€/Ud