

ORTOFOTO DE SITUACIÓN

SECCIÓN TIPO A y B



ESTADO ACTUAL




CALLE MASCONA



AVDA DE JANDÍA

FOTOMONTAJE DE PLANTA



SECCIÓN PROPUESTA



NOMBRE INTERVENCIÓN		Remodelación y reurbanización de vías				IV - 2		
SITUACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO		Avenida de Jandía: Tipo A y B (I.V.-2.3), y Calle Mascona.						
CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA								
CARRILES		DIMENSIONES GENERALES MÍNIMAS (m)		MATERIALES				
Nº de carriles	2	Carriles	3,5	Carriles	Asfalto			
Sentidos	2	Aceras	>1,4	Aceras	Baldosas hormigón prefabricado / adoquín (pétreo, cerámico, hormigón)			
Aparcamientos	--	Carril aparcamiento	--	Carril aparcamiento	--			
Nº de carril bus	--	Carril bus	--	Carril bici	--			
Nº de carril bici	--	Carril bici	--	Vegetación en aparcamientos / acera / mediana: Alto y bajo porte / alto y bajo porte / --				
Franja vegetal	Concatenación de jardineras	Franja vegetal	Variable					
COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA								
MOBILIARIO URBANO								
BANCOS		PAPELERAS		ILUMINACIÓN				
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos				
JARDINERAS		QUIOSCOS		MOBILIARIO DEPORTIVO O INFANTIL				
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos				
PARKING DE BICIS		PARADA DE GUAGUAS		SEÑALÉTICA				
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos				
VEGETACIÓN				MATERIALES				
PALMERAS, ARBUSTOS Y DE ALTO PORTE				PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS				
Phoenix Canariensis (Palmera Canaria)/Suaeda vera (Matamoro)/Tamarix canariensis (Tarajal)/Pistacia atlantica (Almácigo)				Grava	Adoquín	Tierra	Picón	Hormigón


ORTOFOTO DE SITUACIÓN



SECCIÓN TIPO D

CALLE BENTEJUÍ

PLANO DE SITUACIÓN




ESTADO ACTUAL



FOTOMONTAJE DE PLANTA



SECCIÓN PROPUESTA



TIPO D

NOMBRE INTERVENCIÓN		Remodelación y reurbanización de vías		IV - 2			
SITUACIÓN DE LA SECIÓN TIPO		Calle Bentejuí (I.V.-2.5)					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA							
CARRILES		DIMENSIONES GENERALES MÍNIMAS (m)		MATERIALES			
Nº de carriles	1	Carriles	3,5	Carriles	Asfalto		
Sentidos	1	Aceras	>1,4	Aceras	Baldosas hormigón prefabricado / adoquín (pétreo, cerámico, hormigón)		
Aparcamientos	En línea	Carril aparcamiento	2,50	Carril aparcamiento	Adoquín		
Nº de carril bus	--	Carril bus	--	Carril bici	--		
Nº de carril bici	1	Carril bici	--	Vegetación en aparcamientos / acera / mediana: Alto y bajo porte / alto y bajo porte / --			
Franja vegetal	Concatenación de jardineras	Franja vegetal	Variable				
COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA							
MOBILIARIO URBANO							
BANCOS		PAPELERAS		ILUMINACIÓN			
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos			
JARDINERAS		QUIOSCOS		MOBILIARIO DEPORTIVO O INFANTIL			
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos			
PARKING DE BICIS		PARADA DE GUAGUAS		SEÑALÉTICA			
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos			
VEGETACIÓN			MATERIALES				
PALMERAS, ARBUSTOS Y DE ALTO PORTE			PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS				
Phoenix Canariensis (Palmera Canaria)/Suaeda vera (Matamoro)/Tamarix canariensis (Tarajal)/Pistacia atlantica (Almacigo)			Grava	Adoquín	Tierra	Picón	Hormigón

ORTOFOTO DE SITUACIÓN

SECCIÓN TIPO E



CALLE LAS ARENAS

CALLE BIOCHO

ESTADO ACTUAL




CALLE LAS ARENAS



CALLE BIOCHO

SECCIÓN PROPUESTA



TIPO E

NOMBRE INTERVENCIÓN		Remodelación y reurbanización de vías				IV - 2		
SITUACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO		Calle Biocho (I.V.-2.4), Calle Las Arenas (I.V.-2)						
CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA								
CARRILES		DIMENSIONES GENERALES MÍNIMAS (m)		MATERIALES				
Nº de carriles	2	Carriles	3,5	Carriles	Asfalto			
Sentidos	2	Aceras	>1,4	Aceras	Baldosas hormigón prefabricado / adoquín (pétreo, cerámico, hormigón)			
Aparcamientos	En línea	Carril aparcamiento	2,40 - 2,70	Carril aparcamiento	Adoquín			
Nº de carril bus	--	Carril bus	--	Carril bici	--			
Nº de carril bici	--	Carril bici	--	Vegetación en aparcamientos / acera / mediana: Alto y bajo porte / alto y bajo porte / --				
Franja vegetal	Concatenación de jardineras	Franja vegetal	Variable					
COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA								
MOBILIARIO URBANO								
BANCOS		PAPELERAS		ILUMINACIÓN				
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos				
JARDINERAS		QUIOSCOS		MOBILIARIO DEPORTIVO O INFANTIL				
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos				
PARKING DE BICIS		PARADA DE GUAGUAS		SEÑALÉTICA				
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos				
VEGETACIÓN				MATERIALES				
PALMERAS, ARBUSTOS Y DE ALTO PORTE				PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS				
Phoenix Canariensis (Palmera Canaria)/Suaeda vera (Matamoro)/Tamarix canariensis (Tarajal)/Pistacia atlantica (Almácigo)				Grava	Adoquín	Tierra	Picón	Hormigón

ORTOFOTO DE SITUACIÓN

PLANO DE USOS PROPUESTOS



ESTADO ACTUAL



FOTOMONTAJE DE PLANTA

SECCIÓN PROPUESTA



TIPO G

NOMBRE INTERVENCIÓN		Remodelación y reurbanización de vías		IV - 2			
SITUACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO		Calle Las Afortunadas ((I.V.-2.4)					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA							
CARRILES		DIMENSIONES GENERALES MÍNIMAS (m)		MATERIALES			
Nº de carriles	2	Carriles	3,5	Carriles	Asfalto		
Sentidos	2	Aceras	Variable	Aceras	Baldosas hormigón prefabricado / adoquín (pétreo, cerámico, hormigón)		
Aparcamientos	--	Carril aparcamiento	--	Carril aparcamiento	--		
Nº de carril bus	--	Carril bus	--	Carril bici	--		
Nº de carril bici	--	Carril bici	--	Vegetación en aparcamientos / acera / mediana: Alto y bajo porte / alto y bajo porte / --			
Franja vegetal	Concatenación de jardineras	Franja vegetal	Variable				
COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA							
MOBILIARIO URBANO							
BANCOS		PAPELERAS		ILUMINACIÓN			
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos			
ELEMENTOS DE SOMBRA		QUIOSCOS		MOBILIARIO DEPORTIVO O INFANTIL			
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos			
PARKING DE BICIS		PARADA DE GUAGUAS		SEÑALÉTICA			
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos			
VEGETACIÓN			MATERIALES				
PALMERAS, ARBUSTOS Y DE ALTO PORTE			PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS				
Phoenix Canariensis (Palmera Canaria)/Suaeda vera (Matamoro)/Tamarix canariensis (Tarajal)/Pistacia atlantica (Almácigo)			Grava	Adoquín	Tierra	Picón	Hormigón


ORTOFOTO DE SITUACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN

SECCIÓN TIPO H



AVDA EL SALADAR




ESTADO ACTUAL

IMAGEN ORIENTATIVA



FOTOMONTAJE DE PLANTA

SECCIÓN PROPUESTA



TIPO H

NOMBRE INTERVENCIÓN		Remodelación y reurbanización de vías				IV - 2
SITUACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO		Avenida El Saladar ((I.V.-2.1)				
CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA						
CARRILES		DIMENSIONES GENERALES MÍNIMAS (m)		MATERIALES		
Nº de carriles	4	Carriles	3	Carriles	Asfalto	
Sentidos	2	Aceras	>1,4	Aceras	Baldosas hormigón prefabricado / adoquín (pétreo, cerámico, hormigón)	
Aparcamientos	--	Carril aparcamiento	--	Carril aparcamiento	--	
Nº de carril bus	--	Carril bus	--	Carril bici	Asfalto + Slurry	
Nº de carril bici	1	Carril bici	2,2	Vegetación en aparcamientos / acera / mediana: Alto y bajo porte / alto y bajo porte / --		
Franja vegetal	Concatenación de jardineras	Franja vegetal	Variable			
COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA						
MOBILIARIO URBANO						
BANCOS		PAPELERAS		ILUMINACIÓN		
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos		
ELEMENTOS DE SOMBRA		QUIOSCOS		MOBILIARIO DEPORTIVO O INFANTIL		
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos		
PARKING DE BICIS		PARADA DE GUAGUAS		SEÑALÉTICA		
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos		
VEGETACIÓN PALMERAS Y ARBUSTOS			MATERIALES PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS			
Phoenix Canariensis (Palmera Canaria)/Artrocneum fruticosum (Salado)/Suaeda vera (Matamoro)/Euphorbia handiensis (Cardón de Jandía)			Grava      Adoquín      Tierra      Picón      Hormigón			

ORTOFOTO DE SITUACIÓN

SECCIÓN TIPO I



ESTADO ACTUAL



CALLE FLAMENCO




CALLE MIRAMAR

FOTOMONTAJE DE PLANTA



SECCIÓN PROPUESTA

TIPO I



<b>NOMBRE INTERVENCIÓN</b>		Peatonalización y mejora de accesibilidad				IV - 1
<b>SITUACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO</b>		Calle Miramar (I.V.-1.1), Doramas (I.V.-1), Peatonal Pez (I.V.-1), perpendicular a calle El Sol y Tomás Grau Gurrea (I.V.-1), Colibrí (I.V.-2), Flamenco (I.V.-2), Guacamayo (I.V.-2) y tramo perpendicular a la Av. de Jandía y El Timón (I.V.-2)				
<b>CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA</b>						
<b>CARRILES</b>		<b>DIMENSIONES GENERALES MÍNIMAS (m)</b>		<b>MATERIALES</b>		
Nº de carriles	Vía peatonal	Carriles	--	Carriles	--	
Sentidos	--	Aceras	--	Aceras	Baldosas hormigón prefabricado / adoquín (pétreo, cerámico, hormigón)	
Aparcamientos	--	Carril aparcamiento	--	Carril aparcamiento	--	
Nº de carril bus	--	Carril bus	--	Carril bici	--	
Nº de carril bici	--	Carril bici	--	Vegetación en aparcamientos / acera / mediana: Alto y bajo porte / alto y bajo porte / --		
Franja vegetal	Concatenación de jardineras	Franja vegetal	Variable			
<b>COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA</b>						
<b>MOBILIARIO URBANO</b>						
<b>BANCOS</b>		<b>PAPELERAS</b>		<b>ILUMINACIÓN</b>		
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos		
<b>ELEMENTOS DE SOMBRA</b>		<b>QUIOSCOS</b>		<b>MOBILIARIO DEPORTIVO O INFANTIL</b>		
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos		
<b>PARKING DE BICIS</b>		<b>JARDINERAS</b>		<b>SEÑALÉTICA</b>		
Modelos orientativos		Modelos orientativos		Modelos orientativos		
<b>VEGETACIÓN</b>				<b>MATERIALES</b>		
<b>PALMERAS, ARBUSTOS Y DE ALTO PORTE</b>				<b>PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS</b>		
Phoenix Canariensis (Palmera Canaria)/Artrocneum fruticosum (Salado)/Suaeda vera (Matamoro)/Euphorbia handiensis (Cardón de Jandía)				Grava      Adoquín      Tierra      Picón      Hormigón		

