

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino de San Juan del Reparó II

ID PLANO: 70

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En el camino empedrado de San Juan del Reparó a Garachico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular que se divide en tres estructuras adosadas con cubierta a dos aguas, derruida, que conserva restos de teja árabe.

Mampostería ordinaria tradicional. Revestimiento interior en la situadas en el lado E., piedra seca con relleno en la del lado O.

En la primera de ellas observamos un vano de acceso en el lado norte, que sólo conserva el cerco de madera y en su extremo occidental un pequeño estanque adosado, de bloques de cemento.

A unos dos metros de distancia de la segunda estructura y en el lado N., hay una construcción más reciente, de cemento y cubierta plana, con dos vanos orientados al S.

FOTOGRAFÍA



- 1 OCT 2012

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino de San Juan del Reparó III

ID PLANO: 71

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/ de transportes y comunicación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Camino

UBICACIÓN

Al comienzo del sendero empedrado que parte de S.Juan del Reparó en dirección Garachico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Camino empedrado que comunica el casco urbano de Garachico con San Juan del Reparó.

La parte empedrada que se conserva es la que salva el mayor desnivel. El resto es camino de tierra.



FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino Viejo II

ID PLANO: 72

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** La Caleta

FUNCIONALIDAD

Habitacional/Económica-ganadera

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Conjunto agropecuario

UBICACIÓN

Se localiza en el camino La Caleta- Barranco Hondo nº15.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular y cubierta plana con azotea.

Desde el camino podemos ver tres vanos, pero la entrada no está visible ya que se encuentra ubicada al norte y no se puede acceder a ella porque la zona está cerrada.

Asociada a la vivienda aparece una cuadra de planta rectangular con cubierta un agua de teja de Marsella.

Actualmente la cuadra ha perdido su función original y es utilizada como cuarto de apero o trastero.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Conjunto Ermita del Buen Pastor

ID PLANO: 73

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Las Cruces

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Por el antiguo camino real que parte desde la carretera que comunica San Pedro de Daute con Las Cruces

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de cuatro edificaciones de planta rectangular en la que destaca la Ermita del Buen Pastor fechada en 1907.

Las características constructivas de la Ermita parecen confirmar que el resto de edificaciones son más antiguas. La más grande, de unos 15 metros de largo por 3 de altura es a un agua, con teja curva y 5 vanos de los cuales sólo dos están sin tapiar. En el extremo sur se adosa una edificación cuadrangular, a un agua, con teja curva y una puerta.

El resto de viviendas son de menores dimensiones. Una, a la que se le adosa la Ermita, es de planta cuadrangular, con techumbre a tres aguas, con teja curva y una puerta al Este.

Posiblemente, en origen, fuese a cuatro aguas. La Ermita es de planta rectangular, con una inscripción que indica la fecha 1907. Es de cubierta plana con una pequeña espadaña. Se orienta al Norte con dos ventanas al Este y otra al Oeste.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino Viejo XIV

ID PLANO:

74

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Las Cruces

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Por Camino Viejo Las Cruces- La Caleta-Barranco Hondo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación tradicional de planta rectangular cuya adaptación al fuerte desnivel en el que se asienta hace que el nivel inferior sea algo menor en su planta que el superior.

Está compuesta por dos naves rectangulares paralelas, una con cubierta a dos aguas y otra a cuatro aguas, ambas de teja árabe.

Los vanos son de carpintería, de doble batiente y, también en carpintería se resuelve la escalera exterior de acceso al piso superior.

En la parte inferior se conservan aún los corrales.

Los bancales asociados a la casa aún permanecen en uso.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Guincho XXVI

ID PLANO: 75

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En la calle Flandes

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por una media docena de inmuebles en el que destacan cuatro principales y varios edificios auxiliares.

Hacia el W se emplaza un núcleo agrupado de inmuebles conformado por dos viviendas con cubierta de teja plana a cuatro aguas, uno de ellos con un pequeño parapeto ocultando parcialmente la cubierta y otro con cubierta de teja árabe a cuatro aguas, además de una crujía aneja con cubierta plana.

Adosados modernos de bloques prefabricados. Hacia el extremo W hallamos un inmueble exento con cubierta de teja árabe a cuatro aguas, y entre éste y los anteriores, otro formado por una crujía rectangular con orientación N-S y cubierta de teja árabe a dos aguas.

Portada con cruz sobre el dintel. Camino tras la portada, con un primer tramo empedrado, que desciende hasta los bancales cercanos al mar.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Cerro Gordo X

ID PLANO: 76

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Cerro Gordo

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Se accede a través de una pista de tierra situada en Cerro Gordo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era empedrada de planta circular y de pequeñas dimensiones, que se ubica junto a unas edificaciones semiderruidas por la acción del fuego del verano de 2007.

El empedrado, de malpaís, se encuentra en buenas condiciones, aunque se le ha aplicado argamasa en algunos sectores.

El muro perimetral, de medio metro de altura, presenta recubrimientos de argamasa casi en su totalidad.

Se asocia a unas edificaciones semiderruidas cercanas y a otra Era que se sitúa a escasos metros al oeste



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Meio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007