

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXIV

ID PLANO: 118

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En la Carretera General de Genovés, nº 5

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda con dos estructuras principales, una de ellas con cubierta a cuatro aguas de teja árabe, hastial en fachada principal que da a la carretera, chimenea, dos puertas de acceso de madera de dos hojas cada una y una ventana de dos hojas con 6 cojinetes cada una, de batientes, en madera y acristalada en su parte superior.

La otra estructura de la casa tiene dos puertas de acceso, ambas de dos hojas y una acristalada en su parte superior.

En el lado que se orienta al N. (parte trasera de la casa), se anexa una construcción más reciente y un estanque.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Lance-Reparo VI

ID PLANO: 119

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cuarto de aperos

UBICACIÓN

Estas junto a una carretera de la parte baja de San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña edificación rectangular con fachada de piedra viva, techumbre a dos aguas, con teja curva. Posee una única puerta, sin ventanas, orientada al sur. La techumbre presenta algunas oquedades.

Forma parte de un patio interior de una vivienda de autoconstrucción.

La fachada norte se encuentra con modificaciones de cemento.

Posiblemente haga las funciones de gañanía.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Guincho XXVII

ID PLANO: 120

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Próximo a la carretera principal, conocido como el "Hotel Rural El Guincho"

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hacienda compuesta fundamentalmente por 3 crujías. La principal con orientación E-O, con dos cubiertas a tres aguas, con las cumbreiras a distinto nivel, a la que se articula una en escuadra con orientación N-S; contacta con otra configurando un patio adoquinado central interior de tres lados, con ventanas de guillotina y persianas de lamas de madera en planta superior. Tiene un balcón enteramente cerrado con celosía hacia el E, con cubierta a 4 aguas de teja árabe y pies derechos que descansan en un muro y escalera de piedra adosada a muro, con barandilla de madera. Carpintería pintada en color verde. Planta en forma de "T"

Se vincula a la vivienda la ermita de La Consolación hacia el O.: con pequeña espadaña de piedra sobre la puerta principal y abocinamiento en las ventanas. Conserva la tipología de ermitas de la zona. Representativa de las haciendas de la comarca y de las explotaciones de plátano de la Isla Baja, con las consiguientes atarjeas, acequias, muros de separación, etc..

En 1886 poseía dependencias como: casa de criar seda, granero, lagares, estufa para secar cochinilla, caldera para destilar aguardiente, etc.

Reconvertida en instalación hotelera con la denominación de "Hotel Rural El Patio".

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Guincho XXX

ID PLANO: 121

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica/ganadera de producción

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cuadra

UBICACIÓN

Bajando el camino que va desde El Guincho y que conduce al Hotel Rural El Patio, una vez pasado éste, a la derecha.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La gañanía tiene en su interior varias vigas de hormigón, cuya base descansa en el dornajo y terminan en la cubierta. El dornajo, de cemento, se conserva en buen estado y está dividido en varios cuerpos.

Posee cubierta a un agua de teja árabe, sobre vigas de madera, con añadido posterior anexo elaborado con bloques de cemento y cubierta de uralita. Tiene un abrevadero adosado a la fachada, al lado de la puerta de entrada, que se orienta al S.. Consta de dos plantas, en la planta alta se sitúa el dornajo y la baja utilizada como almacén, depósito de material, aperos, etc.

Cuatro ventanillos que se orientan al E.

El inferior de la gañanía tiene gran cantidad de escombros.

Se asocia a otra más pequeña, adosada en el lado N, de bloques de cemento y cubierta de teja árabe a un agua.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Alto

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Lance de padilla III

ID PLANO: 122

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Lance

FUNCIONALIDAD

Habitacional / económica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cueva natural

UBICACIÓN

Se accede a través del camino de El Lance, en donde podemos observar una puerta metálica (a mano izquierda en sentido descendente), la cual da acceso al conjunto.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de tres cuevas naturales; dos habitacionales y una de uso ganadero.

En general tienen una buena profundidad, entre los 6 y los 8 metros y un ancho que oscila entre los 5 y los 8 metros, y de gran altura, entre los 3 y los 4 metros.

Las cuevas están ubicadas a lo largo de un frente de unos 50 metros de largo. La entrada de las primeras dos cuevas están parcialmente entubadas por derrumbes. La entrada de las mismas están cerradas con muros de bloques y cemento, constando de puertas y ventanas. A la entrada del conjunto existe un pequeño estanque del que parte una tarjea.

En una plataforma superior también se observa la presencia de otras cuevas, que igualmente parecen tener la entrada de las mismas cerradas con muros, pero no se pudo acceder.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Lance de Padilla IV

ID PLANO: 123

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Lance

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se accede ascendiendo por el camino El Lance que parte desde el Guincho y llega a Genovés, lo encontramos a la izquierda.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Aprovechando la pared rocosa, se construyen tres muros de hormigón para hacer el estanque, que tiene forma triangular.

Hacia el E. hay dos estanques más, uno de ellos de tamaño más pequeño y una tanquilla.

Se asocian bancales diversos, así como algunos canales de agua y una colmena en la que aparece marcado el número 4 y la palabra Guincho.

Igualmente se asocia a la galería de agua situada un poco más arriba de el camino El Lance, que sale desde El Guincho hasta Genovés, denominada el Bucarón

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007



1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Lance de Padilla V

ID PLANO: 124

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Lance

FUNCIONALIDAD

Económica/ganadera de producción

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Gañanía

UBICACIÓN

Subiendo por el camino empedrado de El Lance, que sale desde El Guincho hasta El Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Gañanía que posee dos vanos de acceso, carentes de puertas; una orientada al E. y la otra al O.

Cubierta de hormigón semiderruida.

Conserva el dornajo de cemento en buen estado, de unos 7 mide largo. Estercolero y dos ventanillos orientados al N.

Se asocia a diversos bancales y a un muro divisorio o de linde que sale desde la misma gañanía hacia el lado S. (ladera de la montaña).



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Lance de Padilla VI

ID PLANO: 125

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Lance

FUNCIONALIDAD

Económica/ hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

En el camino de El Lance, que baja desde Genovés hasta el Guincho.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estanque que se encuentra en estado de abandono e invadido por la vegetación.

Tiene derruidas algunas de sus paredes y está desprovisto de agua en su interior.

Conserva revestimiento interior



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance de Padilla VII

ID PLANO: 126

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Lance

FUNCIONALIDAD

Económica\hidráulica de captación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Camino El Lance, a través del canal, hacia el este.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estanque de hormigón con planta oval emplazado en el tracto medio del acantilado, bajo un canal.

FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Lance de Padilla VII b

ID PLANO: 127

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Lance

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de producción

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Gañanía

UBICACIÓN

A través del Camino de El Lance y pasando la galería de agua de El Bucarón

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Gañanía de pequeñas dimensiones, de piedra seca con relleno, conserva el dornajo de cemento en el lado sur.

La única puerta de acceso se encuentra orientada al norte, es de una sola hoja de madera.

Tiene cubierta a un agua con vigas de madera, de teja árabe y adosado en su lado Sur un pequeño estanque en estado de abandono e invadido por la vegetación.

Frente a la puerta de entrada hay un muro de piedra, de unos 5 m. de largo, a modo de protección, pues se ubica al borde del acantilado.

Se observan restos de un cobertizo o volado, realizado con tubos de hierro y madera. Aprovecha un saliente rocoso.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo I

ID PLANO: 128

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Lance

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede por la Carretera General, cerca de la Iglesia de San Juan del Reparó, en la calle El Lance

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas y techumbre de teja curva con un alero doble. Cuenta con dos pisos. En la parte superior se abren tres ventanas de madera y en la parte inferior, otras dos ventanas.

Las ventanas que dan al lado este, presentan un antepecho liso de madera, doble hoja y parte superior, acristalada. Son totalmente simétricas.

La pared que da a la carretera no cuenta con vanos.

En el lado oeste vemos un alpendre en el segundo piso al que se accede por una escalera de piedras. En este piso se abren dos ventanas y una puerta. A la parte inferior, otra puerta nos conduce a las otras estancias quizás destinadas al servicio.

También tiene un patio por este mismo lado de la casa que está delimitado por un muro y al que se accede por una puerta, en su origen de dos hojas pero que hoy han sido sustituidas, al menos una de ellas, por unos trozos de madera.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo II

ID PLANO: 129

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Lance

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

E localiza en la parte baja del asentamiento de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular, con pequeño patio interior, fachada de mampostería encalada, dos habitáculos, techumbre a dos y cuatro aguas con teja curva. Una de las edificaciones presenta una pequeña techumbre con estructura de madera y teja curva. Al este se localiza un pequeño vano.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Medio

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo III

ID PLANO: 130

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Lance

FUNCIONALIDAD

Económica-hidráulica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Estanque


UBICACIÓN

Se localiza en la calle de El Lance.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de tres depósitos adosados de planta irregular de 10 metros de largo pero cada uno con una dimensión diferente.

Contienen algo de agua y el más pequeño (2x1,50 m) está lleno de vegetación. Están realizados con piedra y cemento. Se encuentran abandonados.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo IV

ID PLANO: 131

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Lance

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se encuentra junto a una carretera localizada en la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de dos alturas, planta rectangular, fachada de mampostería encalada, techumbre a cuatro aguas con teja curva. La puerta principal está al norte, con vanos en casi todas sus fachadas y una entrada a un pequeño patio interior con una cruz en lo alto. Una parte de la vivienda se encuentra sin encalar, y parece estar abandonada.

Hay un corredor de cemento en el segundo piso que comunica con otra vivienda cercana.

Los vecinos de la zona indican que la edificación es conocida como la Casa de los Cabrera.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés IV

ID PLANO: 132

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por diversas construcciones de plantas rectangulares, de diferentes dimensiones y con cubiertas planas y a dos aguas con tejas curvas.

El conjunto tiene dependencias que dan a la calle mientras que otras se encuentran en la parte trasera del mismo y que son inaccesibles ya que se encuentra cercado por un muro de mampostería pintado de blanco y rematado por una hilera de tejas.

A la calle Real se abren tres ventanas de madera y dos puertas, siendo una de ellas doble y de metal que nos da paso a un patio interior y sobre el cual se distribuyen distintas edificaciones, algunas de mampostería y otra de piedra con cubierta a un agua que posiblemente se tratase de un lugar para animales. Lo más destacado es la trasera (parte sur) de la edificación que cuenta con dos alturas. Al patio se abre una puerta techada con un pequeño porche de tejas y sustentados por listones de madera al que se accede por una escalera también de piedra. Para dar sombra al patio se ha colocado un entramado de madera para que la viña se enrede.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Lance-Reparo XIII

ID PLANO: 133

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Calvario

UBICACIÓN

En la calle de El Lance

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Calvario compuesto por tres cruces de madera de igual tamaño adosadas a un muro de bloques de cemento.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Interián VI

ID PLANO: 134

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Interián

FUNCIONALIDAD

Económica/ganadera

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cuadra

UBICACIÓN

Se accede a través de la Carretera General sentido Garachico después de atravesar el cruce de acceso hacia la Caleta de Interián, unos metros hacia delante con entrada a la derecha con el nº 23.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se trata de una antigua cuadra para las bestias que se ubica dentro de una finca de propiedad privada de planta rectangular con cubierta de teja plana a una sola agua.

La estructura está bastante deteriorada por pérdida de masa y humedades.

En la actualidad no conserva la función y sirve como cuarto de aperos para la finca. En el exterior adosado a la cuadra aparece un módulo más moderno que sirve para albergar herramientas y otros enseres así como la existencia de un pequeño aseo.

Cabe destacar la presencia de una pequeña pila de lavar de piedra que conserva un pequeño escudo en la parte frontal de la misma.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Genovés I

ID PLANO: 135

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Situado en la vía principal del asentamiento de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda formada por cuatro edificaciones de planta rectangular y cuadrangular, fachada de mampostería encalada, con techumbre a dos aguas y cubierta plana. Presenta teja plana.

La fachada norte presenta tres puertas y tres ventanas paralelas entre sí.

Al este se ubican dos ventanas más pequeñas.

La entrada principal se abre a la carretera general



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Finca Quinta Roja

ID PLANO: 136

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S. Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda (Hacienda)

UBICACIÓN

Se sitúa a medio camino entre San Pedro de Daute y Las Cruces

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hacienda conocida desde el siglo XVII como Quinta Roja y constituye uno de los ejemplos más antiguos y representativos que existe en Canarias de arquitectura doméstica suburbana.

Con planta en U, es de dos pisos, fachada de mampostería encalada y techumbre a cuatro aguas con teja curva. Todas las dependencias, excepto la antigua bodega convertida actualmente en cochera y oficina, se distribuyen en torno al patio interior. Anexa al edificio, aunque independiente de las construcciones domésticas, se halla la ermita de San Cristóbal, fundada en 1617. A su lado es posible distinguir los restos de un antiguo horno de caña, así como la piedra del antiguo lagar.

Todo el conjunto se encuentra en unas condiciones de conservación excelentes, pues muchas de las obras acometidas en los últimos años se han orientado a recuperar las características arquitectónicas primigenias. Situado en el camino de la antigua entrada principal se localiza un pozo de agua que ya no sigue en funcionamiento

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Alto

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Natero VI

ID PLANO: 137

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Lagar

UBICACIÓN

Se encuentra junto a una de las calles situadas en Lomo León, en Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Según los vecinos de la zona se localiza en el interior un lagar circular con entramado de madera.

Hace muchos años que no se abre.

Aparentemente la edificación es de planta rectangular, con techumbre a un agua

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Alto

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-El Reparó XVI

ID PLANO: 138

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Horno de teja

UBICACIÓN

Se accede por la Calle La Fuente y de ahí se toma un camino de piedras que conduce hasta el horno

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Horno de teja de planta circular realizado en piedra y con barro a modo de argamasa.

Cuenta con tres cuerpos circulares que van disminuyendo de diámetro. Le falta la parte superior, el cerramiento. El interior está revestido con barro.

Asociado a él tenemos una construcción de planta rectangular de piedras y reforzados sus muros con cemento. La techumbre es a un agua y la teja se ha sustituido por Uralita.

Tiene una puerta de acceso que da al norte y se está usando como gallinero.

En superficie hay varios fragmentos de cerámica popular e industrial, así como fragmentos de tejas rotas en las inmediaciones.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Baja

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo IX

ID PLANO: 139

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se encuentra junto a la carretera situada en la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de dos pisos, planta rectangular con patio interior, techumbre a cuatro aguas con teja curva. Presenta un corredor cerrado con la techumbre reformada, aunque parece que sigue conservando la madera original.

Presenta dos puertas orientadas al mismo lugar, así como dos ventanas

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo XIV

ID PLANO: 140

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Simbólica/religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se encuentra junto a la carretera situada en la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera que se localiza en una de las fincas cercanas a la carretera asfaltada que llega al camino que une San Juan del Reparó con Garachico.

Se desconoce la razón de su ubicación. Actualmente se encuentra rodeada de mucha vegetación



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio0

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo V

ID PLANO: 141

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se encuentra junto a la carretera situada en la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular, fachada de mampostería, techumbre a cuatro aguas con teja curva.

Presenta una puerta al oeste completamente tapia.

Parece encontrarse en muy malas condiciones de conservación.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo XII

ID PLANO: 142

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Se encuentra junto a la carretera situada en la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era circular empedrada de medianas dimensiones, con muro de argamasa de medio metro de altura que recorre todo su perímetro.

En la zona oeste se localizan algunos rebajes en forma de canalillo, posiblemente para evacuar el agua encharcada.

Se encuentra en muy buenas condiciones de conservación, a excepción de la vegetación que domina algunos sectores.

Las zonas de empedrado ocupan casi la totalidad de la Era



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo XI

ID PLANO: 143

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se encuentra en las proximidades de la Calle El Lance

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos habitáculos con cubierta a dos y un agua con teja curva. Ambas dan a un patio interior.

Se construyen a base de piedras y el exterior ha sido encalado.

La construcción a un agua cuenta con una puerta de acceso y la de dos aguas con una ventana pequeña, lo que hace suponer que se tratase para los animales.

Cuenta con una puerta de acceso al patio que está intransitable ya que la vegetación llega a taparla prácticamente toda.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo X

ID PLANO: 144

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica-hidráulica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

En las proximidades de la Calle El Lance

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito de planta rectangular construido con piedras y cemento.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo VIII

ID PLANO: 145

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se encuentra junto a la carretera situada en la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito de planta rectangular, paredes de mampostería con el interior encalado.

En su parte base es posible identificar algunos pequeños canales de distribución de las aguas

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Media

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo VII

ID PLANO: 146

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica-hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se accede cruzando un sendero o camino de tierra

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito de piedra y cemento de planta rectangular. Alrededor del depósito, en su base, cuenta con una atarjea que se apoya en piedras y hecho con cemento.

Adosado, pero ubicado sólo a dos pasos, existe otro depósito con la misma técnica constructiva (3x4 m) al que se puede subir por una escalera también de cemento.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés III

ID PLANO: 147

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

En la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por diversas edificaciones de planta rectangular donde se alternan cubiertas a cuatro y a dos aguas con tejas curvas. Las paredes son de piedra seca. Se encuentran en un pésimo estado de conservación, partes de las techumbres se han derrumbado y las edificaciones no cuentan ya ni con sus ventanas ni puertas.

El conjunto está rodeado por un muro de mampostería enfoscado y se accede por una portada que está coronada por una pequeña cruz de madera.

A escasos metros al este, se observa otro conjunto formado por dos edificaciones también de piedra que se adosan a otra mucho más reciente

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Lance-Reparo XV

ID PLANO: 148

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Se accede a través de un sendero en la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era circular empedrada de mediano tamaño que se encuentra delimitada por un pequeño muro de una sola hilera de piedras que recorre casi todo su perímetro, a excepción de la zona sur, en la que se eleva un muro de finca.

Sólo que una pequeña zona que no está cubierta por la vegetación.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Natero IV

ID PLANO: 149

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se localiza al borde de la calle Natero, en Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas y tejas curvas con dos pisos de altura. En la planta baja se abren una puerta y una ventana que dan a un patio interior y en el segundo, dos puertas que dan a un balcón abierto al cual se accede por una escalera de cemento y que está cubierto por un porche a un agua. A la vivienda central se le adosan diferentes habitáculos. En el lado sur existe una construcción de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas y tejas curvas del que sólo pudimos ver la techumbre. En su lado norte se le han añadido construcciones más recientes pero que mantienen la tipología de la casa originaria.

Todo el conjunto se encuentra cercado por un muro de cemento que finaliza en una portada de madera enmarcada en su parte superior por un pequeño "tejado" de una hilera de tejas. Pasando la puerta, nos encontramos con un habitáculo de planta rectangular con cubierta a un agua de la que desconocemos su utilidad. Fuera de los muros perimetrales de la casa, encontramos dos construcciones: una, de planta rectangular con cubierta a un agua y con una puerta orientada al norte. Sus muros de piedra seca no se ven ya que quedan ocultos por la vegetación. Se trata de una gañanía en uso ya que en su interior encontramos jaulas para conejos. La otra edificación es de planta cuadrada y techumbre plana. Ésta sí que está abandonada.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Nicolás V

ID PLANO: 150

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD San Nicolás

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se accede a la misma tanto a través de un sendero como de un carretera asfaltada

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña cruz de madera pintada de verde y colocada sobre un muro de piedras vistas reforzado en partes con cemento y de 1,30 cm de alto aproximadamente. Se apoya sobre una base de cemento a modo de dos pequeños peldaños.

Cuenta con velas y se adorna con flores pero que se encuentran marchitas colocadas en tarros de cristal. También crece a su alrededor, vegetación.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Medio

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Juan del Reparó IV

ID PLANO: 151

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede a través de un callejón que discurre hacia el W desde el camino del Monte, bajo el n.º 16.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de siete edificaciones de tipo tradicional con cubiertas de teja árabe a dos y cuatro aguas donde el inmueble principal es una vivienda de dos plantas con cubierta de teja árabe a cuatro aguas y alero a una rosca, con fachada principal hacia el N compuesta por cuatro huecos alineados simétricamente y un ventanillo en el centro o eje de fachada, en planta baja.

Cuenta con un adosado trasero de bloques prefabricados y cubierta de fibrocemento.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Juan del Reparó III

ID PLANO: 152

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

En las calles el Monte y El Reparó.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Inmueble compuesto por una crujía principal rectangular con orientación este-oeste y cubierta de teja árabe a cuatro aguas con alero de cemento.

Cuenta igualmente con adosados menores hacia el W y S. La fachada principal, orientada hacia el N, dispone de cuatro huecos de composición simétrica. En el mismo eje, pero en la crujía adyacente, de una sola planta, hacia el W, se abren otros cuatro huecos: dos puertas, un portón de garaje y un ventanillo.

En la crujía principal destacan las ventanas de la planta superior, típicas de finales del XIX y diferentes entre sí. Una de ellas es dintelada, con antepecho de balaustres y dobles batientes de cristalera con contraventanas interiores; la otra remata en arco rebajado, es de guillotina y presenta un amplio antepecho de fábrica.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Brezo IV

ID PLANO: 153

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Brezo

FUNCIONALIDAD

Simbólica/Religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se accede desde el Camino de la Vega Alta, en el límite entre los municipios entre Icod y Garachico.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera de alrededor de un metro de alto que descansa sobre una serie de muros de piedra seca.

No hemos podido acceder ni tener una buena visibilidad.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Morbeque II

ID PLANO: 154

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Morbeque

FUNCIONALIDAD

Económica\agrícola de producción

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Bancales

UBICACIÓN

Se accede a través de una desviación existente en la calle de La Rosa.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de bancales de piedra seca, algunos plantados de viña y otros abandonados y ocupados por zarzas y vegetación espontánea.

En algunos puntos se aprecian pequeños majanos de apariencia irregular o acumulaciones de piedra resultantes de la limpia del terreno.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Medio

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Morbeque III

ID PLANO: 155

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Morbeque

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

A través del camino Morbeque

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Inmueble compuesto por cuatro crujías agrupadas que conforman una planta rectangular. La principal de ellas es cuadrada y cuenta con dos alturas.

Hacia el sur de ésta se emplaza una crujía auxiliar, de una altura, y hacia el este se ubican dos crujías sucesivas o alineadas en el mismo eje.

La cubierta de la crujía principal es a cuatro aguas, de teja árabe; la que se halla al sur de la misma es inclinada a un agua, de idéntica teja, y las dos que se alinean hacia el este, a dos aguas, igualmente de teja árabe. La entrada se practica por la fachada norte.

La crujía principal luce hacia el W una ventana de cristalera y doble batiente, con amplio antepecho de fábrica. Hacia el este se ha fabricado un balcón moderno, con plancha y soportes de hormigón.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Casa Rural Hilda

ID PLANO: 156

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Económica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede por la Calle La Oliva, bajando desde la Calle Real, o subiendo desde la Carretera General

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de estructuras tradicionales que han sido reformadas y remodeladas para convertirlas en una casa-hotel rural. Se trata de diversas dependencias con techumbres a cuatro y dos aguas que forman un conjunto totalmente rehabilitado y reformado para su nueva función.

En algunas zonas se aprecia que algunos habitáculos estaban hechos de piedra seca mientras que otros, ya remodelados, han sido cubiertos con cemento. Hay también cuartos de azotea y algunas dependencias exentas.

Fuentes orales nos han indicado que la forma del conjunto en la actualidad es la original, y que todo pertenecía a un mismo propietario. Algunas de las dependencias estaban reservadas a vivienda, cocina, gañanía y pajar.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparó XVI

ID PLANO: 157

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Lagar

UBICACIÓN

Próximo a una carretera asfaltada en el casco urbano de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Lagar de gusillo circular parcialmente desmantelado.

Se asocia a una Era completamente cubierta de vegetación y a un conjunto de edificaciones antiguas



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Natero III

ID PLANO: 158

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se localiza en la calle Lomo León y hace esquina con la calle El Natero

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta cuadrada con techumbre plana y muros de mampostería pintados de blanco.

Cuenta con una puerta de acceso que da a la calle Lomo León y una ventana de madera de doble hoja y antepecho que da a la calle El Natero.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Nicolás I

ID PLANO: 159

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** San Nicolás

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se encuentra junto al camino empedrado que comunica San Juan del Reparo con Garachico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación de planta irregular, fachada de mampostería y techumbre a 4, 1 agua y plana, todas con teja curva.

Presenta una gran habitación (con techumbre a 4 aguas completamente derruida) de planta cuadrangular, en la que se ubica la puerta principal al oeste y una gran balconada, a un agua, al norte.

El resto de dependencias (hasta 6) se distribuyen a partir de un pasillo orientado oeste-este.

A unos 20 metros al oeste se localiza un pequeño estanque de tendencia circular realizado mediante mampostería, así como una portada que da acceso al camino que asciende a San Juan del Reparo.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012