

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XIII

ID PLANO: 200

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Desde la Calle Real, bajando por un camino asfaltado

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa terrera tradicional delimitada por uno de sus lados, con techo a cuatro aguas y teja curva.

Parece hecha de mampostería encalada y pintada. Cuenta con ventanas originales de madera verde. Hemos visto las fachadas este y norte. La sur está delimitada y la oeste está tapada por una estructura que permite el acceso a la casa a través de una puerta de grandes dimensiones que protege la entrada originaria o principal a la vivienda. Esta estructura es más moderna.

En el interior la casa se encuentra asociada con otras construcciones y divisiones modernas del espacio. En su interior, incluso, se encuentra un pajar de piedra seca encofrada que se haya protegido del exterior por techumbres posteriores.

La fachada este ha sido pintada y se encuentra en buen estado. El muro norte, por su parte, no ha sido pintado, y se encuentra en peor estado de conservación. Cuenta además con un pequeño vano.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

- 1 OCT 2012



**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Genovés XII

ID PLANO: 201

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede desde la Calle Real.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de diferentes estructuras tradicionales que pertenecían, según fuentes orales, a una misma residencia y propietario. Se distinguen cuatro habitáculos o crujías: dos con techo de azotea y otras dos con techumbre de teja (una curva y otra plana). A la izquierda de este conjunto de estructuras hay una puerta que da acceso a un patio y a un pajar a dos aguas, de forma rectangular y con teja curva. Esta entrada está coronada por una cruz. El primer habitáculo junto a dicha entrada tiene techo de azotea y una mayor altura respecto al resto de crujías. Cuenta con dos puertas y dos ventanas que dan a la fachada principal y otra ventana en el lado este. Mide unos 7 m de alto, 4 de ancho y al menos 8 de profundidad. Junto a este módulo, hay otra estructura cuya techumbre no alcanzamos a distinguir (a dos aguas posiblemente) de teja plana. Cuenta con una ventana y una puerta y tiene dos pisos. Mide unos 4 metros de ancho por 5 de alto. Junto a ella hay otra crujía similar pero de techumbre plana con azotea. Tiene también una puerta y una ventana. Medidas similares a la anterior aunque un poco más alta. Finalmente, la última crujía hace esquina con un camino y tiene una techumbre a cuatro aguas de teja curva. Cuenta con una ventana en el piso superior, una puerta en el inferior y un pequeño óculo también en la parte inferior por el que pudimos visualizar un lagar. Las puertas y ventanas del conjunto son similares: de madera verde.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Medio

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XI

ID PLANO: 202

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede desde la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto al que se accede desde la Calle Real por una puerta con una cruz encima que da a un patio, es decir, la tipología típica de Genovés.

Al lado izquierdo hay una estructura a cuatro aguas de 3 x 3 m.

A la derecha otro habitáculo a cuatro aguas de 6 x 4 m aproximadamente hecho de piedra seca encalada.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés X

ID PLANO: 203

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede desde la C/Lomo León o desde la C/Real en la esquina de ambas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto etnográfico formado por diferentes dependencias o estructuras tradicionales. El acceso se realiza a través de una puerta principal situada en la parte oeste (en la Calle Lomo León) hecha de madera. Un muro rodea todo el perímetro, hecho de mampostería y cemento. A cada lado de esta entrada principal se distribuyen (ya en el interior) tres estructuras. Las que están hacia el lado norte tienen un tejado a cuatro aguas, con teja curva y diferentes dimensiones. La parte sur tiene otros dos habitáculos a dos aguas y uno a cuatro aguas.

También dentro del conjunto se distingue un moderno cuarto de azotea.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Interián IV

ID PLANO: 204

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Interián

FUNCIONALIDAD

Simbólica/Religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Por la calle Ribamar, dentro del barrio de la Caleta de Interián

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera de unos 1'5 m por 0,5 m, bajo la cual se encuentra un anaquel en la que se depositan ofrendas florales.

Se encuentra a unos 2'5 m de altura en un muro que cierra la calle Ribamar y que delimita una finca anexa. Fuentes orales han aclarado que fue confeccionada por promoción vecinal en los años 80, cuando fue construida la calle.

El autor de la cruz es un carpintero que reside en la mencionada vía.

La ubicación actual no es la originaria, puesto que antes se encontraba en la plaza de Ribamar.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

INTERÉS CIENTÍFICO

INTERÉS PATRIMONIAL

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Oliva III

ID PLANO: 205

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/Hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

En la Calle La Oliva

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito rectangular hecho de piedra y cal con cemento que según fuentes orales que tiene al menos ochenta años.

Está asociado a la Casa Rural Hilda y el agua procede de la Galería de la Cerca.

El muro está rodeado por un murito en su parte norte y está rodeado también por una atarjea. Sigue aún en uso.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Juan del Reparó XII

ID PLANO: 206

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En la calle La Rosa

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda exenta con diversos cuerpos auxiliares, tanto adosados como exentos.

Crujía principal cuadrada con cubierta de teja árabe a cuatro aguas y alero a una rosca.

En la fachada norte destaca una escalera exterior de acceso al vano superior, con su propia cubierta a un agua, de la que sólo se conservan las vigas.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Pedro de Daute IV

ID PLANO: 207

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD San Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Hornacina

UBICACIÓN

Se localiza entre diferentes viviendas que se comunican por una red de pequeños caminos

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña hornacina de madera que alberga una imagen de la Virgen de Candelaria. Se ha abierto en una de las paredes laterales de una vivienda.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Pedro de Daute IX

ID PLANO: 208

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD San Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Casa

UBICACIÓN

Se localiza cerca del núcleo urbano de San Pedro de Daute

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos construcciones de planta rectangular con diversos adosados entre los que destaca una cocina y un baño.

Sobresalen dos estructuras rectangulares de unos 15 metros de longitud.

La primera, en muy mal estado de conservación, aún mantiene un comedero para animales.

La otra estructura lo componen un conjunto de tres viviendas, con techumbre a dos, cuatro y un agua respectivamente.

En superficie se localizan diversos fragmentos de cerámica de factura popular, industrial y de importación



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Pedro de Daute V

ID PLANO: 209

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD San Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se localiza al borde de la carretera, en San Pedro de Daute

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera adosada a uno de los muros que cierran la casa rural Finca La Quinta.

Se apoya en una pequeña base rectangular de piedra y, a su vez, sobre otra circular también de piedra.

Presenta adornos florales más o menos recientes.

Esta cruz suele enramarse el 3 de mayo como conmemoración del día de la cruz



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Pedro de Daute VII

ID PLANO: 210

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** San Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas (Conjunto)

UBICACIÓN

Se localiza al borde de la carretera, en San Pedro de Daute

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de diferentes edificaciones que se agrupan en torno a la Iglesia de San Pedro de Daute. Discurren calles estrechas y sinuosas que aprovechan el desnivel natural. En el entorno inmediato de la Iglesia destaca la vivienda del párroco, recientemente reformada pero que aún conserva los balcones, y una cruz de madera, completamente labrada, situada junto a la Iglesia.

Las viviendas se distribuyen en distintos puntos del conjunto, siendo de planta rectangular, con techumbres planas, así como a cuatro y dos aguas. En uno de los extremos se localiza una de las antiguas entradas a la Finca Quinta Roja, con una cruz de madera en lo alto.

Las edificaciones presentan distintos niveles de conservación, algunas muy reformadas e intercaladas con otras viviendas recientes.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Natero II

ID PLANO: 211

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede desde la calle El Natero

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa de forma rectangular de dos pisos. La parte izquierda tiene una entrada en el piso inferior cuya puerta está colmatada por una cruz de madera. La parte inferior derecha ha sido reformada para su uso actual. Lo más importante se sitúa en la parte superior derecha con una balconada con suelo de madera, con la parte frontal de tablonos e madera y sostenida por pies derechos también del mismo material. Los tablonos cubren la mitad de ese pasillo interior en la vertical.

Se accede a este pasillo que crea la balconada a través de tres vanos desde el piso superior. Desde el piso inferior, se accede desde una escalera de piedra.

Además, el conjunto está formado por dos crujías. La de la izquierda posee un techo a 3 o 4 aguas (no es fácilmente perceptible) con teja curva pero de tamaño reducido y otra, que integra la parte derecha, de mayores dimensiones, a cuatro aguas con teja curva. Esta techumbre sobresale para tapar la balconada.

Se accede al bien a través de una entrada situada en la calle que está inmersa en un muro que delimita la estructura y el patio que la precede. En dicho patio hay estructuras más modernas hechas de bloques de cemento.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Medio

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

La Cerca VI

ID PLANO: 212

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Desde la Calle El Monte, a la derecha por camino y luego junto a pista forestal.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito rectangular de unos 10 x 15 metros hecho de cemento vinculado a la Galería de La Cerca.

Está techado pero a él llegan tuberías procedentes de una tanquilla situada más arriba. También hacia el oeste hay un canal que baja el desnivel Norte-Sur.

La estructura tiene en su esquina SE un apéndice rectangular con forma de torreón que sobresale y que cuenta con una puerta en la parte inferior.

Parece que es la zona que redistribuye el agua, siendo la otra el depósito en sí.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

- 1 OCT 2012



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Palma I

ID PLANO: 213

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/Agrícola de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Pajar

UBICACIÓN

Se accede desde un sendero bajando por la calle La Palma.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto formado por dos estructuras rectangulares, una de las cuales parece bastante posterior a otra más antigua. La estructura antigua tiene una forma rectangular, con muros de piedra seca y algunos añadidos de cemento. Tiene un tejado a cuatro aguas con teja curva. Posee asimismo dos puertas, en el lado este y oeste, que conservan el vano de madera. Carece de ventanas. Aprovecha el desnivel del terreno.

Enfrente hay una estructura más moderna a dos aguas con teja curva.

El material es mampostería encofrada. Entrada en el lado oeste.

Ambos parecen almacén, pajar o bodega, pues a su lado hay una era y varias viñas.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Bajo

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Pedro de Daute I

ID PLANO: 214

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD San Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se localiza al borde de la carretera

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de dos pisos, de planta rectangular, techumbre plana con azotea y seis vanos (tres puertas y tres ventanas) ubicados de forma paralela.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Oliva II

ID PLANO: 215

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

En la Calle La Oliva

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto tradicional en forma de L formado por una estructura rectangular a un agua con teja curva hecha de piedra seca que ha sido encalada y pintada de blanco y que según fuentes orales estaba reservada a gañanía y almacén. Esta estructura está hecha con dos crujías, una más elevada que la otra. Conserva un vano y varias puertas de madera.

La otra estructura, perpendicular a la anterior, es del mismo material y parece que estuvo reservada a vivienda. Se accede a través de una puerta en cuya parte superior hay una cruz, algo típico de la localidad.

Tiene una techumbre a dos aguas con teja curva pero que ha sido totalmente cubierta de cemento. Fuera del conjunto se encuentra un pajar a dos aguas de teja curva situado en una finca anexa.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Oliva I

ID PLANO: 216

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Económica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda (varios)

UBICACIÓN

En la Calle La Oliva

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de estructuras tradicionales de forma rectangular compuesto de dos pajares y una habitación que servía de vivienda y almacén que conserva el suelo empedrado.

Los muros están hechos de piedra y barro con algunos encofrados y encalados. Una de las estructuras tenía teja curva pero ha sido sustituida por teja plana.

Al conjunto se accede por una portada que da a lugar a un pasillo-corredor de poca anchura.

En un lado también había un goro de cochinos y para otros animales hecho de piedra y toba amarilla.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Santa Clara II

ID PLANO: 217

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Santa Clara

FUNCIONALIDAD

Económica\agrícola de almacenamiento.

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Pajar

UBICACIÓN

Se accede a través de un pequeño sendero desde el Camino del Monte

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Antiguo pajar reconvertido en vivienda ocasional compuesto por una crujía de piedra seca rectangular con orientación E-W.

La cubierta, a un agua, originalmente de teja árabe ha sido sustituida parcialmente por una de fibrocemento.

El inmueble ha sido edificado según la técnica tradicional de "arrimo", aprovechando el bancal superior, de forma que los muros sobre éste apenas alcanzan 1 m de altura.

Fachada hacia el N con un solo hueco, una puerta metálica. Colgadizo hacia el oeste, con cubierta de chapa metálica.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Montañeta II

ID PLANO: 218

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD La Montañeta

FUNCIONALIDAD

Económica/Agrícola de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cuarto de aperos

UBICACIÓN

Se accede por la calle que desciende desde la Carretera La Vega-La Montañeta. Si bien, se encuentra en un recinto privado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cuarto de aperos con techumbre a un agua con teja curva.

Sus muros son de piedra seca sin ningún tipo de argamasa, salvo la parte superior, que ha sido reforzada con cemento para afianzar la techumbre.

La techumbre parece ser algo posterior al habitáculo.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Madelfa V

ID PLANO: 219

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Simbólica/Religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Por la Calle el Drago desde el Camino La Madelfa

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera compuesta por dos trozos unidos mediante clavos.

La cruz descansa sobre un promontorio de piedra (construido, a su vez, sobre un muro) en un lugar en el que el lomo colinda con el comienzo de un barranco.

Junto a ella hay plantas y cactus, quizás como ofrendas.

La cruz destaca porque su palo transversal está anormalmente bajo.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Madelfa IV

ID PLANO: 220

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/Hidráulica de distribución

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Tanquilla

UBICACIÓN

Se accede la calle que une la Calle La Madelfa con la de El Drago

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de estructuras asociadas a la redistribución de agua dependientes de la galería de La Madelfa.

Existe un módulo rectangular de 2'5 m x 1'5 m con puerta metálica que parece ser la estructura principal. Después hay diversas tanquillas hechas de mampostería unas y de bloques de cemento otras de diferentes dimensiones (2 x 2, 1'5 x 1'5 y 1'5 x 1 metros).

Destaca en especial una que tiene forma triangular en su parte frontal.

También cabe destacar un canal de piedra que baja hacia Genovés.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Madelfa III

ID PLANO: 221

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/Hidráulica de captación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Galería

UBICACIÓN



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Galería de agua excavada en la roca con forma de bóveda de cañón y entrada de 1,70 m y cuyo acceso está delimitado por una verja metálica.

Hacia el este hay una estructura de dos pisos de forma rectangular hecha de mampostería y cemento asociada a las actividades de la galería.

En la parte inferior tiene al menos tres dependencias y dos en la superior, que tiene una especie de azotea.

Tiene también dos pequeños depósitos o tanquetas adosadas en su lado sur de 1,5 x 1 m cada una aproximadamente.

Se sube a la segunda planta por una escalera ubicada en el lado este.

A las habitaciones de la parte superior se accede a través de un pasillo que parte de la escalera.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Natero V

ID PLANO: 222

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/Ganadera

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Gañanía

UBICACIÓN

Por la Calle El Natero.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto formado por diversas estructuras.

Una de ellas a cuatro aguas de teja curva que estaba reservada, según fuentes orales, a servir de gañanía. Posee una gran altura, con un chamizo en la parte delantera.

Hay otra estructura a dos aguas de forma triangular reservada a pajar, a almacén de papas y también a vivienda.

Finalmente también otro habitáculo a cuatro aguas de 5 x 3 metros.

Están contruidos en piedra seca siendo rellenas algunas de las estructuras y de sus partes con un encalado hecho de tierra y barro.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico, Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparó XVII

ID PLANO: 223

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/Agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Era

UBICACIÓN

En la Calle El Paseo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era circular que se encuentra en un buen estado de conservación.

Posee en casi la totalidad del área que pudimos visualizar el empedrado de su superficie, con muy poca vegetación en su interior.

Posee un muro perimetral hecho de lajas hincadas.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Los Barros I

ID PLANO: 224

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Próximo a un sendero de la parte baja de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de tres edificaciones, de planta rectangular, con fachada de mampostería y techumbre a cuatro aguas con teja curva.

Las viviendas se encuentran en muy malas condiciones de conservación.

Se localizan adosados de cemento en las fachadas.

Se asocia a un depósito que mantiene su recubrimiento aislante



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Juan del reparo XVII

ID PLANO: 225

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica/comercial de venta menor

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Venta

UBICACIÓN

Próximo a una carretera asfaltada del casco urbano de San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Venta ubicada en el casco urbano de San Juan del Reparo abierta desde finales de los años 60.

Se la conoce como la Venta de Mari González Morales.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico, Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Juan del Reparo XXV

ID PLANO: 226

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Económica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede a través de la calle El Monte

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto formado por diferentes estructuras tradicionales, cuya funcionalidad desconocemos debido a que la observación sólo pudo ser realizada desde una posición distante.

Se distinguen dos estructuras similares, con tejado a cuatro aguas y teja curva con paramentos de mampostería y encalado.

Junto a ellas, otra estructura a dos aguas de la que solo pudimos observar la techumbre, compuesta también por teja curva.

El conjunto está separado de otra finca por un muro de piedra seca.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparó XXV

ID PLANO: 227

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/Hidráulica de distribución

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Tanquilla

UBICACIÓN

Se accede por la Calle Monturrio, que comunica la Calle La Rosa con la Carretera General.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Tanquilla de dos niveles y de forma rectangular.

El superior posee dos aberturas cenitales y el inferior cinco. Hay un depósito cerca, de pequeñas dimensiones y en desuso.

También hay dos estructuras rectangulares con teja curva y tejado a dos aguas.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Baja

INTERÉS PATRIMONIAL

Baja

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparó XXI

ID PLANO: 228

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Simbólica/Religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Calvario

UBICACIÓN

Se encuentra en la esquina de la Calle El Monte con la calle Arguayo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Calvario formado por tres cruces de madera, siendo la mayor la central (80 cm) mientras que las otras dos miden unos 60 cm.

El calvario se encuentra en una estructura soportada por un pedestal rectangular sobre el que se sitúa una especie de podio sobre el que descansan las cruces.

La estructura también incluye la parte posterior, que separa las cruces del muro de detrás. Tiene una pátina de color gris.

A las cruces las acompañan tres floreros y un pequeño cirio.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparó XXII

ID PLANO: 229

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

En el número 21 de la calle La Rosa

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa tradicional de planta rectangular que aprovecha el desnivel natural.

Tiene tejado a cuatro aguas, con teja curva y armazón de madera.

Tiene una puerta y ventana de madera que dan al lado sur. Junto a ella hay otra entrada más grande también de madera que daba a un patio interior que comunica con la casa a través de una puerta en el lado Oeste.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Lomo León XXI

ID PLANO: 230

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Lomo León

FUNCIONALIDAD

Económica\agrícola de transformación.

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

A partir de la calle Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era de planta circular de pequeñas dimensiones y emplazada en un lugar elevado y expuesto al viento.

Conserva las piedras que delimitan su contorno circular, aunque no el empedrado.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparo XXI

ID PLANO: 231

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través de la calle El Monte

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda tradicional urbana de dos plantas en su lado norte.

Tiene dos puertas, una de ellas con una anchura que no llega a un metro, lo que le da una gran singularidad.

El núcleo de dos pisos tiene una techumbre a cuatro aguas, aunque con tejas modernas.

Conserva las ventanas y puertas de madera originales.

Parece que la entrada de la izquierda daba a un patio, aunque es posible que las remodelaciones hayan afectado a su estado original.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Lomo León XX

ID PLANO: 232

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Lomo León

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Próximo a la trama urbana del asentamiento de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era empedrada de pequeñas dimensiones que actualmente se utiliza como terraza.

Para ello se ha levantado una estructura de madera en su parte sur.

Parece estar relativamente bien conservada aunque parece que ha sido levantado artificialmente el muro de su perímetro

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del reparo XIX

ID PLANO: 233

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica/Hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se accede desde la Carretera San Juan-El Tanque, subiendo hacia El Tanque por una pista situada en la margen derecha.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito rectangular de agua de unos 4 x 3 metros que sigue aún en uso.

Tiene las esquinas redondeadas y está hecho mampostería encalada.

Está en un contexto de fincas de viña y rodeado de diversas canalizaciones de agua, antiguas y modernas.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparó VIII

ID PLANO: 234

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

A través de la calle La Helechera

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Inmueble con planta rectangular alineada de forma paralela a la vía.

La crujía principal cuenta con cubierta a cuatro aguas de teja árabe y alero a una rosca de tejas. Adosada hacia el oeste hallamos una crujía reciente, de bloques prefabricados y cubierta plana.

La fachada principal dispone de tres huecos hacia la calle: dos ventanas en planta alta y un ventanillo en la baja.

Las ventanas son de cristalera con doble batiente y marcos planos.

Hacia el W, pertenecientes ya al n.º4, hallamos dos crujías auxiliares con cubiertas a dos aguas de teja árabe.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Juan del Reparo X

ID PLANO: 235

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Económica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede a través de la calle El Monte

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto formado diversas dependencias. La estructura principal, a la que se accede desde la calle, es posterior o ha sido totalmente remodelada, pues tiene techumbre plana y otras características, si bien los muros gruesos hacen pensar en una relativa antigüedad.

Tras la casa existen cuatro estructuras (dos a cuatro aguas, una a tres y la restante a un agua) con teja curva. También un cuarto de azotea más moderno.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

San Juan del reparo V

ID PLANO: 236

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica/Hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Situada en la calle el Paso, tras el muro de delimitación de una finca

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Dos depósitos rectangulares de agua que siguen en uso.

Están hechos de mampostería y cemento, con cal en su interior.

El depósito situado en un nivel superior tiene unas dimensiones de unos seis por tres metros, mientras que el inferior tiene unas dimensiones de 4 x 3 M.

El superior tiene una altura indeterminada (entre 1-2 m) mientras que el inferior es más alto.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del reparo II

ID PLANO: 237

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Económica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede a través de la calle El Monte

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto formado por vivienda más alpendre o pajero.

La vivienda es de dos plantas, de forma cuadrangular, tejado a cuatro aguas con teja curva. Posee puerta, y ventana de madera en el piso superior. Parece que hecha de mampostería, encalada y pintada.

Por la parte frontal, que da a la calle, su estado de conservación es mejor debido a mejoras realizadas en la fachada. En el lado sur hay una estructura anexa a un agua que parece pertenecer al mismo conjunto. Está delimitada lateralmente por otras viviendas.

Junto a ella, por su lado O, hay un alpendre o pajero de forma rectangular, con techo a dos aguas y teja curva, hecho de piedra seca.

Conserva dos puertas. Al lado hay otra estructura sin techumbre, aunque conserva la estructura de madera. Ha sido encalada o encofrada y posee una entrada propia.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparo I

ID PLANO: 238

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Económica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede a través de un sendero que discurre cerca de las edificaciones

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se trata de un conjunto formado por una vivienda y otra estructura, posiblemente pajar o almacén.

La vivienda tiene, considerada estructura principal, forma rectangular, con techo a cuatro aguas y teja curva.

Los paramentos han sido remodelados, encalados y pintados estando aún en uso.

Junto a ella hay aun estructura a dos aguas de dos pisos con el techo derrumbado.

Se percibe que estaba hecho con una cubierta de madera y tejas curvas.

Está hecha de toba amarilla unida con argamasa.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Juan del Reparó XXII

ID PLANO: 239

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Por el Camino El Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda terrera en terreno urbano de forma rectangular, con techo a cuatro aguas con teja curva. Alero de rosca de teja.

Tiene una entrada principal en el lado derecho y dos ventanas a su izquierda. También hay una entrada lateral que da a un patio o corredor. La entrada está ligeramente elevada respecto al nivel de la calle.

Está bien conservada y restaurada. Enfrente se encuentra un conjunto de estructuras en estado ruinoso.

Algunas de ellas parecen haber sido reservadas para animales.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

San Pedro de Daute VIII

ID PLANO: 240

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Las Manchas

FUNCIONALIDAD

Económica/Hidráulica de distribución

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Tanquilla

UBICACIÓN

Se accede a través de un camino que proviene desde la carretera de San Pedro-las Cruces, frente a la finca El Carmen

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña tanquilla de mampostería encalada en la que desembocan en un canal pequeño y bien conservado. Posee dos niveles que permiten el correcto control del caudal del agua.

También existe un canal vertical adosado a la tanquilla por su parte oeste. El agua discurre hacia el norte en pendiente. Parece que ha sido remodelada para que el agua fuera conducida por canalizaciones modernas.

Esta asociada a una serie de bancales derruidos y abandonados y a una vivienda tradicional también abandonada, que se encuentra más arriba.

En las inmediaciones de la misma se ha encontrado diferente material disperso, de carácter cerámico.

Cerca se encuentran otra serie de canalizaciones de agua más modernas.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Media

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012