Lomo León VI

ID PLANO:

241

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico

LOCALIDAD Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Próximo al caso urbano de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de siete edificaciones de planta rectangular, fachadas de piedra seca con adosados de cemento, techumbre a dos aguas y una plana. Se agrupan en torno a un patio interior de forma irregular.

Se encuentran en bunas condiciones de conservación, aunque algunas zonas de la techumbre han sido reformadas con placas de uralita.

A simple vista se desconoce cual de las edificaciones pertenecen a vivienda y cuales a cuartos de aperos. El acceso principal se realiza a través de una puerta doble. La dependencia que da a la carretera ha sido transformada en garaje.

Se le ha colocado una cruz de madera en lo alto. Corresponde al número 72 de la calle Lomo León.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Medio

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Lomo León VII ID PLANO: 242

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través de la trama urbana del asentamiento de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de cuatro edificaciones de piedra viva que han sido encaladas algunas de ellas, sobre todo las situadas en la carretera asfaltada. Presentan techumbre a dos y cuatro aguas, con teja curva.

Se encuentran arracimadas en torno a un patio interior de tendencia irregular.

El interior se encuentra empedrado con diversas edificaciones que poseen puertas y ventanas.





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Lomo León VIII

ID PLANO:

243

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través de la trama urbana del asentamiento de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de tres edificaciones de planta rectangular y cuadrangular.

Presentan fachada de piedra viva y encalada, con adosados de cemento, puertas orientadas al pequeño patio de comparten, y techumbre a dos y cuatro aguas con teja curva.

Comparten el espacio con otra edificación, más reciente, con techumbre de uralita.

Corresponde al número 65 de la calle Lomo León



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

Lomo León X ID PLANO: 244

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Lomo León

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cuarto de aperos

UBICACIÓN

Se accede a través de la trama urbana del asentamiento de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos edificaciones de planta rectangular, fachada de mampostería y piedra viva, con techumbre a dos aguas con teja curva.

Con una puerta cada una, se orientan a un pequeño corredor.

La fachada que se orienta a la carretera presenta adosados de cemento.

La edificación más grande, de unos 10 metros de largo, es una única habitación con una pequeña ventana al norte.

Actualmente se emplean como cuarto de aperos.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Lomo León XIV

ID PLANO:

245

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico

LOCALIDAD LOT

Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Próxima a la calle Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular con dos dependencias.

La primera, cubierta a cuatro aguas con tejas curvas y alero simple.

Cuenta con una puerta de madera que da a la carretera. Las paredes han sido enfoscadas y pintadas de blanco.

Adosada, está la segunda estancia de la casa también de planta rectangular con cubierta plana y ventana de madera de doble hoja y antepecho que da también a la carretera.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Lomo León XVII ID PLANO: 246

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través de la trama urbana del asentamiento de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de tres edificaciones en forma de L, con fachada de mampostería encalada y cubierta a dos y cuatro aguas con teja curva.

Están agrupadas en torno a un patio interior que comparte con otras viviendas recientes. La puerta principal se encontraba donde hoy se abre una puerta de garaje.

La edificación más reciente tiene al norte restos de una Era, la cual fue partida para la construcción de la plaza de la ermita (Virgen de Fátima)





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Lomo León XXV

ID PLANO:

247

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través de la trama urbana del asentamiento de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de tres edificaciones de planta rectangular agrupadas en torno a una vivienda reciente.

Dos de ellas se encuentran formando una L. Las fachadas son de mampostería encaladas, techumbre a dos y cuatro aguas con teja curva.

Se encuentran bien conservados ya que recientemente han sido restauradas.

Se distinguen algunos sectores con refuerzos de cemento. Sólo se observa una puerta, pues parece que la mayoría comunica directamente con la vivienda principal.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Medio

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

- 1 DCT 2013

San Pedro de Daute X

ID PLANO:

248

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico Localidad

S.Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda y cultual

UBICACIÓN

Se accede desde la carretera San Pedro-Las Cruces por una pista que baja hacia el norte

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se trata de una finca en cuyo interior se encuentran una vivienda y una ermita antigua. La vivienda es de dos plantas, de planta rectangular.

La parte derecha tiene un tejado a cuatro aguas mientras que la izquierda, en la parte frontal, posee una especie de torreón o estructura cúbica de dos plantas también y tejado plano. Tiene también un vano de ventana. La entrada a la vivienda se encuentra en el centro y en el lado derecho hay un balcón.

Referencias orales nos han indicado que la parte inferior estaba dedicada al estabulamiento de animales y la parte superior a vivienda. Ha sido profundamente remodelada a partir de 2006. La ermita, hoy en desuso, es de tendencia rectangular con techo a cuatro aguas y con un pequeño vano en la parte sur. En el lado O del interior hay un hueco con forma de hornacina de medio punto que estaría destinada a albergar la imagen de algún santo.

Ha sido también profundamente restaurada.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Alto

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

San Juan del Reparo VII

ID PLANO:

249

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica/Agrícola

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Área de actividad económica

UBICACIÓN

Se localiza en la margen derecha de la carretera que baja desde San Juan hacia El Tanque

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Área de actividad formada por una serie de bancales y un depósito de agua.

Los bancales tienen entre ocho y diez niveles. El canal norte-sur pasa por encima de ellos tras su paso por el cementerio.

Por encima del canal hay otro nivel de bancales peor conservados que suben la ladera.

En la parte inferior los bancales están separados por una pista que los divide en dos. Algunos están abandonados, otros dedicados a cultivos de papas y otros elementos.

También existe un depósito de agua rectangular de 8 x 8 m en la parte inferior izquierda que sigue aún en uso.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN



Lomo León XVIII ID PLANO:

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Lomo León

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se accede desde la trama urbana en Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito de agua de tendencia rectangular, elaborado con muros de mampostería.

Presenta un pequeño canal en todo su perímetro superior.

Se encuentra lleno de agua aunque se percibe su abandono.

Está adosado a una vivienda reciente pero también abandonada





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



250

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

San Pedro de Daute VI

ID PLANO:

251

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico LOCALIDAD S.Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se localiza en la carretera San Pedro-Las Cruces

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa tradicional reconvertida en la actualidad en hotel rural (Hotel Rural La Quinta). Ha sufrido algunas remodelaciones, que afectan a la apertura y clausura de algunos vanos, modificaciones internas y otras en la vertiente norte de la casa.

Techo a dos aguas asimétrico, pues el lado norte tiene una mayor caída debido al propio desnivel natural. Teja curva con alero simple.

Las ventanas (del lado sur) son de madera de batientes con su parte superior de batiente y acristalada.

A la casa se le adosa un muro de entrada la finca, que acaba en la Cruz de San Pedro.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

- 1 OCT 2012



San Juan del Reparo XXI

ID PLANO:

252

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico L

LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica-hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se accede a través de un camino que discurre entre las fincas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito de planta rectangular construido con piedra y argamasa que se encuentra medio vacío.

Mide entre los 15 y los 20 metros de largo. A pocos metros al sur, existe otro depósito también de planta rectangular. Su base está rodeada por una atarjea de cemento que, por partes, ha sido arreglada.

A éste depósito se le adosa un habitáculo con cubierta a un agua más reciente y realizado con cemento.

Al norte encontramos otro tanque pero de menores dimensiones.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

San Juan del Reparo XX

ID PLANO:

253

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Iglesia

UBICACIÓN

A través de la TF-48 se accede a la plaza de la Iglesia donde se encuentra la edificación

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

La Parroquia de San Juan del Reparo es un templo con planta rectangular con tres crujías sucesivas adosadas de este a oeste.

La sacristía, hacia el este, está conformada por una crujía rectangular con orientación norte-sur y cuenta con cubierta de teja árabe a cuatro aguas.

A continuación hallamos una cubierta cuadrada a cuatro aguas que se corresponde con el cuerpo más antiguo de la iglesia, ya en el arranque del buque o de la nave; le sucede otro, con cubierta a dos aguas que se identifica con la ampliación acometida durante el siglo XVIII.

La portada, orientada hacia el oeste, dispone de un arco de medio punto en cantería original. El resto, incluyendo el hastial que oculta la cubierta, corresponde a una intervención de la segunda mitad del siglo XX.

El campanario, de cemento, es igualmente de esta época y desvirtúa parte de la edificación. En la fachada sur destaca la escalera de acceso a la sacristía.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

- 1 OCT 2012

San Pedro de Daute III

ID PLANO:

254

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico LOCALIDAD

S. Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Económica/Agrícola de cultivo

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Bancales

UBICACIÓN

Se accede por la carretera de San Pedro-Las Cruces. Enfrente del barrio de San Pedro de Daute.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de bancales (en torno a diez niveles) que cubren la ladera que rodea la zona de San Pedro de Daute, desde la mitad de la ladera hasta la carretera San Pedro-Las Cruces, aunque bajo ella se perciben también restos de otros bancales hasta la Carretera Icod- Buenavista.

Están cubiertos de vegetación y de construcciones recientes.

Su estado de conservación es muy bueno, y posiblemente hayan sido restaurados recientemente, aunque ya no se cultiva en ellos.

Hacia el Oeste, los bancales continúan por la ladera.





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

San Nicolás VI

ID PLANO:

255

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad San Nicolás

FUNCIONALIDAD

Simbólica/Religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se accede desde la calle El Volcán.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera de pino de un metro de alto por otro de ancho y ha sido pintada de blanco.

Descansa sobre un murito del mismo color. Al lado hay una imagen de San Pancracio.





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

San Nicolás III ID PLANO: 256

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad San Nicolás

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso Actual Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través de una pista que proviene desde la calle El Volcán

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casona de forma rectangular y dos pisos. La estructura tiene una techumbre a dos aguas con armazón de madera, armazón hecho de madera y cañas cubierto por teja curva. El material básico es piedra seca en algunas zonas y mampostería en otras, que han sido cubiertas por un encalado, aunque en algunas zonas también se ha usado cemento.

El piso inferior parece haber sido reservado a animales, bodega o almacén. Está lleno de sedimento, paja y basura. Los muros son de piedra seca (combinando piedras de diferente tamaño) sin tener un buen acabado, especialmente en la parte inferior, donde se ha aprovechado parte de la roca natural. Tiene un vano de entrada en su parte oeste.

El piso superior parece dividido en dos grandes habitáculos, separados por un muro de mampostería que ha sido encalado y pintado y que presenta un mejor acabado en la parte oeste. Estas dos habitaciones se comunican mediante un vano de entrada.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Santa Clara I

ID PLANO:

257

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica/Agrícola de cultivo

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Bancales

UBICACIÓN

Se accede por la carretera que se toma a la izquierda subiendo por la Calle El Monte

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de bancales bien conservados y aún en uso con unos diez niveles aproximadamente hechos de piedra seca y que llegan a tener hasta dos metros de alto y un radio de unos veinticinco metros.

Están dedicados a cultivos de papa.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Medio

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Los Barros X

ID PLANO:

258

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Lo

o Localidad Los Barros

FUNCIONALIDAD

Económica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Área de actividad

UBICACIÓN

Se accede desde la carretera general en Genovés sale una pequeña pista en dirección N., junto al Taller "Neumáticos Fran" que entra en la vereda al pie del Barranquillo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Área abancalada en piedra seca articulada para la explotación de cochinilla. Cubre una superficie, según el propietario, de unos 20.000 m2.

Al final de la finca, y en dirección NW, existe una pequeña cueva natural que se ha utilizado de diversa forma.





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

San Juan del Reparo XXV

ID PLANO:

259

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO

Garachico

LOCALIDAD

S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede desde el caso urbano de San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos edificaciones de planta rectangular, fachada de mampostería encaladas (una de ella con pintura amarilla), con techumbre a dos aguas y teja curva.

Aunque no comunican hacia ningún patio interior, parecen conforman una unidad. Existe una ventana-puerta en la edificación de mayores dimensiones que ha sido tapiada impidiendo la comunicación.





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Los Barros III

ID PLANO:

260

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife Mun

MUNICIPIO Garachico

LOCALIDAD

Los Barros

FUNCIONALIDAD

Económica-hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se accede desde el caso urbano de San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Depósito de planta rectangular realizado con piedras y cemento.

En su lado oeste se le ha subido un muro también de cemento por seguridad ya que el estanque quedaba a ras de suelo.

En su lado este, crece la vegetación incluso en sus paredes.

Actualmente se encuentra totalmente al máximo de su capacidad.





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Los Barros IV

ID PLANO:

261

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico

LOCALIDAD

Los Barros

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Se accede desde el caso urbano de San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era de medianas dimensiones completamente cubierta de vegetación.

Las hileras del perímetro se conservan relativamente bien, así como el muro de soporte.

Se encuentra en una zona de huertas abandonadas.





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Los Barros IX

ID PLANO:

262

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD LOS Barros

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede tomando un desvío al norte, desde la TF-82

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Inmueble compuesto por una crujía principal u original rectangular con orientación N-S y cubierta a 4 aguas de teja árabe con pintura asfáltica sobre las tejas, y anexos modernos hacia el sur y este de aquélla, con bloques prefabricados y cubierta plana.

Portón metálico de acceso por el sur.





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Los Barros VIII

ID PLANO:

263

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD LOS Barros

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Accediendo a una pista que baja desde la carretera de Genovés dirección oeste

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos casas tradicionales canarias, con muros de bloques de piedra y con una ligera capa de fino como revestimiento.

Una de las casas posee techumbre a dos aguas de teja árabe; planta en forma de (L); posee dos ventanas y una puerta; no conserva las estructuras de madera, como las puertas y ventanas.

La segunda casa posee planta rectangular y techumbre a dos aguas con teja árabe.

Ambas casas están relacionadas entre sí. Junto a la casa con forma de (L) pasa un canal de agua. Asociado a las casas hay un estanque de agua para el regadío; de planta cuadrangular (8 metros de largo por 4 metros de ancho, y con una altura máxima del muro de 1´50 metros).

Las casas y el estanque están asociados a un área de actividad de tuneras.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Baio

DOCUMENTACIÓN

Los Parrales I

ID PLANO:

264

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Los Parrales

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de captación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Pozo

UBICACIÓN


Se accede por una pista desde la carretera San Pedro-Las Cruces, yendo hacia El Tanque.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pozo con un portal de unos seis metros por 2'5 m hecho de metal en forma rectangular.

Tiene una base circular de unos 3 metros de diámetro hecha con bloques de cemento. Está asociado con viviendas hechas de mampostería encalada y techumbre de uralita así como a estructuras más modernas.

Todo este complejo parece haber estado asociado al cultivo de la vid. No parece que esté aún en uso.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Lomo León V

ID PLANO:

265

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se localiza en la Calle Lomo León que conduce a Genovés y que, antiquamente fue camino real.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por seis edificaciones. Tres con cubierta a cuatro aguas y tejas curvas, una con cubierta a dos aguas, una con cubierta plana a modo de azotea y otra construcción cuyo tejado se ha derrumbado.

Probablemente se tratase de vivienda y habitáculos para animales.

Todo el conjunto presenta una portada de acceso con puerta doble de madera donde finalizan los muros perimetrales de piedra que lo cercan.

Las puertas y ventanas dan a un patio interior en el que se ha levantado un habitáculo de bloques de cemento en cuyo techo se han colocado bidones de agua.

La zona destinada a animales se encuentra separada por un muro que en su día pudo tener una puerta.

La técnica constructiva de una y otra edificación varía, así vemos una en piedra seca y otras en mampostería.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN



San Juan del Reparo XIII

ID PLANO:

266

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso Actual Vivienda

UBICACIÓN

Se localiza al final del Camino Los Perejiles

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa tradicional de estructura cuadrangular, con tejado a cuatro aguas y teja curva, que aprovecha el desnivel natural del terreno.

La fachada principal da al norte. Cuenta con una puerta de madera cuya entrada se accede a través de una escalera de piedra. A la derecha hay otra puerta de madera que parece la entrada a una finca y a un patio interior de la casa.

La fachada, en su lado izquierdo, tiene una especie de poyo o banco.

En el lado oeste, en el interior de la finca, tiene otra puerta que da a la casa. El muro este está cubierto totalmente de vegetación. Parece hecha de piedra o mampostería encalada o pintada.

En el interior hay dos habitaciones, una de mayores dimensiones.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN



Morbeque I

ID PLANO:

267

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Morbeque

FUNCIONALIDAD

Habitacional-Económica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Por el camino de Monbeque



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se trata de un conjunto de tipo habitacional-económico que está sumido en un proceso intensivo de reforma, que está afectando a techumbres, muros y otros elementos, como a una era cercana que posiblemente sea desmantelada. En el conjunto podemos distinguir al menos cinco crujías o habitáculos. Los dos habitáculos principales tienen dos plantas, techumbre a cuatro aguas con teja curva y diversos vanos que parecen servir de ventana en el piso superior. Las dos plantas sólo son perceptibles si se visualiza el conjunto desde su lado oriental. Si se accede desde la parte occidental, es decir, desde el camino Morbeque encontramos la puerta principal de acceso y sólo percibimos una planta, la superior.

Junto a estos dos habitáculos hay otro con techumbre plana, que forma una pequeña azotea, que cuenta en su parte posterior con varios vanos. Adosado en su lado oeste a uno de los habitáculos principales hay una estructura rectangular a tres aguas que parece un añadido posterior al conjunto, pues casi llega a cortar la puerta de acceso a uno de los habitáculos principales. Debe tratarse de una construcción producto de las reformas recientes. Enfrente de éste hay una estructura rectangular a dos aguas con techumbre derruida que parece haber pertenecido al conjunto original.

Finalmente, hay otro habitáculo, situado hacia el norte, rectangular también y con techumbre a dos aguas con teja curva.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN



Los Barros II

ID PLANO:

268

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Su acceso es complejo aunque antiguamente existía un camino que lo conectaba con al carretera general, aunque hoy esté cubierto por la vegetación

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por cuatro edificaciones. Dos de ellas tienen cubierta a cuatro aguas, una a dos aguas y otra cuenta con una cubierta plana a modo de azotea. En aquellas en las que se ha utilizado la teja, se ha empleado la curva. La armadura es de madera. La técnica constructiva empleada varía según la edificación. Tres de ellas se han realizado con mampostería y una cuarta con bloques de tosca amarilla.

En el lado este de la construcción de mayor dimensión y, que suponemos que es la vivienda, se le ha adosado un habitáculo con un acceso orientado al sur. La puerta de la vivienda se orienta al este y parte de su muro oeste se encuentra derruido.

La edificación de cubierta plana y planta cuadrada parece que se comunica con la casa. La otra construcción, en cambio, es independiente y se trataría de una gañanía.

No se ha podido hacer una descripción más detallada del conjunto porque queda oculta tras la vegetación.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

San Juan del Reparo XXV

ID PLANO:

269

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través del camino de El Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Inmueble compuesto por una crujía rectangular paralela a la vía y adosado moderno en la parte posterior (sur).

Cubierta plana en azotea. Fachada principal orientada al N e integrada por cuatro huecos de composición simétrica además de un portón de garaje lateral (E).

Ventanas de cojinete con doble batiente y montantes acristalados en planta alta. Remate de fachada en parapeto. Molduras lisas de cemento encuadrando la fachada.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Los Barros V

ID PLANO:

270

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Simbólica/religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se accede por una de las calles situadas a la entrada de San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña cruz de madera erigida hace más de 40 años en lo alto de una casa.

A sus pies parte un camino que se dirige a la zona de Cueva de la Arena.

Vecinos de la zona informan que fue erigida tras la muerte de varias personas





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Galería El Bucarón

ID PLANO:

271

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico LOCALIDAD El Lance de

Padilla

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Galería

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Galería formada por dos construcciones de hormigón a un agua, con vigas de madera desbastadas y planchas de fibrocemento (el inmueble más al E conserva parte de su techumbre en teja francesa).

La primera construcción contiene la maquinaria que se conserva (motor VOLVO PENTA ENGINE, motor R. A. LISTER y una bomba de gasoil). La segunda está formada por varios cuartos para distintos usos del personal de la galería, uno de ellos es un baño.

Al exterior hay maquinaria: vagonetas, restos de motores viejos, etc.

La pista que lleva hasta la galería está bien empedrada y tiene una anchura media de unos 3 m aproximadamente.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

San Pedro de Daute II

ID PLANO:

272

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico LOCALIDAD

S. Pedro de Daute

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda o espacios vinculados a la producción

UBICACIÓN

Se localiza en el afloramiento rocoso del núcleo de San Pedro de Daute

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de cuevas naturales que han sido reutilizadas como vivienda o habitáculos anexos.

Muchas de ellas se encuentran llenas de escombros.

Aprovechan un pequeño afloramiento al final del lomo en el que se asienta el núcleo de San Pedro.

Se distinguen animales de corral y cabras u ovejas.

Algunas cuevas presentan muros de cerramiento.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN



Cooperativa Agrícola

ID PLANO:

273

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife M

MUNICIPIO

Garachico LOCALIDAD

Garachico

FUNCIONALIDAD

Área de Actividad (Industrial). Cooperativa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Desconocido

UBICACIÓN

En el emplazamiento del antíguo puerto, accediendo por la Avenida de Venezuela, nº2.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Naves construidas el 18 de Junio de 1930 para exportación de frutos del país por D.Fernando Méndez y Salón.

Consta de tres pabellones rectangulares cubiertos con estructuras formadas por cerchas o cuchillos de hierro.

Todavía permanece la antigua oficina de madera y elementos portantes, pilares, de hierro y hormigón de la que fue primera empaquetadora de la isla de Tenerife.

Incluido en el Catálogo Arquitectónico de 2007 (Ficha: 117)



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

--

INTERÉS PATRIMONIAL

--

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

Molino Hidraulico

ID PLANO:

274

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife Municipio Garachico Localidad Garachico

FUNCIONALIDAD

Hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Abandonado

UBICACIÓN

En la calle San Antonio y adosado a un estanque de planta circular

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña edificación de un sólo recinto con cubierta a cuatro aguas al que se adosa un estanque de planta circular.

Se accede al recinto por una puerta lateral que da a un patio descubierto que sirve de distribuidor a la pequeña habitación cubierta y al estanque.

Incluido en el Catálogo Arquitectónico de 2007 (Ficha: 101)



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Malo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

INTERÉS PATRIMONIAL

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

Casa de los Molinos

ID PLANO:

275

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Garachico

FUNCIONALIDAD

Área de Actividad (Hidraúlica)

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Desconocido

UBICACIÓN

En la Avenida de Tomé Cano, en un nivel visiblemente inferior a la vía pública actual.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Último ejemplo de un sistema de molinos que movían sus máquinas gracias a la fuerza del agua.

Todos ellos estaban unidos por un canal.

Sólo subsiste el último de la cadena, con un local rectangular de muros de piedra de distintas dimensiones, cubierto con techo a dos aguas, de madera, sobre el que se coloca mortero de cemento encalado posteriormente.

Incluido en el Catálogo Arquitectónico de 2007 (Ficha: 29)





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

FRAGILIDAD

INTERÉS CIENTÍFICO

INTERÉS PATRIMONIAL

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007 Inventario del Patrimonio Etnográfico de Garachico. DGPH.1999

Puerta de Tierra

ID PLANO:

276

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Garachico

FUNCIONALIDAD

Control de mercancías (siglo XVI)

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Decorativo

UBICACIÓN

Situada en el Jardín Puerta de Tierra, al lado de la Plaza de Juan González de la Torre.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Puerta de control de pasajeros y mercancías que entraban y salían por el puerto.

Data de la misma época de la fundación de la Villa (S.XVI).

Situada en la Plaza de Abajo, fue reacondicionada en 1917 y nuevamente en 1975 incorporándose a los jardines y al viejo Lagar de la hacienda de San Juan Degollado.

Incluido en el Catálogo Arquitectónico de 2007 (Ficha: 146)



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

--

INTERÉS PATRIMONIAL

--

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

Matadero Municipal

ID PLANO:

277

LOCALIZACIÓN

Garachico Garachico ISLA Tenerife MUNICIPIO LOCALIDAD

FUNCIONALIDAD

Comercio (Venta)

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Desconocido

UBICACIÓN

En la calle Santa Ana, Nº 48

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Recinto de una sóla planta que comprende una zona de acceso, una nave cubierta con tres dependencias alineadas y que se comunican por un patio exterior amurallado.

La nave se cubre con cubierta de tejas a cuatro aguas. Servía de matadero de animales y venta de carnes.

Incluido en el Catálogo Arquitectónico de 2007 (Ficha: 195)





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Malo

FRAGILIDAD

Alto

INTERÉS CIENTÍFICO

INTERÉS PATRIMONIAL

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife, 2007

Lagar Jardín Puerta de Tierra

ID PLANO:

278

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Garachico

FUNCIONALIDAD

Productiva (Lagar)

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Decorativo

UBICACIÓN

Se ubica en el Jardín Puerta de Tierra.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Lagar de grandes dimensiones de madera, con cubierta a dos aguas. Originario de la Hacienda de San Juan Degollado.

Incluido en el Catálogo Arquitectónico de 2007 (Ficha: 147)





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

--

INTERÉS PATRIMONIAL

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

Plaza Juan González de La Torre

ID PLANO:

279

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife

MUNICIPIO

Garachico

LOCALIDAD

Garachico

FUNCIONALIDAD

Ocio y entretenimiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Plaza pública

UBICACIÓN

Al lado del Jardín Puerta de Tierra

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Una placa pone la fecha de 1917. Plaza de forma rectangular con una fuente de piedra y estanque de forma hexagonal en el centro.





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

--

INTERÉS PATRIMONIAL

--

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

Muelle de Garachico

ID PLANO:

280

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Garachico

FUNCIONALIDAD

Transporte

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Decorativo y ocio

UBICACIÓN

Situado en lo que se conoce por El Caletón en la Villa de Garachico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El antiguo puerto de Garachico era sólo un profundo entrante más amplio que el actual, acondicionado durante el reinado de Felipe II. Desde él salían las naves con azúcar y el afamado vino malvasía a los puertos del Nuevo Mundo, a Gran Bretaña y a Flandes.

Este puerto perdió todo su movimiento mercantil debido a la erupción volcánica ocurrida en 1706. Aunque más tarde se intento recuperar la actividad portuaria construyéndose un nuevo dique a mediados del pasado siglo, los esfuerzos resultaron inútiles, ya que Santa Cruz de Tenerife, convertida en la nueva capital de la isla desde 1822, se adueñaba del comercio marítimo.





FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

FRAGILIDAD

INTERÉS CIENTÍFICO

INTERÉS PATRIMONIAL

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007 Inventario del Patrimonio Etnográfico de Garachico. DGPH.1999

Almacén Plaza Ramón Arocha

ID PLANO:

281

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico Localidad Garachico

FUNCIONALIDAD

Comercial (almacén)

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Desconocido

UBICACIÓN

En la Plaza Ramón Arocha, esquina con la calle República de Venezuela donde se encuentra un conjunto de más tres almacenes con las mismas características.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación de una sola planta, cubierta a cuatro aguas. Fachada simétrica con una puerta central y dos ventanillos con rejas metálicas.

Incluido en el Catálogo Arquitectónico de 2007 (Ficha: 126)





- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

INTERÉS PATRIMONIAL

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007