



**INTEMAC**

**INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES**

REFERENCIA DEL DOCUMENTO: EX/OC-09024/E

FECHA: 2009-04-20


HOJA N° 1 DE 45

**ANEJO N° 2: RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN OCULAR**


**A) CROQUIS DE PLANTA CON LA LOCALIZACIÓN DE LOS DAÑOS EN VIVIENDAS**

**LEYENDA:**


<b>FV</b>	•	Fisura vertical
<b>FI</b>		Fisura inclinada (la flecha indica el sentido ascendente)
<b>FH</b>	—	Fisura horizontal
<b>FT</b>	---	Fisura en techo
<b>H</b>		Humedades
<b>R</b>		Zona reparada
<b>D</b>		Desconchón
		Zona abombada
		Zona caída
		Empapelado



**LOCAL DERECHO DE PLANTA BAJA**




VIVIENDA DERECHA PLANTA 1ª




VIVIENDA IZQUIERDA PLANTA 1ª

**Notas:**


- Esta vivienda fue inspeccionada no detectando daños significativos. Únicamente se ha observado una fisura en el forjado de techo del baño de la misma.




VIVIENDA DERECHA PLANTA 2ª




VIVIENDA IZQUIERDA PLANTA 2ª



VIVIENDA DERECHA PLANTA 3ª




VIVIENDA IZQUIERDA PLANTA 3ª



VIVIENDA DERECHA PLANTA 4ª

**Notas:**

- Después de la inspección se ordenó el desalojo y apeo de esta vivienda.



**VIVIENDA IZQUIERDA PLANTA 4ª**

**Notas:**

- Esta vivienda se encontraba desalojada y apeada desde antes de la inspección.



**B) REPORTAJE FOTOGRÁFICO**




**Fotografía n° 5**




**Fotografía n° 11**



**Fotografía n° 13**



**Fotografía n° 14**



**Fotografía n° 15**



**Fotografía n° 16**



**Fotografía n° 17**



**Fotografía n° 18**



**Fotografía n° 19**



**Fotografía n° 20**



**Fotografía n° 25**



**Fotografía n° 26**




**Fotografía n° 27**




**Fotografía n° 28**



**Fotografía n° 29**



**Fotografía n° 30**




**Fotografía n° 31**



**Fotografía n° 32**



**Fotografía n° 33**



**Fotografía n° 34**



**Fotografía n° 35**



**Fotografía n° 36**




**Fotografía n° 37**



**Fotografía n° 38**



**Fotografía n° 39**



**Fotografía n° 40**



**Fotografía n° 41**



**Fotografía n° 42**



**Fotografía n° 43**



**Fotografía n° 44**



**Fotografía n° 45**



**Fotografía n° 46**



**Fotografía n° 47**



**Fotografía n° 48**



**Fotografía n° 49**



**Fotografía n° 50**



**Fotografía n° 51**



**Fotografía n° 52**



**Fotografía n° 53**



**Fotografía n° 54**



**Fotografía n° 55**



**Fotografía n° 56**



**Fotografía n° 57**



**Fotografía n° 58**



**Fotografía n° 59**



**Fotografía n° 66**



**Fotografía n° 67**



**Fotografía n° 68**




**Fotografía n° 69**



**Fotografía n° 70**



**Fotografía n° 71**



**Fotografía n° 72**



**Fotografía n° 73**



**Fotografía n° 74**



**Fotografía n° 75**



**Fotografía n° 91**



**Fotografía n° 92**




**Fotografía n° 93**



**Fotografía n° 96**



**Fotografía n° 113**



**Fotografía n° 122**



**Fotografía n° 125**



**Fotografía n° 150**



**Fotografía n° 151**



**Fotografía n° 152**



**Fotografía n° 158**