

ID vertido

Denominación

191

Aliviadero EBAR Playa del Águila

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Gran Canaria

Municipio

San Bartolomé de Tirajana

Núcleo urbano

Morro Besudo

Localización (zona de vertido)

Playa de Morro Besudo

Descripción zona vertido

La conducción de vertido parte desde uno de los laterales de la estación de bombeo enterrándose en la zona de callaos situada en la parte superior de la playa y aflorando de nuevo en la zona de arena, donde puede verse un tramo hormigonada. A partir de este punto se introduce en el mar.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

447679

3072275

TITULARES

Titular de la instalación

Elmasa

Entidad gestora

Canaragua Concesiones

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

EBAR Playa del Águila

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Bombeo

Diámetro tramo principal conducción (mm)

150

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

-5

Longitud total (m)

300

Material empleado en construcción

Fundición dúctil

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

2

Diámetro difusores (mm)

100

Longitud tramo difusor (m)

24

ID vertido	Denominación
191	Aliviadero EBAR Playa del Águila

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☒ Espacio(s) protegido(s)

ZEC Sebadales de Playa del Inglés. nº ZEC 32_GC. Ref. ES7010056.

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70GCTII

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

15/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR desde la playa.



Fecha

15/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR en relación a su entorno.