

ID vertido

Denominación

192

Aliviadero EBAR Monte El Moro

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Gran Canaria

Municipio

San Bartolomé de Tirajana

Núcleo urbano

Morro Besudo

Localización (zona de vertido)

Punta de Morro Besudo

Descripción zona vertido

El vertido se produce a través de una conducción situada en la parte superior de una zona de acantilados situada en la Punta de Morro Besudo

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

447320

3071848

TITULARES

Titular de la instalación

Elmasa

Entidad gestora

Canaragua Concesiones

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

EBAR Monte El Moro

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

200

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

+20

Longitud total (m)

5

Material empleado en construcción

Fibrocemento

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
192	Aliviadero EBAR Monte El Moro

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70GCTII
☒ Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
ZEC Sebadales de Playa del Inglés. nº ZEC 32_GC. Ref. ES7010056.	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
15/05/2017	Censo 2016
Observaciones	
Vista de la EBAR en relación a su entorno.	



Fecha	Fuente
15/05/2017	Censo 2016
Observaciones	
Vista de la conducción que parte de la EBAR.	