

ID vertido

Denominación

221

Excedentes de los depósitos de agua de mar del Banco Español de Algas

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Gran Canaria

Municipio

Telde

Núcleo urbano

Taliarte

Localización (zona de vertido)

Muelle de Taliarte

Descripción zona vertido

La salida del efluente tiene lugar en el interior del muelle de Taliarte, en su zona noroeste, próximo a la rampa.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

463805

3096285

TITULARES

Titular de la instalación

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Entidad gestora

Banco Español de Algas

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Tanques de agua de mar

Naturaleza del Vertido

Agua residual industrial

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

300

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

Longitud total (m)

Material empleado en construcción

PVC

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
221	Excedentes de los depósitos de agua de mar del Banco Español de Algas

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70GCTIV2

Actividades afectadas

Zona de baño;
Acuicultura;
Ocio

5.- IMÁGENES



Fecha

03/04/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Nueva escollera en el exterior de las instalaciones origen del vertido.



Fecha

2007

Fuente

Censo 2007

Observaciones

Detalle del punto de vertido tal y como era previamente a la reforma del puerto.