

ID vertido

572

Denominación

Conducción de desagüe de Bahía Feliz (EDAM Maspalomas I + EDAR Bahía Feliz)

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Gran Canaria

Municipio

San Bartolomé de Tirajana

Núcleo urbano

Bahía Feliz

Localización (zona de vertido)

Descripción zona vertido

La conducción se adentra en el mar atravesando (enterrada) el extremo nordeste de la playa de Bahía Feliz.

Coordenadas

Initiales de la conducción

X

448548

Y

3072917

Finales de la conducción

X

448787

Y

3072386

TITULARES

Titular de la instalación

Elmasa Tecnología del Agua, S.A.U.

Entidad gestora

Elmasa Tecnología del Agua, S.A.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

Autorizado

N.º registro AVM

AVM 35.3.19.0140

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

EDAR Bahía Feliz y EDAM Maspalomas I

Naturaleza del Vertido

Agua residual y salmuera

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☒ Tratamiento previo

☐ Desinfección

Tratamiento secundario

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

400

Cota de vertido (m)

-10

Longitud total (m)

590

Material empleado en construcción

PEAD

Estado general de la conducción

Bueno

DIFUSORES

Nº difusores

2

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido

Denominación

572

Conducción de desagüe de Bahía Feliz (EDAM Maspalomas I + EDAR Bahía Feliz)

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70GCTII

Actividades afectadas

Zona de baño;
Acuicultura

5.- IMÁGENES



Fecha

10/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle del punto por el que se introduce la conducción en el mar.



Fecha

10/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno por el que se adentra la conducción.