

ID vertido

Denominación

527

Aliviadero EBAR San Sebastián

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Isla

La Gomera

Municipio

San Sebastián de la Gomera

Núcleo urbano

San Sebastián de La Gomera

Localización (zona de vertido)

La Hila

Descripción zona vertido

Partiendo de la EBAR situada en el túnel de acceso a la playa de La Cueva, su trazado se desarrolla por la explanada portuaria que se ha ganado al mar con los rellenos de La Hila, desaguardo por debajo de la carrera de marea a través de uno de los cajones portuarios del dique de protección, junto a la EBAR ejecutada en el espaldón.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

293110

3108808

TITULARES

Titular de la instalación

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Entidad gestora

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

EBAR de San Sebastián

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento

☒ Tratamiento previo

Desbaste + Tamizado

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

700

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

-14

Longitud total (m)

150

Material empleado en construcción

PEAD

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido

Denominación

527

Aliviadero EBAR San Sebastián

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LGTI

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

13/10/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Zona del espaldón y explanada por la que discurre el aliviadero.



Fecha

13/10/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Imagen tomada desde lo alto del espaldón, donde se aprecia la salida del efluente.