

ID vertido	Denominación
345	Conducción de desagüe de El Porís

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Arico
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Porís de Abona	Puerto de Abona	

Descripción zona vertido

El vertido de la conducción de desagüe se produce en el interior de la ensenada del Puerto del Porís de Abona a poca distancia de la línea de costa.

Coordenadas	Initiales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		359426	3116052		359726	3115995

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Ayuntamiento de Arico	Aqualia	Estado	N.º registro AVM
		Autorizado	AVM 38.4.05.0054

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	Habitual
Tipo de tratamiento		
☒ Tratamiento previo	☐ Desinfección	

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Bombeo	200		Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	3	160	18
-14	320	Fibrocemento/PEAD	Precario			

ID vertido

Denominación

345

Conducción de desagüe de El Porís

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFTI2

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

2015

Fuente

PVC 2015

Observaciones

Vista de uno de los difusores vertiendo.



Fecha

16/10/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno en el que se produce el vertido.