

ID vertido

365

Denominación

Conducción de desagüe de Palm-Mar

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Isla

Tenerife

Municipio

Arona

Núcleo urbano

Palm-Mar

Localización (zona de vertido)

Paseo marítimo de Palm-Mar

Descripción zona vertido

La conducción parte desde la ETAR-EBAR, para adentrarse el mar junto a la "EBAR del Palm-Mar"

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

332345

Y

3100982

Finales de la conducción

X

331984

Y

3101190

TITULARES

Titular de la instalación

Ayuntamiento de Arona

Entidad gestora

Canaragua, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

Autorizado

N.º registro AVM

AVM 38.4.06.0064

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Pretratamiento El Palm-Mar

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☒ Tratamiento previo

Desbaste + Tamizado + Desengrasado + D

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

250

Cota de vertido (m)

-34

Longitud total (m)

431

Material empleado en construcción

PEAD

Estado general de la conducción

Precario

DIFUSORES

Nº difusores

6

Diámetro difusores (mm)

80

Longitud tramo difusor (m)

41

ID vertido

Denominación

365

Conducción de desagüe de Palm-Mar

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

☒ Espacio(s) protegido(s)

ZEC Franja marina Teno - Rasca. nº ZEC103_TF. Ref. ES7020017

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFTV_1

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

2015

Fuente

PVC 2015

Observaciones

Primer difusor, por el que no se produce vertido, con el segundo difusor vertiendo junto a la rotura al fondo.



Fecha

31/08/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la ETAR-EBAR en relación a su entorno, fotografiada desde la zona por la que la conducción se adentra en el mar.