

ID vertido	Denominación
511	Edificios "Mar y Sol" y "El Roque"

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Tacoronte
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Mesa del Mar	Mesa del Mar	
Descripción zona vertido		
Escollera del paseo marítimo de Mesa del Mar		

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					360436	3153726

TITULARES

Titular de la instalación
Comunidad de propietarios edificio Mar y Sol

Entidad gestora
Comunidad de propietarios edificio Mar y Sol

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	AVM 38.4.43.0099

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Saneamiento	Agua residual urbana	Habitual
Tipo de tratamiento		
☒ Tratamiento previo	☐ Tratamiento secundario	☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	400				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+3	20		Bueno			

ID vertido	Denominación
511	Edificios "Mar y Sol" y "El Roque"

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFT11_1

Actividades afectadas

Zona de baño


5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
17/07/2017	Censo 2016

Observaciones

Tanque de aireación.



Fecha	Fuente
17/07/2017	Censo 2016

Observaciones

Punto de vertido en relación al entorno y edificios que lo originan.