

|            |                     |
|------------|---------------------|
| ID vertido | Denominación        |
| 590        | Edificio "Playasol" |

|                |        |
|----------------|--------|
| Funcionamiento | Activo |
|----------------|--------|

## 1.- INFORMACIÓN GENERAL

|                        |                                |           |
|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Provincia              | Isla                           | Municipio |
| Santa Cruz de Tenerife | Tenerife                       | Tacoronte |
| Núcleo urbano          | Localización (zona de vertido) |           |
| Mesa del Mar           | Mesa del Mar                   |           |

Descripción zona vertido

Zona rocosa junto al entorno de la grúa de la marina.

|             |                            |   |   |                          |        |         |
|-------------|----------------------------|---|---|--------------------------|--------|---------|
| Coordenadas | Iniciales de la conducción | X | Y | Finales de la conducción | X      | Y       |
|             |                            |   |   |                          | 360456 | 3153640 |

## TITULARES

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Titular de la instalación                   | Entidad gestora                             |
| Comunidad de propietarios edificio Playasol | Comunidad de propietarios edificio Playasol |

## SITUACION ADMINISTRATIVA

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Estado        | N.º registro AVM |
| No autorizado | AVM 38.4.43.0098 |

## 2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

|                                                        |                                                 |                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Procedencia del vertido                                | Naturaleza del Vertido                          | Continuidad del vertido               |
| Saneamiento                                            | Agua residual urbana                            | Habitual                              |
| Tipo de tratamiento                                    |                                                 |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento previo | <input type="checkbox"/> Tratamiento secundario | <input type="checkbox"/> Desinfección |

## 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

|                       |                    |                                          |                                 |              |                         |                            |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Forma de vertido      | Régimen hidráulico | Diámetro tramo principal conducción (mm) |                                 | DIFUSORES    |                         |                            |
| Conducción de desagüe | Gravedad           |                                          |                                 |              |                         |                            |
| Cota de vertido (m)   | Longitud total (m) | Material empleado en construcción        | Estado general de la conducción | Nº difusores | Diámetro difusores (mm) | Longitud tramo difusor (m) |
| +1                    | 20                 | Fibrocemento                             |                                 |              |                         |                            |

ID vertido

Denominación

590

Edificio "Playasol"

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFT11\_1

Actividades afectadas

Zona de baño

#### 5.- IMÁGENES



Fecha

17/07/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la conducción introduciéndose en el mar.



Fecha

17/07/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno donde se produce el vertido.