

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

8.- FICHAS DE TOMA DE DATOS DE LA IMAGEN URBANA

ANEXO

FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
URBANA

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº001



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº002



Calle/Plaza Francisco Gourié

Entre nº 1 y nº 15

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	17
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº002



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº003



Plaza León y Castillo

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	3
Unidad formal	3	2	1	0	3
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	17
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	— — — —	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº003



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

N°004



Calle León y Castillo

Entre n^o y n^o

Imagen urbana				Visuales dominantes				
3	Bien conservada		Total	3	De interés alto		Total	
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio			
1	Alterada en >50%			1	Sin interés			
—	Sin valor			—	Sin valor			
3				3				
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías				
3	Bien conservada		Total	3	Bien conservada		Total	
2	Conservacion media			2	Conservación media			
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado		—	Inadecuado				
4				4				
Homogeneidad de la edificación				Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	47
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9	
	3				3	3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0				
	3				3			
Unidad formal	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
	3				3			
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
	3				3			
Codigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº004



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº005



Calle León y Castillo

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		4

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		1

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	17
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº005



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº006



Calle/Plaza Alcalde Suárez Franchy

Entre nº 27 y nº 35

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	0
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº006



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº007



Calle/Plaza Alcalde Suárez Franchy

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº007



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº008



Calle/Plaza Alcalde Suárez Franchy

Entre nº 1 y nº 13

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
				0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
				0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº008



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº009



Calle/Plaza Alcalde Francisco Ferrera Rosales

Entre nº 2 y nº 18

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
				0	0
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
				0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
				0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	0

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	—	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº009



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS


FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº 010



Calle/Plaza Calvo Sotelo

Entre n° 1 y n° 9

Imagen urbana				Visuales dominantes					
3	Bien conservada	Total	3	3	De interés alto	Total	3		
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio				
1	Alterada en >50%			1	Sin interés				
—	Sin valor			—	Sin valor				
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías					
3	Bien conservada	Total	3	3	Bien conservada	Total	3		
2	Conservacion media			2	Conservación media				
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%				
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar				
—	Inadecuado	—	Inadecuado						
Homogeneidad de la edificación				Clasificación					
Alteraciones en la altura de la edificación		<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	21
		3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9	
		3					3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva Unidad formal		>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
		3	2	1	0				
		3					3		
Existencia de vacios o ruinas totales		0%	0/10	10/25	>25%	T			
		3	2	1	0				
		3					3		
Codigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº010



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº011



Calle/Plaza Marcelino Quintana

Entre n° y n°

Imagen urbana				Visuales dominantes				
3	Bien conservada	Total	2	3	De interés alto	Total	2	
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio			
1	Alterada en >50%			1	Sin interés			
—	Sin valor			—	Sin valor			
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías				
3	Bien conservada	Total	2	3	Bien conservada	Total	3	
2	Conservacion media			2	Conservación media			
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado	—	—	Inadecuado	—			
Homogeneidad de la edificación				Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	15
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9	
		2			2	3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0				
		2			2			
Unidad formal	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
	3				3			
Existencia de vacios o ruinas totales								
Codigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº011



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº012



Calle/Plaza Párroco Morales

Entre nº 1 y nº 5

Imagen urbana				Visuales dominantes				
3	Bien conservada			3	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio			
1	Alterada en >50%			1	Sin interés			
—	Sin valor	Total	3	—	Sin valor	Total	3	
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías				
3	Bien conservada			3	Bien conservada			
2	Conservación media			2	Conservación media			
1	Alterado en >50% sólo queda el borde			1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado	Total	4	—	Inadecuado	Total	3	
Homogeneidad de la edificación				Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	49
	3	2	1	0		2º Orden: valor medio	15/9	
	3				3	3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0				
	3				3			
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
	3				3			
Codigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº012



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº013



Calle/Plaza Párroco Cárdenes

Entre nº 3 y nº 5

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	19
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº013



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº014



Calle/Plaza Gourié

Entre nº 1 y nº 9

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 4

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	49
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº014



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº 015



Calle/Plaza 8 de Julio

Entre nº 4 y nº 4

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	45
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº015



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

NºO16



Calle/Plaza San Juan

Entre nº 1 y nº 11

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	19
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recomido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº016



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº017



Calle/Plaza Federico Díaz Beltrán

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media : <i>losas piedra</i>	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media <i>adeguén piedra</i>	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3		1		4

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	17
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº017



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS


FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº018



Calle/Plaza Pérez Galdós

Entre n° y n°

Imagen urbana				Visuales dominantes				
3	Bien conservada		Total	3	De interés alto	Total	2	
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio			
1	Alterada en >50%			1	Sin interés			
—	Sin valor			—	Sin valor			
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías				
3	Bien conservada		Total	3	Bien conservada	Total	3	
2	Conservacion media			2	Conservación media			
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado	—	Inadecuado					
Homogeneidad de la edificación				Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	13
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9	
			1		1	3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0				
			1		1			
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
		2			2			
Codigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº018



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº019



Calle/Plaza La Cruz

Entre nº 2 y nº 10

Imagen urbana

3	Bien conservada	
②	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

③	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	
		2			2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	
			1		1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	43
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº019



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº020



Calle/Plaza San Juan

Entre nº 13 y nº 21

Imagen urbana				Visuales dominantes			
③	Bien conservada			③	De interés alto		
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio		
1	Alterada en >50%			1	Sin interés		
—	Sin valor	Total	3	—	Sin valor	Total	3
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías			
3	Bien conservada			3	Bien conservada		
②	Conservación media			②	Conservación media		
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%		
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar		
—	Inadecuado	Total	2	—	Inadecuado	Total	2
Homogeneidad de la edificación				Clasificación			
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
	3	2	1	0		2º Orden: valor medio	15/9
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	9/3
	3	2	1	0		4º Orden: sin valor ambiental	3/0
Unidad formal							
	3				3		
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T		
	3	2	1	0			
Codigos de información							
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo				
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva				
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa				
●	Elemento negativo de 2º Orden						



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº020



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

NºO21



Plaza San Juan

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	20
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº021



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº022



Plaza San Juan

Entre nº 2 y nº 3

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	21
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº022



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº023



Plaza San Juan


Entre nº y nº

Imagen urbana					Visuales dominantes				
③	Bien conservada				③	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
—	Sin valor	Total	3		—	Sin valor	Total	3	
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				③	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado	Total	2		—	Inadecuado	Total	3	
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	20	
	3	2	1	0		2º Orden: valor medio	15/9		
	3				3	3º Orden: indiferente	9/3		
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0		
	3	2	1	0					
	3				3				
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0					
	3				3				
Codigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº023



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

NºO24



Calle/Plaza Federico Díaz Beltrán

Entre nº y nº

Imagen urbana

③	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

③	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

③	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías

③	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Unidad formal					
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	2 1
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº024



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

N°025



Calle/Plaza Herrería



Entre $n^{\circ} 2$ y $n^{\circ} 8$

Imagen urbana				Visuales dominantes				
3	Bien conservada		Total	3	De interés alto		Total	
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio			
1	Alterada en >50%			1	Sin interés			
—	Sin valor			—	Sin valor			
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías				
3	Bien conservada		Total	3	Bien conservada		Total	
2	Conservacion media			2	Conservación media			
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado			—	Inadecuado			
Homogeneidad de la edificación				Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	19
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9	
	3				3	3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0				
	3				3			
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
	3				3			
Codigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	∨	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº025



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº026



Calle/Plaza San Juan

Entre nº 21 y nº 24

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	3				3
Unidad formal	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	19
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº026



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº027



Calle/Plaza Teodoro Rosales Quevedo

Entre nº 2 y nº 8

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	20
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº027



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº028



Calle/Plaza Marqueses de Arucas

Entre nº 23 y nº 25

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías


3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
			1		1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
		2			2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	45
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	



Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº028



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº029



Calle/Plaza Doctor García Guerra

Entre nº 1 y nº 11

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		3

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	
		2			1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	
		2			2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
		2			2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	Δ5
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº029



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº030



Calle/Plaza Marqueses de Arucas

Entre nº 15 y nº 24

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total

1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	Total

1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

1

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
		2			2
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
		2			2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	11
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº030



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº031



Calle/Plaza Ingeniero Orencio Hernández

Entre nº 1 y nº 11

Imagen urbana

③	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

③	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50% : <i>Borde piedra</i>	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 1

Pavimentación de vías

③	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	19
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº031



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

N°032



Calle/Plaza Pedro Marichal

Entre $n^{\circ} 2$ y $n^{\circ} 6$

Imagen urbana			Visuales dominantes		
3	Bien conservada	Total	3	De interés alto	Total
2	Con alteraciones puntuales		2	De interés medio	
1	Alterada en >50%		1	Sin interés	
—	Sin valor		—	Sin valor	
		2			2

Pavimentación de aceras			Pavimentación de vías		
3	Bien conservada		3	Bien conservada	
2	Conservación media		2	Conservación media	
1	Alterado en >50%		1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar		0	Sin pavimentar	
	Inadecuado	Total		Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación						Clasificación		
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	11
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9	
		2			2	3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0				
		2			2			
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
		3			3			

Códigos de información

	Elemento positivo de 1º Orden		Recorrido homogéneo
	Elemento positivo de 2º Orden		Visual positiva
	Elemento negativo de 1º Orden		Visual negativa
	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº032



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº033



Calle/Plaza Marqueses de Arucas

Entre nº 41 y nº 43

Imagen urbana

3	Bien conservada	
②	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
		2			2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
		2			2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	14
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº033



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº034



Calle/Plaza Antonio González

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada
2	Con alteraciones puntuales
1	Alterada en >50%
—	Sin valor
Total	

2

Visuales dominantes

3	De interés alto
2	De interés medio
1	Sin interés
—	Sin valor
Total	

3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
—	Inadecuado
Total	

—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
—	Inadecuado
Total	

3

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	47
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº034



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº035



Calle/Plaza Pedro Marichal

Entre nº 6 y nº 20

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
②	Con alteraciones puntuales				②	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
—	Sin valor				—	Sin valor			
Total				2	Total				2
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
⊖	Inadecuado				⊖	Inadecuado			
Total				—	Total				—
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental			21/15
	3	2	1	0		2º Orden: valor medio			15/9
		2			2	3º Orden: indiferente			9/3
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental			3/0
	3	2	1	0					
			1		4				
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0					
		2			2				
Codigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº035



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº036



Calle/Plaza Marqueses de Arucas

Entre nº 5 y nº 11

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		2

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	2
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	1
Unidad formal	3	2	1	0	3
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden: valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	9/3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	▲	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº036



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº037



Calle/Plaza Marqueses de Arucas

Entre nº 1 y nº 3

Imagen urbana

3	Bien conservada	
②	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	Total 1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	
		2			2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	
		2			2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
		2			2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	13
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	▲	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº037



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº038



Calle/Plaza Henríquez Pitti

Entre nº 1 y nº 3

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	
		2			2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	
			1		1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	8
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº038



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS


FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº039



Calle/Plaza Panchito Fernández (Hernandez)

Entre n° 6bis y n° 10

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
—	Sin valor	Total	4		—	Sin valor	Total	2	
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado	Total	2		—	Inadecuado	Total	—	
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15		
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9		
				0	0	3º Orden: indiferente	9/3	9	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0		
	3	2	1	0					
			1		1				
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0					
	3				3				
Codigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº039



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

NºO40



Calle/Plaza Panchito Fernández

Entre nº 4 y nº 6

Imagen urbana

③	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

③	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	15
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº040



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº041



Calle/Plaza Servando Blanco Suárez

Entre nº 4 y nº

Imagen urbana						Visuales dominantes				
3	Bien conservada					3	De interés alto			
②	Con alteraciones puntuales					②	De interés medio			
1	Alterada en >50%					1	Sin interés			
—	Sin valor					—	Sin valor			
Total					2	Total				
2					2					
Pavimentación de aceras						Pavimentación de vías				
3	Bien conservada					3	Bien conservada			
②	Conservación media					2	Conservación media			
1	Alterado en >50%					1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar					0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado					—	Inadecuado			
Total					2	Total				
2					—					
Homogeneidad de la edificación						Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental		21/15		
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio		15/9		
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente		9/3	9	
	3	2	1	0		4º Orden: sin valor ambiental		3/0		
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T					
	3	2	1	0						
Total					3					
3										
Codigos de información										
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo							
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva							
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa							
●	Elemento negativo de 2º Orden									

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº041



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº042



Calle/Plaza Servando Blanco Suárez

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total

3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total

2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

—

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
		2			2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
Unidad formal	3				3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
	3				3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	16
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº042



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

NºO43



Calle/Plaza Pedro Cerón

Entre nº y nº

Imagen urbana

③	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

③	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	3
Unidad formal	3	2	1	0	3
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	15
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº043



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº044



Calle/Plaza Cronista Zamora Sánchez

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva			1		1
Unidad formal			1		1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	40
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº044



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

NºO45



Calle/Plaza Juan de Dios Martín

Entre $n^{\circ} 1$ y $n^{\circ} 9$

Imagen urbana					Visuales dominantes							
3	Bien conservada					3	De interés alto					
2	Con alteraciones puntuales					2	De interés medio					
1	Alterada en >50%					1	Sin interés					
—	Sin valor					—	Sin valor					
Total					2	Total					2	
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías							
3	Bien conservada					3	Bien conservada					
2	Conservación media					2	Conservación media					
1	Alterado en >50%					1	Alterado en >50%					
0	Sin pavimentar					0	Sin pavimentar					
—	Inadecuado				Total	—	Inadecuado				Total	—
Homogeneidad de la edificación					Clasificación							
Alteraciones en la altura de la edificación		<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental			21/15	12	
		3	2	1	0		2º Orden : valor medio			15/9		
		3					3	3º Orden: indiferente				9/3
Homogeneidad constructiva Unidad formal		>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental			3/0		
		3	2	1	0							
		3					3					
Existencia de vacíos o ruinas totales		0%	0/10	10/25	>25%	T						
		3	2	1	0							
			2									2
Codigos de información												
☆	Elemento positivo de 1º Orden		-----	Recorrido homogéneo								
☆	Elemento positivo de 2º Orden		<	Visual positiva								
●	Elemento negativo de 1º Orden		▲	Visual negativa								
●	Elemento negativo de 2º Orden											

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº045



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº046



Calle/Plaza Juan de Dios Martín

Entre n° 12 y n° 26

Imagen urbana		Visuales dominantes	
3	Bien conservada	3	De interés alto
2	Con alteraciones puntuales	2	De interés medio
1	Alterada en >50%	1	Sin interés
—	Sin valor	—	Sin valor
Total		2	Total
			2

Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías			
3	Bien conservada			3	Bien conservada		
2	Conservación media			2	Conservación media		
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%		
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar		
☒	Inadecuado			☒	Inadecuado		
Total		—	Total		—		

Homogeneidad de la edificación						Clasificación			
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	13	
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9		
	3				3	3º Orden: indiferente	9/3		
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0		
Unidad formal	3	2	1	0					
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0					
	3				3				

Codigos de información			
	Elemento positivo de 1º Orden		Recorrido homogéneo
	Elemento positivo de 2º Orden		Visual positiva
	Elemento negativo de 1º Orden		Visual negativa
	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº046



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº047



Calle/Plaza Los López

Entre n° 2 y n° 6-8

Imagen urbana				Visuales dominantes				
3	Bien conservada	Total	2	3	De interés alto	Total	—	
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio			
1	Alterada en >50%			1	Sin interés			
—	Sin valor			—	Sin valor			
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías				
3	Bien conservada	Total	1	3	Bien conservada	Total	—	
2	Conservación media			2	Conservación media			
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado			—	Inadecuado			
Homogeneidad de la edificación				Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	40
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio	15/9	
		2			2	3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0				
		2			2			
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0				
	3				3			
Codigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº047



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº048



Calle/Plaza Los López

Entre nº 9 y nº 15

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	9
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	◁	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▷	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº048



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº049



Calle/Plaza Los López

Entre nº 17 y nº 33

Imagen urbana						Visuales dominantes			
3	Bien conservada			3	De interés alto				
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio				
①	Alterada en >50%			1	Sin interés				
—	Sin valor			—	Sin valor				
Total				4	Total				
Pavimentación de aceras						Pavimentación de vías			
3	Bien conservada			3	Bien conservada				
2	Conservación media			2	Conservación media				
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%				
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar				
—	Inadecuado			—	Inadecuado				
Total				—	Total				
Homogeneidad de la edificación						Clasificación			
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental		21/15	
	3	2	1	0	0	2º Orden: valor medio		15/9	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente		9/3	
	3	2	1	0	0	4º Orden: sin valor ambiental		3/0	
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0	3				
Codigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	▲	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº049



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº050



Calle/Plaza Los López

Entre nº 26 y nº 32

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		0

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	0

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº050



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº051



Calle/Plaza Salamanca

Entre nº 2 y nº 8

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº051



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº052



Calle/Plaza Sebastian Quesada

Entre nº 1 y nº 7

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total —

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	
		2			2
	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	
Unidad formal			1		1
	0%	0/10	10/25	>25%	T
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	
				0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	4
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº052



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº053



Calle/Plaza Sebastián Quesada

Entre nº 13 y nº 17

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	0

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº053



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº054



Calle/Plaza Pasaje Teruel

Entre nº 4 y nº 8

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		0

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	
Homogeneidad constructiva				0	0
Unidad formal	3	2	1	0	
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	
		2			2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	2

Códigos de información




☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº054



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº055



Calle/Plaza Pasaje Huesca

Entre nº 2 y nº 40

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total —

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 0

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden: valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	9/3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº055



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº056



Calle/Plaza La Salle

Entre nº 15 y nº 25

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº056



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº057



Calle/Plaza Herminio Lorenzo (Hermano)

Entre nº 2 y nº 18

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
			1		1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
				0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
			1		1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	2

Códigos de información



☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<A	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>A	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº057



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº058



Calle/Plaza Doctor Flemming

Entre nº 2 y nº 10

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	2

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	▲	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº058



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº059



Calle/Plaza Alcalde Rodríguez Uribe

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	4
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº059



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA	Nº060
---------------------------------------	-------

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA	Nº060
---------------------------------------	-------



Calle/Plaza Zaragoza Entre nº 1 y nº 13

Calle/Plaza Zaragoza Entre nº 1 y nº 13

Imagen urbana			Visuales dominantes		
3	Bien conservada		3	De interés alto	
2	Con alteraciones puntuales		2	De interés medio	
1	Alterada en >50%		1	Sin interés	
	Sin valor	Total		Sin valor	Total

Pavimentación de aceras			Pavimentación de vías		
3	Bien conservada		3	Bien conservada	
2	Conservación media		2	Conservación media	
1	Alterado en >50%		1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar		0	Sin pavimentar	
	Inadecuado	Total		Inadecuado	Total
		—			—


Homogeneidad de la edificación						Clasificación			
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15		
	3	2	1	0	0	2º Orden : valor medio	15/9		
				0		3º Orden: indiferente	9/3		
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0		2
	3	2	1	0	0				
				0					
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0	2				
		2							

Codigos de información			
	Elemento positivo de 1º Orden		Recorrido homogéneo
	Elemento positivo de 2º Orden		Visual positiva
	Elemento negativo de 1º Orden		Visual negativa
	Elemento negativo de 2º Orden		

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº060



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº061



Calle/Plaza Canarias

Entre nº 4 y nº 5

Imagen urbana						Visuales dominantes		
3	Bien conservada		3	De interés alto				
2	Con alteraciones puntuales		2	De interés medio				
1	Alterada en >50%		1	Sin interés				
⊖	Sin valor	Total	⊖	Sin valor	Total			
Pavimentación de aceras						Pavimentación de vías		
3	Bien conservada		3	Bien conservada				
2	Conservación media		2	Conservación media				
1	Alterado en >50%		1	Alterado en >50%				
0	Sin pavimentar		0	Sin pavimentar				
⊖	Inadecuado	Total	⊖	Inadecuado	Total			
Homogeneidad de la edificación						Clasificación		
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
	3	2	1	0	0	2º Orden : valor medio	15/9	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	9/3	
	3	2	1	0	0	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0	2			
Codigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº061



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº062



Calle/Plaza Canarias

Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 4

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	Total 4

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	0
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	5
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº062



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº063



Calle/Plaza Ingeniero Orencio Hernández

Entre nº 8 y nº 16

Imagen urbana		Visuales dominantes	
3	Bien conservada	3	De interés alto
2	Con alteraciones puntuales	2	De interés medio
1	Alterada en >50%	1	Sin interés
—	Sin valor	—	Sin valor
Total 2		Total 2	

Pavimentación de aceras		Pavimentación de vías	
3	Bien conservada	3	Bien conservada
2	Conservación media	2	Conservación media
1	Alterado en >50%	1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar	0	Sin pavimentar
—	Inadecuado	—	Inadecuado
Total —		Total 3	

Homogeneidad de la edificación		Clasificación																
Alteraciones en la altura de la edificación	<table border="1"> <thead> <tr> <th><25%</th> <th>25/50</th> <th>50/75</th> <th>>75%</th> <th>T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	<25%	25/50	50/75	>75%	T	3	2	1	0			2			2	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
<25%	25/50	50/75	>75%	T														
3	2	1	0															
	2			2														
Homogeneidad constructiva	<table border="1"> <thead> <tr> <th>>75%</th> <th>50/75</th> <th>25/50</th> <th><25%</th> <th>T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3	2	1	0				1		1	2º Orden: valor medio	15/9
>75%	50/75	25/50	<25%	T														
3	2	1	0															
		1		1														
Existencia de vacíos o ruinas totales	<table border="1"> <thead> <tr> <th>0%</th> <th>0/10</th> <th>10/25</th> <th>>25%</th> <th>T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	0%	0/10	10/25	>25%	T	3	2	1	0		3				3	3º Orden: indiferente	9/3
0%	0/10	10/25	>25%	T														
3	2	1	0															
3				3														
					4º Orden: sin valor ambiental	3/0												


Codigos de información	
☆	Elemento positivo de 1º Orden
☆	Elemento positivo de 2º Orden
●	Elemento negativo de 1º Orden
●	Elemento negativo de 2º Orden

Recorrido homogéneo	
—	Visual positiva
—	Visual negativa

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº063



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº064



Calle/Plaza Profesor manuel Hernández

Entre nº 2 y nº 24

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	Total 1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº064



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº065



Calle/Plaza Doctor Flemming

Entre nº 5 y nº 25

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	4
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº065



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS



FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA	Nº066
---------------------------------------	-------

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA	Nº066
---------------------------------------	-------



Calle/Plaza Navarra Entre nº 22 y nº 28

Calle/Plaza Navarra Entre nº 22 y nº 28

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada		Total	1	3	De interés alto	Total	—	
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
—	Sin valor				—	Sin valor			
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada		Total	—	3	Bien conservada	Total	—	
2	Conservacion media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado				—	Inadecuado			
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental		21/15	5
	3	2	1	0		2º Orden : valor medio		15/9	
		2				3º Orden: indiferente		9/3	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental		3/0	
	3	2	1	0					
				0					
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0					
		2							
Codigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº066



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

N°067



Calle/Plaza Doctor García Guerra

Entre n° y n°

Imagen urbana

3	Bien conservada		3	De interés alto	
2	Con alteraciones puntuales		2	De interés medio	
①	Alterada en >50%		1	Sin interés	
—	Sin valor	Total	①	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto		3	Bien conservada	
2	De interés medio		②	Conservación media	
1	Sin interés		1	Alterado en >50%	
—	Sin valor	Total	0	Sin pavimentar	
			—	Inadecuado	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada		3	Bien conservada	
2	Conservación media		②	Conservación media	
①	Alterado en >50%		1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar		0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total	—	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada		3	Bien conservada	
2	Conservación media		②	Conservación media	
①	Alterado en >50%		1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar		0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total	—	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	①
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	0
Unidad formal				0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	2
		2			2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	7
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº067



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº068



Calle/Plaza Doctor García Guerra

Entre nº 17 y nº 23

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	
	3				3
	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	
Unidad formal				0	0
	0%	0/10	10/25	>25%	T
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	
			1		1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	8
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº068



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº069



Calle/Plaza San Juan

Entre nº 25 y nº 37

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	3
Unidad formal	3	2	1	0	3
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	16
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Codigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº069



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº070



Calle/Plaza Francisco Ponce

Entre nº 2 y nº 8

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		4

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	2
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	8
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº070



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº071



Calle/Plaza Francisco Ponce

Entre nº 15 y nº 3

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
Total		1

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	2
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	6
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº071



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº072



Calle/Plaza Doctor Flemming

Entre nº26A y nº24

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	0
Unidad formal					0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden: valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	9/3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº072



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº073



Calle/Plaza Alcalde González Castellano

Entre nº 1 y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		0

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		0

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		0

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		0

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	0

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº073



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº074



Calle/Plaza Alcalde González Castellano


Entre nº 1 y nº 8

Imagen urbana		Visuales dominantes											
3	Bien conservada	3	De interés alto										
2	Con alteraciones puntuales	2	De interés medio										
1	Alterada en >50%	1	Sin interés										
⊖	Sin valor	⊖	Sin valor										
Total		Total											
Pavimentación de aceras		Pavimentación de vías											
3	Bien conservada	3	Bien conservada										
2	Conservación media	2	Conservación media										
1	Alterado en >50%	1	Alterado en >50%										
0	Sin pavimentar	0	Sin pavimentar										
⊖	Inadecuado	⊖	Inadecuado										
Total		Total											
Homogeneidad de la edificación		Clasificación											
Alteraciones en la altura de la edificación	<table border="1"> <tr> <td><25%</td> <td>25/50</td> <td>50/75</td> <td>>75%</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>⊖</td> <td></td> </tr> </table>	<25%	25/50	50/75	>75%	T	3	2	1	⊖		1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
<25%	25/50	50/75	>75%	T									
3	2	1	⊖										
Homogeneidad constructiva	<table border="1"> <tr> <td>>75%</td> <td>50/75</td> <td>25/50</td> <td><25%</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>⊖</td> <td></td> </tr> </table>	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3	2	1	⊖		2º Orden: valor medio	15/9
>75%	50/75	25/50	<25%	T									
3	2	1	⊖										
Unidad formal	<table border="1"> <tr> <td>>75%</td> <td>50/75</td> <td>25/50</td> <td><25%</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>⊖</td> <td></td> </tr> </table>	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3	2	1	⊖		3º Orden: indiferente	9/3
>75%	50/75	25/50	<25%	T									
3	2	1	⊖										
Existencia de vacíos o ruinas totales	<table border="1"> <tr> <td>0%</td> <td>0/10</td> <td>10/25</td> <td>>25%</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>⊖</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	0%	0/10	10/25	>25%	T	3	2	⊖	0		4º Orden: sin valor ambiental	⊖
0%	0/10	10/25	>25%	T									
3	2	⊖	0										
Códigos de información													
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo										
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva										
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa										
●	Elemento negativo de 2º Orden												

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº074



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº075



Calle/Plaza Alcalde González Castellano

Entre nº 2 y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	0

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº075



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº076



Calle/Plaza Cerera

Entre $n^{\circ} 1$ y $n^{\circ} 5$

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
	Sin valor	Total				Sin valor	Total		
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservacion media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
	Inadecuado	Total				Inadecuado	Total		
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15		
	3	2	1			2º Orden : valor medio	15/9		
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	9/3		
	3	2	1			4º Orden: sin valor ambiental			
Unidad formal									
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2		0					
Códigos de información									
	Elemento positivo de 1º Orden		Recorrido homogéneo						
	Elemento positivo de 2º Orden		Visual positiva						
	Elemento negativo de 1º Orden		Visual negativa						
	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº076



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº077



Calle/Plaza Mateos

Entre nº 21 y nº 17

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
(1)	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
(—)	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
(—)	Inadecuado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
(—)	Inadecuado	Total —

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	(3)	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	(3)	2	1	0	3
Unidad formal					
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	(2)	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	(9/3)	9
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº077



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº078



Calle/Plaza Mateos

Entre nº 16 y nº 22

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50% <i>Inexistente en >50%</i>	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0
<i>Vacío con muro bien cuidado</i>					

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº078



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº079



Calle/Plaza Mateos

Entre nº 24 y nº 12

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		0

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		0

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	5
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº079



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº080



Calle/Plaza Mateos

Entre nº 1 y nº 9

Imagen urbana

3	Bien conservada
2	Con alteraciones puntuales
(1)	Alterada en >50%
—	Sin valor

Total

1

Visuales dominantes

3	De interés alto
(2)	De interés medio
1	Sin interés
—	Sin valor

Total

2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
(—)	Inadecuado

Total

—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
(—)	Inadecuado

Total

—

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	(1)	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	(0)	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	(3)	2	1	0	3


Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden: valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	(9/3)
4º Orden: sin valor ambiental	3/0

7

Códigos de información



☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº080



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº081



Calle/Plaza Sor Cándida Suárez

Entre nº 3 y nº 1

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50% <i>pietra a un lado</i>	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio <i>por el elemento presente</i>	15/9	8
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº081



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº082



Calle/Plaza Padre Claret

Entre nº 1 y nº 12

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
2					

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	2

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº082



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº083



Calle/Plaza Moreno

Entre nº 3 y nº 1

Imagen urbana

3	Bien conservada
2	Con alteraciones puntuales
1	Alterada en >50%
0	Sin valor
Total	

Visuales dominantes

3	De interés alto
2	De interés medio
1	Sin interés
0	Sin valor
Total	

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
—	Inadecuado
Total	

Pavimentación de vías

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
—	Inadecuado
Total	

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden: valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	9/3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº083



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA


Nº084



Calle/Plaza Moreno

Entre nº 11 y nº 3

Imagen urbana 3 Bien conservada 2 Con alteraciones puntuales 1 Alterada en >50% (0) Sin valor Total —					Visuales dominantes 3 De interés alto 2 De interés medio 1 Sin interés (0) Sin valor Total —				
Pavimentación de aceras 3 Bien conservada 2 Conservación media 1 Alterado en >50% (0) Sin pavimentar >75% — Inadecuado Total 0					Pavimentación de vías (3) Bien conservada Adoquín 2 Conservación media 1 Alterado en >50% 0 Sin pavimentar — Inadecuado Total 3				
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación		<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental		21/15
		3	2	(1)	0	1	2º Orden: valor medio		15/9
Homogeneidad constructiva		>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente		(9/3)
Unidad formal		3	2	1	(0)	0	4º Orden: sin valor ambiental		3/0
Existencia de vacíos o ruinas totales		0%	0/10	10/25	>25%	T			
		3	(2)	1	0	2			
Códigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº084



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº085



Calle/Plaza Sor Julia Millán

Entre nº 2 y nº 16

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado prefabricado gris	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado asfalto	
Total		1

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	2
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	5
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº085



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS


FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA	Nº086
---------------------------------------	-------

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA	Nº086
---------------------------------------	-------



Calle/Plaza	Sor Julia Millán	Entre nº	y nº
-------------	------------------	----------	------


Calle/Plaza	Sor Julia Millán	Entre nº	y nº
-------------	------------------	----------	------

Imagen urbana				Visuales dominantes				
3	Bien conservada	Total	1	3	De interés alto	Total	2	
2	Con alteraciones puntuales			②	De interés medio			
①	Alterada en >50%			1	Sin interés : <i>hacia la montaña</i>			
—	Sin valor			—	Sin valor			
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías				
3	Bien conservada	Total	—	3	Bien conservada	Total	—	
2	Conservacion media			2	Conservación media			
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar			
①	Inadecuado : <i>prefabricado gris</i>	—	①	Inadecuado : <i>asfalto</i>	—	—	—	
Homogeneidad de la edificación				Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	6
	3	②	1	0	2	2º Orden : valor medio	15/9	
						3º Orden: indiferente	⑨/3	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	①	0	1			
	Unidad formal							
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	①	0			
Códigos de información								
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo					
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva					
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa					
●	Elemento negativo de 2º Orden							

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº086



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº086bis



Calle/Plaza Concepción Arenal

Entre nº 2 y nº 8

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar el 50%	
—	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : asfalto	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	①	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	①	0	1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	①	0	1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	⑨/3	5
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº086bis



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº087



Calle/Plaza

(No hay) Entre nº y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50% <i>Inexistente >50%</i>	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado <i>Hormigón</i>	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	②	1	0	2
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	①	0	1
Existencia de vacíos o ruinas totales <i>cercado muro</i>	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	①	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	⑨/3	6
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº087



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº088



Calle/Plaza Cerera

Entre nº 10 y nº 4

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
☒	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
☒	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
☒	Inadecuado : prefabricado gris	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
☒	Inadecuado : asfalto	Total

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº088



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº089



Calle/Plaza Cerera

Entre nº 9 y nº 24

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado prefabricado gris	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado asfalto	
Total		—

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales : N.º 14, muros y puerta garage	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	5
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº089



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº090



Calle/Plaza Armas

Entre nº 13 y nº 9

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	una de ellas	
2	De interés medio		
1	Sin interés		
0	Sin valor		
Total			3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado: prefabricado de color	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado: asfalto	
Total		—

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	0
Unidad formal					0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	4
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº090



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº091



Calle/Plaza Salvador Rueda

Entre nº 8 y nº 14

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

③	De interés alto	una de ellas	
2	De interés medio		
1	Sin interés		
—	Sin valor		
Total			3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	pero a veces es calones	
②	Conservación media		
1	Alterado en >50%		
0	Sin pavimentar		
—	Inadecuado		
Total			3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada		
2	Conservación media		
1	Alterado en >50%		
0	Sin pavimentar		
—	Inadecuado	asfalto	
Total			—

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	①	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	①	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	①	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente (algun elemento vale)	⑨/3	8
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información



☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº091



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº092



Calle/Plaza Sor Cándida Suárez

Entre nº 6 y nº30

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media : PIEDRA	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media : adoquín	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		2

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	1
Existencia de vacíos o ruinas totales (Nº 10)	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	10
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información



☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº092



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº093



Calle/Plaza Sor Cándida Suárez

Entre nº 7 y nº 5

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
(1)	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
(1)	Alterado en >50%	75% piedra mal conservada
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

(3)	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		3

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	(2)	1	0	
					2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	(1)	0	
					1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	(0)	
					0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	(9/3)	8
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº093



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº094



Calle/Plaza Pilar Medina

Entre nº 2 y nº 8

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	
				3	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	
					2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	
					2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	13
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº094



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº095



Calle/Plaza Barranquillo

Entre nº 2 y nº 4

Imagen urbana

3	Bien conservada	
②	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio : una más que la otra	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 2

Pavimentación de aceras

③	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : asfalto	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	③	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	③	2	1	0	3
Unidad formal	③	2	1	0	3
Existencia de vacíos o ruinas totales	③	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	16
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº095



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº096



Calle/Plaza Barranquillo

Entre nº 6 y nº 16

Imagen urbana

3	Bien conservada	
②	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio : una de las 2 está bien	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50% : un lado de preferencia gris	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : asfalto	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	②	1	0	2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	①	0	4
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	③	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	①5/9	11
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº096



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº097



Calle/Plaza Barranquillo

Entre nº 16 y nº 24

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
②	Con alteraciones puntuales				②	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
—	Sin valor				—	Sin valor			
Total				2	Total				2
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
①	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado				—	Inadecuado : asfalto			
Total				1	Total				—
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación : <i>hay variaciones</i>	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	11	
	3	②	1	0	2	2º Orden : valor medio	①5/9		
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	9/3		
Unidad formal	③	2	1	0	3	4º Orden: sin valor ambiental	3/0		
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	①	0	1				
Códigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº097



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº098



Calle/Plaza Salvador Rueda

Entre nº 2 y nº 10

Imagen urbana

3	Bien conservada	
(2)	Con alteraciones puntuales: <i>Mal conservada calle rúa</i>	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		2

Visuales dominantes

3	De interés alto	
(2)	De interés medio: <i>una de ellas</i>	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
(2)	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		2

Pavimentación de vías

(3)	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		3

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	(2)	1	0	
					2
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	(2)	1	0	
					2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	(1)	0	
					1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	(15/9)	14
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº098



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº099



Calle/Plaza Acequia Alta

Entre nº 2 y nº 12

Imagen urbana					Visuales dominantes					
3	Bien conservada				3	De interés alto				
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio				
1	Alterada en >50%				1	Sin interés				
0	Sin valor				0	Sin valor				
Total					Total					
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías					
3	Bien conservada				3	Bien conservada				
2	Conservación media				2	Conservación media				
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%				
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar				
Inadecuado 50%					Inadecuado : <i>asfalto</i>					
Total					Total					
Homogeneidad de la edificación					Clasificación					
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental			21/15	
	3	2	1	0	0	2º Orden : valor medio			15/9	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente			9/3	
	3	2	1	0	0	4º Orden: sin valor ambiental			3/0	
										3
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T					
	3	2	1	0	0					
Códigos de información										
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo							
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva							
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa							
●	Elemento negativo de 2º Orden									



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº099



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº100



Calle/Plaza Acequia Alta

Entre nº 14 y nº 24

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
(2)	Con alteraciones puntuales				(2)	De interés medio : una de ellas			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
—	Sin valor				—	Sin valor			
Total				2	Total				2
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
(—)	Inadecuado				(—)	Inadecuado			
Total				—	Total				—
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	11	
	(3)	2	1	0	3	2º Orden : valor medio	(5/9)		
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	9/3		
	3	(2)	1	0	2	4º Orden: sin valor ambiental	3/0		
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	(2)	1	0	2				
Códigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº100



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº101



Calle/Plaza Alcalde Mateo de Matos Quintana

Entre nº 1 y nº 9

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50% : estado ruinoso	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
①	Sin interés	
—	Sin valor	Total 1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
②	Conservación media No hay: es peatonal	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
②	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 2

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	①	0	1
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	①	0	1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	①	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	⑨/3	8
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº101



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº102



Calle/Plaza Sor Cándida Suárez

Entre n° 44 y n° 29

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
<u>—</u>	Sin valor : <i>negativas</i>	Total <u>—</u>

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservacion media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	<i>un tramo de adoquin, el otro de asfalto</i>	Total
2	Conservación media		
①	Alterado en >50%		
0	Sin pavimentar		
—	Inadecuado		

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	O
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	O
Existencia de vacíos o ruinas totales : <i>muro</i>	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	5

Códigos de información

	Elemento positivo de 1º Orden		Recorrido homogéneo
	Elemento positivo de 2º Orden		Visual positiva
	Elemento negativo de 1º Orden		Visual negativa
	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº102



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº103



Calle/Plaza Sor Cándida Suárez

Entre nº27 y nº23

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
☒	Sin valor	Total ☒

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
☒	Sin valor	Total ☒

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
☒	Inadecuado	Total ☒

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
☒	Inadecuado : <i>asfalto</i>	Total ☒

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	☒	0	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	☒	
Unidad formal					0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	☒	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	☒	1

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº103



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº104




Calle/Plaza Sor Cándida Suárez

Entre nº36 y nº30

Imagen urbana		Visuales dominantes	
3	Bien conservada	3	De interés alto
2	Con alteraciones puntuales	2	De interés medio
①	Alterada en >50%	1	Sin interés
—	Sin valor	—	Sin valor
Total		Total	
1		—	

Pavimentación de aceras		Pavimentación de vías	
3	Bien conservada	3	Bien conservada
2	Conservación media	2	Conservación media
1	Alterado en >50%	1	Alterado en >50%
①	Sin pavimentar	0	Sin pavimentar
—	Inadecuado	—	Inadecuado : <i>asfalto</i>
Total		Total	
0		—	

Homogeneidad de la edificación						Clasificación		
Alteraciones en la altura de la edificación : <i>muy irregulares</i>	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
	③	2	1	0	3	2º Orden : valor medio	15/9	
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	⑨/3	8
	③	2	1	0	3	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	①	0	1			

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº104



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº105



Calle/Plaza Armas

Entre nº 2 y nº 7

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
①	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado ; hormigón	
Total		—

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	③	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	①	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	③	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	①5/9	10
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº105



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº106



Calle/Plaza Alcalde Rafael Díaz — *Cera*

Entre nº21 y nº3


Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
☐	Sin valor		Total	☐	Sin valor		Total	☐	
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
☐	Inadecuado		Total	☐	Inadecuado		Total	☐	
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15		
	3	(2)	1	0		2º Orden: valor medio	15/9		
						3º Orden: indiferente	9/3		
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	(3/0)	3	
Unidad formal	3	2	1	(0)					
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	(1)	0					
Códigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recomido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	∧	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº106



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº107



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº108



Calle/Plaza : Alcalde Rafael Díaz

Entre nº 10 y nº 28

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		—

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
Inadecuado : prefabricados gris. Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
Inadecuado : asfalto Total		—

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	2
Homogeneidad constructiva					
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacios o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	5
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº108



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº109



Calle/Plaza Badajoz


Entre nº 1 y nº 17

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
0	Sin valor	Total	0		0	Sin valor	Total	0	
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar más del 50%				0	Sin pavimentar			
0	Inadecuado	Total	0		0	Inadecuado: hormigón	Total	0	
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15		
	3	2	1	0	1	2º Orden: valor medio	15/9		
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	9/3		
	3	2	1	0	0	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	2	
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0	1				
Códigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº109



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº110



Calle/Plaza	Badajoz
-------------	---------

Entre n° 22 y n° 20

Imagen urbana

3	Bien conservada
2	Con alteraciones puntuales
①	Alterada en >50%
—	Sin valor
Total	

1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
⊖	Sin valor	Total

—

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada : <i>con escalones</i>
2	Conservacion media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
—	Inadecuado
	Total

3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
	Inadecuado : <i>hormigon</i>	Total

10

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	1
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación	
---------------	--

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	6
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información	
------------------------	--


	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
	Elemento negativo de 1º Orden		Visual negativa
	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº110



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

№111



Calle/Plaza Cáceres


Entre n° 9 y n° 1

Imagen urbana				Visuales dominantes			
3	Bien conservada	Total	1	3	De interés alto	Total	—
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio		
①	Alterada en >50%			1	Sin interés		
—	Sin valor			⊖	Sin valor		
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías			
3	Bien conservada	Total	—	3	Bien conservada	Total	—
2	Conservación media			2	Conservación media		
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%		
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar		
⊖	Inadecuado			⊖	Inadecuado : Hormigón		
Homogeneidad de la edificación				Clasificación			
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
	3	2	①	0			
	1						
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	2º Orden : valor medio	15/9
	3	2	①	0			
	1						
Unidad formal	0%	0/10	10/25	>25%	T	3º Orden: indiferente	⑨/3
	3	②	1	0			
	2						
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0
	3	②	1	0			
	2						
Códigos de información							
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo				
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva				
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa				
●	Elemento negativo de 2º Orden						

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº111



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº112



Calle/Plaza Badajoz

Entre nºs/n y nº

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
①	Inadecuado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
①	Inadecuado : hormigón	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	②	1	0	2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	①	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	③	2	1	0	3

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	⑨/3	8
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº112



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº113



Calle/Plaza Francisco Ponce

Entre nºs/n y nº 23

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio una de ellas	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
①	Sin pavimentar E un tramo de piedra	
—	Inadecuado	Total 0

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : asfalto	Total —

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	③	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	①	0	1
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	①	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden : valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	⑨/3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0
	7

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº114



Calle/Plaza General Palafox

Entre nº 2 y nº 5

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50% sin pavimentar resto piedra 1 lado	
0	Sin pavimentar	
Total		1

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
Total		1

Homogeneidad de la edificación


Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	2	1	0	2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	6
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	▲	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº114



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº115



Calle/Plaza General Prim/ General Palafox

Entre nº 2 y nº 40

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado : gris prefabricado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado : asfalto	Total

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	4
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	△	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº115



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº 116



Calle/Plaza José Fracuy

Entre $n^\circ 1$ y $n^\circ 11$

Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
—	Sin valor	Total	2	—	—	Sin valor	Total	—	
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media : <i>piedra</i>				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
—	Inadecuado	Total	2	—	—	Inadecuado : <i>asfalto</i>	Total	—	
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	13	
	3	2	1	0	3	2º Orden : valor medio	15/9		
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente	9/3		
	3	2	1	0	3	4º Orden: sin valor ambiental	3/0		
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0	3				
Códigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº116



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº117



Calle/Plaza Transversal José Fracuy

Entre nº 1 y nº 40

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total —

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total —

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 0

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50% : Mala conservación	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total 1

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	0
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	0
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	3

Códigos de información



☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº117



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº118



Calle/Plaza Transversal Alcalde Rafael Díaz

Entre nº 20 y nº 28

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	Total

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	Total

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : cemento	Total

Homogeneidad de la edificación


	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden : valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	9/3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº118



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº119



Calle/Plaza Médico Cuyás

Entre nº 1 y nº 17

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		3

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado: hormigón	
Total		3

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	1
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden: valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	7
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información



☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº119



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº120



Calle/Plaza Transversal Acequia Alta (Pasaje La Flor) Entre nºs/n y nº 4

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
0	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
0	Sin valor	
Total		1

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		no hay

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
0	Inadecuado	
Total		hormigón

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	2
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	9/3	5
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº120



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº121



Calle/Plaza Acequia Alta

Entre nº 37 y nº 44

Imagen urbana			Visuales dominantes		
3	Bien conservada		3	De interés alto	
2	Con alteraciones puntuales		2	De interés medio	
1	Alterada en >50%		1	Sin interés	
—	Sin valor		—	Sin valor	
		Total			Total
		3			3

Pavimentación de aceras			Pavimentación de vías		
3	Bien conservada		3	Bien conservada	
2	Conservación media		2	Conservación media	
1	Alterado en >50%		1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar		0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : prefabricado	Total	—	Inadecuado : asfalto	Total
		—			—

Homogeneidad de la edificación						Clasificación		
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	13
	3	2	1	0	3	2º Orden : valor medio	15/9	
						3º Orden: indiferente	9/3	
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0	
	3	2	1	0	3			
	Unidad formal							
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T			
	3	2	1	0	1			

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº121



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº121



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº122



Calle/Plaza Acequia Alta

Entre nº54 y nº 62

Imagen urbana

③	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

③	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : <i>asfalto</i>	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	③	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	③	2	1	0	3
Unidad formal					
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	②	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	①5/9	14
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información



☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº122



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº123



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº124



Calle/Plaza Acequia Alta

Entre nº 64 y nº 72

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 1

Visuales dominantes

3	De interés alto	
②	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 2

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
①	Inadecuado : prefabricado gris pero bien estado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
①	Inadecuado : asfalto	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	②	1	0	2
Homogeneidad constructiva	3	②	1	0	2
Unidad formal					
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	②	1	0	2

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	⑨/3	9
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∠	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO


Nº124



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº125



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº126



Calle/Plaza Alcalde Rafael Díaz

Entre nº 37 y nº 17

Imagen urbana

3	Bien conservada
2	Con alteraciones puntuales
1	Alterada en >50%
0	Sin valor
Total	

Visuales dominantes

3	De interés alto
2	De interés medio
1	Sin interés
0	Sin valor
Total	

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
0	Inadecuado: y a veces no hay gris prefabricado
Total	

Pavimentación de vías

3	Bien conservada
2	Conservación media
1	Alterado en >50%
0	Sin pavimentar
0	Inadecuado: asfalto
Total	

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	2
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T
Unidad formal	3	2	1	0	0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
2º Orden: valor medio	15/9
3º Orden: indiferente	9/3
4º Orden: sin valor ambiental	3/0
	2

Códigos de información


☆	Elemento positivo de 1º Orden	---	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº126



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº127



Calle/Plaza Alcalde Rafael Díaz

Entre nº 54 y nº 72


Imagen urbana					Visuales dominantes				
3	Bien conservada				3	De interés alto			
2	Con alteraciones puntuales				2	De interés medio			
1	Alterada en >50%				1	Sin interés			
0	Sin valor				0	Sin valor			
Total					Total				
Pavimentación de aceras					Pavimentación de vías				
3	Bien conservada				3	Bien conservada			
2	Conservación media				2	Conservación media			
1	Alterado en >50%				1	Alterado en >50%			
0	Sin pavimentar				0	Sin pavimentar			
Inadecuado ; prefab. gris					Inadecuado ; asfalto				
Total					Total				
Homogeneidad de la edificación					Clasificación				
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental			21/15
	3	2	1	0	3	2º Orden : valor medio			15/9
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T	3º Orden: indiferente			9/3
	3	2	1	0	0	4º Orden: sin valor ambiental			3/0
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T				
	3	2	1	0	0				
Códigos de información									
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo						
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva						
●	Elemento negativo de 1º Orden	>	Visual negativa						
●	Elemento negativo de 2º Orden								




REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº127



Nº128



Entre n° 105 y n° 73


Imagen urbana				Visuales dominantes			
3	Bien conservada	Total	1	3	De interés alto	Total	1
2	Con alteraciones puntuales			2	De interés medio		
1	Alterada en >50%			1	Sin interés		
—	Sin valor			—	Sin valor		
Pavimentación de aceras				Pavimentación de vías			
3	Bien conservada	Total	—	3	Bien conservada	Total	—
2	Conservación media			2	Conservación media		
1	Alterado en >50%			1	Alterado en >50%		
0	Sin pavimentar			0	Sin pavimentar		
—	Inadecuado; prefab. gris			—	Inadecuado		
Homogeneidad de la edificación				Clasificación			
Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T	1º Orden: máximo valor ambiental	21/15
	3	2	1	0	2	2º Orden: valor medio	15/9
						3º Orden: indiferente	9/3
Homogeneidad constructiva	>75%	50/75	25/50	<25%	T	4º Orden: sin valor ambiental	3/0
	3	2	1	0	1		7
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T		
	3	2	1	0	2		
Códigos de información							
☆	Elemento positivo de 1º Orden	----	Recorrido homogéneo				
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva				
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa				
●	Elemento negativo de 2º Orden						



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº129



Calle/Plaza Acequia Alta

Entre nº23 y nº37

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
①	Alterada en >50%	
—	Sin valor	
Total		1

Visuales dominantes

③	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	
Total		3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	
Total		—

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : <i>asfalto</i>	
Total		—

Homogeneidad de la edificación

Alteraciones en la altura de la edificación	<25%	25/50	50/75	>75%	T
	3	②	1	0	2
Homogeneidad constructiva Unidad formal	>75%	50/75	25/50	<25%	T
	3	②	1	0	2
Existencia de vacíos o ruinas totales	0%	0/10	10/25	>25%	T
	3	2	①	0	1

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	
3º Orden: indiferente	⑨/3	9
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	∧	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº129



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº129Bis



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FICHA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Nº130



Calle/Plaza Acequia Alta

Entre nº42 y nº54A

Imagen urbana

3	Bien conservada	
2	Con alteraciones puntuales	
1	Alterada en >50%	
—	Sin valor	Total 3

Visuales dominantes

3	De interés alto	
2	De interés medio	
1	Sin interés	
—	Sin valor	Total 3

Pavimentación de aceras

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado	Total —

Pavimentación de vías

3	Bien conservada	
2	Conservación media	
1	Alterado en >50%	
0	Sin pavimentar	
—	Inadecuado : asfalto	Total —

Homogeneidad de la edificación

	<25%	25/50	50/75	>75%	T
Alteraciones en la altura de la edificación	3	2	1	0	3
Homogeneidad constructiva	3	2	1	0	3
Unidad formal					
Existencia de vacíos o ruinas totales	3	2	1	0	0

Clasificación

1º Orden: máximo valor ambiental	21/15	
2º Orden : valor medio	15/9	12
3º Orden: indiferente	9/3	
4º Orden: sin valor ambiental	3/0	

Códigos de información

☆	Elemento positivo de 1º Orden	-----	Recorrido homogéneo
☆	Elemento positivo de 2º Orden	<	Visual positiva
●	Elemento negativo de 1º Orden	▲	Visual negativa
●	Elemento negativo de 2º Orden		



REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARUCAS

FOTOS DE TRAMO

Nº130

