A — CALIDAD PARA LA CONSERVACION MUY BAJA POR AUSENCIA DE ELEMENTOS DE INTERES

SECTOR ALTAMENTE DEGRADADO-ESTABLE
IMPACTO SEVERO POR VERTIDOS INERTES

B — CALIDAD PARA LA CONSERVACION MUY BAJA POR AUSENCIA DE ELEMENTOS DE INTERES

LADERA DE VERTIENTE DEGRADADA CON INCIPIENTE PRODESO DE RECOLONIZACION VEGETAL
IMPACTO MODERADO POR VERTIDOS (BASURA)

LIMITE DE LA ACTUACION

CORRECCION POR INFORME ABRIL 2006

LOMO CARDON

PLAN PARCIAL DEL SUSNO I-3

PROMOTOR: PROMOVICAN

SITUACION: LOMO CARDON -T.M. DE INGENIO-

PLANO:

DIAGNOSTICO Y CALIDAD PARA LA CONSERVACION

Nº CA-3

ESCALA: 1/1000

FECHA: ABRIL 2005

ARQUITECTO: ESTEBAN ARGARATE MUÑOZ - INGENIERO T.O.P.: FERNANDO SOCORRO DIAZ