

ID vertido

Denominación

599

Saneamiento Jover II

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Isla

Tenerife

Municipio

San Cristóbal de La Laguna

Núcleo urbano

Tejina

Localización (zona de vertido)

Descripción zona vertido

Paseo de acceso a viviendas

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

365995

3158520

TITULARES

Titular de la instalación

Ayuntamiento de La Laguna

Entidad gestora

Teidagua, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Red de saneamiento

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Instalación/Vertido DPMT

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

Longitud total (m)

Material empleado en construcción

Estado general de la conducción

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
599	Saneamiento Jover II

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70TFT11_1
☐ Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
28/08/2017	Censo 2016

Observaciones

La imagen ha sido tomada entre el muro de contención de la vía y la EBAR, situada al pie de una vivienda, de forma que se facilite el reconocimiento de la ubicación.



Fecha	Fuente
28/08/2017	Censo 2016

Observaciones

Entorno en el que se produciría el vertido.