



MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL AMARILLA GOLF

SITUACION SAN MIGUEL DE ABONA TENERIFE

HOJA N° 6	PLANO	INFORMACION	ESTADO ACTUAL DE PAVIMENTACION	ARQUITECTO JIMEN DÍAZ-LUJAN LA ROCHE VICENTE SAavedra MARTINEZ
A				INGENIERO J. CAMAROS CANALES Y PUERTOS JOSE LUIS ALBA ALEMANY
E = 1:2000	DIBUJO: FIDEL	SEPTIEMBRE 1999	ANULA AL JUNIO 98	



TODAS LAS ACTUACIONES DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DE PROTECCION DEBERAN AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 26, 27, 29, 30, 44.9 Y 44.6.1 EN LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA LEY 1/90 DE COSTAS.

Aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias el día 04 MAY 2000.

El presente documento se aprueba por el Pleno de este Cabildo Insular de Tenerife de fecha 26 de noviembre de 1999 en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Sta. Cruz de Tenerife, C.I. Nº 00000.

- LIMITE DEL PLAN PARCIAL MODIFICADO
- LINEA DE DESLINDE PROBANTE DEL D.P.M.T.
- LIMITE DE LA ZONA DE SERVICIO DE PROTECCION
- LINEA DE DESLINDE DEL D.P.M.T. EN VIGOR EN LA FECHA DE APROBACION DEL PLAN PARCIAL ORIGINAL

- ① PAVIMENTO: MACADAM (MAL ESTADO)  
ACERAS: BARRO COCIDO, SOLO FRENTE A EDIFICACIONES (BUEN ESTADO)
- ② PAVIMENTO: AGLOMERADO SOBRE MACADAM (DETERIORADO SUPERFICIALMENTE)  
ACERAS: BARRO COCIDO 20x20 cm (BUEN ESTADO)
- ③ PEATONAL NUEVO  
PAVIMENTO: AGLOMERADO PINTADO DE ROJO
- ④ PAVIMENTO: AGLOMERADO SOBRE MACADAM (BUEN ESTADO)  
ACERAS: NO EXISTE
- ⑤ PAVIMENTO: AGLOMERADO SOBRE MACADAM (MAL ESTADO)  
ACERAS: NO EXISTE
- ⑥ PAVIMENTO: AGLOMERADO ASFALTICO (BUEN ESTADO)  
ACERAS: BARRO COCIDO (BUEN ESTADO)
- ⑦ PAVIMENTO: AGLOMERADO ASFALTICO (BUEN ESTADO)  
ACERAS: LOSETA HIDRAULICA (BUEN ESTADO)
- ⑧ PAVIMENTO: AGLOMERADO ASFALTICO (BUEN ESTADO)  
ACERAS: IZQUIERDA, BARRO COCIDO - DERECHA, LOSETA (BUEN ESTADO)