



A: para que el proceso de
documento ha sido aprobado por *Hyb. P. P. P.*
de fecha 23 MAR 2004



F: Funcionario de Carrera.

EO- 32

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Al para la... que el...
documento ha sido aprobado por *Alto Pleno*
de fecha 23 MAR 2004

E 32

El Funcionario de Carrera.



USO ACTUAL	RÉGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURÍSTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐
PUBLICO ☐
RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio de carácter doméstico construido en pleno siglo XVIII bajo la influencia del mudejarismo.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual y sustitución de puerta del garaje.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El presente documento ha sido aprobado por *L. P. P. P.*
de fecha **23 MAR 2004**



33 Funcionario de Carrera.

DENOMINACIÓN
FERNANDO MACHADO FERNÁNDEZ
(CASA MONTAÑÉS Y ERMITA DE SAN SEBASTIÁN)

DOMICILIO
La Luz, 65

SECTOR La Luz
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA CATASTRAL 0012007 00CS44B 0001 JO




DATOS HISTÓRICOS

El Capitán Sebastián Montañés, esposo de Graciela Chaves del Castillo, mandó a construir esta gran mansión con ermita, fue en 1748 cuando se concluyó la obra de esta gran edificación, siendo propietario de ella Francisco Gabriel Montañés del Castillo y Machado.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Vivienda de dos plantas. La fachada principal con piedra Vista está compuesta por un balcón con cubierta en teja y a ambos lados con ventanas de gillotinas. La primera planta destaca la gran puerta de cantería de la Capilla a la que se accede a través de una escalera de piedra. La fachada alargada tiene cuatro amplias puertas cocheras además del portón almenado sobre el que se haya ubica el blasón del erector. En el interior de la capilla se encuentran imágenes de estilo barroco.



Al para que el presente documento ha sido aprobado por *Auto. Pleno* de fecha 23 MAR 2014

El Funcionario de Carrera,

EO- 33

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO	BALCÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO, PIED	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO	BLASÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PORTADA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PARAMENTO	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PATIO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PAVIMENTO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
TECHO	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO



E 33

Al para el que el presente documento ha sido aprobado por *Ayfo. Huelo* de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificación del siglo XVIII.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN


Integral.

FUENTES DOCUMENTALES

Antonio Luque Hernández: La Orotava, Corazón de Tenerife. La Orotava, 1998, página 293.



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))



Al para... que el presente documento ha sido aprobado por...
de fecha 23 MAR 2004

Ayuntamiento de La Orotava



34 Funcionario de Carrera,


DENOMINACIÓN
CRUZ DE LA MOCANA

DOMICILIO
La Mocana, s/n

SECTOR La Mocana
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL: 0



DATOS HISTÓRICOS

En este punto se encuentran dos emplazamientos similares dedicados a exponer las típicas cruces que desde tiempos ancestrales existen en las salidas de los pueblos para dar suerte al caminante. Esta a su vez se ha transformado con el devenir de los tiempos en una especie de calvario con una pequeña edificación que caracteriza esta tipología de inmueble religioso.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Edificio de una sola nave levantado de forma cúbica para acoger en su interior una cruz de madera. La fachada cumple con rigor todos los detalles de la tipología: frontón semicircular, coronación de una cruz de madera, y perillones decorativos que rematan la pilastras laterales.



El presente documento ha sido aprobado por Alf. Riu
de fecha 23 Mayo 2004



El Funcionario de Carrera.

EO- 34

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

A: para que el presente documento ha sido aprobado por *Ny. P. P. P.* de fecha 23 M^a 3 2004



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	RÉGIMEN DE PROPIEDAD				
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☒	☐	☐	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Pieza de alto valor etnográfico.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación.

PROTECCIÓN

Integral.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera,

documento ha sido aprobado por *Lyko. Rello*
de fecha *23 Mar 2004*

DENOMINACIÓN
HACIENDA RURAL

DOMICILIO
Barranco de San Antonio 1-3

SECTOR: San antonio
COORDENADAS 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA 0
CATASTRAL:




DATOS HISTÓRICOS

Este es uno de los complejos agrícolas más completos de cuantos existen en La Orotava, pues se dedican a la explotación de la vid, cosechando vinos y aguardientes, lo que les obligó en su tiempo a construir las dependencias necesarias y la maquinaria al uso (lagar-bodega) junto al hogar.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

El complejo se define por una enorme tapia a la que se conectan una serie de edificaciones de uso doméstico para aprovechar una planta alargada en la que se asienta todo el complejo. El mismo queda en la actualidad un tanto desplazado de la carretera general que antiguamente discurría por delante de su fachada, hoy después de verificarse algunas variantes en la misma la carretera fue colocada en la trasera de la propiedad en cuestión. Se trata de un complejo típicamente canario, con la relación ordenada de cada una de sus partes, con una volumetría baja, terrera, y con la esencia de la mejor construcción hecha en la zona.



El para el que el presente
documento ha sido aprobado por *Ayuntamiento de La Orotava*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 35

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	TEJA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

35

El documento ha sido aprobado por *Ay. B. Rino*
de fecha *23 MAR 2004*

	USO ACTUAL			RÉGIMEN DE PROPIEDAD
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	
RESIDENCIAL	☒	☒	☐	PRIVADO
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:
TURÍSTICO	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	



Funcionario de Carrera.

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Complejo agropecuario que conserva en su interior un lagar y una bodega.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES

Antonio Luque Hernández. La Orotava. Corazón de Tenerife. La Orotava. 1998. Página 292.



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

para el documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Ay. D. Nuevo

El Funcionario de Carrera,
EO 38

DENOMINACIÓN
CARIDAD RODRIGUEZ MESA

DOMICILIO
La Canela, 4

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA CATASTRAL: 0208063 CS5400N 0001 HJ




DATOS HISTÓRICOS

Aquí existió una antigua vivienda levantada al menos en el siglo XVIII que a comienzos del siglo XX perdió toda su esencia mudejarista para ser tratada como un producto ecléctico en la transformación de huecos y la sustitución de carpinterías en sus vanos. Dichos cambios fueron protagonizados por Abraham Morales Delgado en el año 1917.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La fachada no constituyente, aún siendo de comienzos del siglo XX, el principal valor de este inmueble, pues debemos proteger la galería de madera colgante que exhibe en su parte posterior. Vestigio que pone en evidencia la originalidad del inmueble y da constancia de su antigüedad.



El presente documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de La Orotava de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

EO- 36

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	TEJA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E



que el presente documento ha sido aprobado por Ayfo. Pleno de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

	USO ACTUAL			REGIMEN DE PROPIEDAD
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	PRIVADO ☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO ☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	RAZÓN:
TURÍSTICO	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio ecléctico que se valora por la galería inferior de madera ejecutada en el siglo XVIII.

TIPO DE INTERVENCIÓN


Restauración de partes afectada con especial dedicación a la galería trasera

PROTECCIÓN

Parcial.

FUENTES DOCUMENTALES

A.M.O. Obras Particulares. 1917.



para ... que el ...
documento ha sido aprobado por *Ayuntamiento*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera,



EO 37


DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
Carretera de La Perdoma, 4

SECTOR La Perdoma
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA 0
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Edificio de estilo ecléctico.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

El inmueble se sitúa sobre una margen de la carretera que une La Orotava con La Perdoma, adaptando su frontis al eje principal de la vía pública. Se trata de un edificio de estilo ecléctico levantado en dos plantas que conserva las volumetrías escultóricas típicas de este movimiento arquitectónico. Destacamos la balaustrada que conforma los antepechos de los balcones embebidos y de la azotea.



El para... documento ha sido aprobado por *Agf. Pleno*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 37

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	HORMIGÓN	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



para ... documento ha sido aprobado por Ay. Pleno
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☒
PUBLICO ☐
RAZÓN:

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio de estilo ecléctico construido a comienzos del siglo XX.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALE

A.M.O. Obras Paticulares.




El presente documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de La Orotava, de fecha 23 de Diciembre de 2003.



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA, EXTRAMUROS

(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de 23-12-2003)



EO 38

DENOMINACIÓN	
HACIENDA LAS CANAS	
DOMICILIO	
Carretera General de La Perdoma, 5	
SECTOR	La Perdoma
COORDENADAS	U.T.M. 0
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:	
B.I.C.	☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐
REFERENCIA CATASTRAL:	0



DATOS HISTÓRICOS

Edificio histórico cuyo origen como lugar habitado y de explotación agrícola se remonta al año 1765, siendo su propietario original Diego Agustín de Arroyo y de Padilla.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La propiedad ha conocido a lo largo de los tiempos múltiples reformas hasta presentarse en la actualidad como una casa de estilo ecléctico levantada a comienzos del siglo XX. Pero por ser ésta de gran valor patrimonial, debemos valorar el conjunto de la finca con las dependencias anexas, y sus zonas ajardinadas donde aparecen especies vegetales muy desarrolladas junto a la viña, la principal planta que se cultiva en la finca.



Al para lo que el presente documento ha sido aprobado por *Mylo Rello* de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 38


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



para... que el presente documento ha sido aprobado por Alf. Riu de fecha 23

E 38

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	☒
PUBLICO	☐
RAZÓN:	

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio histórico que se cita como tal a mediados del siglo XVIII en 1765.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALE




que el presente documento ha sido aprobado por *M. J. Plazo*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera.



EO 89

DENOMINACIÓN
CARMEN RODRÍGUEZ ABREU

DOMICILIO
CR General Calvario, 49

SECTOR La Perdoma

COORDENADAS 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA 8399619 CS4389N 0001 AQ
CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de dos plantas construido en estilo canario con anterioridad al siglo XIX que presenta como detalle patrimonial de interés unas gárgolas de madera tallada con dibujos geométricos que denotan la antigüedad de la edificación.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Inmueble de dos plantas levantado sobre un solar cuadrangular que aprovecha las dos calles que en ese punto se cruzan. La vivienda está protegida con una cubierta de cuatro aguas, de tejas árabes que caen sobre la fachada con el correspondiente alero. Además es resañable la calidad y antigüedad de algunas carpinterías aplicadas a tres de sus ventanas.



El presente documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera.

EO- 39

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	REGULA	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



El presente documento ha sido aprobado por Aylo. Ploso
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	PUBLICO
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
TURÍSTICO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Inmueble del siglo XVIII construido en dos plantas.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



para: que el este
documento ha sido aprobado por *Alfo. Rero*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Ayuntamiento de Carrera.



EO: 40


DENOMINACIÓN
FILOMENA E MARTÍN FARINA

DOMICILIO
Carretera Generals El Calvario, 54

SECTOR: La Perdoma
COORDENADAS 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA 8400110 CS4389N 0001 WQ
CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Desde el punto de vista de la arquitectura tradicional estamos ante el ejemplo más cualificado de cuantos existen en este pago de La Orotava. Una edificación de carácter agrícola que fue construida en su actual formato a lo largo del siglo XVIII y que presenta las características de la mejor arquitectura de la zona.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Desde entre sus muchos elementos de interés patrimonial, el balcón volado que cuelga de la segunda planta de un edificio cúbico protegido por una cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Dicho balcón aprovecha el mayúsculo alero que sobrevuela de frontis para hacerlo suyo y combinar la pesadez que representan las tejas con las cruces de San Andrés que forman los antepechos de su estructura en madera.



El para el documento ha sido aprobado por *Agente Peno* de fecha 23 MAR 2004 A...



El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO-


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



El presente documento ha sido aprobado por Alf. P. P. P.
de fecha 23 MAR 2000

E 40

El Funcionario de Carrera.



USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			REGIMEN DE PROPIEDAD
	1	2	3	4	5	6	7	8		
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PRIVADO ☒	
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PUBLICO ☐	
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio de carácter agropecuario de lo más interesante conservado en La Perdoma.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALE



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

A para que el presente documento ha sido aprobado por *Syko-Ruo*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

EO 41

DENOMINACIÓN
ASOCIACIÓN DE PADRES COLEGIO
SANTA TERESA

DOMICILIO
CR General Ermita, 90

SECTOR La Perdoma

COORDENADAS
U.T.M. 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA CATASTRAL: 8199202 CS4389N 0001 MQ




DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de estilo ecléctico construido a comienzos del siglo XX con fines domésticos en dos plantas y un añadido posterior que sirve como garaje particular de los propietarios.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Edificio de arquitectura moderna levantado en dos alturas cuya fachada se define en un 4x4 a partir de un esquema básico (puerta/ventana/balcón) en la que destaca la decoración volumétrica aplicada a las jambas y los dinteles de los vanos superiores. Así mismo hemos de valorar, por estar dentro de la misma tónica, la cornisa de cemento frafuado que recorre horizontalmente el frontis y que sirve de pie al antepecho que da paso a la azotea.



para que el presente documento ha sido aprobado por Isidro Pizarro de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera, [Signature]

EO- 41

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Alf. P. P. P.*
de fecha 23 MAR 2004.

El Funcionario de Carrera

	USO ACTUAL			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐		☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONÍA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio de estilo ecléctico construido a comienzos del siglo XX.


TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



Al: par: que el p...
documento ha sido aprobado por *Auto. Duro*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-11-2003))



EO 42

DENOMINACIÓN
ASOCIACIÓN DE VECINOS TAGOROR

DOMICILIO
Carretera General de La Perdoma, 90

SECTOR La Perdoma
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA 0
CATASTRAL




DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de estilo ecléctico construido durante el primer cuarto del siglo XX como vivienda particular que en el devenir de los tiempos ha acabado siendo el local social de la Asociación de Vecinos de este rincón de La Orotava.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La edificación se expresa en su fachada como el característico inmueble de estilo ecléctico que fue edificado en la madurez del movimiento como lo evidencian la pereza de la ornamentación escultórica aplicada a los vanos. Aquí tan solo se conservan los enmarcados de los huecos y la proliferación de balaustres que conforman el antepecho que protege a la azotea del edificio.



A: para la ... que el presente documento ha sido aprobado por *Ayfo Plus* de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario de Carrera,

EO- 42

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



para que el presente documento ha sido aprobado por *Alf. Rius* de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

	USO ACTUAL			REJIMEN DE PROPIEDAD
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO ☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO ☐
INDUSTRIAL	☐	☒	☐	RAZÓN: Asociación de vecinos Tagoror
TURISTICO	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio de estilo ecléctico levantado en el siglo XX.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.


FUENTES DOCUMENTALE



Al para... que el...
documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COMAC (23-12-2003) de Barrera.



EO 43

DENOMINACIÓN	
ENRIQUE LOBATO GONZALEZ	
DOMICILIO	
José de Ponte, 22	
SECTOR	La Perdoma
COORDENADAS	0
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:	
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐	
REFERENCIA CATASTRAL:	8000009 CS4389N 0001 WQ



DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de uso doméstico construido en dos alturas cuya actual apariencia la adquirió en la recta final del siglo XIX cuando sobre una casa mucho más antigua se verificó una importante reforma de clara inspiración ecléctico.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Edificio de proporciones cúbicas que se alza sobre un solar rectangular que aprovecha su ubicación, en medio de un cruce de dos vías, para poseer una doble fachada. La principal queda definida por seis vanos (3 a 3) instalados en los dos niveles del frontis gracias a una imaginaria línea simétrica que marca la entrada de uso a la vivienda. La cubierta es mixta, teniendo una parte en teja árabe que es mucho más antigua que el resto de la propiedad.



El presente documento ha sido aprobado por Supl. Deu
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



para que el presente documento ha sido aprobado por *Ante. Pizarro* de fecha **23 MAR 2004**

E 43

El Funcionario *de Barrera*



USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	PUBLICO
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio de carácter doméstico construido a finales del siglo XIX.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALE



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA, EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTM-C (23-12-2003))

Este documento ha sido aprobado por *Auto. Pleno*
de fecha **23 MAR 2004**



EO 44

DENOMINACIÓN

OBISPADO DE TENERIFE

(CRUZ CALVARIO)

DOMICILIO

CR General Ermita, 135

SECTOR La Perdoma

COORDENADAS


U.T.M.

0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA 7999016 CS4379N 0001 FB
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Pieza de carácter religioso construida en tiempos histórico cluya presencia arquitectónica cumple con rigor el esquema básico de la tipología.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Inmueble de sencillas proporciones y pequeño tamaño en el que destaca la tosca composición de su fachada, la cual se remata con una especie de frontón semicircular adornado por un punto en cemento que está a juego con las molduras que recorren jambas y arcos de la única puerta que posee.



Este documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de La Orotava
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 44


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



El para que el documento ha sido aprobado por *Alf. P. Ruiz* de fecha **23 MAR 2004**

E 44



El Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			REGIMEN DE PROPIEDAD	
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
INDUSTRIAL	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
TURISTICO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACION DEL INMUEBL

Inmueble de carácter religioso de alto valor etnográfico.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTIAC (23-12-2003))

Para que el presente documento ha sido aprobado por *M. J. P. P. P.*
de fecha **23 MAR 2004**



EO 45

DENOMINACIÓN
OLIVA DÍAZ QUIRINA
(IGLESIA PARROQUIAL DE LA PERDOMA)

DOMICILIO
CR General Ermita, 104

SECTOR La Perdoma
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.T.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐




REFERENCIA CATASTRAL: 8000024 CS4379N 0001 FB

DATOS HISTÓRICOS

Esta es una edificación que data de 1663, obra del licenciado Jerónimo de León.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Iglesia de una sola nave, con artesonado de estilo mudéjar. En su interior se cobijan imágenes del siglo XVIII obras del escultor orotavense Fernando Estévez del Sacramento.



El presente documento ha sido aprobado por *Ayfo. Nuevo*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

EO- 45

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO	TORRE	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CARPINTERIA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PORTADA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PATIO					
PAVIMENTO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
TECHO	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO



El Funcionario de Carrera.

45

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☒
INDUSTRIAL	☒	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALE

Antonio Luque Hernández, La Orotava Corazón de Tenerife. La Orotava. 1998. Página 292.



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA EXRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo CASMAC (23-12-2003))

Funcionario de Carrera,

para el presente documento ha sido aprobado por *Auto. Nuevo*
de fecha 23 MAR 2004



46

DENOMINACIÓN

ANA MARTÍN GARCÍA

DOMICILIO

CR General Ermita, 98

SECTOR La Perdoma

COORDENADAS

U.T.M.:

0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA

8000021 CS4379N 0001 PB

CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de estilo ecléctico edificado a comienzos del siglo XX sobre un solar apaisado que le permite concebir una fachada apaisada en la que no solo se localiza la vivienda particular de los dueños, sino también un negocio.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Como elemento fundamental de esta pieza debemos valorar la fachada, pues se trata de un ejemplo muy interesante de edificio ecléctico que se dispone en una forma rítmica con la vía pública que discurre a sus pies. Así, los vanos, ya sean estas puertas o ventanas, actúan bajo un único diseño en el que se acentúa la



documento ha sido aprobado por *Ayto. P. Pueblo*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 48

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

Al para que el presente documento ha sido aprobado por Auto. Pleno de fecha 23 Mar 2014

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO

PUBLICO

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA		
ELECTRICIDAD		
SANEAMIENTO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Inmueble de estilo ecléctico construido a comienzos del siglo XX.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



A. para que el documento ha sido aprobado por *Auto Nuevo*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo MAC (23-12-2003) en el Ayuntamiento de Carrera.



EO 49


DENOMINACIÓN
HACIENDA LA MARZAGANA

DOMICILIO
La Marzagana, s/n

SECTOR La Perdoma
COORDENADAS 0
UTM

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA 0
CATASTRAL




DATOS HISTÓRICOS

Complejo agropecuario de gran interés etnográfico cuyo origen como explotación agrícola en mucho más antigua que las instalaciones que en la actualidad se conservan, pues estamos ante una edificación de finales del siglo XIX que ha sido ampliada considerablemente en el arranque del siglo XX. Los detalles arquitectónicos apreciados en la hacienda nos permiten hablar de una arquitectura ecléctica con influencia de la arquitectura tradicional canaria, pero con visos de modernidad.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

El complejo lo forman varias unidades arquitectónicas que se aglutinan para dar la sensación de homogeneidad constructiva, cuando en realidad existen diferentes bloques levantado en épocas muy distantes entre sí. El resultado final es muy interesante por cuanto que el complejo se nos presenta como un núcleo autosuficiente que llega a tener hasta su propio lagar para la producción de vinos.



para que el presente documento ha sido aprobado por *Alfo. Rius* de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera, *[Signature]*

EO- 49

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS:					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS:					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO:					
CARPINTERIA:	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA:	TEJA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA:	ENLUCIDO	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
ORNATO:					
PORTADA:					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO:					
PARAMENTO:					
PATIO:					
PAVIMENTO:					
TECHO:					



documento ha sido aprobado por *Auto Pleno*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera.

49

USO ACTUAL	USO ACTUAL			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☒	PRIVADO	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☒	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Complejo agropecuario de alto valor patrimonial en el contexto del Valle de La Orotava.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



que el p...
documento ha sido aprobado por Antonio Placer
de fecha 23 MAR 2004




CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Urbanismo,



EO 50

DENOMINACIÓN	
CASA ANÓNIMA	
DOMICILIO	
El Paso, 17	
SECTOR	Montijos
COORDENADAS U.T.M.	0
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:	
B.I.C.	☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐
REFERENCIA CATASTRAL	0



DATOS HISTÓRICOS

Vivienda unifamiliar levantada en dos plantas que fue construida a finales del siglo XIX siguiendo la tipología tradicional de la vivienda urbana, a pesar que ésta está enclavada en un medio rural.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La casa se alza sobre un solar cuadrangular que está en una esquina del total de la propiedad. La misma se define por una fachada a dos alturas en la que en la parte baja debe adaptarse, a la inclinación, a la vía pública de pronunciada pendiente, lo que le resta superficie de edificación en la planta baja. Así, la planta alta se constituye como el verdadero hogar de una familia dedicada enteramente a los trabajos del campo.



El para... que el p...
documento ha sido aprobado por *Ayto. Puro*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

EO- 50

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	HORMIGÓN	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



para que el p... documento ha sido aprobado por *Auto. Nuevo* de fecha 23 MAR 2004

E 50

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☒
PUBLICO ☐
RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Inmueble de carácter doméstico construido en el siglo XIX


TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



Este documento ha sido aprobado por Alfio Plino
de fecha 23 MAR 2004



CATALOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo de la STMAC (23-12-2003) de Carrera.



EO 51

DENOMINACIÓN

TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ

(CASA CON LAGAR)

DOMICILIO

Los Montijos, 16

SECTOR Los Montijos

COORDENADAS U.T.M. 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐



REFERENCIA CATASTRAL: 0004003 00CS43H 0001 WM

DATOS HISTÓRICOS

Vivienda rural reconstruida a finales del siglo XIX sobre los restos de una edificación más antigua que posee como detalle de alto valor etnográfico un lagar.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

El complejo agrícola posee dos partes: una, la vivienda que fuera de los medianeros de la finca, en la actualidad la habitan los propietarios de la misma, definida como una arquitectura canaria tradicional de finales del siglo XIX con sus tejados a dos aguas y ejecutados con teja inglesa; y dos, el lagar, cuya cubierta de planchas de zinc es la única agresión que a primera vista se le observa.



El presente documento ha sido aprobado por Alto. Rulo
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 51


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por Agto. Pleno
de fecha 23 MAR 2004



51

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL				RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☒	☐	☒	PRIVADO	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA		
ELECTRICIDAD		
SANEAMIENTO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Complejo vitivinícola de alto interés etnográfico.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Restauración y restitución de la cubierta original del lagar.

PROTECCIÓN

Parcial. Sólo el lagar.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo SOTMAC (23/12/2003) de Carrera,

documento ha sido aprobado por *Ayto. Puro*
de fecha **23 MAR 2004**



EO: 52

DENOMINACIÓN	
PAZ LUIS HERNÁNDEZ (CASA RURAL)	
DOMICILIO	
Camino de Los Gómez, 43	
SECTOR	Los Gómez
COORDENADAS	0
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA	
B.I.C.	☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐




REFERENCIA CATASTRAL:	0007020 00CS54A 0001 QR
------------------------------	-------------------------

DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de carácter agropecuario construido con anterioridad al siglo XIX, que se nos presenta como una de las edificaciones más antiguas e importantes de este sector del municipio de La Orotava.]

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La vivienda se levanta sobre un solar de proporciones cuadrangulares que le posibilitan constar con una estructura muy sólida, que en fechas muy recientes se ha visto vencida por lo cual se le ha tenido que incrustar un pilar de hormigón que impida su total vencimiento. De interés patrimonial del conjunto edificado debemos valorar la carpintería tradicional, y las cubiertas típicas de al arquitectura canaria.



El para... que el pro...
documento ha sido aprobado por Ayuntamiento
de fecha 23 Mayo 2004



El Funcionario de Carrera,

EO- 52


ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	TEJA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



PGO
La Orotava

para: documento ha sido aprobado por *Ayto. Pleno*
de fecha **23 MAR. 2004**

E 52

El Funcionario de Carrera

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			PRIVADO	REGIMEN DE PROPIEDAD	
RESIDENCIAL	☒									☒		
COMERCIAL	☐									☐		
INDUSTRIAL	☐									☐		
TURISTICO	☐									☐		
ADMINISTRATIVO	☐									☐		
SERVICIOS	☐									☐		
RELIGIOSO	☐									☐		
CULTURAL	☐									☐		

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACION DEL INMUEBLE

Edificio de carácter agropecuario de valor patrimonial.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCION

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo CATAMAC (23-12-2003))

... para ... que el presente documento ha sido aprobado por *Ag. P. Duo* de fecha **23 MAR 2004**

En ... de Carrera.



EO 53


DENOMINACIÓN
GASPAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ

DOMICILIO
Camino de Los Gómez, 9

SECTOR Los Gómez
COORDENADAS U.T.M.: 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL: 0002023 00CS54A 0001 ER




DATOS HISTÓRICOS

En medio de su finca se encuentra esta edificación que actúa como hacienda, vivienda del propietario, levantada a comienzos del siglo XX bajo los dictados de un refinado estilo ecléctico cuya influencia de la arquitectura cottage de procedencia británica es más que notables.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La casa se dispone en varios bloques anexionados entre sí, y se lleva a la misma después de atravesar un alarga entrada que da paso a una escalera que nos introduce en la vivienda. Es llamativa la composición que se aplicaron a la reconocida como fachada principal, pues a partir de un eje de simetría se disponen de forma rítmica todos los vanos ya sean estos de la primera o de la segunda planta.



A: para ' ' que el presente documento ha sido aprobado por Agto. Pleno de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 53

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Al para la que el presente documento ha sido aprobado por *L. J. P. R.* de fecha 23 MAR 2004

E

53

El Funcionario de Carrera.

	USO ACTUAL			REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	PUBLICO
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	☒	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio de estilo ecléctico construido en el arranque del siglo XX.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.


FUENTES DOCUMENTALES



Para el presente documento ha sido aprobado por *[Signature]* de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA, EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTRAC (23-12-2003))



EO 54


DENOMINACIÓN
NICANORA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
(CONJUNTO DE CASAS)

DOMICILIO
Carretera General de Las Cañadas,
16,18,20,22,24

SECTOR Los Pinos
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA 1710707 CS5411S 0001 GM
CATASTRAL




DATOS HISTÓRICOS

Grupo de edificación de similares características arquitectónicas que fueron levantadas a comienzos del siglo XX bajo los dictados del estilo ecléctico. Debemos valorar este complejo como único en esta vía pública, a partir del hito que marca en conocido Restaurante Sacramento, pues dicho inmueble define la línea volumétrica del resto de las casas.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Edificio de una o dos plantas desarrollados durante el triunfo del eclecticismo o con su herencia posterior cuyos valores arquitectónicos está en el equilibrio compositivo, en la decoración volumétrica aplicada a ventanas y antepechos a través de balaustres y otros elementos, y la baja y correcta volumetría que presenta de forma escalonada adaptándose a las inclinaciones del terreno.



documenta ha sido aprobado por *Alf. P. Ruiz*
de fecha 23 MAR 2004

El Ayuntamiento de La Orotava

EO- 54

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Al para la... que el presente...
documento ha sido aprobado por *Alfio Plazo*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
RESIDENCIAL	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	PRIVADO	☒	
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PÚBLICO	☐	
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	RAZÓN:		
TURÍSTICO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Se deberá valorar el conjunto en sí de estos edificios de carácter doméstico construido bajo la influencia del eclecticismo.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

Este documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de La Orotava de fecha **23 MAR 2004**

EO 55


DENOMINACIÓN
MARÍA JOSÉ GARCÍA LUIS
(HACIENDA RURAL)

DOMICILIO
Camino Polo, 106 esquina Obispo

SECTOR	Camino Polo
COORDENADAS	0
U.T.M.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA CATASTRAL	21099501 CS5420N
-----------------------------	------------------




DATOS HISTÓRICOS

La vivienda fue en otro tiempo una rica hacienda rural que actuaba como complejo agropecuario de vital importancia para la zona. De aquellos días quedan en la actualidad a modo de testimonios una serie de edificaciones de uso puramente doméstico que se pueden datar en los finales del siglo XVIII.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

De la primitiva fábrica solo nos quedan los vestigios más importantes como son una pequeña vivienda que se nos presenta como la típica casa canaria; y un arco de piedra labrada, que aunque hoy en día se encuentra ciega constituyó en su momento el acceso a estancias de importancia en el complejo.



El para que el documento ha sido aprobado por *Syfo Riu* de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO-

55


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por Alf. Rius
de fecha 23 MAR 2004



F: Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐		☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Inmueble de estilo mudéjar que fue levantado en el siglo XVIII

TIPO DE INTERVENCIÓN

Restauración de la arcada de piedra.

PROTECCIÓN

Parcial a la arcada de piedra.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo SOTMAC (23-12-2003))

El para documento ha sido aprobado por de fecha **23 MAR 2004**

Info. Nuevo



ES 56

DENOMINACIÓN
ADRIAN HRDOS PACHECO PERAZA

DOMICILIO
Camino de los Guanches, 13

SECTOR La Florida

COORDENADAS


U.T.M.

0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL: 2512801 CS5421S 0001 RR




DATOS HISTÓRICOS

Hacienda rural típica de los medianeros del Valle de La Orotava, su datación se aproxima al siglo XVIII como se desprende del estudio de su estructura.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La casa se encuentra situada en los accesos al barrio de La Florida, ubicada en la ladera norte, se prolonga en la vía histórica De esta manera la vivienda contiene dos alturas, aunque aparenta ser una casa terrera. La casa se constituye como un complejo agropecuario gracias a diferentes estancias que se cubren con teja árabe y estructuras a cuatro aguas.



Al para... que el plan...
documento ha sido aprobado por... *Sup. Puro*
de fecha **23 MAR 2004**...



El Funcionario de Carrera,

EO- 56

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



El para que el p
documento ha sido aprobado por *Myto Paus*
de fecha **23 MAR 2004**

E 56

El Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	PRIVADO	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONÍA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio histórico qu supone la pieza singular del barrio de La Florida.


TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALE



Este documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Orotava
de fecha 23 MAR 2004




CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo POTMAC (23-12-2003) de la J. de Orotava)



EO: 57

DENOMINACIÓN	
OBISPADO DE TENERIFE (CRUZ DE LA FLORIDA ALTA)	
DOMICILIO	
Camino La Florida Alta, 1	
SECTOR	La Florida
COORDENADAS	0
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:	
B.I.C.	☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐
REFERENCIA CATASTRAL:	3009701 CS5430N 0001 UY




DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de carácter etnográfico que acoge en su interior la típica cruz que marca los senderos históricos desde tiempos inmemoriales.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Edificio de pequeño formato, de una sola planta, cuya fachada es un cónico paño de paramento coronado con un semicírculo protegido a ambos lados por correspondientes basas que puntean dos pilastras. El acceso al interior se efectúa a través de un arco de medio punto practicado en el centro del frontis.



El documento ha sido aprobado por *Lyf. Riu*
de fecha: 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

EO- 57

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PATIO					
PAVIMENTO	CERÁMICA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
TECHO	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO



Este documento ha sido aprobado por Mylo Rius
de fecha 23 MAR 2004

E 57

El Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL				RESEÑA DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☒	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Pieza patrimonial de elevado carácter etnográfico.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación.

PROTECCIÓN

Integral.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

Este documento ha sido aprobado por *Ag. P. Plano*
de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario *Carrera*
EO 58

DENOMINACIÓN

BODEGA

DOMICILIO

La Florida Alta, 26

SECTOR La Florida

COORDENADAS

U.T.M.

0


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA

0

CATASTRAL




DATOS HISTÓRICOS

Esta pieza contiene, posiblemente, una de las bodegas más antiguas de la zona, remontándose su origen a comienzos del siglo XVIII o finales, incluso, del siglo XVII.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La bodega tiene dos alturas, quedando en la planta alta lo que fue antiguo hogar del propietario. En la planta baja se encuentra la bodega propiamente dicha, con sus barricas y el techo de madera que contrasta con el pavimento de piedra viva.



El presente documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera, *[Signature]*

EO- 58

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
SUSTENTADOS	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	MEDIO	SEVERO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	TEJA	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO	ENLUCIDO	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO	MADERA	MALO	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN



Este documento ha sido aprobado por Alf. L. Lugo
de fecha 23 MAR 2004

E 58

El Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			REGIMEN DE PROPIEDAD
	1	2	3	4	5	6	7	8		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PRIVADO ☒	
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	PUBLICO ☐	
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:	MALO	
ELECTRICIDAD:	MALO	
SANEAMIENTO:	MALO	
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Bodega de gran interés etnográfico dentro del barrio de La Florida

TIPO DE INTERVENCIÓN

Restauración integral de la pieza

PROTECCIÓN

Integral.

FUENTES DOCUMENTALES

... para ... que el presente
documento ha sido aprobado por *Alf. R. Risco*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario *La Carrera,*



EO: 59

DENOMINACIÓN
OBISPADO DE TENERIFE
(CRUZ CAMINO DEL SAUCE)
DOMICILIO
Camino del Sauce, 82

SECTOR	
COORDENADAS	
U.T.M.:	0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐


REFERENCIA	1590603 CS5319S 0001 KH
CATASTRAL:	



DATOS HISTÓRICOS

Al concluir el camino de El Sauce nos encontramos con esta pequeña edificación que acoge la típica cruz de camino que tanto prolifera en Canarias. Un inmueble de carácter religioso construido en 1921 por Vicente Morales Luis

DATOS ARQUITECTÓNICOS



El presente documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 59

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEJO					
CARPINTERIA	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	TEJA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



para: *que el pto*
documento ha sido aprobado por *Lyfe. Plino*
de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			REQUERIMIENTO DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	PUBLICO
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
INDUSTRIAL	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Pieza de valor etnográfico

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación.

PROTECCIÓN

Integral.

FUENTES DOCUMENTALES

A.M.O. Obras Particular, 1921



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El documento ha sido aprobado por *Agla. Rius*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario *P. Carrera*



EO: 60

DENOMINACIÓN
CASAS DE LABRANZA

DOMICILIO
San Lorenzo Mártir, 9

SECTOR

COORDENADAS

U.T.M.

0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

B.T.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL:

0




DATOS HISTÓRICOS

Complejo agropecuario de valor etnográfico cosntruido a finales del siglo XIX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Forman este complejo no sólo las tres casas de habitación sino también un interesante establo hecho con piedra seca y cubierto con teja francesa. Además cuenta el conjunto con un pajar, que aún estando en muy mal estado presenta al aire libre la estructura básica del mismo.



El para que el presente documento ha sido aprobado por Alf. Ruiz de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 60

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	REGULA	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
CUBIERTA	TEJA	REGULA	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	ALTO	SEVERO	INTERVENCIÓN
ORNATO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
BORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por *Auto. Pleno*
de fecha 23 MAR 2002.



60 El Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☒
PUBLICO ☐
RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Conjunto de edificaciones de valor etnográfico.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación del complejo tanto en espacios construidos como no construidos.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES

El presente documento ha sido aprobado por *Alf. Pardo* de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo CIEMAT (23-12-2003))



EG 61

DENOMINACIÓN
TAPIA DE FINCA

DOMICILIO
Carretera general, 73

SECTOR La Bejera
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐


REFERENCIA 0
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

A consecuencia del deterioro de los límites primitivos de la finca esta tapia, cuyo aspecto y formato es el característico de la tipología, ha quedado aislada y ha perdido su función original y queda en la actualidad como testimonio. En el triángulo que actúa como frontón consta la fecha 1816, supuestamente el año de su construcción.

DATOS ARQUITECTÓNICOS



A: para que el presente
documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera

EO- 61

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEJO					
CARPINTERÍA					
CUBIERTA					
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por *Alf. Ruiz*
de fecha 23 MAR 2004

E 61

El Funcionario de Carrera.



USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD				
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☒	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Pieza de carácter etnográfico.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Restauración de la portada.

PROTECCIÓN

Parcial, de la portada.

FUENTES DOCUMENTALES

Al para que el documento ha sido aprobado por *Agte. Ruro* de fecha 23 MAR 2004.



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera,



EO 82



DENOMINACIÓN
CRUZ DE PINOLERE

DOMICILIO
Cuatro Cantillo, frente a la iglesia

SECTOR Pinolere

COORDENADAS
U.T.M.

0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐


REFERENCIA 0
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Pieza de carácter etnográfico que presenta el esquema arquetípico en su cubierta a tejas, su acceso con arco de medio punto, su baja volumetría.....

DATOS ARQUITECTÓNICOS



Este documento ha sido aprobado por *Alf. P. R.*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	MANTENIMIENTO/C
CUBIERTA	TEJA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
ORNATO	MADERA	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

62

Este documento ha sido aprobado por Alf. Rius de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD				
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☒
INDUSTRIAL	☒	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Pieza de valor etnográfico.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación.

PROTECCIÓN

Integral.

FUENTES DOCUMENTALE



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

que el documento ha sido aprobado por *Luis Riu*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

EO 163

DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
Maestre Juan, s/n

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M. 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA
CATASTRAL 0




DATOS HISTÓRICOS

La casa la forma un conjunto de tres edificios que están vinculadas entre sí por una tapia. La edificación es de siglo XIX, o comienzos del XX, pero mantiene en su estructura y composición, la tradición constructiva canaria que se define a partir del eclecticismo, pero en este caso inmerso en un contexto rural.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Conjunto de casas de carácter agropecuario construido a finales del siglo XIX



El para que el pre de
documento ha sido aprobado por *Hyte Pluo*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,


ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	MEDIO	MEDIO	INTERVENCIÓN
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



El para... que el p...
documento ha sido aprobado por *M. J. R. R.*
de fecha 23 MAR 2004

E 63



El Funcionario de Barrera,

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
RESIDENCIAL	☒								PRIVADO	☒	
COMERCIAL	☐								PÚBLICO	☐	
INDUSTRIAL	☐								RAZÓN:		
TURÍSTICO	☐										
ADMINISTRATIVO	☐										
SERVICIOS	☐										
RELIGIOSO	☐										
CULTURAL	☐										

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA		
ELECTRICIDAD		
SANEAMIENTO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONÍA		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio de influencia ecléctica levantado en un medio puramente rural.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES