



E

105

documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☒

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio del siglo XIX construido como la hacienda de una finca dedicada a la vid

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



Este documento ha sido aprobado por *[Firma]*
de fecha 25 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA EXTRAMUROS (Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))




EO 106

DENOMINACIÓN
HACIENDA EL RATINO

DOMICILIO
El Ratiño Bajo, 3

SECTOR El Ratiño
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐



REFERENCIA CATASTRAL:

DATOS HISTÓRICOS

Complejo agropecuario explotado como finca agrícola desde la fundación de La Orotava, cuenta con una serie de edificaciones de carácter histórico que fueron levantadas a finales del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Las edificaciones se expresan como las arquetípicas de la construcción rural canaria, con perfiles bajos, cubiertas a cuatro aguas con teja árabe y una estrecha vinculación horizontal entre ellas a través de un patio ajardinado. El complejo comporta no sólo las viviendas de los agricultores y sus propietarios, sino también las dependencias de aperos, graneros, bodegas, etc.



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

EO- 106

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO				SUAVE	MANTENIMIENTO
PORTADA				SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Supl. Pleno*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	RÉGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☒
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURÍSTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	☒
PUBLICO	☐
RAZÓN:	

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Complejo agropecuario construido a lo largo del siglo XVIII

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



El presente documento ha sido aprobado por el Sr. *Hyb. Pleus*
de fecha 25-1-2004



CATALOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COM-16 (28-12-2003))



El Funcionario de Carrera,

EO 107


DENOMINACIÓN
ERMITA Y HACIENDA DE SAN FELIPE

DOMICILIO
Camino de San Felipe, 4

SECTOR: San Felipe
COORDENADAS U.T.M.: 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Ermita de uso privado, erigida en 1675 por el licenciado Luis Rizo. La fachada sobresale por su aspecto manierista conseguido gracias al trabajo que posee la cantería. La puerta de arco de medio punto se encuadra en medio de dos pilastras planas. En el frontispicio se encuadra el blasón distintivo de las armas de Lugo, Ponte, Rizzo Grimaldi, Calderón y Llaena. Finalmente la fachada queda rematada por una espadaña. La vivienda ubicada al lado de la ermita es en la actualidad propiedad de la familia González de Chaves Jordan Martín.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Ermita de planta única más vivienda de planta rectangular. Este conjunto de hacienda más ermita forman un conjunto arquitectónico cuya fachadas están ordenadas de forma simétrica cuyos huecos están distribuidos en varias plantas. Ventanas en madera con cristales y puertas en madera lisa.



que el p...
documento ha sido aprobado por *Alf. P. P. P.*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

EO- 107

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS		BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PATIO	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PAVIMENTO	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por *Lyth Plazo*
de fecha **23 MAR 2004**

E 107

El Funcionario de Carrera

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐		☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:	BUENO	
ELECTRICIDAD:	BUENO	
SANEAMIENTO:	BUENO	
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:	BUENO	

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio de carácter histórico construido en el siglo XVII

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación y Restauración

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES

Antonio Luque Hernández. La Orotava. Corazón de Tenerife. La Orotava 1998.
Página 292




documento ha sido aprobado por *kyf. Renc*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTM de 23-12-2003)

Oficina de Carrera,




DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
La Luz, 44

SECTOR La Luz
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

El histórico núcleo poblacional de La Luz cuenta con algunos ejemplos arquitectónicos de interés, en especial con esta vivienda de dos plantas construida con anterioridad al siglo XIX que a pesar de las muchas reformas que ha conocido mantiene buena parte de la primitiva esencia de la arquitectura canaria.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La casa, destinada exclusivamente a vivienda, fue construida sobre un alargado solar que se adaptó a la vía pública que corre en paralelo a su fachada. De las dos partes, la primera es un gigantesco patio al cual se accede desde la parte construida (la segunda) a través del elemento patrimonial más interesante del conjunto: una pérgola ejecutada con teja árabe en la forma tradicional canaria.



que el p...
documento ha sido aprobado por *Ante P. R. C.*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

EO- 108

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACION
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E 108

documento ha sido aprobado por *Ag. de P. U.*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario *de Barrera*



	USO ACTUAL			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	PRIVADO	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONÍA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio de uso doméstico construido con anterioridad al siglo XIX y reformada a lo largo del XX

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALE



Este documento ha sido aprobado por *Agda. Peco*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA, EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTM 023-12-2003)



El Funcionario de Carrera,

EO 109

DENOMINACIÓN
CONJUNTO DE CASAS

DOMICILIO
La Luz, 57-59

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M.: 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

**REFERENCIA
CATASTRAL:**



DATOS HISTÓRICOS

Este par de viviendas gemelas fueron construidas en 1926 por encargo de Francisco Díaz García como un edificio de estilo ecléctico que adaptaba su frontis a la línea de rasante que le afecía la vía pública

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Inmuebles de estilo ecléctico que poseen en su común fachada todos los valores patrimoniales. Así valoramos la decoración escultórica aplicada a los vanos, la baja volumetría que ofrece el perfil de los inmuebles y la ordenada composición (simétrica) de su doble frontis.



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera.

EO- 109

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Luis B. Riera*
de fecha 23 MAR 2004

E 109

El Funcionario de Carrera.



USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	☒
PUBLICO	☐
RAZÓN:	

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Conjunto de edificios construidos a comienzos del siglo XX bajo el signo del eclecticismo

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

A.M.O. Obras particulares 1926-1928



Este documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo EOMAC (23-12-2003))

[Signature] de Carrera.



EO. 110


DENOMINACIÓN
CASERIO Y PARAJE BLAS LUIS

DOMICILIO
Blas Luis

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Hacienda y Caserio vinculados a la explotación agrícola de finales del siglo XIX

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Complejo arquitectónico natural en el que se combinan los siguientes elementos:

1.- LA HACIENDA: presenta varios cuerpos realizados en estilo Cottage, organizados en varios cuerpos. Éstos están coronados en techumbre a 2 aguas de teja inglesa. Destacan los ventanales acristalados, rectangulares que presentan varias dos hojas y otras el sistema de guillotina. Destacan el cuerpo del edificio cuyas ventanas están rematadas por prolongaciones de cristal de arco ojival. Destacar la labor de carpintería situada en los aleros.

2.- CASAS TERRERAS: de arquitectura tradicional a número de 4. Todas presentan techumbre a 4 aguas de teja árabe. Sus vanos poseen diferentes estilos desde las puertas y ventanas de trazado sencillo, a aquéllas con cojinetes.



que el p...
documento ha sido aprobado por *Lup. Riu*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

EO- 110

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Sup. Hues*
de fecha **23 MAR 2001**

E **110**

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☒
PUBLICO ☐
RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Conjunto del Siglo XIX

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Integral


FUENTES DOCUMENTALES



Este documento ha sido aprobado por *Alf. Otero*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))



EO: 11

DENOMINACIÓN
CAMINO DE LA SIERRA

DOMICILIO
Camino de La Sierra

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☒ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Antiguo camino empedrado que comunicaba la Villa con las zonas altas y con los barrios del Sur. Este camino tiene un valor histórico-cultural, pero también artístico, ya que es un magnífico ejemplo de camino empedrado tradicional. Además dicho camino podemos emparentarlo con la "ruta del agua", por cuanto que aquí estaba localizado un antiguo sendero desde el siglo XVI.

DATOS ARQUITECTÓNICOS



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



F. *[Signature]* de Carrera.

EO- 111

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Hyte Rius*
de fecha 25 MAR 2004

E 111

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD				
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES

--




Este documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Alcalde
Alfonso Flores



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA-EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo de 23-12-2003)

El Ilustre Ayuntamiento de Carrera,



EO- 112


DENOMINACIÓN
CASA Y ERMITA SAN FELIPE

DOMICILIO
C/ Inocencio García

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M. 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

La Ermita de San Felipe y Hacienda colindante es una de las más antiguas de La Orotava, destacando su fachada de piedra

DATOS ARQUITECTÓNICOS



que el p.º...
documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

EO- 112

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

112

documento ha sido aprobado por

Hy B. Riso

USO ACTUAL				RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PRIVADO	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		



El Funcionario *d. Barrera*

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES

--




documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COMAC (23/12/2003))

de Carrera,




EO 113

DENOMINACIÓN
Camino El Ciprés

DOMICILIO
La Boruga

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐




REFERENCIA CATASTRAL:

DATOS HISTÓRICOS

Antiguo camino Real empedrado, también conocido popularmente como La Boruga. Este camino es una muestra integrante de Villa Histórica. Esta vía unía la Villa con las zonas bajas y el Puerto. El camino tiene un enorme valor, ya que es uno de los escasos ejemplos que aún quedan de estos antiguos caminos empedrados.

DATOS ARQUITECTÓNICOS



Este documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



[Signature]
El Funcionario de Carrera,

EO- 113

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS:					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS:					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO:					
CARPINTERIA:					
CUBIERTA:					
FACHADA:					
ORNATO:					
PORTADA:					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO:					
PARAMENTO:					
PATIO:					
PAVIMENTO:					
TECHO:					



Este documento ha sido aprobado por el Pleno de fecha 23 MAR 2004

E 113



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL				RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	PÚBLICO	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐		
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONÍA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

El presente documento ha sido aprobado por *Sy A. Puro*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera.



EO 114


DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
Carretera General La Perdoma, 131

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Arquitectura urbana de principios del Siglo XX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Casa de dos plantas más un cuerpo anexo. El cuerpo principal tenía en su planta baja cuatro vanos (puertas) redondeadas. La parte alta posee cuatro ventanas con antepecho en el que se superpone una rejería; sobre el antepecho dos hojas. Destacar la simetría en puerta-ventana. Cornisa superior con remate macizo.



Documento aprobado por *Agto. Luis*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

E 114

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGISTRO DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación y eliminación de rejillas de planta baja

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

--




documento ha sido aprobado por *Alto Pineda*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo SOTMAC (23-12-2003))

El funcionario de Carretera,



EO 115

DENOMINACIÓN
FUENTE VIEJA

DOMICILIO
Alto del Camino de Los Túnez

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Fuente que no ocupando su sitio original debido a las obras de la carretera de las Medianías tiene un gran valor histórico, por ser el lugar donde se abastecían de agua los vecinos del antiguo Paso de Higa, desde su los orígenes del poblamiento de dicha zona.

DATOS ARQUITECTÓNICOS



que el documento ha sido aprobado por *Mylo Rius*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

EO- 115

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Agda Rius*
de fecha **23 MAR 2004**

E 115

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Alto valor histórico y Arquitectónico

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES



Este documento ha sido aprobado por *[Firma]*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))




EO 116

DENOMINACIÓN
ERMITA DEL CALVARIO

DOMICILIO
TRASERA ERMITA DEL CALVARIO

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.G.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐



REFERENCIA CATASTRAL

DATOS HISTÓRICOS

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Casa terrera de techumbre a dos aguas. Muro de piedra. Buen ejemplo de casa elaborada de piedra y bano. La techumbre muestra perfectamente el entramado de madera que configura el tejado de la vivienda tradicional rural.



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



El Fundador de Carrera,

EO- 116

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E 116

documento ha sido aprobado por *Alfons Rius*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario *de Carrera*,



USO ACTUAL	RÉGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES



Este documento ha sido aprobado por *Hyto. Kew*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA, EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo OTMAC 23-12-2003)



117


DENOMINACIÓN
FUENTE

DOMICILIO
La Cuesta, La Perdoma

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B. C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Fuente. Surtidor y abrevadero. Alto valor etnográfico-cultural

DATOS ARQUITECTÓNICOS



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario de Carrera, *[Signature]*

EO- 117

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

117

El documento de vida aprobado por el Ayuntamiento de Orotava, de fecha 23 MAR 2001, por el que el proyecto de Plan General de Ordenación del Territorio de la Villa de Orotava, se aprueba definitivamente.

El Funcionario de Carrera,

	USO ACTUAL			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☐	☐	☐		☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐		
TURÍSTICO	☐	☐	☐	RAZÓN:	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA		
ELECTRICIDAD		
SANEAMIENTO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONÍA		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003) de Carrera.



EO 118


DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
Carretera La Perdoma,3

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M. 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Vivienda tradicional formada por distintos cuerpos con cubiertas a cuatro aguas combinando la teja árabe con la teja inglesa.



que el pro
documento ha sido aprobado por... *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

EO- 118

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

que el p...
H. J. P. L.

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL	RÉGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURÍSTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	☐
PUBLICO	☐
RAZÓN:	

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONÍA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES

--



documento ha sido aprobado por *Inf. Pleno*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera,



EO 119


DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
Camino Los Gómez

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Se trata de una edificación de principios del siglo XX, con características principales de esa época (techumbre con teja inglesa formando un juego de triángulo)



PGO
La Orotava

documento ha sido aprobado por *El Funcionario de Carrera*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera

EO- 119

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por *Alf. Pous*
de fecha **23 MAR 2004**
E 119



El Funcionario de Carrera

	USO ACTUAL			REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☐	☐	☐		☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Principios del siglo XX

TIPO DE INTERVENCIÓN

Rehabilitación

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES

El presente documento ha sido aprobado por *Rafael Ruiz*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo GOMAC (23-12-2003) de la Corporación de Orotava)



EO 120


DENOMINACIÓN
CONJUNTO DE CASAS

DOMICILIO
Carretera General La Perdoma.
106,108,110

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Conjunto de viviendas urbanas de principio de siglo XX.



Este documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Ag. J. Riera*
de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
RESIDENCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
TURÍSTICO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

TIPO DE INTERVENCIÓN

Conservación. Eliminación de Carteles y recuperación de los huecos de fachada reformados

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



documento ha sido aprobado por *Alf. Ruiz*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo de COTMAC (23-12-2003) de Herrera)



EO 121


DENOMINACIÓN
PAJARES

DOMICILIO
Zona alta de La Orotava

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.T.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Los pajares tradicionales que se sitúan en las zona alta de La Orotava y que constituyen los ejemplos de las casas tradicionales campesinas.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Se trata de construcciones simples hechas de piedra y con cubiertas de elementos vegetales



que el presente
Documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

EO- 121

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



El presente documento ha sido aprobado por *A. P. Roca*
de fecha 23 MAR 2004

E 121

El Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL	RESUMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACION DEL INMUEBLE

--

TIPO DE INTERVENCION

--

PROTECCION

Integral

FUENTES DOCUMENTALES

--



Este documento ha sido aprobado por *Dr. C. Risco*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COSMAC (23-12-2003) de Carrara.)



EO 122


DENOMINACIÓN
DRAGO

DOMICILIO
Cercanías del Pasaje Domínguez Afonso

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M.: 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C.: ☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Drago de grandes dimensiones con gran valor histórico-cultural.

DATOS ARQUITECTÓNICOS



documento ha sido aprobado por *HyB. Renc*
de fecha 23 MAR 2004

E | CMO AYUNTAMIENTO 122

El Funcionario de Carrera.

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Remitirla a Protección de la Ley de Flora y Fauna de Canarias

TIPO DE INTERVENCIÓN

PROTECCIÓN

Ley de Flora y Fauna de Canarias

FUENTES DOCUMENTALES

documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Ag. P. P. P.

PGO
La Orotava

CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera

EO: 123


DENOMINACIÓN
ERMITA DE LA CANDELARIA DEL LOMO

DOMICILIO
Plaza de La Candelaria del Lomo

SECTOR
COORDENADAS 0
UTM

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
BIC ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

El actual templo que acoge la Ermita de La Candelaria del Lomo fue inaugurado en el año 1967 después de ejecutar fielmente el maestro de obras Ángel García Trujillo los planos y proyectos firmados por el arquitecto santacrucero Félix Sáenz Marrero. Este edificio de nuevo cuño vino a sustituir a una fábrica que por entonces estaba en un lamentable estado, que había sido fundada en pleno siglo XVII (1689) por el presbítero Manuel de Abreu y Aday.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La edificación presenta una sola nave que se desarrolla en planta hasta culminar con la cabecera en la que se instala, después del correspondiente arco de triunfo, la capilla mayor. Su fachada forma parte del repertorio neocanario impuesto por la arquitectura franquista empeñada en la recuperación de los valores vernáculos de la región canaria. Así, el arquitecto optó por marcar el acento en una portada neoherreriana con un frontón triangular partido que da paso a un intemporal óculo que culmina toda una estructura de acceso que se rige por un arco de medio punto.



documento ha sido aprobado por *Auto. Revis*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera

EO- 123

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTANTE	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
SUSTENTADOS	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO	CAMPANARIO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CARPINTERIA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA CON SOLER	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO	RELIEVE/ARCO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PORTADA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PARAMENTO	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
PATIO					
PAVIMENTO	MOSAICO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
TECHO	HORMIGÓN	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO



documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Supl. Rello

E 123

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL				RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☐	☐	☐		☐
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☒
INDUSTRIAL	☒	☐	☐	RAZÓN:	OBISPADO
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:	BUENO	
ELECTRICIDAD:	BUENO	
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Arquitectura religiosa de enorme solvencia cultural y social

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES

ANTONIO LUQUE HERNÁNDEZ. La Orotava, Corazón de Tenerife. La Orotava, 1998, pág.291

documento ha sido aprobado por *Auto. Rero*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera.

EO 124



DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
C/ Rómulo de Bethancourt, 103

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Esta es una edificación que a pesar de las continuas transformaciones que ha sufrido, mantiene las formas de la arquitectura popular de la villa. Data de principios del siglo XX las formas de la arquitectura popular de la Villa. Data de principios del siglo XX la reforma aunque su construcción inicial se puede remontar a principios del siglo XVIII.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Esta construcción es un edificio que mantiene la misma composición que sus inicios. Bajo una cubierta inclinada a dos aguas se erige una vivienda de una sola planta y de fachada asimétrica. Con una sola ventana y una sola puerta dispuestas a distintos niveles.



documento ha sido aprobado por *Ayto. Orotava*
de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario de Carrera.

EO- 124

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA CON SOLER	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	MAMPOSTERÍA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

124

documento ha sido aprobado por *By V. Rius*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☒

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantener el uso actual

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

--



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

documento ha sido aprobado por
de fecha **23 MAR 2004**

Ante. Rius



EO 125

El Funcionario de Carrera,


DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
C/ El Pinito, 12

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Inmueble de uso doméstico erigido en un medio rural, que conserva el esquematismo típico de la arquitectura popular anterior al siglo XIX que se practicó de común en La Orotava

DATOS ARQUITECTÓNICOS

La vivienda se levanta sobre una superficie regular de proporciones cuadrangulares en las que se define el hogar las habitaciones de la estancia. La misma se cubre con una estructura de cuatro aguas y las correspondientes tejas árabes que conforma el necesario alero que protege a la fachada de sencilla composición



documentado ha sido aprobado por *Lito Riera*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,



EO- 125

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

125

documento ha sido aprobado por *Agto. Penco*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL				RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	PRIVADO	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONÍA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio de estilo popular levantado en un medio rural

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual

PROTECCIÓN

Ambiental


FUENTES DOCUMENTALES



Este documento ha sido aprobado por *Alf. Riera*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003) de Carrera)



EO: 126


DENOMINACIÓN:
CONJUNTO DE CASAS

DOMICILIO:
C/ Tomás Zero, 66,68,70,78,80

SECTOR:
COORDENADAS: 0
UTM:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.O.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA:
CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

En la recta final de la calle Tomás Zero encontramos un núcleo de casas terreras construidas bajo las líneas de mudejarismo más tradicional en Canarias que deberán ser conservadas como ejemplos de una tipología muy frecuente en toda la Villa de la Orotava

DATOS ARQUITECTÓNICOS

El conjunto reseñado se encuentra en un avanzado estado de deterioro, hecho que no dificulta la valoración de las piezas y el reconocimiento de sus carpinterías, la teja árabe, la baja volumetría el equilibrio del skyline...



documento ha sido aprobado por *Lito. Riera*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

EO- 126

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA					
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por *Agente*
de fecha 23-11-2004



126

El Funcionario de Carrera

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	☒	
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	
TURISTICO	☐	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA		
ELECTRICIDAD		
SANEAMIENTO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Conjunto de edificio de estilo popular construido con anterioridad al siglo XIX

TIPO DE INTERVENCIÓN

Restauración de las fachadas de los inmuebles catalogados

PROTECCIÓN


Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003) de Carrera,

que el presente documento ha sido aprobado por *Rep. R. R. R.*
de fecha **23 MAR 2004**



EO 127

DENOMINACIÓN

CASA ANÓNIMA

DOMICILIO

C/ Rómulo de Bethancourt, 105

SECTOR

COORDENADAS

U.T.M.:

0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

B.I.C.:

☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐

REFERENCIA

CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Esta es una edificación de principios del siglo XVIII, de tipología popular, que ha sufrido unas pequeñas transformaciones tanto en la ventana como en la puerta. El resto de elementos de la casa mantienen su forma inicial.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Bajo una cubierta inclinada a cuatro aguas se organiza esta casa que mantiene su uso familiar, con una fachada sencilla, con los huecos ordenados asimétricamente en distintas alturas. El plano de la fachada queda finalmente rematado por una cornisa y alero en teja árabe en su parte superior y un zócalo rodapié color marrón en su parte inferior.



El presente ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera.

EO- 127

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA CON SOLER	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	MAMPOSTERIA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E

127



documento ha sido aprobado por *Alf. B. Rucio*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	PUBLICO
☒	☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACION DEL INMUEBL

Edificación de tipología tradicional

TIPO DE INTERVENCION

Mantener el uso actual

PROTECCION

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



Este documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COMAL (23-12-2003) de Carrera)



EO 128

DENOMINACIÓN	
CASA ANÓNIMA	
DOMICILIO	
C/ Salazar, 8	
SECTOR	
COORDENADAS U.T.M.	0
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:	
B.I.C.	☐ EXPEDIENTE INCOADO: ☐
REFERENCIA CATASTRAL:	



DATOS HISTÓRICOS

Vivienda de uso tradicional-popular construida en los albores del siglo XVIII

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Esta es una edificación de una sola planta. La fachada se estructura de forma sencilla y de manera asimétrica con dos ventanas en madera con antepecho y cristal. La puerta con cojinetes de madera. Finalmente el frontis queda rematado con una cornisa o alero en teja y un zócalo rodapié en su parte inferior



documento ha sido aprobado por *Ag. R. R. R.*
de fecha 23 MAR 2014

El Funcionario de Carrera

EO- 128

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	PIEDRA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA	MADERA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Ag. R. R. R.*
de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3		
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	PRIVADO	☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

--

PROTECCIÓN

Ambiental

--

FUENTES DOCUMENTALES

--



documento ha sido aprobado por *Agil. Reus*
de fecha 23 MAR 2004



CATALOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTIAS (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera,



129



DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
C/ Salazar, 10

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M. 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Edificación de uso cotidiano tipología tradicional erigida en el siglo XVIII

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Vivienda de estructura sencilla con una sola planta. La fachada está ordenada asimétricamente, constituida con una sola puerta y venana, en madera. Ventana con antepecho. La fachada queda rematada con la cornisa en teja que sobresale de la cubierta a dos aguas.



documento ha sido aprobado por

de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EO- 129


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	MAMPOSTERIA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PADO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Ante Pico*
de fecha **2-3 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐		☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

--

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

--



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

documento ha sido aprobado por *Ayuntamiento de Orotava*
de fecha **23 MAR 2004**



EO 130

Suplementario de Carrera,


DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
C/ SALAZAR, 14

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Bajo una cubierta inclinada a dos aguas se erigió esta vivienda de uso cotidiano de tipología tradicional del siglo XVIII

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Esta es una edificación de una sola planta de tamaño medio, con la fachada compuesta por una sola ventana y una puerta, ordenadas de madera asimétrica. Finalmente el frontis queda rematado por la cornisa en teja que sobresale de la cubierta.



Documento ha sido aprobado por *Ayuntamiento de Tenerife*
de fecha **23 MAR 2004**



El Funcionario de Carrera,

EO- 130

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
COBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
FACHADA	MAMPOSTERIA	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO
ORNATO					
PORTADA	MADERA DECOR	BUENO	BAJO	SUAVE	MANTENIMIENTO

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por *Hydr. Rero*
de fecha 23 MAR 2004

E 130

El Funcionario de Orotava

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐		☒
COMERCIAL	☐	☐	☐		☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐		
TURISTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA		
ELECTRICIDAD		
SANEAMIENTO		
SISTEMA CONTRA INCENDIO		
TELEFONIA		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

--

TIPO DE INTERVENCIÓN

--

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

--

documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Aylo. Ruco



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COG MAC (23-12-2003))

EO. 131

DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA


DOMICILIO
C/ Tomás Zero, 58

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Casa anónima de estilo popular. De una sólo planta que presenta importantes modificaciones en los marcos de sus dos vanos (puerta y ventana). Datando su origen de mediados del siglo XX a pesar de mantener una composición que ya se daba a finales del siglo XIX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Edificio de planta cuadrangular del que debemos destacar sus frentes, pues cualquier valor patrimonial que se le busque se encontrará en la baja colmetría, la presencia de su azotea y la buena ordenación de unos vanos (puerta y ventana) que han sido intervenidos en fechas muy recientes.



documento ha sido aprobado por *Ag. R. R. R.*
de fecha 23 MAR 2004



El Funcionario de Carrera,

E 131

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO		
CUBIERTA	HORMIGÓN	BUENO	BAJO		
FACHADA	HORMIGÓN	BUENO			
ORNATO	HORMIGÓN	BUENO			
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E



documento ha sido aprobado por *Aydo. Reus*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	☒
PUBLICO	☐
RAZÓN:	

INSTALACIONE

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Edificio tipo dentro de la arquitectura popular a la que las mejoras sociales de sus inquilinos ha favorecido su conservación

TIPO DE INTERVENCIÓN

Recuperación de las molduras originales

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALE

documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Auto. Rello



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo OTM-AC (23-12-2003))



EO: 132


DENOMINACIÓN:
HACIENDA DE LA CRUZ VERDE

DOMICILIO:
C/ Peralito, 4

SECTOR:
COORDENADAS: 0
U.T.M.:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Edificación del siglo XVII. Obra más importante de La Piedad. Sobre la primitiva fábrica se realizó una intervención en 1951 siendo propiedad de José del Campo Llarena. Dicha intervención fue ejecutada pro el arquitecto Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo consistiendo en el cerramiento de sus frentes y creación de un portal.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Entre los elementos destacables de la fábrica cabe destacar el patio o jardín trasero, la fachada que da hacia el mismo incluyendo el balcón de madera tallada ubicado en el centro del frontis y la portada de acceso a la edificación. La vivienda es de construcción tradicional levantada a partir de una planta en forma de "L" que ofrece varios alzados.



documento ha sido aprobado por *Ayto. Orotava*
de fecha 25 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

E

132

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS	PIEDRA	BUENO	BAJO		
SUSTENTANTE	MADERA	BUENO	BAJO		
SUSTENTADOS	MADERA	BUENO	BAJO		

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO	BALCÓN	MEDIO	BAJO	BAJO	
CARPINTERIA	MADERA	MEDIO	BAJO	BAJO	
CUBIERTA	TEJA	MEDIO	BAJO	BAJO	
FACHADA	ENFOSCADO	MEDIO	BAJO	BAJO	
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO	ENFOSCADO	MEDIO	BAJO	BAJO	
PATIO					
PAVIMENTO	MADERA	MEDIO	BAJO	BAJO	
TECHO	MADERA	MEDIO	BAJO	BAJO	



documento ha sido aprobado por *Ay. C. Pleno*
de fecha 23 MAR 2004

E



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	PLANTA 1			PLANTA 2			PLANTA 3			RÉGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO							
RESIDENCIAL	☒	☐	☐		☒						
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐						
INDUSTRIAL	☐	☐	☒	RAZÓN:							
TURÍSTICO	☐	☐	☐								
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐								
SERVICIOS	☐	☐	☐								
RELIGIOSO	☐	☐	☐								
CULTURAL	☐	☐	☐								

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:	MEDIO	Modernizar a las nuevas ordenanzas
ELECTRICIDAD:	MEDIO	
SANEAMIENTO:	MEDIO	
SISTEMA CONTRA INCENDI		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Es el edificio mejor valorado de su entorno y representa la arquitectónica hacienda rural del Valle de La Orotava

TIPO DE INTERVENCIÓN

Restitución de las piezas perdidas y deterioradas

PROTECCIÓN

Integral

FUENTES DOCUMENTALES


- Antonio Luque Hernández: La Orotava, Corazón de Tenerife. La Orotava 1998
- A. Sebastián Hernández Gutiérrez: Arquitectura en el Centro Histórico de la Orotava. STC de Tenerife, 2003



CATALOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

documento ha sido aprobado por *Ayto. P. Lluís*
de fecha **23 MAR 2004**

El Funcionario de Carrera,




DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
C/ Peralito, 6

SECTOR
COORDENADAS
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ EXPEDIENTE INCOADO ☐

REFERENCIA
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Casa terrera, de una sola planta, de estilo popular cuya fecha de construcción contemporánea está en el primer cuarto del siglo XX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Edificio sencillo cuyo valor patrimonial está en su baja volumetría y la sencilla ordenación de sus tres huecos A-B-A.



documento ha sido aprobado por *Ayto. Orotava*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

E 133

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO		
CUBIERTA	TEJA-FRANCESA	BUENO	BAJO		
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO		
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Ay. La Orotava*
de fecha 23 MAR 2004

E



El Funcionario de Carrera,

	USO ACTUAL			REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐		☒
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:	
TURÍSTICO	☐	☐	☐		
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐		
SERVICIOS	☐	☐	☐		
RELIGIOSO	☐	☐	☐		
CULTURAL	☐	☐	☐		

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Edificio de estilo popular que guarda el equilibrio con el resto de las edificaciones circundantes.

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual.

PROTECCIÓN

Ambiental.

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera,

documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Hylo. Rero



EO 134


DENOMINACIÓN
CASAS ANÓNIMAS

DOMICILIO
C/ Peralito, 12, 15

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS


C/ Peralito 12
Edificio de dos alturas de uso doméstico que está a juego con otro gemelo en su composición. Data de finales del siglo XVII.

C/ Peralito 15
Originalmente esta vivienda era tan solo un taller bodega situando su fachada de cambio tipológico a las últimas décadas del siglo XX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

C/ Peralito 12
Conserva la disposición asimétrica de unos vanos a los que se le han aplicado carpintería. Su principal valor patrimonial lo localizamos en la correspondencia que tienen con el inmueble registrado con el número 10 de la misma calle.

C/ Peralito 15
Su frontis ha sido demasiado intermedio quedando en la actualidad con un único vano (puerta de acceso) a lo que se presupone que es una vivienda. Valoramos además de su volumetría, la cubierta de teja árabe que presenta el característico alero sobre el pequeño frontis de inmueble.



documento ha sido aprobado por

de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

E

134

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	MEDIO-BUE	MEDIO-BAJO	SUAVE	
CUBIERTA	TEJA	MEDIO-BUE	MEDIO-BAJO	SUAVE	
FACHADA	ENLUCIDO	MEDIO-BUE	MEDIO-BAJO	SUAVE	
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Alto Peralto

E 434



El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☒
PUBLICO ☐
RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

C/ Peralito 12
Guarda correspondencia con el refachado del nº 10
C/ Peralito 15
Mantiene el perfil volumétrico de la calle

TIPO DE INTERVENCIÓN

C/ Peralito 12
Restitución de las pérdidas de trozos de frontis
C/ Peralito 15
Mantenimiento del uso actual

PROTECCIÓN

C/ Peralito 12
Ambiental
C/ Peralito 15

FUENTES DOCUMENTALES



documento ha sido aprobado por


de fecha 23 MAR 2004

Handwritten signature: A. P. P. P.



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA, EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COMAC 123-12-2003)

Oficina de Carrera,




DENOMINACIÓN:
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO:
C/ Peralito, 33

SECTOR:
COORDENADAS U.T.M.: 0

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C.: ☐ **EXPEDIENTE INCOADO:** ☐

REFERENCIA CATASTRAL:



DATOS HISTÓRICOS

Edificio de uso doméstico propio de la arquitectura popular del barrio del Farrobo. Construido o almenos severamente intervenido a mediados del siglo XX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Casa de una planta, terrera, de frontis apantallado en el que se encuentran cinco vanos al localizarse en el mismo frontispicio varias puertas de acceso a la que con toda probabilidad serán varias las viviendas contenidas en un mismo inmueble.



documento ha sido aprobado por *Auto. Rell*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

E 135

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	BAJO		
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO		
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO		
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Pyto Flew*
de fecha **23 MAR 2004**

E

135

El Funcionario de Carrera.



	USO ACTUAL			RÉGIMEN DE PROPIEDAD
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	PRIVADO
COMERCIAL	☐	☐	☐	PUBLICO
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	RAZÓN:
TURÍSTICO	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONÍA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Mantiene el perfil volumétrico de la calle

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario *El Carrera*

EO 136


DENOMINACIÓN
TAPIA DE HUERTO

DOMICILIO
C/Rómulo Bethancourt, 89

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Este elemento no es una casa propiamente dicha, sino que tan solo conserva el resquicio de un huerto anexo a la vivienda n° 91. El muro existe en la configuración urbana de La Orotava desde el siglo XIX, al menos que ya aparece representado.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Muro de mampostería ordinari del que solo cabe destacar la hornacina que se le practicó en el transcurso del siglo XIX para instalar un chorro de agua para el abasto público.



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 25 MAR 2004



El Funcionario de Carrera, *[Signature]*

E

136

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA					
CUBIERTA					
FACHADA	ENLUCIDO	REGULA	ALTO	MALO	
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DAÑOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



Este documento ha sido aprobado por Ayto. PGO
de fecha 23 MAR 2004

E 136

El Funcionario de Carrera

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☐	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO ☐

PUBLICO ☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACION DEL INMUEBL

Mantiene el perfil de la calle

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES



El presente documento ha sido aprobado por *Ay. La Orotava*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))



EO 137


DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
C/Rómulo Bethancourt, 91

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Edificación de dos plantas de tipología doméstica, construida en el siglo XIX aunque el espacio de este tramo de la antigua calle León fue ya colonizado en el siglo XVIII.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Es relevante la ordenación de los vanos para definir una fachada que podría quedar desequilibrada por la inclinación de la vía pública. Es interesante su cubierta de teja árabe que presenta una estructura de cuatro aguas. De gran valor conserva una galería lateral ejecutada en madera (listones ensamblados) que comunica los espacios interiores del inmueble.



El Funcionario de Carrera,

E 137

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO	BALCÓN	MALO...	ALTO	SEVERO	
CARPINTERIA	MADERA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
CUBIERTA	MADERA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
FACHADA	TEJA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
ORNATO	ENLUCIDO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *Ay. R. 15*
de fecha 23 MAR 2004

E

137

El Funcionario de Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO

PUBLICO

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBLE

Interesante ejemplo de arquitectura popular que destaca por su galería de madera

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

El documento ha sido aprobado por *Apdo. Flus*
de fecha **23 MAR 2004**



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))

El Funcionario de Carrera.



EO: 138

DENOMINACIÓN
CASA ANÓNIMA

DOMICILIO
C/ Rómulo Bethancourt, 99

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.T.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Edificio de uso doméstico construido modernamente a finales del siglo XIX y que ha conocido a lo largo del siglo XX infinidad de intervenciones que han llegado a poner en peligro su originalidad y valía patrimonial.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

Casa terrera que concentra en su fachada su único valor patrimonial. Queda definida por tres vanos A-A-B distribuidos en un paño trapezoidal que se ajusta a la inclinación de la vía pública.



documento ha sido aprobado por *Ayle Flus*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,

E 138

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERIA	MADERA	BUENO	BAJO	BAJO	
CUBIERTA	TEJA	BUENO	BAJO	BAJO	
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO	BAJO	
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



E 138

documento ha sido aprobado por *Ay. P. P. C.*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario de Carrera,



USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☐
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	☒
PUBLICO	☐
RAZÓN:	

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Valor ambiental dentro del conjunto de la Cruz Verde

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento del uso actual

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES

documento ha sido aprobado por *[Firma]*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA. EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COTMAC (23-12-2003))



EO 139

DENOMINACIÓN
CONJUNTO DE CASAS

DOMICILIO
C/ Dr. Domingo González García,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Conjunto de edificaciones de estilo popular cuyo origen como núcleo habitado se sitúa a mediados del siglo XVII.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

A excepción de las registradas con los números 2 (tapia de un huerto) y 18 (casa muy intervenida a mediados del siglo XX) el resto es un conjunto homogéneo de casas de dos plantas, cubierta de teja árabe y abundante carpintería en puertas y ventanas que guarda un enorme equilibrio compositivo y ambiental que se localiza en la acera porque discurre entre las calles de Calvo Sotelo y Buenaventura Machado Melián.



El Funcionario *de Carrera*

E **139**

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	BAJO		
CUBIERTA	TEJA	MEDIO	BAJO		
FACHADA	ENLUCIDO	BUENO	BAJO		
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



documento ha sido aprobado por *[Signature]*
de fecha 23 MAR 2004

El Funcionario *[Signature]* Carrera,

USO ACTUAL	REGIMEN DE PROPIEDAD		
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3
RESIDENCIAL	☒	☐	☐
COMERCIAL	☐	☐	☐
INDUSTRIAL	☐	☐	☒
TURISTICO	☐	☐	☐
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐
SERVICIOS	☐	☐	☐
RELIGIOSO	☐	☐	☐
CULTURAL	☐	☐	☐

PRIVADO	PUBLICO
☒	☐

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Conjunto de edificios de etilo popular que se presentan como una unidad ambiental

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento de uso actual

PROTECCIÓN

Ambiental


FUENTES DOCUMENTALES

documento ha sido aprobado por *Ayda Pello*
de fecha 23 MAR 2004



CATÁLOGO MONUMENTAL DE LA VILLA DE LA OROTAVA: EXTRAMUROS
(Documento de Aprobación Definitiva Según Acuerdo COI MAC (23-12-2003))

El funcionario de Carrera.




DENOMINACIÓN
HACIENDA RURAL

DOMICILIO
Camino La Sierra entre Barranco de Araujo
y la Carretera TF-21

SECTOR
COORDENADAS 0
U.T.M.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:
B.I.C. ☐ **EXPEDIENTE INCOADO** ☐

REFERENCIA
CATASTRAL



DATOS HISTÓRICOS

Complejo agropecuario levantado en el margen izquierdo del Camino de la Sierra.
La casa representa a la arquitectura popular de la zona, teniendo una morfología del siglo XIX.

DATOS ARQUITECTÓNICOS

El elemento más interesante del complejo se encuentra en la que en su día fue la vivienda del medianero.
Una arquitectura de delineación cúbica cubierta por una estructura a cuatro aguas y las correspondientes
tejas árabes. Este elemento ha sido muy maltratado pues al mismo se le han añadido otros cuerpos extraños
y se ha permitido la invasión de especies vegetales que ponen en peligro la solidez de la obra original



documento ha sido aprobado por
de fecha 23 MAR 2004

Agda, Rera



El Funcionario de Carrera,

E 140

ELEMENTOS ESTRUCTURALES


ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
CIMENTOS					
SUSTENTANTE					
SUSTENTADOS					

ELEMENTOS EXTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ANEXO					
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	ALTO	SUAVE	
CUBIERTA	TEJA	MALO	ALTO	SUAVE	
FACHADA	ENLUCIDO	MALO	ALTO	SUAVE	
ORNATO					
PORTADA					

ELEMENTOS INTERIORES

ELEMENTO	MATERIALES	ESTADO	RIESGO	CAT-DANOS	M-ACTUACIÓN
ORNATO					
PARAMENTO					
PATIO					
PAVIMENTO					
TECHO					



PGO
La Orotava

documento ha sido aprobado por *Alfo Ruiz*
de fecha 23 MAR 2004

E 140

El Funcionario de Carrera

USO ACTUAL				REGIMEN DE PROPIEDAD	
	PLANTA 1	PLANTA 2	PLANTA 3	PRIVADO	
RESIDENCIAL	☒	☐	☐	☒	
COMERCIAL	☐	☐	☐	☐	
INDUSTRIAL	☐	☐	☐	☐	
TURISTICO	☐	☐	☐	☐	
ADMINISTRATIVO	☐	☐	☐	☐	
SERVICIOS	☐	☐	☐	☐	
RELIGIOSO	☐	☐	☐	☐	
CULTURAL	☐	☐	☐	☐	

RAZÓN:

INSTALACIONES

	ESTADO	OBSERVACIONES
AGUA:		
ELECTRICIDAD:		
SANEAMIENTO:		
SISTEMA CONTRA INCENDIO:		
TELEFONIA:		

VALORACIÓN DEL INMUEBL

Hacienda rural típica de la zona de medianías del Valle de la Orotava

TIPO DE INTERVENCIÓN

Recuperación de la originalidad del inmueble principal

PROTECCIÓN

Ambiental

FUENTES DOCUMENTALES