


**Descripción:** Diversas viviendas del núcleo de Valleseco presentan riesgos por el flujo de agua de las laderas y por posibles desprendimientos

**LOCALIZACIÓN**

**Descripción de la ubicación:** Valleseco

**Municipio(s):** SANTA CRUZ DE TENERIFE



Escala 1: 25.000

**REGISTROS DE RIESGO ASOCIADOS**

| Reg. Riesgo | Causas del daño  | Gravedad | Bienes o servicios afectado (principal)      | Medidas según Método Operativo |
|-------------|--|----------|--|--------------------------------|
| 1271        | Concentración de acarreos sólidos                                    | Escaso   | Equipamientos y Servicios                    | Estructurales                  |
| 1272        | Escorrentía de ladera, Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce | Grave    | Afección a viviendas y residencial colectivo | No Estructurales               |
| 1273        | Sección insuficiente del cauce o de las obras de cruce               | Escaso   | Equipamientos y Servicios                    | No Estructurales               |
| 1274        | Escorrentía de ladera, Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce | Grave    | Afección a viviendas y residencial colectivo | No Estructurales               |
| 1289        | Escorrentía de ladera  | Grave    | Afección a viviendas y residencial colectivo |                                |

**MEDIDAS**

| Método Operativo | Programa de Actuación         | Ref. | Descripción  | Entidad              | Financ (%) | Importe (€)   |
|------------------|-------------------------------|------|--|----------------------|------------|---------------|
| No Estructurales | Programa 2: Estudios técnicos | 27   | Estudio de drenaje urbano del barrio de Valleseco teniendo en cuenta el flujo de ladera existente. | Ayto S/C de Tenerife | 100,00     | 30.000,00€/Ud |