


ELEMENTO

Nº C-21

CARACTERISTICAS

<p>Contexto Aislada, con jardines laterales sobre resantes, con muro cubiero de piedra en un lado, frente a jardín público.</p>	<p>Estado Actual Bueno.</p> 
<p>Tipología Edilicataria Nave rectangular paralela a via con adosados lateral y trasero de una sola planta.</p>	<p>Composicion de Fachada Seis huecos simétricos en el cuerpo principal con cornisa marcando línea de forjado y escalera lateral norte paralela a fachada, dando acceso a primera planta mediante terraza con balaustrada y pérgola a lo largo de la fachada.</p>
<p>Sistema Estructural Muros de carga y forjados.</p>	<p>Sistema Constructivo Muros de bloque y revoco liso, pintado y zócalo a la trolea, con carpintería de madera original.</p>
<p>Estilo Tradicional 3ª época, con elementos eclécticos.</p>	<p>Vegetacion Existente Arboles frutales y palmeras en huerta lateral norte.</p>

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con fecha de... el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a... de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Tacoronte a... de... de 1998.

SECRETARIA GENERAL.



CATALOGACION

<p>Valoracion Tradicional en buen estado, con modificaciones y añadido con elementos eclécticos.</p>	<p>Propuesta de Catalogacion AMBIENTAL</p>
<p>Vinculacion Actual Norma Subsidiaria nº 138</p>	<p>Ordenanzas de Aplicacion</p>
<p>Intervenciones Permitidas</p>	

SITUACION

e. 1:10.000



IDENTIFICACION


<p>Direccion C/ Valerio Padrón, 62</p>
<p>Sector El Cantillo</p>
<p>Propietario Luengo Rodr Iguéz, Angel</p>
<p>N. Identificacion Catastral 26101-35</p>

DATOS NUMERICOS

<p>Superficie de Parcela 958 m2</p>
<p>Ocupacion Actual 185 m2</p>
<p>N. de Plantas 2 plantas</p>
<p>Edificabilidad Existente 303 m2</p>

EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



FOTOGRAFIAS

