

Betancuria

Lomo Corral de Cangrejo

LEYENDA

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

IMPACTOS EXISTENTES

- Zona afectada por extracciones
- Acumulación de material procedente de la cantera
- Talud artificial generado por apertura de viales
- Desmante
- Movimientos de tierra y/o apertura de viales
- Corrales y chamizos
- Impacto visual por construcción
- Chatarra, basura y escombros
- Torreón de la luz
- Torreón metálico
- Tendido aéreo de electricidad y telefonía

VEGETACIÓN DE INTERÉS

Por su interés

- Palmera Canaria
- Ejemplares de corazoncillo

Por presencia de especies significativas

- Vegetación mixta de porte arbustivo
- Vegetación exótica en jardín


EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SINGULAR

- Edificación y construcción singular
- Era

TERRENO DE LABOR EN USO

- Terrenos de cultivo
- Terrenos de cultivo en barbecho o abandonado

- Barranco
- Limite BIC- Conjunto Histórico de la Villa de Betancuria (RD 3086/1978.10 nov.)
- Limite PEP- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de Betancuria



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE BETANCURIA
 APROBACIÓN DEFINITIVA

FECHA: NOVIEMBRE 2010
 ESCALA: 1:1.500
 Nº PLANO: D 1

REDACTOR: EQUIPO TÉCNICO DE GESPLAN

