



LEYENDA

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

- Bueno
- Regular
- Malo
- Ruina
- En construcción

- Barranco
- Límite BIC- Conjunto Histórico de la Villa de Betancuria (RD 3086/1978,10 nov.)
- Límite PEP- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de Betancuria



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE BETANCURIA
APROBACIÓN DEFINITIVA

FECHA:
NOVIEMBRE 2010
 ESCALA:
1:2.000

PLANO:
PLANOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
 Edificación. Estado de conservación de la edificación

Nº PLANO:
IA 6.4