

# PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA LUCÍA



TOMO VII.3

VOL.I: FICHAS (00001-00100)

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA Y ETNOGRÁFICA  
DE SANTA LUCÍA

SEPTIEMBRE 2012

Codigo ficha	Denominacion
1	GORO
2	GORETE Y ERA
3	CUEVAS DE ROMPESERONES
4	FUENTE DEL ATAJO
5	ERA
6	ALPENDRES (2), PAJERO Y CASA
7	ERA
8	ERA
9	ALPENDRE (1), PAJERO (1) Y GORETES (4)
10	CONJUNTO RISCO LAS HIERBAS
11	PAJONALES
12	ALPENDRE
13	ESTANQUE-CUEVA - ALPENDRE
14	ALPENDRE, PAJERO Y TANQUETA
15	ERA DEL PINO (ERA Y PAJERO-CUEVA)
16	ERA
17	ERA
18	GALERÍA
19	CASA EL MORISCO
20	BODEGA Y LAGAR
21	CASA, PAJERO, ALPENDRE Y HORNO DE PAN
22	VIVIENDA, ALPENDRES (2) Y HORNO DE PAN
23	VIVIENDA, ALPENDRES (3) Y HORNO DE PAN
24	ALPENDRE
25	GALERIA DEL MORISCO
26	CASA, ALPENDRE Y CUARTOS DE APEROS (2)
27	CASA DE TEJAS Y HORNO DE PAN
28	CASA DE TEJAS
29	PAJERO
30	CASA DE PLANTA ALTA
31	LAVADERO
32	MOLINO DE TIO PINO-MARGARITO O DEL PUENTE VIEJO DE ROSIANA
33	ALPENDRE, PAJERO, ERA Y CUARTO DE APEROS
34	ERA LOS LOPEZ
35	HORNO DE PAN
36	ERA
37	GALERÍA
38	MOLINO DE LOS ARAÑA Y HORNO
39	ABREVADEROS (2)
40	ERA, 2 ALPENDRES Y PAJERO
41	MOLINO DE EL MUNDILLO O DE MANOLITO
42	GALERIA DEL MINOTE
43	MOLINO VIEJO O MOLINO DE EUSEBITO
44	HORNO DE PAN
45	MOLINO DE CANDIDO RUBIO
46	LAVADEROS
47	MOLINO DE JOSE PEREZ
48	LA CASA DE ADEJE
49	ESTANQUE DEL ALBERCÓN
50	FUENTE Y ESTANQUE EL HIGUERAL
51	CASA Y CORRALES (2)
52	CASA TERRERA
53	CASA TERRERA
54	ALPENDRE (1) , PAJAR (1) Y CUARTO DE APEROS (1)

55	ALPENDRE Y PAJAR
56	ALPENDRE
57	CASA DE TEJAS, S/N
58	ACEQUIA
59	MOLINO DE DOÑA PIA
60	CASA, PAJERO Y ALPENDRE
61	CASA DE DOÑA PIA (2)
62	LAGAR DE DOÑA PIA
63	ERA
64	ALPENDRE Y PAJERO
65	CASA DE FINCA CONOCIDA COMO LA CASA DE LAS FLORES
66	CASAS DE PLANTA ALTA (CASA DE CANDIDITA)
67	MOLINO DE LOS ARANA (O DEL VALLE)
68	MOLINO DE ACEITE
69	LAVADEROS
70	CASA TERRERA CON TERRAZA Y PORCHE "CASA LUCRECIA".
71	CASA DE PLANTA ALTA
72	CASA DE PLANTA ALTA CON PATIO Y PORTÓN
73	ALPENDRE-PAJERO
74	ESTANQUE DE LA HEREDAD DE LA ZARCILLA
75	CASA TERRERA
76	CASA DE TEJAS Y ALPENDRE
77	CASA DE TEJAS
78	CASA DE TEJAS
79	CASA DE TEJAS CON PATIO
80	CASA DE TEJAS CON PORTADA Y PATIO
81	CASA DE TEJAS CON TAPIA Y PATIO
82	CASA HEREDEROS DE DOÑA FELIPA
83	ALPENDRE
84	ESTANQUE
85	CRUZ DE LOS MADRILES O CRUZ DE LA MISION
86	CASA DEL ROQUETE, CUEVAS Y HORNO DE TEJAS
87	ALPENDRE
88	CASA TERRERA ARRUADA "CASA MANI"
89	CASA DE PLANTA ALTA ARRUADA
90	CASA TERRERA ARRUADA
91	CASA TERRERA ARRUADA
92	CASA DE POSTAS
93	CASA TERRERA ARRUADA
94	CASA DE PLANTA ALTA
95	CASA DE PLANTA ALTA
96	CASA DE PLANTA ALTA
97	CASA TERRERA ALINEADA
98	CASA TERRERA ALINEADA
99	CASA TERRERA ALINEADA
100	IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA LUCÍA

## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00001 **DENOMINACIÓN**

GORO

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO CORRAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

LOMO DE LOS GUANILES

**TOPONIMIA:**

LOMO DE LOS GUANILES

**DIRECCIÓN:**

LOMO DE LOS GUANILES

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000020000GG

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446796

3091635

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

La vegetación casi lo sepulta y lo hace casi inapreciable a cierta distancia.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Goro de planta casi circular construido con grandes piedras sin ningún tipo de argamasa. Aprovecha parte del afloramiento rocoso para adosarle los muros. En el mismo camino que da acceso al goro se localiza una cueva que fue utilizada como alpendre. Esta fue excavada en la toba volcánica y consta de dos alcobas. En la alcoba trasera se observan desprendimientos y no hay ningún pesebre, mientras que en la alcoba delantera, en el lateral izquierdo es excavó un pesebre que aún hoy conserva el palo de amarre. En las paredes se abren varias alacenas. En el pasaje de acceso se abren otras pequeñas cuevas.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5142

FOTOGRAFÍA: 00001.tif



FOTOGRAFÍA: 00001\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00001.tif



FOTOGRAFÍA: 00001\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00002 **DENOMINACIÓN**

GORETE Y ERA

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO CORRAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

TAIDIA

**TOPONIMIA:**

MESA DE LAS VACAS

**DIRECCIÓN:**

MESA DE LAS VACAS

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

313 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000020000GG

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446641

3091417

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Gorete de piedra seca en la Mesa de las Vacas de pequeñas dimensiones y parcialmente derrumbado. En las cercanías, y dirección norte existe una era de grandes dimensiones (11x14) y planta rectangular. La era conserva el empedrado aunque no es muy perceptible por la colonización vegetal..

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5242

**FOTOGRAFÍA:** 00002.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00002\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00002.tif



FOTOGRAFÍA: 00002\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00003 **DENOMINACIÓN**

CUEVAS DE ROMPESERONES

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE CUEVA  
VIVIENDA CASA CUEVA

**SIGLO:**

SIGLO XV

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROMPESERONES

**TOPONIMIA:**

ROMPESERONES

**DIRECCIÓN:**

ROMPESERONES

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447194

3090481

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

414 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000020000GG

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HABITACIONAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Cuevas excavadas en una capa de piroclastos y con cerramientos de muros de piedra seca. Los accesos a las cuevas se realizan por escalones labrados en el mismo sustrato volcánico. Una de las cuevas presenta una especie de pesebre o banco. Además, existe un cerramiento con muro de piedra seca que sirvió de corral sobre el que se abre otra cueva excavada.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5239

FOTOGRAFÍA: 00003.tif



FOTOGRAFÍA: 00003\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00003.tif



FOTOGRAFÍA: 00003\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00004 **DENOMINACIÓN**

FUENTE DEL ATAJO

### TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO FUENTES/PILAR

**SIGLO:**

SIGLO XV

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA

### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROMPESERONES

**TOPONIMIA:**

ROMPESERONES

**DIRECCIÓN:**

MONTAÑA DE EL CARDON

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000020000GG

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447094

3090344

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Los juncos que nacen alrededor de la fuente parecen haber sido cortados, lo cual facilita el acceso a la misma. Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Fuente localizada en el camino que une la cumbre con Santa Lucía en su paso por Rompeserones. Se trata de dos nacientes de aguas a los que se les ha acondicionado dos receptáculos de planta rectangular para recibir el agua que mana de de la roca.

**DATOS HISTÓRICOS**

Ubicada en el camino que baja desde Rompecerones a Pajonales - Santa Lucía, suponía un punto clave para abastecerse de agua tras las duras pendientes del mismo.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5245

FOTOGRAFÍA: 00004.tif



FOTOGRAFÍA: 00004\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00004.tif



FOTOGRAFÍA: 00004\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00005 **DENOMINACIÓN**

ERA

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

LA ERETA

**TOPONIMIA:**

LOMO DE LOS GUANILES

**DIRECCIÓN:**

LOMO DE LOS GUANILES

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

448076

3090207

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023 A012000060000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta elipsoidal, asociada a una casa, alpendre y pajero en la Mesa del Cuervo. Su construcción se realizó a partir de un bancal que nivelaba el terreno para luego enlozar el suelo con grandes bloques de piedra y aprovechando a su vez los afloramientos rocosos de la zona. No se observa disposición radial del empedrado.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5078

FOTOGRAFÍA: 00005.tif



FOTOGRAFÍA: 00005\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00005.tif



FOTOGRAFÍA: 00005\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00006 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRES (2), PAJERO Y CASA

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

MESA DEL CUERVO

**TOPONIMIA:**

LOMO DE LOS GUANILES

**DIRECCIÓN:**

LOMO DE LOS GUANILES

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

99 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023 A012000060000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

448068

3090205

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Los muros de las estructuras se encuentran en muy mal estado. Proponemos su consolidación y su restauración.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA Y BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	ENCALADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PIEDRAS VISTAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	UN AGUA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional de carácter agroganadero. Está compuesto por una casa, dos alpendres y un pajero, dispuestos de forma lineal en una construcción rectangular donde se observa el alzado de los muros pero el techo a un agua ha desaparecido, conservándose únicamente en la casa, donde se observan vigas de madera y artesonado de caña y barro, mientras que el remate superior es de planchas metálicas.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5108

FOTOGRAFÍA: 00006.tif



FOTOGRAFÍA: 00006\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00006.tif



FOTOGRAFÍA: 00006\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00007 **DENOMINACIÓN**

ERA

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

MESA DEL CUERVO

**TOPONIMIA:**

EL ESCOBONAL

**DIRECCIÓN:**

EL ESCOBONAL

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

313 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000060000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447839

3089775

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone llevar a cabo una campaña de limpieza del interior del bien.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta casi circular con los extremos delimitados por piedras hincadas y un muro sobreelevado que corta el terreno en su parte norte, quedando en esta zona semienterrada la era. El interior se presenta empedrado, con disposición radial del mismo. Ladera abajo se localiza una explanado donde aflora el risco y se aprecia cierta delimitación por medio de piedras hincadas y alineadas que pudo haber sido otra era.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5079

FOTOGRAFÍA: 00007.tif



FOTOGRAFÍA: 00007\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00007.tif



FOTOGRAFÍA: 00007\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00008 **DENOMINACIÓN**

ERA

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

RISCO DE LAS HIERBAS

**TOPONIMIA:**

EL ESCOBONAL

**DIRECCIÓN:**

EL ESCOBONAL

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

448068

3089510

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

313

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000320000GB

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone llevar a cabo una campaña de limpieza de vegetación en el interior del bien.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta circular con suelo enlosado y piedras hincadas en su parte sur mientras que un muro de piedra seca en la parte norte termina de delimitar el perímetro de la construcción. Este muro decrece conforme avanza hacia el sur hasta desaparecer.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5081

**FOTOGRAFÍA:** 00008.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00008\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00008.tif



FOTOGRAFÍA: 00008\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00009 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE (1), PAJERO (1) Y GORETES (4)

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO CORRAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

LA ERETA

**TOPONIMIA:**

LA ERETA

**DIRECCIÓN:**

LA ERETA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

94 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000360000GP

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

448136

3089176

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone una campaña de limpieza de vegetación en el interior de las estructuras que conforman este bien.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA Y BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de construcciones relacionadas con la explotación agroganadera de la zona formado por un alpendre y un pajero de planta rectangular y cubierta a un agua de teja francesa. Además, en un grueso muro de bancal se han abierto huecos que sirvieron de goretas para guardar ganado.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5099

FOTOGRAFÍA: 00009.tif



FOTOGRAFÍA: 00009\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00009.tif



FOTOGRAFÍA: 00009\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00010 **DENOMINACIÓN**

CONJUNTO RISCO LAS HIERBAS

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE CUEVA  
INDUSTRIAL HORNOS PAN  
VIVIENDA CASA CUEVA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

RISCO DE LAS HIERBAS

**TOPONIMIA:**

RISCO DE LAS HIERBAS - LA ERETA

**DIRECCIÓN:**

RISCO LAS HIERBAS

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

2540 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012006140000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447867

3089258

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se aprecian muchos derrumbes en el entorno, principalmente en las viseras de las cuevas y en los muros de cerramiento.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HABITACIONAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto troglodita en el Risco de las Yervas formado por un corral cueva, una casa cueva y un horno cueva, junto con algunos socavones cerrados con muros cuya funcionalidad es incierta.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5114

FOTOGRAFÍA: 00010.tif



FOTOGRAFÍA: 00010\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00010.tif



FOTOGRAFÍA: 00010\_1.tif





## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00011 DENOMINACIÓN

PAJONALES

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO BANCALES DE CULTIVO

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

PAJONALES

TOPONIMIA:

PAJONALES

DIRECCIÓN:

PAJONALES

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

446737

3089364

SUPERFICIE PROTEGIDA:

327658

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A012003690000GI

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

El paisaje etnográfico que constituye el Pago de Pajonales está compuesto por tierras de cultivos aterrazadas por medio de bancales y majanos en el que se localizan algunas construcciones relacionadas con las actividades agropecuarias que allí se llevan a cabo. Alpendres, pajeros, estanques y acequias dotan a este entorno de un alto valor explicativo para las actividades agroganaderas desarrolladas en el pasado en este entorno.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5246

**FOTOGRAFÍA:** 00011.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00011\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00011.tif



FOTOGRAFÍA: 00011\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00012 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE

**TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**



**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

PAJONALES

**TOPONIMIA:**

PAJONALES

**DIRECCIÓN:**

PAJONALES

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446523

3089309

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

27 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012004240000GF

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El bien se encuentra en un estado general bastante bueno, aunque proponemos la eliminacón de la cubierta metálica y de las piedras que la sujetan.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	UN AGUA DE PLANCHAS METÁLICAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	VOLUMEN AÑADIDO DE BLOQUES DE HORMIGÓN	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REMODELACIÓN (REESTRUCTURACIÓN)

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Alpendre de planta rectangular cubierta a un agua de planchas y muros de piedra seca. Conserva el pesebre y el palo de amarre. Se le adosa una construcción reciente de bloques.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5240

FOTOGRAFÍA: 00012.tif



FOTOGRAFÍA: 00012\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00012.tif



FOTOGRAFÍA: 00012\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00013 **DENOMINACIÓN**

ESTANQUE-CUEVA - ALPENDRE

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
HIDRAÚLICO ESTANQUE CUEVA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

PAJONALES

**TOPONIMIA:**

PAJONALES

**DIRECCIÓN:**

PAJONALES

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446714

3089279

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

113 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023 A012003690000GI

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Estanque – cueva excavado en un afloramiento de toba volcánica y tapiado con un muro de mampostería. En la parte superior se han excavado canales para recoger el agua de lluvia y verterla directamente en el estanque o que caigan en la acequia que llena el mismo. Al lado de este estanque se localiza un alpendre de planta rectangular con cubierta a un agua hoy desaparecida. Sus muros no presentan argamasa y están elaborados con piedra del lugar.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5244

FOTOGRAFÍA: 00013.tif



FOTOGRAFÍA: 00013\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00013.tif



FOTOGRAFÍA: 00013\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00014 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE, PAJERO Y TANQUETA

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO  
HIDRÁULICO POZETA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

PAJONALES

**TOPONIMIA:**

PAJONALES

**DIRECCIÓN:**

PAJONALES

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446586

3089143

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

47 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012004280000GR

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El bien se encuentra en un estado general bastante bueno, aunque proponemos la eliminacón de la cubierta metálica y de las piedras que la sujetan.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN- REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	UN AGUA DE PLANCHAS METÁLICAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto formado por tres construcciones dispuestas de forma lineal. Dos de ellas servían para albergar animales y productos recolectados en los bancales de la zona, así como la comida de estos animales. El alpendre y el pajero son de planta rectangular y están adosados entre sí. El pajero no presenta cerramiento de muro y puerta. La techumbre, a un agua, está elaborada en el exterior por planchas metálicas mientras que el interior es de artesonado de caña y barro y vigas de madera. El alpendre posee dos pesebres con sus palos de amarre: uno en el muro trasero y otro en un lateral, de menores dimensiones. En el otro lateral del alpendre se adosa una tanqueta de planta cuadrangular y de un metro de altura aproximadamente.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5235

FOTOGRAFÍA: 00014.tif



FOTOGRAFÍA: 00014\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00014.tif



FOTOGRAFÍA: 00014\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00015 **DENOMINACIÓN**

ERA DEL PINO (ERA Y PAJERO-CUEVA)

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ERA  
AGROGANADERO PAJERO CUEVA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

TAIDIA

**TOPONIMIA:**

ERA DEL PINO

**DIRECCIÓN:**

TAIDIA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

186 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012004410000GZ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446148

3089165

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Pajero cueva excavado en la toba volcánica de planta cuadrangular. En el exterior de este hay una era de planta circular, alterada por la construcción de la pista de tierra que sube a Pajonales. La parte inferior de la era se ha alterado, ya que se ha levantado un muro de hormigón, perdiendo la configuración original de la misma. El empedrado de la era es casi imperceptible ya que se le ha superpuesto una capa de hormigón encima.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5238

FOTOGRAFÍA: 00015.tif



FOTOGRAFÍA: 00015\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00015.tif



FOTOGRAFÍA: 00015\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00016 **DENOMINACIÓN**

ERA

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

TAIDIA

**TOPONIMIA:**

CAMINO DEL FIALLO-ERAS BLANCAS

**DIRECCIÓN:**

TAIDIA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

94 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012004500000GY

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446045

3089066

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta irregular aunque con tendencia cuadrangular. Adaptada al desnivel de la ladera presenta muro en la parte posterior alzado y decreciente y en la inferior (rebajado). El perímetro está delimitado por piedras hincadas. El suelo de la era está empedrado y es aparentemente radial, aunque la colonización vegetal impide apreciarlo de forma clara.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5233

FOTOGRAFÍA: 00016.tif



FOTOGRAFÍA: 00016\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00016.tif



FOTOGRAFÍA: 00016\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00017 **DENOMINACIÓN**

ERA

### TIPOLOGÍA


AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

TAIDIA

**TOPONIMIA:**

CAMINO DEL FIALLO-ERAS BLANCAS

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA BAJA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

90 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012004500000GY

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446042

3089054

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS**

**INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta irregular aunque con tendencia cuadrangular. Adaptada al desnivel de la ladera presenta muro en la parte posterior alzado y decreciente y en la inferior (rebajado). El perímetro está delimitado por piedras hincadas. El suelo de la era está empedrado y es aparentemente radial, aunque la colonización vegetal impide apreciarlo de forma clara. Separada por una barranquera se localiza otra era de idénticas características

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5232

**FOTOGRAFÍA:** 00017.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00017\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00017.tif



FOTOGRAFÍA: 00017\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00018 **DENOMINACIÓN**

GALERÍA

### TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO GALERÍA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA

### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447208

3089199

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012003710000GX

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado. Así mismo, el dato de superficie no se consigna ante la imposibilidad de acceder a la galería y conocer sus dimensiones. En cartografía se señala la entrada a la galería.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Canal excavado en la roca, con una altura de dos metros aproximadamente y una anchura de algo más de un metro. En su interior se ha acondicionado una especie de acequia con piedras, cal y arena para canalizar el agua hasta el exterior. Esta galería se encuentra cerrada en la actualidad mediante una puerta metálica en torno a la cual se aprecian los acondicionamientos en el terreno para facilitar el acceso a la misma.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5165

FOTOGRAFÍA: 00018.tif



FOTOGRAFÍA: 00018\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00018.tif



FOTOGRAFÍA: 00018\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00019 **DENOMINACIÓN**

CASA EL MORISCO

**TIPOLOGÍA**


VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**



**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

83 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012005490000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445386

3088998

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Proponemos la eliminación de las piedras colocadas en la cubierta, así como la reposición de tejas que se han deteriorado. El revestimiento de la vivienda también debería ser restaurado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA Y BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	PIEDRAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional con planta rectangular y cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Se trata de dos crujías con cubiertas a cuatro aguas adosadas entre sí.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

**OTRAS**


Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00019.tif



FOTOGRAFÍA: 00019\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00019.tif



FOTOGRAFÍA: 00019\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00020 **DENOMINACIÓN**

BODEGA Y LAGAR

**TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO BODEGA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**

**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

31 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012005410000GW

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445445

3088901

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Cueva de pequeñas dimensiones soterrada por la carretera, quedando en un nivel inferior a la misma (al menos dos metros). La cueva presenta muro de cerramiento de piedra, barro y cal y puerta de madera de dos hojas. Esta cueva sirvió de bodega para almacenar la uva y el vino pisado en el exterior de la misma. En el exterior se localiza una poceta de piedra,

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5006

FOTOGRAFÍA: 00020.tif



FOTOGRAFÍA: 00020\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00020.tif



FOTOGRAFÍA: 00020\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00021 **DENOMINACIÓN**

CASA, PAJERO, ALPENDRE Y HORNO DE PAN

### TIPOLOGÍA


AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO  
INDUSTRIAL HORNO PAN  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445656

3088809

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

123 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001100400DR48H0001IM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA, CAL Y ARENA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A DOS Y CUATRO AGUAS DE TEJAS ÁRABES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
La fachada se ha pintado recientemente					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por dos crujías bien diferenciadas a diferentes rasantes. El volumen delantero, según el antiguo catálogo, constaba de una única altura con cubierta a cuatro aguas, aunque hoy se le ha añadido una segunda altura, respetando la configuración y tipología originaria. Este volumen en origen funcionaba como pajero, aunque a día de hoy funciona como vivienda, rezando en su exterior un cartel en el que reza "Villa María". La construcción trasera consta de varios volúmenes adosados, de esta forma, encontramos la casa de dos plantas, con escalera exterior de cantería, un alpendre y un horno de pan. La cubierta de esta a dos aguas de tejas curvas. El horno ha sido remodelado, al igual que el alpendre.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5009

FOTOGRAFÍA: 00021.tif



FOTOGRAFÍA: 00021\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00021.tif



FOTOGRAFÍA: 00021\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00022 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA, ALPENDRES (2) Y HORNO DE PAN

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
INDUSTRIAL HORNOS PAN  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

134 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001200100DR48H0001OM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445855

3088720

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

La cubierta original se ha sustituido por planchas de hormigón. Suponemos proponemos que estas sean recubiertas con tejas posteriormente.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REMODELACIÓN - REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA, CAL Y ARENA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REMODELACIÓN - REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS CUBIERTAS DE HORMIGÓN	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Actualmente se ha retirado la teja de la cubierta y se le ha colocado tela impermeable.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto etnográfico en el que se localiza una vivienda tradicional con cubierta a 4 aguas, de la que se ha retirado la teja y se ha sustituido por una tela impermeabilizante. La misma presenta dos vanos de acceso en su fachada orientada hacia el sur, y una ventana abierta en dirección oeste, así como piedras esquineras vistas, realizadas en cantería, anexo al sur de la vivienda, formando una "L" con la misma, se ubica otro volumen constructivo a un agua, el cual ha perdido completamente la cubierta. A unos metros al sur de la vivienda se ubica un horno de pan, realizado en piedra y argamasa de barro, con la cubierta abovedada. En la trasera de la vivienda se localiza un alpendre de piedra seca, con cubierta a un agua de teja curva.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5010

**FOTOGRAFÍA:** 00022.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00022\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00022.tif



FOTOGRAFÍA: 00022\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00023 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA, ALPENDRES (3) Y HORNO DE PAN

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
INDUSTRIAL HORNOS PAN  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

165 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001200300DR48H0001RM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445902

3088728

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El conjunto se encuentra en mal estado de conservación.  
No parece muy adecuada la utilización de teja francesa a la vez que curva en un mismo tejado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA, CAL Y ARENA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS Y CUATRO AGUAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por varias crujías adosadas de forma lineal, con tipología constructiva tradicional: cubiertas a cuatro, dos y un agua de tejas árabes y francesas y muros de piedra, ripio, cantería y argamasas de barro y cal. El conjunto está formado por una vivienda con cubierta a cuatro aguas de teja plana, adosado a la misma se localiza un alplandre con cubierta a dos aguas de teja árabe, localizándose a continuación dos alpendres de menores dimensiones de cubierta a un agua, en mal estado de conservación (uno de ellos no conserva el techo). En el extremo oriental del conjunto se localiza un horno de pan realizado en piedra.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5011

FOTOGRAFÍA: 00023.tif



FOTOGRAFÍA: 00023\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00023.tif



FOTOGRAFÍA: 00023\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00024 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

92 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001101100DR48H0001ZM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445698

3088713

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Conserva en su interior varios aperos de labranza a modo de decoración, además de almacenarse en su interior una gran cantidad de basuras.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA, CAL Y ARENA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A UN AGUA DE TEJAS ÁRABES	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Alpendre y pajero de grandes dimensiones, con planta rectangular y cubierta a un agua de tejas árabes. En su parte de delantera se abren cuatro vanos reforzados con piedra labrada del lugar. Los techos conservan el artesonado original de vigas de madera sobre las que se coloca caña y barro rematados con tejas curvas

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5012

FOTOGRAFÍA: 00024.tif



FOTOGRAFÍA: 00024\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00024.tif



FOTOGRAFÍA: 00024\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00025 **DENOMINACIÓN**

GALERIA DEL MORISCO

### TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO GALERÍA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA

### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

28 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012004950000GR

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445952

3088734

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado. Así mismo, el dato de superficie no se consigna ante la imposibilidad de acceder a la galería y conocer sus dimensiones. En cartografía se señala la entrada a la galería.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Galería excavada en el risco con techo apuntado (a modo de dos aguas) y muros laterales de mortero de cal y piedra. La entrada de la galería ha sido rematada por un vano de piedra y cal con dintel curvo elaborado también con piedra y mortero de cal. El vano fue cerrado por una puerta metálica dejando un enrejado en la parte posterior para la aireación de la galería. En el exterior y en el suelo se observa una tapa metálica que probablemente tape la cantonera de reparto del agua. A los lados de la galería se localizan dos estanques de considerables dimensiones.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5014

FOTOGRAFÍA: 00025.tif



FOTOGRAFÍA: 00025\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00025.tif



FOTOGRAFÍA: 00025\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00026 **DENOMINACIÓN**

CASA, ALPENDRE Y CUARTOS DE APEROS (2)

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

178 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001100600DR48H0001EM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445710

3088788

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en estado de abandono, pero aún conserva en su interior varios aperos y elementos originales del momento en que se usó.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLARÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A DOS AGUAS DE TEJAS ÁRABES	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional de estilo tradicional formado por varias crujías adosadas y en forma de L. La casa, en la esquina de la L, tiene cubierta a dos aguas de tejas francesas y árabes. A la casa se le adosan, a ambos lados, una serie de construcciones con cubiertas a un agua de tejas curvas que cumplieron la función de alpendres, pajeros y cuartos de aperos. Este conjunto se asienta sobre uno de los bancales de la zona. La parte delantera del conjunto presenta el suelo empedrado

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5008

FOTOGRAFÍA: 00026.tif



FOTOGRAFÍA: 00026\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00026.tif



FOTOGRAFÍA: 00026\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00027 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS Y HORNO DE PAN

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL HORNOS PAN  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA ALTA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA ALTA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

86 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001101400DR48H0001WM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445532

3088709

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

En la actualidad, gran parte de la vivienda parece encontrarse en desuso.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA,	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Añadidos de varios volúmenes de obra nueva al cuerpo original de la vivienda

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por dos cuerpos anexos, ambos presentan cubierta a cuatro aguas de teja árabe, a los mismos se han añadido otros volúmenes constructivos de cubierta plana y fábrica de hormigón que ejercerían las funciones de cocina y baño. A escasos metros al norte de la vivienda se encuentra un horno de pan, asociado a la misma, elaborado en piedra, cubierta cupuliforme y numerosos rebocos de cemento.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5063

**FOTOGRAFÍA:** 00027.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00027\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00027.tif



FOTOGRAFÍA: 00027\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00028 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS

### **TIPOLOGÍA**


VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MORISCO

**TOPONIMIA:**

EL MORISCO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL MORISCO S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

43 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001101200DR48H0001UM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445824

3088717

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MAMPOSTERÍA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN - CONSOLIDACIÓN - RESTAURACIÓN - REHABILITACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO	BUENO	CONSERVACIÓN - CONSOLIDACIÓN - RESTAURACIÓN - REHABILITACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN - RESTAURACIÓN -
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS	BUENO	CONSERVACIÓN - CONSOLIDACIÓN - RESTAURACIÓN - REHABILITACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

Se han añadido nuevos volúmenes y se han modificado los accesos.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda compuesta por una única crujía con cubierta a dos aguas, a la cual se le ha sobrepuesto un techo de tejas nuevas. A la misma se le ha añadido en tiempos recientes varios volúmenes constructivos, entre los que destaca un anexo de planta cuadrada con balaustrada de escayola, así como un alero a un agua que oculta la fachada este de la vivienda.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5010

**FOTOGRAFÍA:** 00028.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00028\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00028.tif



FOTOGRAFÍA: 00028\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00029 **DENOMINACIÓN**

PAJERO

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO PAJERO  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA

**DIRECCIÓN:**

C/ROSIANA, S/N

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445423

3088515

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

39 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001702200DR48H0001IM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A CUATRO AGUAS DE TEJAS ÁRABES	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	PAJAR	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Edificación de estilo tradicional respondiendo a la tipología de las viviendas del ámbito rural: cubierta a cuatro aguas de tejas árabes en una única crujía, paralela a la calle. El adintelado de los vanos así como la carpintería de los mismos es de madera

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 058, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5061.

FOTOGRAFÍA: 00029.tif



FOTOGRAFÍA: 00029\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00029.tif



FOTOGRAFÍA: 00029\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00030 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA

**DIRECCIÓN:**

C/ROSIANA, 13

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

25 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001701300DR48H0001MM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445879

3088371

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA CON JUNTAS SALEDIZAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y ALUMINIO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A CUATRO AGUAS DE TEJAS ÁRABE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda aislada de tipología tradicional con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes y dos plantas. En su fachada destacan la simetría de sus vanos, tres por altura, de dintel recto. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la vivienda se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 057

FOTOGRAFÍA: 00030.tif



FOTOGRAFÍA: 00030\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00030.tif



FOTOGRAFÍA: 00030\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00031 **DENOMINACIÓN**

LAVADERO

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO LAVADEROS

**SIGLO:**

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**

### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA BAJA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA BAJA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445385

3088365

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

28

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011000330000GF

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

INTEGRAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Lavadero elaborado con una loza de piedra labrada. Se encuentra adosado a uno de los laterales de la acequia que suministraba agua, entre otras zonas, al Molino de Tío Pino (o de Margarito). Sería conveniente realizar una limpieza de la vegetación en la zona, así como una consolidación del lavadero y la acequia.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5070 (8961 en el inventario FEDAC)

**FOTOGRAFÍA:** 00031.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00031\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00031.tif



FOTOGRAFÍA: 00031\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00032 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE TIO PINO-MARGARITO O DEL PUENTE VIEJO DE ROSIANA

### TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

38 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011000330000GF

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445390

3088356

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Consideramos que este es un bien muy singular y significativo de la zona, por lo que proponemos una restauración general del mismo, en especial de sus carpinterías. Además sería conveniente limpiar la zona de vegetación espontánea, ya que esta no sólo impide la visualización del molino, sino que en algunas partes afecta directamente a la estructura.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA Y RIPIOS	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO	REGULAR-MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A CUATRO AGUAS DE TEJAS ÁRABES	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Molino de agua ubicado en el interior de una construcción de dos plantas con cubierta a cuatro aguas. En la planta baja se localiza el molino y en la parte alta haría la función de vivienda. En su parte posterior se conserva el cubo, de planta cuadrada y la acequia que lo alimentaba. Su estado de conservación es malo, siendo urgente una intervención de restauración para evitar un deterioro irreversible.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte del molino se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS**

Localizado a pocos metros del puente viejo de Rosiana, es regado por las aguas de la heredad de Ingenio, Rueda y Rosiana. Se trata de una de las primeras heredades y canales de Tirajana por donde discurriría el agua para el primer ingenio de tuvo la zona, a comienzos del siglo XVI. El agua de la heredad se desvía por un acueducto hacia el molino y en su salida vuelve a unirse a la misma. Fue construido por José del Pino Morales (Cho Pino, Tío Pino o Cho Pino Morales) de ahí su denominación de "Molino de Tío Pino", siendo también su primer propietario en torno al año 1700. A partir de aquí se sucederán los propietarios hasta que en el primer tercio del siglo XX sea trasladado y reformado siendo propietario Manuel Torres. En la actualidad se encuentra abandonado y casi mimetizado con la vegetación colindante. Forma parte de los seis molinos que se jalonan en el margen izquierdo del Barranco de Tirajana y que aprovechaban el agua del mismo por medio de acequias para mover sus piedras, devolviendo el agua nuevamente al barranco.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5058

FOTOGRAFÍA: 00032.tif



FOTOGRAFÍA: 00032\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00032.tif



FOTOGRAFÍA: 00032\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00033 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE, PAJERO, ERA Y CUARTO DE APEROS

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS  
AGROGANADERO ERA  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

MONTAÑA BLANCA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA ALTA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446151

3088447

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

44

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012002220000GA

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en estado de abandono y semirruinoso. Muchos de los muros padecen derrumbes y las cubiertas casi han desaparecido.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR - MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE PIEDRA Y SILLARES	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA Y SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A UN AGUA DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de volúmenes que dan lugar a un alpendre, un pajero y un cuarto de aperos. Todos ellos contruidos mediante muros de piedra y barro con techumbres inclinadas a un agua y recubiertas de teja tradicional canaria. Junto al conjunto se aprecian los restos del empedrado de una era en muy mal estado.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5060

FOTOGRAFÍA: 00033.tif



FOTOGRAFÍA: 00033\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00033.tif



FOTOGRAFÍA: 00033\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00034 **DENOMINACIÓN**

ERA LOS LOPEZ

**TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**



**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA BAJA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA BAJA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445786

3088342

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

177

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011000980000GM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de tendencia cuadrangular, de nueve por nueve, delimitada en sus bordes por piedras hincadas. Se adapta a la orografía de la zona, siendo su parte sur y este parte de un bancal, para nivelar la misma. Es atravesada por una tubería metálica en su extremo este de norte a sur.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5054

FOTOGRAFÍA: 00034.tif



FOTOGRAFÍA: 00034\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00034.tif



FOTOGRAFÍA: 00034\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00035 **DENOMINACIÓN**

HORNO DE PAN

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL HORNOS PAN

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA BAJA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA BAJA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011000490000GH

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445429

3088365

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Horno de pan asociado a un conjunto habitacional de gran valor arquitectónico. El horno es de planta semicircular, siendo plano solamente en su frontal. Elaborado por medio de piedras, barro y piezas de cantería, presenta su techo abovedado

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5057

FOTOGRAFÍA: 00035.tif



FOTOGRAFÍA: 00035\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00035.tif



FOTOGRAFÍA: 00035\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00036 **DENOMINACIÓN**

ERA

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LAS MEDINAS

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA ALTA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

49 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012003060000GJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446623

3088489

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta casi circular delimitada en su perímetro por piedras hincadas. Se localiza al lado de una carretera de tierra que discurre por Madrid Alto. En su interior el suelo está empedrado y fijado con cemento blanco, cubriendo en una parte de la misma el empedrado. En su interior ha crecido una tabaiba amarga y una aulaga, de tamaño medio que denota su desuso desde hace unos años.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5073

**FOTOGRAFÍA:** 00036.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00036\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00036.tif



FOTOGRAFÍA: 00036\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00037 **DENOMINACIÓN**

GALERÍA

### **TIPOLOGÍA**

HIDRÁULICO GALERÍA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447197

3088999

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012090150000GS

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado. Así mismo, el dato de superficie no se consigna ante la imposibilidad de acceder a la galería y conocer sus dimensiones. En cartografía se señala la entrada a la galería.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS**

**INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Galería localizada en el cauce del barranco de La Zarcilla. Se trata de una galería excavada en la roca de unos dos metros de altura, cerrada con puerta metálica. En la actualidad el agua está entubada, aunque hay tramos en los que la tubería discurre por la antigua acequia que baja por el margen derecho del barranco. Al lado de esta se abre otra galería aunque esta segunda no lleva agua.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5166

FOTOGRAFÍA: 00037.tif



FOTOGRAFÍA: 00037\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00037.tif



FOTOGRAFÍA: 00037\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00038 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE LOS ARAÑA Y HORNO

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
INDUSTRIAL HORNOS PAN

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL LOMITO

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA/EL LOMITO

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447127

3088573

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

55 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012003480000GA

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
HISTORIA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR-MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA Y SILLARES	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA Y SILLARES	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Molino que se alberga en el interior de una construcción de dos alturas y sótano. Hecha con muros de piedra y barro con tejado a tres aguas de teja tradicional canaria. En la parte superior de esta construcción se ubica el cubo del molino, hecho con piedra y argamasa de cal y arena. La maquinaria del molino se encuentra en estado ruinoso ya que se encuentra en el sótano y este, ha sido sepultado por la caída del techo de la planta superior. En las inmediaciones existe una cueva excavada en la roca en la cual existen restos de lo que fuera en su momento un pequeño horno de pan ya desaparecido.

**DATOS HISTÓRICOS**

Primer molino que aprovecha el agua de la Heredad de Las Zarcillas, localizado a mayor altura y en el margen derecho del barranco de Las Zarcillas. El resto de molino se van a ubicar en el margen izquierdo del mismo. Fue propiedad de Teresa Araña, pasando más tarde a manos de Paco Araña. Se trata de un molino que producía gofio de lunes a viernes y harina los fines de semana. La producción de gofio era parada, al igual que otros molinos de la zona, para producir harina en vísperas de los días festivos y especiales. En la actualidad se encuentra inactivo y en un estado avanzado de deterioro.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5123

**FOTOGRAFÍA:** 00038.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00038\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00038.tif



FOTOGRAFÍA: 00038\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00039 **DENOMINACIÓN**

ABREVADEROS (2)

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ABREVADERO

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA

### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA/EL MUNDILLO

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447149

3088530

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

96

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012003470000GW

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

La ficha original de la FEDAC recogida en el catálogo anterior, y que incluía sólo uno de los abrevaderos, lo describe y fotografía sin el actual relleno interior de cemento.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Uno de los abrevaderos ha sido rellenado con una mezcla de hormigón y piedras.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Se trata de dos construcciones ubicadas en torno a la acequia de la Heredad de Aguas del Barranco de La Zarcilla. La primera de ellas es una construcción rectangular realizada en piedra con mortero de cal y arena, cuyo interior se ha rellenado con hormigón. Unos metros más arriba, siguiendo el antiguo recorrido del agua (en la actualidad la acequia se encuentra entubada) localizamos otro abrevadero, en este caso en mejor estado de conservación. El mismo consiste en una pequeña construcción a modo de poceta, elaborada mediante muros de piedra con argamasa de cal y arena, presentando una planta de tendencia trapezoidal.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5144

FOTOGRAFÍA: 00039.tif



FOTOGRAFÍA: 00039\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00039.tif



FOTOGRAFÍA: 00039\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00040 **DENOMINACIÓN**

ERA, 2 ALPENDINGES Y PAJERO

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO ERA  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA.

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

219 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012006140000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447180

3088552

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior. Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de tamaño reducido y planta circular. Delimitada por una alineación de piedras colocadas de canto y por un muro de bancal en su parte norte. El empedrado se aprecia sólo en algunas partes de su superficie ya que la vegetación la ha colonizado casi en su totalidad. La alineación de piedras que la delimita se pierde en algunos tramos esta. Al lado se encuentran un alpendre y un pajero elaborados mediante muros de piedra y barro con cubiertas a un agua de teja curva.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5077 - 5132

**FOTOGRAFÍA:** 00040.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00040\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00040.tif



FOTOGRAFÍA: 00040\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00041 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE EL MUNDILLO O DE MANOLITO

**TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**

**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

22 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000920000GU

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447158

3088383

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS MAMPOSTERÍA Y SILLARES	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Molino ubicado en el interior de una construcción de planta rectangular, muros de piedra y barro y de dos alturas. La maquinaria del molino se encontraba en la planta baja, hasta donde llegaba el agua que bajaba desde el cubo en la parte superior. La estructura del cubo esta realizada con piedras y argamasa de cal y arena. El estado general de este molino es ruinoso, con muros caídos y techumbre desaparecida en algunas partes.

**DATOS HISTÓRICOS**

Molino ubicado en el barrio de Las Zarcillas. Recibe varios nombre, en función de sus propietarios. A diferencia de la mayoría de los molinos de la isla no dispone de vivienda anexa. Al igual que el resto de molinos del municipio se encuentra inactivo y abandonado.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5093

FOTOGRAFÍA: 00041.tif



FOTOGRAFÍA: 00041\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00041.tif



FOTOGRAFÍA: 00041\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00042 **DENOMINACIÓN**

GALERIA DEL MINOTE

### TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO GALERÍA

**SIGLO:**


SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL LOMITO

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

53 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012090150000GS

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447139

3088371

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado. Así mismo, el dato de superficie no se consigna ante la imposibilidad de acceder a la galería y conocer sus dimensiones. En cartografía se señala la entrada a la galería.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Tramo de galería en parte excavado en el risco y en otra acondicionada mediante un muro de piedras de gran tamaño. Posee una altura de un metro y medio aproximadamente y una anchura de un metro. En la actualidad se encuentra entubada y casi sepultada por la vegetación espontánea de la zona.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5168

FOTOGRAFÍA: 00042.tif



FOTOGRAFÍA: 00042\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00042.tif



FOTOGRAFÍA: 00042\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00043 **DENOMINACIÓN**

MOLINO VIEJO O MOLINO DE EUSEBITO

### TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA/EL MUNDILLO

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447152

3088308

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

24

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000950000GA

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	CANTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	GALERÍA DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Construcción de planta cuadrada y techumbre plana. Elaborada con muros de piedra y barro. El cubo está elaborado mediante piedras y argamasa de cal y arena. El estado general de todo este bien es ruinoso, siendo muy difícil o incluso imposible el acceso al mismo para valorar sus características principales.

**DATOS HISTÓRICOS**

Por su nombre se le presupone una antigüedad mayor al resto de molinos de la zona. Ha tenido varios propietarios: los Pérez, más tarde Eusebito Morales y ahora sus herederos. En la actualidad está abandonado e inactivo.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5097

**FOTOGRAFÍA:** 00043.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00043\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00043.tif



FOTOGRAFÍA: 00043\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00044 **DENOMINACIÓN**

HORNO DE PAN

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL HORNOS PAN

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL LOMITO

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**DIRECCIÓN:**

BARRANCO DE LA ZARCILLA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

50 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012000950000GA

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447150

3088301

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Horno de pan con planta cuadrangular, elaborado mediante piezas de cantería y con techo abovedado. Su estructura se apoya en un muro preexistente a modo de contención de la pendiente del lugar. En la actualidad, parte del techo se encuentra destruido, así como parte de su pared lateral. La vegetación lo ha colonizado casi en su totalidad deteriorando la estructura con sus raíces.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5086

FOTOGRAFÍA: 00044.tif



FOTOGRAFÍA: 00044\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00044.tif



FOTOGRAFÍA: 00044\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00045 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE CANDIDO RUBIO

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MUNDILLO

**TOPONIMIA:**

EL LOMITO

**DIRECCIÓN:**

EL LOMITO

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

46 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001800800DR48H0001PM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447189

3088177

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

#### **CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
HISTORIA  
TIPOLOGÍA

#### **GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

#### **TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA OCRE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	TURISMO RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

El inmueble ha sido restaurado y reacondicionado para utilizarlo como casa rural. Se ha pintado todo el exterior, se han tratado las maderas y se ha repuesto la teja de la cubierta.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Molino que se encuentra dentro de una construcción de muros de piedra, cal y arena, de dos plantas, con planta rectangular, dos alturas y techumbre a dos aguas de teja tradicional canaria. La maquinaria se encuentra en la planta baja de esta construcción, la cual ha sido totalmente restaurada en la actualidad y se encuentra explotada como casa rural. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS**

Molino movido por el agua de la Heredad de Las Zarcillas. Los datos sobre este molino son nulos ya que sus propietarios anteriores han emigrado. En la actualidad ha sido restaurado con fondos europeos y es explotado como alojamiento turístico.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5091

**FOTOGRAFÍA:** 00045.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00045\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00045.tif



FOTOGRAFÍA: 00045\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00046 **DENOMINACIÓN**

LAVADEROS

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO LAVADEROS

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL LOMITO/EL LOMITO DE LOS MOLINOS

**DIRECCIÓN:**

EL LOMITO

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001801100DR48H0001PM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447204

3088145

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

INTEGRAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Lavadero compuesto por dos lozas de piedra de cantería, colocadas de forma inclinada junto a la acequia a su paso por El Lomito. En la actualidad parece haber sido restaurado recientemente el exterior del lavadero, pero se han conservado las lozas originales que servían para frotar en ellas las prendas.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5162

FOTOGRAFÍA: 00046.tif



FOTOGRAFÍA: 00046\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00046.tif



FOTOGRAFÍA: 00046\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00047 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE JOSE PEREZ

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MUNDILLO

**TOPONIMIA:**

EL LOMITO

**DIRECCIÓN:**

EL LOMITO

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

93 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001801300DR48H0001TM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447220

3088140

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

#### **CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
HISTORIA  
TIPOLOGÍA

#### **GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

#### **TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA OCRE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	RESIDENCIAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Se han recolocado algunas de las tejas de la cubierta.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Construcción de planta rectangular, muros de piedra, ripios y barro, techumbre a dos aguas de teja tradicional canaria, en la cual se encontraba la maquinaria del molino. El cubo se encuentra en la parte superior, justo en el cauce de la acequia, elaborado mediante piedras con argamasa de cal, arena y picón. En la actualidad el cubo ha sido tapiado y la estructura del molino se utiliza como vivienda, pudiéndose apreciar en ella, piezas del antiguo molino tales como una piedra de molienda que sirve de mesa para el patio exterior.

**DATOS HISTÓRICOS**

Molino ubicado en El Lomito. Construido entre los años 1850 y 1880 por Cho José Pérez. Uno de sus últimos propietarios fue Don José Pérez Quintana, comprándose a doña Josefa Rodríguez. A mediados del siglo XX existía un régimen de explotación rotatorio entre tres molineros de forma dispar.

**FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5094

FOTOGRAFÍA: 00047.tif



FOTOGRAFÍA: 00047\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00047.tif



FOTOGRAFÍA: 00047\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00048 **DENOMINACIÓN**

LA CASA DE ADEJE

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

ADEJE

**DIRECCIÓN:**

C/ ADEJE, S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

179 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001800200DR48H0001WM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447648

3088389

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

En conjunto este bien es muy significativo y representativo de su contexto original agropecuario.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS CON CAPA DE CEMENTO. LA TEJA SE HA ELIMINADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

Se han eliminado las tejas de las cubiertas de los volúmenes a dos aguas.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de volúmenes correspondientes a una casa, con tejado a dos aguas y muros de piedra y barro; cuatro alpendres, con muros de piedra y barro y tejado a un agua desaparecido en dos de ellos; seis corrales de piedra seca destechados y un pajar con cubierta a un agua de teja tradicional canaria.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 107, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5117.

FOTOGRAFÍA: 00048.tif



FOTOGRAFÍA: 00048\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00048.tif



FOTOGRAFÍA: 00048\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00049 **DENOMINACIÓN**

ESTANQUE DEL ALBERCÓN

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL ALBERCÓN

**DIRECCIÓN:**

EL ALBERCÓN

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

535 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012006140000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447238

3088337

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Estanque de planta rectangular y de grandes dimensiones. Elaborado con muros de piedra y argamasa de cal y arena. Posee contrafuertes en sus lados más largos y un canal en el borde superior de los mismos. Se abastece de agua de la acequia de la Heredad de Las Zarcillas que viene desde la parte alta del barranco. La parte superior se encuentra vallada con una tela metálica.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5154

**FOTOGRAFÍA:** 00049.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00049\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00049.tif



FOTOGRAFÍA: 00049\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00050 **DENOMINACIÓN**

FUENTE Y ESTANQUE EL HIGUERAL

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA  
HIDRAÚLICO FUENTES/PILAR

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

EL LOMITO/EL MUNDILLO

**DIRECCIÓN:**

EL HIGUERAL

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

106 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009090080000GX

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447329

3088236

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto formado por un naciente de agua y un estanque. Este último con planta rectangular y aprovechando en una de sus paredes el propio risco. El resto de los muros son de piedra con argamasa de cal y arena. Posee una escalera de acceso al interior hecha de hormigón con cal, arena y picón. Debajo del estanque se encuentra el reloj que controla las horas de agua para los regantes junto con una especie de cantonera que canaliza el agua hacia los distintos riegos.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5145

FOTOGRAFÍA: 00050.tif



FOTOGRAFÍA: 00050\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00050.tif



FOTOGRAFÍA: 00050\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00051 **DENOMINACIÓN**

CASA Y CORRALES (2)

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO CORRAL  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

EL LOMITO/EL MUNDILLO

**DIRECCIÓN:**

EL LOMITO

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447435

3088217

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

43 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012001180000GZ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR-MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y ENCALADO-PINTADO	REGULAR-MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de planta rectangular y muros de piedra rípiada y barro. Dividida en dos estancias de las cuales una fue la cocina. Con tejado a dos aguas de teja tradicional canaria. En la estancia principal, se aprecian aún los restos de las esteras de hoja de palma que sirvieran de pavimento para el suelo. El tejado está semiderruido en la actualidad. Los corrales son pequeñas construcciones de planta cuadrada elaborados con muros de piedra seca, de los cuales hoy quedan sólo algunos restos ya que se han caído en su mayoría.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5111

FOTOGRAFÍA: 00051.tif



FOTOGRAFÍA: 00051\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00051.tif



FOTOGRAFÍA: 00051\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00052 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA

**DIRECCIÓN:**

C/ROSIANA, 6

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

63 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001701300DR48H0001MM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445961

3088172

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y JUNTAS SALEDIZAS ENFOCADAS Y PINTADAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA DE CUARTERONES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	MOLDURAS DE MORTERO DE HORMIGÓN Y TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	GUARDAPOLVOS SOBRE LOS VANOS DE MOLDURAS DE MORTERO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000

**INTERVENCIONES:**

RESTAURACIÓN DE FACHADA, DESCUBRIENDO Y SANEANDO LOS SILLARES ASÍ COMO RESTAURACIÓN DE LA CARPINTERÍA DE MADERA ORIGINAL

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda terrera de una planta y cubierta en azotea. En su fachada destacan la simetría de sus vanos, en número de cuatro, junto a su carpintería de cuarterones. Tanto su cornisa como los guardapolvos, así como el pretil, están rematados con tejas curvas.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la vivienda se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 056

FOTOGRAFÍA: 00052.tif



FOTOGRAFÍA: 00052\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00052.tif



FOTOGRAFÍA: 00052\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00053 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA

**DIRECCIÓN:**

C/ ROSIANA, 4

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

57 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6278203DR4867N0001GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446039

3088092

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	CERRAMIENTO DE PARCELA DE CANTERÍA Y HIERRO FORJADO /	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional aislada, de una cruzjía, con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. A este volumen se le asocian otra serie de construcciones de nueva construcción creando un espacio en forma de L, en torno a un espacio libre, a modo de patio exterior que a su vez se cierra mediante un muro de piedra.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la vivienda se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 055

FOTOGRAFÍA: 00053.tif



FOTOGRAFÍA: 00053\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00053.tif



FOTOGRAFÍA: 00053\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00054 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE (1) , PAJAR (1) Y CUARTO DE APEROS (1)

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** ROSIANA

**TOPONIMIA:** ROSIANA BAJA

**DIRECCIÓN:** ROSIANA BAJA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 445784 3088067

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

29 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011002020000GI

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

En mal estado general. Se cierra mediante puertas reutilizadas de varios colores y hasta con un somier de cama metálico.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A UN AGUA DE TEJAS ÁRABES	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de construcciones de carácter agroganadero destinadas a albergar animales, aperos y cosechas. Se trata de una construcción de planta rectangular dividida en tres estancias destinadas a alpendre, pajar y cuarto de aperos, con muros de piedra y barro y cubierta a un agua parte de tejas francesas y otra con planchas de fibrocemento. Se conserva el entramado interno de la techumbre realizada con vigas de madera y artesanado de caña y barro.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5065

FOTOGRAFÍA: 00054.tif



FOTOGRAFÍA: 00054\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00054.tif



FOTOGRAFÍA: 00054\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00055 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE Y PAJAR

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA BAJA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA BAJA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445815

3088049

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

88 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002100200DR48H0001WM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Destaca la presencia de basuras tanto en el interior como en el exterior, así como el cerramiento mediante una plancha metálica.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTOS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A UN AGUA DE TEJAS ÁRABES	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de edificaciones destinadas a las labores agropecuarias de la zona, contiguas aunque separadas entre sí por un camino empedrado y escalonado. Ambos son de planta rectangular, aunque el alpendre es de mayores dimensiones que el pajar. En el alpendre se puede observar el interior de la techumbre, ambas a un agua de tejas árabes, confeccionada por medio de vigas de palmera y artesonados de caña y barro. Las vigas se encuentran en mal estado de conservación estando apuntaladas por puntales de madera.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5066

FOTOGRAFÍA: 00055.tif



FOTOGRAFÍA: 00055\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00055.tif



FOTOGRAFÍA: 00055\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00056 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MUNDILLO

**TOPONIMIA:**

EL MUNDILLO

**DIRECCIÓN:**

EL MUNDILLO

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447255

3088057

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

28

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012001570000GA

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR-MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Alpendre que se encuentra actualmente en estado de ruina, del cual se conservan únicamente restos de muros con esquinas de cantería y el pesebre elaborado también con piezas de cantería labrada. La vegetación espontánea casi lo sepulta en su totalidad.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5126

FOTOGRAFÍA: 00056.tif



FOTOGRAFÍA: 00056\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00056.tif



FOTOGRAFÍA: 00056\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00057 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS, S/N

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**

### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE / EL MUNDILLO

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, S/N HACIA EL MUNDILLO

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

25 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002300700DR48H0001 AM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447258

3088030

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional con cubierta a dos aguas de tejas árabes de una altura. Sus muros son de piedra y barro y se encuentra en estado semirruinoso.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 106

FOTOGRAFÍA: 00057.tif



FOTOGRAFÍA: 00057\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00057.tif



FOTOGRAFÍA: 00057\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00058 **DENOMINACIÓN**

ACEQUIA

### TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL MUNDILLO

**TOPONIMIA:**

EL MUNDILLO

**DIRECCIÓN:**

EL MUNDILLO

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447204

3088003

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

56

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012001670000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El desuso ha provocado su colonización por parte de la vegetación colindante así como algunos desprendimientos que la sepultan. En la ficha de la FEDAC que se recoge en el anterior Catálogo denominan a estas acequias erróneamente como "Acequia de la Heredad de Las Zarcillas", ya que no se trata de la acequia matriz de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Tramo de acequia a su paso por El Mundillo, que aún conserva su empedrado en el cauce junto con las piedras de los bordes colocadas de canto a modo de paredes laterales. La vegetación coloniza gran parte de su trazado y hace casi imposible el acceso al mismo. Esta acequia era tributaria de la principal perteneciente a La Heredad de Aguas del Barranco de Las Zarcillas y su misión era la de distribuir las aguas de la misma para el riego de las fincas colindantes. El uso de este tipo de infraestructura hidráulica es prácticamente nulo en la actualidad, ya que las aguas son encauzadas a través de mangueras. Igualmente, la acequia matriz ha sido entubada y sepultada por nueva infraestructura en muchos tramos.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5156

**FOTOGRAFÍA:** 00058.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00058\_1.tif





**FOTOGRAFÍA:** 00058.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00058\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00059 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE DOÑA PIA

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE-MOLINO DE DOÑA PIA-LA LADERA

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447258

3087889

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

16

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009005830000GL

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN-
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR-MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVA DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Molino de agua que se encuentra en el interior de una construcción de dos alturas, con planta cuadrangular, elaborado mediante muros de piedra y barro y en su momento, con techumbre a dos aguas, ya que en la actualidad todo este volumen se encuentra en estado ruinoso, con muros derrumbados y techumbre desaparecida. El cubo de este molino se encuentra también en estado de ruina, ya que parte de sus muros se han caído.

**DATOS HISTÓRICOS**

Penúltimo molino de la Heredad de las Zarcillas. Ubicado en La Ladera, fue construido en 1871 siendo propiedad del Sargento González, sucediéndolo doña Pía y a esta su hijo Teófilo Araña y a éste Teodorito Vega, propietarios actuales del molino y tierras aledañas. En avanzado estado de abandono, como la mayoría de los molinos del municipio requiere una intervención inmediata para evitar un deterioro irreversible. Permanece inactivo desde hace más de 40 años.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5092

FOTOGRAFÍA: 00059.tif



FOTOGRAFÍA: 00059\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00059.tif



FOTOGRAFÍA: 00059\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00060 **DENOMINACIÓN**

CASA, PAJERO Y ALPENDRE

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

128 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009005830000GL

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447269

3087887

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA, CAL Y ARENA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de volúmenes en forma de "L" que corresponden a la casa el pajero y el alpendre. La casa es de planta cuadrada con muros de piedra y barro. Con tejado a dos aguas cubierto de teja tradicional canaria y con entramado de vigas y viguetas de madera en muy mal estado. El pajero y el alpendre se encuentran alineados dando lugar a una planta rectangular y poseen la misma tipología constructiva, con muros de piedra y barro y tejado a un agua el alpendre, y a dos el pajero, ambos cubiertos con teja tradicional canaria. La "L" del conjunto da lugar a su vez a un patio en el cual se aprecian aún restos del empedrado que lo cubría.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5115

FOTOGRAFÍA: 00060.tif



FOTOGRAFÍA: 00060\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00060.tif



FOTOGRAFÍA: 00060\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00061 **DENOMINACIÓN**

CASA DE DOÑA PIA (2)

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE-CASA DE DOÑA PIA

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

146 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009006560000GX

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447248

3087874

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD COMPOSITIVA  
CALIDAD CONSTRUCTIVA  
CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA, CAL Y ARENA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Casa totalmente en ruinas con acceso muy limitado. Con planta rectangular, dos alturas y con muros de piedra y barro. Se intuyen lo que fueran en su momento tejados a dos aguas, con entramados de vigas y viguetas de madera y cubierta de teja tradicional canaria. Se aprecian en su patio interior los restos de una balconada de madera que servía de acceso a la planta superior.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5109

FOTOGRAFÍA: 00061.tif



FOTOGRAFÍA: 00061\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00061.tif



FOTOGRAFÍA: 00061\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00062 **DENOMINACIÓN**

LAGAR DE DOÑA PÍA

**TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO LAGAR

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**



**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

FINCA DE DOÑA PÍA

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

17 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009006570000GI

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447238

3087863

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Piedra de gran tamaño excavada en su parte superior a modo de poceta donde se pisaba la uva. En uno de sus laterales tiene un pequeño agujero por donde salía el líquido que a su vez era depositado en otra pequeña poceta de piedra o en cualquier recipiente que fuera colocado para este uso. En la actualidad su propietario la utiliza para almacenar el descamado del millo que sirve de alimento para sus cabras, así como almacenar en su interior algunos trastos basura. Aún así, se puede decir que el lagar se conserva en buen estado.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5089

FOTOGRAFÍA: 00062.tif



FOTOGRAFÍA: 00062\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00062.tif



FOTOGRAFÍA: 00062\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00063 **DENOMINACIÓN**

ERA

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LAS TEDERAS

**DIRECCIÓN:**

LAS TEDERAS

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

148 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009006030000GW

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447505

3087953

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta casi rectangular y de grandes dimensiones. Se encuentra delimitada en parte por una alineación de piedras colocadas de canto y en otra parte por un muro de piedras que salva el desnivel del terreno en que se encuentra ubicada. El empedrado de toda su superficie está realizado mediante lajas de gran tamaño, siendo su estado regular, ya que la vegetación espontánea que ha crecido en su interior ha levantado muchas de estas lajas.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5080

**FOTOGRAFÍA:** 00063.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00063\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00063.tif



FOTOGRAFÍA: 00063\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00064 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE Y PAJERO

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LAS TEDERAS

**DIRECCIÓN:**

LAS TEDERAS

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447414

3087933

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

51

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009005620000GX

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ÁRABES	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

Parte de los muros y los huecos de ventana se han consolidado con hormigón.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de dos construcciones correspondientes a un alpendre y un pajero. El alpendre posee planta rectangular con muros de piedra y barro, siendo la techumbre a un agua con cubierta de teja tradicional canaria. El pajero es también de planta rectangular y muros de piedra ripiada pero con el techo a dos aguas con cubierta de teja tradicional canaria, este último, en parte derruido dejando al descubierto el entramado de viguetas de madera que lo soportan. Como particularidad cabe señalar el madero que posee el alpendre a modo de dintel en la puerta de entrada. En general el estado de este bien es de abandono con bastantes desperfectos.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5103

FOTOGRAFÍA: 00064.tif



FOTOGRAFÍA: 00064\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00064.tif



FOTOGRAFÍA: 00064\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00065 **DENOMINACIÓN**

CASA DE FINCA CONOCIDA COMO LA CASA DE LAS FLORES

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, 20

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

137 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002300800DR48H0001BM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447392

3087935

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	DE □PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	TRES Y DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional compuesto por dos crujías adosadas en forma de L, de dos y una altura, con cubiertas a tres y dos aguas de tejas respectivamente. Al volumen a dos aguas se le adosa un horno de pan. Así mismo se le asocia un alpendre de piedra seca. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 104, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5112.

FOTOGRAFÍA: 00065.tif



FOTOGRAFÍA: 00065\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00065.tif



FOTOGRAFÍA: 00065\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00066 **DENOMINACIÓN**

CASAS DE PLANTA ALTA (CASA DE CANDIDITA)

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, 18-19

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

255 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002301300DR48H0001GM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447287

3087833

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, únicamente convendría soterrar los cables del alumbrado que pasan justo por encima.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD COMPOSITIVA  
CALIDAD CONSTRUCTIVA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y CRISTAL	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA Y PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
<b>INTERVENCIONES:</b>					

Se ha cambiado el revestimiento de la fachada, aplicándole un enfoscado y pintándolo.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por una serie de edificaciones adosadas formando una planta en U, con cubiertas a cuatro aguas, cubierta plana y a dos aguas en torno a un patio interior. El volumen central, de cubierta plana, destaca por su pasaje cubierto. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 103

FOTOGRAFÍA: 00066.tif



FOTOGRAFÍA: 00066\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00066.tif



FOTOGRAFÍA: 00066\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00067 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE LOS ARAÑA (O DEL VALLE)

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**

### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

57 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009005860000GM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447188

3087820

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior. Este molino está afectado por el ámbito de protección del BIC, con categoría de Sitio Etnológico "El Molino de Aceite del Valle".

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

20/11/2000

**FECHA PUBLICACIÓN:**

25/06/2007

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
HISTORIA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

INTEGRAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES, CAL Y ARENA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Molino que se ubica dentro de una construcción de dos alturas, con planta cuadrada y levantada mediante muros de piedra y barro. En la actualidad, el estado de todo este bien es ruinoso, siendo muy difícil apreciar sus características y tipología originales, aunque sí se aprecia una pequeña dependencia anexa en mejor estado, la cual pudo haber sido la residencia del molinero en su momento. El cubo de este molino se encuentra en la parte superior aprovechando el discurrir de la acequia por el lugar y está levantado mediante piezas de cantería con argamasa de cal y arena.

**DATOS HISTÓRICOS**

Último molino de la Heredad de La Zarcilla, ubicado en El Valle. Fue propiedad de don Francisco Araña, estando hoy en propiedad de los Herederos de Francisco Araña Pérez. Se encuentra ubicado junto al camino que atravesaba el caserío de El Valle, junto al molino de Aceite. En la actualidad está abandonado y en estado ruinoso urgiendo una restauración inmediata.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5095

**FOTOGRAFÍA:** 00067.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00067\_1.tif





**FOTOGRAFÍA:** 00067.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00067\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00068 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE ACEITE

### TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO ACEITE

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

FINCA DE LOS ARAÑA

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

56 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009006540000GR

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447186

3087812

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, tanto el inmueble como la maquinaria del molino han sido restaurados por parte del ayuntamiento.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**



**FECHA INCOACIÓN:**

20/11/2000

**FECHA PUBLICACIÓN:**

25/06/2007

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD COMPOSITIVA  
CALIDAD CONSTRUCTIVA  
CONJUNTO  
HISTORIA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

INTEGRAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA DE PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Se ha restaurado en su totalidad, tanto la estructura del inmueble como la maquinaria del propio molino de aceite.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Edificación de planta rectangular con tejado a dos aguas de teja tradicional canaria, que alberga en su interior una almazara o molino de aceite. Toda la maquinaria se conserva en perfecto estado ya que recientemente se ha llevado a cabo su restauración así como la de la propia edificación. En el interior también se conserva el empedrado del suelo original, el cual ha sido manchado de aceite industrial por el anterior propietario.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5090

FOTOGRAFÍA: 00068.tif



FOTOGRAFÍA: 00068\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00068.tif



FOTOGRAFÍA: 00068\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00069 **DENOMINACIÓN**

LAVADEROS

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO LAVADEROS

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

5 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009006540000GR

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447183

3087816

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Estos lavaderos están afectados por el ámbito de protección del BIC, con categoría de Sitio Etnológico "El Molino de Aceite del Valle".

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**



**FECHA INCOACIÓN:**

20/11/2000

**FECHA PUBLICACIÓN:**

25/06/2007

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

INTEGRAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

Las piezas de cantería de los lavaderos han sido sustituidas por piezas nuevas.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Lavadero compuesto por cuatro lozas de piedra de cantería, colocada de forma inclinada junto a la acequia a su paso por El valle. En la actualidad se encuentra restaurado y las piezas de cantería no son las originales

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5161

FOTOGRAFÍA: 00069.tif



FOTOGRAFÍA: 00069\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00069.tif



FOTOGRAFÍA: 00069\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00070 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON TERRAZA Y PORCHE "CASA LUCRECIA".

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, 7

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

117 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002302800DR48H0001IM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447175

3087819

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, únicamente convendría soterrar los cables del alumbrado que pasan justo por encima.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	TURISMO RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
Se ha pintado la fachada recientemente.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional de una crujía con cubierta de tejas a cuatro aguas. Conserva la acera original de cantería en su fachada principal donde destaca la utilización de piedra labrada en el recercado de los vanos de dintel recto. Por el otro lado se abre a un patio exterior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 102

**FOTOGRAFÍA:** 00070.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00070\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00070.tif



FOTOGRAFÍA: 00070\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00071 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, 6

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

573 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002302700DR48H0001 XM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447180

3087798

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Se propone el soterrado del cableado.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA Y MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
<b>INTERVENCIONES:</b>					

Se ha pintado la fachada y se ha tratado la carpintería de madera. Recientemente se ha rehabilitado en su totalidad.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por dos crujías de una y dos alturas, adaptadas al desnivel de la calle, con cubiertas a dos y tres agua de tejas árabes respectivamente. Sus muros son de piedra, cal y barro. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 101, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5118.

FOTOGRAFÍA: 00071.tif



FOTOGRAFÍA: 00071\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00071.tif



FOTOGRAFÍA: 00071\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00072 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA CON PATIO Y PORTÓN

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

EL VALLE

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, 5

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

147 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002302900DR48H0001JM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447201

3087788

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ACERA EN CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORTÓN DE MADERA EN PEQUEÑA DEPENDENCIA ANEXA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

Se ha pintado la fachada recientemente.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda terrera de estilo tradicional compuesta por dos crujías en la fachada principal, una con cubierta plana de dos alturas y en forma de L y una segunda crujía con cubierta a un agua de una altura. En la parte posterior se abre un patio descubierto. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 100

FOTOGRAFÍA: 00072.tif



FOTOGRAFÍA: 00072\_1.tif





**FOTOGRAFÍA:** 00072.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00072\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00073 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE-PAJERO

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

FINCA DE LOS ARAÑA

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447081

3087819

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

69 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009005150000GP

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.  
Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Este bien ha desaparecido y se ha convertido en una vivienda, siendo reformados todos sus muros y tejados. Aún así, la reforma ha respetado la tipología y materiales tradicionales.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5105

**FOTOGRAFÍA:** 00073.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00073\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00073.tif



FOTOGRAFÍA: 00073\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00074 **DENOMINACIÓN**

ESTANQUE DE LA HEREDAD DE LA ZARCILLA

**TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**



**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

FINCA DE LOS ARAÑA

**DIRECCIÓN:**

EL VALLE

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447168

3087767

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

342

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009005160000GL

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Estanque con planta de tendencia circular, elaborado con muros de piedra y argamasa de cal y arena. Posee poca profundidad y se encuentra vallado con una tela metálica para evitar que caiga nadie dentro. El acceso al interior se realiza mediante una escalera metálica colocada en su parte sur.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5153

FOTOGRAFÍA: 00074.tif



FOTOGRAFÍA: 00074\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00074.tif



FOTOGRAFÍA: 00074\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00075 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL RINCON

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, 1

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

31 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002303300DR48H0001EM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447230

3087758

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PÉRGOLA DE MADERA EN PATIO	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Rehabilitada recientemente. Se ha cambiado el revestimiento y la carpintería.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una crujía de una altura con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes en torno a un patio interior. El acceso se hace a través de una portada que se adentra en un patio interior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 099

FOTOGRAFÍA: 00075.tif



FOTOGRAFÍA: 00075\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00075.tif



FOTOGRAFÍA: 00075\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00076 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS Y ALPENDRE

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL RINCON

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

128 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002304000DR48H0001HM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447321

3087720

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

En el momento de la catalogación esta casa estaba ocupada por turistas, por lo que se hizo imposible el acceso al interior de la parcela.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	CON CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ALPENDRE DE PIEDRA SECA ASOCIADO	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ALPENDRE	USO ACTUAL:	CASA RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
REHABILITADA PARA CASA RURAL					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional junto a un alpendre en forma de L, de una altura con cubiertas de tejas a tres y dos aguas de teja árabe dispuestos en torno a un patio interior. En la actualidad el uso agroganadero del alpendre ha pasado a ser plenamente residencial, si bien parece haberse respetado la tipología y volumetría original. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 098, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5124.

**FOTOGRAFÍA:** 00076.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00076\_1.tif






FOTOGRAFÍA: 00076.tif



FOTOGRAFÍA: 00076\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00077 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**


SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA ALTA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA ALTA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445513

3088703

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

133

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

001101300DR48H0001HM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El bien se encuentra dentro de una finca a la que no se ha podido acceder

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN  
REMODELACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPOSTERIA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	ALUMINIO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

La vivienda ha experimentado una intensa transformación con el añadido de nuevos volúmenes constructivos y la sustitución de la cubierta

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda compuesta por dos volúmenes dispuestos en "L", presentan ambos cubierta a cuatro aguas de teja curva, que sustituye a la original. Aunque conserva la disposición original, se han añadido numeros cuerpos de obra nuevos y la carpintería de madera parece haberse sustituido por la de aluminio.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5063

**FOTOGRAFÍA:** 00077.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00077\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00077.tif



FOTOGRAFÍA: 00077\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00078 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL RINCON

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

171 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002304900DR48H0001TM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447283

3087660

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	INEXISTENTE	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural semiderruida de una planta y cubierta a dos aguas (hoy inexistente. Conserva únicamente los muros en su altura original pero a perdido cubiertas y configuración interior.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 097 - 093

FOTOGRAFÍA: 00078.tif



FOTOGRAFÍA: 00078\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00078.tif



FOTOGRAFÍA: 00078\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00079 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL RINCON

**DIRECCIÓN:**

C/ EL VALLE, 25 A

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

158 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002305100DR48H0001LM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447298

3087642

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional formado por dos crujiás de una altura en forma de L y cubierta a dos aguas de tejas árabes adosadas de forma arruada.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 096 - 093

FOTOGRAFÍA: 00079.tif



FOTOGRAFÍA: 00079\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00079.tif



FOTOGRAFÍA: 00079\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00080 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PORTADA Y PATIO

**TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**



**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

PROLONGACIÓN CALLES HUERTA QUINTANA Y MEJORANA  
HACIA EL VALLE S/Ns.

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447281

3087623

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

106

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002305200DR48H0001TM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la remodelación del revestimiento de la fachada.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORTÓN DE MADERA CON BALAUSTRÉS DE HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional formado por dos crujías en forma de L y cubierta a cuatro aguas de tejas árabes en el cuerpo principal y cubierta a dos aguas en el secundario, este con muros de piedra seca. El acceso al inmueble se realiza a través de un patio exterior con portón de madera y tapia. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 095 - 093

FOTOGRAFÍA: 00080.tif



FOTOGRAFÍA: 00080\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00080.tif



FOTOGRAFÍA: 00080\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00081 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON TAPIA Y PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

PROLONGACIÓN CALLES HUERTA QUINTANA Y MEJORANA  
HACIA EL VALLE S/Ns.

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

103 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

000300200DR48F0001AT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447260

3087618

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la remodelación del revestimiento de la fachada.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
Se han repuesto las tejas de la cubierta.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a cuatro aguas y una altura con acceso desde portón que se abre a un amplio patio. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 094 - 093

**FOTOGRAFÍA:** 00081.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00081\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00081.tif



FOTOGRAFÍA: 00081\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00082 **DENOMINACIÓN**

CASA HEREDEROS DE DOÑA FELIPA

### **TIPOLOGÍA**

CONJUNTO ETNOGRÁFICO VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ TAJINASTE S/N COMIENZO CAMINO RURAL AL VALLE  
DESDE EL RINCÓN/EL PARRALILLO

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447221

3087599

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

171 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

000300300DR48F0001BT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Ha sido remodelada en su totalidad respetando la tipología y materiales originales.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

#### **CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD COMPOSITIVA  
CALIDAD CONSTRUCTIVA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

#### **GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

#### **TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	GALERÍA DE MADERA EN PLANTA ALTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	ALERO DE TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	PIEDRA VISTA EN LAS ESQUINAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO Y CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

Se ha rehabilitado recientemente

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional en el interior de una amplia finca. Se compone de varios volúmenes adosados en forma de L de dos y una planta, con cubiertas a cuatro y dos aguas de tejas árabes. El volumen a dos aguas dispone de una galería en su exterior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 074, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5121.

FOTOGRAFÍA: 00082.tif



FOTOGRAFÍA: 00082\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00082.tif



FOTOGRAFÍA: 00082\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00083 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE

### **TIPOLOGÍA**


AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL RINCÓN

**DIRECCIÓN:**

FINCA EL RINCÓN

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

51 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009004350000GJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447183

3087590

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MURO DE PIEDRAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	UN AGUA DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Alpendre de planta rectangular, elaborado con muros de piedra seca y cubierta a un agua de teja tradicional canaria. En la actualidad conserva el pesebre, el palo de amarre y la potra en buen estado, aunque todo su interior se encuentra colmatado de basuras y de aperos de las tierras de labranza de la finca.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria

**OTRAS**


NÚMERO DE FICHA FEDAC 5130

**FOTOGRAFÍA:** 00083.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00083\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00083.tif



FOTOGRAFÍA: 00083\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00084 **DENOMINACIÓN**

ESTANQUE

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL PARRALILLO

**DIRECCIÓN:**

EL PARRALILLO

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

108 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009005100000GA

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447136

3087627

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Estanque de planta cuadrada, elaborado con muros de piedra y argamasa de cal y arena. Aprovecha el risco en uno de sus lados y en el opuesto posee un escalonado piramidal para dar mayor consistencia. Posee una escalera de acceso al interior hecha con piezas de cantería labrada. En la actualidad tiene una pequeña cantidad de agua.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5152

FOTOGRAFÍA: 00084.tif



FOTOGRAFÍA: 00084\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00084.tif



FOTOGRAFÍA: 00084\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00085 **DENOMINACIÓN**

CRUZ DE LOS MADRILES O CRUZ DE LA MISION

### TIPOLOGÍA

RELIGIOSO CRUZ

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LOS MADRILES

**DIRECCIÓN:**

MADRID BAJO

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012002000000GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446756

3087798

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone, llevar a cabo un mantenimiento de la madera, ya que las inclemencias del tiempo en este lugar son bastante extremas y la dañan en gran medida. Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA  
SINGULARIDAD

**GRADO PROTECCIÓN:**

INTEGRAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	RELIGIOSO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Cruz formada por dos listones de madera cuadrados, que se coloca sobre un pequeño muro de piedra seca. Los dos listones se unen mediante clavos y en algunas partes presentan anillas de madera a modo de remiendo de las partes de madera deterioradas.

**DATOS HISTÓRICOS**

Según reza la tradición oral, esta cruz fue erigida por unos misioneros que recorrían la isla en procesión tras la beatificación de un santo. cabe también la posibilidad de que fuera un descansadero de muertos.

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5175

**FOTOGRAFÍA:** 00085.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00085\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00085.tif



FOTOGRAFÍA: 00085\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA:** 00086 **DENOMINACIÓN**

CASA DEL ROQUETE, CUEVAS Y HORNO DE TEJAS

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE CUEVA  
AGROGANADERO PAJERO CUEVA  
INDUSTRIAL HORNOS PAN  
INDUSTRIAL HORNOS TEJA  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ CARRETERA C - 815

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

1478 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011002920000GM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446338

3087785

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES  
S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone para este bien una campaña de limpieza y de restauración total.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO EN VENTANAS CON BALAUSTRÉS DE	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

<b>TITULARIDAD:</b>	PRIVADA		
<b>USO ORIGINAL:</b>	VIVIENDA	<b>USO ACTUAL:</b>	ORIGINARIO
<b>CLASIFICACIÓN DEL SUELO:</b>	RÚSTICO		
<b>CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:</b>	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
<b>PROPIETARIO:</b>	CONFIDENCIAL	<b>TELÉFONO:</b>	CONFIDENCIAL
<b>LOCALIDAD:</b>	CONFIDENCIAL	<b>COD. POSTAL:</b>	CONFIDENCIAL
<b>DIRECCIÓN PROPIETARIO:</b>	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

<b>AUTOR:</b>		<b>ESTADO:</b>	BUENO
<b>FECHA INICIO:</b>		<b>FECHA FINALIZACIÓN:</b>	
<b>INTERVENCIONES:</b>	Se ha remozado la fachada con respecto a las fotos del último catálogo, respetando el color blanco anterior.		

**POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:**  **BIENES MUEBLES VINCULADOS:**

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda aislada de estilo tradicional de dos plantas y una crujía con cubierta a dos aguas de tejas árabes y porche de gran profundidad en la segunda planta. Delante d inmueble se abre un patio con empedrado.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

<b>ORAL:</b>	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
<b>BIBLIOGRÁFICA:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>DOCUMENTAL:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 054

FOTOGRAFÍA: 00086.tif



FOTOGRAFÍA: 00086\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00086.tif



FOTOGRAFÍA: 00086\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA:** 00087 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:** EL ROQUETE

**DIRECCIÓN:** EL ROQUETE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

113 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

002201200DR48H0001QM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446326 3087660

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

#### **REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

#### **OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior. El tejado se encuentra parcialmente derrumbado.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

#### **CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

#### **GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

#### **TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE HORMIGÓN	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Construcción de planta rectangular, muros de hormigón y techumbre a un agua cubierta con teja francesa. Aunque conserva el pesebre, la potra, las anillas de amarre y la lantrera, estado general de este bien es ruinoso. La techumbre se encuentra parcialmente derruida así como algunas partes de los muros.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5131

**FOTOGRAFÍA:** 00087.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00087\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00087.tif



FOTOGRAFÍA: 00087\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00088 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ARRUADA "CASA MANI"

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ MAESTRO JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 12 A

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446595

3087680

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

76 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875122DR4867N0001LT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado, así como la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA Y LAJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	CASA RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional formada por una crujía con cubierta a cuatro aguas de tejas curvas, paralela al trazado de la vía. En su fachada se abren cuatro vanos en disposición simétrica.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 039

FOTOGRAFÍA: 00088.tif



FOTOGRAFÍA: 00088\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00088.tif



FOTOGRAFÍA: 00088\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00089 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA ARRUADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ MAESTRO JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 12

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446601

3087673

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

45 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875121DR4867N0001PT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	MOLDURAS DE CEMENTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO Y OCRE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	SALA DE PLENOS	USO ACTUAL:	GARAJE
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo académico con reminiscencias clásicas. Se trata de una vivienda de dos alturas, de fachada estrecha en la que se abren un vano (garaje o almacén) en la planta baja y dos huecos de arco de medio punto con balcón de escaso volado en molduras. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 038

FOTOGRAFÍA: 00089.tif



FOTOGRAFÍA: 00089\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00089.tif



FOTOGRAFÍA: 00089\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00090 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ARRUADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ MAESTRO JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 14

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

87 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875121DR4867N0001PT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446604

3087663

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado, así como cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y JUNTAS PINTADAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD: PUBLICA  
 USO ORIGINAL: VIVIENDA USO ACTUAL: FARMACIA Y SEDE DEL SANTA LUCÍA C.F.  
 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO  
 CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: INTERÉS CULTURAL  
 PROPIETARIO: CONFIDENCIAL TELÉFONO: CONFIDENCIAL  
 LOCALIDAD: CONFIDENCIAL COD. POSTAL: CONFIDENCIAL  
 DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

**INTERVENCIONES**

AUTOR: ESTADO:  
 FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: AÑO:  
 INTERVENCIONES:

[Empty box for interventions]

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional formada por una crujía con cubierta a cuatro aguas de tejas curvas, paralela al trazado de la vía. En su fachada se abren cuatro vanos en disposición asimétrica, probablemente debida al tapiado de un quinto vano.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
 BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
 DOCUMENTAL:

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 037

FOTOGRAFÍA: 00090.tif



FOTOGRAFÍA: 00090\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00090.tif



FOTOGRAFÍA: 00090\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00091 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ARRUADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ MAESTRO JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 8

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

64 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875119DR4867N0001LT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446614

3087646

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional formada por una crujía con cubierta a cuatro aguas de tejas curvas, paralela al trazado de la vía. En su fachada se abren tres vanos en disposición simétrica con cercado de madera y puertas de cuarterones. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 036

FOTOGRAFÍA: 00091.tif



FOTOGRAFÍA: 00091\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00091.tif



FOTOGRAFÍA: 00091\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00092 **DENOMINACIÓN**

CASA DE POSTAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ MAESTRO JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 4 – C/  
PÉREZ DEL TORO, 2

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

112 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6774301DR4867S0001PD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446629

3087610

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El revestimiento se encuentra en mal estado y debe ser remodelado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	OBRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	VOLADO DE MADERA EN FACHADA PRINCIPAL	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y CASA DE POSTAS	USO ACTUAL:	VIVIENDA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda terrera de cubierta plana entre medianeras y en esquina de una altura. Su fachada presenta un chaflán adaptándose a la sinuosidad de la carretera, dividiéndola en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, nos encontramos una fachada con cuatro huecos, y por el otro nos encontramos tres huecos, de los cuales, uno ha sido tapiado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 035

FOTOGRAFÍA: 00092.tif



FOTOGRAFÍA: 00092\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00092.tif



FOTOGRAFÍA: 00092\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00093 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ARRUADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ MAESTRO JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 2

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

439 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6874105DR4867S0001UD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446657

3087597

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS CON TEJA FRANCESA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	VIVIENDA ABANDONADA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras y esquina. Compuesta por una única crujía, su cubierta a cuatro aguas se remata con tejas francesas.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 034 - 033

FOTOGRAFÍA: 00093.tif



FOTOGRAFÍA: 00093\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00093.tif



FOTOGRAFÍA: 00093\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00094 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCÍA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ PÉREZ DEL TORO, 4

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

59 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6874106DR4867S0001HD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446636

3087619

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	MOLDURA DE CEMENTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TRES AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	GALERÍA DE OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional, entre medianeras y esquina, con cubierta a tres aguas de tejas árabes en la primera crujía y a un agua en la segunda, a la que se accede por un callejón. Los vanos presentan un cierto eclecticismo. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 040

**FOTOGRAFÍA:** 00094.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00094\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00094.tif



FOTOGRAFÍA: 00094\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00095 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ PÉREZ DEL TORO, 5

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

50 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875117DR4867N0001QT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446649

3087636

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas, entre medianeras, con cubierta a tres aguas de tejas árabes. Los vanos presentan recercado de madera y son de dintel curvo. La carpintería es de madera de cuarterones. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 041

FOTOGRAFÍA: 00095.tif



FOTOGRAFÍA: 00095\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00095.tif



FOTOGRAFÍA: 00095\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00096 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ PÉREZ DEL TORO, 7

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

52 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875115DR4867N0001YT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446655

3087638

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y METAL	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA CON BARANDILLA DE HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas, entre medianeras, con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Los vanos presentan recercado de madera y son de dintel curvo. Destaca un balcón con base y pasamanos de madera mientras que en antepecho es de hierro forjado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 042

FOTOGRAFÍA: 00096.tif



FOTOGRAFÍA: 00096\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00096.tif



FOTOGRAFÍA: 00096\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00097 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ALINEADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/PLAZA DE SAN JUAN, 7-6 A - C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ,  
7-6 A

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875110DR4867N0001UT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446638

3087667

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado, así como la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y METAL	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de madera se disponen de forma asimétrica en la fachada. Forma parte de un conjunto de viviendas alineadas de idéntica factura. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 046

FOTOGRAFÍA: 00097.tif



FOTOGRAFÍA: 00097\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00097.tif



FOTOGRAFÍA: 00097\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00098 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ALINEADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/PLAZA DE SAN JUAN, 8 - C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ, 8

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

41 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875111DR4867N0001HT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446647

3087662

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de madera se disponen de forma asimétrica en la fachada. Forma parte de un conjunto de viviendas alineadas de idéntica factura. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 045

FOTOGRAFÍA: 00098.tif



FOTOGRAFÍA: 00098\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00098.tif



FOTOGRAFÍA: 00098\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00099 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ALINEADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/PLAZA DE SAN JUAN, 9 C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ, 9

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446656

3087657

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

86 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875112DR4867N0001 WT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de madera se disponen de forma asimétrica en la fachada. Forma parte de un conjunto de viviendas alineadas de idéntica factura. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 044

FOTOGRAFÍA: 00099.tif



FOTOGRAFÍA: 00099\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00099.tif



FOTOGRAFÍA: 00099\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00100 **DENOMINACIÓN**

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA LUCÍA

### **TIPOLOGÍA**

RELIGIOSO IGLESIA/PARROQUIA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ, S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

762 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875901DR4867N0001IT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446663

3087673

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

#### **CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD COMPOSITIVA  
CALIDAD CONSTRUCTIVA  
CONJUNTO  
HISTORIA  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

#### **GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

#### **TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA CON CONTRAFUERTE, ARCOS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CORNISA</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ESPADAÑA CON CAMPANARIO Y RELOJ	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	VIDRIERAS Y CAPIALZADOS	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	IGLESIA CATÓLICA	USO ACTUAL:	IGLESIA CATÓLICA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Iglesia de estilo neogótico con fachada elaborada con piedra del lugar. Su fachada se compone de tres paños bien diferenciados, aunque de idéntica tipología (dos vanos, uno por altura, de dintel con arcos de medio punto. El paño central se remata con campanas.

**DATOS HISTÓRICOS**

Esta iglesia parroquial sustituye a la tercera ermita de Santa Lucía, ubicada en el Lugarejo tras el desplome de su techumbre. Fue construida desde 1905 hasta 1916 gracias a las donaciones iniciales de los feligreses y el aporte económico del Estado. El proyecto de obra fue redactado por Tomás Arroyo

**FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 043

FOTOGRAFÍA: 00100.tif



FOTOGRAFÍA: 00100\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00100.tif



FOTOGRAFÍA: 00100\_1.tif

