

# PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA LUCÍA



**TOMO VII.3**

**VOL.II: FICHAS (00101-00200)**

**CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA Y ETNOGRÁFICA  
DE SANTA LUCÍA**

**SEPTIEMBRE 2012**

Codigo ficha	Denominacion
101	CASA TERRERA CON PATIO
102	CASA TERRERA
103	CASA TERRERA ALINEADA
104	CASA DE PLANTA ALTA
105	CASA TERRERA
106	CASA TERRERA
107	PUENTE DE SANTA LUCIA
108	CASA DE PLANTA ALTA.
109	CASA DE PLANTA ALTA
110	CASA DE PLANTA ALTA
111	CASA DE PLANTA ALTA
112	CASA TERRERA CON PATIO
113	CASA TERRERA
114	CASA DE PLANTA ALTA Y PASAJE
115	CASA EN LEOPOLDO MATOS
116	CASA DE PLANTA ALTA
117	CASA DE PLANTA ALTA
118	CASA TERRERA
119	CASA Y TORREÓN
120	CASA DE PLANTA ALTA
121	CASA TERRERA CON PATIO
122	CASA TERRERA
123	CASA DE PLANTA ALTA
124	CASA DE FINCA
125	CASA DE PLANTA ALTA Y PORTÓN
126	CASA DE PATIO
127	CASA DE PATIO
128	CASA DE TEJAS CON PATIO
129	CASAS DE TEJAS CON PATIO
130	CASA DE TEJAS CON PATIO
131	CASA TEJAS CON PATIO
132	CASAS TRADICIONALES
133	CASA TERRERA CON PATIO
134	CASA DE TEJAS
135	ALPENDRES (2)
136	CASA ARRUADA
137	CASA ARRUADA
138	CASA ARRUADA
139	CASA DE TEJAS CON PORCHE
140	CASA TERRERA CON PORCHE
141	CASA DE TEJAS Y ALMACÉN
142	CASA DE TEJAS CON PATIO
143	CASA DE TEJAS
144	ALPENDRE
145	CASA DE TEJAS CON PATIO
146	CASA TERRERA
147	CASA TRADICIONAL
148	ALPENDRE Y PAJERO
149	ERA DE LOS VELEZ
150	ESTANQUE
151	CASA DE PLANTA ALTA
152	CASA DE PLANTA ALTA
153	CASA DE PLANTA ALTA
154	CASA DE PLANTA ALTA
155	CASA TERRERA

156	MOLINO DE TORRES
157	CASA TERRERA CON PATIO
158	PANADERIA HERMANOS LOPEZ LOPEZ
159	PILAR DE LA MONTAÑETA
160	ACEQUIA Y FUENTE
161	ALPENDRE Y PAJAR
162	CASA Y PAJAR
163	VIVIENDA Y ALPENDRE
164	CASA DE TEJAS
165	CASA Y PAJAR
166	FUENTE DE LOS ALAMOS
167	BANCALES LOMO ARAÑON
168	CASA DE TEJAS
169	CASA DE UNA PLANTA
170	CASA DE PLANTA ALTA
171	CASA DE PLANTA ALTA
172	CASA DE PLANTA ALTA
173	CASA DE TEJADO
174	VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS
175	CASA DE TEJAS CON PATIO
176	VIVIENDA DE TEJADO A UN AGUA
177	VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS
178	VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS Y CUARTOS ANEXOS
179	VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS
180	VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS
181	CASA TRADICIONAL
182	CASA ARRUADA
183	CONJUNTO DE DOS VIVIENDAS DE TEJADO A CUATRO Y DOS AGUAS CON VOLUMEN ANEXO
184	CONJUNTO DE VIVIENDAS TRADICIONALES
185	CASA TRADICIONAL
186	VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, PAJERO Y ALPENDRE
187	CASA ARRUADA
188	CASA ARRUADA
189	ALPENDRE (2) Y CUARTO DE APEROS
190	CASA CON TERRAZA
191	CASA ARRUADA
192	CASA ARRUADA
193	CASA ARRUADA
194	CASA DE POSTAS
195	CASA TERRERA
196	CASA DE TEJAS CON PATIO
197	CASA DE TEJAS CON PATIO
198	CASA DE FINCA
199	CASA TERRERA CON PATIO
200	ALPENDRES 2

## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00101 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/PLAZA DE SAN JUAN, 4 - C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ, 4

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446690

3087692

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

53 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875104DR4867N0001ET

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y CRISTAL	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a tres aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de cantería se disponen de forma simétrica en la fachada. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 047

FOTOGRAFÍA: 00101.tif



FOTOGRAFÍA: 00101\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00101.tif



FOTOGRAFÍA: 00101\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00102 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCÍA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/PLAZA DE SAN JUAN, 3 - C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ, 3

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

54 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875103DR4867N0001JT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446699

3087692

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA, CRISTAL Y METAL	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	LAJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	FALDONES DE TEJAS EN GALERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes y cubierta plana o en azotea. Los vanos de dintel recto y recercado de madera y cantería se disponen de forma simétrica en la fachada.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 048

FOTOGRAFÍA: 00102.tif



FOTOGRAFÍA: 00102\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00102.tif



FOTOGRAFÍA: 00102\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00103 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA ALINEADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:** GRAN CANARIA  
**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA  
**LOCALIDAD:** SANTA LUCIA  
**TOPONIMIA:** SANTA LUCIA CASCO  
**DIRECCIÓN:** C/PLAZA DE SAN JUAN, 2 - C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ, 2  
**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446712 3087693

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

68 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6875102DR4867N0001IT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de madera se disponen de forma simétrica en la fachada, encontrándonos un portón grande a modo de garaje con dos ventanas a los lados. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 049

FOTOGRAFÍA: 00103.tif



FOTOGRAFÍA: 00103\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00103.tif



FOTOGRAFÍA: 00103\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00104 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:** GRAN CANARIA  
**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA  
**LOCALIDAD:** SANTA LUCIA  
**TOPONIMIA:** SANTA LUCIA CASCO  
**DIRECCIÓN:** C/PLAZA DE SAN JUAN, 1 - C/ PARROCO JOSÉ DOMÍNGUEZ, 1  
**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446725 3087691

**SUPERFICIE PROTEGIDA:** 71 m2  
**REFERENCIA CATASTRAL:** 6975307DR4867N0001UT  
**CARTOGRAFÍA:** GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado, así como cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	OBRA CON BARANDILLA DE HIERRO FORFADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS CON TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO DE FORJA EN VENTANAS	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras de dos plantas con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de madera se disponen de forma simétrica en la fachada. En la planta alta destacan el balcón central y los antepechos laterales, ambos elaborados en hierro forjado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 050

**FOTOGRAFÍA:** 00104.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00104\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00104.tif



FOTOGRAFÍA: 00104\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00105 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ CASTILLO OLIVARES, 9

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

45 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6975305DR4867N0001ST

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446777

3087711

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TRES AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
RECIENTEMENTE REHABILITADA					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro(junto con la ficha siguiente) aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de cantería moderna se disponen de forma simétrica en la fachada.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 052

FOTOGRAFÍA: 00105.tif



FOTOGRAFÍA: 00105\_1.tif






FOTOGRAFÍA: 00105.tif



FOTOGRAFÍA: 00105\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00106 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ CASTILLO OLIVARES, 11

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

63 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6975302DR4867N0001IT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446785

3087716

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra. De igual forma, se recomienda el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TRES AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

Se ha pintado la fachada con respecto a las fotos del anterior catálogo.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro (junto con la ficha anterior) aguas de tejas árabes. Los vanos de dintel recto y recercado de madera se disponen de forma simétrica en la fachada. A este volumen se une un portón de acceso a la parte trasera de la vivienda. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 053

FOTOGRAFÍA: 00106.tif



FOTOGRAFÍA: 00106\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00106.tif



FOTOGRAFÍA: 00106\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00107 **DENOMINACIÓN**

PUENTE DE SANTA LUCIA

### **TIPOLOGÍA**

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA CAGARRUTA

**DIRECCIÓN:**

C - 815 S/N

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

203 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009090140000GE

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446720

3087620

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	COMUNICACIONES	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Puente con arco de medio punto realizado mediante sillares de piedra, ripios y argamasa de cal y arena. Este puente facilita el paso del Barranco del Cagarrutal a su paso por el casco de Santa Lucía, a la vez que permite que el agua del mismo prosiga su cauce en las épocas de lluvia.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5177

FOTOGRAFÍA: 00107.tif



FOTOGRAFÍA: 00107\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00107.tif



FOTOGRAFÍA: 00107\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00108 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA.

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS 5 - 7

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

213 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6975703DR4867N0001PT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446826

3087586

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>	LAJAS Y PINTURA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ACTUAL:	VIVIENDA
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y SECADERO DE TABACO		
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por dos volúmenes de cubiertas a cuatro y tres aguas de tejas árabes y un tercer volumen de cubierta plana que se propone para incluir en el catálogo (sombreado en verde). En el catálogo anterior se incluía un volumen de dos. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 011

**FOTOGRAFÍA:** 00108.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00108\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00108.tif



FOTOGRAFÍA: 00108\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00109 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 6

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

25 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6974903DR4867S0001DD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446816

3087563

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional, entre medianeras, con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Se trata de una edificación de dos alturas, una de ellas bajo rasante, con patio trasero. En la actualidad el inmueble se encuentra dividido en dos viviendas. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 012

FOTOGRAFÍA: 00109\_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00109\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00109.tif



FOTOGRAFÍA: 00109\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00110 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCÍA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 4

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

31 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6974902DR4867S0001RD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446819

3087560

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional, entre medianeras, con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Se trata de una edificación de dos alturas, una de ellas bajo rasante, con patio trasero. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 013

FOTOGRAFÍA: 00110.tif



FOTOGRAFÍA: 00110\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00110.tif



FOTOGRAFÍA: 00110\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00111 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 8

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

66 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6974904DR4867S0001XD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446822

3087554

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y PINTURA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	DE OBRA CON BARANDILLA DE HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHOS DE VENTANAS DE HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional, entre medianeras, con cubierta a cuatro aguas y dos alturas. En su parte posterior se abre un patio. En su fachada se abre tres vanos por altura, en disposición simétrica, con la diferencia de los dintelados de los mismos. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 014

FOTOGRAFÍA: 00111.tif



FOTOGRAFÍA: 00111\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00111.tif



FOTOGRAFÍA: 00111\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00112 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 10

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446831

3087545

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

102 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6974905DR4867S0001ID

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO DE VENTANAS DE HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:	REHABILITADA				

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional, entre medianeras, con cubierta a tres aguas de tejas árabes. En su parte posterior se abre un patio. En su fachada se localizan tres vanos dintelados con recercado en cantería azul, probablemente de Arucas y con una disposición simétrica. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 015

FOTOGRAFÍA: 00112.tif



FOTOGRAFÍA: 00112\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00112.tif



FOTOGRAFÍA: 00112\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00113 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 11

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

49 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6975702DR4867N0001QT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446842

3087582

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y PINTURA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA Y MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	AÑADIDO EN PORCHE DE CAÑIZO Y ESTRUCTURA METÁLICA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORCHE A MODO DE GALERÍA DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a dos aguas de tejas curvas de barro y galería cubierta. El acceso al inmueble se realiza desde una galería cubierta que da acceso a varias viviendas ubicadas en la trasera de la calle Leopoldo Matos. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 016

FOTOGRAFÍA: 00113.tif



FOTOGRAFÍA: 00113\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00113.tif



FOTOGRAFÍA: 00113\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00114 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA Y PASAJE

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 13

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

246 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6975701DR4867N0001GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446835

3087565

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y HIERO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	DE OBRA CON BARANDILLA DE HIERRO FORJADO Y TECHUMBRE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	DE OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	CUBIERTO CON CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por dos edificaciones de dos plantas adosadas y con cubiertas a cuatro aguas, con una disposición paralela a la calle, con un pequeño patio interior.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 017

FOTOGRAFÍA: 00114.tif



FOTOGRAFÍA: 00114\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00114.tif



FOTOGRAFÍA: 00114\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00115 **DENOMINACIÓN**

CASA EN LEOPOLDO MATOS

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 15

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

42 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074818DR4877S0001KJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446845

3087543

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A UN AGUA DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ALMACÉN	USO ACTUAL:	ALMACÉN
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
HA SIDO REHABILITADA TOTALMENTE.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional entre medianeras y en esquina compuesto por dos edificaciones de dos y una altura respectivamente con cubierta a un agua de tejas árabes.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 018

FOTOGRAFÍA: 00115.tif



FOTOGRAFÍA: 00115\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00115.tif



FOTOGRAFÍA: 00115\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00116 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 7

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446866

3087549

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

36 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074906DR4877S0001PJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	BALAUSTRADA DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO		
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	EXTERIOR DE OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ALMACÉN	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Edificación de estilo tradicional compuesto por una crujía con cubierta a dos aguas de tejas árabes con disposición perpendicular a la calle. Destaca el acceso al inmueble a través de una galería cubierta elaborada con madera. La parcela queda delimitada mediante un muro a modo de tapia. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 006

FOTOGRAFÍA: 00116.tif



FOTOGRAFÍA: 00116\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00116.tif



FOTOGRAFÍA: 00116\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00117 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 9

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

153 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074905DR4877S0001QJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446875

3087555

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDREADO CON CANTOS RODADOS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Se ha pintado la fachada recientemente.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a dos aguas de tejas árabes. Se trata de un volumen de dos alturas, entre medianeras, con acceso por uno de sus laterales. En su planta baja se abre dos vanos con disposición asimétrica, mientras que en la planta alta posee un único hueco de ventana.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 005

**FOTOGRAFÍA:** 00117.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00117\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00117.tif



FOTOGRAFÍA: 00117\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00118 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 6

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

60 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074817DR4877S0001OJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446871

3087540

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras y la vegetación en la cubierta, igualmente se propone eliminar pretil.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA CON PRETIL SOBRE	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una única crujía paralela a la calle con cubierta a dos aguas de tejas árabes. En su fachada se le a levantado un pretil de mampostería.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 007

FOTOGRAFÍA: 00118.tif



FOTOGRAFÍA: 00118\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00118.tif



FOTOGRAFÍA: 00118\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00119 **DENOMINACIÓN**

CASA Y TORREÓN

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 8 - CALLEJÓN DE VÉLEZ, 3

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

82 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074803DR4877S0001WJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446880

3087539

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS CON TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO Y BARANDILLA DE HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ALMACÉN	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional formada por dos volúmenes a dos y cuatro aguas de tejas curvas de barro. Una de ellas tiene acceso directo desde la calle Baldomero Argente, mientras que al segundo volumen se accede desde una portada con arco de medio punto. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 008

**FOTOGRAFÍA:** 00119.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00119\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00119.tif



FOTOGRAFÍA: 00119\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00120 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 8

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446896

3087535

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

171 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074803DR4877S0001WJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación del aparato de aire acondicionado de la fachada.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	DE OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Se ha pintado la fachada recientemente.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Edificación de estilo tradicional compuesta por una crujía paralela a la calle con dos alturas, una de ellas bajo rasante de la calle Baldomero Argente, las cubiertas de ambos volúmenes son de teja a dos aguas formado. En su interior destacan una galería cubierta y un patio. El acceso a los inmuebles se puede realizar desde dos calles.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 009

**FOTOGRAFÍA:** 00120.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00120\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00120.tif



FOTOGRAFÍA: 00120\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00121 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON PATIO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 13

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

41 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074902DR4877S0001BJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446900

3087548

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA DESCUBIERTA EN LAS ESQUINAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	ALUMINIO IMITACIÓN DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	2008
INTERVENCIONES:					
RECIEN RESTAURADA EN SU TOTALIDAD					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Casa terrera entre medianeras y en esquina. Se trata de un volumen en forma de L con patio interior al que se le adosan en la parte posterior varios volúmenes de cubiertas a dos aguas de tejas árabes que no están incluidos en el catálogo previo. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 004

FOTOGRAFÍA: 00121.tif



FOTOGRAFÍA: 00121\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00121.tif



FOTOGRAFÍA: 00121\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00122 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 15

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446911

3087549

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

54

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074901DR4877S0001AJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado y la sustitución de la carpintería de aluminio por madera.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTURA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	ALUMINIO Y MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	2008
INTERVENCIONES:					
TOTALMENTE REFORMADA					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una crujía de una sola altura y cubierta a dos aguas de tejas árabes, con disposición perpendicular a la calle. Junto a la ficha anterior forma un conjunto de viviendas entorno a un patio central. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 003

FOTOGRAFÍA: 00122.tif



FOTOGRAFÍA: 00122\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00122.tif



FOTOGRAFÍA: 00122\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00123 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 17

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446921

3087545

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

50 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074602DR4877S0001IJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado y la restauración de la carpintería, especialmente el balcón de madera.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	MALO	
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO DE HIERRO FORJADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	REGULAR		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes, con su eje en perpendicular al trazado de la rúa. Destaca el acceso al inmueble desde un portón de mampostería dintelado, dando acceso a un patio interior compartido con las viviendas anexas. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 002

FOTOGRAFÍA: 00123.tif



FOTOGRAFÍA: 00123\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00123.tif



FOTOGRAFÍA: 00123\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00124 **DENOMINACIÓN**

CASA DE FINCA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 19-21

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446934

3087553

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

196

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074601DR4877S0001XJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PINTURA Y SILLARES VISTOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS Y PIEZAS DE CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORTÓN DE MADERA LISA Y TACHONES	BUENO	CONSERVACIÓN

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA, ALMACÉN Y ESTABLOS	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	1996

#### INTERVENCIONES:

RESTAURACIÓN DE UNA DE LAS EDIFICACIONES DEL CONJUNTO QUE HA GANADO UNA ALTURA SOBRE EL VOLUMEN ORIGINAL. SE HA PINTADO LA FACHADA DE ESTE VOLUMEN.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional formado por tres edificaciones de diferentes morfologías. Se trata de un primer volumen, en esquina y con planta en forma de L, con cubiertas a dos aguas de tejas árabes. El segundo volumen, de dos alturas y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. Y el tercero con planta rectangular alargada que junto con los otros dos conforman un patio exterior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 001, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5122.

FOTOGRAFÍA: 00124.tif



FOTOGRAFÍA: 00124\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00124.tif



FOTOGRAFÍA: 00124\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00125 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA Y PORTÓN

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/BALDOMERO ARGENTE, 12 - 16

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

222 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074805DR4877S0001BJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446927

3087534

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y CRISTAL	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA Y MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	OCRE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	DE MADERA Y SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON LAJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	TURISMO RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

ACONDICIONADA PARA EXPLOTARLA CON TURISMO RURAL

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional compuesto por varios volúmenes de diferentes tipologías relacionados con las actividades agropecuarias realizadas antaño en la zona. De esta forma, observamos tres volúmenes de clara funcionalidad habitacional, con cubiertas a cuatro aguas, a dos aguas y otro con cubierta a un agua, el cual, pudo corresponderse con un alpendre anteriormente. El cuerpo que presenta dos alturas, posee un acceso a la planta alta que se realiza mediante una escalera de un tramo que termina en una pequeña galería cubierta. Junto a la vivienda se localizan otras dependencias agropecuarias que se disponen en torno a un patio interior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- |                |                                     |  |
|----------------|-------------------------------------|--|
| ORAL:          | <input type="checkbox"/>            |  |
| BIBLIOGRÁFICA: | <input checked="" type="checkbox"/> | AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. |
| DOCUMENTAL:    | <input checked="" type="checkbox"/> | VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.                            |

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 010

FOTOGRAFÍA: 00125.tif



FOTOGRAFÍA: 00125\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00125.tif



FOTOGRAFÍA: 00125\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00126 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

CALLEJÓN DE VÉLEZ, Nº 5 A Y 5 B

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446909

3087523

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

59 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074811DR4877S0001QJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de una crujía y dos alturas, con galería cubierta y techo a dos aguas de tejas. Dispone de un patio interior. En su origen formaría un único conjunto habitacional con la ficha siguiente.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 025

**FOTOGRAFÍA:** 00126.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00126\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00126.tif



FOTOGRAFÍA: 00126\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00127 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

CALLEJÓN DE VÉLEZ, 5 C - 7

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446913

3087517

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

95 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074808DR4877S0001QJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras de dos plantas y cubierta a dos aguas de tejas árabes. En planta de L, es de destacar la galería cubierta de madera y techo de tejas. En su origen formaría un único conjunto habitacional con la ficha anterior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 026

**FOTOGRAFÍA:** 00127.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00127\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00127.tif



FOTOGRAFÍA: 00127\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00128 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

CALLEJÓN DE VÉLEZ, 6

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

131 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073405DR4877S0001XJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446897

3087514

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	METAL Y MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
<b>INTERVENCIONES:</b>					

Se ha rehabilitado la techumbre de los inmuebles, colocándose tejas nuevas. Así mismo, se han restaurado las fachadas, sacándose la piedra y dejando las juntas saledizas.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional compuesto por dos inmuebles de una altura y techos a dos aguas de tejas curvas de barro, adosadas entre sí formando una especie de chaflán en la esquina del callejón. En el interior de estas queda un patio y otros espacios abiertos. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 0023

**FOTOGRAFÍA:** 00128.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00128\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00128.tif



FOTOGRAFÍA: 00128\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00129 **DENOMINACIÓN**

CASAS DE TEJAS CON PATIO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

CALLEJÓN DE VÉLEZ, 1

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446882

3087516

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

46 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074812DR4877S0001PJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	COLOR	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de una crujía y una altura, con planta rectangular y techo a dos aguas de tejas. En su interior se abre un patio.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 024

FOTOGRAFÍA: 00129.tif



FOTOGRAFÍA: 00129\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00129.tif



FOTOGRAFÍA: 00129\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA:** 00130 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:** SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:** CALLEJÓN DE VÉLEZ, 2

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446885 3087501

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

105 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073404DR4877S0001DJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

#### **REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES  
S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

#### **OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.  
Se propone el soterrado del cableado.

#### **CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

#### **GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

#### **TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras dos alturas con cubierta a dos aguas de tejas árabes. En su interior se abre un patio de planta irregular que da hacia el Callejón de Vélez.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 022

FOTOGRAFÍA: 00130.tif



FOTOGRAFÍA: 00130\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00130.tif



FOTOGRAFÍA: 00130\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00131 **DENOMINACIÓN**

CASA TEJAS CON PATIO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS 27 - CALLEJÓN DE VÉLEZ 2D

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446877

3087496

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

48 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073403DR4877S0001RJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.  
Se propone el soterrado del cableado y eliminación de señal de tráfico en fachada.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	CON CEMENTO Y PIEZAS DE CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
Restauración de fachada (enfoscado y pintado).					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras y en esquina de dos alturas con cubierta a dos aguas de tejas árabes. En su interior se abre un patio de planta irregular que da hacia el Callejón de Vélez. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 021

FOTOGRAFÍA: 00131.tif



FOTOGRAFÍA: 00131\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00131.tif



FOTOGRAFÍA: 00131\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00132 **DENOMINACIÓN**

CASAS TRADICIONALES

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XVIII

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 23 Y 25

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446871

3087512

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

171 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074814DR4877S0001TJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la restauración de la carpintería en general.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y CANTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	DE SILLARES Y MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON LAJAS Y PIEZAS DE CANTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Restauración de fachada, enfoscándose y pintándose tal y como estaba en su estado anterior.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional de estilo tradicional en esquina y entre medianeras formado por dos volúmenes de dos y una planta separados por un pasaje cubierto que da acceso al conjunto. Ambos volúmenes disponen de cubierta a dos aguas de tejas árabes.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 020

FOTOGRAFÍA: 00132.tif



FOTOGRAFÍA: 00132\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00132.tif



FOTOGRAFÍA: 00132\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00133 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/LEOPOLDO MATOS, 18

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446859

3087507

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

28 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073101DR4877S0001BJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.  
Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a dos aguas de tejas curvas de barro. Dispone de un patio interior al que se accede desde una portada de mampostería y puerta de madera. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 019

FOTOGRAFÍA: 00133.tif



FOTOGRAFÍA: 00133\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00133.tif



FOTOGRAFÍA: 00133\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00134 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ CAMINO DEL VALLE

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447000

3087647

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

175

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6874105DR4867S0001UD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El revestimiento se encuentra en mal estado y debe ser remodelado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	RESTAURACIÓN	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	DE OBRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	VIVIENDA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional entre medianeras formados por dos volúmenes de diferente tipología. Por un lado, nos encontramos con una primera crujía de cubierta plana con fachada achaflanada adaptándose a la sinuosidad de la carretera. El otro es de tipología tradicional con cubierta a dos aguas de teja curva y muros de piedra y barro.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00134.tif



FOTOGRAFÍA: 00134\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00134.tif



FOTOGRAFÍA: 00134\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00135 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRES (2)

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

ROSIANA

**TOPONIMIA:**

ROSIANA ALTA

**DIRECCIÓN:**

ROSIANA ALTA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

60 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A012005850000GF

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445549

3088728

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El abandono de la actividad supone un deterioro acelerado de estos elementos

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y ENFOSCADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO, CAÑIZO, PLANCHAS DE URALITA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto compuesto por dos alpendre realizados en piedra. El primero de ellos, con cubierta a un agua de teja curva, a la que se le ha añadido varias planchas de uralita, presenta muros de carga de mampuesto, barro y ripio, destacando la utilización de piedra de cantería enmarcando la puerta. La fachada principal presenta un enfoscado de cal y arena, aunque también presenta una importante reparación realizada con hormigón. El otro alpendre, situado unos metros al norte del anterior, se configura como dos estancias separadas, realizado en piedra seca, presenta en la actualidad una cubierta constituida por un cañizo recubierto con teja curva sobrepuesta.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5063

**FOTOGRAFÍA:** 00135.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00135\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00135.tif



FOTOGRAFÍA: 00135\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00136 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

PRIMERA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ TAJINASTE

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447098

3087526

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

205 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

000300400DR48F0001YT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	GALERÍA DESCUBIERTA Y PORCHE EN MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

#### INTERVENCIONES:

Se encuentra en fase de restauración. Actualmente se han sustituido las tejas de la cubierta y se ha pintado parte de la fachada, a la cual se le ha aplicado un enfoscado a modo de revestimiento con piedra vista.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de una crujía paralela a la calle a la que se adosa otro inmueble, de idénticas características, que probablemente formó parte de una misma unidad en su origen. Se trata de una construcción de cubierta a tres aguas de teja tradicional canaria, en su mayoría repuestas. Los muros mediante los que se levanta son de piedra y barro. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

#### OTRAS

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 076, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5116

FOTOGRAFÍA: 00136.tif



FOTOGRAFÍA: 00136\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00136.tif



FOTOGRAFÍA: 00136\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00137 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

PRIMERA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ TAJINASTE

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

52 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

000300400DR48F0001YT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447109

3087540

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	GALERÍA CUBIERTA DE MADERA Y TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional de una crujía paralela a la calle a la que se adosa otro inmueble, de idénticas características, que probablemente formó parte de una misma unidad en su origen. Se trata de una construcción de cubierta a tres aguas de teja tradicional canaria, en su mayoría repuestas. Los muros mediante los que se levanta son de piedra y barro. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 077

FOTOGRAFÍA: 00137.tif



FOTOGRAFÍA: 00137\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00137.tif



FOTOGRAFÍA: 00137\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00138 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

PRIMERA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ BALDOMERO ARGENTE, 22

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447130

3087543

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

117 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

000300500DR48F0001GT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA Y CAL	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Se trata de una construcción de cubierta a dos aguas de tejas árabes de una altura. En la actualidad se encuentra en estado ruinoso, pero aún así son apreciables los materiales con que se construyó, piedra y barro, para el caso de los muros, y vigas y viguetas de madera para el entramado de la cubierta.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 078

**FOTOGRAFÍA:** 00138.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00138\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00138.tif



FOTOGRAFÍA: 00138\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00139 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PORCHE

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 7

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447269

3087517

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

157 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473509DR4877S0001UJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de basuras y vegetación en el empedrado del patio.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORCHE DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Se ha limpiado de vegetación el patio exterior

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una crujía con cubierta a cuatro aguas de tejas curvas de barro, porche y planta en forma de L. Esta se dispone en torno a un gran patio interior y tapia con portón que da acceso a la finca. Existen otras dependencias anexas que pueden corresponder a diferentes épocas constructivas. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 092 - 083

FOTOGRAFÍA: 00139.tif



FOTOGRAFÍA: 00139\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00139.tif



FOTOGRAFÍA: 00139\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00140 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON PORCHE

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 9

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

41 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473508DR4877S0001ZJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447273

3087504

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	BARANDILLA DE HIERRO FORJADO EN TAPIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORCHE DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una crujía con cubierta a dos aguas, porche y una pequeña terraza de acceso cerrada por una tapia y portón.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 091- 083

**FOTOGRAFÍA:** 00140.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00140\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00140.tif



FOTOGRAFÍA: 00140\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00141 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS Y ALMACÉN

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 16

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

29 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473507DR4877S0001SJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447272

3087466

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA Y CUBIERTA PLANA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ALMACÉN	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por dos crujiás de cubierta plana y a dos aguas de tejas árabes. Los muros son de piedra con argamasa de cal y barro. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con los números de ficha 089 y 083, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con la ficha de conjunto 5120

FOTOGRAFÍA: 00141.tif



FOTOGRAFÍA: 00141\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00141.tif



FOTOGRAFÍA: 00141\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00142 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 1

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

143 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473901DR4877S0001BJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447288

3087475

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORCHE DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por varias dependencias en torno a un patio interior formando una planta en L. La crujía principal es de cubierta a dos aguas mientras que la segunda crujía adosada es a un agua. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con los números de ficha 090 y 083, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con la ficha de conjunto 5120

**FOTOGRAFÍA:** 00142.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00142\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00142.tif



FOTOGRAFÍA: 00142\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00143 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 3

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

46 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473803DR4877S0001AJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447286

3087459

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado y la sustitución de la carpintería de aluminio por madera.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y ALUMINIO	BUENO	CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

En el volúmen a dos aguas, se ha abierto un nuevo hueco de ventana, siendo esta de aluminio. También se le ha añadido una construcción que parece hacer la función de garaje.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional compuesta por una crujía de planta rectangular y cubierta a dos aguas de tejas árabes. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con los números de ficha 088 y 083, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con la ficha de conjunto 5120

FOTOGRAFÍA: 00143.tif



FOTOGRAFÍA: 00143\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00143.tif



FOTOGRAFÍA: 00143\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00144 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE

**TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**



**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

EL PARRALILLO

**DIRECCIÓN:**

EL PARRALILLO

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

75 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473505DR4877S0001JJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447294

3087461

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se ha reconvertido en una vivienda manteniendo los materiales constructivos originales.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Alpendre con planta rectangular, elaborado mediante muros de piedra y barro. Con techumbre a un agua y cubierta de teja francesa soportada sobre un entramado de vigas y viguetas de madera. Conserva el pesebre de piedra y el palo de amarre. Los huecos de acceso se han cerrado con puertas de variado tamaño, tipología y color, y le han abierto un hueco de ventana, lo cual nos lleva a pensar que puede estar utilizándose como vivienda en la actualidad. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 083, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5128.

FOTOGRAFÍA: 00144.tif



FOTOGRAFÍA: 00144\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00144.tif



FOTOGRAFÍA: 00144\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00145 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 9

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

58 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473505DR4877S0001JJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447296

3087452

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado y cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORCHE DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
REHABILITADO RECIENTEMENTE					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional compuesta por dos crujías de una y dos alturas de tejas curvas de barro, en planta de L, y en torno a un patio interior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con los números de ficha 086 y 083, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con la ficha de conjunto 5120

FOTOGRAFÍA: 00145.tif



FOTOGRAFÍA: 00145\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00145.tif



FOTOGRAFÍA: 00145\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00146 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 18

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

69 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473506DR4877S0001EJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447291

3087441

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado y cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALEROS DE TEJAS SOBRE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	OCRE		
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Casa terrera en esquina y entre medianeras de una planta. Su configuración arquitectónica es austera, aliviada al descubrir la piedra y añadirle guardapolvos en los vanos a base de tejas curvas sobre una base de hormigón.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con los números de ficha 087 y 083, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con la ficha de conjunto 5120

FOTOGRAFÍA: 00146.tif



FOTOGRAFÍA: 00146\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00146.tif



FOTOGRAFÍA: 00146\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00147 **DENOMINACIÓN**

CASA TRADICIONAL

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ HUERTA QUINTANA, 13

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

88 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7473503DR4877S0001XJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

447323

3087458

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior. Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORCHE DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por dos crujías con cubierta a cuatro y dos aguas de tejas árabes, de dos y una altura respectivamente. Los inmuebles presentan un estado de abandono avanzado, siendo necesaria una urgente actuación para evitar un mayor deterioro de los mismos.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 084 - 083

FOTOGRAFÍA: 00147.tif



FOTOGRAFÍA: 00147\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00147.tif



FOTOGRAFÍA: 00147\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00148 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE Y PAJERO

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LOS VELEZ

**DIRECCIÓN:**

LOS VELEZ

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446997

3087470

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

27 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009004520000GQ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

En buen estado general, excepto en uno de sus muros en el que se ha utilizado hormigón para reacondicionarlo.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Parte de los muros se han consolidado con hormigón.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de dos construcciones anexas, que dan lugar al alpendre y al pajero respectivamente. Ambas realizadas mediante muros de piedra seca y con cubiertas de teja tradicional canaria a un agua en el caso del alpendre y a dos en el del pajero. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5104

FOTOGRAFÍA: 00148.tif



FOTOGRAFÍA: 00148\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00148.tif



FOTOGRAFÍA: 00148\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00149 **DENOMINACIÓN**

ERA DE LOS VELEZ

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ERA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LOS VELEZ

**DIRECCIÓN:**

LOS VELEZ

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009004680000GE

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446989

3087464

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Era de planta circular y tamaño reducido que aprovecha un majano de piedras para cobijarse del viento, junto con la alineación de piedras de canto que la delimita. Conserva el empedrado en toda su superficie, aunque la vegetación espontánea no lo deja ver en algunas partes. En la actualidad, sus propietarios la utilizan para almacenar postes y quemar basuras variadas ya que ha dejado de cumplir su función original.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5085

FOTOGRAFÍA: 00149.tif



FOTOGRAFÍA: 00149\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00149.tif



FOTOGRAFÍA: 00149\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00150 **DENOMINACIÓN**

ESTANQUE

### TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA

### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

LOS VELEZ

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

151 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009004650000GX

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446966

3087433

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Estanque de planta rectangular elaborado mediante muros de piedra, cal y arena que a su vez se soportan mediante dos contrafuertes a cada uno de sus lados largos. Posee una escalera de acceso a su interior realizada mediante piezas de cantería. En la actualidad parece haber dejado de usarse.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5151

FOTOGRAFÍA: 00150.tif



FOTOGRAFÍA: 00150\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00150.tif



FOTOGRAFÍA: 00150\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00151 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ LEOPOLDO MATOS, 29

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

69 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073402DR4877S0001KJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446875

3087484

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCAOO Y PINTADO CON PIEDRA VISTA EN ESQUINAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS CON TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO CON CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO DE VENTANAS DE HIERRO FORJADO	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
REHABILITADA					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas, entre medianeras, con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Destacan, como elementos singulares, los recercados de cantería en los vanos, de dintel recto. En el vano central de la planta alta, de mayor altura, posee un antepecho elaborado en hierro forjado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 027

FOTOGRAFÍA: 00151.tif



FOTOGRAFÍA: 00151\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00151.tif



FOTOGRAFÍA: 00151\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00152 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:** SANTA LUCÍA CASCO

**DIRECCIÓN:** C/ LEOPOLDO MATOS, 33

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446869 3087469

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

36 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073901DR4877S0001YJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO CON PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO Y NEGRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO DE HIERRO FORJADO EN VENTANA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda entre medianeras y en esquina de estilo tradicional con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su interior se abre un patio dominado por una galería cubierta. En su fachada principal se abre dos vanos, uno por altura, destacando el antepecho. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 028

**FOTOGRAFÍA:** 00152.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00152\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00152.tif



FOTOGRAFÍA: 00152\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00153 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ LEOPOLDO MATOS, 24

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446863

3087479

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

51 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073104DR4877S0001QJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Techumbre del balcón apuntalada. Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>	PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TRES AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO DE HIERRO FORJADO EN VENTANA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación entre medianeras de estilo tradicional compuesta por dos volúmenes de una y dos alturas. El volumen principal, de dos alturas, dispone de cubierta a cuatro aguas de tejas árabes y en ella se abre una galería cubierta que se asoma a una patio .No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 029

FOTOGRAFÍA: 00153.tif



FOTOGRAFÍA: 00153\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00153.tif



FOTOGRAFÍA: 00153\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00154 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ LEOPOLDO MATOS, 30

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

89 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7073107DR4877S0001TJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446855

3087466

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TRES AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA Y PLANA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ANTEPECHO DE HIERRO FORJADO EN VENTANAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional, entre medianeras, compuesta por dos crujías bien diferenciadas. La crujía principal se compone de un volumen de dos alturas con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su fachada se abren cuatro vanos, dos por alturas. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 030

**FOTOGRAFÍA:** 00154.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00154\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00154.tif



FOTOGRAFÍA: 00154\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00155 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:** GRAN CANARIA  
**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA  
**LOCALIDAD:** SANTA LUCÍA  
**TOPONIMIA:** SANTA LUCÍA CASCO  
**DIRECCIÓN:** C/ TOMÁS ARROYO CARDOSO, S/N ESQUINA CON C/ MAESTRA CLARA PÉREZ SANTANA  
**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446727 3087504

**SUPERFICIE PROTEGIDA:** 101 m<sup>2</sup>  
**REFERENCIA CATASTRAL:** 6974911DR4867S0001SD  
**CARTOGRAFÍA:** GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	TANATORIO MUNICIPAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

#### INTERVENCIONES:

Intervenciones recientes en las carpinterías de la fachada

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Casa terrera de una altura con cubierta plana, aislada. Su estilo académico austero y sobrio es roto por la presencia de la cornisa y el bocete de molduras de mortero de cemento y la obra reciente que deja la piedra descubierta en las esquinas. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 032

FOTOGRAFÍA: 00155.tif



FOTOGRAFÍA: 00155\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00155.tif



FOTOGRAFÍA: 00155\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00156 **DENOMINACIÓN**

MOLINO DE TORRES

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL MOLINO FUEGO

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

MOLINO DE TORRES

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

125 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6973101DR4867S0001RD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446746

3087460

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se encuentra en desuso, pero su dueño nos plantea que está gestionando la posibilidad de su reapertura y comercialización de gofío. La protección afecta a la planta baja del inmueble, donde se localiza el molino.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

HISTORIA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

PARCIAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS INDUSTRIALES	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES, PIEDRA Y CAL - ARENA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA DE OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

El molino se alberga dentro de una construcción de dos plantas con planta en forma de "L" y con patio exterior. En la actualidad el molino no se utiliza, aunque según nos comenta su propietario, uno de sus hermanos pretende ponerlo a funcionar en breve. La maquinaria se conserva en perfectas condiciones, tanto la nueva como la antigua, es decir, que no sólo se conserva la maquinaria eléctrica con que funcionó, sino que en la parte trasera, los propietarios mantienen la tostadora de gasoil y toda la maquinaria de la molienda original. En general, el estado de conservación de la estructura y de la maquinaria, es bueno, aunque se acumulan basuras en su interior.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 4975

FOTOGRAFÍA: 00156.tif



FOTOGRAFÍA: 00156\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00156.tif



FOTOGRAFÍA: 00156\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00157 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ TOMÁS ARROYO CARDOSO, 45

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446784

3087436

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

58

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6973102DR4867S0001DD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y ALUMINIO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	PÉRGOLA DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO		
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>	CEMENTO Y CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional aislada de cubierta a dos aguas de tejas curvas de barro. Su planta se configura por dos crujías arruadas con cubiertas a dos aguas y un patio interior. El acceso se realiza a través de un portón abierto en una tapia. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 031

FOTOGRAFÍA: 00157.tif



FOTOGRAFÍA: 00157\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00157.tif



FOTOGRAFÍA: 00157\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00158 **DENOMINACIÓN**

PANADERIA HERMANOS LOPEZ LOPEZ

### **TIPOLOGÍA**

INDUSTRIAL HORNOS PAN

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCIA CASCO

**DIRECCIÓN:**

LEOPOLDO MATOS

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6973901DR4867S0001DD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446824

3087444

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, probablemente se haya restaurado recientemente y se encuentra en uso, con una producción de pan muy abundante que se destina tanto a la gente del lugar como a los turistas que por allí pasan. Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS**

**INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	PANADERÍA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Horno de grandes dimensiones, elaborado mediante piezas de cantería para conformar el suelo del mismo y ladrillos refractarios para la bóveda. Posee los tres huecos característicos para introducir la leña, para recoger la ceniza y para introducir el pan. La señora que trabaja en la actualidad en esta panadería, nos comenta que este horno perteneció a su abuelo, y que los artilugios de trabajo antiguos que allí se exponen pertenecieron al mismo.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5098

FOTOGRAFÍA: 00158.tif



FOTOGRAFÍA: 00158\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00158.tif



FOTOGRAFÍA: 00158\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00159 **DENOMINACIÓN**

PILAR DE LA MONTAÑETA

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO FUENTES/PILAR

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LOS VELEZ

**DIRECCIÓN:**

LOS VELEZ

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

18 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7072801DR4877S0001BJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446834

3087394

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Muro levantado mediante piezas de cantería, que alberga el tubo por el cual sale el agua y va dar a una pequeña poceta realizada con piedras, cal y arena, que a su vez distribuye el agua a un canal que va a dar a la acequia. En sus dos lados posee unos asientos que servían para que la gente que venía a recoger agua, esperara allí su turno.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5163

FOTOGRAFÍA: 00159.tif



FOTOGRAFÍA: 00159\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00159.tif



FOTOGRAFÍA: 00159\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00160 **DENOMINACIÓN**

ACEQUIA Y FUENTE

### **TIPOLOGÍA**

HIDRÁULICO ACEQUIA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

LA LONGUERA

**TOPONIMIA:**

BARRANCO DE LA CAGARRUTA

**DIRECCIÓN:**

LA LONGUERA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446549

3087411

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

420

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A010090220000GK

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Se trata de una acequia que en algunos tramos discurre excavada en el risco, en otros mediante un canal acondicionado con muros de piedra y en otros mediante una tubería. Uno de los aportes de agua de esta acequia proviene de un nacimiento cercano, y las aguas de esta se distribuyen por las tierras de cultivo que se encuentran en las inmediaciones. Dicho nacimiento de agua está acondicionado con un muro para almacenar y canalizar el agua. Este muro es de piedras con argamasa de cal y arena. Además de este depósito, el agua ha erosionado la roca del entorno y ha creado varios depósitos naturales en los que se acumula el agua a modo de tanquetas.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5036 Y 5038

**FOTOGRAFÍA:** 00160.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00160\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00160.tif



FOTOGRAFÍA: 00160\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00161 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE Y PAJAR

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

CASA BLANCA

**DIRECCIÓN:**

CASA BLANCA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

55 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A010000250000GM

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446609

3087352

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior y la eliminación de las planchas de uralita en la cubierta.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS Y BARRO Y PLANCHAS METÁLICAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REMODELACIÓN DE PLANCHAS METÁLICAS
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto formado por un alpendre y un pajar. El alpendre realizado mediante muros de piedras y ripios, con techumbre a un agua y cubierta con teja francesa. El pajar también realizado con muros de piedra y ripios y techumbre a dos aguas, en la actualidad cubierta con planchas de uralita. La pared trasera del alpendre ha sido reconstruida con hormigón a modo de argamasa. Se conservan el pesebre, el palo de amarre, la potra y el entramado de vigas y viguetas de madera que soportan las techumbres.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5100

FOTOGRAFÍA: 00161.tif



FOTOGRAFÍA: 00161\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00161.tif



FOTOGRAFÍA: 00161\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00162 **DENOMINACIÓN**

CASA Y PAJAR

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO PAJERO  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

LA LONGUERA

**TOPONIMIA:**

LA LONGUERA

**DIRECCIÓN:**

LA LONGUERA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446376

3087303

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

87 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

000200700DR48F0001TT

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Construcción de planta rectangular y tipología tradicional, que da lugar a los volúmenes correspondientes a la vivienda y al pajar. Realizada con muros de piedra y argamasa de cal y arena. En las esquinas se aprecian piezas de cantería labrada. El estado de este bien es ruinoso, estando en algunas partes derruidos los muros y el tejado, el cual es a dos aguas y de teja tradicional canaria. Algunas partes de la vivienda corren el riesgo de separarse de la estructura principal, lo cual es fácilmente apreciable en la foto anexa.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5028

FOTOGRAFÍA: 00162.tif



FOTOGRAFÍA: 00162\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00162.tif



FOTOGRAFÍA: 00162\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00163 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA Y ALPENDRE

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALPENDRE  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA RUEDA ALTA

**DIRECCIÓN:**

LA RUEDA ALTA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445915

3087337

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

82

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011003160000GL

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	UNA Y CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Dos edificaciones correspondientes a una vivienda y un alpendre. Ambas elaboradas mediante muros de piedra y argamasa de cal y arena. En el caso de la vivienda la cubierta es a cuatro aguas de teja tradicional canaria y conserva el cañizo que reviste el interior de la misma. En el caso del alpendre, la cubierta es a un agua también con tejas curvas, pero en algunas partes, estas han sido sustituidas por planchas metálicas. En la actualidad la vivienda se utiliza como cuarto de aperos y el alpendre sigue albergando cabras y ovejas en su interior.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5032

FOTOGRAFÍA: 00163.tif



FOTOGRAFÍA: 00163\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00163.tif



FOTOGRAFÍA: 00163\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00164 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCÍA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ BALDOMERO ARGENTE 10

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446906

3087537

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

61 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7074804DR4877S0001AJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se recomienda buscar otra ubicación al sistema de aire acondicionado y la antena de televisión, ya que rompen la estética y armonía del conjunto arquitectónico de esta calle

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MAMPUESTO Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	MUROS ENJALBEGADOS Y PINTURA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	DE MADERA SUTITUYE A TRADICIONAL	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:  
Se ha añadido un sistema de aire acondicionado a la fachada, así como una antena de televisión

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una crujía paralela a la calle con cubierta de teja curva a dos aguas con alero. Presenta un acceso elevado sobre la calle Baldomero Argente, al que se accede a través de una escalera de obra habilitada a tal efecto, por lo que parece que el acceso original debía de hacerse desde la parte trasera (Callejón de Vélez).

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:   
BIBLIOGRÁFICA:   
DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 009

FOTOGRAFÍA: 00164.tif



FOTOGRAFÍA: 00164\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00164.tif



FOTOGRAFÍA: 00164\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00165 **DENOMINACIÓN**

CASA Y PAJAR

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO PAJERO  
VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA RUEDA

**DIRECCIÓN:**

LA RUEDA

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445740

3087074

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

163 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A011004700000GW

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Se trata de un volumen alargado con planta rectangular que da lugar a la vivienda y al pajar. Toda la construcción está realizada mediante piedras con argamasa de arena y cal, utilizando piezas de cantería labrada para rematar las esquinas. La cubierta es a dos aguas con teja tradicional canaria, y en su interior conserva el entramado de vigas y viguetas que la soportan así como los pilares que soportan a dicho entramado. La carpintería de puertas y ventanas, sigue siendo la original, de tea, aunque el estado de abandono en que se encuentran las ha dejado en un estado precario. En general el estado de este bien es ruinoso o de abandono además de encontrarse casi colmatado de basuras y de malas hiervas. Asociados a este volumen principal, se aprecian los restos de muros de lo que suponemos fueron en su momento original, la cocina y el baño de esta vivienda.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5029

FOTOGRAFÍA: 00165.tif



FOTOGRAFÍA: 00165\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00165.tif



FOTOGRAFÍA: 00165\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00166 **DENOMINACIÓN**

FUENTE DE LOS ALAMOS

### **TIPOLOGÍA**

HIDRAÚLICO FUENTES/PILAR

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LOS VELEZ

**DIRECCIÓN:**

LOS VELEZ

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

90 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009004130000GA

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446967

3087375

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANIZABLE		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	SECTORIZADO NO ORDENADO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Construcción de planta cuadrangular, elaborada mediante piedras, cal y picón, con una abertura que facilita el acceso a su interior para recoger el agua que hasta aquí se canaliza. El acceso a este lugar se lleva a cabo mediante unas escaleras. El hueco en donde se recogía el agua se encuentra hoy en día tapado por una pieza metálica y el agua que sale está entubada hacia un estanque cercano.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5159

FOTOGRAFÍA: 00166.tif



FOTOGRAFÍA: 00166\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00166.tif



FOTOGRAFÍA: 00166\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00167 **DENOMINACIÓN**

BANCALES LOMO ARAÑÓN

**TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO BANCALES DE CULTIVO


**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

**FOTOGRAFÍA**

**FOTOGRAFÍA**



**LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LOMO ARAÑÓN

**DIRECCIÓN:**

LOMO ARAÑÓN

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

324409 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A009000940000GW

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

448797

3087000

**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD COMPOSITIVA  
HISTORIA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>			
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>			

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>			
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>			
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de bancales de cultivo, elaborados mediante muros de piedra que acondicionan el terreno para que pudiera ser cultivado. En conjunto, toda esta aglomeración de terrazas de cultivo, dan a la zona, una imagen muy peculiar y significativa además del valor etnográfico que poseen ya que podemos hacernos una idea del grado de producción agrícola que se dio en el lugar, principalmente con cultivos de secano como el trigo y la cebada, o de regadío como el tomate en épocas más recientes.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5172 - 5136

**FOTOGRAFÍA:** 00167.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00167\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00167.tif



FOTOGRAFÍA: 00167\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00168 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS

### TIPOLOGÍA


VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

EL INGENIO

**TOPONIMIA:**

EL INGENIO

**DIRECCIÓN:**

EL INGENIO DE SANTA LUCÍA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

89 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A010006980000GO

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

445820

3086150

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Retirar la vegetación invasiva y frenar el deterioro de la cubierta

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

MALO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPUESTO Y RIPIO. SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MAMPUESTO Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>	ALERO DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUEBIERTA DE TEJA DE BARRO CURVA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda tradicional consistente en un volumen con cubierta a dos aguas de teja curva, los muros son de mampuesto de piedra y ripio, con sillares vistos en las esquinas, enfoscado irregular de cal y arena. La cubierta se sustenta sobre una estructura de viguetas de madera que sostienen un entramado de tilla, la misma se ha colapsado parcialmente. La fachada presenta un vano de acceso, y otro como ventana, aunque ha sido tapiado. En el interior se aprecia una división posterior a la construcción de la vivienda. Anexo a la fachada se encuentra un cuarto, actualmente sin cubierta que pareció ejercer las funciones de cocina.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

**OTRAS**


Elemento de nueva incorporación.

**FOTOGRAFÍA:** 00168.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00168\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00168.tif



FOTOGRAFÍA: 00168\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00169 **DENOMINACIÓN**

CASA DE UNA PLANTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ JUAN DEL RÍO AYALA, 2

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

50 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6972601DR4867S0001LD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446831

3087364

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.  
Se propone el soterrado del cableado y la eliminación de la cartelería.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	TIENDA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de una planta de altura, en esquina y con techumbre plana. Posee planta rectangular y sus muros son de sillares de cantería. En su lado sur, conserva la carpintería original de la vivienda pero el resto de la estructura principal, ha sido retocada para acondicionarla en función del uso actual que se lleva a cabo en la actualidad como supermercado.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00169.tif



FOTOGRAFÍA: 00169\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00169.tif



FOTOGRAFÍA: 00169\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00170 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:** LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:** C/ JUAN DEL RÍO AYALA, 4

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446822 3087360

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

139 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6972602DR4867S0001TD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

#### CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD COMPOSITIVA  
CALIDAD CONSTRUCTIVA  
CONJUNTO  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

#### GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

#### TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	MADERA PINTADA DE CUARTERONES, HIERRO DE FORJA Y BASE DE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>	PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	LÍNEA DE FORJADO DE CANTERÍA.	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A CUATRO AGUAS DE TEJAS ÁRABES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	GALERÍA CUBIERTA EN LA PARTE TRASERA	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de dos alturas entre medianeras de estilo tradicional con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. Su disposición en forma de L deja en la parte posterior una galería cubierta con vistas a un gran patio. En su fachada principal se disponen tres vanos de puertas con antepechos de forja. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 059

FOTOGRAFÍA: 00170.tif



FOTOGRAFÍA: 00170\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00170.tif



FOTOGRAFÍA: 00170\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00171 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

1ª MITAD DEL SIGLO XIX

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:** LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:** C/ JUAN DEL RÍO AYALA, 8

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446805 3087332

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

127 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971401DR4867S0001YD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD COMPOSITIVA  
CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y HIERRO DE FORJA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>	HIERRO DE FORJA, MADERA Y BASE DE HORMIGÓN	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	A CUATRO AGUAS DE TEJAS ÁRABES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas y entre medianeras. Su planta en forma de L deja un patio interior. La cubierta se remata con techumbre a cuatro aguas de tejas árabes. En su fachada principal destaca un balcón de escaso volado con remate de hierro forjado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 060

FOTOGRAFÍA: 00171.tif



FOTOGRAFÍA: 00171\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00171.tif



FOTOGRAFÍA: 00171\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00172 **DENOMINACIÓN**

CASA DE PLANTA ALTA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ BARRIO DE LA MONTAÑETA, 3

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

78 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971424DR4867S0001ZD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446788

3087331

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA CON JUNTAS ENFOCADAS Y PINTADAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

#### INTERVENCIONES:

Se ha pintado la fachada recientemente y se ha colocado nueva carpintería.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de tipología académica, con dos alturas, planta irregular y cubierta plana. Parece haber sido restaurada recientemente y probablemente la cubierta anterior fuera a cuatro aguas. En la restauración se ha respetado tanto la tipología original de la vivienda como la de los materiales utilizados como por ejemplo la carpintería de madera.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00172.tif



FOTOGRAFÍA: 00172\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00172.tif



FOTOGRAFÍA: 00172\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00173 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJADO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ BARRIO DE LA MONTAÑETA,5

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

32 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971423DR4867S0001SD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446782

3087327

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA EN ESQUINAS Y PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda compuesta por un único volumen de tipología tradicional con planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. En la actualidad, el acceso a este bien se realiza por un pequeño patio resultante de la anexión de nuevas viviendas junto a esta.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00173.tif



FOTOGRAFÍA: 00173\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00173.tif



FOTOGRAFÍA: 00173\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00174 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

CALLEJÓN DEL BARRIO DE LA MONTAÑETA, 20F

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446777

3087305

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

35 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971408DR4867S0001MD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ÁRABES A DOS AGUAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
Se ha pintado la fachada recientemente					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas curvas de barro. El acceso se realiza por uno de los laterales a través de un porche de factura moderna. Se observa la conservación de los enmarcados de los vanos así como las carpintería en madera, aunque aparentemente están en un estado de conservación regular.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00174.tif



FOTOGRAFÍA: 00174\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00174.tif



FOTOGRAFÍA: 00174\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00175 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ JUAN DEL RÍO AYALA, 18

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

58 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971405DR4867S0001LD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446795

3087300

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO / OCRE	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	PLANA / DOS AGUAS DE TEJA CURVA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Este bien se compone de dos volúmenes principalmente, uno de tipología tradicional, con planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria, y otro de tipología académica, con planta cuadrada y cubierta plana. Ambos se encuentran unidos por un pequeño patio cerrado al exterior mediante un muro con un vallado metálico.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00175.tif



FOTOGRAFÍA: 00175\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00175.tif



FOTOGRAFÍA: 00175\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00176 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA DE TEJADO A UN AGUA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

CALLEJÓN DEL BARRIO DE LA MONTAÑETA,20H

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446790

3087296

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

31 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971406DR4867S0001TD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRAS VISTAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA (DINTELES) Y PIEDRA LABRADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ÁRABES A UN AGUA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
Se ha pintado la fachada y el tejado recientemente					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a un agua de tejas árabes. Por su tipología, podríamos apuntar que se trataba en el pasado de algún tipo de construcción destinada a actividades agroganaderas (alpendre, pajero o cuarto de aperos) aunque en la actualidad se trata de una vivienda. No obstante, no habría que descartar su uso originario como vivienda o como estancia anexa a esta (cocina, etc.). Conserva los dinteles originales de madera en sus vanos, mientras que la carpintería original ha sido sustituida por otra más moderna, aunque respetando el material original.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

**FOTOGRAFÍA:** 00176.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00176\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00176.tif



FOTOGRAFÍA: 00176\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00177 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

CALLEJÓN DEL BARRIO DE LA MONTAÑETA,20C

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

27 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971411DR4867S0001MD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446782

3087296

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGAS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional compuesta por un volumen de planta rectangular con cubierta a dos aguas de tejas árabes. Conserva en su fachada, compuesta por un único vano, la carpintería original (enmarcado y puerta), en madera, aunque su estado de conservación es malo pero reversible con una actuación inmediata.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00177.tif



FOTOGRAFÍA: 00177\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00177.tif



FOTOGRAFÍA: 00177\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00178 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS Y CUARTOS ANEXOS

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ BARRIO DE LA MONTAÑETA, 19 - 21

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446770

3087286

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

51 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971418DR4867S0001JD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ÁRABES A DOS AGUAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a dos aguas de tejas árabes entre medianeras. Conserva la carpintería tradicional en sus vanos, observándose diversidad tipológica: cuarterones y lisas, así como un ventanillo con rejas metálicas en uno de sus laterales.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00178.tif



FOTOGRAFÍA: 00178\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00178.tif



FOTOGRAFÍA: 00178\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00179 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/BARRIO DE LA MONTAÑETA,27

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446778

3087290

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

36 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971413DR4867S0001KD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Acceso al bien muy limitado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ARABES	REGULAR	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas árabes. Su acceso se realiza a través de una casa moderna, quedando esta en la parte trasera de la misma, siendo imposible observar las características de la misma, apreciando sólo en tejado de la misma.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00179.tif



FOTOGRAFÍA: 00179\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00179.tif



FOTOGRAFÍA: 00179\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00180 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA DE TEJADO A DOS AGUAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ BARRIO DE LA MONTAÑETA,25

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

27 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971414DR4867S0001RD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446783

3087291

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Acceso al bien muy limitado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE PIEDRA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ARABES	REGULAR	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas árabes. Su acceso se realiza a través de una casa moderna, quedando esta en la parte trasera de la misma, siendo imposible observar las características de la misma, apreciando sólo en tejado de la misma.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00180.tif



FOTOGRAFÍA: 00180\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00180.tif



FOTOGRAFÍA: 00180\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00181 **DENOMINACIÓN**

CASA TRADICIONAL

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ JUAN DEL RÍO AYALA, 20

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446791

3087286

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

99 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971412DR4867S00010D

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

#### INTERVENCIONES:

Se ha pintado la fachada recientemente.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional en esquina, con planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja curva. Parece haber sido restaurada recientemente ya que los materiales se encuentran en un estado de conservación bastante óptimo destacando el revestimiento de la fachada principal mediante piedra vista, así como el buen estado en que se encuentra la cubierta. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 061

FOTOGRAFÍA: 00181.tif



FOTOGRAFÍA: 00181\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00181.tif



FOTOGRAFÍA: 00181\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00182 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ JUAN DEL RÍO AYALA, 22

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446784

3087272

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

155 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971801DR4867S0001XD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO		
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO Y TRES AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
Se ha pintado la fachada recientemente					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda compuesta por dos volúmenes arruados, ambos de tipología tradicional con planta cuadrada y cubiertas de teja tradicional canaria de tres y cuatro aguas respectivamente. La vivienda se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurada recientemente al menos en su exterior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 061

FOTOGRAFÍA: 00182.tif



FOTOGRAFÍA: 00182\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00182.tif



FOTOGRAFÍA: 00182\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00183 **DENOMINACIÓN**

CONJUNTO DE DOS VIVIENDAS DE TEJADO A CUATRO Y DOS AGUAS CON VOLUMEN ANEXO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/BARRIO DE LA MONTAÑETA,29

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

100 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971901DR4867S0001ED

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446771

3087275

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLERÍA REVESTIDOS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y ENCALADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ÁRABES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					
Se ha pintado la fachada recientemente.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por dos construcciones de estilo tradicional con cubiertas a cuatro y dos aguas de tejas árabes. Probablemente, en origen quedaría un patio entre estas construcciones, formando una especie de U. A día de hoy, podemos observar una parcela totalmente cerrada formada por las construcciones mencionadas así como otras de factura arquitectónica más reciente. El inmueble con cubierta a cuatro aguas tiene adosado otra construcción de dos alturas, formando una planta en L, que también es antigua según los muros de su alzado, aunque su cubierta, a un agua, ha sido remodelada.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00183.tif



FOTOGRAFÍA: 00183\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00183.tif



FOTOGRAFÍA: 00183\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00184 **DENOMINACIÓN**

CONJUNTO DE VIVIENDAS TRADICIONALES

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ BARRIO DE LA MONTAÑETA,13 o 18

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

175 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971203DR4867S0001HD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446744

3087274

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CALIDAD CONSTRUCTIVA  
CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>			
<b>CARPINTERÍA</b>			
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ÁRABES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional compuesto por tres volúmenes adosados con cubiertas de teja árabe. El acceso a estos se realiza a través de un camino empedrado de gran valor etnográfico. El acceso al inmueble fue infructuoso por lo que la descripción del mismo queda pendiente de una observación directa del mismo.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

**FOTOGRAFÍA:** 00184.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00184\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00184.tif



FOTOGRAFÍA: 00184\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00185 **DENOMINACIÓN**

CASA TRADICIONAL

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/ JUAN DEL RÍO AYALA, 24

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

121 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971802DR4867S0001ID

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446782

3087256

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado, la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra y la sustitución de la carpintería de aluminio por la de madera.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA CON JUNTAS ENFOCADAS Y PINTADAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA CURVA (NUEVA)	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Se ha sustituido la carpintería original por aluminio y se ha pintado la fachada dejando la piedra vista.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

La vivienda actual se compone en la actualidad de varios volúmenes de tipología tradicional y que en el pasado pudieron dar lugar a vivienda, alpendre y pajero. Ha sido restaurada en su totalidad. El volumen principal es de planta rectangular con techumbre a dos aguas cubierta de teja curva de reciente construcción. En la reforma o restauración, se ha respetado la tipología original de los materiales excepto en la carpintería que es de aluminio, aunque de imitación a madera reduciendo así el impacto visual. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 061

FOTOGRAFÍA: 00185.tif



FOTOGRAFÍA: 00185\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00185.tif



FOTOGRAFÍA: 00185\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00186 **DENOMINACIÓN**

VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, PAJERO Y ALPENDRE

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO PAJERO  
VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

C/BARRIO DE LA MONTAÑETA,31

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446763

3087249

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

96

m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

6971902DR4867S0001SD

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>			
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS ÁRABES A DOS AGUAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional de estilo tradicional con gran valor etnográfico. En este conjunto se puede apreciar la conservación de un alpendre y probablemente pajero en la parte posterior de la construcción a la que se añade un segundo volumen, en este caso vivienda, que entre ambos forman una planta en L. Probablemente, este sea el ejemplo más claro de la estructura antigua de las viviendas de casería de La Montañeta, donde se alternarían las viviendas con construcciones anejas que servirían para albergar ganado y cosechas. Aunque parezca paradójico, su estado de abandono nos ha permitido observar la configuración original de este tipo de construcciones, ya que el resto de viviendas de La Montañeta han sido reacondicionadas para su uso y actividades modernas.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Elemento de nueva incorporación.

**FOTOGRAFÍA:** 00186.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00186\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00186.tif



FOTOGRAFÍA: 00186\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00187 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCÍA CASCO

**DIRECCIÓN:**

C/ TOMÁS ARROYO CARDOSO, 15

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446877

3087280

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

312 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7071902DR4877S0001TJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	ALPENDRE DE PIEDRA SECA ASOCIADO	BUENO	CONSERVACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ESCUELA TALLER
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

**INTERVENCIONES:**

Se ha rehabilitado en su totalidad recientemente.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por varias crujías con cubiertas a cuatro, dos y un agua de teja árabes que constituirían tanto vivienda como estancias destinadas a las actividades económicas del lugar (almacenaje, alpendres, etc.). No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**ORAL: BIBLIOGRÁFICA: DOCUMENTAL: 

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 062

FOTOGRAFÍA: 00187.tif



FOTOGRAFÍA: 00187\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00187.tif



FOTOGRAFÍA: 00187\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00188 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

SANTA LUCÍA CASCO

**DIRECCIÓN:**

CASA ARRUADA (C/ TOMÁS ARROYO CARDOSO, 11-13)

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

152 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7071901DR4877S0001LJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446896

3087267

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	GALERÍA DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	CASA RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

#### INTERVENCIONES:

Se ha rehabilitado en su totalidad recientemente para acondicionarla como casa rural.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas (una con respecto al rasante de la calle) con cubierta a cuatro aguas de tejas curvas de barro. En la parte posterior de abre una galería cubierta, en madera, con vistas a una gran finca hoy acondicionada para la explotación del turismo rural. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 063

FOTOGRAFÍA: 00188.tif



FOTOGRAFÍA: 00188\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00188.tif



FOTOGRAFÍA: 00188\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00189 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRE (2) Y CUARTO DE APEROS

### **TIPOLOGÍA**

AGROGANADERO ALMACÉN  
AGROGANADERO ALPENDRE  
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS  
INDUSTRIAL HORNOS PAN

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LA MONTAÑETA

**DIRECCIÓN:**

TOMAS ARROYO CARDOSO

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446875

3087270

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

161 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7071903DR4877S0001FJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, probablemente se haya restaurado recientemente.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA Y SILLARES	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	EDIFICIO MUNICIPAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	AYTO. DE SANTA LUCIA	TELÉFONO:	928727200
LOCALIDAD:	VECINDARIO	COD. POSTAL:	35110
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	AVDA. DE LAS TIRAJANAS, 151		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Alpendre con planta en forma rectangular y techumbre a un agua de teja tradicional canaria. Los muros se han levantado mediante piedras y ripios, utilizándose piezas de cantería para los cuatro pilares que soportan la techumbre, así como para rematar las esquinas del volumen. En la actualidad, ha sido totalmente reformado manteniendo su tipología tradicional, y cerrando sus vanos mediante cristaleras y puertas de madera y cristal, para integrarlo con las construcciones aledañas que albergan unas instalaciones municipales.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:  AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL:

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 5024

FOTOGRAFÍA: 00189.tif



FOTOGRAFÍA: 00189\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00189.tif



FOTOGRAFÍA: 00189\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00190 **DENOMINACIÓN**

CASA CON TERRAZA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:** EL TANQUILLO

**DIRECCIÓN:** C/ EL ESTANQUILLO, 6

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446952 3087234

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

71 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7171103DR4877S0001BJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PORTADA EN HIERRO DE FORJA Y MADERA PINTADA. CELOSÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS: **DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Casa rural de una planta con cubierta a tres aguas de tejas árabes aislada. El acceso al inmueble se realiza desde una terraza cerrada con tapias y valla de hierro y madera. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 068

FOTOGRAFÍA: 00190.tif



FOTOGRAFÍA: 00190\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00190.tif



FOTOGRAFÍA: 00190\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00191 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

EL TANQUILLO

**DIRECCIÓN:**

C/TOMÁS ARROYO CARDOSO, 4

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

77 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7170611DR4877S0001AJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446951

3087212

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO, CON PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	BOHARDILLA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:	01/01/2000	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000

**INTERVENCIONES:**

RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA: LEVANTADO DE TEJAS, SANEAMIENTO DE LA ARMADURA DE PARHILERA Y RECOLOCACIÓN DE LAS TEJAS. DESCUBRIMIENTO DE ALGUNOS SILLARES EN LA FACHADA, RESTAURACIÓN DE LA CARPINTERÍA DE MADERA Y DE LA PINTURA.  SE AÑADIÓ UNA BOHARDILLA.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes y apertura de bohardilla. En su fachada principal se abre dos vanos de dintel curvo dispuestos simétricamente. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 069

FOTOGRAFÍA: 00191.tif



FOTOGRAFÍA: 00191\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00191.tif



FOTOGRAFÍA: 00191\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00192 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/TOMÁS ARROYO CARDOSO, 2

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

69 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7170610DR4877S0001WJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446957

3087205

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. A este volumen se le añade un segundo con cubierta plana. En su fachada principal se abren dos vanos por crujía de dintel curvo y plano respectivamente dispuestos simétricamente. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 070

FOTOGRAFÍA: 00192.tif



FOTOGRAFÍA: 00192\_1.tif





**FOTOGRAFÍA:** 00192.tif



**FOTOGRAFÍA:** 00192\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00193 **DENOMINACIÓN**

CASA ARRUADA

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/TOMÁS ARROYO CARDOSO, 3

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446941

3087199

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

82 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7070602DR4877S0001AJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado y la remodelación del revestimiento de la fachada.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA Y METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	PILASTRAS PINTADAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:		AÑO:	

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su fachada principal se abre tres vanos de dintel recto dispuestos simétricamente y un cuarto de mayor tamaño y más reciente para el acceso a vehículos.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 067

FOTOGRAFÍA: 00193.tif



FOTOGRAFÍA: 00193\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00193.tif



FOTOGRAFÍA: 00193\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00194 **DENOMINACIÓN**

CASA DE POSTAS

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

SEGUNDA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/ TOMÁS ARROYO CARDOSO, 5 ESQUINA CON C/  
BUENA VISTA S/N

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446933

3087209

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

52

m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7070605DR4877S0001GJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

CONJUNTO  
SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>	SOPORTAL DE TEJAS DE BARRO SOBRE TILLAS DE MADERA SOSTENIDO POR	BUENO	CONSERVACIÓN

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y CASA DE POSTAS (PARADERO)	USO ACTUAL:	VIVIENDA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:			
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	
INTERVENCIONES:					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda rural de estilo tradicional en esquina y entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su fachada principal se abren tres vanos de dintel recto dispuestos simétricamente y cubiertos por una galería fruto de la prolongación del tejado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

ORAL:

BIBLIOGRÁFICA:

DOCUMENTAL:

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.  
VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 066

FOTOGRAFÍA: 00194.tif



FOTOGRAFÍA: 00194\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00194.tif



FOTOGRAFÍA: 00194\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00195 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/ BUENAVISTA, 1 A

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

61 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7070606DR4877S0001QJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446930

3087205

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

### DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

### INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO		
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:		AÑO:	

#### INTERVENCIONES:

Se ha pintado la fachada recientemente.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

### DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Casa de estilo tradicional con cubierta a cuatro aguas en la crujía principal y cubierta plana en la segunda crujía. Cada crujía tiene fachada para una calle diferente. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

### DATOS HISTÓRICOS

#### FUENTES

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

#### OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 065

FOTOGRAFÍA: 00195.tif



FOTOGRAFÍA: 00195\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00195.tif



FOTOGRAFÍA: 00195\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00196 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS  
POPULAR/TRADICIONAL  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/ BUENAVISTA, 1

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

54 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7070601DR4877S0001WJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446922

3087200

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>COLOR</b>	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	VIVIENDA Y ALMACÉN
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional en esquina y entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas curvas de barro. En su fachada sólo se abre un único vano. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

- ORAL:
- BIBLIOGRÁFICA:  AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
- DOCUMENTAL:  VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 064

FOTOGRAFÍA: 00196.tif



FOTOGRAFÍA: 00196\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00196.tif



FOTOGRAFÍA: 00196\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00197 **DENOMINACIÓN**

CASA DE TEJAS CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

PRIMERA MITAD

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/ BUENAVISTA, 11

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

42 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7070101DR4877S0001TJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446869

3087145

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El revestimiento de la fachada debe ser rehabilitado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

SINGULARIDAD  
TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJA CERÁMICA CURVA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO		
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda de estilo tradicional formada por una crujía y patio interior. La cubierta es de tejas árabes a cuatro aguas. Se le adosan varios volúmenes con cubierta plana. Junto con el bien anterior formaban una unidad. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 082

FOTOGRAFÍA: 00197.tif



FOTOGRAFÍA: 00197\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00197.tif



FOTOGRAFÍA: 00197\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00198 **DENOMINACIÓN**

CASA DE FINCA

### **TIPOLOGÍA**

VIVIENDA AISLADA  
VIVIENDA ESQUINA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

PRIMERA MITAD

### **FOTOGRAFÍA**



### **FOTOGRAFÍA**



### **LOCALIZACIÓN**

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/ BUENAVISTA, 13

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

15 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

7070902DR4877S0001MJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446861

3087142

### **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

El revestimiento de la fachada debe ser remodelado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	ENFOSCADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJA CERÁMICA CURVA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>	EMPEDRADO		
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto habitacional formado por dos volúmenes de una crujía paralelos a la calle. Estas presentan una tipología tradicional característica por sus cubiertas a dos y cuatro aguas respectivamente, levantadas sobre un bancal y en torno a un patio interior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 081

FOTOGRAFÍA: 00198.tif



FOTOGRAFÍA: 00198\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00198.tif



FOTOGRAFÍA: 00198\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA** 00199 **DENOMINACIÓN**

CASA TERRERA CON PATIO

### TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

**SIGLO:**

SIGLO XIX

**CRONOLOGÍA:**

PRIMERA MITAD

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:**

GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:**

SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:**

SANTA LUCIA

**TOPONIMIA:**

LA VISTA

**DIRECCIÓN:**

C/ BUENAVISTA, 15

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

61 m2

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A010001640000GJ

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/2000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):**

28

446838

3087119

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

Se propone el soterrado del cableado.

**FECHA CATALOGACIÓN:**

15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

BUENO

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA Y ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>	CHIMENEA Y BOHARDILLA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>COLOR</b>	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Vivienda rural de estilo tradicional compuesta por un volumen a dos aguas de tejas árabes con una altura a la que se adosan otras dependencias relacionadas con las actividades agropecuarias de la zona y que se agrupan en torno a un patio interior.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

**OTRAS**


Ficha Catálogo 2002: 080

FOTOGRAFÍA: 00199.tif



FOTOGRAFÍA: 00199\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00199.tif



FOTOGRAFÍA: 00199\_1.tif



## Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

**CÓDIGO FICHA:** 00200 **DENOMINACIÓN**

ALPENDRES 2

### TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE

**SIGLO:**

SIGLO XX

**CRONOLOGÍA:**

### FOTOGRAFÍA



### FOTOGRAFÍA



### LOCALIZACIÓN

**ISLA:** GRAN CANARIA

**MUNICIPIO:** SANTA LUCÍA

**LOCALIDAD:** SANTA LUCÍA

**TOPONIMIA:** LA CARRACA

**DIRECCIÓN:** LA MONTAÑETA

**SUPERFICIE PROTEGIDA:**

49 m<sup>2</sup>

**REFERENCIA CATASTRAL:**

35023A010001710000GU

**CARTOGRAFÍA:**

GRAFCAN 1/5000

**UTM (CUADRANTE-X-Y):** 28 446857 3087079

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

**REDACTOR CATÁLOGO:**

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

**OBSERVACIONES REDACTOR:**

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

**FECHA CATALOGACIÓN:** 15/12/2008

**DECLARACIÓN B.I.C.:**

**FECHA INCOACIÓN:**

**FECHA PUBLICACIÓN:**

**CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:**

TIPOLOGÍA

**GRADO PROTECCIÓN:**

AMBIENTAL

**TIPO INTERVENCIÓN:**

CONSERVACIÓN  
CONSOLIDACIÓN  
RESTAURACIÓN  
REHABILITACIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL**

REGULAR

**ESTRUCTURAS****INTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>CIMENTOS</b>			
<b>ESTRUCTURAS HORIZONTALES</b>	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
<b>ESTRUCTURAS VERTICALES</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

**EXTERIOR**

	<b>MATERIALES</b>	<b>ESTADO</b>	<b>ACTUACIONES</b>
<b>FACHADA</b>	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>REVESTIMIENTO</b>	PIEDRA VISTA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>CARPINTERÍA</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR</b>	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>BALCONES</b>			
<b>ZÓCALOS</b>			
<b>CORNISA</b>			
<b>ELTOS. DECORATIVOS</b>			
<b>COLOR</b>			
<b>ZAGUÁN</b>			
<b>ESCALERAS</b>			
<b>CUBIERTA</b>	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
<b>PATIO</b>			
<b>OTROS ELEMENTOS</b>			

**DATOS DE LA PROPIEDAD**

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

**INTERVENCIONES**

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:  BIENES MUEBLES VINCULADOS:

**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto de dos alpendres, que por su disposición forman una planta en "L". Ambos contruidos mediante muros de piedra, barro y ripios. Con techumbre a un agua, en un caso de teja francesa y en el otro de teja tradicional canaria. Los dos conservan el entramado de vigas y viguetas que soporta al tejado, así como el cañizo que lo recubre en su interior. Los pesebres aún se conservan, junto con los palos de amarre y el empedrado del suelo, aunque en la actualidad en lugar de amarrar bestias su propietario únicamente amarra en ellos perros cazadores, los cuales aportan a este bien mucha basura a la vez que lo mantienen en un estado bastante defectuoso.

**DATOS HISTÓRICOS****FUENTES**

ORAL:	<input type="checkbox"/>	
BIBLIOGRÁFICA:	<input type="checkbox"/>	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	

**OTRAS**

Ficha Catálogo 2002: 5035
---------------------------

FOTOGRAFÍA: 00200.tif



FOTOGRAFÍA: 00200\_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00200.tif



FOTOGRAFÍA: 00200\_1.tif

