NOMBRE PEDRERO BALAS MARIA GRACIA - NIF 28712360B
cn=NOMBRE PEDRERO BALAS MARIA GRACIA - NIF 28712360B, c=es, o=FNMT, ou=fnmt clase 2 ca
El Consejero de Obras Públicas Transportes y Política Territorial, mediante Orden nº7 de 10 de enero de 2013, aprobo definitivamente este expediente.
Jefa de Servicio Jurídico-Administrativo de Planeamiento Oriental
2013.02.21 11:52:55 Z

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA - CIF P3502300A - NOMBRE ALEMAN GONZALEZ GLORIA - NIF 42747427H

Firmado digitalmente por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA - CIF P3502300A - NOMBRE ALEMAN GONZALEZ GLORIA - NIF 42747427H
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=703005931, cn=ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA - CIF P3502300A - NOMBRE ALEMAN GONZALEZ GLORIA - NIF 42747427H
Motivo: Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 27/09/2012 Cargo del funcionario: Jefe de Negociado de Actas, Resoluciones, Publicaciones y Certificaciones
Fecha: 2012.10.29 09:10:02 Z

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA LUCIA

Ayuntamiento
SANTA LUCIA

TOMO VII.3

VOL.III: FICHAS (00201-00300)

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA Y ETNOGRÁFICA DE SANTA LUCÍA

SEPTIEMBRE 2012

Codigo ficha	Denominacion
201	CASA DE TEJAS Y ALPENDRE
202	CASA TERRERA
203	CASA TERRERA
204	ERA DE LOS ARAÑA (O DE LOS OLIVOS) Y UN POSIBLE ALMACEN
205	FUENTE DE LAS MARÍAS
206	CASA DE HOYA DE LA CEBADA
207	ALPENDRE Y PAJERO
208	ERA
209	ESTANQUE
210	ERA DE LA HOYA DE LA CEBADA
211	CASA DE FINCA
212	HORNO DE PAN
213	ALPENDRE Y PAJERO
214	CRUZ DEL SIGLO
215	CASA, ALPENDRE
216	ERA
217	POZO Y ESTANQUE
218	HORNO DE PAN
219	ALPENDRE
220	VIVIENDA Y DOS HORNOS
221	ACEQUIA
222	PAJAR
223	HORNO DE PAN
224	ALPENDRE, PAJAR Y CUARTO DE APEROS (2) Y LAGAR
225	CASA ARRUADA
226	ALPENDRE (3)
227	CASA DE FINCA CON PATIO Y TAPIA
228	ACEQUIA
229	CASA DE TEJAS CON PATIO
230	PAJAR
231	ESTANQUE Y ACEQUIA
232	ESTANQUE
233	CASA DE TEJAS CON PATIO
234	ERA
235	ALPENDRES (3) Y CUARTO DE APEROS.
236	CASA Y ALPENDRES (2)
237	HORNO DE PAN
238	ESTANQUE ALBERCON
239	CASA DE TEJAS
240	CASA DE TEJAS CON PATIO
241	CASA TERRERA
242	ALPENDRE-PAJERO Y ALJIBE
243	CASA DE TEJAS
244	CASA DE FINCA
245	POZO Y TANQUETA
246	CASA DE FINCA
247	CASA DE TEJAS
248	CASA DE TEJAS CON PORCHE EN PATIO
249	CASA CON PATIO
250	HORNO DE PAN
251	CASA DE TEJAS Y PORTÓN
252	CASA DE PLANTA ALTA CON PORCHE Y TERRAZA
253	CASA DE TEJAS
254	CASA DE TEJAS Y ALPENDRE

255	CASA DE TEJAS CON PATIO
256	CASA DE FINCA
257	CASA TERRERA CON PATIO Y TERRAZA
258	VIVIENDA DE ESTILO TRADICIONAL
259	CASA, ALPENDRE, PAJAR Y HORNO DE PAN
260	CASA DE PLANTA ALTA
261	CASA TERRERA
262	VIVIENDA TRADICIONAL
263	VIVIENDA TRADICIONAL
264	CASA DE TEJAS
265	ERA EL INGENIO BAJO
266	VIVIENDA TRADICIONAL
267	VIVIENDA TRADICIONAL
268	VIVIENDA TRADICIONAL
269	VIVIENDA TRADICIONAL
270	VIVIENDA TRADICIONAL
271	VIVIENDA TRADICIONAL
272	VIVIENDA TRADICIONAL
273	ALPENDRE Y PAJAR
274	VIVIENDA TRADICIONAL
275	VIVIENDA TRADICIONAL
276	VIVIENDA TRADICIONAL
277	MOLINO LA MOLINA
278	HORNO DE PAN
279	CASA DE PLANTA ALTA CON PATIO TRASERO
280	CASA DE PLANTA ALTA CON PORCHE EN PATIO TRASERO
281	ALPENDRE Y PAJAR
282	ERA
283	ERA LA CRUZ
284	ERA LOS CUBAS
285	ALPENDRES 2 Y PAJAR
286	ERA DE PANCHITO HDEZ.
287	CEMENTERIO DE SANTA LUCÍA
288	PUENTE
289	HORNO DE PAN
290	MOLINO DE LOS CABELLOS
291	CASA DE TEJAS CON TERRAZA
292	MOLINO DEL CURA
293	FUENTE LOS CANARIOS
294	MOLINO LOS TABUCOS
295	ALPENDRE
296	ACEQUIA EL GAVIOTO
297	ALPENDRE Y PAJAR
298	ERA Y LAGAR
299	SECADERO
300	FINCA EL CABRITO

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00201 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS Y ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
VIVIENDA AISLADA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:** SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			145 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	BUENAVISTA			000700200DR48F0001IT
DIRECCIÓN:	C/ PROLONGACIÓN DE LA CALLE BUENAVISTA S/Ns / LA CARRACA			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446745	3087033	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVA DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

Se ha añadido nuevos volúmenes de obra, añadidos de porches de madera y elementos ornamentales impropios de la arquitectura rural.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de arquitectura tradicional compuesta por un único volumen con cubierta a 4 aguas de teja curva con alero. Presenta un encalado exterior que deja la piedra vista configurándose como un almendrado. Frente a la misma se halla un alpendre de planta rectangular, realizado en piedra, con rebocos de cemento, y cubierta a dos aguas de teja plana. Anexo al mismo se ubica un pequeño cuarto de aperos de cubierta a un agua y teja también plana. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 079

FOTOGRAFÍA: 00201.tif

FOTOGRAFÍA: 00201_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00201.tif



FOTOGRAFÍA: 00201.tif

FOTOGRAFÍA: 00201_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00202 **DENOMINACIÓN** CASA TERRERA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:** SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		82	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL TANQUILLO		7170601DR4877S0001JJ	
DIRECCIÓN:	C/ PLAZA DEL PARADERO, 1		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446988 3087118		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO MÁS PIEDRA VISTA CON JUNTAS SALEDIZAS	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

Se ha dejado la piedra y dinteles de la fachada a vista y se le ha cambiado el color a la carpintería.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda rural de estilo tradicional entre medianeras y en esquina con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes en la crujía principal y cubierta plana en la segunda crujía. Ambas crujías forma una planta en L en torno a un patio interior. En su fachada principal posee tres vanos simétricos con dinteles de madera rectos.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 072

FOTOGRAFÍA: 00202.tif

FOTOGRAFÍA: 00202_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00202.tif



FOTOGRAFÍA: 00202.tif

FOTOGRAFÍA: 00202_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00203 **DENOMINACIÓN** CASA TERRERA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:** SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			48 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	EL TANQUILLO			7170603DR4877S0001SJ
DIRECCIÓN:	C/ PLAZA DEL PARADERO, 3			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447010	3087128	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA CON JUNTAS SALIDZAS ENFOSCADAS Y PINTADAS	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: 01/01/1997 **FECHA FINALIZACIÓN:** 31/12/1997 **AÑO:** 1977

INTERVENCIONES:

RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA Y LA FACHADA CONSISTENTE EN SANEAR LOS PARES Y TIRANTES DE LA ARMADURA Y COLOCACIÓN DE TEJAS NUEVAS. TAMBIÉN SE TRATARON LOS SILLARES DESCUBIERTOS DE LA FACHADA, LA CARPINTERÍA DE MADERA Y SE APLICÓ PINTURA

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda rural de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su fachada principal se abren dos vanos de dintel recto dispuestos simétricamente. En su parte posterior se abre un patio.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 071

FOTOGRAFÍA: 00203.tif

FOTOGRAFÍA: 00203_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00203.tif



FOTOGRAFÍA: 00203.tif

FOTOGRAFÍA: 00203_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00204 **DENOMINACIÓN** ERA DE LOS ARAÑA (O DE LOS OLIVOS) Y UN POSIBLE ALMACEN

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CUARTO DE APEROS AGROGANADERO ERA	**SIGLO:**	SIGLO XX	**CRONOLOGÍA:**	

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA	**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA	521 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA	**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	ERA DE LOS OLIVOS-HOYA DE LA CEBADA.	7170101DR4877S0001BJ	
DIRECCIÓN:	HOYA DE LA CEBADA / LA MONTAÑA	**CARTOGRAFÍA:**	
		GRAFCAN 1/5000	

UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447078	3087074

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:	**OBSERVACIONES REDACTOR:**
TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.	
FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008	
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐	
FECHA INCOACIÓN:	
FECHA PUBLICACIÓN:	

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	**GRADO PROTECCIÓN:**	**TIPO INTERVENCIÓN:**
TIPOLOGÍA	AMBIENTAL	CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANIZABLE

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: SECTORIZADO ORDENADO

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de forma semicircular, de amplia extensión y delimitada por una alineación de piedras colocadas de canto. Toda su superficie se encuentra empedrada e incluso se distinguen algunos de los radios alineados en torno al centro de la misma. Junto a esta se aprecia una pequeña construcción de piedra seca destechada, la cual pudo haber sido el lugar de almacenaje de los aperos necesarios para trillar en esta era.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5084

FOTOGRAFÍA: 00204.tif

FOTOGRAFÍA: 00204_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00204.tif

FOTOGRAFÍA: 00204.tif

FOTOGRAFÍA: 00204_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00205 **DENOMINACIÓN** FUENTE DE LAS MARÍAS

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO FUENTES/PILAR **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		52 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	HUERTA DE QUINTANA		35023A0090042300000GT
DIRECCIÓN:	HUERTA DE QUINTANA		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447364 3087414	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: HIDRÁULICO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Naciente de agua que se filtra a través de una pared de piedras. Se ha acondicionado su canalización hasta una especie de poceta para recogerla o volver a canalizarla desde aquí a un estanque cercano.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5171

FOTOGRAFÍA: 00205.tif

FOTOGRAFÍA: 00205_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00205.tif

FOTOGRAFÍA: 00205.tif

FOTOGRAFÍA: 00205_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00206 **DENOMINACIÓN** CASA DE HOYA DE LA CEBADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		107	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	HOYA DE LA CEBADA		000303300DR48F0001WT	
DIRECCIÓN:	C/ HUERTA QUINTANA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447316 3087344		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	**GRADO PROTECCIÓN:**	**TIPO INTERVENCIÓN:**
TIPOLOGÍA	AMBIENTAL	CONSERVACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANRIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:				**ESTADO:**	BUENO
FECHA INICIO:		**FECHA FINALIZACIÓN:**		**AÑO:**	

INTERVENCIONES:

Se ha rehabilitado recientemente

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de tipología tradicional, con planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. Elaborada mediante muros de piedra y barro. Parece haber sido restaurada recientemente respetando su estructura y materiales originales con mucha sensibilidad y respeto a los materiales originales.No se ha podido acceder al interior de la vivienda, ni tampoco se disponen de datos previos referentes a esta, por lo que los campos relacionados con el interior de la estructura han quedado vacíos.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00206.tif

FOTOGRAFÍA: 00206_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00206.tif



FOTOGRAFÍA: 00206.tif

FOTOGRAFÍA: 00206_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00207 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE Y PAJERO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			18 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	LA MONTAÑA			35023A009004020000GI
DIRECCIÓN:	LA MONTAÑA			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447288	3087339	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐
FECHA INCOACIÓN:
FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Alpendre con planta rectangular, elaborado mediante muros de piedra y barro, con sillares de cantería en la columna principal y en algunas de sus esquinas. Con tejado a un agua de teja tradicional canaria. El pajero se encuentra ubicado en la parte trasera del alpendre accediéndose a él por medio del propio alpendre. En la actualidad se le sigue dando su uso original al bien y su estado es bastante bueno.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5101

FOTOGRAFÍA: 00207.tif

FOTOGRAFÍA: 00207_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00207.tif

FOTOGRAFÍA: 00207.tif

FOTOGRAFÍA: 00207_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00208 **DENOMINACIÓN** ERA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		78 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LA MONTAÑA		35023A009003640000GO	
DIRECCIÓN:	LA MONTAÑA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447353 3087294		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular, delimitada por una alineación de piedras colocadas de canto y de gran tamaño, que a su vez sirven para nivelar la superficie de la misma, ya que se encuentra ubicada en una pendiente. Posee empedrado radial en toda su superficie, además de una especie de escalera, hecha con piedras, a modo de acceso a su interior.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5076

FOTOGRAFÍA: 00208.tif

FOTOGRAFÍA: 00208_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00208.tif



FOTOGRAFÍA: 00208.tif

FOTOGRAFÍA: 00208_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00209 **DENOMINACIÓN** ESTANQUE

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		168	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	HOYA DE LA CEBADA		35023A009003950000GM	
DIRECCIÓN:	HOYA DE LA CEBADA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447364 3087204		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: HIDRAULICO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de planta cuadrada semiexcavado en la roca en uno de sus lados. El resto elaborado mediante muros de piedra con argamasa de cal y arena. Estos muros son escalonados hacia el exterior para dar más consistencia a los mismos. Este estanque abastece de agua a una finca agrícola de grandes dimensiones que se encuentra justo debajo, en la Hoya de la Cebada.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5149

FOTOGRAFÍA: 00209.tif

FOTOGRAFÍA: 00209_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00209.tif

FOTOGRAFÍA: 00209.tif

FOTOGRAFÍA: 00209_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00210 **DENOMINACIÓN** ERA DE LA HOYA DE LA CEBADA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		88	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	HOYA DE LA CEBADA		35023A009003950000GM	
DIRECCIÓN:	LA HOYA DE LA CEBADA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447377 3087196		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de gran tamaño con planta circular y empedrado con organización de tendencia radial. Se encuentra en un estado de conservación muy bueno, e incluso uno de sus propietarios nos ha comentado que aún se llevan a cabo trillas en ella con caracter lúdico y a modo de conmemoración o celebración en reuniones familiares o fechas señaladas

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5083

FOTOGRAFÍA: 00210.tif

FOTOGRAFÍA: 00210_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00210.tif

FOTOGRAFÍA: 00210.tif

FOTOGRAFÍA: 00210_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00211 **DENOMINACIÓN** CASA DE FINCA

TIPOLOGÍA

CONJUNTO ETNOGRÁFICO VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:** SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			181 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	HOYA DE LA CEBADA			000302000DR48F0001RT
DIRECCIÓN:	C/ HOYA DE LA CEBADA, S/N			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447350	3087183	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO, ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y MOLDURAS DE MORTERO DE CEMENTO PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	MOLDURAS DE MORTERO DE CEMENTO PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA Y AZUL PETRÓLEO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO Y CUBIERTA PLANA.	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO	EMPEDRADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		**ESTADO:**	
FECHA INICIO:		**FECHA FINALIZACIÓN:**	**AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional ubicado en el interior de una finca formado por varias construcciones de estilo tradicional organizadas en torno a un patio central, alineándose de forma paralela. De esta manera, observamos como se adosan una serie de crujías (4), con cubiertas a dos aguas de teja tradicional canaria y muros de piedra y barro.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL:	☐	
BIBLIOGRÁFICA:	☐	**AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**
DOCUMENTAL:	☑	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 075

FOTOGRAFÍA: 00211.tif

FOTOGRAFÍA: 00211_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00211.tif



FOTOGRAFÍA: 00211.tif

FOTOGRAFÍA: 00211_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00212 **DENOMINACIÓN** HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		9 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	HOYA DE LA CEBADA		35023A009003950000GM	
DIRECCIÓN:	HOYA DE LA CEBADA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447340 3087174		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno que se alberga en el interior de una pequeña costrucción de piedra y ripios, la cual, probablemente fuera la cocina de la vivienda. El horno se encuentra excavado en parte y cerrado mediante piedras en otra parte.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5087

FOTOGRAFÍA: 00212.tif

FOTOGRAFÍA: 00212_1.tif

ESCALA: 1/500 **MAPA:** 00212.tif

FOTOGRAFÍA: 00212.tif



FOTOGRAFÍA: 00212_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00213 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE Y PAJERO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			49 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	HOYA DE LA CEBADA			000302000DR48F0001RT
DIRECCIÓN:	HOYA DE LA CEBADA			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447341	3087167	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en buen estado y se sigue utilizando para su uso original.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐
FECHA INCOACIÓN:
FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MUROS DE SILLARES, MAMPOSTERÍA, CAL Y ARENA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de dos volúmenes anexos, ambos con planta cuadrada y elaborados con piedras, ripios y piezas de cantería en las esquinas. Los dos comparten el mismo tejado a un agua y cubierto con teja tradicional canaria. El alpendre conserva el pesebre y su palo de amarre en buen estado, e incluso parece que se siga usando en la actualidad. En los huecos de las ventanas y de la puerta también se aprecian piezas de cantería labrada, así como refuerzos de cemento en algunas de sus paredes, principalmente en la de la entrada.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5102

FOTOGRAFÍA: 00213.tif

FOTOGRAFÍA: 00213_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00213.tif

FOTOGRAFÍA: 00213.tif

FOTOGRAFÍA: 00213_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00214 **DENOMINACIÓN** CRUZ DEL SIGLO

TIPOLOGÍA

RELIGIOSO CRUZ	**SIGLO:**	SIGLO XXI	**CRONOLOGÍA:**	1900

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		78	**m2**
LOCALIDAD:	ADEJE		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	ADEJE		35023A009003560000GP	
DIRECCIÓN:	ADEJE		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447881 3087344		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone, llevar a cabo un mantenimiento de la madera, ya que las inclemencias del tiempo en este lugar son bastante extremas y la dañan en gran medida. Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PUBLICA

USO ORIGINAL: RELIGIOSO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Cruz elaborada mediante listones de madera que se sujetan al suelo mediante una capa de cemento y piedras de tamaño medio. Se localiza sobre un promontorio destacado en los riscos de Adeje. Fue colocada con objeto del cambio del siglo XIX al XX.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00214.tif



FOTOGRAFÍA: 00214_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00214.tif



FOTOGRAFÍA: 00214.tif

FOTOGRAFÍA: 00214_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00215 **DENOMINACIÓN** CASA, ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO ERA
VIVIENDA AISLADA

SIGLO: SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		114	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LA RUEDA		000702200DR48F0001LT	
DIRECCIÓN:	LA RUEDA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445976 3086993		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO MÁS PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD			**ESTADO:**	BUENO
FECHA INICIO:		**FECHA FINALIZACIÓN:**		**AÑO:**	

INTERVENCIONES:

Acondicionamiento del alpendre como cuarto/habitación vinculada a la vivienda catalogada.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por una vivienda y un alpendre. La vivienda es de planta cuadrangular, elaborada mediante muros de piedra y argamasa de arena y cal. La cubierta de esta vivienda es a cuatro aguas de teja tradicional canaria. El alpendre es de reducido tamaño y de planta rectangular, también realizado con muros de piedra y argamasa de cal y arena. La techumbre de este es a un agua y recubierta con teja tradicional canaria. Estos dos volúmenes han sido restaurados recientemente manteniendo su tipología original tanto estéticamente como por los materiales utilizados, aunque el alpendre se ha convertido en la actualidad, en la cocina de la vivienda. Formaba también parte del conjunto una era que parece haber desaparecido, probablemente por el tránsito de vehículos rodados ya que se encontraba en lo que hoy día es el aparcamiento de la finca en que se encuentra este bien.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐	
BIBLIOGRÁFICA: ☐	**AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**
DOCUMENTAL: ☑	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5030

FOTOGRAFÍA: 00215.tif

FOTOGRAFÍA: 00215_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00215.tif

FOTOGRAFÍA: 00215.tif

FOTOGRAFÍA: 00215_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00216 **DENOMINACIÓN** ERA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			124 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			35023A010008940000GR
DIRECCIÓN:	INGENIO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445919	3086779	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular, situada entre dos eucaliptos de gran tamaño que le aportan sombra y cobijo. Conserva parte del empedrado original, pero no el muro que la delimitaba, el cual se intuye pero no se aprecia casi de ninguna manera. La vegetación coloniza casi la totalidad de esta era y la hace casi inapreciable desde cierta distancia

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4962 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00216.tif

FOTOGRAFÍA: 00216_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00216.tif



FOTOGRAFÍA: 00216.tif

FOTOGRAFÍA: 00216_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00217 **DENOMINACIÓN** POZO Y ESTANQUE

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE CUEVA
HIDRAÚLICO POZOS/GALERIAS

SIGLO: SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			247 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			35023A010008660000GJ
DIRECCIÓN:	INGENIO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446262	3086742	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por un pozo, cuya estructura está hecha de muros de piedra, ripios cal y arena, en estado ruinoso y con la techumbre derruida totalmente. El estanque es de planta rectangular, con muros troncocónicos elaborados con piedras cal y picón. Este se encuentra en uso y posee un vallado que limita el acceso al interior del mismo.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐	
BIBLIOGRÁFICA: ☐	**AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**
DOCUMENTAL: ☑	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4998 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00217.tif

FOTOGRAFÍA: 00217_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00217.tif

FOTOGRAFÍA: 00217.tif

FOTOGRAFÍA: 00217_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00218 **DENOMINACIÓN** HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN | **SIGLO:** SIGLO XX | **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		78 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	PARRAL GRANDE		35023A010000760000GW
DIRECCIÓN:	PARRAL GRANDE		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446411 3086873	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno de planta irregular, construido con piedras, piezas de cantería para la boca y barro. El techo es en forma de bóveda con tortas de barro y el suelo está realizado con piezas de cantería labrada con bastante uniformidad. Se encuentra encajado entre dos volúmenes de nueva construcción que rompen con la estética tradicional, además de que las piedras vistas que lo componen, hayan sido pintadas de color blanco.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4970

FOTOGRAFÍA: 00218.tif

FOTOGRAFÍA: 00218_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00218.tif

FOTOGRAFÍA: 00218.tif

FOTOGRAFÍA: 00218_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00219 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			100 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	HOYA DEL PAJAR			35023A010001810000GQ
DIRECCIÓN:	HOYA DEL PAJAR			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446681	3086945	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO: TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MUROS DE PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	A UN AGUA DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Alpendre con planta rectangular, elaborado mediante muros de piedra y barro, con techumbre a un agua cubierta por tejas de estilo tradicional canario. Conserva el pesebre y la potra en buen estado, pero todo el interior de la estructura se encuentra colmatado por basuras de todo tipo.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☑ **AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4992

FOTOGRAFÍA: 00219.tif

FOTOGRAFÍA: 00219_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00219.tif

FOTOGRAFÍA: 00219.tif

FOTOGRAFÍA: 00219_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00220 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA Y DOS HORNOS

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN
VIVIENDA AISLADA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			154 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	PARRAL GRANDE			000700600DR48F0001ZT
DIRECCIÓN:	PARRAL GRANDE			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446614	3086909	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO	EXTERIOR	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de una vivienda de estilo tradicional, con planta en "L" dando lugar a un patio exterior, y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. Esta vivienda posee dos hornos, uno en su exterior cas sepultado por las tuneras y otro en su interior a modo de cocina sobreelevado con respecto al suelo de la propia vivienda.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5018 - 5027

FOTOGRAFÍA: 00220.tif

FOTOGRAFÍA: 00220_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00220.tif



FOTOGRAFÍA: 00220.tif

FOTOGRAFÍA: 00220_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00221 **DENOMINACIÓN** ACEQUIA

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		166 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	HOYA DEL PAJAR		35023A010001810000GQ	
DIRECCIÓN:	HOYA DEL PAJAR		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446679 3086826		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: HIDRAULICO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Acequia realizada mediante muros de piedra y argamasa de cal y arena, que varía a lo largo de su recorrida tanto en altura como en anchura. El tramo que hemos podido divisar durante el trabajo de campo se encuentra totalmente entubado en incluso al borde de la carretera que lleva al Ingenio de Santa Lucía, el muro de la acequia se encuentra destruida.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5037

FOTOGRAFÍA: 00221.tif

FOTOGRAFÍA: 00221_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00221.tif

FOTOGRAFÍA: 00221.tif

FOTOGRAFÍA: 00221_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00222 **DENOMINACIÓN** PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO PAJERO **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		61 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	HOYA DEL PAJAR		35023A010001810000GQ
DIRECCIÓN:	HOYA DEL PAJAR		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446724 3086833	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior. El revestimiento se encuentra en mal estado, aparentemente debido al parcial abandono que padece.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLARES Y MAMPOTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Pajar de planta rectangular y tejado a dos aguas de teja tradicional canaria. Los muros están hechos de piedra, cal y arena. En la actualidad conserva la carpintería de madera original de tea en un estado de conservación regular.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5016

FOTOGRAFÍA: 00222.tif

FOTOGRAFÍA: 00222_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00222.tif

FOTOGRAFÍA: 00222.tif

FOTOGRAFÍA: 00222_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCíA DE TIRAJANA

CÓDIGO FICHA 00223 **DENOMINACIÓN** HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCíA DE TIRAJANA		77	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	HOYA DEL PAJAR		35023A010001860000GM	
DIRECCIÓN:	HOYA DEL PAJAR		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446756 3086846		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de un horno con planta semicircular, elaborado con piedras, barro y algunas piezas de cantería labrada. Este horno se encontraba anexo a una vivienda de tipología tradicional que en la actualidad ha sido reformada y rehabilitada por completo respetando algunos de sus materiales constructivos originales. La reforma ha dejado al horno desvinculado de la vivienda e incluso fuera de su parcela vallada. El horno presenta un grado de deterioro avanzado, especialmente la parte de la boca, a la que le han desaparecido las piezas de cantería que la conformaban.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5031

FOTOGRAFÍA: 00223.tif

FOTOGRAFÍA: 00223_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00223.tif



FOTOGRAFÍA: 00223.tif

FOTOGRAFÍA: 00223_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00224 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE, PAJAR Y CUARTO DE APEROS (2) Y LAGAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS
AGROGANADERO LAGAR
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO: SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		201 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	HOYA DEL PAJAR		35023A010001870000GO
DIRECCIÓN:	HOYA DEL PAJAR		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446785 3086795	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA Y METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Volumen de planta rectangular y techumbre a dos aguas de teja tradicional canaria anexo a otro similar pero con techumbre a un agua que da lugar al alpendre. Todo realizado mediante muros de piedra, ripios y argamasa de cal y arena. El alpendre conserva el pesebre, la potra y el palo de amarre. En el interior del patio se localiza un lagar excavado de dimensiones reducidas, en torno a un metro cuadrado, el cual se ha desplazado de su lugar original dado su carácter móvil. En toda esta zona se identifican muchos bienes relacionados con la elaboración de vino en tiempos pasados, siendo este lagar una de las representaciones más fiables para reconocer la tipología de la producción y explotación tradicional de la vid. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5026 - 5023 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00224.tif

FOTOGRAFÍA: 00224_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00224.tif

FOTOGRAFÍA: 00224.tif

FOTOGRAFÍA: 00224_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00225 **DENOMINACIÓN** CASA ARRUADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:** SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			62 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	LOS OLIVOS			000800200DR48F0001DT
DIRECCIÓN:	C/ LOS OLIVOS, 3			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447032	3086940	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado y la remodelación del revestimiento en la fachada.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	MORTERO DE PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS CURVAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO-REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

La fachada se encuentra en fase de remodelación

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda rural de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su fachada principal se abren dos vanos de dintel curvo dispuestos simétricamente. En su parte posterior se abre un patio.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 073

FOTOGRAFÍA: 00225.tif

FOTOGRAFÍA: 00225_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00225.tif



FOTOGRAFÍA: 00225.tif

FOTOGRAFÍA: 00225_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00226 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE (3)

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		80	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LOS OLIVOS		35023A010001980000GS	
DIRECCIÓN:	LOS OLIVOS		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447006 3086881		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA Y METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** VIVIENDA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de tres alpendres ubicados dentro de un mismo volumen con planta rectangular, muros de piedra y barro y cubierta a un agua recubierta con teja tradicional canaria. En la actualidad parece haber sufrido varias reformas con el fin de acondicionar el volumen a modo de vivienda, dejando en su exterior lo que parece un patio con latada de parra incluida.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4994

FOTOGRAFÍA: 00226.tif

FOTOGRAFÍA: 00226_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00226.tif

FOTOGRAFÍA: 00226.tif

FOTOGRAFÍA: 00226_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00227 **DENOMINACIÓN** CASA DE FINCA CON PATIO Y TAPIA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		91	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		35023A010007650000GR	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 46		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445901 3086574		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD COMPOSITIVA
CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS	DOS TRAMOS DE PIEDRA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANRIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO	EMPEDRADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional compuesto por varios volúmenes con cubiertas plana, a dos y cuatro aguas de tejas árabes. El volumen principal, de dos alturas, con cubierta a dos aguas destaca por su galería cubierta por la prolongación de la cubierta.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 129

FOTOGRAFÍA: 00227.tif

FOTOGRAFÍA: 00227_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00227.tif



FOTOGRAFÍA: 00227.tif

FOTOGRAFÍA: 00227_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00228 **DENOMINACIÓN** ACEQUIA

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			745 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			35023A010007680000GI
DIRECCIÓN:	INGENIO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446004	3086580	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Acequia elaborada mediante muros de piedras colocadas de canto a ambos lados de la misma. Presenta el cauce empedrado con cantos rodados de tamaño reducido en la mayoría de su trazado.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4999 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00228.tif

FOTOGRAFÍA: 00228_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00228.tif



FOTOGRAFÍA: 00228.tif

FOTOGRAFÍA: 00228_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00229 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS CON PATIO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		124	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL INGENIO ALTO		001200300DR48F0001RT	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 6		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446232 3086587		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO	EMPEDRADO	BUENO	CONSERVACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por dos crujías en forma de L, de cubierta a cuatro aguas de tejas árabes, quedando un patio interior en el que destaca su empedrado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 119

FOTOGRAFÍA: 00229.tif

FOTOGRAFÍA: 00229_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00229.tif



FOTOGRAFÍA: 00229.tif

FOTOGRAFÍA: 00229_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00230 **DENOMINACIÓN** PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO PAJERO **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			50 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO ALTO			35023A010008340000GJ
DIRECCIÓN:	INGENIO ALTO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446255	3086575	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Construcción de planta rectangular, con muros de piezas de cantería, ripios, cal y arena. Con cubierta a cuatro aguas de teja tradicional canaria. Se encuentra en muy buen estado y parece haber sido restaurado recientemente manteniendo su tipología original. Este volumen se encuentra próximo y asociado a otros cercanos que corresponden a viviendas y alpendres. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐	
BIBLIOGRÁFICA: ☐	**AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**
DOCUMENTAL: ☑	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4959 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00230.tif

FOTOGRAFÍA: 00230_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00230.tif

FOTOGRAFÍA: 00230.tif

FOTOGRAFÍA: 00230_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00231 **DENOMINACIÓN** ESTANQUE Y ACEQUIA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA
HIDRÁULICO ACEQUIA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		247	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		35023A010007840000GY	
DIRECCIÓN:	INGENIO		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446273 3086589		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de obra de planta rectangular abandonado. A él se le asocia una acequia construida por medio de piedras hincadas en sus laterales y empedrado en la base por la que discurre el agua. Esta acequia alimienta al citado estanque.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4996 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00231.tif

FOTOGRAFÍA: 00231_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00231.tif

FOTOGRAFÍA: 00231.tif

FOTOGRAFÍA: 00231_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00232 **DENOMINACIÓN** ESTANQUE

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		364	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO DE ARRIBA		35023A010008300000GR	
DIRECCIÓN:	INGENIO DE ARRIBA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446290 3086564		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: HIDRAULICO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de planta irregular con tendencia rectangular, elaborado mediante muros de piedra, cal y arena. Actualmente en uso y lleno de agua. Presenta un vallado metálico que limita el acceso al mismo. Este estanque, según nos informa un vecino del lugar, almacena el agua procedente de la acequia de Risco Blanco.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4996 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00232.tif

FOTOGRAFÍA: 00232_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00232.tif



FOTOGRAFÍA: 00232.tif

FOTOGRAFÍA: 00232_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00233 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS CON PATIO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		98	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL INGENIO ALTO		001203700DR48F0001XT	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO S/N		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446333 3086555		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece estar usándose como segunda residencia

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por dos volúmenes con cubierta en una y dos aguas de tejas árabes en forma de L en torno a un patio interior.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 118

FOTOGRAFÍA: 00233.tif

FOTOGRAFÍA: 00233_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00233.tif



FOTOGRAFÍA: 00233.tif

FOTOGRAFÍA: 00233_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00234 **DENOMINACIÓN** ERA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		78	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO DE ARRIBA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LOMO DE ROSARITO OJEDA		35023A010006100000GI	
DIRECCIÓN:	INGENIO DE ARRIBA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446428 3086528		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Esta era pertenece al conjunto de Lomo de Rosarito Ojeda, en el que se localizan varias eras más, de similar tipología, conformando un conjunto etnográfico de gran interés.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular, situada en la cima del Lomo de Rosarito Ojeda. Conserva parte del empedrado original y de el muro que la delimitaba, el cual se intuye en algunas partes pero no se aprecia. La vegetación coloniza casi la totalidad de esta era y la hace casi inapreciable desde cierta distancia.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4961 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00234.tif

FOTOGRAFÍA: 00234_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00234.tif

FOTOGRAFÍA: 00234.tif

FOTOGRAFÍA: 00234_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00235 **DENOMINACIÓN** ALPENDRES (3) Y CUARTO DE APEROS.

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		168	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		35023A010002260000GJ	
DIRECCIÓN:	ALPENDRES (3) Y CUARTO DE APEROS.		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447003 3086624		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐
FECHA INCOACIÓN:
FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	MUROS CON PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO		CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de volúmenes de tipología similar, con muros de piedra y barro, planta rectangular y cubierta a un agua de teja tradicional canaria. Agrupados, forman una "L", que da lugar a los tres alpendres y al pequeño cuarto de aperos, el cual, según el propietario fue antiguamente un chiquero para cochinos. En general, todos los volúmenes se encuentran en mal estado, sobretodo las paredes y techumbres que han tenido que ser apuntaladas en algunas zonas.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 108, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 4983.

FOTOGRAFÍA: 00235.tif

FOTOGRAFÍA: 00235_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00235.tif

FOTOGRAFÍA: 00235.tif

FOTOGRAFÍA: 00235_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00236 **DENOMINACIÓN** CASA Y ALPENDRES (2)

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		29	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		001201300DR48F0001ZT	
DIRECCIÓN:	CASA Y ALPENDRES (2)		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446781 3086552		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPUESTO	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA Y MAMPUESTO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA Y ENCALADO-PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por dos alpendres de tamaño reducido, realizados con muros de piedra, ripios, cal y arena. Con techumbre a un agua en ambos casos y recubiertos con teja francesa. Conservan los pesebres, los palos de amarre y las potras. La vivienda ha desaparecido, lo cual es fácilmente apreciable, incluso en las fotos, ya que se ha mantenido en pie el arranque de uno de sus muros anexo a uno de los alpendres catalogados. Toda la propiedad se encuentra en estado de abandono, según nos informa un vecino, por falta de acuerdo entre los herederos.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4984

FOTOGRAFÍA: 00236.tif

FOTOGRAFÍA: 00236_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00236.tif



FOTOGRAFÍA: 00236.tif

FOTOGRAFÍA: 00236_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00237 **DENOMINACIÓN** HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		8	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		7071903DR4877S0001FJ	
DIRECCIÓN:	LAS LAGUNAS		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446887 3086570		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno de planta cuadrangular, elaborado mediante piedras de tamaño variable, ripios y argamasa de arena y cal. En la actualidad se encuentra en estado ruinoso y el desplome de lo que fue la cubierta, no deja apreciar las características del interior del mismo. La tipología de este horno parece ser el resultado de varios periodos constructivos, ya que en las piedras que lo conforman, podemos apreciar algunas piezas de cantería de naturaleza geológica distintas al resto de las piedras, al parecer, a modo de apaño o de reforma.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4986 - 108

FOTOGRAFÍA: 00237.tif

FOTOGRAFÍA: 00237_1.tif

ESCALA: 1/500 **MAPA:** 00237.tif



FOTOGRAFÍA: 00237.tif

FOTOGRAFÍA: 00237_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00238 **DENOMINACIÓN** ESTANQUE ALBERCON

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		284 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		35023A010002480000GM	
DIRECCIÓN:	LAS LAGUNAS		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446867 3086654		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: HIDRAULICO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de planta rectangular elaborado mediante muros de piedra, cal y arena. Presenta cuatro contrafuertes en su muro orientado al Este. Actualmente está inutilizado ya que uno de sus muros ha sufrido un derrumbe ocasionado por el exceso de agua en algún momento. La vegetación espontánea casi lo colmata totalmente.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4997

FOTOGRAFÍA: 00238.tif

FOTOGRAFÍA: 00238_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00238.tif

FOTOGRAFÍA: 00238.tif

FOTOGRAFÍA: 00238_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00239 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		53	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		001300200DR48F0001MT	
DIRECCIÓN:	C/ LAS LAGUNAS S/N		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446867 3086587		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento se encuentra en muy mal estado, aparentemente por su estado de abandono. Así mismo, se recomienda eliminar los postes metálicos que sostienen el cableado eléctrico.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	EMPEDRADO ALREDEDOR DEL VOLÚMEN PRINCIPAL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de planta rectangular y una única altura. Destaca su cubierta a cuatro aguas de tejas árabes de barro. Se conserva la carpintería original de madera de cuarterones. Su estado de conservación es regular – bueno.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 113 - 108

FOTOGRAFÍA: 00239.tif

FOTOGRAFÍA: 00239_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00239.tif



FOTOGRAFÍA: 00239.tif

FOTOGRAFÍA: 00239_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00240 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS CON PATIO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		268	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		001300700DR48F0001XT	
DIRECCIÓN:	C/ LAS LAGUNAS, 4		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446882 3086580		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento se encuentra en muy mal estado, aparentemente por su estado de abandono. Así mismo, se recomienda eliminar los postes metálicos que sostienen el cableado eléctrico.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO	EMPEDRADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por varios volúmenes de una altura y planta rectangular cuyas cubiertas son a dos y cuatro aguas de tejas árabes. Estas construcciones se enmarcan en el interior de una tapia de piedra, barro y enfoscado de cemento.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 112 - 108

FOTOGRAFÍA: 00240.tif

FOTOGRAFÍA: 00240_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00240.tif



FOTOGRAFÍA: 00240.tif

FOTOGRAFÍA: 00240_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00241 **DENOMINACIÓN** CASA TERRERA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		92	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		001300900DR48F0001JT	
DIRECCIÓN:	C/ LAS LAGUNAS, 3		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446911 3086565		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	METÁLICA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de planta rectangular y una única altura. Destaca su cubierta a cuatro aguas de tejas árabes de barro. No se ha conservado su carpintería originaria, siendo sustituida por carpintería metálica.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 111 - 108

FOTOGRAFÍA: 00241.tif

FOTOGRAFÍA: 00241_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00241.tif



FOTOGRAFÍA: 00241.tif

FOTOGRAFÍA: 00241_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00242 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE-PAJERO Y ALJIBE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO
HIDRAÚLICO ALJIBE

SIGLO: SIGLO XVIII **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		162	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		001300100DR48F0001FT	
DIRECCIÓN:	LAS LAGUNAS		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446975 3086615		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Volumen de dos plantas, que dan lugar al alpendre, en la planta baja, y al pajero en la alta. Construido mediante muros de piedra con argamasa de cal y arena. La techumbre posee un entramado de vigas y viguetas de madera recubiertas con tejas de tipología tradicional canaria. En la actualidad, este bien se encuentra abandonado, a esperas de acuerdo entre los herederos. Esta fue la residencia de Ventura Vélez, personaje muy conocido en el municipio y famoso por sus prácticas artesanales y sobretodo por la elaboración del famoso mejunje típico de la zona.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 108, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 4981.

FOTOGRAFÍA: 00242.tif

FOTOGRAFÍA: 00242_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00242.tif

FOTOGRAFÍA: 00242.tif

FOTOGRAFÍA: 00242_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00243 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		69	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		35023A010002260000GJ	
DIRECCIÓN:	C/ LAS LAGUNAS, 1		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446983 3086628		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado semirruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO , PINTADO Y PIEDRA VISTA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	EMPEDRADO EN EL EXTRERIOR	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ALMACÉN	**USO ACTUAL:**	VIVIENDA ABANDONADA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación compuesta por un volumen en forma de "L" de una planta cuya cubierta es mixta, a tres y un agua respectivamente para cada lado de la "L". En uno de sus laterales se le adosa un horno de pan, elaborado por medio de muros de mampostería y barro,

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 109 - 108, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 4989.

FOTOGRAFÍA: 00243.tif

FOTOGRAFÍA: 00243_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00243.tif

FOTOGRAFÍA: 00243.tif

FOTOGRAFÍA: 00243_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00244 **DENOMINACIÓN** CASA DE FINCA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		166 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	LAS LAGUNAS		001300100DR48F0001FT
DIRECCIÓN:	C/ LAS LAGUNAS, Nº 2		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446995 3086612	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA A VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES	GALERÍA DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO	EMPEDRADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de planta en "L", adosándosele un pequeño volumen en la parte trasera de una de las cuatro crujías. La primera crujía, de dos alturas, tiene adosada una terraza de nueva factura siguiendo la tipología tradicional.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 110 - 108

FOTOGRAFÍA: 00244.tif

FOTOGRAFÍA: 00244_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00244.tif



FOTOGRAFÍA: 00244.tif

FOTOGRAFÍA: 00244_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00245 **DENOMINACIÓN** POZO Y TANQUETA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO POZOS/GALERIAS
HIDRÁULICO POZETA

SIGLO: SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		29	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LOMO ARAÑON		35023A009001000000GQ	
DIRECCIÓN:	LOMO ARAÑÓN		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	448748 3086648		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANCHAS METÁLICAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por un pozo, dentro de una estructura de planta rectangular, muros de piedra, cal y arena y cubierta a un agua con tejas tradicionales; y una tanqueta de tamaño reducido, planta cuadrada y elaborada mediante muros de piedra, cal y arena excepto en su parte superior, en donde se le han añadido una hilera de bloques de hormigón y un loza, también de hormigón, a modo de tapa

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5169

FOTOGRAFÍA: 00245.tif

FOTOGRAFÍA: 00245_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00245.tif

FOTOGRAFÍA: 00245.tif

FOTOGRAFÍA: 00245_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00246 **DENOMINACIÓN** CASA DE FINCA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		208	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		35023A010008470000GG	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO S/N		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446053 3086471		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento de la vivienda se encuentra en mal estado, aparentemente debido al parcial abandono que padece.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD COMPOSITIVA
CALIDAD CONSTRUCTIVA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES	OBRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS	OBRA Y BARANDILLA DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
CUBIERTA	DOS Y CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	PEQUEÑO BALCON DE FORJA EN FACHADA EXTERIOR	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación en forma de T compuesta por dos cuerpos: uno compuesto por dos volúmenes de cubierta a dos aguas de tejas árabes y un torre intermedia de dos plantas con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes en la que destaca su balcón volado con acabado en hierro forjado.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 130

FOTOGRAFÍA: 00246.tif

FOTOGRAFÍA: 00246_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00246.tif



FOTOGRAFÍA: 00246.tif

FOTOGRAFÍA: 00246_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA: 00247 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA	**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA	106 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA	**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO	35023A010009910000GR	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO S/N	**CARTOGRAFÍA:**	
		GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28 446044 3086430		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento de la vivienda se encuentra en mal estado, aparentemente debido al parcial abandono que padece.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por dos volúmenes, uno en forma de L, con cubierta a cuatro y un agua de tejas árabes y un segundo volumen de una planta con cubierta a dos aguas de tejas. Estos inmuebles están separados entres sí mediante un patio exterior.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos d esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 131, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 4985.

FOTOGRAFÍA: 00247.tif

FOTOGRAFÍA: 00247_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00247.tif



FOTOGRAFÍA: 00247.tif

FOTOGRAFÍA: 00247_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00248 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS CON PORCHE EN PATIO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		109	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		35023A010009910000GR	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 50		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446046 3086410		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO	EMPEDRADO	BUENO	CONSERVACIÓN
OTROS ELEMENTOS	PORCHE CON ESTRUCTRURA DE MADERA Y BASES DE	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

RESTAURADA RECIENTEMENTE

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por dos crujías en forma de L, con cubiertas a una y cuatro aguas, destacando la galería cubierta del segundo y el patio interior empedrado.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 132

FOTOGRAFÍA: 00248.tif

FOTOGRAFÍA: 00248_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00248.tif



FOTOGRAFÍA: 00248.tif

FOTOGRAFÍA: 00248_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00249 **DENOMINACIÓN** CASA CON PATIO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		122	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		001202200DR48F0001YT	
DIRECCIÓN:	LUGAR EL INGENIO BAJO,23		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446087 3086430		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento de la vivienda se encuentra en mal estado, aparentemente debido al parcial abandono que padece.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA Y ALMACÉN **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional, con cubierta a dos aguas de tejas árabes y aislada sobre un promontorio. De planta rectangular, su fachada principal se abre a un patio descubierto frente al cual hay un horno de pan. Los vanos de dintel recto se enmarcan en madera, material utilizado para las puertas y ventanas, en cuarterones.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00249.tif

FOTOGRAFÍA: 00249_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00249.tif



FOTOGRAFÍA: 00249.tif

FOTOGRAFÍA: 00249_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00250 **DENOMINACIÓN** HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		78	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		35023A010008210000GL	
DIRECCIÓN:	INGENIO		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446101 3086426		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno de planta irregular, construido con piedras, piezas de cantería para la boca y barro. El techo es en forma de bóveda con tortas de barro y el suelo está realizado con piezas de cantería labrada con bastante uniformidad. A su estructura principal se le ha añadido un pequeño volumen en uno de sus extremos, que alberga lo que parece un fregadero.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4967 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00250.tif

FOTOGRAFÍA: 00250_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00250.tif



FOTOGRAFÍA: 00250.tif

FOTOGRAFÍA: 00250_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00251 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS Y PORTÓN

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		140	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL INGENIO ALTO		001201500DR48F0001HT	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 3		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446296 3086518		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANRIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por dos crujías en forma de L y patio interior al que se han adosado algunos volúmenes modernos. Destacan sus cubiertas a una y dos aguas de tejas árabes.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 116

FOTOGRAFÍA: 00251.tif

FOTOGRAFÍA: 00251_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00251.tif



FOTOGRAFÍA: 00251.tif

FOTOGRAFÍA: 00251_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00252 **DENOMINACIÓN** CASA DE PLANTA ALTA CON PORCHE Y TERRAZA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		61	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL INGENIO ALTO		001201400DR48F0001UT	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 5		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446300 3086499		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente. Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS Y CHIMENEA	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	PORTÓN DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de planta rectangular y cubierta a dos aguas que ha sido recientemente modificada, ampliándose tanto la horizontal como su altura, adecentándose a su vez los volúmenes anexos para su utilización como alojamiento rural. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 117

FOTOGRAFÍA: 00252.tif

FOTOGRAFÍA: 00252_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00252.tif

FOTOGRAFÍA: 00252.tif

FOTOGRAFÍA: 00252_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00253 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA	**SIGLO:**	SIGLO XIX	**CRONOLOGÍA:**	SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA	**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA	57	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA	**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	BUENAVISTA	000202300DR48F0001ET	
DIRECCIÓN:	C/ PROLONGACIÓN DE LA CALLE BUENAVISTA S/Ns / LA CARRACA	**CARTOGRAFÍA:**	
		GRAFCAN 1/2000	

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 446765 3087044

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO: TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	PINTURA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJA CURVA DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

Se han añadido diversos volúmenes de obra nuevos, al margen del cubrimiento del patio exterior

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una única crujía con cubierta a cuatro aguas de teja curva y alero. Presenta sillería descubierta en las esquinas. En la parte fronrtal se le ha añadido una amplia cubierta de planchas con estructura metálica. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 079

FOTOGRAFÍA: 00253.tif

FOTOGRAFÍA: 00253_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00253.tif

FOTOGRAFÍA: 00253.tif

FOTOGRAFÍA: 00253_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00254 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS Y ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		259 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL INGENIO ALTO		001202300DR48F0001GT	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO. 11		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446275 3086426		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado semirruinoso, por lo que se debería llevar a cabo una restauración, especialmente en la carpintería y en el tejado.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO Y DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA, ESCUELA Y ESTABLO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional compuesto por dos volúmenes de planta rectangular y cubiertas a dos y cuatro aguas. Estos se encuentran unidos por un portón sencillo, compuesto por muros de mampostería y una puerta de doble hoja de cuarterones.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 114, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 4993.

FOTOGRAFÍA: 00254.tif

FOTOGRAFÍA: 00254_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00254.tif



FOTOGRAFÍA: 00254.tif

FOTOGRAFÍA: 00254_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00255 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS CON PATIO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ESQUINA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		120	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6161301DR4866S0001IL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 22		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445980 3086292		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	**ESTADO:**	BUENO
FECHA INICIO:		**FECHA FINALIZACIÓN:**	**AÑO:** 2005

INTERVENCIONES:

Se ha cambiado el color del zócalo con respecto al existente en el año 2005.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional de estilo tradicional compuesto por dos volúmenes de una altura y planta rectangular cuyas cubiertas son de una y dos aguas respectivamente con tejas árabes. En su interior queda un patio.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐	
BIBLIOGRÁFICA: ☐	**AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**
DOCUMENTAL: ☑	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 126 - 123

FOTOGRAFÍA: 00255.tif

FOTOGRAFÍA: 00255_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00255.tif



FOTOGRAFÍA: 00255.tif

FOTOGRAFÍA: 00255_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00256 **DENOMINACIÓN** CASA DE FINCA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			67 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6161402DR4866S0001ZL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 25			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445992	3086307	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a cuatro aguas de tejas de barro árabes, su planta es rectangular, conservando la carpintería original.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 127 - 123

FOTOGRAFÍA: 00256.tif

FOTOGRAFÍA: 00256_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00256.tif



FOTOGRAFÍA: 00256.tif

FOTOGRAFÍA: 00256_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00257 **DENOMINACIÓN** CASA TERRERA CON PATIO Y TERRAZA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			88 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6161401DR4866S0001SL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 28			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446003	3086314	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: LA PROPIEDAD **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:** 2005

INTERVENCIONES:

Restauración de la fachada (enfoscado y pintado).

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de una altura y planta en forma de L, en esquina, quedando un patio interior. La cubierta de la construcción es a cuatro aguas de tejas árabes. Conserva la carpintería original de madera de cuarterones.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 128 - 123

FOTOGRAFÍA: 00257.tif

FOTOGRAFÍA: 00257_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00257.tif



FOTOGRAFÍA: 00257.tif

FOTOGRAFÍA: 00257_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00258 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA DE ESTILO TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		127	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6161904DR4866S0001DL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,3A		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445969 3086273		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado. Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional, compuesta por un solo cuerpo de planta rectangular alargada y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. Conserva la carpintería original, la cual parece haber sido restaurada recientemente, al igual que el resto de la vivienda, destacanado el tejado.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00258.tif

FOTOGRAFÍA: 00258_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00258.tif



FOTOGRAFÍA: 00258.tif

FOTOGRAFÍA: 00258_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00259 **DENOMINACIÓN** CASA, ALPENDRE, PAJAR Y HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		146	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6161902DR4866S0001KL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,4		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445946 3086236		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado. Este bien se conserva en estado semirruinoso en algunos de sus volúmenes y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO/ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO	EXTERIOR EMPEDRADO	BUENO	CONSERVACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional compuesto por dos volúmenes de tipología tradicional, con planta rectangular y cubiertas a dos aguas de teja tradicional canaria. Ambos elaborados mediante muros de piedra, barro y ripos, utilizando piezas de cantería labrada para rematar las esquinas. De estos dos volúmenes uno de ellos parece haber sido restaurado recientemente mientras que el otro se encuentra en estado semirruinoso o de abandono.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4988

FOTOGRAFÍA: 00259.tif

FOTOGRAFÍA: 00259_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00259.tif



FOTOGRAFÍA: 00259.tif

FOTOGRAFÍA: 00259_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00260 **DENOMINACIÓN** CASA DE PLANTA ALTA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		74	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6161906DR4866S0001IL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 36		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445989 3086287		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Así mismo, se recomienda la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANRIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

RESTAURADA RECIENTEMENTE

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a dos aguas de tejas árabes de planta rectangular y dos plantas. Conserva la carpintería tradicional de madera con cuarterones.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☑

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 125 - 123

FOTOGRAFÍA: 00260.tif

FOTOGRAFÍA: 00260_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00260.tif



FOTOGRAFÍA: 00260.tif

FOTOGRAFÍA: 00260_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00261 **DENOMINACIÓN** CASA TERRERA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			40 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6161905DR4866S0001XL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO, 38			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445983	3086279	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

En la fachada se aprecian varios dibujos como palmeras, los cuales rompen la estética de la vivienda y de su entorno.
Se propone su eliminación.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS / PINTADA EN FACHADA	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANRIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** TIENDA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional con cubierta a dos aguas de tejas árabes de planta rectangular y una sola planta. Conserva la carpintería tradicional de madera con cuarterones. Antiguamente funcionó como escuela.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 124

FOTOGRAFÍA: 00261.tif

FOTOGRAFÍA: 00261_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00261.tif



FOTOGRAFÍA: 00261.tif

FOTOGRAFÍA: 00261_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00262 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			50 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6060402DR4866S0001QL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,9			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445916	3086225	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			CONSERVACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	VIGUETAS VISIBLES AL EXTERIOR	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional con planta rectangular y tejado a dos aguas de teja tradicional canaria. Sus muros son de piedra y ripios con piezas de cantería en las esquinas. Parece haber sido restaurada en su totalidad destacando el revestimiento mediante piedra vista.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00262.tif

FOTOGRAFÍA: 00262_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00262.tif

FOTOGRAFÍA: 00262.tif

FOTOGRAFÍA: 00262_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00263 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL	**SIGLO:**	SIGLO XIX	**CRONOLOGÍA:**	

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		25	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6060403DR4866S0001PL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,9D		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445922 3086227		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional compuesta por un solo cuerpo con planta cuadrada y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. Los muros son de piedra, barro y ripios. Conserva la carpintería original pintada de color verde.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00263.tif

FOTOGRAFÍA: 00263_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00263.tif

FOTOGRAFÍA: 00263.tif

FOTOGRAFÍA: 00263_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00264 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:** SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		50 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	BUENAVISTA		35023A010001010000GE
DIRECCIÓN:	C/ PROLONGACIÓN DE LA CALLE BUENAVISTA S/Ns / LA CARRACA		**CARTOGRAFÍA:** GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446781 3087043	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO: TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, ENFOSCADO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS TEJA CURVA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

Presenta varios añadidos de obra modernos, que han ocultado progresivamente la estructura original de la vievienda.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda tradicional de una sola crujía, con cubierta a 4 aguas de teja curva, la misma parece haber sido sustituida parcialmente. En la fachada exterior presenta una prolongación en forma de proche con estructura de madera. El enfoscado deja la descubierto algunos de los sillares que componen la construcción. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 079

FOTOGRAFÍA: 00264.tif

FOTOGRAFÍA: 00264_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00264.tif



FOTOGRAFÍA: 00264.tif

FOTOGRAFÍA: 00264_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00265 **DENOMINACIÓN** ERA EL INGENIO BAJO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			29 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			35023A010006990000GK
DIRECCIÓN:	ERA EL INGENIO BAJO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445844	3086225	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular y tamaño reducido. En la actualidad conserva el empedrado original con algo de vegetación espontánea que lo oculta y se ha acondicionado como mirador del barranco.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00265.tif

FOTOGRAFÍA: 00265_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00265.tif



FOTOGRAFÍA: 00265.tif

FOTOGRAFÍA: 00265_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00266 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			52 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6060401DR4866S0001GL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,11A			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445907	3086227	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS Y UN AGUA DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO	INTERIOR	BUENO	CONSERVACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional compuesto por un volúmen con planta rectangular y tejado a dos aguas, y otro de planta rectangular y tejado a un agua que probablemente correspondiera en el pasado a un alpendre. En la actualidad se han unificado ambos volúmenes dando lugar a un pequeño patio central entre uno y otro, integrando al alpendre en las dependencias de vivienda.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00266.tif

FOTOGRAFÍA: 00266_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00266.tif

FOTOGRAFÍA: 00266.tif

FOTOGRAFÍA: 00266_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00267 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			50 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6060408DR4866S0001OL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,11C			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445899	3086226	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma, además de cambiar el color violeta en una de sus paredes y en el portón de entrada, ya que impacta visualmente y rompe el tratamiento cromático del entorno.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN-
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA/METÁLICA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional con planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja curva. Los muros son de piedra, cal y arena con piezas de cantería rematando las esquinas. En la entrada se observa un pequeño patio a modo de corredor alargado que permite el acceso al interior por uno de los laterales del volumen principal.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00267.tif

FOTOGRAFÍA: 00267_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00267.tif

FOTOGRAFÍA: 00267.tif

FOTOGRAFÍA: 00267_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00268 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			168 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6061103DR4866S0001EL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,12-12A			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445863	3086235	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las planchas de uralita que sirven de cubierta en el patio exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional, con planta irregular fruto de diferentes épocas constructivas. En el tejado se puede apreciar la diferencia entre los distintos cuerpos que se han ido construyendo a lo largo de la historia de esta casa, ya que encontramos una parte con tejas relativamente nuevas y otra con tejas más antiguas. En el exterior se aprecia un pequeño patio que sirve de entrada a la vivienda y el cual, se encuentra tapiado y cerrado con una puerta metálica.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00268.tif

FOTOGRAFÍA: 00268_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00268.tif

FOTOGRAFÍA: 00268.tif

FOTOGRAFÍA: 00268_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00269 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		78	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6061503DR4866S0001LL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,14		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445921 3086240		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS	TIROLESA PINTADA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional con planta rectangular y cubierta a cuatro aguas de teja curva. Los muros son de piedra, cal y arena con piezas de cantería rematando las esquinas. Parece haber sido restaurada recientemente, ya que presenta un estado de conservación bastante bueno en cuanto a sus materiales originales, y llama la atención de un alpendre y un pajero anexos a uno de sus muros, los cuales se encuentran en estado de abandono.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00269.tif

FOTOGRAFÍA: 00269_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00269.tif

FOTOGRAFÍA: 00269.tif

FOTOGRAFÍA: 00269_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00270 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			32 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6061502DR4866S0001PL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,15			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445931	3086243	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado, así como cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO	EXTERIOR	BUENO	CONSERVACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional con planta rectangular de tamaño reducido y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. Sus muros son de piedra, cal y arena y destaca la carpintería original que se conserva en bastante buen estado de conservación. Posee un patio exterior cerrado mediante una tapia y un portón metálico.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00270.tif

FOTOGRAFÍA: 00270_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00270.tif



FOTOGRAFÍA: 00270.tif

FOTOGRAFÍA: 00270_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00271 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			42 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6061507DR4866S0001OL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,15C			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445929	3086251	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA CURVA	DESAPARECIDA (EN FASE DE RESTAURACIÓN)	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Pequeño volumen de estilo tradicional, con planta cuadrada y cubierta a dos aguas, de la cual en la actualidad, se han eliminado las tejas probablemente para sustituirlas por piezas nuevas. Esta casa es bastante singular, tanto por su tipología como por los materiales con que está construída, destacando la carpintería original, quedando casi soterrada la puerta principal por el crecimiento del pavimento de la calle.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00271.tif

FOTOGRAFÍA: 00271_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00271.tif



FOTOGRAFÍA: 00271.tif

FOTOGRAFÍA: 00271_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00272 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL	**SIGLO:**	SIGLO XIX	**CRONOLOGÍA:**	

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		25	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6061501DR4866S0001QL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,15D		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445936 3086259		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la restauración de la carpintería, ya que es la original y se encuentra en un estado de cosnervación recuperable.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJA CURVA DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de teja curva de barro. Destaca la conservación de su carpintería original en el único vano de acceso al inmueble, hecho en tablones de tea.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00272.tif

FOTOGRAFÍA: 00272_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00272.tif

FOTOGRAFÍA: 00272.tif

FOTOGRAFÍA: 00272_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00273 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE Y PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			63 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			35023A010007060000GE
DIRECCIÓN:	INGENIO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445918	3086246	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐
FECHA INCOACIÓN:
FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y PIEDRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de dos volúmenes que dan lugar al alpendre y al pajar. Ambos elaborados mediante muros de piedra, cal y arena y con techumbre a un agua de teja tradicional canaria, derrumbada y desaparecida en el caso del alpendre que aún así, conserva el pesebre en un estado ruinoso y colmatado de basuras.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4980 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00273.tif

FOTOGRAFÍA: 00273_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00273.tif



FOTOGRAFÍA: 00273.tif

FOTOGRAFÍA: 00273_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00274 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			50 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6161203DR4866S0001XL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,19			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445953	3086257	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado. Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional entre medianeras con cubierta a dos aguas de tejas árabes.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00274.tif

FOTOGRAFÍA: 00274_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00274.tif



FOTOGRAFÍA: 00274.tif

FOTOGRAFÍA: 00274_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00275 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			166 **m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			6161202DR4866S0001DL
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,20-21			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/2000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445958	3086275	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto habitacional formado por varios volúmenes o crujías de planta rectangular adosados entre sí formando una planta en L. Las cubiertas son de tejas árabes a una, dos y cuatro aguas. En la parte posterior se abre un patio.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00275.tif

FOTOGRAFÍA: 00275_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00275.tif



FOTOGRAFÍA: 00275.tif

FOTOGRAFÍA: 00275_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00276 **DENOMINACIÓN** VIVIENDA TRADICIONAL

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		68	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		6060501DR4866S0001LL	
DIRECCIÓN:	C/ INGENIO,7		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445930 3086215		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANRIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional, compuesta por un solo cuerpo de planta rectangular alargada y cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria. Conserva la carpintería original, la cual parece haber sido restaurada recientemente, al igual que el resto de la vivienda, destacanado el tejado y los dinteles antiguos, así como el revestimiento de piedra vista.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00276.tif

FOTOGRAFÍA: 00276_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00276.tif



FOTOGRAFÍA: 00276.tif

FOTOGRAFÍA: 00276_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00277 **DENOMINACIÓN** MOLINO LA MOLINA

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			314 **m2**
LOCALIDAD:	BARRANCO DE TIRAJANA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	BARRANCO DE TIRAJANA			001100200DR48F0001DT
DIRECCIÓN:	BARRANCO DE TIRAJANA			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445802	3086138	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

En la actualidad este bien etnográfico es utilizado como vivienda habitual, este uso hace que sea dificilmente apreciable la configuración original del molino. Es necesario convenir con los actuales habitantes lso usos futuros de este entorno, y sobre todo limitar nuevas actuaciones que lo degraden.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** RESIDENCIAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

Se han añadido varias cosntruccines de madera que alteran el aspecto del entorno y la estructura del molino.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Antiguo molino hidráulico que se encontraba excavado en el interior de una meseta rocosa que se sitúa a escasos metros del Barranco de Tirajana, el mismo aprovechaba el agua que llegaba a través de una acxequia dispuesta en el escarpe, hoy prácticamente desaparecida, y que iba a desembocar al cubo de llenado, también excavado en la roca. Aunque aún se pueden apreciar las características y distribución de las distintas partes del molino, este conjunto se encuentra tremendamente desvirtuado por su uso como vivienda desde hace años; el cubo se sigue utilizando como depósito de agua, aunque los más impactante resulta la transformación de la cavidad en la que se albergaba la maquinaria (completamete desaparecida, aunque en el exterior se observa alguna de las piedras molineras) en ducha y cuarto de lavadora. Encima de esta cavidad se habilitó una habitación realizada en madera.

DATOS HISTÓRICOS

Primer molino de este tramo del barranco que se aprovecha de las aguas de la Heredad de Sardina y Juan Grande. El agua llevada por una acequia desde el barranco entraba por un cubo excavado en la roca de unos 5 metros de altura. El salón y la meseta donde se asentaba la piedra también del mismo estaban también excavados en la roca, así como otros elementos constructivos.

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☑

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4977

FOTOGRAFÍA: 00277.tif

FOTOGRAFÍA: 00277_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00277.tif



FOTOGRAFÍA: 00277.tif

FOTOGRAFÍA: 00277_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00278 **DENOMINACIÓN** HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN	**SIGLO:**	SIGLO XX	**CRONOLOGÍA:**	

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		18	**m2**
LOCALIDAD:	LOS MARTELES		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LOS MARTELES		35023A010006690000GD	
DIRECCIÓN:	LOS MARTELES		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445963 3086073		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno de pan de planta irregular casi rectangular y techo abovedado. Realizado mediante piedras ripios y barro además de piezas de cantería para el suelo y la boca. Recientemente ha sufrido una restauración dejando la piedra vista en una de sus caras y en el que se ha pintado todo el exterior del horno de color blanco.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4972

FOTOGRAFÍA: 00278.tif

FOTOGRAFÍA: 00278_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00278.tif



FOTOGRAFÍA: 00278.tif

FOTOGRAFÍA: 00278_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00279 **DENOMINACIÓN** CASA DE PLANTA ALTA CON PATIO TRASERO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		63	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		001700400DR48F0001GT	
DIRECCIÓN:	C/ LOS MARTELES, 21		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445968 3086066		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas entre medianeras y en esquina con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su parte trasera la vivienda es de una planta con patio trasero. Se le asocia un horno de pan de planta cuadrada.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 121

FOTOGRAFÍA: 00279.tif

FOTOGRAFÍA: 00279_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00279.tif



FOTOGRAFÍA: 00279.tif

FOTOGRAFÍA: 00279_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA: 00280 **DENOMINACIÓN** CASA DE PLANTA ALTA CON PORCHE EN PATIO TRASERO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		44 **m2**	
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	INGENIO		001700700DR48F0001LT	
DIRECCIÓN:	C/ LOS MARTELES, 21		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/2000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445975	3086063	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO , PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANRIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	BANCO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: ASENTAMIENTO RURAL

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

RESTAURADA RECIENTEMENTE

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional de dos plantas entre medianeras con cubierta a cuatro aguas de tejas árabes. En su parte trasera la vivienda es de una planta con patio trasero.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 122

FOTOGRAFÍA: 00280_1.tif

FOTOGRAFÍA: 00280_1.tif

ESCALA: 1/1000 **MAPA:** 00280.tif

FOTOGRAFÍA: 00280.tif

FOTOGRAFÍA: 00280_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00281 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE Y PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO: SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			61 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	INGENIO			35023A010007990000GX
DIRECCIÓN:	INGENIO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446166	3086273	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐
FECHA INCOACIÓN:
FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS FRANCESA O PLANA DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Volumen construido a base de muros de piedra y barro con esquinas rematadas en cantería. Se independiza el alpendre del pajar mediante un muro y quedando cerrado el pajar mediante una puerta metálica. El alpendre conserva aún el pesebre y este a su vez, el palo de amarre, las anillas y la potra. Todo el volumen posee cubierta a un agua con teja francesa. El estado general de este bien es bueno.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4979 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00281.tif

FOTOGRAFÍA: 00281_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00281.tif



FOTOGRAFÍA: 00281.tif

FOTOGRAFÍA: 00281_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00282 **DENOMINACIÓN** ERA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		154	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO DE ARRIBA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	RISCO CUERVO		35023A010006150000GU	
DIRECCIÓN:	INGENIO DE ARRIBA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446366 3086312		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Esta era pertenece al conjunto de Lomo de Rosarito Ojeda, en el que se localizan varias eras más, de similar tipología, conformando un conjunto etnográfico de gran interés.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: REGULAR **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular, situada entre dos eucaliptos de gran tamaño que le aportan sombra y cobijo. Conserva parte del empedrado original, pero no el muro que la delimitaba, el cual se intuye pero no se aprecia casi de ninguna manera. La vegetación coloniza casi la totalidad de esta era y la hace casi inapreciable desde cierta distancia.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4963 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00282.tif

FOTOGRAFÍA: 00282_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00282.tif



FOTOGRAFÍA: 00282.tif

FOTOGRAFÍA: 00282_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00283 **DENOMINACIÓN** ERA LA CRUZ

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA | **SIGLO:** SIGLO XIX | **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		77 **m2**
LOCALIDAD:	INGENIO DE ARRIBA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	RISCO CUERVO		35023A010006210000GA
DIRECCIÓN:	INGENIO DE ARRIBA		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446345 3086255	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Esta era pertenece al conjunto de Lomo de Rosarito Ojeda, en el que se localizan varias eras más, de similar tipología, conformando un conjunto etnográfico de gran interés.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular, que conserva el empedrado original y el muro que la delimita elaborado mediante piedras rojizas colocadas de canto. La vegetación espontánea coloniza el interior de la misma, así como los huecos entre las piedras del muro exterior.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4965 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00283.tif

FOTOGRAFÍA: 00283_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00283.tif



FOTOGRAFÍA: 00283.tif

FOTOGRAFÍA: 00283_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00284 **DENOMINACIÓN** ERA LOS CUBAS

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA | **SIGLO:** SIGLO XIX | **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		72	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO DE ARRIBA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	RISCO CUERVO		35023A010006290000GF	
DIRECCIÓN:	INGENIO DE ARRIBA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446297 3086180		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Esta era pertenece al conjunto de Lomo de Rosarito Ojeda, en el que se localizan varias eras más, de similar tipología, conformando un conjunto etnográfico de gran interés.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular, situada en una pequeña degollada. Conserva el empedrado del suelo original, pero no el muro que la delimitaba. En la actualidad la delimita el risco por un lado y una pista de tierra que accede a la cruz por el otro.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4966 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00284.tif

FOTOGRAFÍA: 00284_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00284.tif

FOTOGRAFÍA: 00284.tif

FOTOGRAFÍA: 00284_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00285 **DENOMINACIÓN** ALPENDRES 2 Y PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		101	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LA FILIPINA		35023A010005840000GZ	
DIRECCIÓN:	LA FILIPINA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446725 3086412		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐
FECHA INCOACIÓN:
FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA Y SILLERIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	UNA Y DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de un conjunto formado por un pajar de planta rectangular con cubierta a dos aguas de teja tradicional canaria y dos alpendres también con planta rectangualr y cubierta a un agua de teja tradicional canaria. Ambos se encuentran en estado de abandono y semirruinoso con basuras en su interior. Aún así, los alpendres conservan los pesebres en buen estado aunque colmatados de basuras.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4982

FOTOGRAFÍA: 00285.tif

FOTOGRAFÍA: 00285_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00285.tif



FOTOGRAFÍA: 00285.tif

FOTOGRAFÍA: 00285_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00286 **DENOMINACIÓN** ERA DE PANCHITO HDEZ.

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		148 **m2**	
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LA FILIPINA		35023A010005840000GZ	
DIRECCIÓN:	LA FILIPINA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446747 3086420		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular con empedrado en toda su superficie. Se encuentra delimitada mediante una alineación de piedras hincadas y presenta un muro de acondicionamiento y contención en su parte baja. En la actualidad ha dejado de usarse y la vegetación espontánea coloniza su interior.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4964

FOTOGRAFÍA: 00286.tif

FOTOGRAFÍA: 00286_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00286.tif



FOTOGRAFÍA: 00286.tif

FOTOGRAFÍA: 00286_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00287 **DENOMINACIÓN** CEMENTERIO DE SANTA LUCÍA

TIPOLOGÍA

RELIGIOSO CEMENTERIO **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		2031 **m2**
LOCALIDAD:	LA SORRUEDA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	LLANO DE LA PIEDRA		001800100DR48F0001HT
DIRECCIÓN:	C/ CAMINO A LA SORRUEDA S/N		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447332 3086016	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGA Y VIGUETAS DE HORMIGÓN	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	HORMIGÓN	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA	MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS	MAMPOSTERÍA EN FACHADA	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	PILASTRAS DE MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	CEMENTERIO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		**ESTADO:**	
FECHA INICIO:		**FECHA FINALIZACIÓN:**	**AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Recinto localizado en el lugar conocido como -Llano de La Piedra- y elaborado mediante muros de bloques de picón, pilastras y mampostería decorativa en los huecos de ventanas y puerta del frontón, dando lugar a una planta cuadrangular de grandes dimensiones.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL:	☐	
BIBLIOGRÁFICA:	☐	**AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**
DOCUMENTAL:	☑	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 133

FOTOGRAFÍA: 00287.tif

FOTOGRAFÍA: 00287_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00287.tif



FOTOGRAFÍA: 00287.tif

FOTOGRAFÍA: 00287_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00288 **DENOMINACIÓN** PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE	**SIGLO:**	SIGLO XX	**CRONOLOGÍA:**	

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		380	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LOS AGUJEROS		35023A009090160000GZ	
DIRECCIÓN:	GC-550 S/N		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	447939 3086355		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIONES	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Acondicionamiento de la carretera a su paso por un barranquillo a modo de túnel o puente de hormigón y con arco de medio punto a ambos lados de la carretera y mampostería que imita a un dintel. En el interior del túnel se aprecian unas formas triangulares a modo de zócalo decorativo.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5176

FOTOGRAFÍA: 00288.tif

FOTOGRAFÍA: 00288_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00288.tif

FOTOGRAFÍA: 00288.tif

FOTOGRAFÍA: 00288_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00289 **DENOMINACIÓN** HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN **SIGLO:** SIGLO XX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		31	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LA VISTA		35023A010009770000GQ	
DIRECCIÓN:	LA VISTA		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445887 3086030		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno de planta semicircular realizado con piedras de tamaño irregular cogidas con barro. La boca del horno se encuentra enmarcada con piedra de cantería toscamente labrada. Se encuentra techado con teja árabe. El respiradero del horno se abre en la barriga del mismo

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4968 - 4990

FOTOGRAFÍA: 00289.tif

FOTOGRAFÍA: 00289_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00289.tif



FOTOGRAFÍA: 00289.tif

FOTOGRAFÍA: 00289_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00290 **DENOMINACIÓN** MOLINO DE LOS CABELLOS

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		268 **m2**
LOCALIDAD:	BARRANCO DE TIRAJANA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	BARRANCO DE TIRAJANA		35023A010090230000GR
DIRECCIÓN:	BARRANCO DE TIRAJANA		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445723 3085932	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Este molino se ubica en el interior de un volumen construido mediante muros de piedra y barro con cubierta a un agua de teja tradicional canaria. En el interior de este, se aprecian aún las piedras de molino, el entramado de madera de tea que permitía maniobrar con él, el cajón para almacenar el gofio y la tolva, que en la actualidad se utiliza para cerrar la ventana. En el exterior se encuentra otra piedra de molino semidestruida y el cubo, elaborado con piedras de barranco y argamasa de cal y arena, de unos 15 metros de altura y con forma cuadrangular. En la parte superior del molino se aprecian varios volúmenes de tipología tradicional de vivienda, los cuales pudieron estar asociados al uso original del molino.

DATOS HISTÓRICOS

Molino ubicado en la margen izquierda del Barranco de Tirajana. Conserva la casa del molinero, el salón de molienda con algunos elementos de la misma (piedras, pescante, etc.) en mal estado de conservación y abandonados. El cubo se conserva en un aparente buen estado de conservación, de 15 metros de altura. Recibe su denominación por el apellido de sus primeros propietarios pasando con posterioridad a la familia de Periquito Laura, procedentes de Ayagaures y con fama de espiritistas.

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☑

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4974

FOTOGRAFÍA: 00290.tif

FOTOGRAFÍA: 00290_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00290.tif



FOTOGRAFÍA: 00290.tif

FOTOGRAFÍA: 00290_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00291 **DENOMINACIÓN** CASA DE TEJAS CON TERRAZA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		95	**m2**
LOCALIDAD:	INGENIO		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	LA VISTA		001701600DR48F0001RT	
DIRECCIÓN:	C/ LOS MARTELES S/N		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445918 3085910		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado. La técnica utilizada para la restauración del tejado deja mucho que desear, ya que en algunas partes del mismo se aprecia el cemento en abundancia.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA (NUEVO)	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:** 2005

INTERVENCIONES:

Restauración del enfoscado y pintado de la fachada.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda aislada de estilo tradicional compuesta por dos volúmenes de planta rectangular unidos en forma de L. El volumen mayor presenta cubierta a dos aguas de tejas árabes mientras que el segundo volumen, de pequeñas dimensiones, tiene cubierta a un agua. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 120

FOTOGRAFÍA: 00291.tif

FOTOGRAFÍA: 00291_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00291.tif



FOTOGRAFÍA: 00291.tif

FOTOGRAFÍA: 00291_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00292 **DENOMINACIÓN** MOLINO DEL CURA

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			166 **m2**
LOCALIDAD:	BARRANCO DE TIRAJANA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	BARRANCO DE TIRAJANA			35023A009003950000GM
DIRECCIÓN:	BARRANCO DE TIRAJANA			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445709	3085756	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

La reutilización de este bien como vivienda afecta a varios elementos originales del molino.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Molino que se encuentra en el interior de un volumen construido con muros de piedra, ripios, cal y arena. Con techumbre a un agua y tejado de tejas tradicionales. Conserva las piedras de molienda y el cubo de forma circular, en la actualidad transformado en chimenea. Este molino se está reutilizando como vivienda y en su interior se han habilitado varias camas mediante entramados de madera. Una de las consecuencias de esta reutilización, es por ejemplo, la utilización de la tolva como tiro de la chimenea en el exterior.

DATOS HISTÓRICOS

Molino donado por doña Carmita Vega al Santísimo, de ahí su denominación. Inactivo desde hace años y con relativo buen estado de conservación ha sido remodelado en su interior para albergar a ocupas.

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☑

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4976

FOTOGRAFÍA: 00292.tif

FOTOGRAFÍA: 00292_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00292.tif

FOTOGRAFÍA: 00292.tif

FOTOGRAFÍA: 00292_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00293 **DENOMINACIÓN** FUENTE LOS CANARIOS

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO FUENTES/PILAR **SIGLO:** SIGLO XV **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			865 **m2**
LOCALIDAD:	BARRANCO DE TIRAJANA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	BARRANCO DE TIRAJANA			35020A007090030000EH
DIRECCIÓN:	BARRANCO DE TIRAJANA			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	445796	3085641	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: HIDRAULICO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☑ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de tres cazoletas excavadas en la roca, dos de ellas con forma circular y la tercera con forma irregular. Se encuentran comunicadas entre sí mediante un pequeño canal también excavado en la roca. Se sitúa en el interior de un solapón en el cauce del barranco de La Sorrueda, del que aflora un naciente de agua al que se asocian dichas cazoletas y canaleta. No se puede descartar el origen prehispánico de este enclave.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5000

FOTOGRAFÍA: 00293.tif

FOTOGRAFÍA: 00293_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00293.tif



FOTOGRAFÍA: 00293.tif

FOTOGRAFÍA: 00293_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00294 **DENOMINACIÓN** MOLINO LOS TABUCOS

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		53 **m2**
LOCALIDAD:	BARRANCO DE TIRAJANA		**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	BARRANCO DE TIRAJANA		35023A010090230000GR
DIRECCIÓN:	BARRANCO DE TIRAJANA		**CARTOGRAFÍA:**
			GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446019 3085564	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Únicamente se conserva el cubo, el canal de agua y algunos restos de muros de la estructura que albergaba el molino.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD COMPOSITIVA
CALIDAD CONSTRUCTIVA
HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: INDUSTRIAL **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN HIDROLÓGICA

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

En la actualidad, de este molino no queda más que el cubo y el canal a modo de acequia que surtía de agua a este. El resto de la estructura ha desaparecido, muy probablemente por alguna crecida del barranco que lo destruyera. El cubo y el canal, están realizados mediante muros de cantos rodados, extraídos del propio barranco, y con argamasa de arena y cal. En las inmediaciones se aprecian los restos de lo que en su día fue una vivienda, la cual, pudo ser la residencia del molinero, pero su estado actual es ruinoso, quedando únicamente, restos de las paredes a una altura de metro y medio aproximadamente.

DATOS HISTÓRICOS

Molino en estado de abandono conservando el acueducto que llevaba el agua al cubo y la casa vivienda. El salón está derruido. Se encuentra inactivo desde la década de 1920, cuando un temporal se llevó los énseres, las paredes del salón y los costales.

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☑

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4978

FOTOGRAFÍA: 00294.tif

FOTOGRAFÍA: 00294_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00294.tif

FOTOGRAFÍA: 00294.tif

FOTOGRAFÍA: 00294_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00295 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA	**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA	38	**m2**
LOCALIDAD:	SANTA LUCIA	**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL CABRITO	35023A010005470000GE	
DIRECCIÓN:	FINCA EL CABRITO	**CARTOGRAFÍA:**	
		GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28 446414 3085559		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	**USO ACTUAL:**	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Alpendre de planta rectangular configurado a partir de muros de piedra seca. Se encuentra dividido en dos estancias por un pilar de cantería. La techumbre inclinada a un agua y de teja curva, es soportada por un entramado de cañas y madera, parcialmente colapasado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5202

FOTOGRAFÍA: 00295.tif

FOTOGRAFÍA: 00295_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00295.tif



FOTOGRAFÍA: 00295.tif

FOTOGRAFÍA: 00295_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00296 **DENOMINACIÓN** ACEQUIA EL GAVIOTO

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			857 **m2**
LOCALIDAD:	LA SORRUEDA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	EL CABRITO			35023A010005540000GH
DIRECCIÓN:	EL CABRITO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446571	3085599	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: HIDRÁULICO **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Localizada en las inmediaciones de la finca El Cabrito, se encuentra esta acequia excavada en el risco y acondicionada en algunos tramos mediante piedras colocadas verticalmente a ambos lados del curso de agua y cementadas mediante argamasa de cal, arena y picón. Presenta unos treinta centímetros de ancho aproximadamente en casi todo su recorrido, aunque esta medida varía por ejemplo en algunos tramos que discurren en curva siguiendo la orografía del risco en que se encaja la propia acequia.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5223 - 5198

FOTOGRAFÍA: 00296.tif

FOTOGRAFÍA: 00296_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00296.tif



FOTOGRAFÍA: 00296.tif

FOTOGRAFÍA: 00296_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00297 **DENOMINACIÓN** ALPENDRE Y PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			57 **m2**
LOCALIDAD:	LA SORRUEDA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	EL CABRITO			35023A010005540000GH
DIRECCIÓN:	EL CABRITO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446485	3085578	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Restaurar las tejas y el artesonado de barro y cañas. Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS DE MADERA Y CAÑIZO	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estructura formada por dos volúmenes que dan pie al alpendre y al pajar respectivamente. Los materiales constructivos son los mismos para ambos, realizados mediante muros de piedra, ripios y barro. Con planta rectangular el alpendre y cuadrangular el pajero. La techumbre es la misma para los dos volúmenes, inclinada a un agua, con entramado de vigas y viguetas de madera, cañizo, tortas de barro y revestida con teja tradicional canaria. El alpendre aún conserva el pesebre, con su palo de amarre y su potra, además del empedrado que posee en el suelo. El pajero parece que se utilizó hasta no hace mucho tiempo, y en su interior se conservan algunos de los aperos que se utilizaron originalmente en el lugar, tales como albardas, hoces, etc…

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5192 - 5198

FOTOGRAFÍA: 00297.tif

FOTOGRAFÍA: 00297_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00297.tif



FOTOGRAFÍA: 00297.tif

FOTOGRAFÍA: 00297_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00298 **DENOMINACIÓN** ERA Y LAGAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA
AGROGANADERO LAGAR

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			148 **m2**
LOCALIDAD:	LA SORRUEDA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	EL CABRITO			35023A010005470000GE
DIRECCIÓN:	EL CABRITO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446490	3085567	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Eliminar la vegetación y descubrir el empedrado, restaurando las partes deterioradas.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008
DECLARACIÓN B.I.C.: ☐
FECHA INCOACIÓN:
FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:
AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO Y VITÍCOLA	**USO ACTUAL:**	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	**TELÉFONO:**	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	**COD. POSTAL:**	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de planta circular y de tamaño reducido, acondicionada mediante un muro de piedras que salva el desnivel natural del terreno, a la vez que protege a la propia era de la caída de sedimentos en su interior. El reducido tamaño que presenta, así como su localización cobijada del viento, nos lleva a pensar que lo que se pudo trillar en ella fueran chícharos, utilizando probablemente un burro. En la gran roca que se encuentra junto a ella, se aprecia un acondicionamiento de la misma para amarrar a la bestia que trabajara trillando. En esa misma roca se localiza también un lagar de reducido tamaño, con planta de tendencia elíptica, excavado en la roca. Se aprecia el agujero de evacuación con un pequeño acondicionamiento, que suponemos sirvió para encajar en él algún tipo de canal que a su vez vertiera al recipiente correspondiente. Este lagar se integra dentro de una finca con gran valor etnográfico. En la actualidad se encuentra sepultado por tierra y hojas que lo han ido colmatando, pero conserva toda su estructura.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐	
BIBLIOGRÁFICA: ☐	**AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.**
DOCUMENTAL: ☑	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5180 - 5186 - 5198

FOTOGRAFÍA: 00298.tif

FOTOGRAFÍA: 00298_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00298.tif



FOTOGRAFÍA: 00298.tif

FOTOGRAFÍA: 00298_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00299 **DENOMINACIÓN** SECADERO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO SECADERO **SIGLO:** SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA		**SUPERFICIE PROTEGIDA:**	
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA		78	**m2**
LOCALIDAD:	LA SORRUEDA		**REFERENCIA CATASTRAL:**	
TOPONIMIA:	EL CABRITO		35023A010005470000GE	
DIRECCIÓN:	EL CABRITO		**CARTOGRAFÍA:**	
			GRAFCAN 1/5000	
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446511 3085556		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO **USO ACTUAL:** ABANDONADO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA AGRÍCOLA

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de una roca aislada, cuya forma natural, con superficie plana en la parte superior, y su localización, con muchas horas de sol al día, la hacen propicia para utilizarla como secadero de los higos y los tunos que se recolectaban en el lugar. Se encuentra integrado en un importante conjunto etnográfico, conocido como la finca del cabrito, y por ello cabe imaginar que su utilización se ve relacionada con la explotación tradicional de diferentes recursos naturales, que se dio en dicha finca, en este caso concreto, la recolección de higos y tunos.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5179 - 5198

FOTOGRAFÍA: 00299.tif

FOTOGRAFÍA: 00299_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00299.tif



FOTOGRAFÍA: 00299.tif

FOTOGRAFÍA: 00299_1.tif

Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00300 **DENOMINACIÓN** FINCA EL CABRITO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
CONJUNTO ETNOGRÁFICO CONJUNTO ETNOGRÁFICO
INDUSTRIAL HORNOS PAN
VIVIENDA AISLADA

SIGLO: SIGLO XIX **CRONOLOGÍA:**

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA			**SUPERFICIE PROTEGIDA:**
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA			325 **m2**
LOCALIDAD:	LA SORRUEDA			**REFERENCIA CATASTRAL:**
TOPONIMIA:	EL CABRITO			3002200100DR48F0001ZT
DIRECCIÓN:	EL CABRITO			**CARTOGRAFÍA:**
				GRAFCAN 1/5000
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28	446495	3085520	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO: TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
CONJUNTO
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

ESTRUCTURAS

INTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMIENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN - CONSOLIDACIÓN
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN - CONSOLIDACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	BLANCO	REGULAR	CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN - CONSOLIDACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	UNA Y DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL	REGULAR	CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN - CONSOLIDACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA

USO ORIGINAL: AGROGANADERO Y VIVIENDA **USO ACTUAL:** ORIGINARIO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA AGRÍCOLA

PROPIETARIO: CONFIDENCIAL **TELÉFONO:** CONFIDENCIAL

LOCALIDAD: CONFIDENCIAL **COD. POSTAL:** CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: **ESTADO:**

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto etnográfico compuesto por una vivienda, alpendre y dos hornos de pan. Durante los trabajos de campo no se pudo acceder directamente a los elementos catalogados, por encontrarse éstos en el interior de una finca cerrada con valla metálica. No obstante, se pudieron observar desde el exterior la mayoría de los elementos (a excepción del horno de pan que se encuentra adosado a una piedra de gran tamaño y parece afectado por vertidos de enseres y escombros). La vivienda, que conforma el núcleo principal del conjunto, está conformada por dos volúmenes rectangulares dispuestos en "L" con cubierta inclinada de tejas a dos aguas. A estos volúmenes originales se le han realizado añadidos de obra modernos. Cercano a éstos se encuentra otro volúmen exento, también con cubierta inclinada a dos aguas, al que se le anexa, un alpendre que presenta cubierta inclinada a un agua. El alpendre se encuentra en mal estado de conservación, con la techumbre parcialmente derruida. En cuanto a los dos hornos, se pudo visualizar uno de ellos desde el exterior de la finca. El mismo presenta planta cuadrada, está realizado con piedras de cantería del lugar y ripio de piedras y barro. Su techo es abovedado y está realizado con torta de barro y piedras. La boca del horno se encuentra enmarcada con bloques de cantería. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL: ☐

BIBLIOGRÁFICA: ☐

DOCUMENTAL: ☑

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5196 - 5184 - 5183

FOTOGRAFÍA: 00300.tif

FOTOGRAFÍA: 00300_1.tif

ESCALA: 1/2000 **MAPA:** 00300.tif

FOTOGRAFÍA: 00300.tif

FOTOGRAFÍA: 00300_1.tif