


PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA LUCÍA



TOMO VII.3

VOL.IV: FICHAS (00301-00400)

**CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA Y ETNOGRÁFICA
DE SANTA LUCÍA**

SEPTIEMBRE 2012

Codigo ficha	Denominacion
301	CASA DE TEJAS CON TERRAZA
302	CASA TERRERA "VILLA QUEVEDO"
303	CASA DE FINCA
304	CASA DE TEJAS CON PORCHE EN TERRAZA
305	CASA DE FINCA CON PATIO
306	HORNO DE PAN
307	CASA DE TEJAS
308	ALPENDRE
309	CONJUNTO LA SORRUEDA ALTA
310	CASA DE FINCA
311	LAGAR
312	CASA DE MARIQUITA ANTONIA
313	CASA DE TEJAS
314	ACEQUIA
315	PUENTES (2)
316	CORRAL-CUEVA Y CORRAL
317	LOS CORRALES DE MENDEZ (2)
318	ESTANQUES (2)
319	FUENTE DE LA CAPELLANIA
320	PUENTE
321	CORRAL
322	PUENTE
323	PUENTE
324	ERA
325	CASITA BALO
326	ESTANQUE
327	ESTANQUE
328	CASA, HORNO DE PAN Y ALPENDRE
329	CUARTO DE QUESO
330	ESTANQUE
331	ESTANQUES
332	CORRAL
333	CAMPANA
334	PUENTE
335	PUENTE
336	PUENTE
337	ALPENDRES 2 Y TANQUETA
338	PUENTE
339	CUEVAS DE LA ERA DEL CARDÓN
340	PUENTE
341	PUENTE
342	ERA DEL CARDÓN
343	CAMPANA
344	CAMPANA
345	PUENTE
346	CORRAL
347	CUARTERIAS
348	ESTANQUE Y CASILLAS DE AGUA (2)
349	CABAÑAS MONTAÑA DE MASACIEGA
350	CORRAL
351	CORRALES-CUEVA (3)
352	MOLINO DE SAMARÍN DE ARRIBA
353	MOLINO DE SAMARÍN DE ABAJO
354	CAMPANA
355	CAMPANAS (2)

356	ACEQUIA BLANCA
357	ACEQUIA-CANAL
358	CANALES (2)
359	CORRAL MONTAÑA DE LAS TABAIBAS DULCES
360	ACUEDUCTO
361	POZO LAS TABAIBAS Y DEPOSITO DE AGUA
362	CORRAL
363	ACEQUIA
364	ALPENDRES (2) Y PAJAR
365	ESTANQUE Y CANTONERAS (2)
366	MOLINO DE LAS CARBONERAS
367	CORRALES CUEVA
368	CORRALES (3)
369	POZO, ESTANQUE, SALA DE MAQUINAS Y CANTONERA
370	HORNO DE AURORITA
371	CANTONERAS 4 Y ESTANQUE REGULADOR
372	CASAS DE TEJAS
373	CASA TERRERA ARRUADA
374	CASA TERRERA ARRUADA
375	CASA TERRERA ARRUADA
376	CASA TERRERA ARRUADA
377	CASA TERRERA ARRUADA
378	CASA DE PLANTA ALTA
379	CASA DE TEJAS
380	CASA DE PLANTA ALTA
381	ERMITA DE SAN NICOLÁS DE BARI Y CASAS
382	CASA TERRERA ARRUADA
383	CASA DE LA ENREDADERA
384	CONJUNTO LOS CHILES
385	CASA, ALPENDRES (2), PAJAR Y CUARTOS DE APEROS
386	MOLINO DE GOFIO DE FUEGO
387	VIVIENDA ACADÉMICA
388	ERA DEL VERDUGO (PARQUE LA ERA)
389	POZO, ESTANQUE (2) Y CANTONERAS (2)
390	HORNO DE CAL
391	SALINAS DE TENEFÉ
392	CASA DE TEJAS CON PORCHE
393	ALPENDRES (2)
394	ALPENDRES (4) VIVIENDAS (2) Y LAVADERO
395	CASA, ALPENDRE Y PAJAR
396	CANTERA RISCO CUERVO
397	ALPENDRE (3) Y CUARTO DE APEROS (2)
398	ALPENDRE
399	ERA
400	HORNO DE PAN



Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00301 DENOMINACIÓN

CASA DE TEJAS CON TERRAZA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: LA VUELTECILLA

TOPONIMIA: LAS VEREDAS

DIRECCIÓN: C/ LA VUELTECILLA S/N

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 446905 3085142

SUPERFICIE PROTEGIDA:

75 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

002301000DR48F0001AT

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES	TERRAZA CON BARANDILLA DE MADERA EN EXTERIOR	BUENO	CONSERVACIÓN
ZÓCALOS	LAJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	PORTÓN DE MADERA TACHONADA	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	TURISMO RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			
RECIENTEMENTE REHABILITADA Y ACONDICIONADA PARA EXPLOTACIÓN DE TURISMO RURAL.			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación resultante de la suma de varios volúmenes a distintos niveles y con distintas épocas constructivas. En la actualidad presenta techumbre a una y cuatro aguas revestidas con teja tradicional canaria. Todos los volúmenes poseen una altura y están siendo utilizados como casa para turismo rural.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 136

FOTOGRAFÍA: 00301.tif



FOTOGRAFÍA: 00301_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00301.tif



FOTOGRAFÍA: 00301_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00302 DENOMINACIÓN

CASA TERRERA "VILLA QUEVEDO"

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LAS HUERTECILLAS

TOPONIMIA:

LAS HUERTECILLAS

DIRECCIÓN:

C/ LA SORRUEDA S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

106

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000303600DR48D0001YP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447280

3084954

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento de la vivienda se encuentra en mal estado, aparentemente debido al parcial abandono que padece.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS DE
MADERAMUROS DE CARGA DE
SILLERÍA

REGULAR

BUENO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

SILLERÍA

BUENO

CONSERVACIÓN

REVESTIMIENTO

ENCALADO Y PINTADO

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CARPINTERÍA

MADERA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

MADERA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

BALCONES

PORCHE DE MADERA EN
EXTERIOR

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

ALERO DE TEJAS

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

COLOR

BLANCO

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

CUATRO AGUAS DE TEJA
TRADICIONAL CANARIA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

PATIO

OTROS ELEMENTOS

MURO DE MAMPOSTERÍA
EN EXTERIOR Y PORTÓN
DE MADERA

BUENO

CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación compuesta por un solo volumen, realizado mediante muros de piedra, cal, arena y ripios. Con planta rectangular y tejado a cuatro aguas revestido con teja tradicional canaria. Posee un patio, al cual da un corredor de madera. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 138

FOTOGRAFÍA: 00302.tif



FOTOGRAFÍA: 00302_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00302.tif



FOTOGRAFÍA: 00302_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00303 DENOMINACIÓN

CASA DE FINCA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LAS HUERTECILLAS

TOPONIMIA:

LAS HUERTECILLAS

DIRECCIÓN:

C/ LA SORRUEDA, 9

SUPERFICIE PROTEGIDA:

274

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000301700DR48D0001RP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447232

3084949

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA Y METAL	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES	PORCHE DE MADERA EN EXTERIOR	BUENO	CONSERVACIÓN
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	MURO DE MAMPOSTERÍA EN EXTERIOR Y PORTÓN DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de volúmenes organizados en torno a un patio central. Todos ellos presentan planta rectangular pero de tamaño variable. En su contexto originario algunas de estas dependencias se destinaron a un uso habitacional y otras al almacenaje de aperos.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	
BIBLIOGRÁFICA:	☒	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
DOCUMENTAL:	☒	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 139

FOTOGRAFÍA: 00303.tif



FOTOGRAFÍA: 00303_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00303.tif



FOTOGRAFÍA: 00303_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00304 DENOMINACIÓN

CASA DE TEJAS CON PORCHE EN TERRAZA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LAS HUERTECILLAS

TOPONIMIA:

LAS HUERTECILLAS

DIRECCIÓN:

C/ LA SORRUEDA S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

81

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000301500DR48D0001OP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447204

3084963

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES	PORCHE CON TECHUMBRE DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	BLANCO	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	DOS AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO	TERRAZA EXTERIOR	BUENO	CONSERVACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación conformada por dos volúmenes a diferentes alturas, con una y dos plantas respectivamente. Ambos elaborados mediante muros de piedra, ripios, cal y arena y con techumbre a dos aguas de teja tradicional canaria. En el exterior, la vivienda posee un pequeño corredor que da al patio exterior. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 140

FOTOGRAFÍA: 00304.tif



FOTOGRAFÍA: 00304_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00304.tif



FOTOGRAFÍA: 00304_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00305 DENOMINACIÓN

CASA DE FINCA CON PATIO

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA VUELTECILLA

TOPONIMIA:

EL LLANO

DIRECCIÓN:

C/ LA VUELTECILLA S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

122

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

002200500DR48F0001AT

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

446808

3085286

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO, PINTADO Y PIEDRA VISTA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
COLOR	BLANCO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA TRADICIONAL CANARIA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estructura de un volumen con planta cuadrangular y una planta de altura. Elaborada mediante muros de piedra, ripios y barro, con techumbre cuatro aguas de teja tradicional canaria. En las esquinas de la vivienda se aprecian las piezas de cantería que rematan sus muros.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 134

FOTOGRAFÍA: 00305.tif



FOTOGRAFÍA: 00305_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00305.tif



FOTOGRAFÍA: 00305_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00306 DENOMINACIÓN

HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNO PAN

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA SORRUEDA

TOPONIMIA:

LAS VEREDAS

DIRECCIÓN:

LAS VEREDAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

78

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A010009990000GU

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

446946

3085086

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de un horno de pan con planta cuadrangular y elaborado mediante piedras de gran tamaño labradas, ripios y barro. El interior presenta el techo en forma de bóveda recubierto en su totalidad con tortas de barro. El cierre se realiza mediante una puerta metálica con sistema de rondana. Según nos informa el propietario, este horno tiene más de cien años ya que él mismo tiene noventa y cuatro, y nos comenta en el momento de la visita, que el horno ya existía cuando él nació.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☒	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. Propietario.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5182 - 5198

FOTOGRAFÍA: 00306.tif



FOTOGRAFÍA: 00306_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00306.tif



FOTOGRAFÍA: 00306_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00307 DENOMINACIÓN

CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCIA

TOPONIMIA:

BUENAVISTA

DIRECCIÓN:

C/ PROLONGACIÓN DE LA CALLE BUENAVISTA S/Ns / LA CARRACA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

446779

3087053

SUPERFICIE PROTEGIDA:

39

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000700100DR48F0001XT

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/52000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA ENFOSCADO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

Se ha anexo a la vivienda un volumen constructivo realizado en piedra y con cubierta de teja a cuatro aguas que no rompe la estética de la arquitectura tradicional original.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de estilo tradicional compuesta por una única crujía con cubierta a cuatro aguas de teja curva con alero. Los muros de carga son de sillería, vista en las esquinas y marcos, además de otras que se ha dejado descubiertas a raíz del enfoscado de fachadas. En la parte trasera de la misma se ha habilitado una construcción a dos aguas con chimenea, así como otra crujía paralela separada por un patio con portón, esta última con muros de mampuesto sin enfoscado. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 079

FOTOGRAFÍA: 00307.tif



FOTOGRAFÍA: 00307_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00307.tif



FOTOGRAFÍA: 00307_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00308 DENOMINACIÓN

ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA SORRUEDA

TOPONIMIA:

LAS MOCHAS

DIRECCIÓN:

LA SORRUEDA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

23

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A010010430000GZ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447389

3084962

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las planchas metálicas que revisten la cubierta.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANCHAS METÁLICAS	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Construcción de planta rectangular, elaborada mediante cantería de piedra labrada, ripios y barro. La techumbre original ha sido sustituida por planchas metálicas, conservando eso sí, la inclinación a un agua. Carece de revestimiento dejando las piedras de los muros a la vista. En el momento de la visita a este bien, se encontraba cerrado por lo que ha sido imposible evaluar y describir el interior del mismo.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5200 - 5198

FOTOGRAFÍA: 00308.tif



FOTOGRAFÍA: 00308_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00308.tif



FOTOGRAFÍA: 00308_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00309 DENOMINACIÓN

CONJUNTO LA SORRUEDA ALTA

TIPOLOGÍA

CONJUNTO ETNOGRÁFICO CONJUNTO ETNOGRÁFICO

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

Y PRIMERA MITAD DEL XX

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA SORRUEDA

TOPONIMIA:

LA SORRUEDA

DIRECCIÓN:

HOYA DEL RÁBANO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

449

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000302400DR48D0001JP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447478

3084816

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN- REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO/ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
PATIO	EMPEDRADOS Y CANTOS RODADOS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
OTROS ELEMENTOS	SOPORTALES DE ESTRUCTURAS EN MADERA CUBIERTOS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN- RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

Gran parte del conjunto ha sido rehabilitado y restaurado, añadiéndose nuevos volúmenes constructivos a la disposición original, así como vallados y cerramientos que dificultan su visulaización

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de volúmenes de vivienda agrupados formando un conjunto aislado en medio de tierras de cultivo asociadas. Se pueden distinguir al menos seis viviendas que se conformarían como unidades diferenciadas, además de un alpendre. Todos los volúmenes presentan la misma tipología siendo estructuras simples y pequeñas, con planta rectangular y cuadrangular, así como tejados a dos y cuatro aguas de teja tradicional canaria. Este conjunto se configura como un elemento muy representativo de núcleos de habitat tradicional relacionados con prácticas agrícolas intensivas como las desarrolladas en el entorno inmediato, y de la que queda testimonio en la configuración del paisaje de las llanadas que rodean la Fortaleza de Ansite. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 141

FOTOGRAFÍA: 00309.tif



FOTOGRAFÍA: 00309_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00309.tif



FOTOGRAFÍA: 00309_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00310 DENOMINACIÓN

CASA DE FINCA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA VUELTECILLA

TOPONIMIA:

EL LLANO

DIRECCIÓN:

C/ LA VUELTECILLA S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

133

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A010005170000GZ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

446827

3085277

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS DE
MADERAMUROS DE CARGA DE
SILLERÍA

REGULAR

BUENO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

SILLERIA

BUENO

CONSERVACIÓN

REVESTIMIENTO

ENCALADO Y PINTADO

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CARPINTERÍA

MADERA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

MADERA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

ALERO DE TEJAS

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

COLOR

BLANCO

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

DOS AGUAS DE TEJA
TRADICIONAL CANRIA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de una edificación con un volumen principal de planta rectangular, elaborada mediante muros de piedra, ripios y argamasa de barro. Es de una planta de altura y la techumbre se conforma mediante un tejado a tres agua de teja tradicional canaria.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 135

FOTOGRAFÍA: 00310.tif



FOTOGRAFÍA: 00310_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00310.tif



FOTOGRAFÍA: 00310_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00311 DENOMINACIÓN

LAGAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO LAGAR

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA SORRUEDA

TOPONIMIA:

BARRANQUILLO LOS TANQUES

DIRECCIÓN:

LA SORRUEDA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447514

3084922

SUPERFICIE PROTEGIDA:

148

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A010004200000GJ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VITÍCOLA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Localizado en la ladera derecha del barranquillo de Las Rosas a su paso por el pago de la Sorrueda, se encuentra este lagar, excavado en la roca natural aglomerada que existe en la zona, aprovechando la forma adecuada para horadarla y dar forma al lagar. Cuadrado, con unas dimensiones de tres metros cuadrados aproximadamente, también se aprecia el agujero por el cual se vertía el mosto a los recipientes correspondientes en cada caso. En la actualidad, la falta de uso ha propiciado que se colmate de vegetación espontánea y de hojas de las palmeras que hay en el lugar.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5187 - 5198

FOTOGRAFÍA: 00311.tif



FOTOGRAFÍA: 00311_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00311.tif



FOTOGRAFÍA: 00311_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00312 DENOMINACIÓN

CASA DE MARIQUITA ANTONIA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

1-1-1903

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

LA CAPELLANÍA

DIRECCIÓN:

CARRETERA C-815 (PUNTO KILOMÉTRICO 47.900)

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448056

3085092

SUPERFICIE PROTEGIDA:

88

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000400100DR48D0001UP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN:

DECLARACIÓN B.I.C.:

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
HISTORIA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS DE
MADERAMUROS DE CARGA DE
SILLERÍA

MALO

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

SILLERÍA

REGULAR

CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN

REVESTIMIENTO

ENCALADO Y PINTADO

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CARPINTERÍA

MADERA

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

MADERA

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

BALCONES

GALERÍA CUBIERTA CON
SOPORTES, ENTABLADO
Y BARRANDILLA DE

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

ALERO VOLADO CON
JABALCONES CON TEJAS
SOBRE CAÑIZO

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

COLOR

PINTURA DE COLOR

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

TEJAS CURVAS DE BARRO

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

PATIO

TRAMOS DE EMPEDRADO
ORIGINAL

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓN

OTROS ELEMENTOS

MOLDURAS ESTUCADAS
EN LA FACHADA

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y COMERCIO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCION CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	REGULAR
FECHA INICIO:	01/01/1940	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/1949
		AÑO:	1940

INTERVENCIONES:

AMPLIACIÓN EN LA PARTE BAJA DE LA CASA PRINCIPAL GANANDO UNA SEGUNDA CRUJÍA CON VARIAS DEPENDENCIAS DE HABITACIÓN DE DOS ALTURAS CON CUBIERTA PLANA. SE HA PINTADO LA FACHADA EN UN COLOR OCRE, CAMBIANDO CON RESPECTO AL COLOR BLANCO QUE TENÍA CUANDO SE ELABORÓ EL ANTERIOR CATÁLOGO.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☒ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda aislada de dos alturas con una galería cubierta y un porche volado sobre jabalcones. Elaborada mediante muros de piedra, cal y arena y con techumbre a cuatro aguas confeccionada con teja tradicional canaria. La estructura originaria posee unos volúmenes añadidos de reciente construcción

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 143

FOTOGRAFÍA: 00312.tif



FOTOGRAFÍA: 00312_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00312.tif



FOTOGRAFÍA: 00312_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00313 DENOMINACIÓN

CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

CONJUNTO ETNOGRÁFICO VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA SORRUEDA

TOPONIMIA:

LA HOYA

DIRECCIÓN:

C/ LA SORRUEDA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

101

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000800200DR48D0001DP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447494

3084422

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO, ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	ALEROS DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA AGRÍCOLA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

Añadido de un volumen de obra que amplía el espacio de la vivienda

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda tradicional compuesta por un único volumen con cubierta a dos aguas de teja curva. El espacio habitable ha sido ampliado con la construcción de un volumen de cubierta plana en la trasera de la misma. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS

FUENTES

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Arquitectónico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: Este elemento se encuentra recogido tanto en el Catálogo Arquitectónico, con el número de ficha 142, como en el anexo destinado al Patrimonio Etnográfico, con el número de ficha 5195.

FOTOGRAFÍA: 00313.tif



FOTOGRAFÍA: 00313_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00313.tif



FOTOGRAFÍA: 00313_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00314 DENOMINACIÓN

ACEQUIA

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

CUESTA GARROTE

DIRECCIÓN:

CUESTA GARROTE

SUPERFICIE PROTEGIDA:

84

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007001130000GG

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447712

3083950

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN HIDROLÓGICA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Acequia realizada a partir de piedras hincadas que la delimitan perimetralmente. El interior de la acequia se encuentra actualmente acondicionado con cemento, para impermeabilizarla. Actualmente parece encontrarse en desuso, ya que buena parte del recorrido ha sido colmatada por sedimento. De igual forma, la conducción del agua hasta las fincas agrícolas se hace actualmente mediante una tubería de plástico que discurre por el trazado original de la acequia.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5220

FOTOGRAFÍA: 00314.tif



FOTOGRAFÍA: 00314_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00314.tif



FOTOGRAFÍA: 00314_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00315 DENOMINACIÓN

PUENTES (2)

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCIA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE LA RAYA

DIRECCIÓN:

C - 815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

303

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A009090160000GZ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448984

3086492

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	COMUNICACIONES	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de dos construcciones de características similares que suponen un acondicionamiento de la carretera a su paso por dos barranquillos a modo de túneles o puentes de hormigón, con arco de medio punto a ambos lados de la carretera y mampostería que imita a un dintel.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5178

FOTOGRAFÍA: 00315.tif



FOTOGRAFÍA: 00315_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00315.tif



FOTOGRAFÍA: 00315_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00316 DENOMINACIÓN

CORRAL-CUEVA Y CORRAL

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL
AGROGANADERO CORRAL CUEVA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LAS FORTALEZAS

TOPONIMIA:

CUEVA BLANCA

DIRECCIÓN:

CUEVA BLANCA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

44 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A009001230000GH

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448368

3085682

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por dos corrales, que a su vez están conformados mediante muros de piedra seca con una abertura cada uno de ellos a modo de entrada. Uno de ellos presenta planta cuadrangular y una altura de dos metros aproximadamente cerrándose con el risco natural. El otro presenta una planta semicircular, con una altura de metro y medio aproximadamente de muro de piedras y un vallado metálico sobre este. Además, aprovecha un pequeño solapón natural en la parte del risco. En este último aún se siguen guardando cabras durante todo el año.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5207

FOTOGRAFÍA: 00316.tif



FOTOGRAFÍA: 00316_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00316.tif



FOTOGRAFÍA: 00316_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00317 DENOMINACIÓN

LOS CORRALES DE MENDEZ (2)

TIPOLOGÍA

SIGLO:

SIGLO XVIII

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LAS FORTALEZAS

TOPONIMIA:

CUEVA BLANCA

DIRECCIÓN:

CUEVA BLANCA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

582

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A009001250000GA

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448465

3085537

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por dos corrales de gran tamaño y con planta rectangular. Ambos aprovechan los solapones existentes en el andén de más altura de la montaña. El cerramiento de estos corrales está realizado mediante muros de piedra seca, muy bien trabajados con las caras buscadas y las esquinas muy bien conseguidas. Estos muros presentan una altura y un grosor variable entorno a los dos metros y los sesenta centímetros respectivamente.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5209

FOTOGRAFÍA: 00317.tif



FOTOGRAFÍA: 00317_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00317.tif



FOTOGRAFÍA: 00317_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00318 DENOMINACIÓN

ESTANQUES (2)

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE CUEVA
HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LAS FORTALEZAS

TOPONIMIA:

CUEVA BLANCA

DIRECCIÓN:

CUEVA BLANCA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

395 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A009001210000GZ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448566

3085522

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por dos estanques de planta rectangular alargada, que aprovechan el risco y se cierran mediante muros de piedra con argamasa de cal y arena de tamaño elevado. Ambos tienen escalones para el acceso a su interior realizados mediante lajas colocadas horizontalmente. Tanto en uno como en otro se puede apreciar la presencia de varias fuentes de agua, las cuales probablemente surtieran de agua a estos depósitos así como la propia escorrentía de los riscos en los que se encajan. En la actualidad no se usan, ya que los muros se encuentran en estado ruinoso, faltándoles incluso algunos tramos.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5218

FOTOGRAFÍA: 00318.tif



FOTOGRAFÍA: 00318_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00318.tif



FOTOGRAFÍA: 00318_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00319 DENOMINACIÓN

FUENTE DE LA CAPELLANÍA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO FUENTES/PILAR

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA CAPELLANÍA

TOPONIMIA:

LA CAPELLANÍA

DIRECCIÓN:

LA CAPELLANÍA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

78

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A009001510000GE

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448239

3085278

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado. Así mismo, el dato de superficie no se consigna ante la imposibilidad de medir el interior de la galería que da lugar a la fuente, y conocer sus dimensiones. En cartografía se señala la entrada a la galería.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Fuente de agua, realizada mediante una galería excavada en el risco con profundidad incalculable. Esta galería tiene dos metros de altura y uno de ancho, y a su vez, en el suelo y a un lado del mismo, tiene un pequeño canal excavado que evacua el agua desde el interior hacia el exterior de la cavidad. En la actualidad se encuentra abierta y el acceso al interior se hace muy fácil para cualquiera que desee curiosear sobre ella.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5225

FOTOGRAFÍA: 00319.tif



FOTOGRAFÍA: 00319_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00319.tif



FOTOGRAFÍA: 00319_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00320 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA CAPELLANÍA

TOPONIMIA:

LA CAPELLANÍA

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

165

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007090060000GB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448245

3085239

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIÓN	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente con forma de arco rebajado, realizado mediante piezas de cantería de tamaño irregular y argamasa de cal, arena y picón. Al igual que en otros casos, este presenta una cornisa realizada con piezas de cantería con el único fin de servir como elemento decorativo.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5229

FOTOGRAFÍA: 00320.tif



FOTOGRAFÍA: 00320_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00320.tif



FOTOGRAFÍA: 00320_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00321 DENOMINACIÓN

CORRAL

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL CUEVA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LA CAPELLANÍA

TOPONIMIA:

LA CAPELLANÍA

DIRECCIÓN:

LA CAPELLANÍA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

652

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A009001250000GA

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448390

3085230

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Este corral aprovecha una cueva-solapón de tamaño medio y se cierra mediante un muro de piedra seca de un metro y medio de altura y aproximadamente un metro de anchura, el cual, además de cerrar el corral sirve para salvar el desnivel de la ladera del barranco en la que se encuentra localizado

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5206

FOTOGRAFÍA: 00321.tif



FOTOGRAFÍA: 00321_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00321.tif



FOTOGRAFÍA: 00321_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00322 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

BARRANCO BORDONA

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

90

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007090060000GB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448611

3084536

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIONES	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente con forma de arco de medio punto, realizado mediante piezas de cantería, ripios y argamasa de cal, arena y picón. El resto de la estructura está realizado mediante piedras de tamaño variable, ripios y argamasa de cal, arena y picón. Sobre el arco se aprecia una especie de alineación de piezas de cantería, aparentemente con el único fin de servir de elemento decorativo.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5230

FOTOGRAFÍA: 00322.tif



FOTOGRAFÍA: 00322_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00322.tif



FOTOGRAFÍA: 00322_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00323 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

BARRANCO CUEVAS BLANCAS

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

29

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007090060000GB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448918

3084251

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIONES	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente con forma de arco de medio punto, realizado mediante piezas de cantería de tamaño variable y acondicionado con dos contrafuertes a ambos lados del mismo. En toda la estructura se utiliza como argamasa la cal, picón y arena. Se localiza en el cauce del Barranco de las Vacas, salvando el desnivel que este presenta y facilitando el paso de la C-815 sobre el mismo.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5231

FOTOGRAFÍA: 00323.tif



FOTOGRAFÍA: 00323_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00323.tif



FOTOGRAFÍA: 00323_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00324 DENOMINACIÓN

ERA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE LA ANGOSTURA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE LA ANGOSTURA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE LA ANGOSTURA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449413

3083919

SUPERFICIE PROTEGIDA:

148

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A008000820000GZ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de tendencia circular construida en uno de los bancales de cultivo de la zona. Para su construcción se utilizaron piedras planas de la zona, quedando toda la superficie de la misma empedrada. Su perímetro se delimita con piedras hincadas. Construida por el antiguo farmacéutico de Santa Lucía, hace aproximadamente cien años. Éste vivía en el barranco de La Angostura, que transcurre bajo la montaña donde se ubica la era.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 4940

FOTOGRAFÍA: 00324.tif



FOTOGRAFÍA: 00324_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00324.tif



FOTOGRAFÍA: 00324_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00325 DENOMINACIÓN

CASITA BALO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

CASITA BALO

DIRECCIÓN:

CASITA BALO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

232 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002630000GS

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448306

3083576

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.
El inmueble se localiza dentro de los límites del ámbito de protección del Bien de Interés Cultural Las Fortalezas, según se aprecia en expediente de incoación.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:

23/01/1989

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS DE
MADERAMUROS DE
MAMPOSTERÍA Y
SILLARES

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

SILLARES Y
MAMPOSTERÍA

PIEDRA VISTA

MADERA

REGULAR

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCION CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
		AÑO:	
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por un alpendre de planta rectangular, con cubierta a un agua de teja tradicional canaria, elaborado mediante muros de piedra, arena y cal. Justo delante de este, se ubican el resto de bienes, dos alpendres, dos cuartos de aperos y un antiguo alpendre que es usado hoy en día como gallinero. Todos estos volúmenes presentan la misma tipología constructiva, realizados mediante muros de piedra seca y con cubierta a un agua, en algunos casos conservando la teja tradicional y en otros mediante planchas metálicas.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐
BIBLIOGRÁFICA: ☐
DOCUMENTAL: ☐

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5194

FOTOGRAFÍA: 00325.tif



FOTOGRAFÍA: 00325_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00325.tif



FOTOGRAFÍA: 00325_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00326 DENOMINACIÓN

ESTANQUE

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

LA CULATA

DIRECCIÓN:

LA CULATA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448831

3083235

SUPERFICIE PROTEGIDA:

16

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002030000GW

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de tamaño reducido, localizado en el interior de una finca privada, elaborado mediante muros de piedra, cal y arena con revestimiento de cal. En su lado Este presenta un contrafuerte para fortalecer el muro, así como un hueco para albergar la bomba, desde la cual surge una pequeña acequia a modo de riego que suministra a las tierras de cultivo de la misma finca en la que se encuentra.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5213

FOTOGRAFÍA: 00326.tif



FOTOGRAFÍA: 00326_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00326.tif



FOTOGRAFÍA: 00326_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00327 DENOMINACIÓN

ESTANQUE

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

LA CULATA

DIRECCIÓN:

LA CULATA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

21

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002030000GW

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448808

3083179

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de un estanque de tamaño reducido y planta rectangular con esquinas curvas. En uno de sus lados aprovecha el afloramiento del risco y en el resto se conforma mediante muros de piedra, arena, cal y ripios de lajas. En su pared más alta posee un contrafuerte y bajo este se sitúa la cavidad que alberga la bomba del propio estanque.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5212

FOTOGRAFÍA: 00327.tif



FOTOGRAFÍA: 00327_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00327.tif



FOTOGRAFÍA: 00327_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00328 DENOMINACIÓN

CASA, HORNO DE PAN Y ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
INDUSTRIAL HORNO PAN
VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA: LA CULATA

DIRECCIÓN: LA CULATA

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 448815 3083027

SUPERFICIE PROTEGIDA:

170 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

002400100DR48D0001IP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se están llevando a cabo obras en su entorno que pueden afectar a la estructura original, además de haber abierto nuevos huecos de ventana en sus muros.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS DE
MADERAMUROS DE SILLERÍA Y
MAMPOSTERÍA

BUENO

BUENO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

SILLERÍA Y
MAMPOSTERÍA

ENCALADO Y PINTADO

MADERA

CANTERÍA

PINTURA BLANCA

TEJAS CURVAS DE BARRO
A DOS AGUAS

BUENO

REGULAR

REGULAR

BUENO

REGULAR

BUENO-REGULAR

CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Este conjunto lo forman, una vivienda, que es el resultado de la suma de varios volúmenes con distintas épocas constructivas, dando lugar a un gran volumen de planta rectangular, con muros de piedra y barro, y techumbre a dos aguas de teja tradicional canaria. Dos de los vanos de puertas presentan piezas de cantería pintadas de blanco. Un alpendre, que es de planta rectangular, elaborado mediante hormigonado de piedras, cal y arena. Conserva el pesebre y el palo de amarre con algunas anillas metálicas, estando en la actualidad casi colmatado de basuras. En cuanto al horno, el equipo de trabajo de campo no ha podido dar con él en las inmediaciones, por lo que se supone que pueda estar ubicado en el interior de alguno de los volúmenes construidos, los cuales se encontraban cerrados e inaccesibles en el momento de la visita al lugar. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5197

FOTOGRAFÍA: 00328.tif



FOTOGRAFÍA: 00328_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00328.tif



FOTOGRAFÍA: 00328_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00329 DENOMINACIÓN

CUARTO DE QUESO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CUARTO DE QUESOS

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE TIRAJANA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

448924

3082794

SUPERFICIE PROTEGIDA:

1061

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002090000GP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Cueva de planta cuadrada excavada en la toba utilizada como cuarto de queso, observándose en su interior sólo las estanterías de curado del queso. Conserva la puerta original de tea. El acceso a la cueva se hace a través de varios pasos excavados en la toba. A esta cueva se asocia otra, de idéntica factura, en cuya parte superior se observa una oquedad, también excavada, a modo de silo. A su vez, creemos conveniente incluir un corral de piedra seca adosado al risco, en el que también se excavaron dos cuevas alpendres, dentro del citado corral.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5199

FOTOGRAFÍA: 00329.tif



FOTOGRAFÍA: 00329_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00329.tif



FOTOGRAFÍA: 00329_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00330 DENOMINACIÓN

ESTANQUE

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

EL SAO

DIRECCIÓN:

EL SAO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

48

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002160000GM

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449023

3082777

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de planta elipsoidal elaborado con muros de piedra y argamasa de cal y arena, con encalado interior. De escaso porte, no más de un metro y medio de altura, era suficiente para satisfacer las necesidades de agua de las parcelas de cultivo de la zona, generalmente destinadas al autoconsumo. En la actualidad se encuentra en desuso y cubierto de basura.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5215

FOTOGRAFÍA: 00330.tif



FOTOGRAFÍA: 00330_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00330.tif



FOTOGRAFÍA: 00330_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00331 DENOMINACIÓN

ESTANQUES

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

FINCA EL SAO

DIRECCIÓN:

EL SAO

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449456

3082560

SUPERFICIE PROTEGIDA:

566

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002190000GR

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

El estanque viejo, conocido como estanque de Los Limiñana, es de planta rectangular, aprovechando el risco en uno de sus lados y elaborado mediante un muro de piedras, cal y arena, el cual, se reventó en algún momento dejando a la vista en la actualidad los dos huecos por donde salió el agua. A pocos metros se sitúa el nuevo, conocido como el "de los Pérez", con planta irregular, de esquinas curvas y elaborado también mediante un muro de piedra con argamasa de cal y arena. Tanto uno como otro se encuentran dentro de un palmeral, siendo algunas partes del lugar, bastante inaccesibles a causa de la presencia de hojas de palmera acumuladas.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5214

FOTOGRAFÍA: 00331.tif



FOTOGRAFÍA: 00331_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00331.tif



FOTOGRAFÍA: 00331_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00332 DENOMINACIÓN

CORRAL

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL CUEVA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

EL SAO

DIRECCIÓN:

EL SAO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

240

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002060000GY

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449268

3082351

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Corral de grandes dimensiones compuesto por un muro de piedra seca adosado al risco, al que se le asocia una cueva natural, también usada como corral, en uno de sus extremos. El acceso se hace por un andén que nos conduce al mismo, desde el conjunto etnográfico de El Sao, donde se localiza una vivienda en ruinas, una era, horno, alpendres y pajero.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5205

FOTOGRAFÍA: 00332.tif



FOTOGRAFÍA: 00332_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00332.tif



FOTOGRAFÍA: 00332_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00333 DENOMINACIÓN

CAMPANA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CAMPANA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE TIRAJANA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449340

3082165

SUPERFICIE PROTEGIDA:

212

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A006090110000GM

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN HIDROLÓGICA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Campana de la Mina de La Heredad de Aguas de Sardina y Aldea Blanca. Presenta planta circular y está elaborada a partir de un muro de piedra de algo más de un metro con mortero de cal, arena y picón. La boca de la misma se encuentra sellada con losas de hormigón. Junto a ella se desarrollan varios cuartos de piedra con mortero de cemento semiderruidos. La finalidad de este tipo de instalaciones era la de ventilar el interior de la mina y facilitar la extracción de sedimentos fruto de su excavación o limpieza, sabiendo que alguna de las campanas dispuestas a lo largo del recorrido de la mina alcanza los treinta metros de profundidad.

DATOS HISTÓRICOS

Campana relacionada con las minas de la Heredad de Sardina y Aldea Blanca. Forma parte de un conjunto que se distribuye barranco arriba, hasta llegar a El Sao. El primer trazado de las minas data de 1720, tras el periodo de sequía sufrido por la isla. Esta obra subterránea se va ampliando hasta el siglo XIX barranco arriba. Durante la primera mitad del siglo XX se realiza un segundo trazado, continuando el primero. En 1965 se horada la sexta y última campana de las existentes por todo el barranco.

FUENTES

ORAL:	☐	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☐	

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00333.tif



FOTOGRAFÍA: 00333_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00333.tif



FOTOGRAFÍA: 00333_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00334 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCIA

TOPONIMIA:

BARRANCO BORDONA

DIRECCIÓN:

GC-550 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

101

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A008090040000GJ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450510

3083154

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIONES	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente de gran valor histórico ya que su construcción fue llevada a cabo por presos políticos durante el régimen franquista. Este se construyó partido de un arco de medio punto con bóveda de cañón, reforzado con contrafuertes laterales. En la construcción del arco y bóveda se utilizó piedra labrada, mientras que en los rellenos y contrafuertes se utilizó piedra sin labrar y tierra, consolidados todos ellos con argamasa de cal y arena.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4953

FOTOGRAFÍA: 00334.tif



FOTOGRAFÍA: 00334_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00334.tif



FOTOGRAFÍA: 00334_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00335 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE LA ANGOSTURA

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

206

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004090090000GW

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450857

3083244

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIÓN	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente de gran valor histórico ya que su construcción fue llevada a cabo por presos políticos durante el régimen franquista. Su construcción, elaborada a partir de piedra, cal y arena, se compone de amplio muro en medio del cual se abre una bóveda de cañón de pequeño porte (unos 80 cm. de alto y ancho) que sirve de desagüe a las escorrentías. Este se remata con un dintel de cantería en la parte superior de la bóveda.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4954

FOTOGRAFÍA: 00335.tif



FOTOGRAFÍA: 00335_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00335.tif



FOTOGRAFÍA: 00335_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00336 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

CUESTA DE LOS CUCHILLOS

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

87

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004090090000GW

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450531

3083013

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIÓN	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente de gran valor histórico ya que su construcción fue llevada a cabo por presos políticos durante el régimen franquista. Su construcción, elaborada a partir de piedra, cal y arena, se compone de amplio muro en medio del cual se abre una bóveda de cañón de pequeño porte (unos 80 cm. de alto y ancho) que sirve de desagüe a las escorrentías. Este se remata con un dintel de cantería en la parte superior de la bóveda.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4955

FOTOGRAFÍA: 00336.tif



FOTOGRAFÍA: 00336_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00336.tif



FOTOGRAFÍA: 00336_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00337 DENOMINACIÓN

ALPENDRES 2 Y TANQUETA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
HIDRÁULICO POZETA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LOS CUCHILLOS

TOPONIMIA:

ALTO DE LAS SABINAS

DIRECCIÓN:

LOS CUCHILLOS

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450138

3082380

SUPERFICIE PROTEGIDA:

112 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007090110000GG

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.
Se propone la eliminación de las piedras en la cubierta, así como la limpieza de las basuras que se encuentran en su interior.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPOSTERÍA	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MAMPOSTERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto etnográfico de carácter agropecuario de gran valor localizado entre la carretera de Los Cuchillos y la Cañada de los Cardones. Si bien en la ficha del catálogo se habla de dos alpendre y una tanqueta, a estos se asocian pajeros, corrales y refugios de piedra seca adosados a grandes bombas volcánicas. En las inmediaciones de estas construcciones las tierras fueron abancaladas, observándose los muros de éstos, hoy re colonizados por la vegetación del lugar. Ninguno de los dos alpendres conserva la techumbre, observándose los restos de las tejas curvas de barro. Para la construcción de estas estructuras se utilizaron los grandes bloques y lajas de la zona, cuyos cantos rectilíneos los hacen ideales para la construcción sin apenas modificación.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5193

FOTOGRAFÍA: 00337.tif



FOTOGRAFÍA: 00337_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00337.tif



FOTOGRAFÍA: 00337_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00338 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

CUESTA DE LOS CUCHILLOS

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

36

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A008090040000GJ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450508

3082910

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIONES	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TÉLEFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente de gran valor histórico ya que su construcción fue llevada a cabo por presos políticos durante el régimen franquista. Este se construyó partido de un arco de medio punto con bóveda de cañón, reforzado con contrafuertes laterales. En la construcción del arco y bóveda se utilizó piedra labrada, mientras que en los rellenos y contrafuertes se utilizó piedra sin labrar y tierra, consolidados todos ellos con argamasa de cal y arena. por presos políticos durante el régimen franquista. Este se construyó partido de un arco de medio punto con bóveda de cañón, reforzado con contrafuertes laterales. En la construcción del arco y bóveda se utilizó piedra labrada, mientras que en los rellenos y contrafuertes se utilizó piedra sin labrar y tierra, consolidados todos ellos con argamasa de cal y arena.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4958

FOTOGRAFÍA: 00338.tif



FOTOGRAFÍA: 00338_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00338.tif



FOTOGRAFÍA: 00338_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00339 DENOMINACIÓN

CUEVAS DE LA ERA DEL CARDÓN

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

EL CARDÓN

TOPONIMIA:

ERA DEL CARDÓN

DIRECCIÓN:

ERA DEL CARDÓN

SUPERFICIE PROTEGIDA:

9220

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000910000GU

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450966

3082920

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

Declarado Bien de Interés Cultural por la presencia de grabados rupestres.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:

27/04/2007

FECHA PUBLICACIÓN:

16/02/2009

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto compuesto por tres corrales con 5 cuevas y una cueva refugio. A estos se les asocian otras dos cuevas – corral de menores dimensiones. En las inmediaciones de estas cuevas se han encontrado grabados rupestres de filiación prehispánica por lo que creemos recomendable la inclusión de estas cuevas y las citadas manifestaciones rupestres en la carta arqueológica del municipio, ya que probablemente las cuevas pertenezcan al mismo contexto crono – cultural que los grabados. Las cuevas en la actualidad presentan un estado de insalubridad alto por la presencia de animales muertos y restos de basura en su interior. Este enclave, que fue incoado como BIC (BOC 84/2007, viernes 27 de abril de 2007), ha sido recientemente declarado BIC, con la categoría de Zona Arqueológica (BOC 31/2009, lunes 16 de febrero de 2009)

DATOS HISTÓRICOS

Al margen de su vinculación con el mundo aborigen, constatado por la presencia de representaciones rupestres en sus inmediaciones, según información oral, en estas cuevas se celebraban bailes de taifas organizados por los pastores trashumantes que las regentaban.

FUENTES

ORAL:	☒	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 4944

FOTOGRAFÍA: 00339.tif



FOTOGRAFÍA: 00339_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00339.tif



FOTOGRAFÍA: 00339_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00340 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

CUESTA DE LOS CUCHILLOS

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

102

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A008090040000GJ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450616

3082507

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIÓN	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente de gran valor histórico ya que su construcción fue llevada a cabo por presos políticos durante el régimen franquista. Su construcción, elaborada a partir de piedra, cal y arena, se compone de amplio muro en medio del cual se abre una bóveda de cañón de pequeño porte (unos 80 cm. de alto y ancho) que sirve de desagüe a las escorrentías. Este se remata con un dintel de cantería en la parte superior de la bóveda. por presos políticos durante el régimen franquista. Su construcción, elaborada a partir de piedra, cal y arena, se compone de amplio muro en medio del cual se abre una bóveda de cañón de pequeño porte (unos 80 cm. de alto y ancho) que sirve de desagüe a las escorrentías. Este se remata con un dintel de cantería en la parte superior de la bóveda.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 4957

FOTOGRAFÍA: 00340.tif



FOTOGRAFÍA: 00340_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00340.tif



FOTOGRAFÍA: 00340_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00341 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

CUESTA DE LOS CUCHILLOS

DIRECCIÓN:

C-815 S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

88

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005090070000GX

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450659

3082242

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	TRANSPORTE/COMUNICACIONES	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente de gran valor histórico ya que su construcción fue llevada a cabo por presos políticos durante el régimen franquista. Su construcción, elaborada a partir de piedra, cal y arena, se compone de amplio muro en medio del cual se abre una bóveda de cañón de pequeño porte (unos 80 cm. de alto y ancho) que sirve de desagüe a las escorrentías. Este se remata con un dintel de cantería en la parte superior de la bóveda. por presos políticos durante el régimen franquista. Su construcción, elaborada a partir de piedra, cal y arena, se compone de amplio muro en medio del cual se abre una bóveda de cañón de pequeño porte (unos 80 cm. de alto y ancho) que sirve de desagüe a las escorrentías. Este se remata con un dintel de cantería en la parte superior de la bóveda.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 4956

FOTOGRAFÍA: 00341.tif



FOTOGRAFÍA: 00341_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00341.tif



FOTOGRAFÍA: 00341_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00342 DENOMINACIÓN

ERA DEL CARDÓN

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

ERA DEL CARDÓN

TOPONIMIA:

ERA DEL CARDÓN

DIRECCIÓN:

ERA DEL CARDÓN

SUPERFICIE PROTEGIDA:

405

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004000190000GB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

451594

3082824

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de tendencia circular elaborada por medio de piedras planas (lajas) colocadas sobre una superficie rocosa que también es aprovechada como superficie de la era. En su extremo inferior se levanta un muro de contención de piedra seca. Según la FEDAC, esta era fue construida en el siglo XIX y en ella se trillaba trigo y cebada cultivada en la zona. El estado actual de conservación de la era es regular - malo, ya que ha perdido parte del enlozado y la recolonización vegetal la ha afectado gravemente requiriendo una actuación de limpieza y restauración urgente.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 4941

FOTOGRAFÍA: 00342.tif



FOTOGRAFÍA: 00342_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00342.tif



FOTOGRAFÍA: 00342_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00343 DENOMINACIÓN

CAMPANA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CAMPANA

SIGLO:

SIGLO XVIII

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE TIRAJANA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449695

3081759

SUPERFICIE PROTEGIDA:

32

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A006090110000GM

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRAÚLICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN HIDROLÓGICA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Campana de la Mina de La Heredad de Aguas de Sardina y Aldea Blanca. Presenta planta circular y está elaborada a partir de un muro de piedra de un metro al que se le aplica un mortero de cal, arena y picón. La boca de la misma se encuentra sellada con una losa de hormigón, por lo que no es perceptible su interior. Al norte de la misma se le ha añadido un muro de morfología triangular de ladrillos y cemento. La finalidad de este tipo de instalaciones era la de ventilar el interior de la mina y facilitar la extracción de sedimentos fruto de su excavación o limpieza, sabiendo que alguna de las campanas dispuestas a lo largo del recorrido de la mina alcanza los treinta metros de profundidad.

DATOS HISTÓRICOS

Campana relacionada con las minas de la Heredad de Sardina y Aldea Blanca. Forma parte de un conjunto que se distribuye barranco arriba, hasta llegar a El Sao. El primer trazado de las minas data de 1720, tras el periodo de sequía sufrido por la isla. Esta obra subterránea se va ampliando hasta el siglo XIX barranco arriba. Durante la primera mitad del siglo XX se realiza un segundo trazado, continuando el primero. En 1965 se horada la sexta y última campana de las existentes por todo el barranco.

FUENTES

ORAL:	☐	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☐	

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00343.tif



FOTOGRAFÍA: 00343_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00343.tif



FOTOGRAFÍA: 00343_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00344 DENOMINACIÓN

CAMPANA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CAMPANA

SIGLO:

SIGLO XVIII

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE TIRAJANA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449928

3081266

SUPERFICIE PROTEGIDA:

23

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007090020000GU

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN HIDROLÓGICA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Campana de la Mina de La Heredad de Aguas de Sardina y Aldea Blanca. Presenta la particularidad, al contrario que otras campanas, de presentar una planta rectangular, con la parte superior cubierta de piedra. Los muros se configuran partir de la utilización de piedras y mortero de cemento. La entrada aparece cerrada por una puerta metálica. La finalidad de este tipo de instalaciones era la de ventilar el interior de la mina y facilitar la extracción de sedimentos fruto de su excavación o limpieza, sabiendo que alguna de las campanas dispuestas a lo largo del recorrido de la mina alcanza los treinta metros de profundidad.

DATOS HISTÓRICOS

Campana relacionada con las minas de la Heredad de Sardina y Aldea Blanca. Forma parte de un conjunto que se distribuye barranco arriba, hasta llegar a El Sao. El primer trazado de las minas data de 1720, tras el periodo de sequía sufrido por la isla. Esta obra subterránea se va ampliando hasta el siglo XIX barranco arriba. Durante la primera mitad del siglo XX se realiza un segundo trazado, continuando el primero. En 1965 se horada la sexta y última campana de las existentes por todo el barranco.

FUENTES

ORAL:	☐	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☐	

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00344.tif



FOTOGRAFÍA: 00344_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00344.tif



FOTOGRAFÍA: 00344_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00345 DENOMINACIÓN

PUENTE

TIPOLOGÍA

TRANSPORTE/COMUNICACIÓN PUENTE

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

BARRANCO DEL POLVO

DIRECCIÓN:

BARRANCO DEL POLVO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

30

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004090100000GU

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452642

3081418

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	TRANSPORTE	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	VIARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Puente con arco de medio punto y bóveda de cañón elaborado por medio de muros de mampostería compuesto por piedras labradas en los arcos, bóveda y esquinas, piedra, ripio y argamasa de mortero de cal – arena.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5380

FOTOGRAFÍA: 00345.tif



FOTOGRAFÍA: 00345_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00345.tif



FOTOGRAFÍA: 00345_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00346 DENOMINACIÓN

CORRAL

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

HOYA LA BLANCA (ANTIGUAMENTE EL EBRO)

DIRECCIÓN:

HOYA DE LA BLANCA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453498

3081838

SUPERFICIE PROTEGIDA:

272

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004000300000GL

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE TRANSICIÓN GANADERA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Corral con planta circular, de grandes dimensiones y elaborado mediante un muro de piedra seca de unos ochenta centímetros de anchura, que en la actualidad se encuentra en estado de ruinas, habiéndose caído gran parte del mismo.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5290

FOTOGRAFÍA: 00346.tif



FOTOGRAFÍA: 00346_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00346.tif



FOTOGRAFÍA: 00346_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00347 DENOMINACIÓN

CUARTERIAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA CUARTERÍAS

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

HOYA LA BLANCA (ANTIGUAMENTE EL EBRO)

DIRECCIÓN:

HOYA DE LA BLANCA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453527

3081837

SUPERFICIE PROTEGIDA:

821

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000900100DR58A0001OP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior, además de servir de corral para un ganado de más de doscientas cabras.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	OBRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPUESTO, BLOQUES Y HORMIGÓN	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y BLOQUES	MALO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA DE OBRA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ALPENDRE Y ALMACÉN
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE TRANSICIÓN GANADERA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Construcción de grandes dimensiones, planta rectangular, cubierta plana en azotea. Elaborada mediante piedra, arena y cal. Estas eran las casas que albergaban a los trabajadores del tomate en la zona, y en la actualidad, las usa un pastor de la zona para meter un ganado de cabras de más de doscientas cabezas.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5265

FOTOGRAFÍA: 00347.tif



FOTOGRAFÍA: 00347_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00347.tif



FOTOGRAFÍA: 00347_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00348 DENOMINACIÓN

ESTANQUE Y CASILLAS DE AGUA (2)

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA
HIDRAÚLICO CASILLA DE AGUA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

MONTAÑA MASACIEGA

DIRECCIÓN:

MONTAÑA MASACIEGA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

455567

3082336

SUPERFICIE PROTEGIDA:

1191

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004000660000GO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PRIVADA
USO ORIGINAL: HIDRÁULICO USO ACTUAL: ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RUSTICO
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN
PROPIETARIO: CONFIDENCIAL TELÉFONO: CONFIDENCIAL
LOCALIDAD: CONFIDENCIAL COD. POSTAL: CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO: CONFIDENCIAL

INTERVENCIONES

AUTOR: ESTADO:
FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: AÑO:
INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de planta rectangular, con muros en rampa hechos de piedra, arena y cal, sirviendo esta última para revestir el interior. Las dos casillas son de planta rectangular, elaboradas con los mismos materiales que el estanque, y actualmente cerradas por lo que no podemos describir el interior de las mismas.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐
BIBLIOGRÁFICA: ☐
DOCUMENTAL: ☒

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5349

FOTOGRAFÍA: 00348.tif



FOTOGRAFÍA: 00348_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00348.tif



FOTOGRAFÍA: 00348_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00349 DENOMINACIÓN

CABAÑAS MONTAÑA DE MASACIEGA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO CORRAL
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS
CONJUNTO ETNOGRÁFICO CONJUNTO ETNOGRÁFICO

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

MONTAÑA MASACIEGA

DIRECCIÓN:

MONTAÑA DE MASACIEGA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

466 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004000750000GJ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

455129

3081529

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por un total de cinco estructuras de piedra seca, de planta cuadrada y de tamaño variado. Subdivididas cada una de ellas por muros de piedra seca y que dan lugar a diferentes estancias tales como corrales, cuartos de aperos y probablemente vivienda y cocina. En la actualidad estas estructuras presentan varios derrumbes de muros fruto de la falta de uso que padecen.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐
BIBLIOGRÁFICA: ☐
DOCUMENTAL: ☐

OTRAS


Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00349.tif



FOTOGRAFÍA: 00349_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00349.tif



FOTOGRAFÍA: 00349_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00350 DENOMINACIÓN

CORRAL

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL CUEVA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

BARRANCO DEL POLVO

DIRECCIÓN:

BARRANCO DEL POLVO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

569

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004000750000GJ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

455107

3081441

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANDERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Dependencia en cueva de tamaño medio y planta bastante irregular. Con muro de piedra seca para cerrarla y vallado de madera en el exterior. Se intuye la presencia de ganado caprino en este corral, probablemente de transhumancia, el cual no se encuentra en el momento de la visita al lugar.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5286

FOTOGRAFÍA: 00350.tif



FOTOGRAFÍA: 00350_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00350.tif



FOTOGRAFÍA: 00350_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00351 DENOMINACIÓN

CORRALES-CUEVA (3)

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL CUEVA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

BARRANCO DEL POLVO

DIRECCIÓN:

BARRANCO DEL POLVO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

1458 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004000750000GJ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

455153

3081423

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de varias cuevas con planta irregular. Las diferentes entradas están tapadas por muros de piedra seca. Algunas de estas cuevas son naturales y otras han sido picadas, pero todas se siguen reutilizando para guardar perros de caza y ganado transhumante. En muy mal estado general.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5299

FOTOGRAFÍA: 00351.tif



FOTOGRAFÍA: 00351_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00351.tif



FOTOGRAFÍA: 00351_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00352 DENOMINACIÓN

MOLINO DE SAMARÍN DE ARRIBA

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

SAMARÍN

DIRECCIÓN:

SAMARÍN

SUPERFICIE PROTEGIDA:

62

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A006000050000GB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450330

3080669

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	ARCOS DE CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se sitúa en la margen derecha del Barranco de Tirajana, y era movido aprovechando la acequia gruesa de la Heredad, en otra época agua de hilo con un caudal de unos 50 litros por segundo; actualmente de pozos y galerías con un caudal de unos 25-30 litros. Se conserva de él el cubo, de unos 5 metros de altura, muy ancho, con 2,90 x 1,90 de luz. Derruido, conserva, en el que fue salón del molino, un cuarto con cubierta a un agua de teja curva, aunque ésta se halla prácticamente desaparecida en la actualidad. En el exterior del cuarto se conserva una de las muelas, aunque fracturada en varios trozos e incompleta, sin conservarse otros elementos asociados a la maquinaria.

DATOS HISTÓRICOS

Propiedad de la Casa Condal de la Vega Grande. En torno a la posible fecha de construcción de este molino de Samarin de Arriba podemos confirmar la existencia del mismo en 1876, según la testamentaria de don Agustín del Castillo y Bethencourt, IV Conde de la Vega Grande. En el borde superior del cubo, una fecha, 1924 (debe tratarse de alguna reforma). Sus últimos molineros eran de Aldea Blanca, cuyos vecinos eran los principales clientes, aunque también venían desde Juan Grande para moler el grano o a comprar gofio.

FUENTES

ORAL:	☐	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☐	

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00352.tif



FOTOGRAFÍA: 00352_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00352.tif



FOTOGRAFÍA: 00352_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00353 DENOMINACIÓN

MOLINO DE SAMARÍN DE ABAJO

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

SAMARÍN

DIRECCIÓN:

SAMARÍN

SUPERFICIE PROTEGIDA:

291

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A006000040000GA

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450531

3080671

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se recomienda controlar el acceso a este molino, ya que parece ser utilizado habitualmente como lugar de pernatación y para realizar asaderos. El interior del cuarto del molino se encuentra afectado por vertido de basuras y realización de fuegos. Las paredes se encuentran completamente tiznadas, ahumadas y cubiertas de pintadas.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	CANTERÍA Y MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-CONSOLIDACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA	USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO				
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN HIDROLÓGICA				
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL		
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL		
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL				

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:	☐	BIENES MUEBLES VINCULADOS:	☐
--	--------------------------	----------------------------	--------------------------

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Construcción de planta rectangular, hecha de paredes de mampostería, enfoscado de cal y techumbre a un agua y teja curva (expoliada casi completamente). En su interior, el techo es de madera. En la parte alta se ubica el estrecho cubo, de forma casi rectangular, de piedra y argamasa también. Tiene unos 4 m. de altura y poco más de 1 m. de ancho. Este molino, también propiedad de la Casa Condal de la Vega Grande, se sitúa junto a la caja de reparto donde se dividen las dos heredades de Sardina por mitad: una parte sigue la margen derecha del barranco para regar las tierras de Juan Grande, la otra mitad, después de salir de la caja de reparto, mueve el molino, cruza el barranco hacia la margen izquierda por donde continúa hacia las partes altas de Sardina. Asociadas al molino se conservan unas construcciones derruidas que conformaban la casa vivienda del molinero.

DATOS HISTÓRICOS

Por la arquitectura del saion del molino, por la obra de fábrica, por el artesanado y los techos, debió ser construido entre 1876 y 1900.

FUENTES

ORAL:	☐	DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☐	

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00353.tif



FOTOGRAFÍA: 00353_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00353.tif



FOTOGRAFÍA: 00353_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00354 DENOMINACIÓN

CAMPANA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CAMPANA

SIGLO:

SIGLO XVIII

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE TIRAJANA

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

450864

3080510

SUPERFICIE PROTEGIDA:

24

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35020A009090010000ET

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN HIDROLÓGICA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Campana de la Mina de La Heredad de Aguas de Sardina y Aldea Blanca. Presenta planta circular y está elaborada a partir de un muro de piedra de un metro encalado con mortero de cal, arena y picón. La parte superior de la misma se cubre con una losa de hormigón. La finalidad de este tipo de instalaciones era la de ventilar el interior de la mina y facilitar la extracción de sedimentos fruto de su excavación o limpieza, sabiendo que alguna de las campanas dispuestas a lo largo del recorrido de la mina alcanza los treinta metros de profundidad.

DATOS HISTÓRICOS

Campana relacionada con las minas de la Heredad de Sardina y Aldea Blanca. Forma parte de un conjunto que se distribuye barranco arriba, hasta llegar a El Sao. El primer trazado de las minas data de 1720, tras el periodo de sequía sufrido por la isla. Esta obra subterránea se va ampliando hasta el siglo XIX barranco arriba. Durante la primera mitad del siglo XX se realiza un segundo trazado, continuando el primero. En 1965 se horada la sexta y última campana de las existentes por todo el barranco.

FUENTES

ORAL:	☐	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☐	

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00354.tif



FOTOGRAFÍA: 00354_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00354.tif



FOTOGRAFÍA: 00354_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00355 DENOMINACIÓN

CAMPANAS (2)

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CAMPANA

SIGLO:

SIGLO XVIII

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE TIRAJANA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

31 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005090130000GE

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

451273

3080474

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de dos campanas pertenecientes a la Mina de La Heredad de Aguas de Sardina y Aldea Blanca. Ambas presentan planta circular y sus muros están elaborados a partir de mampuesto de bloque y cemento, a excepción de la base de una de ellas, realizada en piedra y mortero de cal y arena. Una de ellas presenta un vallado metálico en la parte superior, para impedir el acceso a la boca, mientras que la otra se cubre con una malla metálica que permite ver el desarrollo del interior. La finalidad de este tipo de instalaciones era la de ventilar el interior de la mina y facilitar la extracción de sedimentos fruto de su excavación o limpieza, sabiendo que alguna de las campanas dispuestas a lo largo del recorrido de la mina alcanza los treinta metros de profundidad.

DATOS HISTÓRICOS

Campanas relacionadas con las minas de la Heredad de Sardina y Aldea Blanca. Forman parte de un conjunto que se distribuye barranco arriba, hasta llegar a El Sao. El primer trazado de las minas data de 1720, tras el periodo de sequía sufrido por la isla. Esta obra subterránea se va ampliando hasta el siglo XIX barranco arriba. Durante la primera mitad del siglo XX se realiza un segundo trazado, continuando el primero. En 1965 se horada la sexta y última campana de las existentes por todo el barranco.

FUENTES

ORAL:	☐	VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☐	

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00355.tif



FOTOGRAFÍA: 00355_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00355.tif



FOTOGRAFÍA: 00355_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00356 DENOMINACIÓN

ACEQUIA BLANCA

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

LAS CARBONERAS

DIRECCIÓN:

LAS CARBONERAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

3508

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000390000GM

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452401

3080622

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de una acequia con un canal de unos 60cm de ancho y 20cm de alto. En algunos tramos discurre por el interior de la roca de la montaña y en el resto al aire libre, donde se aprecian los materiales constructivos, piedra, arena y cal, ésta última se encuentra como revestimiento del interior, de donde suponemos le viene el nombre de Acequia Blanca.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5311

FOTOGRAFÍA: 00356.tif



FOTOGRAFÍA: 00356_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00356.tif



FOTOGRAFÍA: 00356_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00357 DENOMINACIÓN

ACEQUIA-CANAL

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

MONTAÑA LAS CARBONERAS

DIRECCIÓN:

MONTAÑA LAS CARBONERAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

3616 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000390000GM

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452088

3080662

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata en este caso de una acequia cubierta, con 60cm de ancho y elaborada mediante muros de piedra, cal y arena.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5312

FOTOGRAFÍA: 00357.tif



FOTOGRAFÍA: 00357_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00357.tif



FOTOGRAFÍA: 00357_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00358 DENOMINACIÓN

CANALES (2)

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN:

BARRANCO DE TIRAJANA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

1038

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000390000GM

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452246

3080607

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Acequia construida mediante muros de piedras, arena y cal. Con ripios por todas partes y en algunos tramos llegando a alcanzar una altura de cuatro metros para salvar el desnivel. El canal tiene un metro de ancho y medio metro de profundidad aproximadamente.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5316

FOTOGRAFÍA: 00358.tif



FOTOGRAFÍA: 00358_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00358.tif



FOTOGRAFÍA: 00358_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00359 DENOMINACIÓN

CORRAL MONTAÑA DE LAS TABAIBAS DULCES

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

LAS CARBONERAS

DIRECCIÓN:

MONTAÑA DE LAS TABAIBAS DULCES

SUPERFICIE PROTEGIDA:

124 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000410000GF

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452224

3080721

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de una construcción de planta cuadrada, elaborada mediante muros de piedra seca que varían en cuanto a la altura que alcanzan y en cuanto a su tamaño, llegando desde un metro en la parte de la entrada, a dos metros en la parte opuesta a esta. El corral se ubica en la parte alta de la montaña de las tabaibas dulces y en la actualidad la proliferación de las propias tabaibas que dan nombre a la montaña, casi sepultan los muros de esta estructura.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐
BIBLIOGRÁFICA: ☐
DOCUMENTAL: ☐

OTRAS


Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00359.tif



FOTOGRAFÍA: 00359_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00359.tif



FOTOGRAFÍA: 00359_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00360 DENOMINACIÓN

ACUEDUCTO

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO ACUEDUCTO

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

LA MINA BLANCA

DIRECCIÓN:

LA FORTUNA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

83

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000260000GW

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452203

3080558

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Acueducto construido para salvar el desnivel del barranco. Elaborado mediante sillares de cantería, piedras con cara vista y ripios. Alberga una acequia de unos 130 cm. de ancho y 55 cm. de profundidad.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5315

FOTOGRAFÍA: 00360.tif



FOTOGRAFÍA: 00360_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00360.tif



FOTOGRAFÍA: 00360_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00361 DENOMINACIÓN

POZO LAS TABAIBAS Y DEPOSITO DE AGUA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO POZOS/GALERIAS
HIDRAÚLICO POZETA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

LA MINA BLANCA

DIRECCIÓN:

LA FORTUNA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

278 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

002300100DR58A0001EP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452226

3080559

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado de abandono y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESMUROS DE SILLARES Y
MAMPUESTO

BUENO

CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

SILLARES Y MAMPUESTO

BUENO

CONSERVACIÓN

REVESTIMIENTO

ENFOSCADO Y PINTADO

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CARPINTERÍA

METÁLICO

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

PINTURA BLANCA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

A DOS AGUAS DE
PLANCHA METÁLICA Y
PLANA DE OBRA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estructura que alberga un pozo. Con planta rectangular, cubierta a dos aguas con planchas metálicas en una parte, y la otra con azotea de piedras, cal y arena. Asociado se encuentra un depósito de agua regulador, con las mismas características constructivas, el cual no conserva la maquinaria original.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5359

FOTOGRAFÍA: 00361.tif



FOTOGRAFÍA: 00361_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00361.tif



FOTOGRAFÍA: 00361_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00362 DENOMINACIÓN

CORRAL

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

BARRANCO DEL POLVO

DIRECCIÓN:

BARRANCO DEL POLVO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

182

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004001870000GP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453080

3081175

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de un corral con planta irregular de tendencia circular. Elaborado mediante muros de piedra seca, siendo estas de variada tipología y tamaño. La entrada original es una abertura en dicho muro de alrededor de un metro de longitud. En la actualidad se encuentra en muy mal estado, con derrumbes en algunas partes del muro y con gran cantidad de basuras colmatando el interior del corral, probablemente procedentes de los invernaderos contiguos.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5283

FOTOGRAFÍA: 00362.tif



FOTOGRAFÍA: 00362_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00362.tif



FOTOGRAFÍA: 00362_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00363 DENOMINACIÓN

ACEQUIA

TIPOLOGÍA

HIDRÁULICO ACEQUIA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

BARRANCO DEL POLVO

DIRECCIÓN:

BARRANCO DEL POLVO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

285 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004001870000GP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453387

3081167

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Acequia realizada mediante muros de piedra, cal y arena, que va salvando la Montaña de Los Perros. Posee una serie de contrafuertes en algunos tramos hechos de piedra, cal y arena. En la actualidad se encuentra colmatada de tierra en la mayoría de su trazado. En las inmediaciones se aprecian los restos de un antiguo acueducto, del cual no queda más que algunos restos de muro en las laderas del barranco, quedando totalmente desaparecido el tramo de acueducto que atravesaba el cauce del mismo.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5310

FOTOGRAFÍA: 00363.tif



FOTOGRAFÍA: 00363_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00363.tif



FOTOGRAFÍA: 00363_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00364 DENOMINACIÓN

ALPENDRES (2) Y PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

FINCA DE BARRANQUILLO

DIRECCIÓN:

EL BARRANQUILLO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

159 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

001400500DR58A0001OP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453514

3081114

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MAMPOSTERÍA Y BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS Y HORMIGÓN	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de volúmenes de tamaño variado, con planta rectangular y muros elaborados mediante piedras, cal y arena. En algunas esquinas se aprecian piezas de sillares de cantería. Los alpendres tienen cubierta a un agua, con palos de eucalipto y los salientes al exterior de tablas. El cuarto de aperos posee cubierta a dos aguas y pudo tener tejas en su momento original pero en la actualidad no las conserva y en su lugar se le ha implantado una loza de hormigón.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5271

FOTOGRAFÍA: 00364.tif



FOTOGRAFÍA: 00364_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00364.tif



FOTOGRAFÍA: 00364_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00365 DENOMINACIÓN

ESTANQUE Y CANTONERAS (2)

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CANTONERA/TRONERA
HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

MONTAÑA LAS CARBONERAS

DIRECCIÓN:

MONTAÑA DE LAS CARBONERAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

980 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000370000GT

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452351

3080788

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Estanque de gran capacidad, de planta irregular que aprovecha el risco en uno de sus lados y se cierra mediante muros de piedra, cal y arena escalonados con forma troncocónica hacia el exterior. Al estanque se le anexan dos casillas de agua elaboradas con ladrillos, que albergan cada una de ellas a una cantonera y que se sitúan en la parte alta y baja del propio estanque. En la parte baja del estanque se aprecian filtraciones de agua que pueden estar deteriorando la composición de los muros.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5339

FOTOGRAFÍA: 00365.tif



FOTOGRAFÍA: 00365_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00365.tif



FOTOGRAFÍA: 00365_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00366 DENOMINACIÓN

MOLINO DE LAS CARBONERAS

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO AGUA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

1920 APROX.

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

LAS CARBONERAS

DIRECCIÓN:

LAS CARBONERAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

275

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000250000GH

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452572

3080731

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Únicamente se conserva el cubo y el canal de agua.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

--

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Molino con cubo circular de mampostería con piedra vista. Elaborada mediante mampostería escalonada troncocónica truncada. Hay una acequia en el lateral que pertenece a la heredad de Sardina, la cual es la que movía el molino. El salón es de planta rectangular y está elaborado mediante muros de piedra, ripios y tierra , pero de estos, en la actualidad sólo podemos divisar una mínima parte ya que se encuentra en ruinas casi en su totalidad.

DATOS HISTÓRICOS

No se conserva documentación de la fecha de construcción de este molino. El primer dato cronológico que tenemos para este molino es la fecha de 1923, gracias a un alta en la contribución industrial de su propietario por estas fechas, Don José Bolaños Hernández, domiciliado en Las Carboneras. Fue movido por las aguas de la Heredad de Sardina, dividida en el reparto del Samarín. A día de hoy se conserva su acequia y cubo, mientras que el salón del molino se encuentra en ruinas. Dejó de funcionar en los años 60 del siglo XX. Industria familiar que llegó a producir 100 kg. por jornada de ocho horas.

FUENTES

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.(1988): "Molinos de Agua en Gran Canaria". Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5263

FOTOGRAFÍA: 00366.tif



FOTOGRAFÍA: 00366_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00366.tif



FOTOGRAFÍA: 00366_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00367 DENOMINACIÓN

CORRALES CUEVA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL CUEVA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

MONTAÑA LAS CARBONERAS

DIRECCIÓN:

MONTAÑA LAS CARBONERAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

389

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000250000GH

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452450

3080637

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de una cueva natural, de planta irregular, aprovechada para meter ganado, con muro de cerramiento de piedra seca que deja como entrada un orificio natural existente.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5297

FOTOGRAFÍA: 00367.tif



FOTOGRAFÍA: 00367_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00367.tif



FOTOGRAFÍA: 00367_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00368 DENOMINACIÓN

CORRALES (3)

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO CORRAL CUEVA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

MONTAÑA LAS CARBONERAS

DIRECCIÓN:

MONTAÑA LAS CARBONERAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

124

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A005000250000GH

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

452472

3080598

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de tres dependencias en cueva subdivididas por muros de piedra seca. De tamaños variados, la más grande de unos diez metros cuadrados, y de planta irregular en todos los casos. En la actualidad toda la zona se encuentra en estado de bastante deterioro en gran medida causado, por la presencia de perros de caza en el interior de las cuevas.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5294

FOTOGRAFÍA: 00368.tif



FOTOGRAFÍA: 00368_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00368.tif



FOTOGRAFÍA: 00368_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00369 DENOMINACIÓN

POZO, ESTANQUE, SALA DE MAQUINAS Y CANTONERA

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CANTONERA/TRONERA
HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA
HIDRAÚLICO POZOS/GALERIAS

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: BARRANCO DE LA ZARCILLA

TOPONIMIA: BARRANCO DE TIRAJANA

DIRECCIÓN: BARRANCO DE TIRAJANA

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 452863 3080770

SUPERFICIE PROTEGIDA:

2252 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

001903600DR58A0001WP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS
INDUSTRIALESMUROS DE SILLARES Y
MAMPUESTO

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

SILLARES Y MAMPUESTO

ENCALADO Y PINTADO

METAL

REGULAR

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

PINTURA BLANCA

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

PLANCHAS METÁLICAS

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Pozo de techo a dos aguas . En un lateral presenta un depósito receptor de planta irregular y una cantonera. En un lateral se localiza la casa del maquinista. Conserva parte de la maquinaria, en concreto un motor Lister. En la actualidad se encuentra en estado de semiabandono, acumulándose una gran cantidad de basuras en el interior del conjunto.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5370

FOTOGRAFÍA: 00369.tif



FOTOGRAFÍA: 00369_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00369.tif



FOTOGRAFÍA: 00369_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00370 DENOMINACIÓN

HORNO DE AURORITA

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN: ORILLA ALTA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

17 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A003000130000GB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 453350 3080780

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente. Este bien carece de los elementos estructurales a los que se hace referencia en los apartados de interior y exterior de las fichas del catálogo, por lo que estos campos han quedado vacíos.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	PATRIMONIAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN TERRITORIAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			
Restaurado recientemente en su totalidad			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno de grandes dimensiones, con planta cuadrada, y finalización de la cubierta en bóveda. Elaborado mediante sillares de cantería en las esquinas y en la boca, y el resto mediante piedra, ripios y argamasa de arcilla. El suelo del interior es de piezas de cantería y a parte de la boca principal o puerta, posee otra cavidad que probablemente sirviera como rebozadero de cenizas.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5261 (9227 en el inventario FEDAC)

FOTOGRAFÍA: 00370.tif



FOTOGRAFÍA: 00370_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00370.tif



FOTOGRAFÍA: 00370_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00371 DENOMINACIÓN

CANTONERAS 4 Y ESTANQUE REGULADOR

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CANTONERA/TRONERA
HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

SARDINA DEL SUR

SUPERFICIE PROTEGIDA:

834 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3705603DR5830N0001FQ

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453688

3080661

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por tres cantoneras en casillas hechas de ladrillos de arenisca, con varias acequias que las comunican, y un estanque regulador hecho de piedras, cal y arena, así como un pequeño cuarto de aperos en donde se encuentra el antiguo reloj que controlaba las horas de agua que se emitían para las diferentes acequias de riego de la zona.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5328

FOTOGRAFÍA: 00371.tif



FOTOGRAFÍA: 00371_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00371.tif



FOTOGRAFÍA: 00371_1.tif



Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00372 **DENOMINACIÓN**

CASAS DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ ORILLA ALTA ESQUINA CON TINGUARO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

159 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3804406DR5830S0001BO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453699

3080585

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma. Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO Y PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	CANTERÍA Y OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			
Aparente restauración reciente de fachada y tejado.			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto formado por dos viviendas de planta rectangular, entre medianeras, con cubiertas a dos aguas de tejas árabes. Los vanos son dintelados, estando recercados con cantería moderna en una de ellas.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐
BIBLIOGRÁFICA: ☐
DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00372.tif



FOTOGRAFÍA: 00372_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00372.tif



FOTOGRAFÍA: 00372_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00373 DENOMINACIÓN

CASA TERRERA ARRUADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ SAN NICOLÁS, 1

SUPERFICIE PROTEGIDA:

68

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3903308DR5830S0001ZO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453772

3080550

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	REGULAR	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA ACABADA EN TOBA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación con una cruzía, de estilo académico, entre medianeras adosada a otros inmuebles de características similares y con cubierta plana.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 145

FOTOGRAFÍA: 00373.tif



FOTOGRAFÍA: 00373_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00373.tif



FOTOGRAFÍA: 00373_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00374 DENOMINACIÓN

CASA TERRERA ARRUADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ SAN NICOLÁS, 2

SUPERFICIE PROTEGIDA:

50 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3903307DR5830S0001SO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453759

3080551

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA ACABADA EN TOBA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación de tipo académico, entre medianeras con una cruzja, una planta, con patio interior y cubierta plana. Elaborada mediante muros de piedra, cal y arena.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 146

FOTOGRAFÍA: 00374.tif



FOTOGRAFÍA: 00374_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00374.tif



FOTOGRAFÍA: 00374_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00375 DENOMINACIÓN

CASA TERRERA ARRUADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ SAN NICOLÁS, 3

SUPERFICIE PROTEGIDA:

87 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3903307DR5830S0001SO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453746

3080552

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA OCRE Y SALMÓN	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA ACABADA EN TOBA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD		ESTADO:	BUENO	
FECHA INICIO:	01/01/2000	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000
INTERVENCIONES:					
RESTAURACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR Y DEL ZÓCALO, EL TRAMO DE CORNISA Y LA CARPINTERÍA.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación de tipo académico, entre medianeras con una crujía, una planta, con patio interior y cubierta plana.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 147

FOTOGRAFÍA: 00375.tif



FOTOGRAFÍA: 00375_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00375.tif



FOTOGRAFÍA: 00375_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00376 DENOMINACIÓN

CASA TERRERA ARRUADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN: C/ SAN NICOLÁS, 4

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 453731 3080552

SUPERFICIE PROTEGIDA:

87 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3903306DR5830S0001EO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERIA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA	MOLDURAS DE MORTERO DE HORMIGÓN	BUENO	CONSERVACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS	PILASTRAS, PILASTRONES Y BALAUSTRÉS DEL PRETIL EN MOLDURAS DE	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	PINTURA VERDE Y BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA ACABADA EN TOBA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD		ESTADO:	BUENO	
FECHA INICIO:	01/01/2000	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000
INTERVENCIONES:					
RESTAURACIÓN DE FACHADA: REVESTIMIENTO, ZÓCALO, BALAUSTRADA, CORNISA, ORNAMENTOS ESTUCADOS Y CARPINTERÍA DE MADERA					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación de tipo académico, entre medianeras con una crujía, una planta, con patio interior y cubierta plana.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 148

FOTOGRAFÍA: 00376.tif



FOTOGRAFÍA: 00376_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00376.tif



FOTOGRAFÍA: 00376_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00377 DENOMINACIÓN

CASA TERRERA ARRUADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ SAN NICOLÁS, 6

SUPERFICIE PROTEGIDA:

66 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3903305DR5830S0001JO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453707

3080553

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	MOLDURAS DEL PRETIL, PILASTRAS Y LÍNEA DE FORJADO EN MOLDURAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	PINTURA DE COLOR	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA CON ACABADO EN TOBA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD		ESTADO:	BUENO	
FECHA INICIO:	01/01/2000	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000
INTERVENCIONES:					
RESTAURACIÓN DE FACHADA: REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA, ZÓCALO Y ORNAMENTOS ESTUCADOS.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación de una crujía, de tipo académico, entre medianeras de una planta y con cubierta plana. Es probable que la puerta metálica del garaje se encuentre sustituyendo algún otro hueco original de distintas dimensiones.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 149

FOTOGRAFÍA: 00377.tif



FOTOGRAFÍA: 00377_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00377.tif



FOTOGRAFÍA: 00377_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00378 DENOMINACIÓN

CASA DE PLANTA ALTA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

PRIMERA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN: C/ SAN NICOLÁS, 9

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 453724 3080569

SUPERFICIE PROTEGIDA:

76 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3903303DR5830S0001XO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESLOSAS DE HORMIGÓN
ARMADOMUROS DE CARGA DE
SILLERÍA

BUENO

BUENO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

SILLERÍA

BUENO

CONSERVACIÓN

REVESTIMIENTO

ENFOSCADO Y PINTADO

BUENO

CONSERVACIÓN

CARPINTERÍA

MADERA

BUENO

CONSERVACIÓN

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZARMOLDURAS DE MORTERO
DE CEMENTO

BUENO

CONSERVACIÓN

BALCONES

FÁBRICA DE OBRA
CERRADO CON MADERA
Y VIDRIO

BUENO

CONSERVACIÓN

ZÓCALOS

APLACADO DE PIEDRA
PINTADO

BUENO

CONSERVACIÓN

CORNISA

MOLDURAS DE MORTERO
DE CEMENTO

BUENO

CONSERVACIÓN

ELTOS. DECORATIVOS

MOLDURAS Y
ORNAMENTO ESTUCADO

BUENO

CONSERVACIÓN

COLOR

PINTURA DE COLOR

BUENO

CONSERVACIÓN

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PLANA ACABADA EN
TOBA

BUENO

CONSERVACIÓN

PATIO

OTROS ELEMENTOS

ANTEPECHO DE HIERRO
FORJADO

BUENO

CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD		ESTADO:	BUENO	
FECHA INICIO:	01/01/2000	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000
INTERVENCIONES:					
RESTAURACIÓN DE FACHADA: REVESTIMIENTO, APLACADO DE ZÓCALO, BALCÓN CERRADO Y ORNAMENTOS ESTUCADOS.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación en esquina, de dos plantas, tipología académica y con cubierta plana. Posee un balcón corrido cerrado mediante cristaleras en su fachada. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 150

FOTOGRAFÍA: 00378.tif



FOTOGRAFÍA: 00378_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00378.tif



FOTOGRAFÍA: 00378_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00379 DENOMINACIÓN

CASA DE TEJAS

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

PRIMERA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN: C/ SAN NICOLÁS S/N ESQUINA CON C/ SAN ISIDRO S/N

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 453788 3080578

SUPERFICIE PROTEGIDA:

58 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3804503DR5830S0001BO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente. Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA DE COLOR	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ESCUELA	USO ACTUAL:	VIVIENDA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD		ESTADO:	BUENO	
FECHA INICIO:	01/01/2000	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000

INTERVENCIONES:

RESTAURACIÓN DE FACHADA: REVESTIMIENTO, ZÓCALO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE TEJAS. SE HA CAMBIADO EL COLOR DEL ZÓCALO CON RESPECTO AL EXISTENTE EN EL ANTERIOR CATÁLOGO.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:	☐	BIENES MUEBLES VINCULADOS:	☐
--	--------------------------	----------------------------	--------------------------

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación de una crujía en esquina, de tipología tradicional, con techumbre a dos aguas de teja tradicional canaria. En la actualidad esta vivienda se encuentra soterrada bajo el nivel de la calle, debido a los sucesivos asfaltados y adoquinados que se han llevado a cabo en la zona. No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 151

FOTOGRAFÍA: 00379.tif



FOTOGRAFÍA: 00379_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00379.tif



FOTOGRAFÍA: 00379_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00380 DENOMINACIÓN

CASA DE PLANTA ALTA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

PRIMERA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ LEÓN Y CASTILLO, 2 ESQUINA CON BRAVO MURILLO S/N

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453792

3080545

SUPERFICIE PROTEGIDA:

126 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

4004101DR5830S0001JO

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone el soterrado del cableado.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CORNISA	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS	ANTEPECHO DE HIERRO DE FORJA	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	PINTURA BLANCA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA ACABADA EN TOBA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA Y ESCUELA	USO ACTUAL:	VIVIENDA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación de una crujía, tipología académica en esquina y paralela a la calle con dos plantas de altura. Posee cubierta plana y un pequeño patio interior, además de otras construcciones adosadas con techumbre plana.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 152

FOTOGRAFÍA: 00380.tif



FOTOGRAFÍA: 00380_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00380.tif



FOTOGRAFÍA: 00380_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00381 DENOMINACIÓN

ERMITA DE SAN NICOLÁS DE BARI Y CASAS

TIPOLOGÍA

EDIFICIO PÚBLICO CENTRO CULTURAL

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

PRIMERA MITAD

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:	GRAN CANARIA	SUPERFICIE PROTEGIDA:	470 m2
MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA	REFERENCIA CATASTRAL:	3904201DR5830S0001TO
LOCALIDAD:	VECINDARIO	CARTOGRAFÍA:	GRAFCAN 1/2000
TOPONIMIA:	SARDINA DEL SUR		
DIRECCIÓN:	C/ PLAZA DE SAN NICOLÁS, S/N - LEÓN Y CASTILLO S/N - SAN NICOLÁS, 1 (SARDINA DEL SUR)		
UTM (CUADRANTE-X-Y):	28 453768 3080568		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno. Sólo se tiene constancia a nivel administrativo de su propuesta de incoación como Monumento Histórico en el Boletín Oficial del Estado del 14 de enero de 1983.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN: 14/01/1983

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD COMPOSITIVA
CALIDAD CONSTRUCTIVA
CONJUNTO
HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	CANTERÍA Y MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	CANTERÍA Y PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA	CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS	PILASTRAS DE CANTERÍA Y ALERO DE TEJAS	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS	ESPADAÑA DE FÁBRICA DE OBRA Y CANTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	RELIGIOSO (ERMITA)	USO ACTUAL:	DE LA CULTURA (COLECTIVO CULTURAL JU
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	AYTO. SANTA LUCÍA	TELÉFONO:	928727200
LOCALIDAD:	VECINDARIO	COD. POSTAL:	35110
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	C/AVDA. TIRAJANAS, 151		

INTERVENCIONES

AUTOR:	M.I. AYUNTAMIENTOS DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA	ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:	01/01/1990	FECHA FINALIZACIÓN:	12/01/1999
		AÑO:	1990

INTERVENCIONES:

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN REALIZADA EN LOS AÑOS 90 PARA ACONDICIONAR EL RECINTO RELIGIOSO COMO RECINTO DESTINADO A CASA DE LA CULTURA.
CON RESPECTO AL CATÁLOGO ANTERIOR SE HAN REMOZADO LAS PAREDES Y TAMBIÉN SE HAN VUELTO A PINTAR.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

La ermita está compuesta por una nave principal con 15 metros de largo en origen, 6 de ancho y 4.75 de alto. A esta edificación se le añaden otras estancias anexas: nueva capilla, casa del cura, etc. De esta forma, queda configurada como una edificación con una nave en cruz latina cubierta por una techumbre confeccionada con tejas a dos aguas. En el acceso principal de la misma, se aprecia un arco de tipo carpanel, así como los contrafuertes y la espadaña. En la parte posterior se le adosan otras construcciones que funcionarán como vivienda del capellán y estancias anexas. También se construye una torre en uno de los laterales.

DATOS HISTÓRICOS

Tras unos primeros escarceos para la construcción de una ermita en Los Llanos de Sardina a lo largo de los siglos XVII y XVIII, no será hasta comienzos del siglo XIX a expensas del Presbítero Domingo Huesterling y de D. Antonio Ruano cuando se construya. No obstante, el culto en ella será testimonial hasta que a finales del siglo XIX (1889) cuando el Ministerio de Gracia y Justicia cree una coadjutoría y la dote de rentas. A día de hoy este inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Santa Lucía albergando en su interior la Casa de la Cultura de Sardina.

FUENTES

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 144

FOTOGRAFÍA: 00381.tif



FOTOGRAFÍA: 00381_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00381.tif



FOTOGRAFÍA: 00381_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00382 DENOMINACIÓN

CASA TERRERA ARRUADA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

SEGUNDA MITAD

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ LEÓN Y CASTILLO, 12 ESQUINA CON C/ PELAYO, S/N

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

453832

3080558

SUPERFICIE PROTEGIDA:

51

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

3904501DR5840S0001JD

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Se propone la eliminación de la tirolesa en el zócalo y que se sustituya por pintura o piedra. Se propone el soterrado del cableado.


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGA Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS	PICÓN PROYECTADO A LA TIROLESA	BUENO	CONSERVACIÓN
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	MOLDURAS Y ORNAMENTO ESTUCADO	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA ACABADA EN TOBA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	INTERÉS CULTURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD		ESTADO:	BUENO	
FECHA INICIO:	01/01/2000	FECHA FINALIZACIÓN:	31/12/2001	AÑO:	2000
INTERVENCIONES:					
RESTAURACIÓN DE FACHADA: MOLDURAS, ORNAMENTO ESTUCADO, REVESTIMIENTO Y ZÓCALO.					

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Vivienda de tipología académica, con techumbre plana y entremedianera. Se compone de una sola crujía en esquina y paralela a la calle. Los inmuebles que la rodean son de similares características.No se ha podido acceder al interior por lo que los datos de esta parte de la estructura se han tomado del catálogo previo en vigor.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 153

FOTOGRAFÍA: 00382.tif



FOTOGRAFÍA: 00382_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00382.tif



FOTOGRAFÍA: 00382_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00383 DENOMINACIÓN

CASA DE LA ENREDADERA

TIPOLOGÍA

EDIFICIO PÚBLICO EDIFICIO PÚBLICO VIVIENDA AISLADA


SIGLO:

SIGLO XVIII


CRONOLOGÍA:

SIGLO XVIII

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN:

C/ PADRE MANJÓN, 12 ESQUINA CON GUMIDAFE, 13 EN EL PARQUE DE SARDINA.

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

454000

3080437

SUPERFICIE PROTEGIDA:

451 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

4003301DR5840S0001BD

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente.
Se propone cambiar el revestimiento de la fachada, dejando la piedra vista únicamente en las esquinas de la misma.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD COMPOSITIVA
CALIDAD CONSTRUCTIVA
CONJUNTO
HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS DE
MADERAMUROS DE CARGA DE
SILLERÍA

BUENO

BUENO

CONSERVACIÓN-ESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

SILLERIA

BUENO

CONSERVACIÓN

REVESTIMIENTO

PIEDRAS VISTAS Y
JUNTAS SALEDIZAS
ENFOSCADAS Y

BUENO

CONSERVACIÓN

CARPINTERÍA

MADERA

BUENO

CONSERVACIÓN

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZARMADERA Y PIEDRA
LABRADA

BUENO

CONSERVACIÓN

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

ALERO DE TEJAS

BUENO

CONSERVACIÓN

COLOR

PINTURA DE COLOR

BUENO

CONSERVACIÓN

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

TEJAS CURVAS DE BARRO
Y CUBIERTA PLANA CON
ACABADO DE TOBA

BUENO

CONSERVACIÓN

PATIO

EMPEDRADO Y CANTERÍA

BUENO

CONSERVACIÓN

OTROS ELEMENTOS

PORTÓN DE MADERA
TACHONADO CON
ALMENAS DE MAPUESTOS

BUENO

CONSERVACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD: PUBLICA

USO ORIGINAL: CASA DE FINCA Y ESCUELA DE NIÑAS **USO ACTUAL:** CENTRO CULTURAL (CENTRO MUNICIPAL DE LA M

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO: CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA **TELÉFONO:** 928727200

LOCALIDAD: VECINDARIO **COD. POSTAL:** 35110

DIRECCIÓN PROPIETARIO: C/AVDA. TIRAJANAS, 151

INTERVENCIONES

AUTOR: LA PROPIEDAD **ESTADO:** BUENO

FECHA INICIO: **FECHA FINALIZACIÓN:** **AÑO:**

INTERVENCIONES:

Se ha pintado recientemente las paredes de todo el edificio, cambiando a un tono más oscuro que el anterior (Fotos del catálogo del año 2002).

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ **BIENES MUEBLES VINCULADOS:** ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación de tipología tradicional, solariega y compuesta por dos crujiás paralelas entre sí y otra crujiá en forma de U que los cierra y conforman entre todos un gran patio interior con empedrado de cantos rodados. Las techumbres varían habiendo tanto una cubierta plana como otra a dos aguas de teja curva.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐


BIBLIOGRÁFICA: ☐ AYO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

DOCUMENTAL: ☒

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 154

FOTOGRAFÍA: 00383.tif



FOTOGRAFÍA: 00383_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00383.tif



FOTOGRAFÍA: 00383_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00384 DENOMINACIÓN

CONJUNTO LOS CHILES

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO
VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: LOS CHILES

DIRECCIÓN: LOS CHILES

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 454432 3080420

SUPERFICIE PROTEGIDA:

288 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A003002660000GW

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento de la vivienda se encuentra en mal estado, aparentemente debido al parcial abandono que padece

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGAS Y VIGUETAS DE
MADERAMUROS DE SILLARES Y
MAMPOSTERÍA

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-
RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

SILLARES Y
MAMPOSTERÍA

BUENO

CONSERVACIÓN

REVESTIMIENTO

ENCALADO Y PINTADO

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

CARPINTERÍA

MADERA

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

MADERA

MALO

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

PINTURA BLANCA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

TEJAS CURVAS A DOS
AGUAS Y MORTERO DE
CAL Y ARENA

REGULAR

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA TRADICIONAL ECOLÓGICA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de estilo tradicional formado por dos volúmenes con cubiertas a dos aguas de tejas árabes y mortero de cal y arena respectivamente y otro volumen de cubierta plana. Los volúmenes con tejados se ubican en los extremos mientras que el plan queda entre estos. En uno de los laterales se observa un camino empedrado, mientras que en el otro extremo se pueden observar los sillares de arenisca que conforman el alzado del inmueble.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐
BIBLIOGRÁFICA: ☐
DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00384.tif



FOTOGRAFÍA: 00384_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00384.tif



FOTOGRAFÍA: 00384_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA: 00385 DENOMINACIÓN

CASA, ALPENDRES (2), PAJAR Y CUARTOS DE APEROS

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ABREVADERO
AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS
AGROGANADERO PAJERO
VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: SARDINA DEL SUR

DIRECCIÓN: VECINDARIO-LOS CHILES

SUPERFICIE PROTEGIDA:

536 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A003001820000GL

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 454554 3080450

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES
S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPUESTO Y SILLARES	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	MALO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJAS CURVAS DE BARRO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA TRADICIONAL ECOLÓGICA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

En la actualidad, el conjunto se encuentra en estado de abandono. Los diferentes volúmenes que lo conforman corresponden a una casa, con planta rectangular, techumbre a dos aguas y elaborada mediante muros de piedra, cal y arena. Los dos alpendres tienen planta rectangular, cubierta plana y elaborados también mediante piedras, cal y arena. El pajar y el cuarto de aperos son similares, con planta rectangular, cubierta plana y con muros de piedra, cal y arena, pero varían en cuanto al tamaño, siendo el cuarto de aperos de dimensiones más reducidas.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5273 - 5325

FOTOGRAFÍA: 00385.tif



FOTOGRAFÍA: 00385_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00385.tif



FOTOGRAFÍA: 00385_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00386 DENOMINACIÓN

MOLINO DE GOFIO DE FUEGO

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL MOLINO FUEGO

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: DOCTORAL

DIRECCIÓN: EL DOCTORAL

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 455440 3078726

SUPERFICIE PROTEGIDA:

128 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

5585507DR5758N0001MW

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El revestimiento del bien se encuentra en mal estado, aparentemente debido al parcial abandono que padece.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS INDUSTRIALES	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN-
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MOLDURAS DE MORTERO DE CEMENTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA	MOLDURAS DE MORTERO DE CEMENTO	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA Y AÑIL	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA DE OBRA	REGULAR	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación con planta rectangular, conformada por tres plantas y sótano, siendo este último el que albergaba la maquinaria del molino. La estructura del edificio está elaborada mediante cantos de piedras, arena y cal, encontrándose en la actualidad en estado de abandono y semirruinoso. El volumen situado al norte era la tienda, siendo éste el que se encuentra en peor estado de conservación. El volumen situado al sur era el molino de gofio.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5262

FOTOGRAFÍA: 00386.tif



FOTOGRAFÍA: 00386_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00386.tif



FOTOGRAFÍA: 00386_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00387 DENOMINACIÓN

VIVIENDA ACADÉMICA

TIPOLOGÍA

VIVIENDA ENTREMEDIANERAS ACADÉMICA
VIVIENDA ESQUINA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

EL VERDUGO

DIRECCIÓN:

C/ BENARTEMI, 88

SUPERFICIE PROTEGIDA:

229 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

6707208DR5860N0001MD

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

456575

3080911

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y parece haber sido restaurado recientemente. Funciona en la actualidad como oficina de información turística

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA DE SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA	CANTERÍA MODERNA	BUENO	CONSERVACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA OCRE	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA DE OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO	CUBIERTO CON CANTERÍA MODERNA	BUENO	CONSERVACIÓN
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	OFICINA PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA	TELÉFONO:	928727200
LOCALIDAD:	VECINDARIO	COD. POSTAL:	35110
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	Av. DE LAS TIRAJANAS, 151		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

Restauración reciente de todo el inmueble para su acondicionamiento como Oficina de Información Turística de Vecindario.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☒

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Se trata de una construcción con planta en " L ", cubierta plana y con patio interior. Sus muros son de piedra con argamasa de cal y arena, y sus tejados se sostienen sobre un entramado de vigas y viguetas de madera con machiembreado con tipología plana. Su estado de conservación es bastante bueno ya que este bien ha sido restaurado por parte de la administración local en varias ocasiones, además de llevarse a cabo en él un mantenimiento exhaustivo de los materiales originales.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL: ☐
BIBLIOGRÁFICA: ☐
DOCUMENTAL: ☐

OTRAS

Elemento de nueva incorporación.

FOTOGRAFÍA: 00387.tif



FOTOGRAFÍA: 00387_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00387.tif



FOTOGRAFÍA: 00387_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00388 DENOMINACIÓN

ERA DEL VERDUGO (PARQUE LA ERA)

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

ERA DEL VERDUGO

DIRECCIÓN:

C/ BENARTEMI 88 CON AVENIDA DE CANARIAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

1015 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

6707401DR5860N0001FD

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

456603

3080896

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGRÍCOLA	USO ACTUAL:	ESPACIO PÚBLICO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Espacio de 962 metros cuadrados, con planta circular y acondicionado con empedrado de cantos rodados de entre 5 y 10 cm., manteniendo tendencia radial. En la actualidad se ha habilitado en el lugar una plaza por lo cual la era original no se conserva en su totalidad.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5260

FOTOGRAFÍA: 00388.tif



FOTOGRAFÍA: 00388_1.tif






FOTOGRAFÍA: 00388.tif



FOTOGRAFÍA: 00388_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00389 DENOMINACIÓN

POZO, ESTANQUE (2) Y CANTONERAS (2)

TIPOLOGÍA

HIDRAÚLICO CANTONERA/TRONERA
HIDRAÚLICO ESTANQUE OBRA
HIDRAÚLICO POZOS/GALERIAS

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: VECINDARIO

TOPONIMIA: FINCA DE LOS BLANCOS

DIRECCIÓN: FINCA DE LOS BLANCOS

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 456766 3080539

SUPERFICIE PROTEGIDA:

1129 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

6705201DR5860N0001LD

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

En la actualidad los bienes catalogados forman parte del Museo de la Zafra y se distribuyen en el contenido del propio museo.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CONJUNTO
HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENCALADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA Y METAL	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA OCRE Y BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	HIDRÁULICO	USO ACTUAL:	CULTURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	URBANIZABLE		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	SECTORIZADO ORDENADO		
PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA	TELÉFONO:	928727200
LOCALIDAD:	VECINDARIO	COD. POSTAL:	35110
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	Av. DE LAS TIRAJANAS, 151		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			
SE HA RESTAURADO TODO EL CONJUNTO RECIENTEMENTE PARA SU ACONDIONAMIENTO E INCLUSIÓN COMO PARTE DEL MUSEO DE LA ZAFRA.			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:

☐

BIENES MUEBLES VINCULADOS:

☐**DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)**

Conjunto formado por un pozo que conserva toda su maquinaria, localizado en el interior de una nave de planta rectangular y cubierta plana. Los dos estanques están adosados a un lateral de la construcción en la que se localiza el pozo. Se trata de dos estanques de planta rectangular adosados el uno al otro y unidos en el interior. Las dos cantoneras se localizan en sendos extremos de los estanques. Son dos cantoneras de planta rectangular con remate en arco una de ellas, localizada ésta en el interior de una casilla de agua, construidas en hormigón y obra.

DATOS HISTÓRICOS

Estas construcciones, junto al almacén que se localiza en la parte superior y las fincas aledañas formaban parte de las instalaciones de una explotación tomatera típica de esta zona de la isla. Estas construcciones han sido remodeladas para su acondicionamiento como museo etnográfico relacionado con las explotaciones tomateras y el aprovechamiento del agua.

FUENTES

ORAL:

☐

BIBLIOGRÁFICA:

☐

DOCUMENTAL:

☒

AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5276

FOTOGRAFÍA: 00389.tif



FOTOGRAFÍA: 00389_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00389.tif



FOTOGRAFÍA: 00389_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00390 DENOMINACIÓN

HORNO DE CAL

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS CAL

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

BAHÍA DE FORMAS

DIRECCIÓN:

BAHÍA DE FORMAS

SUPERFICIE PROTEGIDA:

63

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A001001100000GD

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

458898

3079946

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:


FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIA DE LA CAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	SISTEMAS GENERALES		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PORTUARIO		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno con planta circular, elaborado mediante piedras, arena y cal. Posee tres contrafuertes y está totalmente encalado en el exterior, mientras que el interior no posee revestimiento alguno. Asociado a este, se encuentra un volumen edificado también mediante piedras, cal y arena, y al que se le ha sustraído la techumbre original.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5051 (8963 en el inventario FEDAC)

FOTOGRAFÍA: 00390.tif



FOTOGRAFÍA: 00390_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00390.tif



FOTOGRAFÍA: 00390_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00391 DENOMINACIÓN

SALINAS DE TENEFÉ

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALMACÉN
INDUSTRIAL MOLINO VIENTO
INDUSTRIAL SALINA
VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XVIII

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

VECINDARIO

TOPONIMIA:

PUNTA DEL TENEFÉ

DIRECCIÓN:

PUNTA DEL TENEFÉ

SUPERFICIE PROTEGIDA:

19824 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

8175102DR5787N0001ZB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

458437

3076746

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, siendo restauradas recientemente (2007).

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:

20/08/2001

FECHA PUBLICACIÓN:

19/05/2005

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

CALIDAD COMPOSITIVA
CALIDAD CONSTRUCTIVA
CONJUNTO
HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

INTEGRAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE MAMPOSTERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN-CONSOLIDACIÓN-RESTAURACIÓN-REHABILITACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y PINTADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	PLANA DE OBRA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PUBLICA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIA DE LA SAL	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCION CULTURAL		
PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA	TELÉFONO:	928727200
LOCALIDAD:	VECINDARIO	COD. POSTAL:	35110
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	Av. DE LAS TIRAJANAS, 151		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	BUENO
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO: 2007

INTERVENCIONES:

Restauración de toda la infraestructura destinada a la producción de la sal así como restauración y rehabilitación del inmueble destinado a vivienda y almacén vinculado a la industria salinera. En la planta alta de la vivienda se habilitó una de las habitaciones como centro de interpretación relacionado con los usos de la sal a lo largo de la historia.

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☒ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☒

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Las Salinas del Tenefé se localizan en primera línea de playa, en la Punta del Tenefé, sobre un suelo de conglomerados y arenas fluviales. Se trata de unas salinas formadas por un tomadero que lleva el agua a la zona de cocederos (tres), un molino de viento de madera que bombeaba el agua a los tajos o cristalizadores. Además existe una vivienda - almacén, de dos plantas y tipología académica con un corredor de madera y cubierta plana. La planta baja era destinada a almacén y cuartos de aperos, mientras que la alta servía de residencia al salinero y su familia, a la vez que éste tenía un control pleno de la zona de explotación salinera. La técnica constructiva utilizada es la de mampuestos de piedras, cal y arena, excepto los cocederos que están hechos con barro.

DATOS HISTÓRICOS

Fueron construidas en el siglo XVIII, con la intención de producir sal que suministrara a los barcos que faenaban en el caladero canario - sahariano y cuyo único conservante era la sal (salazones). A partir de los años 60 entra en declive la explotación salina. Ya en pleno siglo XXI las salinas son adquiridas por el Ayuntamiento y puestas en explotación por medio de un contrato de renta con el actual salinero, D. Sebastián Viera.

FUENTES

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana. VV.AA. (2005): "Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria". Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRÁFICA:	☒	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5053

FOTOGRAFÍA: 00391.tif



FOTOGRAFÍA: 00391_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00391.tif



FOTOGRAFÍA: 00391_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00392 DENOMINACIÓN

CASA DE TEJAS CON PORCHE

TIPOLOGÍA

VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

LAS HUERTECILLAS

TOPONIMIA:

LAS HUERTECILLAS

DIRECCIÓN:

C/ LA SORRUEDA S/N

SUPERFICIE PROTEGIDA:

88

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

000300500DR48D0001GP

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

447187

3084991

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN
REVESTIMIENTO	ENFOSCADO Y ENCALADO	BUENO	CONSERVACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA Y PIEDRA	BUENO	CONSERVACIÓN
BALCONES	PORCHE CON CUBIERTA DE TEJA	BUENO	CONSERVACIÓN
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS	PINTURA BLANCA	BUENO	CONSERVACIÓN
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	CUATRO AGUAS DE TEJA ÁRABE NUEVA / CUBIERTA PLANA	BUENO	CONSERVACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	VIVIENDA	USO ACTUAL:	VIVIENDA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	LA PROPIEDAD	ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

Añadidos de numerosos volúmenes de obra nuevos que han ido ocultando la vivienda original

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Edificación conformada por dos volúmenes adosados, uno de planta cuadrada y cubierta plana, y otro de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas y techumbre de teja árabe de nueva factura. La estructura tradicional de la vivienda ha sido completamente rodeada por la habilitación de nuevos volúmenes constructivos que ocultan la visibilidad de la vivienda original. No se ha podido acceder al interior de la vivienda, por lo que no se consignan datos relativos a esta parte de la estructura.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 137

FOTOGRAFÍA: 00392.tif



FOTOGRAFÍA: 00392_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00392.tif



FOTOGRAFÍA: 00392_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00393 DENOMINACIÓN

ALPENDRES (2)

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

SANTA LUCÍA

TOPONIMIA:

INGENIO

DIRECCIÓN:

INGENIO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

43

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A010009910000GR

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

446035

3086447

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien se conserva en estado ruinoso y posee basuras y vegetación espontánea en su interior y exterior.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN
REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	BUENO	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA Y ENCALADO-PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto de dos alpendres dentro de un mismo volumen, elaborado con muros de piedra, ripios y barro. Con pilaretes de piezas de cantería y techumbre a un agua de teja tradicional canaria en algunas partes sustituidas por planchas metálicas. Ambos alpendres conservan los pesebres y los palos de amarre pero se encuentran colmatados de basuras, aperos antiguos y vegetación espontánea

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 4995

FOTOGRAFÍA: 00393.tif



FOTOGRAFÍA: 00393_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00393.tif



FOTOGRAFÍA: 00393_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00394 DENOMINACIÓN

ALPENDRES (4) VIVIENDAS (2) Y LAVADERO

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO
HIDRAÚLICO LAVADEROS
VIVIENDA ENTREMEDIANERAS
POPULAR/TRADICIONAL

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

ERA DEL CARDON

TOPONIMIA:

ERA DEL CARDON

DIRECCIÓN:

ERA DEL CARDON

SUPERFICIE PROTEGIDA:

334

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A004000190000GB

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

451543

3082874

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

La mayor parte de los elementos descritos se encuentran en estado semirruinoso, acumulándose basuras y escombros en los alrededores

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN
REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

MALO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS	MUROS DE CARGA	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	SILLARES Y MAMPUESTO	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
REVESTIMIENTO	PIEDRA VISTA, ENFOSCADO Y PINTADO	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
CARPINTERÍA	MADERA, METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA, METAL	REGULAR	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO / VIVIENDA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RUSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE TRANSICIÓN		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto constructivo en el que se distinguen 7 edificaciones, entre las que se encuentran dos viviendas, cuatro alpendres, un pajero y un lavadero. Dichas construcciones están elaboradas con piedra y barro, utilizando como mampuesto sillares de toba y barro. Este conjunto pertenecía a una antigua finca de mayores dimensiones.

DATOS HISTÓRICOS

--

FUENTES

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo III Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 4942

FOTOGRAFÍA: 00394.tif



FOTOGRAFÍA: 00394_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00394.tif



FOTOGRAFÍA: 00394_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00395 DENOMINACIÓN

CASA, ALPENDRE Y PAJAR

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE
AGROGANADERO PAJERO
VIVIENDA AISLADA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: EL INGENIO

TOPONIMIA: EL INGENIO

DIRECCIÓN: EL INGENIO

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 446310 3086516

SUPERFICIE PROTEGIDA:

146 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

001204400DR48F0001ST

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/2000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

La funcionalidad de este conjunto en la actualidad es la de ejercer como establecimiento destinado al turismo rural

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES	VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA	BUENO	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
ESTRUCTURAS VERTICALES	MUROS DE CARGA	BUENO	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA	PIEDRA VISTA, SILLERÍA	BUENO	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA	MADERA (NUEVA) Y METÁLICA	BUENO	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR	MADERA, METÁLICA	BUENO	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA	TEJA CURVA NUEVA	BUENO	CONSERVACIÓN- CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN- REHABILITACIÓNREMODELACIÓN
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO / VIVIENDA	USO ACTUAL:	TURISMO RURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:	EL PROPIETARIO		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:	

INTERVENCIONES:

La cubierta de las estructuras ha sido sustituida, de la misma forma que la carpintería, se han añadido nuevos volúmenes constructivos, incluyendo una piscina en la parte superior del conjunto

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto que originalmente estaba compuesto por una vivienda de planta rectangular, con techumbre a dos aguas, un alpendre de pequeñas dimensiones de techumbre a un agua y un pajar de planta rectangular y techumbre a dos aguas. Todas estas construcciones se realizan en piedra ripiada, presentando el pajar cantería en las esquinas. En la actualidad, el uso de estas construcciones como establecimiento de turismo rural ha supuesto una completa remodelación de los elementos constructivos y de la distribución del espacio

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo III Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 4987

FOTOGRAFÍA: 00395.tif



FOTOGRAFÍA: 00395_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00395.tif



FOTOGRAFÍA: 00395_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA: 00396 DENOMINACIÓN

CANTERA RISCO CUERVO

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL CANTERA

SIGLO:

SIGLO XX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA

LOCALIDAD: SANTA LUCIA

TOPONIMIA: RISCO CUERVO

DIRECCIÓN: RISCO CUERVO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

1144 m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A010006100000GI

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 446464 3086454

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

FECHA CATALOGACIÓN: 15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.: ☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien carece de los elementos estructurales a los que se hace referencia en los apartados de interior y exterior de las fichas del catálogo, por lo que estos campos han quedado vacíos.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

HISTORIA
SINGULARIDAD
TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN
REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR**

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
CIMENTOS			
ESTRUCTURAS HORIZONTALES			
ESTRUCTURAS VERTICALES			

EXTERIOR

	MATERIALES	ESTADO	ACTUACIONES
FACHADA			
REVESTIMIENTO			
CARPINTERÍA			
DINTELES, JAMBAS Y ALFEIZAR			
BALCONES			
ZÓCALOS			
CORNISA			
ELTOS. DECORATIVOS			
COLOR			
ZAGUÁN			
ESCALERAS			
CUBIERTA			
PATIO			
OTROS ELEMENTOS			

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	INDUSTRIAL	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN NATURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	AÑO:
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Cantera que se ubica en la ladera norte del Risco Cuervo y se extiende por ella longitudinalmente. Son apreciables en el risco, las cicatrices o negativos dejados por las extracciones que en su momento se hicieron en este lugar, del cual se extrajeron con toda probabilidad, la mayoría de los cantos con que se fabricaron las casas de toda esta zona y del resto del municipio.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS

Ficha Catálogo 2002: 5001

FOTOGRAFÍA: 00396.tif



FOTOGRAFÍA: 00396_1.tif



FOTOGRAFÍA: 00396.tif



FOTOGRAFÍA: 00396_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00397 DENOMINACIÓN

ALPENDRE (3) Y CUARTO DE APEROS (2)

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE CUEVA
AGROGANADERO CUARTO DE APEROS

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

PARRAL GRANDE

TOPONIMIA:

PARRAL GRANDE

DIRECCIÓN:

PARRAL GRANDE

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

446176

3087344

SUPERFICIE PROTEGIDA:

60

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A011003160000GL

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

El entorno se encuentra profusamente recolonizado por la vegetación, derrumbes que afectan fundamentalmente a los cuartos de aperos

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008


DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:



FECHA PUBLICACIÓN:



CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN
REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALESVIGUETAS Y VIGAS DE
MADERA

MUROS DE CARGA

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

MAMPOSTERÍA

PIEDRA VISTA

MADERA, VIGAS Y
PESEBRES

REGULAR

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGROGANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Conjunto ganadero distribuido en forma de "L", todos ellos realizados con muros de piedra seca, la techumbre se dispone a un agua, recubriéndose con teja árabe. De las 5 dependencias que se registran, 3 de ellas funcionaron como alpendres, conservando aún los pesebres. Las otras 2 construcciones, de menores dimensiones sería utilizadas como cuartos de aperos.

DATOS HISTÓRICOS

--

FUENTES

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo III Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5025

FOTOGRAFÍA: 00397.tif



FOTOGRAFÍA: 00397_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00397.tif



FOTOGRAFÍA: 00397_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00398 DENOMINACIÓN

ALPENDRE

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ALPENDRE

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

PARRAL GRANDE

TOPONIMIA:

PARRAL GRANDE

DIRECCIÓN:

PARRAL GRANDE

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

445878

3087095

SUPERFICIE PROTEGIDA:

39

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A011004040000GA

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Actualmente el alpendre se uso para el almcanaje de diversos utensilios y aperos de labranza

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN
REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES

VIGAS DE MADERA

MUROS DE CARGA

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓN**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

MAMPUESTO

BARRO Y CEMENTO EN
ÁREAS PUNTUALES

MADERA

REGULAR

REGULAR

REGULAR

CONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓNCONSERVACIÓN-
CONSOLIDACIÓNRESTAURACIÓN-
REHABILITACIÓN

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	GANADERO	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN AGRARIA DE MEDIANÍAS		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Volumen de planta rectangular, elaborado mediante muros de piedra y con argamasa de cal, arena y picón. El pesebre está realizado con piezas de cantería labrada de tamaño variable y en la actualidad conserva el palo de amarre y la potra. El tejado es inclinado a un agua y conserva las tejas de tipología tradicional canaria en parte destrozadas. Algunas partes de la estructura principal han sido reformadas utilizando cemento para la sujeción de las piedras.

DATOS HISTÓRICOS

--

FUENTES

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo III Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5033

FOTOGRAFÍA: 00398.tif



FOTOGRAFÍA: 00398_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00398.tif



FOTOGRAFÍA: 00398_1.tif





Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00399 DENOMINACIÓN

ERA

TIPOLOGÍA

AGROGANADERO ERA

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

BARRANCO DE TIRAJANA

TOPONIMIA:

EL SAO

DIRECCIÓN:

EL SAO

SUPERFICIE PROTEGIDA:

146

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

35023A007002060000GY

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

449330

3082310

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Este bien carece de los elementos estructurales a los que se hace referencia en los apartados de interior y exterior de las fichas del catálogo, por lo que estos campos han quedado vacíos.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:

☐

FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
CONSOLIDACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN
REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

REGULAR

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	AGRICOLA	USO ACTUAL:	ABANDONADO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA AGRÍCOLA		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			
INTERVENCIONES:			

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Era de tendencia circular elaborada por medio de piedras planas (lajas) colocadas sobre una superficie rocosa de gran valor geológico. En sus extremos se aprecian algunas piedras hincadas de idéntica factura que servían para delimitar el perímetro de la misma. Según la FEDAC, esta era fue construida en el siglo XIX y en ella se trillaba trigo y cebada cultivada en la zona con vacas. El estado actual de conservación de la era es regular, ya que ha perdido el enlozado en la zona exterior y la recolonización vegetal la ha afectado en parte.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo VIII Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5181

FOTOGRAFÍA: 00399.tif



FOTOGRAFÍA: 00399_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00399.tif



FOTOGRAFÍA: 00399_1.tif



Catálogo Arquitectónico Municipal SANTA LUCÍA

CÓDIGO FICHA 00400 **DENOMINACIÓN**

HORNO DE PAN

TIPOLOGÍA

INDUSTRIAL HORNOS PAN

SIGLO:

SIGLO XIX

CRONOLOGÍA:

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN

ISLA:

GRAN CANARIA

MUNICIPIO:

SANTA LUCÍA

LOCALIDAD:

ROSIANA

TOPONIMIA:

ROSIANA BAJA

DIRECCIÓN:

ROSIANA BAJA

SUPERFICIE PROTEGIDA:

78

m2

REFERENCIA CATASTRAL:

002100600DR48H0001GM

CARTOGRAFÍA:

GRAFCAN 1/5000

UTM (CUADRANTE-X-Y):

28

445838

3088033

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REDACTOR CATÁLOGO:

TIBICENA GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES S.L.

OBSERVACIONES REDACTOR:

Dado que el elemento catalogado no se refleja en cartografía, el ámbito de protección se indica mediante un círculo con centro en el bien inventariado.

FECHA CATALOGACIÓN:

15/12/2008

DECLARACIÓN B.I.C.:



FECHA INCOACIÓN:

FECHA PUBLICACIÓN:

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:

TIPOLOGÍA

GRADO PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

TIPO INTERVENCIÓN:

CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

BUENO

ESTRUCTURAS**INTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

CIMIENTOS

ESTRUCTURAS
HORIZONTALESESTRUCTURAS
VERTICALES**EXTERIOR****MATERIALES****ESTADO****ACTUACIONES**

FACHADA

REVESTIMIENTO

CARPINTERÍA

DINTELES, JAMBAS Y
ALFEIZAR

BALCONES

ZÓCALOS

CORNISA

ELTOS. DECORATIVOS

COLOR

ZAGUÁN

ESCALERAS

CUBIERTA

PATIO

OTROS ELEMENTOS

DATOS DE LA PROPIEDAD

TITULARIDAD:	PRIVADA		
USO ORIGINAL:	DOMÉSTICO	USO ACTUAL:	ORIGINARIO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:	RÚSTICO		
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO:	ASENTAMIENTO RURAL		
PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL	TELÉFONO:	CONFIDENCIAL
LOCALIDAD:	CONFIDENCIAL	COD. POSTAL:	CONFIDENCIAL
DIRECCIÓN PROPIETARIO:	CONFIDENCIAL		

INTERVENCIONES

AUTOR:		ESTADO:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACIÓN:	
AÑO:			

INTERVENCIONES:

POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO: ☐ BIENES MUEBLES VINCULADOS: ☐

DATOS ARQUITECTÓNICOS (DESCRIPCIÓN)

Horno destinado a la elaboración de pan, se encuentra localizado en el interior de una vivienda, en el extremo de un patio o galería. presenta planta semicircular y está realizado con piedras de cantería, barro y piedras de mediano tamaño, la cubierta es abovedada. Actualmente los propietarios siguen haciendo uso del mismo, estando en el momento de la visita cargado de leña para su quema.

DATOS HISTÓRICOS**FUENTES**

ORAL:	☐	AYTO. SANTA LUCÍA (2002): "P.G.O. de Santa Lucía. Texto Refundido. Catálogo Arquitectónico Municipal" Tomo IV Vol. 1 al 6. Santa Lucía de Tirajana.
BIBLIOGRÁFICA:	☐	
DOCUMENTAL:	☒	

OTRAS


Ficha Catálogo 2002: 5055

FOTOGRAFÍA: 00400.tif



FOTOGRAFÍA: 00400_1.tif





FOTOGRAFÍA: 00400.tif



FOTOGRAFÍA: 00400_1.tif

