

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía.
Adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

Julio 2016



Tomo VI

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 301

DENOMINACIÓN

CASAS, MOLINO Y HORNO DE PAN

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Barranco del Pinar
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439975; 3105800	ALTITUD 740 metros
TOPONIMIA	CASERIO BCO DEL PINAR	
OBSERVACIONES PARTIENDO DE MOTAÑA ALTA DIRIGIRSE AL CASERIO DEL BARRANCO DEL PINAR Y POSTERIORMENTE HACIA EL LOMO DE LOS QUEMADOS. TRAS UNOS 800 METROS DESCENDER POR UN DESVIO QUE DESCENDE POR LA LADERA OESTE DEL BARRANCO DEL PINAR. LLEGAR AL FINAL DEL MISMO Y DIRIGIRSE AL CAUCE DEL BARRANCO. DONDE ESTA EL BIEN.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CUARTO DE PLANTA RECTANGULAR CON CUBO CONECTADO A UNA ACEQUIA EN LO ALTO. EL CUARTO TIENE TECHO PLANO, ESTA HECHO EN PIEDRA Y CAL. TIENE DOS CUARTOS UNO CON EL MOLINO EN EL INTERIOR ASENTADO SOBRE UN RELANO; SOBRE EL TEJADO DEL MOLINO HAY UN HORNO DE PAN DE PIEDRA, BARRO Y CAL. JUNTO AL MOLINO HAY UNA CASA DE TECHO A DOS AGUAS QUE SE HIZO EN 1920.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA <u>SINGULARIDAD</u> <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN <u>INTEGRAL</u> AMBIENTAL PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN <u>CONSERVACIÓN</u> CONSOLIDACIÓN <u>RESTAURACIÓN</u> REHABILITACIÓN REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

MAQUINARIA EN BUEN ESTADO AUNQUE ATACADA POR POLILLAS.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 302

DENOMINACIÓN

ALPENDRE PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439875; 3105900	ALTITUD 790 metros
TOPONIMIA	CASERIO BCO DEL PINAR	
OBSERVACIONES PARTIENDO DE MONTAÑA ALTA DIRIGIRSE HACIA EL CASERIO DEL BARRANCO DEL PINAR PARA POSTERIORMENTE DESVIARSE HACIA EL LOMO DE LOS QUEMADOS. TRAS UNOS 800 METROS HAY UN DESVIO QUE DESCENDE POR LA LADERA OESTE DEL BCO.DEL PINAR EN DIRECCION SUR. EL BIEN ESTA CERCA DEL FINAL DE LA PISTA.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE PAJAR DE DOS PISOS DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA APOYADO EN LA LADERA. EN EL PISO BAJO SE ENCUENTRA EL ALPENDRE CON PESEBRE DE PIEDRA Y CAL, Y EN LO ALTO EL PAJAR QUE TIENE PISO DE MADERA Y CAÑAS. ALTURA: 4,3 METROS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

JUNTO A LA CONSTRUCCION HAY UNA CUEVA Y UN PEQUEÑO ALPENDRE APOYADO EN LA LADERA CON PESEBRE DE PIEDRA Y CAL.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Cuerpo principal rectangular de dos plantas en ladera, al que se adosa otro cuadrado, con muros de piedra y cubiertas inclinados	Bueno	-----
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	Planchas de uralita a un agua	-----	Requiere recuperación de la cubierta primitiva, a base de tejas y estructura de madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Espacios exteriores	-----	Requiere desbroce y limpieza de los exteriores.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 303

DENOMINACIÓN

HORNO DE PAN

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440225; 3106220	ALTITUD 695 metros
TOPONIMIA	BARRANCO DE LOS PROPIOS	
OBSERVACIONES PARTIR DE MONTAÑA ALTA Y SEGUIR HACIA EL LOMO DE LAS QUEMADAS. DIRIGIRSE HACIA EL BARRANCO DE LOS PROPIOS A TRAVES DE UNA PISTA. EL BIEN SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA PISTA, CERCA DEL CAUCE DEL BARRANCO.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: HORNO DE PAN ENCAJADO EN EL ROQUEDO JUNTO A UNA CASA CUEVA. TIENE FORMA IRREGULAR EXTERIORMENTE, PERO EL INTERIOR ES CIRCULAR. ESTÁ HECHO EN PIEDRA Y BARRO CON CAL CUBRIENDO EL EXTERIOR. LA BOCA ESTA CONFORMADA POR CUATRO PIEDRAS RECTANGULARES.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA <u>SINGULARIDAD</u> <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN <u>INTEGRAL</u> AMBIENTAL PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN <u>CONSERVACIÓN</u> CONSOLIDACIÓN <u>RESTAURACIÓN</u> REHABILITACIÓN REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	MEDIA	<u>BAJA</u>
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)


--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DESGASTE LEVE DE LA CAL.

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 304

DENOMINACIÓN: DOS ALPENDRES Y UN PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: PALMITAL (EL)
	Calle	
	Número	código postal 35458
COORDENADAS UTM	28; 441425; 3109420	ALTITUD 517
TOPONIMIA:	EL BREZAL- EL PALMITAL	
OBSERVACIONES	EL BIEN ESTÁ EN LA LADERA TRAS LA IGLESIA DEL PALMITAL, HAY UN CAMINO QUE LLEGA HASTA EL.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: DOS ALPENDRES Y UN PAJAR HECHOS EN PIEDRA Y BARRO CON TECHOSA UN AGUA DE TEJA, CAÑA Y BARRO Y MADERA. HAY DOS PESEBRES CON PIEDRAS RECTANGULARES DE GRAN TAMAÑO, CON MADERO SUPERIOR Y ESCALÓN. UNO DE LOS ALPENDRES ESTÁ APOYADO EN LA LADERA. HAY UNA VIVIENDA ANTIGUA A POCOS METROS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y. N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<p><u>PROPIEDAD</u></p> <p>PÚBLICA <u>PRIVADA</u></p>
--

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

<p>ABOMBAMIENTO DEL TECHO Y CERRAMIENTO CON TABLAS</p> <p>LOS ALPENDRES NO TIENEN MURO ANTERIOR AL CONTRARIO QUE EL PAJAR.</p>
--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Cuerpos rectangulares con cubierta inclinada y muro de piedra	Bueno	----
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Madera	Mal	Utilizar madera con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Regular	Utilizar materiales similares para su rehabilitación
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Clasificar y consolidar los taludes y el camino de acceso.

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 305

DENOMINACIÓN: VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: EL PALMITAL
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: LOS PINILLOS		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA RURAL DE PLANTA RECTANGULAR, ALARGADA, DE UNA PLANTA, TEJADO A DOS AGUAS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO		
AUTOR		
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO		
AUTORES		
OBSERVACIONES		
REQUIERE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)


RESTAURACION

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

CONSERVACION DE LAS ESTRUCTURAS ORIGINALES NO LAS AÑADIDAS

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 306

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: SANTA CRISTINA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	ALTITUD	
TOPONIMIA: SANTA CRISTINA		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS Y MUROS DE PIEDRAS SECAS	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
<u>ANTRÓPICAS</u>	NATURALES	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros: hiedra sin controlar, mal estado de las vigas del techo 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>	
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS	
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS	
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO	
AUDIOVISUAL		<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
			DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>	
AÑO	AUTOR		
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>	
AÑO	AUTORES		
OBSERVACIONES			
REQUIERE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO			

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<p><u>PROPIEDAD</u></p> <p>PÚBLICA <u>PRIVADA</u></p>
--

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

<p>REHABILITACION</p>

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muros de piedra	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga pintada	Regular	Utilizar diseños y calidades similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Regular	Posibilidad de utilización de otros colores que favorezcan su integración en el paisaje
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas, con estructura de madera interior	Mal	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Sus espacios exteriores	-----	Requiere sustituir la valla exterior por un seto vegetal.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 307

DENOMINACIÓN:

FINCA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: PALMITAL (EL)
	Calle	
	Número	código postal 35458
COORDENADAS UTM	28; 441995; 3109005	ALTITUD 545
TOPONIMIA:	LOMO LA ZARZA	
OBSERVACIONES	EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE UN LOMO SITUADO AL ESTE DEL NUCLEO DEL PALMITAL. HAY VARIAS CASAS ALINEADAS LOMO ARRIBA. EL BIEN SE ENCUENTRA JUNTO A UNA DE LAS MAS ALTAS.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TECHO A DOS AGUAS Y CUARTOS ADOSADOS. TECHOS A UN AGUA. ALPENDRE ADOSADO A LA LADERA CON TECHO A UN AGUA Y PESEBRE DE PIEDRA CON MADERO HORIZONTAL Y OTROS ENCIMA DIS PUESTOS VERTICALMENTE. TRAS EL ALPENDRE HAY UN ESTANQUE EXCAVADO EN LA LADERA, DE PLANTA RECTANGULAR CON CINCO CONTRAFUERTES EN SU MURO DE PIEDRA Y CAL.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	<u>INTEGRAL</u>	<u>CONSERVACIÓN</u>
CALIDAD CONSTRUCTIVA	AMBIENTAL	CONSOLIDACIÓN
<u>CONJUNTO</u>	PARCIAL	<u>RESTAURACIÓN</u>
HISTORIA		REHABILITACIÓN
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y. N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)


ELEMENTOS DE CANTERIA EN LA VIVIENDA Y EN LOS PESEBRES. LOS MUROS DE LAS CONSTRUCCIONES SON DE PIEDRA, BARRO Y CAL.

DETERIORO DE TECHOS Y VALLADO DEL MURO DEL ESTANQUE.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Cuerpo principal rectangular y anexo con cubierta inclinada, y muro de piedra	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena en cuerpo principal	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga pintada	Mal	Utilizar diseños y calidades similares
Dinteles, jambas y alféizar	Resaltados con pintura en cuerpo principal	Mal	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	Conformados con pintura en cuerpo principal	Mal	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Bianco , con zócalos y jambas en tonos rojizos, solo en cuerpo principal	Mal	Estudiar composición de colores en cuerpo principal
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas en cuerpo principal a un agua en anexos, con estructura de madera interior	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Sus espacios exteriores	-----	Requiere limpieza, desbroce del espacio exterior. Se plantará palmera de 5 mts. De altura.

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 308

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: EL PALMITAL
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: HOYA DE LA CRUZ		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA TEJADO A DOS AGUAS, CON AÑADIDOS POSTERIORES (CUARTO DE APEROS).	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
OBSERVACIONES : REQUIERE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muro de piedra y anexos con cubierta plana	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga pintada	Regular	Utilizar diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Mal	Utilizar pintura a la cal y colores que favorezcan su integración en el paisaje
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas en elemento principal, plana en anexos	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración, manteniendo vista su estructura de madera interior.
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Sus espacios exteriores.	-----	Requiere limpieza y clasificación de niveles en el exterior

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 309

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: EL PALMITAL
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: HOYA DE LA CRUZ		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA DE PIEDRA SECA CON TEJADO A DOS AGUAS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	AMBIENTAL	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		REHABILITACIÓN
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<p><u>PROPIEDAD</u></p> <p>PÚBLICA <u>PRIVADA</u></p>
--

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

<p>POTENCIAL PARA ACOGER ACTIVIDADES AGROTURISTICAS</p>

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangulares con cubiertas inclinadas y muros de piedra	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga barnizada	Mal	Utilizar diseños y calidades similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Ocre	Mal	Utilizar pinturas a la cal para su restauración
escaleras	No se definen con el volumen	-----	-----
cubierta	Tejas a dos aguas en elemento principal y tejas a un agua o plana en los anexos	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración y mantener vistas las estructuras o entramado de madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Espacios exteriores.	-----	Requiere limpieza y definición del espacio exterior. Se plantará palmera de 4 mts. De altura.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 310

DENOMINACIÓN: ALPENDRE, PAJAR Y VIVIENDA CUEVA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: PALMITAL (EL)
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 441995; 3108775	ALTITUD 550
TOPONIMIA: BARRANQUILLO HOYS GUZMAN - PALMITAL ALTO		
OBSERVACIONES PARTIR DE EL PALMITAL HACIA SANTA CRISTINA; PASADOS 300 METROS DEL CRUCE NOS DESVIAMOS CAMINANDO HACIA EL BARRANCO QUE HAY AL OESTE DEL LOMO, POR EL QUE ASCIENDE LA CARRETERA. EL BIEN ESTÁ EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA ESTE.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CUEVAS EXCAVADAS EN AGLOMERADO VOLCÁNICO DE PLANTAS IRREGULAR CON COMPARTIMENTOS INTERIORES Y HUECOS EXCAVADOS EN LAS PAREDES A MODO DE ESTANTERIAS Y HUECOS PARA PUNTOS DE LUZ. UNA CUEVA ES VIVIENDA Y LA OTRA ALPENDRE PAJAR CON PESEBRE EXCAVADO EN EL TERRENO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	MEDIA	<u>BAJA</u>
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<p><u>PROPIEDAD</u></p> <p>PÚBLICA <u>PRIVADA</u></p>
--

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)


--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

<p>EN ESTE PEQUEÑO BARRANCO HAY MÁS CUEVAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, TANTO EN LA MISMA LADERA COMO EN LA LA OPUESTA. PRESENCIA DE ALGUNOS TRASTOS EN EL INTERIOR.</p>

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 311

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: SANTA CRISTINA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	ALTITUD	
TOPONIMIA: SANTA CRISTINA		
OBSERVACIONES VIVIENDA REHABILITADA CON TEJADO A DOS AGUAS Y MUROS DE PIEDRA SECA		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA DE PIEDRA SECA CON TEJADO A DOS AGUAS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
OBSERVACIONES :		
REQUIERE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

CONSERVACION

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con muro de piedra y cubierta inclinada	Bueno	-----
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Madera barnizada	Bueno	-----
Dinteles, jambas y alféizar	Resaltado en piedra de cantería	Bueno	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas, con estructura de madera	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Muro exterior	-----	Aplacar con piedra de cantería a tonos acordes con el lugar

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 312

DENOMINACIÓN:

FINCA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: SANTA CRISTINA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: LOMITO LOS ACEBIÑOS O CAIDERO OSCURO		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: FINCA COMPUESTA POR CUEVAS, ALPENDRES, MOLINOS DE AGUA Y NACIENTE	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
<u>ANTRÓPICAS</u>		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros: INVASIÓN DE VEGETACIÓN POR ABANDONO 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIORO DE LA TECHUMBRE, CON PLANCHAS EN CIERTAS ZONAS. RECOLONIZACION EN LOS ALREDEDORES.

FOTO:



FOTO 2:



CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 313

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE-CUEVA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: PALMITAL (EL)
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 441775; 3108420	ALTITUD 570
TOPONIMIA:	LOMO GUZMÁN - STA CRISTINA	
OBSERVACIONES	PARTIR DE EL PALMITAL HACIA SANTA CRISTINA Y TOMAR EL PRIMER DESVIO A LA IZQUIERDA. LLEGAR AL FINAL DE LA CARRETERA Y RECORRER 100 METROS AL ESTE PARA HALLAR EL BIEN.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE EXCAVADO EN AGLOMERADO VOLCÁNICO DE PLANTA IRREGULAR. PRESENTA DOS ENTRADAS Y DOS PESEBRES, UNO EXCAVADO EN EL ROQUEDO Y OTRO HECHO CON PIEDRA, AMBOS CON ESCALÓN. HAY UNA ESTANTERÍA PEQUEÑA EXCAVADA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

UN DERRUMBE HA TAPONADO UNA DE LAS ENTRADAS.
--

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 314

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: SANTA CRISTINA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: LAS PARRAS		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS Y MUROS DE PIEDRA SECA ENCALADOS	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		
REQUIERE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

RESTAURACION

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muro de piedras con añadidos, planos en forma de "U"	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Madera de riga pintada	Bueno	-----
Dinteles, jambas y alféizar	Resaltado en piedra de cantería en algún hueco	Bueno	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Regular	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas, en cuerpo principal con estructura de madera	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 315

DENOMINACIÓN: CONJUNTO DE CUEVAS

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: PALMITAL (EL)
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 441240; 3107835	ALTITUD 620
TOPONIMIA:	LOMO GUZMÁN - SANTA CRISTINA	
OBSERVACIONES	PARTIR DESDE EL PALMITAL Y LLEGAR HASTA SANTA CRISTINA. ALLI TOMAR EL DESVIO AL ESTE HACIA LOMO GUZMAN.EL BIEN SE ENCUENTRA CERCA DE UNA ZONA ABANCALADA.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CONJUNTO FORMADO POR UNA CASA CUEVA Y UN CUARTO CUEVA, AMBOS DE PLANTA RECTANGULAR. HAY OTRO CUARTO CONFORMA DE GALERÍA Y UN HORNO DE PAN HECHO EN PIEDRA Y CAL DE PLANTA CIRCULAR. LAS CUEVAS TIENEN DELANTE UN RELLANO SEMICIRCULAR MANTENIDO POR UN MURO DE PIEDRA JUNTO AL QUE HAY UNA ACEQUIA DE PIEDRA Y CAL.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y. N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. EN LA ZONA HAY OTRAS CUEVAS - VIVIENDA Y CUEVAS ALPENDRES.
--

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 316

DENOMINACIÓN

FINCA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio El Palmital
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440980; 3107290	ALTITUD 580 metros
TOPONIMIA	STA CRISTINA - BCO LOS PROPIOS	
OBSERVACIONES	PARTIR DE SANTA CRISTINA HACIA EL BARRANCO DE LOS PROPIOS, A TRAVÉS DE UNA PISTA, EL BIEN SE LOCALIZA EN UN RELLANO CERCA DEL FONDO DEL BARRANCO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN	OBSERVACIONES REDACTOR: CASA ANTIGUA CON TECHO A DOS AGUAS DE TEJA, CON CUARTOS ADOSADOS DE TECHO A UN AGUA. HAY UN HORNO DE PAN ANEXO A UNO DE LOS CUARTOS. A LA BOCA DEL HORNO SE ACCEDE DESDE EL INTERIOR DEL CUARTO. LOS MUROS ESTÁN HECHOS EN PIEDRA, BARRO Y RECUBIERTAS CON CAL.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	<u>CONSERVACIÓN</u>
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
<u>CONJUNTO</u>	PARCIAL	<u>RESTAURACIÓN</u>
HISTORIA		REHABILITACIÓN
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	MEDIO	<u>BAJO</u>

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N. COLOR</u>	DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

HAY VARIOS CUARTOS DE PIEDRA CON TECHO A UN AGUA CERCA DE LA CASA EN MUY MAL ESTADO. LA CASA TIENE EL HUECO DE LA PILA.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangulares adosados con cubiertas inclinadas y muros de piedra	Mal	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Mal	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga pintada	Mal	Utilizar calidades y diseños similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Mal	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas en cuerpo principal y a un agua en anexos con entramado de madera	Mal	Utilizar materiales similares para su rehabilitación
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Requiere diseño y definición de un espacio exterior.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 317

DENOMINACIÓN CONJUNTO DE CASAS CUEVAS Y HORNO DE PAN

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio El Palmital
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440845; 3107110	ALTITUD 600 metros
TOPONIMIA LA MILANERA, JAIME, STA CRISTINA		
OBSERVACIONES PARTIR DE STA CRISTINA HACIA EL BCO DE LOS PROPIOS, EL BIEN ESTÁ JUNTO AL FONDO DEL BCO, EN UN BANCAL ESTRECHO. ACCESO A TRAVÉS DE PISTA QUE PARTE DE STA CRISTINA HACIA EL BCO.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: HORNO DE PAN EN CUEVA CIRCULAR Y HUECO ENMARCADO CON PIEDRAS DE CANTERÍA, JUNTO A EL HAY UNA CASA CUEVADE PLANTA RECTANGULAR Y AL OTRO LADO DEL HORNO EN EL MISMO BANCAL. HAY OTRAS DOS CASAS CUEVA CON PLANTA RECTANGULAR EN SUS CUEVAS. LOS BANCALES DE ESTE SECTOR TIENEN UN ANCHO DE 6 A 10 METROS Y LA SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE ELLOS ES DE 12 METROS	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN <u>INTEGRAL</u> AMBIENTAL PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN <u>CONSERVACIÓN</u> CONSOLIDACIÓN <u>RESTAURACIÓN</u> REHABILITACIÓN REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DESGASTE DE LA CAL INTERIOR Y VEGETACIÓN EN ACCESOS A CUEVA Y SOBRE LOS BANCALES.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Roso de cuevas	Mal	Requiere reacondicionamiento y limpieza de vegetación en exteriores
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	-----	-----	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Horno con hueco enmarcado con piedras de cantería	Bueno	Mantenerlo como elemento esencial.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 318

DENOMINACIÓN

ALPENDRE - PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio El Palmital
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440660; 3107030	ALTITUD 635 metros
TOPONIMIA	LA MILANERA -STA CRISTINA	
OBSERVACIONES EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA OESTE DEL BCO. DE LOS PROPIOS, EN UN BARRANQUILLO. ACCESO A PARTIR DE UNA PISTA QUE DESCIENDE AL BCO. DE STA CRISTINA.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR APOYADO EN LA LADERA. TECHUMBRE A DOS AGUAS ASIMETRICO. EN LA PARTE ANTERIOR TIENE EL ALPENDRE CON UN PESEBRE DE CANTOS RECTANGULARES. TRAS EL PESEBRE HAY UN MURO DE PIEDRA Y CAL DE 1,5 METROS DE ALTURA QUE DA COMIENZO AL PAJAR.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)


--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE CHAPAS Y TEJAS. HAY TRASTOS EN EL INTERIOR.
--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento de planta rectangular con muro de piedra y cubierta inclinada	Regular	Consolidar sus muro y conservar su volmetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A dos aguas, asimétrica con tejas y planchas de uralita	-----	Requiere recuperación de su cubierta primitiva a base de tejas y entramado de madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Requiere limpieza, desbroce y definición de los niveles exteriores y ajardinamiento.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 319

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: CUESTA DEL HORNILLO
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: EL HORNILLO		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: SENCILLA VIVIENDA DE TECHO A DOS AGUAS UBICADA EN MEDIO DE GRAN VALOR PAISAJÍSTICO	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros: ABANDONO 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO.


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento sencillo de planta rectangular, con cubierta inclinada y muro de piedra	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga barnizada	Mal	Utilizar madera con calidades y diseños similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Regular	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas con estructura de madera	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 320

DENOMINACIÓN

CASA CUEVA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio El Palmital
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440475; 3106925	ALTITUD 685 metros
TOPONIMIA	CUESTA DEL HORNILLO	
OBSERVACIONES	PARTIR DE STA CRISTINA HACIA EL BCO DE LOS PROPIOS A TRAVÉS DE UNA PISTA. EL BIEN ESTÁ EN UN BARRANQUILLO CON TERRENOS DE CULTIVO EN LA LADERA NORTE.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CASA CUEVA CON VARIOS COMPARTIMENTOS Y CON CUARTOS EXTERIORES HECHOS EN PIEDRA Y CAL CON TECHO PLANO. TIENE DOS COCINAS, UN BAÑO Y VARIOS COMPARTIMENTOS QUE EN ORIGEN DOS DE ELLOS ERAN ALPENDRES. TIENE PATIO EN LA ENTRADA CON BANCOS Y PARTERRE.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	MEDIA	<u>BAJA</u>
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

MUY BUEN ESTADO, AMUEBLADA DE FORMA RUSTICA CON ELEMENTOS ANTIGUOS EN MADERA.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Rosos de cuevas con añadido exteriores de muro de piedra	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Madera de riga pintada	-----	-----
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco con esquinas, cornizas y pretilas reseñada en verde	Bueno	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	Plana en los anexos	Bueno	-----
patio	De acceso con bancos y parterre	Bueno	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 321

DENOMINACIÓN CASA CUEVA CON HORNO DE PAN

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440300; 3106845	ALTITUD
TOPONIMIA	CUESTA DEL HORNILLO	
OBSERVACIONES PARTIR DE STA. CRISTINA HACIA MONTAÑA ALTA Y ANTES DE LLEGAR AL CRUCE CON LA PRINCIPAL TOMAR LA PISTA QUE DESCIENDE AL BCO. DE LOS PROPIOS. EL BIEN PASA JUNTO A LA CASA.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CASA DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHUMBRE PLANA DE DOS PLANTAS REALIZADA EN PIEDRA Y CAL. BAJO ELLA HAY UNA PARTE EN CUEVA DE PLANTA IRREGULAR EN LA QUE ENCONTRAMOS UN HORNO DE PAN ENCAJADO EN EL ROQUEDO. EL HORNO ESTA HECHO EN PIEDRA Y BARRO Y CUBIERTO EXTERIORMENTE CON CAL.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	MEDIA	<u>BAJA</u>
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002	AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

ARREGLOS DE BAJO IMPACTO EN HORNO Y DESGASTE DE LA CUBIERTA EXTERIOR DE CAL DE LA VIVIENDA.

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 322

DENOMINACIÓN ESTANQUE Y CANTONERA - LAVADERO

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440255; 3106815	ALTITUD 730 metros
TOPONIMIA	CUESTA DEL HORNILLO	
OBSERVACIONES PARTIR DE STA CRISTINA HACIA MONTAÑA ALTA Y ANTES DE LLEGAR AL CRUCE CON LA PRINCIPAL DESVIARNOS POR PISTA DE CEMENTO AL FONDO DEL BCO DE LOS PROPIOS, EL BIEN ESTÁ BAJO LA CARRETERA.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN	OBSERVACIONES REDACTOR: ESTANQUE DE PLANTA RECTANGULAR ENCAJADO EN LA LADERA. TIENE MURO FRONTAL DE PIEDRA Y CAL CON UN RELLANOA MITAD DE ALTURA POR DONDE PASA UN CAMINO. TIENE EN LA BOCA UNA CANTONERA DE PIEDRA Y CAL Y EN UN LATERAL HAY OTRO MAYOR CON TRES COMPARTIMENTOS EN UNO DE LOS CUALES HAY TAMBIÉN UN LAVADERO DE PIEDRA Y CAL.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA <u>CONJUNTO</u> HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN <u>INTEGRAL</u> AMBIENTAL PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN <u>CONSERVACIÓN</u> CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN REHABILITACIÓN REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 323

DENOMINACIÓN

POZO

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440075; 3106780	ALTITUD 725 metros
TOPONIMIA	CUESTA EL HORNILLO	
OBSERVACIONES EN SANTA CRISTINA TOMAR PISTA QUE DSCIENDE HACIA EL BARRANCO DE LOS PROPIOS O TAMBIÉN HACIA CUESTA DEL HORNILLO. EL BIEN ESTÁ JUNTO A LA PISTA EN UN BARRANQUILLO.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: POZO DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A DOS AGUAS CON UN CUARTO DE PLANTA RECTANGULAR ADOSADO Y TECHO A UN AGUA. EL POZO ESTÁ HECHO EN PIEDRA Y CAL, DENTRO TIENE LA MAQUINARIA ANTIGUA Y LA ELÉCTRICA. HAY JUNTO AL POZO DOS POCKETAS DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR Y UNA CUEVA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

RETIRAR LA VEGETACION INVASIVA DEL EXTERIOR Y DE LOS LATERALES.

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE CHAPAS METÁLICAS.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangulares adosado con cubierta inclinada y muro de piedra	Bueno	Conservar en estructura muraria y volumetría. Eliminar vegetación exterior
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga pintada	Regular	Utilizar calidades y diseños similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Regular	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A dos aguas con plancha de uralita	-----	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior.	-----	Requiere limpieza y desbroce del exterior.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 324

DENOMINACIÓN **ALPENDRE**

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439880; 3106920	ALTITUD 825 metros
TOPONIMIA	MONTAÑA ALTA	
OBSERVACIONES PARTIR DEL CRUCE MONTAÑA ALTA-SANTA CRISTINA. DESPUES DE RECORRER UNOS 100 METROS EN DIRECCION A SANTA CRISTINA SE LOCALIZA EL BIEN JUNTO A LA CARRETERA.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA CUADRANGULAR APOYADO EN EL TALUD SUPERIOR. TIENE MUROS DE PIEDRA Y BARRO CON CUBIERTA DE CAL Y TECHO A UN AGUA DE TEJA, CAÑA, BARRO Y MADERA. EL PESEBRE LO TIENE EN EL MURO POSTERIOR Y ESTÁ HECHO CON PIEDRAS Y UN PALO EN LO ALTO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIORO IMPORTANTE DEL TEJADO. VEGETACIÓN ALREDEDOR.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento de planta cuadrada con muro de piedra y cubierta inclinada	Regular	Conservar sus muros y volumetría.
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera	Mal	Utilizar diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Mal	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el paisaje
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua con empalizada y cañizo en la techumbre	Mal	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Espacios exteriores	-----	Requiere tratar, taludes y desbroce y limpiar la maleza.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 325

DENOMINACIÓN

ALPENDRE-PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439815; 3106825	ALTITUD 815 metros
TOPONIMIA	MONTAÑA ALTA	
OBSERVACIONES PARTIENDO DE TRES CRUCES DIRIGIRSE A MONTAÑA ALTA Y LLEGAR AL CRUCE MONTAÑA ALTA-SANTA CRISTINA. TOMAR UNA PISTA QUE HAY CERCA DEL CRUCE EN DIRECCION SUR. AQUI ENCONTRAMOS EL BIEN.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: EDIFICACION DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHUMBRE A DOS AGUAS. EN LA PARTE ANTERIOR HAY UN ALPENDRE CON PESEBRE EN LA PARTE CENTRAL, CUYO MURO POSTERIOR LINDA CON EL PAJAR. PESEBRES ELABORADOS EN PIEDRA Y CAL CON ESCALON Y MADERO SUPERIOR.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS


(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHUMBRE DE URALITA Y DETERIORO DEL PESEBRE.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muro de piedra	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría.
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos.
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Mal	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A dos aguas de planchas de uralita	-----	Requiere recuperar materiales de la cubierta primitiva, a base de tejas y madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio circundante	-----	Requiere limpieza del exterior, con plantaciones arboreas

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 326

DENOMINACIÓN:

CASA RURAL

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle : MONTAÑA ALTA	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: MONTAÑA ALTA		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: TIPICA CONSTRUCCION RURAL CON PLANTA EN "L" , DONDE SE EVIDENCIA EL MATRIZ FUNCIONAL Y NO ESTÉTICA DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN AMBIENTES RURALES. SE HAN REALIZADO AÑADIDOS A LA PARTE ORIGINARIA QUE SE INTEGRARON CON AQUÉLLA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
<u>ANTRÓPICAS</u>		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
OBSERVACIONES		
REQUIERE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

ACoger actividades de turismo rural, por las características de la vivienda y el entorno (Parque Rural de Doramas).


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangulares adosados que se disponen en forma de "L", con cubiertas inclinadas y muro de piedra y cantos	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría.
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga pintada	Regular	Utilizar diseños y calidades similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Regular	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el paisaje
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas en elementos principales, a un agua en anexos	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio circundante	-----	Requiere estudio paisajístico del exterior. Deberá de plantarse una palmera en la parte posterior de la casa.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 327

DENOMINACIÓN **ALPENDRE**

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439810; 3106800	ALTITUD 815 metros
TOPONIMIA	Montaña Alta	
OBSERVACIONES PARTIR DEL CRUCE MONTAÑA ALTA-SANTA CRISTINA. TOMAR LA PISTA EN DIRECCION SUR. JUNTO A ESTA SE ENCUENTRA EL BIEN.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR APOYADO EN LA LADERA CON TECHO A UN AGUA DE TEJA Y MADERA. TIENE PESEBREDE CANTOS DE PICÓN RECTANGULARES CON ESCALÓN Y MADERO EN LO ALTO. LOS MUROS SON DE PIEDRA, BARRO Y CAL, CON CANTOS DE PICÓN APELMAZADO EN ESQUINAS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIORO LEVE DEL TECHO. (ARADOS, YUNTAS, ETC).	TRASTOS Y APEROS DE LABRANZA
---	------------------------------

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento planta rectangular con cubierta inclinada y muros de piedra canteados en las esquinas	Regular	Consolidar su muro y conservar su volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Mal	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Mal	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Mal	Utilizar materiales similares para su rehabilitación.
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Espacio exterior	-----	Requiere limpieza y desbroce del exterior con definición de los niveles del terreno.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 328

DENOMINACIÓN

HORNO DE PAN

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440070; 3106625	ALTITUD 735 metros
TOPONIMIA	BARRANCO QUEBRADILLA	
OBSERVACIONES EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA QUE HAY AL OESTE DE MONTAÑA ALTA. ESTÁ EN UNA CASA CUEVA CON CUARTOS EXTERIORES. ACCESO POR LOMO DEL PINO.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: HORNO DE PAN DE PLANTA SEMICIRCULAR AUNQUE DE INTERIOR CIRCULAR ASENTADO SOBRE UN MONTÍCULO ROCOSO JUNTO A UNA CASA CUEVA Y LA COCINA EXTERIOR DE TECHO A UN AGUA. EL HORNO ESTÁ HECHO EN PIEDRA, BARRO Y CAL. HAY PIEDRAS LABRADAS ENMARCANDO EL AGUJERO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA <u>SINGULARIDAD</u> <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN <u>INTEGRAL</u> AMBIENTAL PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN <u>CONSERVACIÓN</u> CONSOLIDACIÓN <u>RESTAURACIÓN</u> REHABILITACIÓN REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

LIMPIAR LAS BASURAS Y RESTOS ORGANICOS DEL PATIO DE LA VIVIENDA.
--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TODO EL HORNO SE ENCUENTRA ENFOSCADO, LO CUAL REPRESENTA UNA PARTICULARIDAD NOTORIA.
--

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 329

DENOMINACIÓN

ALPENDRE PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440140; 3106065	ALTITUD 685 metros
TOPONIMIA	BARRANCO DE LA QUEBRADILLA	
OBSERVACIONES EL BIEN ESTÁ EN EL FONDO DEL BARRANCO DE LA QUEBRADILLA, CERCA DE SU CONFLUENCIA CON EL BARRANCO DE LOS PROPIOS.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR HECHO EN PIEDRA Y BARRO, CON TECHO A UN AGUA DE TEJA, MADERA Y CAÑA, Y DOS PISOS, EN EL INFERIOR EL ALPENDRE CON PESEBRE EN PARED POSTERIOR Y EN LO ALTO UN PAJAR. HAY UN ALPENDRE PEQUEÑO RECTANGULAR Y DE TECHO A UN AGUA ADOSADO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N. COLOR</u>	DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<p><u>PROPIEDAD</u></p> <p>PÚBLICA PRIVADA</p>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangular adosados con muro de piedra y cubierta inclinada	Regular	Consolidar sus muro y conservar su volumetria.
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Mal	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Espacio circundante	-----	Debe de tratarse con especies arbóreas de porte los alrededores.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 330

DENOMINACIÓN: VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: SOLANAS		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, UNA PLANTA, MUROS DE PIEDRA SECA	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muro de piedra	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga	Regular	Utilizar diseños y calidades similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Regular	Utilizar pinturas a la cal y colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas con estructura de madera interior	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 331

DENOMINACIÓN:

CASA Y GRANERO

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: LOMO LAS QUEMADAS
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: LOMO LAS QUEMADAS		
OBSERVACIONES El Bien se encuentra entre el Lomo de Las Quemadas y el Barranco de los Propios.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: EDIFICACION EN UN SOLO VOLUMEN CON TEJADO A DOS AGUAS. CONTENIENDO LA CASA EN PLANTA BAJA Y SUPUESTAMENTE EL GRANERO EN PLANTA ALTA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	<u>NO</u>
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	NO
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
OBSERVACIONES		
REQUIERE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Edificación rectangular de dos plantas, en ladera, con cubierta inclinada y muro de piedra y cantos	Regular	Conservar su estructura muraria y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera de riga barnizada	Regular	Utilizar diseños y calidades similares
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Ocre	Regular	Posibilidad de utilización de otras gamas que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas, con estructura de madera	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 332

DENOMINACIÓN

ALPENDRE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440045; 3106505	ALTITUD 710 metros
TOPONIMIA	BARRANCO DE LA QUEBRADILLA	
OBSERVACIONES EL BIEN ESTÁ SITUADO EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA OESTE DEL BARRANCO DE LA QUEBRADILLA. ACCESO A TRAVÉS DEL LOMO DEL PINO.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR CON TECHO A UN AGUA APOYADO EN LA LADERA, TIENE UN PESEBRE DE PIEDRA Y CAL EN LA PARED POSTERIOR. JUNTO A ESTE ALPENDRE HAY OTRO ADOSADO DE MENOR TAMAÑO, TECHO A UN AGUA Y PESEBRE DE PIEDRA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE URALITA, BLOQUES EN MARCO DE LA PUERTA Y DETERIORO DEL PESEBRE DEL ALPENDRE PEQUEÑO.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangulares adosados con cubiertas inclinadas y muro de piedra	Regular	Consolidar sus muros y conservar su volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Chapa de hierro	Bueno	Utilizar madera con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A un agua de planchas de uralita	Regular	Requiere recuperación de la cubierta primitiva, a base de tejas y madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Requiere redefinición de los niveles del terreno previa limpieza y desbroce del mismo.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 333

DENOMINACIÓN

ALPENDRES (2)

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 440015; 3106330	ALTITUD 745 METROS
TOPONIMIA	LOMO LAS QUEMADAS	
OBSERVACIONES	EL BIEN SE ENCUENTRA JUNTO A LA CARRETERA QUE UNE LOMO DE LAS QUEMADAS Y LOMO DEL PINO, EN EL PROPIO LOMO DE LAS QUEMADAS, EN EL SECTOR ORIENTADO AL OESTE.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRES ADOSADOS DE PLANTA RECTANGULAR REALIZADOS EN PIEDRA Y BARRO CON TECHOS A UN AGUA DE TEJA, CAÑA Y MADERA. LOS PESEBRES ESTÁN EN LAS PAREDES POSTERIORES Y SON DE PIEDRA Y CAL.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

ARREGLOS CON MEZCLA EN ENTRADA Y PESEBRE. TIENE PUERTA METÁLICA.
--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangulares adosados con cubiertas inclinadas y muro de piedra	Regular	Conservar sus muros y volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Chapas de hierro	Bueno	Recuperar cantería de madera con calidades y diseños característicos.
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas, a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre.	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración.
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 334

DENOMINACIÓN

ALPENDRE - PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439800; 3106105	ALTITUD 810 metros
TOPONIMIA	LOMO LAS QUEMADAS-BCO. DE LA QUEBRADILLA	
OBSERVACIONES	EL BIEN ESTA EN LA LADERA ESTE DEL BARRANCO DE LA QUEBRADILLA, JUNTO A LA CARRETERA QUE PASA POR EL LOMO DE LAS QUEMADAS Y QUE UNE ESTE LOMO CON EL LOMO DEL PINO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR CON TECHO A UN AGUA Y DOS PISOS EN EL BAJO EL ALPENDRE, CON PESEBRE EN PARED POSTERIOR DE PIEDRA Y CAL, Y EN LO ALTO EL PAJAR CON PISO DE MADERA Y CAÑAS. ALTURA: 4 METROS. TRAS EL ALPENDRE - PAJAR HAY UNA CUEVA CON UN PESEBRE EXCAVADO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIORO IMPORTANTE DEL TECHO Y GRAN CANTIDAD DE ZARZAS ALREDEDOR LIGEROS RETOQUES CON CEMENTO.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muro de piedra	Mal	Conservar sus muros y volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A un agua, de planchas con uralita	Regular	Requiere recuperación de la cubierta primitiva, a base de tejas y madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Requiere desbroce y limpieza del exterior y definición de los niveles del terreno.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 335

DENOMINACIÓN **ALPENDRE - PAJAR**

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439800;	ALTITUD 810 metros
TOPONIMIA	LOMO LAS QUEMADAS-BCO. DE LA QUEBRADILLA	
OBSERVACIONES	EL BIEN ESTA EN LA LADERA ESTE DEL BARRANCO DE LA QUEBRADILLA, JUNTO A LA CARRETERA QUE PASA POR EL LOMO DE LAS QUEMADAS Y QUE UNE ESTE LOMO CON EL LOMO DEL PINO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR CON TECHO A UN AGUA Y DOS PISOS EN EL BAJO EL ALPENDRE, CON PESEBRE EN PARED POSTERIOR DE PIEDRA Y CAL, Y EN LO ALTO EL PAJAR CON PISO DE MADERA Y CAÑAS. ALTURA: 4 METROS. TRAS EL ALPENDRE - PAJAR HAY UNA CUEVA CON UN PESEBRE EXCAVADO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	AMBIENTAL	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		REHABILITACIÓN
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
TIPOLOGÍA		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N. COLOR</u>	DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIORO IMPORTANTE DEL TECHO Y GRAN CANTIDAD DE ZARZAS ALREDEDOR LIGEROS RETOQUES CON CEMENTO.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular adosados en ladera, con cubiertas inclinadas y muros de piedra	Regular	Conservar sus muros y volumetría.
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Chapas de hierro	Bueno	Utilizar madera, con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Regular	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 336

DENOMINACIÓN

POZO

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	29; 439485; 3106135	ALTITUD 805 metros
TOPONIMIA	BCO QUEBRADILLA - LOMO DEL PINO	
OBSERVACIONES	EL BIEN ESTÁ EN EL LOMO DEL PINO, JUNTO A LA CARRETERA, POCO ANTES DE CRUZAR EL BARRANCO DE LA QUEBRADILLA.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: POZO DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA. ESTÁ HECHO CON CANTOS RECTANGULARES DE PICÓN APELMAZADO Y PRESENTA TECHUMBRE PLANA. EN EL INTERIOR SE MANTIENE LA MAQUINARIA ANTIGUA. TIENE UNA ALTURA DE SIETE METROS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	MEDIA	<u>BAJA</u>
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

AÑADIDO DE BLOQUES EN LA PARTE ALTA DE LA EDIFICACION Y TECHUMBRE CON PLANCHAS METALICAS.

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 337

DENOMINACIÓN ALPENDRE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439395; 3106100	ALTITUD 850 metros
TOPONIMIA	LOMO DEL PINO	
OBSERVACIONES	EL BIEN ESTÁ JUNTO A LA CARRETERA QUE TRANSITA POR EL LOMO DEL PINO A LA ALTURA DE UN BARRANQUILLO, JUNTO A ÉL HAY UN DEPÓSITO DE AGUA O GASOIL METÁLICO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA APOYADO EN LA LADERA, TIENE UN PESEBRE DE PIEDRA Y CALEN LA PARED POSTERIOR Y OTRO PEQUEÑO EN UNA ESQUINA. LOS MUROS SON DE PIEDRA Y BARRO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N. COLOR</u>	DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE PLANCHA METÁLICA Y DESGASTE EN PESEBRES.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos de planta rectangular con cubierta inclinada y muros de piedra	Regular	Conservar sus muros y conservar su volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas, a un agua, con estructura de palos y cañizo	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Requiere limpieza y desbroce del terreno exterior.

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 338

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	ALTITUD	
TOPONIMIA: LOMO DEL PINO		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, UNA PLANTA, MUROS DE PIEDRA SECA Y ENCALADO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO		
AUTOR		
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO		
AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con muro de piedra y cubierta inclinada	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Madera de riga pintada	-----	-----
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Bueno	Posibilidad de utilización de otros colores que favorezcan su integración en el paisaje
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas, con estructura de madera	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Jardín	-----	Deberá redefinirse el jardín exterior introduciendo nuevas especies vegetales

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 339

DENOMINACIÓN **ALPENDRES (2)**

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439395; 3106300	ALTITUD 800 metros
TOPONIMIA	LOMO DEL PINO	
OBSERVACIONES	EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE UN BARRANQUILLO SITUADO EN LA PARTE FRONTAL DEL LOMO DEL PINO.AL OESTE DE LA CARRETERA QUE TRANSITA POR EL LOMO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: DOS ALPENDRES DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA ADOSADOS Y APOYADOS EN LA LADERA. AMBOS TIENEN PESEBRES EN LAS PAREDES POSTERIORES UNO EXCAVADO Y EL OTRO HECHO EN PIEDRA Y CAL. LOS ALPENDRES ESTÁN HECHOS EN PIEDRA Y BARRO Y TIENEN TECHOS DE TEJA, CAÑA Y MADERA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	AMBIENTAL	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		REHABILITACIÓN
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
TIPOLOGÍA		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIORO IMPORTANTE DEL PESEBRE EXCAVDO Y CAMBIO DE TEJAS POR PANCHAS METÁLICAS EN UN ALPENDRE. EL OTRO ALPENDRE TIENE EL TECHO DE TEJAS DETERIORADO.
--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos rectangulares adosados con muros de piedra y cubiertas inclinadas	Regular	Consolidar sus muros y conservar su volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A un agua con planchas de uralita	Regular	Requiere recuperación de la cubierta primitiva, a base de tejas y madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Limpeza y desbroce del terreno exterior con definición de los niveles del terreno.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 340

DENOMINACIÓN ALPENDRE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439505; 3106450	ALTITUD 785 metros
TOPONIMIA	BARRANCO DE MONTAÑA ALTA - BARRANCO DEL BREZAL	
OBSERVACIONES	EL BIEN ESTÁ EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA NORTE DEL BARRANCO DE MONTAÑA ALTA, AL SUR DE LA MONTAÑA DELMISMO NOMBRE. ACCESO A TRAVÉS DE LOMO DEL PINO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE SITUADO EN LA PARTE BAJA DE LA LADERA, DE PLANTA RECTANGULAR, HECHO EN PIEDRA, BARRO Y CAL CONTECHO A UN AGUA DE TEJA FRANCESA, MADERA Y CAÑAS. EL ALPENDRE TIENE UNA ALTURA DE 4 METROS Y POSIBLEMENTE TENGA EN LA PARTE ALTA UN PAJAR.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	AMBIENTAL	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		REHABILITACIÓN
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
TIPOLOGÍA		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIORO MEDIO DEL TAJADO Y REFORMAS CON PLANCHAS DEL MISMO. ARRGLOS CON MEZCLA EN LAS PAREDES.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muros de piedra	Regular	Conservar sus muros y volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Chapa de hierro	-----	Utilizar madera con calidades y diseños característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Regular	Utilizar materiales similares para su restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Espacio exteriores.	-----	La valla se sustituirá por un seto vegetal

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 342

DENOMINACIÓN:

POZO

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	ALTITUD	
TOPONIMIA: QUEBRADILLAS		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: POZO CON TEJADO A DOS AGUAS	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos de planta rectangular con cubierta inclinada y muro de cantos	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena en sellado de juntas	Bueno	-----
carpintería	-----	-----	-----
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A un aguas, con planchas de uralita	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 343

DENOMINACIÓN:

CASA CUEVA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	ALTITUD	
TOPONIMIA: QUEBRADILLAS		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CONJUNTO DE CASAS CUEVAS LABRADAS EN LA TOSCA	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO		
AUTOR		
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO		
AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO.


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Rosos de cuevas	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Madera de riga pintada	Bueno	
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Bueno	Posibilidad de utilización de otros colores que favorezcan su integración en el paisaje
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	-----	-----	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 344

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: LOMO LAS QUEMADAS
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	ALTITUD	
TOPONIMIA: RISCOS DE LA AQUILILLA		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE CON TEJADO A UN AGUAS, DE MUROS DE PIEDRA SECA, INTEGRADO EN CONJUNTO DE GRAN VALOR RURAL	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	REGULAR	<u>MALO</u>
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN AQUELLAS QUE PRETENDEN, MEDIANTE UNA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES O ACCESORIOS DEL EDIFICIO, RESTITUIR SUS CONDICIONES ORIGINALES, SIN INCLUIR APORTACIONES QUE DETERIOREN LOS VALORES QUE MOTIVARON SU CATALOGACIÓN.

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos de planta rectangular con cubierta inclinada y muro de piedra	Regular	Consolidar sus muros y conservar su volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua con empalizada y cañizo en la techumbre	Mal	Utilizar materiales similares para restauración
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Se desbrozará y limpiará el terreno circundante. Se plantarán especies arbóreas

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 345

DENOMINACIÓN ALPENDRE - PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439085; 3106245	ALTITUD 840 metros
TOPONIMIA	BARRANCO DE PINEDA	
OBSERVACIONES DESDE MONTAÑA ALTA DIRIGIRSE AL LOMO DEL PINO DESDE EL CUAL PARTE UN DESVIO AL NORTE , QUE DESCIENDE POR UN LOMITO HASTA EL CAUCE, JUNTO AL CAMINO SE ENCUENTRA EL BIEN.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE - PAJAR DE DOS PLANTAS Y FORMA RECTANGULAR, CON TECHO A UN AGUA DE TEJA. ESTÁ HECHO CON SILLERÍA Y CAL. EL ALPENDRE ESTÁ EN EL PISO DE ABAJO Y TIENE PESEBRE DE PICÓN APELMAZADO Y CAL, CON ESCALÓN Y MADERO. EN EL PISO SUPERIOR ESTÁ EL COMPARTIMENTO PAJAR. ADOSADO A ESTA CONSTRUCCIÓN HAY UN PEQUEÑO ALPENDRE HECHO EN SILLERÍA CON TECHO A UN AGUA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR		ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)


MURO INTERIOR DE NUEVA CONSTRUCCION.

TRASTOS EN EL INTERIOR.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular a adosado con cubierta inclinada y muro de cantos	Regular	Conservar sus muros y volumetría
revestimientos	Mortero de cal y arena en elemento principal	Regular	Utilizar los mismos materiales para su restauración
carpintería	Madera	Mal	Utilizar diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco en cuerpo principal	Regular	Posibilidad de utilizar otros colores que favorezcan su integración en el territorio
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo, inexistente en elemento anexo.	Mal	Utilizar materiales similares para su rehabilitación
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 346

DENOMINACIÓN

ALPENDRE - PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439305; 3106235	ALTITUD 840 metros
TOPONIMIA	LOMO DEL PINO - BCO LA QUEBRADILLA	
OBSERVACIONES	EL BIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE UN BARRANQUILLO SITUADO EN LA PARTE FRONTAL DEL LOMO DEL PINO. ESTÁ AL OESTE DE LA CARRETERA QUE TRANSITA POR EL LOMO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE - PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA APOYADO EN LA LADERA. TIENE DOS PISOS, EN EL INFERIOR ESTÁ EL ALPENDRE CON PESEBRE DE PIEDRA Y CAL, CON ESCALÓN Y MADERO EN LO ALTO. ENCIMA ESTA EL PAJAR, CON PISO DE MADERA Y CAÑAS Y UNA ALTURA DE 1,5 METROS. ALTURA ALPENDRE: 2,5 METROS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	MEDIA	<u>BAJA</u>
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE URALITA Y PUERTAS METÁLICAS.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular incrustado en la ladera, con cubierta inclinada y muro de piedra	Bien	-----
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Chapa de hierro	Bueno	Utilizar madera con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A un agua con planchas de uralita		Requiere recuperar cubierta primitiva, a base de tejas y madera.
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Se definirá la plataforma delantera de acceso al bien.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 347

DENOMINACIÓN

ALPENDRE (2) Y CUEVA PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 439150; 3106345	ALTITUD 815 metros
TOPONIMIA	MONTAÑA ALTA	
OBSERVACIONES PARTIR DEL CRUCE DE SANTA CRISTINA-MONTAÑA ALTA Y A LA ALTURA DONDE SE ENCUENTRA LA CARRETERA QUE ASCIENDE AL PICO ENCONTRAMOS UNA PISTA. LA PISTA SE DIRIGE AL CAUCE DEL BARRANCO DE MONTAÑA ALTA. CERCA DEL CUAL ESTA EL BIEN.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR ENCAJADO EN EL ROQUEDO DE LA LADERA CON TECHO A UN AGUA. ALPENDRE ADOSADO TAMBIÉN RECTANGUNGULAR Y A UN AGUA EL TECHO. ESTÁN HECHOS CON CANTOS DE PICN APELMAZADO Y CAL. AL LADO HAY UNA CUEVA PAJAR.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N. COLOR</u>	DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DESPRENDIMIENTOS DEL TECHO. PESEBRE TIENE RETOQUES CON MEZCLA.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Cuerpos rectangulares adosados con cubiertas inclinadas y muro de cantos, incrustado en la ladera	Mal	Conservar sus muros y su volumetría.
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Madera	Mal	Utilizar diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizos	Mal	Utilizar materiales similares para su rehabilitación.
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Consolidar las escorrentías y desprendimientos con muros de piedra seca.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 348

DENOMINACIÓN **ALPENDRE**

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad	Barrio Montaña Alta
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	28; 438895; 3106020	ALTITUD 875 metros
TOPONIMIA	MONTAÑA ALTA	
OBSERVACIONES DESDE EL NUCLEO DE MONTAÑA ALTA DIRIGIRSE AL LOMO DEL PINO. DESDE AQUI TOMAR UN DESVIO HACIA LA LADERA SUR DEL BARRANCO DE MONTAÑA ALTA, CERCA DEL CUAL SE ENCUENTRA EL BIEN.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA APOYADO EN LA LADERA. LOS MUROS ESTÁN HECHOS EN PIEDRAY BARRO A RIPIO. EL PESEBRE ESTÁ SITUADO EN EL MURO POSTERIOR Y ES DE PIEDRA CON MADERO EN LO ALTO. LA CONSTRUCCIÓN TIENE EN LA PARTE TRASERA UNA ALTURA DE 3,5 METROS. EL ESCALÓN DEL PESEBRE ESTÁ HECHO CON UN PALO AL QUE SE LE COLOCA TIERRA Y PIEDRAS ENTERAS	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA SINGULARIDAD <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN INTEGRAL <u>AMBIENTAL</u> PARCIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN CONSERVACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN <u>REHABILITACIÓN</u> REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	NO
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	<u>COLOR</u>
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO 2002 AUTOR	ALEJANDRO CORONET VEGA (GEÓGRAFO FEDAC)	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO AUTORES		
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE PLANCHA.
ANTERIOR.


PLÁSTICOS DENTRO.

CAIDA DE ALGUNAS PIEDRAS DEL MURO

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular, con cubierta inclinada y muros de piedra.	Regular	Conservar sus muros y su volumetría.
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con planchas de uralita	-----	Requiere recuperación de la cubierta primitiva, a base de tejas y madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Definición de los suelos exteriores con limpieza del terreno.

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 349

DENOMINACIÓN: PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 438805; 3105865	ALTITUD 905
TOPONIMIA:	LOMO DEL PINO - BARRANCO DE PINEDA	
OBSERVACIONES	DESDE MONTAÑA ALTA DIRIGIRNOS A FAGAGESTO, Y UNOS 300 METROS ANTES DEL DESVIO HACIA EL LOMO DEL PINO, DIRIGIRNOS A LA LADERA ESTE DEL BARRANCO DE MONTAÑA ALTA, CERCA DEL CAUCE. Y DEL Nº15 DEL LOMO DEL PINO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN	OBSERVACIONES REDACTOR: PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA ADOSADO A UNA VIVIENDA DE TECHO A DOS AGUAS. ESTÁ HECHO EN PIEDRA Y BARRO CON PUERTA DE MEADERA EN EL CENTRO DEL LADO OPUESTO A LA CASA. TIENE UN PILAR CENTRAL CUADRANGULAR EN EL MEDIO PARA SOSTENER EL TECHO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE URALITA Y TRASTOS EN EL INTERIOR.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento de planta rectangular con cubierta inclinada y muro de piedra y barro	Bueno	-----
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Madera	Regular	Utilizar diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A un agua, de plancha de uralita	-----	Requiere recuperación de la cubierta primitiva, a base de tejas y madera
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 350

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM	ALTITUD	
TOPONIMIA: LOMO DEL PINO		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, UNA PLANTA, MUROS DE PIEDRA SECA	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO.


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Edificación de planta rectangular cubierta inclinada y muros de piedra	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Madera de riga pintada	Bueno	
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Bueno	Posibilidad de utilización de otros colores que favorezcan su integración en el territorio.
escaleras	No se definen en su volumen	-----	-----
cubierta	Tejas a dos aguas, con estructura de madera interior	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 351

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: LOMO DEL PINO		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, DOS PLANTA, MUROS DE PIEDRA SECA Y ENCALADO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Edificación de dos plantas, cubierta inclinada y muro de piedra	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Madera barnizada	Bueno	-----
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco	Bueno	Posibilidad de utilización de otros colores que favorezcan su integración en el paisaje.
escaleras	No se definen en su volumen	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas, con estructura de madera interior	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 352

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 438785; 3105635	ALTITUD 800
TOPONIMIA:	BARRANCO DE MONTAÑA ALTA - LOMO DEL PINO	
OBSERVACIONES	DESDE EL BARRIO DE MONTAÑA ALTA DIRIGIRNOS AL LOMO DEL PINO, EL BIEN LO ENCONTRAMOS PASADO UNOS 150 METROS. EL DESVIO QUE VA AL LOMO DE LAS QUEMADAS, EN LA LADERA ESTE DEL BARRANCO DE MONTAÑA ALTA.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA APOYADO EN EL TALUD DE LA LADERA. LOS MUROS SON DE PIEDRA Y BARRO CON CUBIERTA EXTERIOR DE CAL ALIGUAL QUE EL PESEBRE QUE HAY EN EL MURO POSTERIOR. EL TECHO ES DE TEJA, HELECHOS, HIERBAS Y MADERA. EL PESEBRE TIENE ESCALÓN Y MADERO SUPERIOR Y OTRO PALO A 2 METROS DEL SUELO. EL PISO DEL ALPENDRE ESTÁ EMPEDRADO	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TIENE ADOSADO DE BLOQUES Y RETOQUES CON MEZCLA EN PAREDES Y PESEBRE.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento de planta rectangular cubierta inclinada y muro de piedra con un anexo de bloques	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con diseños y calidades característicos
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Definición de los niveles de acceso.

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 353

DENOMINACIÓN:

CUEVA - ALPENDRE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 438940; 3105645	ALTITUD 945
TOPONIMIA:	LOMO DEL PINO	
OBSERVACIONES	DESDE EL BARRIO DE MONTAÑA ALTA DIRIGIRNOS AL LOMO DEL PINO. EL BIEN LO LOCALIZAMOS TRAS DEJAR ATRAS UNOS 225 METROS. EL DESVIO HACIA EL LOMO DE LAS QUEMADAS, 50 MTOS. AL ESTE DE LA CARRETERA OUE PASA POR EL LOMO.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CUEVA ALPENDRE DE PLANTA CUADRANGULAR CON PESEBRE EN MURO POSTERIOR Y TRAS ESTE UN HUECO EXCAVADO A MODO DE PAJAR Y UN ALPENDRE ENCAJADO EN EL TERRENO DE PLANTA RECTANGULAR CON TECHO A UN AGUA DE TEJA, CAÑA, BARRO Y MADERA, CON MUROS DE CANTOS DE PICÓN APELMAZADO Y PIEDRAS COGIDAS CON CAL. EL PESEBRE ESTÁ EN LA PARED POSTERIOR Y ES DE CANTOS DE PICÓN.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<u>PROPIEDAD</u>		
	PÚBLICA	<u>PRIVADA</u>

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

DETERIOR LEVE DEL TECHO Y DE CANTOS DE PICÓN EL PESEBRE ESTÁ DETERIORADO.	LA CUEVA TIENE MUCHOS TRASTOS Y
--	---------------------------------

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Roso de cueva y cuerpo rectangular de madera con cubierta inclinada y muro de piedra y canto	Bueno	-----
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con diseños y calidades característicos.
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Limpieza y desbroce del terreno.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 354

DENOMINACIÓN:

ALJIBE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 438740; 3105530	ALTITUD 955
TOPONIMIA:		
OBSERVACIONES DESDE EL BARRIO DE MONTAÑA ALTA, DIRIGIRNOS AL LOMO DEL PINO EL BIEN LO LOCALIZAMOS TRAS DEJAR ATRAS UNOS 50 METROS, EL DESVIO HACIA EL LOMO DE LAS QUEMADAS, EN LA LADERA ESTE DEL BARRANCO DE MONTAÑA ALTA. JUNTO A UNA PISTA DE TIERRA.		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALJIBE DE PEQUEÑA DIMENSIÓN Y TECHO EN PIEDRA Y CAL Y EXCAVADO EN EL TERRENO. EN LA PARTE ALTA TIENE LAPOCETA. EL ACCESO AL INTERIOR Y LA BOMBA PARA EXTRAER EL AGUA CON SU MANIVELA.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: CALIDAD COMPOSITIVA CALIDAD CONSTRUCTIVA CONJUNTO HISTORIA <u>SINGULARIDAD</u> <u>TIPOLOGÍA</u>	GRADO PROTECCIÓN <i>INTEGRAL</i> <i>AMBIENTAL</i> <i>PARCIAL</i>	TIPO DE INTERVENCIÓN <u>CONSERVACIÓN</u> CONSOLIDACIÓN <u>RESTAURACIÓN</u> REHABILITACIÓN REMODELACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)


TIENE ARREGLOS Y AÑADIDOS DE CEMENTO Y BLOQUES
CUBRIÉNDOLA PARCIALMENTE

LA VEGETACIÓN ESTÁ

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 355

DENOMINACIÓN:

VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: LOMO DEL PINO		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, UNA PLANTA, MUROS DE PIEDRA SECA Y ENCALADO.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
AUTOR TÍTULO FECHA DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN		EDICIÓN Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTOR	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO.


OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Cuerpo de planta rectangular de una planta, con cubierta inclinada y muro de piedra	Bueno	-----
revestimientos	Mortero de cal y arena	Bueno	-----
carpintería	Madera de riga barnizada	Bueno	-----
Dinteles, jambas y alféizar	Dinteles decorativos resaltados con el enfoscado de mortero bastardo y pintura	Bueno	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	Resaltado con pintura y enfoscado	Bueno	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Blanco, con dinteles y zócalos en tono grisáceo	Bueno	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	De tejas a dos aguas, con estructura de madera interior	-----	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 356

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE -PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 438745; 3105505	ALTITUD 960
TOPONIMIA:	LOMO DEL PINO	
OBSERVACIONES	PARTIR DE MOTAÑA ALTA Y DIRIGIRSE AL LOMO DEL PINO. EL BIEN SE ENCUENTRA DEJANDO ATRAS EL DESVIO HACIA EL LOMO DE LAS QUEMADAS, JUNTO A UNA CASA CON TECHUMBRE A DOS AGUAS.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE PAJAR APOYADO EN EL TALUD DE LA LADERA. TIENE PLANTA RECTANGULAR CON TECHO A UN AGUA Y DOS PISOS; EL BAJO, EL ALPENDRE Y EN LO ALTO, AL QUE SE ACCEDE POR UN LATERAL ES EL PAJAR. CON UN FIRME DE MADERA Y CAÑAS, HAY CANTOS EN EL MARCO DE LAS PUERTAS. ALTURA: 4,5 METROS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	<u>MEDIA</u>	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)


MURO DE REFUERZO EN UNA ESQUINA DEL ALPENDRE.

JUNTO AL ALPENDRE HAY UNA CASA DE TECHO A DOS AGUAS.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular de dos plantas en ladera con muro de piedra y cubierta inclinada.	Bueno	-----
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con diseños y calidades característicos.
Dinteles, jambas y alféizar	Cercos de huecos resaltados con cantos	Bueno	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativos	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	-----	-----	-----
cubierta	De tejas, a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre.	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Definición de los niveles de acceso con muros de piedra seca.

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 357

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE -PAJAR

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 438995; 3105420	ALTITUD 950
TOPONIMIA:	LOMO DE LAS QUEMADAS	
OBSERVACIONES	DESDE MONTAÑA ALTA DIRIGIRNOS AL BARRANCO DEL PINAR, EL BIEN LO LOCALIZAMOS A LA IZQUIERDA, Y JUNTO A LA CARRETERA, UNOS 200 METROS DESPUES DE CRUZAR EL BARRANCO DE MONTAÑA ALTA. Y ANTES DE LLEGAR AL DESVIO HACIA EL LOMO DE LAS OUEMADAS.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA Y DOS PISOS. EN EL BAJO EL ALPENDRE Y EN LO ALTOEL PAJAR CON PISO DE MADERA Y ACCESO LATERAL POR LA LADERA. EL ALPENDRE TIENE EL PESEBRE EN LA PARED POSTERIOR HECHO EN PIEDRA Y CAL. ALTURA 5,5 METROS. ESTA HECHO EN PIEDRA Y BARRO, CON TECHO DE TEJA, MADERA Y CAÑAS.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y .N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<p><u>PROPIEDAD</u></p> <p>PÚBLICA <u>PRIVADA</u></p>
--

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

--

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

<p>HAY UNA CUEVA ALPENDRE JUNTO AL ALPENDRE PAJAR.</p> <p>DETERIORO IMPORTANTE DEL TECHO Y DEL PISO DEL PAJAR.</p>
--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento rectangular con cubierta inclinada y muro de piedra.	Regular	Consolidar muros y conservar su volumetría
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	Utilizar madera con diseño y calidades característicos.
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee		
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	Tejas a un agua, con empalizada y cañizo en la techumbre	Mal	Utilizar materiales similares para su rehabilitación
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Desbroce y limpieza del exterior

CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 358

DENOMINACIÓN: VIVIENDA RURAL

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: BCO. PINAR
	Calle	
	Número	código postal
COORDENADAS UTM		ALTITUD
TOPONIMIA: LOMO LAS QUEMADAS		
OBSERVACIONES		

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: VIVIENDA CON TEJADO A DOS AGUAS, UNA PLANTA, MUROS DE PIEDRA SECA	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		NATURALES
◆ Destrucción por obras públicas		
◆ Destrucción por obras privadas		
◆ Saqueos		
◆ Otros		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
<u>ALTO</u>	MEDIO	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>	
AUTOR			
TÍTULO			
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN	
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS	
AUTOR			
TÍTULO			
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN	
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS	
AUTOR			
TÍTULO			
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN	
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	SI	NO	
AUDIOVISUAL		<u>FOTOS EN B. Y .N.</u> COLOR	DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	SI	<u>NO</u>	
AÑO	AUTOR		
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	<u>NO</u>	
AÑO	AUTORES		
OBSERVACIONES			

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

<p><u>PROPIEDAD</u></p> <p>PÚBLICA <u>PRIVADA</u></p>
--

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

SON INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN LAS DE ADECUACIÓN, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD O REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS DEL EDIFICIO.

SE CONSEGUIRÍA UNA MEJOR INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO RURAL CON OTRO COLOR EN LA FACHADA, PUES EL ACTUAL NO CORRESPONDE CON LA TRADICIÓN DE LAS MEDIANÍAS GRANCANARIAS.

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

--

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elementos escalonados rectangulares en forma de "L", con cubierta inclinada	Bueno	-----
revestimientos	Encalados y pintura	Bueno	-----
carpintería	Madera de riga	-----	-----
Dinteles, jambas y alféizar	No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	Azul-añil	Bueno	Requiere utilización de otros colores que favorezcan su integración en el paisaje.
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	Tejas a dos aguas con estructura de madera.	Bueno	-----
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	-----	-----	-----

CATÁLOGO

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO



CODIGO FICHA 359

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE PAJAR-CUEVA

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 439200; 3105620	ALTITUD 900
TOPONIMIA:	LOMO LAS QUEMADAS	
OBSERVACIONES	EL BIEN SE ENCUENTRA AL ESTE DE UN PEQUEÑO LOMO QUE HAY ENTRE EL LOMO DE LAS QUEMADAS Y LOMO DEL PINO. UNA PISTA DE CEMENTO NOS ACERCA AL BIEN.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: CUEVA CON PASILLO DE ACCESO EXCAVADO EN EL TERRENO CON UN CUARTO DE PLANTA ALARGADA EN UN LATERAL Y UNACUEVA MAYOR AL FONDO CON DOS COMPARTIMENTOS. EL PRIMERO DE LOS ALPENDRES TIENE PLANTA RECTANGULAR Y DOS PESEBRES EXCAVADOS EN LOS LATERALES. TRAS EL HAY UN PAJAR DE PLANTA RECTANGULAR.	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
<u>BUENO</u>	REGULAR	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
ALTA	MEDIA	<u>BAJA</u>
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y. N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES

(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)


AL LADO HAY UN ESTANQUE CUEVA Y UNA CUEVA.

PEQUEÑO DERRUMBE EN LA ENTRADA POR REALIZACION DE UNA PISTA.

FOTO:



PLANO:



CATÁLOGO



ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

CODIGO FICHA 360

DENOMINACIÓN:

ALPENDRE

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	Localidad : SANTA MARIA DE GUIA	Barrio: MONTAÑA ALTA
	Calle	
	Número	código postal 35457
COORDENADAS UTM	28; 439225; 3105685	ALTITUD 890
TOPONIMIA:	LOMO DE LOS QUEMADOS	
OBSERVACIONES	EL BIEN SE ENCUENTRA EN UN BARRANQUILLO AL ESTE DE UN LOMO PEQUEÑO QUE HAY ENTRE LOMO DEL PINO Y LOMO DE LOS QUEMADOS. UNA PISTA DE CEMENTO ACERCA AL BIEN.	

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA CATALOGACIÓN 2003	OBSERVACIONES REDACTOR: ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO A UN AGUA EXCAVADO EN UNA LADERA, TIENE UN PESEBRE EN EL MURO POSTERIOR EXCAVADO CON ESCALÓN Y MADERO EN LO ALTO. LA CUEVA TIENE DOS ENTRADAS	
DECLARACIÓN B.I.C:		
FECHA INCOACIÓN:		
FECHA PUBLICACIÓN:		
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN:	GRADO PROTECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN
CALIDAD COMPOSITIVA	INTEGRAL	CONSERVACIÓN
CALIDAD CONSTRUCTIVA	<u>AMBIENTAL</u>	CONSOLIDACIÓN
CONJUNTO	PARCIAL	RESTAURACIÓN
HISTORIA		<u>REHABILITACIÓN</u>
SINGULARIDAD		REMODELACIÓN
<u>TIPOLOGÍA</u>		

ESTADO DE CONSERVACIÓN

<u>ALTERACIONES</u>		
ANTRÓPICAS		<u>NATURALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Destrucción por obras públicas ◆ Destrucción por obras privadas ◆ Saqueos ◆ Otros 		
<u>ESTADO DE CONSERVACIÓN</u>		
BUENO	<u>REGULAR</u>	MALO
<u>FRAGILIDAD</u>		
<u>ALTA</u>	MEDIA	BAJA
<u>VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL</u>		
ALTO	<u>MEDIO</u>	BAJO

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	SI	<u>NO</u>
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
AUTOR		
TÍTULO		
FECHA DE PUBLICACIÓN		EDICIÓN
PUBLICACIÓN		Nº PÁGINAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO	<u>SI</u>	NO
AUDIOVISUAL	<u>FOTOS EN B. Y. N.</u>	COLOR
		DIAPOSITIVAS
REGISTRO PLANIMÉTRICO	<u>SI</u>	NO
AÑO	AUTOR ALEJANDRO CORONET VEGA	
REGISTRO DE DIBUJOS:	SI	NO
AÑO	AUTORES	
<u>OBSERVACIONES</u>		

SITUACIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

PÚBLICA

PRIVADA

SUGERENCIAS

(PARA SU PROTECCIÓN Y SU POSIBLE PUESTO EN USO)

OBSERVACIONES


(ESPECIFICAR OTROS ASPECTOS IMPORTANTES QUE NO APARECEN EN LA FICHA)

TECHO DE URALITA Y DETERIORO LEVE DE PESEBRE.

FOTO:



PLANO:



Estructuras, características tipológicas y constructivas.

	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
fachada	Elemento de planta rectangular incrustado en la ladera.	Regular	Consolidar sus muros y conservar su volumetría.
revestimientos	-----	-----	-----
carpintería	Inexistente	-----	-----
Dinteles, jambas y alféizar	I No posee	-----	-----
balcones	No posee	-----	-----
zócalos	No posee	-----	-----
Cornisa	No posee	-----	-----
Eltos.decorativo	No posee	-----	-----
color	-----	-----	-----
escaleras	No posee	-----	-----
cubierta	A un agua, con planchas de uralita.	Regular	Requiere recuperación de la cubierta primitiva a base de tejas de madera.
patio	-----	-----	-----
Otros elementos	Su espacio exterior	-----	Urge su consolidación y definición de los niveles del terreno con muros de piedra seca