

Descripción del ámbito de la intervención.



Estado actual del área de ejecución - Vista 1



Estado actual del área de ejecución - Vista 2




Estado actual del área de ejecución - Vista 3



Estado actual del área de ejecución - Vista 4




Estado actual del área de ejecución - Vista 5



Vista aérea

Plan General de Ordenación  
Usos pormenorizados del suelo

Usos del suelo	
<span style="color: orange;">■</span>	Suelo Residencial (semintensivo)
<span style="color: yellow;">■</span>	Suelo Residencial (extensivo)
<span style="color: blue;">■</span>	Equipamiento/Dotación
<span style="color: green;">■</span>	Espacios libres y zonas verdes



Ámbitos	
<span style="color: orange;">—</span>	Ámbito del Estudio de Detalle
<span style="color: red;">- - -</span>	Resto del área de la UE-1



Proyecto 468-18-UR	Estudio de Detalle. Parcelas 13, 14 y 15. UE-1 Sector Rocabella	Situación c/ Rocabella T.M. Adeje. S/C de Tfe.
Promotor	Junta de Compensación UE-1. Sector Rocabella	Nº 01
Plano	SITUACION Y EMPLAZAMIENTO	Revisión
Escala	1/1250	Fecha Febrero 2018
Arquitectos	Agustín Cabrera Díguez-M Nieves Febles Benítez-Victor Cabrera Febles	
Colaborador/a	Silvia González Gómez, Arquitecta Robayna 27 N -1 38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno 922 205806 Fax 922235269 estudio@cabrerafebles.com	