

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000
	

DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 77
DIRECCIÓN:	C/ La Oliva, nº 8
NÚCLEO:	El Genovés
DENOMINACIÓN:	Casa Rural Hilda
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	9389201 CS2398N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglos XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Turístico Rural

IMAGEN 2


DESCRIPCIÓN:
 A pesar de las profundas remodelaciones y añadidos que ha experimentado el inmueble, conserva algunos de los elementos definitorios de las tipologías arquitectónicas tradicionales. Por su ubicación, este inmueble contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno.
 Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Casa Rural Hilda.


 - 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 78

DIRECCIÓN: Carretera TF-82, nº 8

NÚCLEO: El Genovés

DENOMINACIÓN: Vivienda en El Genovés

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL: 9089107 CS2399S

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna


USO ACTUAL: Residencial

DESCRIPCIÓN:
 Desde el punto de vista constructivo se trata de un ejemplo de vivienda de corte urbano, fruto de la evolución de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos propios de los inicios del siglo XX. Asimismo, por su ubicación este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.
 Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Genovés I.

IMAGEN 2



- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS		EXP. 79
		DIRECCIÓN:	C/ El Drago, nº 19	
		NÚCLEO:	El Genovés	
		DENOMINACIÓN:	Vivienda en El Genovés	
		PROPIEDAD:	Privada	
		REFERENCIA CATASTRAL:	38015A00500449	
IMAGEN 1		CARACTERÍSTICAS		
		CRONOLOGÍA:	Siglo XIX-XX	
		PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna	
		USO ACTUAL:	Sin Uso	
		<p data-bbox="921 1411 1136 1447">DESCRIPCIÓN:</p> <p data-bbox="921 1458 1542 1668">A pesar de su mal estado de conservación el conjunto presenta suficientemente inalteradas las características propias de la arquitectura tradicional en su variante más humilde. Asimismo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno.</p> <p data-bbox="921 1680 1542 1823">Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: El Drago II.</p>	 <p data-bbox="1219 2184 1377 2225">- 1 OCT 2012</p>	
<th data-bbox="183 1566 888 1606">IMAGEN 2</th> <td colspan="3" data-bbox="183 1606 888 2230">  </td>	IMAGEN 2			

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 80

DIRECCIÓN: C/ La Calzada, nº 23B

NÚCLEO: El Genovés

DENOMINACIÓN:
Edificaciones tradicionales en El Genovés

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
38015A00500497

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna

USO ACTUAL: Residencial


DESCRIPCIÓN:
Los edificios inventariados constituyen un ejemplo representativo de las tipologías arquitectónicas tradicionales, al igual que por su ubicación contribuyen a aportar riqueza arquitectónica al entorno.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: El Cercado III.

IMAGEN 2



- 1 OCT 2012


<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 81</p>
	<p>DIRECCIÓN: C/ Real, nº 88A</p>
	<p>NÚCLEO: El Genovés</p>
	<p>DENOMINACIÓN: Vivienda en El Genovés</p>
	<p>PROPIEDAD: Privada</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>REFERENCIA CATASTRAL: 8788203 CS2388N</p>
	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Primer cuarto del siglo XX</p>
	<p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p>
	<p>USO ACTUAL: Rsidencial</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>DESCRIPCIÓN: Desde el punto de vista arquitectónico, el inmueble inventariado es un ejemplo representativo de vivienda de corte urbano propio de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos que se difunden en las poblaciones canarias en el periodo de transición del siglo XIX al XX. Por su ubicación, este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.</p> <div style="text-align: right;">  <p>- 1 OCT 2012</p> </div>
	




DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 82
DIRECCIÓN:	C/ Lomo León, nº 3
NÚCLEO:	El Genovés
DENOMINACIÓN:	Vivienda en El Genovés
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	8788201 CS2388N




CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglo XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Residencial
DESCRIPCIÓN:	Desde el punto de vista constructivo el inmueble conserva inalteradas las características propias de la construcción tradicional para edificios de su clase, mientras que por su ubicación contribuye a la conformación del paisaje urbano característico.



1 OCT 2012

<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 83</p>
	<p>DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 6B</p>
	<p>NÚCLEO: El Genovés</p>
	<p>DENOMINACIÓN: Vivienda en El Genovés</p>
	<p>PROPIEDAD: Privada</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>REFERENCIA CATASTRAL: 8788103 CS2388N</p>
	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p>
	<p>USO ACTUAL: Residencial</p>
	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Desde el punto de vista constructivo, el edificio conserva inalteradas las características elementales de la arquitectura tradicional en su variante más humilde al igual que, por su ubicación, contribuye a la conformación del paisaje urbano característico.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Lomo León XV.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 84
DIRECCIÓN:	C/ Lomo León, nº 3
NÚCLEO:	El Genovés
DENOMINACIÓN:	Vivienda en El Genovés
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	8788201 CS2388N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglo XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Residencial


IMAGEN 2




DESCRIPCIÓN:
 Desde el punto de vista constructivo el inmueble inventariado conserva suficientemente inalteradas las características propias de la construcción tradicional, mientras que por su ubicación contribuye a la conformación del paisaje urbano característico.
 Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Genovés X.





 - 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 85
		DIRECCIÓN:	C/ Real, nº 93B
		NÚCLEO:	El Genovés
		DENOMINACIÓN:	Vivienda en El Genovés
		PROPIEDAD:	Privada
		REFERENCIA CATASTRAL:	8788413 CS2388N
IMAGEN 1		CARACTERÍSTICAS	
		CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
		PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
		USO ACTUAL:	Residencial
IMAGEN 2		DESCRIPCIÓN:	
		<p>El inmueble inventariado es un ejemplo representativo de la arquitectura tradicional, mientras que por su ubicación este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.</p>	
		<p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Genovés II.</p>	
			


<p>PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2.000</p> 	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 86</p> <p>DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 40</p> <p>NÚCLEO: El Genovés</p> <p>DENOMINACIÓN: Vivienda en El Genovés</p> <p>PROPIEDAD: Privada</p> <p>REFERENCIA CATASTRAL: 8687908 CS2388N</p>
<p>IMAGEN 1</p> 	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p> <p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p> <p>USO ACTUAL: Residencial</p> <p>DESCRIPCIÓN: Desde el punto de vista arquitectónico, el inmueble inventariado es un ejemplo representativo del proceso de evolución de la arquitectura tradicional que pasa por combinar diferentes soluciones constructivas mientras que, por su ubicación, este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.</p>
<p>IMAGEN 2</p> 	 <p style="text-align: right;">- 1 OCT 2012</p>

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 87	
		DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 54B	NÚCLEO: El Genovés	
		DENOMINACIÓN: Conjunto tradicional en El Genovés	PROPIEDAD: Privada	
		REFERENCIA CATASTRAL: 38015A00700020	IMAGEN 1	
			CARACTERÍSTICAS	CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX
			PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna	USO ACTUAL: Sin Uso
DESCRIPCIÓN: A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado es un ejemplo representativo del uso de diferentes soluciones tipológicas y constructivas dentro de la arquitectura tradicional mientras que, por su ubicación, contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.				
IMAGEN 2				

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 88
		DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 60	NÚCLEO: El Genovés
		DENOMINACIÓN: Conjunto tradicional en El Genovés	PROPIEDAD: Privada
		REFERENCIA CATASTRAL: 8686608 CS2388N	
		IMAGEN 1	CARACTERÍSTICAS
			CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna			
USO ACTUAL: Sin Uso			
IMAGEN 2	DESCRIPCIÓN: A pesar de su mal estado de conservación, desde el punto de vista arquitectónico los inmuebles inventariados presentan inalterados los principales elementos definitorios de la arquitectura tradicional mientras que, por su ubicación, contribuyen a la configuración del paisaje urbano característico. Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Lomo León IV-V.		
			

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 89		
		DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 60A	NÚCLEO: El Genovés		
		DENOMINACIÓN: Conjunto tradicional en El Genovés		PROPIEDAD: Privada	
		REFERENCIA CATASTRAL: 8686607 CS2388N		CARACTERÍSTICAS	
		IMAGEN 1 		CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX	PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna
USO ACTUAL: Sin Uso				DESCRIPCIÓN: <p>A pesar de su mal estado de conservación, desde el punto de vista arquitectónico los inmuebles inventariados presentan inalterados los principales elementos definitorios de la arquitectura tradicional mientras que, por su ubicación, contribuyen a la configuración del paisaje urbano característico.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Lomo León III.</p>	
IMAGEN 2 					 <p>- 1 OCT 2012</p>

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 90

DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 57

NÚCLEO: El Genovés

DENOMINACIÓN:
Conjunto tradicional en El Genovés

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
8785204 CS2388N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA:
Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL:
Ninguna

USO ACTUAL:
Sin Uso

DESCRIPCIÓN:
A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto es una interesante muestra de las tipologías y sistemas constructivos propios de la arquitectura tradicional al igual que, por su ubicación, contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Lomo León XVI y XXII.

IMAGEN 2

- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 91
		DIRECCIÓN:	C/ Lomo León, nº 72
		NÚCLEO:	El Genovés
		DENOMINACIÓN:	Conjunto tradicional en El Genovés
		PROPIEDAD:	Privada
IMAGEN 1		REFERENCIA CATASTRAL:	8686606 CS2388N
		CARACTERÍSTICAS	
		CRONOLOGÍA:	Siglo XIX-XX
		PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
		USO ACTUAL:	Sin Uso
IMAGEN 2		DESCRIPCIÓN: A pesar de haber experimentado reformas destacadas, el conjunto inventariado conserva las características definitorias fundamentales de la arquitectura tradicional, al igual que por su ubicación contribuye a la conformación del paisaje urbano característico.	
		Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Lomo León VI	
		 <p data-bbox="1196 2175 1356 2215">- 1 OCT 2012</p>	

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 92

DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 74

NÚCLEO: El Genovés

DENOMINACIÓN:
Vivienda tradicional en El Genovés

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
8686605 CS2388S

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA:
Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL:
Ninguna

USO ACTUAL:
Sin Uso


DESCRIPCIÓN:
El inmueble inventariado consiste en una buena muestra de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalterados los sistemas y elementos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.


Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Lomo León VII

IMAGEN 2




- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 93		
		DIRECCIÓN: C/ Lomo León, nº 69	NÚCLEO: El Genovés		
		DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en El Genovés		PROPIEDAD: Privada	
		REFERENCIA CATASTRAL: 8785218 CS2388S		CARACTERÍSTICAS	
		IMAGEN 1 		CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX	PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna
				USO ACTUAL: Sin Uso	
IMAGEN 2 					
		 - 1 OCT 2012			

<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 94</p>
	<p>DIRECCIÓN: Los Barros</p> <p>NÚCLEO: San Juan del Reparó</p> <p>DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en San Juan del Reparó</p> <p>PROPIEDAD: Privada</p> <p>REFERENCIA CATASTRAL: 38015A00400418</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p> <p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p> <p>USO ACTUAL: Sin Uso</p> <p>DESCRIPCIÓN: El inmueble inventariado es una buena muestra de arquitectura tradicional en su variante más humilde pues conserva suficientemente inalterados la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a la configuración del paisaje urbano característico. Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Los Barros I y VIII.</p>
<p>IMAGEN 2</p>	 

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 95		
		DIRECCIÓN: Carretera TF-82, s/n	NÚCLEO: Entorno de San Juan del Reparo		
		DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en San Juan del Reparo		PROPIEDAD: Privada	
		REFERENCIA CATASTRAL: 38015A00700333-35		CARACTERÍSTICAS	
		IMAGEN 1 		CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX	PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna
				USO ACTUAL: Sin Uso	
IMAGEN 2 					


<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 96</p>
	<p>DIRECCIÓN: Carretera TF-82, nº 33</p> <p>NÚCLEO: San Juan del Reparó</p> <p>DENOMINACIÓN: Iglesia de San Juan Bautista</p> <p>PROPIEDAD: Privado</p> <p>REFERENCIA CATASTRAL: 7686301 CS2378N</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Siglo XVIII</p> <p>PROTECCIÓN ACTUAL: Integral (Nº 32 Catálogo NNSS)</p> <p>USO ACTUAL: Religioso</p> <p>DESCRIPCIÓN: Fundado como ermita en el siglo XVII, el templo conserva una traza cuyas líneas generales pueden remontarse al siglo siguiente exceptuando el campanario que fue erigido en el XX. Cuenta con una única nave bajo cubierta inclinada a dos aguas que se modifica a cuatro aguas en la capilla mayor. En la trasera de ésta se adosa un volumen, también bajo cubierta de cuatro aguas donde se ubica la sacristía y otras dependencias. La fachada es plana y bajo el frontón se abre el acceso enmarcado en arco de medio punto de cantería. Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del reparo XX.</p>
<p>IMAGEN 2</p>	
	





PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000


**IMAGEN 1****IMAGEN 2****DATOS IDENTIFICATIVOS****EXP. 97****DIRECCIÓN:** Carretera TF-82, nº 20**NÚCLEO:** San Juan del Reparó**DENOMINACIÓN:**
Vivienda en San Juan del Reparó**PROPIEDAD:** Privado**REFERENCIA CATASTRAL:**
7588702 CS2378N**CARACTERÍSTICAS****CRONOLOGÍA:**
Primer cuarto del siglo XX**PROTECCIÓN ACTUAL:**
Ambiental (Nº 33 Catálogo NNSS)**USO ACTUAL:**
Residencial


DESCRIPCIÓN:

Desde el punto de vista constructivo, se trata de un ejemplo de vivienda de corte urbano propio de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos que se difunden en las poblaciones canarias en el período de transición del siglo XIX al XX. Asimismo, por su ubicación este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.




- 1 OCT 2012

<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 98</p>
	<p>DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 2</p>
	<p>NÚCLEO: San Juan del Reparo</p>
	<p>DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional</p>
	<p>PROPIEDAD: Privado</p>
	<p>REFERENCIA CATASTRAL: 7687703 CS2378N</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p>
	<p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ambiental (Nº 36 Catálogo NNSS)</p>
	<p>USO ACTUAL: Residencial</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>DESCRIPCIÓN:</p>
	<p>A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble inventariado es una relevante muestra de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalterados la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye de manera destacada a la configuración del paisaje urbano característico.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: El Lance-Reparo I.</p>
	<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">- 1 OCT 2012</p>

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 99
		DIRECCIÓN:	Carretera TF-82, nº 41
		NÚCLEO:	San Juan del Reparo
		DENOMINACIÓN:	Vivienda en San Juan de Reparo
		PROPIEDAD:	Privada
IMAGEN 1		CARACTERÍSTICAS	
		CRONOLOGÍA:	Primer cuarto del siglo XX
		PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
		USO ACTUAL:	Residencial
IMAGEN 2		DESCRIPCIÓN: A pesar de las reformas que ha experimentado el inmueble, desde el punto de vista constructivo se trata de un ejemplo de vivienda de corte urbano propio de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos que se difunden en las poblaciones canarias en el período de transición del siglo XIX al XX. Asimismo, por su ubicación este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.	
			
		- 1 OCT 2012	

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 100

DIRECCIÓN: C/ El Lance, nº 7

NÚCLEO: San Juan del Reparo

DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional

PROPIEDAD: Privado

REFERENCIA CATASTRAL: 7687707 CS2378N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ambiental (Nº 35 Catálogo NNSS)

USO ACTUAL: Residencial

DESCRIPCIÓN:

A pesar de las reformas que ha experimentado, el inmueble inventariado es una buena muestra de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje rural característico.


Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: El Lance-Reparo IX.

IMAGEN 2



Asociación de la Villa de Garachico
 1 OCT 2012

Handwritten signature and official stamp.

PLANO DE SITUACIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS
<p style="text-align: right;">E:1/2.000</p> 	<p style="text-align: right;">EXP. 101</p> <p>DIRECCIÓN: C/ El Lance, nº 11</p> <p>NÚCLEO: San Juan del Reparó</p> <p>DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en San Juan del Reparó</p> <p>PROPIEDAD: Privada</p> <p>REFERENCIA CATASTRAL: 7687608 CS2378N</p>
IMAGEN 1	CARACTERÍSTICAS
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p> <p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p> <p>USO ACTUAL: Sin Uso</p> <p>DESCRIPCIÓN: A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble inventariado es una buena muestra de arquitectura tradicional en su variante más humilde pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje urbano característico. Includo en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: El Lance-Reparó II</p>
IMAGEN 2	 <div style="text-align: right;">  </div>



DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 102
DIRECCIÓN:	C/ El Lance, nº 15
NÚCLEO:	San Juan del Reparo
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en San Juan del Reparo
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	7687606 CS2378N



CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Sin Uso
DESCRIPCIÓN:	A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble inventariado es una buena muestra de arquitectura tradicional en su variante más humilde pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.



- 1 OCT 2012




DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 103
DIRECCIÓN:	C/ El Lance, nº 22
NÚCLEO:	San Juan del Reparó
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en San Juan del Reparó
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	7588901 CS2378N
CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglo XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Residencial
DESCRIPCIÓN:	
<p>El inmueble inventariado es una valiosa muestra de arquitectura doméstica tradicional pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje urbano característico.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: El Lance-Reparó IV.</p>	

- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN

E: 1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 104

DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 4

NÚCLEO: San Juan del Reparó

DENOMINACIÓN:
Edificación en San Juan del Reparó

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
7586302 CS2378N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA:
Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL:
Ninguna

USO ACTUAL:
Sin Uso

IMAGEN 2



DESCRIPCIÓN:
A pesar de estar adosado a otras edificaciones de reciente factura con las que forma conjunto, el inmueble inventariado es una buena muestra de arquitectura doméstica tradicional pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje urbano característico.

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 105
DIRECCIÓN:	C/ El Monte, nº 3
NÚCLEO:	San Juan del Reparo
DENOMINACIÓN:	Vivienda en San Juan del Reparo
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	7686916 CS2378N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Primer cuarto del siglo XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Residencial
DESCRIPCIÓN:	Desde el punto de vista constructivo el inmueble inventariado es un ejemplo representativo de vivienda de corte urbano propio de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos que se difunden en las poblaciones canarias en la primera mitad del siglo XX. Asimismo, por su ubicación este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.

IMAGEN 2




- 1 OCT 2012




DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 106
DIRECCIÓN:	C/ El Monte, nº 8
NÚCLEO:	San Juan del Reparó
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en San Juan del Reparó
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	7785402 CS2378N





CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglo XIX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Sin Uso
DESCRIPCIÓN:	A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble inventariado es una relevante muestra de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos y acabados propios de la misma, al igual que presenta elementos singulares que revisten interés. Por su ubicación, este inmueble contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje urbano característico.



- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 107
		DIRECCIÓN: Cno. El Reparó, 1-1A	NÚCLEO: San Juan del Reparó
		DENOMINACIÓN: Vivienda	
		PROPIEDAD: Privado	
		REFERENCIA CATASTRAL: 7586803-04 CS2378N	
		IMAGEN 1	
		CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX	
		PROTECCIÓN ACTUAL: Ambiental (Nº 36 Catálogo NNSS)	
		USO ACTUAL: Sin Uso	
		IMAGEN 2	
			

PLANO DE SITUACIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS
<p style="text-align: right;">E:1/2.000</p> 	<p style="text-align: right;">EXP. 108</p> <p>DIRECCIÓN: Cno. El Reparó, nº 3</p> <p>NÚCLEO: San Juan del Reparó</p> <p>DENOMINACIÓN: Construcciones tradicionales en San Juan del R</p> <p>PROPIEDAD: Privada</p> <p>REFERENCIA CATASTRAL: 7586802 CS2378N</p>
IMAGEN 1	CARACTERÍSTICAS
	<p>CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX</p> <p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p> <p>USO ACTUAL: Residencial</p> <p>DESCRIPCIÓN: A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado es una muestra significativa de arquitectura tradicional en su variante más humilde, pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje rural característico. Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del Reparó XXV.</p>
IMAGEN 2	 

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 109
		DIRECCIÓN: Cno. El Reparó, nº 5	NÚCLEO: San Juan del Reparó
		DENOMINACIÓN: Vivienda en San Juan del Reparó	
		PROPIEDAD: Privada	
		REFERENCIA CATASTRAL: 7586801 CS2378N	
		IMAGEN 1	
		CRONOLOGÍA: Primer cuarto del siglo XX	
		PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna	
		USO ACTUAL: Sin Uso	
		DESCRIPCIÓN: <p>Desde el punto de vista constructivo el inmueble inventariado es un ejemplo representativo de vivienda de corte urbano propio de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos que se difunden en las poblaciones canarias en el período de transición del siglo XIX al XX. Asimismo, por su ubicación este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del Reparó XXII.</p>	
IMAGEN 2 			

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 110

DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 18

NÚCLEO: San Juan del Reparó

DENOMINACIÓN:
Vivienda en San Juan del Reparó

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
7586809 CS2378N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna

USO ACTUAL: Residencial


DESCRIPCIÓN:
A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble inventariado presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de arquitectura tradicional.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del Reparó II.

IMAGEN 2



Handwritten signature and official blue stamp of the Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, dated 1/OCT 2012.

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 111
		DIRECCIÓN:	C/ El Monte, nº 17
		NÚCLEO:	San Juan del Reparo
		DENOMINACIÓN:	Vivienda en San Juan del Reparo
		PROPIEDAD:	Privada
		REFERENCIA CATASTRAL:	7686909 CS2378N
IMAGEN 1		CARACTERÍSTICAS	
		CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
		PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
		USO ACTUAL:	Residencial
IMAGEN 2		<p data-bbox="921 1411 1542 1846">DESCRIPCIÓN: A pesar de su haber experimentado una intervención reciente, el inmueble inventariado conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la arquitectura tradicional. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje urbano característico.</p> <div data-bbox="1020 1846 1542 2161">   </div> <p data-bbox="1087 2184 1252 2225">- 1 OCT 2012</p>	
			

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 112

DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 29

NÚCLEO: San Juan del Reparo

DENOMINACIÓN:
Vivienda tradicional en San Juan del Reparo

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
7686903 CS2378N

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna

USO ACTUAL: Residencial

IMAGEN 2



DESCRIPCIÓN:

El inmueble inventariado es una buena muestra de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje rural característico.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del Reparo X.

- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



IMAGEN 1



IMAGEN 2



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 113

DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 40A

NÚCLEO: San Juan del Reparo

DENOMINACIÓN:
Conjunto de edificaciones en San Juan del Reparo

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
7784910 CS2378S

CARACTERÍSTICAS


CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna

USO ACTUAL: Sin Uso

DESCRIPCIÓN:
A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional en su variante más humilde pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje rural característico.

- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000
	

DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 114
DIRECCIÓN:	C/ El Monte, nº 40D
NÚCLEO:	San Juan del Reparó
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en San Juan del Reparó
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	7784913 CS2378S

IMAGEN 1


CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglo XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Sin Uso


IMAGEN 2


DESCRIPCIÓN:
 El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalterados las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno.
 Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del reparo IX.


 - 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

**IMAGEN 1****IMAGEN 2****DATOS IDENTIFICATIVOS****EXP. 115****DIRECCIÓN:**

C/ El Monte, nº 70

NÚCLEO:

San Juan del Reparó

DENOMINACIÓN:

Vivienda tradicional en San Juan del Reparó

PROPIEDAD:

Privada

REFERENCIA CATASTRAL:

001801000 CS23H

CARACTERÍSTICAS**CRONOLOGÍA:**

Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL:

Ninguna

USO ACTUAL:

Sin Uso

DESCRIPCIÓN:

El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional en su variante más humilde pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje rural característico.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Camino El Monte I.



- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

**IMAGEN 1****IMAGEN 2****DATOS IDENTIFICATIVOS**

EXP. 116

DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 87-89**NÚCLEO:** San Juan del Reparó**DENOMINACIÓN:**
Vivienda tradicional en San Juan del Reparó**PROPIEDAD:** Privada**REFERENCIA CATASTRAL:**
001902400 CS23H**CARACTERÍSTICAS****CRONOLOGÍA:**
Siglos XIX-XX**PROTECCIÓN ACTUAL:**
Ninguna**USO ACTUAL:**
Residencial

DESCRIPCIÓN:
El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional en su variante más humilde pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje rural característico.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Camino El Monte V.

- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 117
		DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 91	NÚCLEO: San Juan del Reparó
		DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en San Juan del Reparó	PROPIEDAD: Privada
		REFERENCIA CATASTRAL: 001902700 CS23H	
		IMAGEN 1	CARACTERÍSTICAS
			CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna			
USO ACTUAL: Residencial			
IMAGEN 2	DESCRIPCIÓN: El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje rural característico. Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Camino El Monte V.		
			

- 1 OCT 2012