

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 118

DIRECCIÓN: C/ El Monte, nº 93

NÚCLEO: San Juan del Reparo

DENOMINACIÓN:
Conjunto tradicional en San Juan del Reparo

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
001902900 CS23H

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna

USO ACTUAL: Sin Uso

DESCRIPCIÓN:
El conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje rural característico.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Camino El Monte V.

IMAGEN 2




1 OCT 2012

<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 120</p>
	<p>DIRECCIÓN: C/ Los Perejiles, nº 24</p> <p>NÚCLEO: San Juan del Reparó</p> <p>DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en San Juan del Reparó</p> <p>PROPIEDAD: Privada</p> <p>REFERENCIA CATASTRAL: 7584705 CS2378S</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p> <p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p> <p>USO ACTUAL: Sin Uso</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>A pesar de su mal estado de conservación, el inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje rural característico.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del Reparó XIII.</p>
	 <p>- 1 OCT 2012</p>

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 121
		DIRECCIÓN: C/ El Monturrio, nº 29	NÚCLEO: Morbeque (S.J. Reparó)
		DENOMINACIÓN: Casa del Chicharo	PROPIEDAD: Privada
		REFERENCIA CATASTRAL: 001801900 CS23H	
		IMAGEN 1	CARACTERÍSTICAS
			CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna			
USO ACTUAL: Residencial			
DESCRIPCIÓN: <p>A pesar de haber experimentado intervenciones recientes, el conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos y acabados propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje rural característico, aportando riqueza arquitectónica al entorno.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Morbeque III.</p>			
IMAGEN 2			
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN (T.R.)			


PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 122		
		DIRECCIÓN: C/ El Morbeque, nº 4	NÚCLEO: Morbeque (S.J. Reparó)		
		DENOMINACIÓN: Casa de Morbeque			
		PROPIEDAD: Privada			
		REFERENCIA CATASTRAL: 001801600 CS23H			
		IMAGEN 1		CARACTERÍSTICAS	
		CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX			
		PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna			
		USO ACTUAL: Residencial			
		IMAGEN 2		DESCRIPCIÓN: El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje rural característico. Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Morbeque I.	
					
		- 1 OCT 2012			

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 123		
		DIRECCIÓN: C/ San Francisco, nº 5-7	NÚCLEO: La Montañeta		
		DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en La Montañeta	PROPIEDAD: Privada		
		REFERENCIA CATASTRAL: 001900200 CS23F			
		IMAGEN 1		CARACTERÍSTICAS	
				CRONOLOGÍA: Siglo XIX-XX	PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna
USO ACTUAL: Sin Uso					
DESCRIPCIÓN: <p>A pesar de encontrarse adosado a una edificación reciente que se sobreone en volumetría y escala, el inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje urbano característico.</p>					
IMAGEN 2		 <div style="text-align: right;">   </div>			

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS		EXP. 124
		DIRECCIÓN: C/ San Francisco, s/n		
		NÚCLEO: La Montañeta		
		DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en La Montañeta		
		PROPIEDAD: Privada		
IMAGEN 1		REFERENCIA CATASTRAL: 38015A00900219		
		CARACTERÍSTICAS		
		CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX		
		PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna		
		USO ACTUAL: Residencial		
IMAGEN 2		DESCRIPCIÓN: El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona.		
				
		- 1 OCT 2012		



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 125	
DIRECCIÓN:	C/ San Francisco, nº 8
NÚCLEO:	La Montañeta
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en La Montañeta
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	001900700 CS23F




CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	ninguna
USO ACTUAL:	Sin Uso
DESCRIPCIÓN:	
<p>El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona.</p>	



1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 126

DIRECCIÓN:	C/ La Hoya, nº 4A
NÚCLEO:	La Montañeta
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en La Montañeta
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	001900100 CS23F

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Residencial


IMAGEN 2



DESCRIPCIÓN:
 A pesar de estar adosado a edificaciones recientes, el inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona.
 Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: La Montañeta III

PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

EXP. 127

DIRECCIÓN: C/ La Hoya, nº 4B**NÚCLEO:** La Montañeta**DENOMINACIÓN:**
Conjunto tradicional en La Montañeta**PROPIEDAD:** Privada**REFERENCIA CATASTRAL:**
001301100 CS23F**IMAGEN 1****CARACTERÍSTICAS****CRONOLOGÍA:**
Siglos XIX-XX**PROTECCIÓN ACTUAL:**
Ninguna**USO ACTUAL:**
Sin Uso**IMAGEN 2****DESCRIPCIÓN:**


El conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona.

Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: La Montañeta III.



PLANO DE SITUACIÓN

E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS

EXP. 128

DIRECCIÓN: C/ El Arrastradero, nº 5

NÚCLEO: La Montañeta

DENOMINACIÓN:
Vivienda tradicional en La Montañeta

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
001800400 CS23F

IMAGEN 1




CARACTERÍSTICAS


CRONOLOGÍA:
Siglos XIX-XXPROTECCIÓN ACTUAL:
NingunaUSO ACTUAL:
ResidencialDESCRIPCIÓN:
El conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma.

IMAGEN 2




- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 129	
		DIRECCIÓN:	C/ San Roque, nº 5	
		NÚCLEO:	La Montañeta	
		DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en La Montañeta	
		PROPIEDAD:	Privada	
IMAGEN 1		REFERENCIA CATASTRAL:	001800800 CS23F	
		CARACTERÍSTICAS	CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
		PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna	
		USO ACTUAL:	Sin Uso	
		DESCRIPCIÓN: El conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje característico de la zona.		
IMAGEN 2				
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN (T.R.)		- 1/OCT 2012		
		JULIO 2012		

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 130
		DIRECCIÓN: C/ San Roque, nº 7	
		NÚCLEO: La Montañeta	
		DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en La Montañeta	
		PROPIEDAD: Privada	
		REFERENCIA CATASTRAL: 001800600 CS23F	
IMAGEN 1	CARACTERÍSTICAS		
	CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX		
	PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna		
	USO ACTUAL: Residencial		
	DESCRIPCIÓN: El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona.		
IMAGEN 2 			

- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 131	
DIRECCIÓN:	C/ El Arrastradero
NÚCLEO:	La Montañeta
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en La Montañeta
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	001801700 CS23F

IMAGEN 1




CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Sin Uso
DESCRIPCIÓN:	El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues conserva suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportand riqueza arquitectónica al entorno.


IMAGEN 2




- 1 OCT 2012

<p>PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 132</p>
	<p>DIRECCIÓN: C/ San Francisco, nº 22</p>
	<p>NÚCLEO: La Montañeta</p>
	<p>DENOMINACIÓN: Conjunto de edificaciones en La Montañeta</p>
	<p>PROPIEDAD: Privada</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>REFERENCIA CATASTRAL: 001801700 CS23F</p>
	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p>
	<p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>USO ACTUAL: Sin Uso</p>
	<p>DESCRIPCIÓN: A pesar de estar adosado a una edificación reciente, el conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportando riqueza arquitectónica al entorno.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

- 1 OCT 2012


PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 133
		DIRECCIÓN: C/ San Francisco, nº 35	
		NÚCLEO: La Montañeta	
		DENOMINACIÓN: Vivienda tradicional en La Montañeta	
		PROPIEDAD: Privada	
IMAGEN 1		CARACTERÍSTICAS	
		CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX	
		PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna	
		USO ACTUAL: Sin Uso	
IMAGEN 2		DESCRIPCIÓN: El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportando riqueza arquitectónica al entorno.	
			



DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 134
DIRECCIÓN:	Carretera La Vega
NÚCLEO:	La Montañeta
DENOMINACIÓN:	Conjunto tradicional en La Montañeta
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	38015A00900207




CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Sin Uso




DESCRIPCIÓN:
 A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado constituye por sus dimensiones y singular tipología en planta una muestra relevante de los modos de construcción tradicionales.

- 1 OCT 2012

<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 135</p>
	<p>DIRECCIÓN: Caserío el Mirabal Alto</p>
	<p>NÚCLEO: Entorno de Lomo Alto</p>
	<p>DENOMINACIÓN: Conjunto de edificaciones en Lomo Alto</p>
	<p>PROPIEDAD: Privada</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>REFERENCIA CATASTRAL: 38015A00500372</p>
	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p>
	<p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p>
	<p>USO ACTUAL: Sin Uso</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>DESCRIPCIÓN: A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportando riqueza arquitectónica al entorno. Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: El Arrastradero VI.</p>
	

PLANO DE SITUACIÓN	E:1/2.000	DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 136
		DIRECCIÓN: Carretera La Vega, nº 2	
		NÚCLEO: Lomo Alto	
		DENOMINACIÓN: Conjunto de edificaciones en Lomo Alto	
		PROPIEDAD: Privada	
IMAGEN 1		REFERENCIA CATASTRAL: 38015A00600006	
		CARACTERÍSTICAS	
		CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX	
		PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna	
		USO ACTUAL: Sin Uso	
IMAGEN 2		DESCRIPCIÓN: A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportando riqueza arquitectónica al entorno.	
			

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 137

DIRECCIÓN: Camino Las Pérez, nº 27

NÚCLEO: Entorno de Lomo Alto

DENOMINACIÓN:
Vivienda tradicional en Lomo Alto

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL:
38015A00600328

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA:
Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL:
Ninguna

USO ACTUAL:
Residencial

DESCRIPCIÓN:
El inmueble inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona aportando riqueza arquitectónica al entorno.

IMAGEN 2



(Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, Tenerife)


- 1 OCT 2012



DATOS IDENTIFICATIVOS	EXP. 138
DIRECCIÓN:	Camino Las Pérez, nº 33
NÚCLEO:	Entorno de Lomo Alto
DENOMINACIÓN:	Vivienda tradicional en Lomo Alto
PROPIEDAD:	Privada
REFERENCIA CATASTRAL:	38015A00600329




CARACTERÍSTICAS	
CRONOLOGÍA:	Siglos XIX-XX
PROTECCIÓN ACTUAL:	Ninguna
USO ACTUAL:	Residencial



DESCRIPCIÓN:
 El inmueble inventariado constituye un ejemplo valioso de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportando riqueza arquitectónica al entorno.
 Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Las Pérez II.

- 1 OCT 2012

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 139

DIRECCIÓN: Casas de Gabriela

NÚCLEO: Cerro Gordo

DENOMINACIÓN: Conjunto d edificaciones en Cerro Gordo

PROPIEDAD: Privada

REFERENCIA CATASTRAL: 38015A00600338

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX

PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna

USO ACTUAL: Sin Uso

IMAGEN 2



DESCRIPCIÓN:
 A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología y sistemas constructivos, propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportando riqueza arquitectónica al entorno.
 Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: Cerro Gordo II.



PLANO DE SITUACIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS
<p style="text-align: right;">E:1/2.000</p> 	<p>EXP. 140</p> <p>DIRECCIÓN: Casas de Cerro Gordo</p> <p>NÚCLEO: Cerro Gordo</p> <p>DENOMINACIÓN: Conjunto de edificaciones en Cerro Gordo</p> <p>PROPIEDAD: Privada</p> <p>REFERENCIA CATASTRAL: 38022A02500142</p>
IMAGEN 1	CARACTERÍSTICAS
	<p>CRONOLOGÍA: Siglos XIX-XX</p> <p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p> <p>USO ACTUAL: Sin Uso</p> <p>DESCRIPCIÓN: A pesar de su mal estado de conservación, el conjunto inventariado constituye una muestra relevante de arquitectura tradicional pues presenta suficientemente inalteradas las principales características definitorias de la tipología, sistemas constructivos, acabados y elementos formales propios de la misma. Al mismo tiempo, por su ubicación contribuye a configurar el paisaje característico de la zona, aportando riqueza arquitectónica al entorno.</p>
IMAGEN 2	 

PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000



DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 141

DIRECCIÓN: Ctra. De Icod a Buenavista, nº 9

NÚCLEO: La Caleta de Interián

DENOMINACIÓN:
Vivienda en La Caleta de Interián

PROPIEDAD: Privada

001002000CS23G:

IMAGEN 1



CARACTERÍSTICAS

CRONOLOGÍA:
Primer cuarto del siglo XX

PROTECCIÓN ACTUAL:
Ambiental (Edificio, nº 5 Catálogo NNSS)

USO ACTUAL:
Residencial


DESCRIPCIÓN:
El inmueble inventariado constituye una valiosa muestra de vivienda de corte urbano fruto de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos que se difunden en las poblaciones canarias en el período de transición del siglo XIX-XX. Al mismo tiempo, por su ubicación, contribuye a aportar riqueza arquitectónica al entorno, configurando el paisaje urbano característico.

IMAGEN 2



Handwritten signature and official blue circular stamp of the Ayuntamiento de Garachico, Tenerife.

- 1 OCT 2012

<p>PLANO DE SITUACIÓN E:1/2.000</p>	<p>DATOS IDENTIFICATIVOS EXP. 142</p>
	<p>DIRECCIÓN: Ctra. TF-82, nº 31</p>
	<p>NÚCLEO: San Juan del Reparo</p>
	<p>DENOMINACIÓN: Vivienda en San Juan del Reparo</p>
	<p>PROPIEDAD: Privada</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p style="text-align: right;">001400700CS23H</p>
	<p>CARACTERÍSTICAS</p>
	<p>CRONOLOGÍA: Primer cuarto del siglo XX</p>
	<p>PROTECCIÓN ACTUAL: Ninguna</p>
	<p>USO ACTUAL: Residencial</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>DESCRIPCIÓN: A pesar de las reformas que ha experimentado el inmueble, desde el punto de vista constructivo se trata de un ejemplo de vivienda de corte urbano propio de la adaptación a las técnicas tradicionales de los modelos estilísticos que se difunden en las poblaciones canarias en le período de transición del siglo XIX al XX. Asimismo, por su ubicación este edificio contribuye a la configuración del paisaje urbano característico.</p> <p>Incluido en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Garachico elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife con la denominación: San Juan del Reparo I.</p>
	



 JULIO 2012