

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

La Helechera III

ID PLANO: 19

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica-ganadera

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Gañanía

UBICACIÓN

Se llega por la Calle La Helechera en San Juan del Reparo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura de planta rectangular con cubierta a dos aguas y techumbre de teja curva.

Los muros son de piedra a los que se le han aplicado cemento en su exterior para reforzarlos.

Los accesos dan a un patio interior y como vimos, se encuentra en uso.

En las inmediaciones existen otros pajares o gañanías que siguen la misma tipología.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

La Helechera IV

ID PLANO: 20

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Las edificaciones se localizan próximas a un camino de tierra situado en la parte alta de San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de diversas edificaciones de planta rectangular orientadas a un patio interno.

Son de fachada de mampostería y piedra viva, con techumbre a dos y cuatro aguas, con teja curva. Una de las edificaciones, la situada al sur, presenta grandes oquedades en su fachada.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

La Helechera II

ID PLANO: 21

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Pajar

UBICACIÓN

La construcción se ubica en San Juan del Reparo, y se accede a través de un camino de tierra que parte de la calle de La Helechera

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pajar de planta rectangular con cubierta a dos aguas y techumbre de teja curva aunque presenta zonas donde se ha sustituido por una plancha plástica. Los muros son de piedra y cemento.

Cuenta con una puerta de acceso orientado hacia el norte.

Se le adosa un habitáculo de bloques de cemento a medio construir.

Esta construcción se inserta en una zona de clara tradición agrícola, de la que son testigos construcciones de este tipo, así como parte de los bancales, y propiedades que la rodean.

También se tiene constancia de la existencia al oeste de dos eras superpuestas así como de otra de la que en la actualidad se desconoce su actual ubicación, teniendo constancia de la misma por referencia oral de los vecinos.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Malo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

La Helechera I

ID PLANO: 22

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Lagar

UBICACIÓN

Próximo a un camino de tierra situado en la parte alta de San Juan del Reparó

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación de planta irregular con tres crujías, fachada de mampostería encalada, techumbre a una, dos y cuatro aguas, teja curva y vanos en distintos puntos tapiados.

Adosado al este se localizan los restos de un antiguo lagar de palanca del que sólo se conserva la cubierta y parte de la viga con la piedra.

Todo el conjunto se encuentra en pésimas condiciones de conservación, cubierto por la vegetación.

Por referencias orales se abandonó en la década de los 70 de la pasada centuria.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Malo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Las Cruces

ID PLANO:

23

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Las Cruces

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Calvario

UBICACIÓN

Situado junto a la carretera que lleva a San Pedro de Daute.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Calvario al que se accede por una escalera de piedra y cerrado por muros bajos. Cuenta con una puerta de madera que da paso a la zona donde están colocadas las cruces.

Se trata de tres cruces de madera con los extremos decorados y pintadas de verde. La del centro que es de mayor tamaño que las dos que la flanquean. Están protegidas por un techo semicircular a modo de arco cuyo interior está cubierto de madera.

Sobre las cruces hay dos cuadros con las imágenes de la Dolorosa y el Crucificado. Las cruces están adosadas a la pared y apoyadas sobre un muro que hace la función de altar donde se colocan velas y ramos de flores.

Coronándolo todo y a la derecha, existe una pequeña campana en una estructura de madera bastante simple.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bueno

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Montañeta III

ID PLANO: 24

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD La Montañeta

FUNCIONALIDAD

Habitacional/Económico

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Habitacional

UBICACIÓN

Se accede a través de una carretera que parte de la carretera general, desde el bar Los Gavilanes.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de una docena de pequeñas casas y pajeros realizados principalmente a base de piedra seca, algunas con argamasa (muy pocas restauradas).

Los tejados son a varias aguas (de dos a cuatro) y teja árabe.

En la zona destaca la presencia de bastantes bancales, pues es un territorio eminentemente agrícola, ubicado en medio de pinar.



-1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bueno

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

La Madelfa II

ID PLANO: 25

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través del Camino La Madelfa, que ha sido acondicionado para su tránsito.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por cinco edificaciones contiguas que dan a un patio interior y con cubiertas a cuatro y dos aguas de tejas curvas. Accediendo por el lado oeste encontramos la entrada principal del conjunto. La primera presenta una planta rectangular y techumbre plana a modo de azotea que parece ser más reciente que las restantes. La segunda construcción es de planta rectangular y realizada con piedras vistas. Hacia el oeste, se aprecia la tercera edificación de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas, que se apoya en un muro de piedra de aproximadamente 2 metros de altura.

Se abren además dos vanos de pequeñas dimensiones que dan al este. Adosado a él, existe un habitáculo de planta cuadrangular y cubierta a dos aguas levantada en piedra vista sin argamasa como el muro sustentante. Posee una puerta de acceso hacia el este. La techumbre original ha desaparecido y se ha sustituido por Uralita.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Madefa I

ID PLANO: 26

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Bancales

UBICACIÓN

Se encuentran a ambos lados de la carretera El Drago.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sucesión de bancales que han sido cortados por la construcción de una carretera.

Actualmente no se encuentran en explotación.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Lomo León II

ID PLANO: 27

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se llega a él por un camino que ha sido asfaltado y, a éste por la Calle Lomo León en Genovés.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construcción compuesta por dos edificaciones. La primera presenta una cubierta a cuatro aguas y tejas curvas, planta rectangular y levantada a base de piedra seca. Cuenta con una puerta de madera en su lado este y una pequeña ventana también de madera que da al lado oeste, donde existe una huerta medio abandonada.

La otra edificación se adosa a ésta, es de planta cuadrangular con cubierta plana a modo de azotea y con una puerta de acceso orientada al este y una ventana pequeña de madera al oeste. Tenía una altura de 4 m .Sus muros han sido reforzados con cemento y parece, por la técnica constructiva empleada, que es algo más reciente que la primera.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Lomo León III

ID PLANO: 28

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

En la calle Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto formado por dos construcciones (vivienda y gañanía). La vivienda tiene planta rectangular con cubierta a cuatro aguas y tejas curvas. Cuenta con una única puerta de acceso en su lado este, cerca de la carretera a la que le han construido un pequeño porche a un agua que continúa en el habitáculo adosado de planta cuadrada que alberga en su interior una barbacoa. Por lo tanto, habitáculo más reciente con las paredes encaladas al contrario que el resto de la construcción que es de piedra seca. El interior de la vivienda se ha dividido en dos por un tabique que da paso a una segunda estancia. La gañanía, situada en la trasera de la casa, tiene planta rectangular, cubierta a cuatro aguas con tejas curvas y una puerta de acceso orientada al este. En el interior se observa un comedero de piedra que no llega a abarcar toda la longitud de la gañanía. El techo está sustentado en partes por unas vigas para evitar su desplome. La gañanía da a una especie de patio interior que conforma la trasera de la casa.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bueno

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Lomo León IV

ID PLANO: 29

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Pajar

UBICACIÓN

Se accede desde el camino Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura de planta rectangular con cubierta a dos aguas y tejas curvas. Cuenta con una puerta de acceso de madera orientada al este.

En este mismo lado, la pared se ha abierto para colocar otra puerta, ahora de hierro de doble hoja.

Da a una especie de patio interior y detrás, en el lado oeste, observamos fincas abandonadas.

La construcción, presenta zonas reformadas como la parte de la puerta doble donde se ha subido un poco la cubierta y se la ha añadido cemento.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La Jordana I

ID PLANO: 30

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD La Jordana

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de distribución

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Lavaderos

UBICACIÓN

Se accede a través del camino de las Viñas (Viña Grande), saliendo desde San Juan del Reparó y tomando una vereda que queda a la izquierda.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Once lavaderos de piedra molinera que se distribuyen longitudinalmente, y contruidos en el año 1940, (según fecha grabada en los mismos) en bastante buen estado de conservación. En la parte superior hay dos canales de agua a distintos niveles, a través de los cuales llega el agua a los lavaderos. En su lado Oeste hay tres tanquillas de agua, dos con caños metálicos por los que llega el chorro de agua y la tercera es la que provee de agua a los lavaderos directamente, a través de un canal cubierto con la misma piedra y situado a lo largo de los mismos, en un nivel inmediatamente superior. Cemento en la base de los lavaderos, a todo lo largo y de unos 40 cm. de ancho.

Adosado en su lado Este hay un estanque circular, de piedra y un añadido posterior de bloques de cemento en la parte superior, sobre el que se sitúan unos tubos metálicos que sostienen una valla igualmente metálica que lo rodea a modo de protección.

Debido al desnivel del terreno es más alto en el lado Norte (unos 2,80 m.), donde destaca una placa ovalada en que podemos leer: "lo hizo D.M.P.H. en 1880"

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO


Medio

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Las Rosas III

ID PLANO: 31

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Pajar

UBICACIÓN

Se accede por una vereda de tierra a la que se accede por la Calle El Monte.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pajares de planta rectangular realizados con piedra vista.

Sólo conserva partes de la cubierta y las medidas no se han podido tomar debido a que está parcialmente derruido y la vegetación lo inunda todo.

Por el suelo hay restos de tejas fragmentadas

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Las Carboneras III

ID PLANO: 32

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Las Carboneras

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Capilla con cruz

UBICACIÓN

Al borde de la carretera

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña cruz de madera que está colocada dentro de una construcción de bloques que parece reciente a modo de caseta con cubierta a dos aguas. Mide aproximadamente 1x1 m y de alto 1,30 m y se ha realizado con bloques de cemento.

En su interior y sobre la cruz existe una inscripción que da fe de la muerte de una joven en 1937. Está decorada con dos jarrones de cristal con flores recientes y cuenta con una puerta de hierro que se puede abrir para colocar las flores.

La caseta se apoya en una base de cemento y piedras con cuatro peldaños.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bueno

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Lomo León I

ID PLANO: 33

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Pajar

UBICACIÓN

Se accede a través de un sendero de tierra al que se llega por el Camino Lomo León.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas y techumbre interna de madera con tejas curvas en el exterior.

Se le adosa otra edificación de planta más cuadrangular y techo plano que parece ser más reciente por la técnica constructiva empleada.

Cuenta con una puerta de acceso orientada al oeste y entrando vemos la otra entrada de la vivienda más antigua realizada en piedra. Cuenta con una ventana orientada al norte.

La edificación más reciente cuenta en su interior con un pequeño comedero o bebedero y adosado, otra dependencia de cubierta a un agua cuyas tejas han desaparecido.

Todo el conjunto presenta un pequeño muro de piedra a modo de cerca.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Arrastradero IV

ID PLANO: 34

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Arrastradero

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Tanquilla

UBICACIÓN

Próximo a uno de los caminos que asciende desde Genovés y que llega hasta La Vega

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Infraestructuras hídricas (tanqueta, pesadora, pequeño depósito) realizado mediante mampostería y bloques de cemento. Alimenta el conjunto una tubería que desciende, probablemente, de la galería Madelfa.

Parece que lo único que sigue en funcionamiento es la tanqueta de cemento

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Arrastradero IX

ID PLANO: 35

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Arrastradero

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Junto a uno de los caminos que asciende desde Genovés y llega hasta La Vega

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era de pequeño tamaño, relativamente bien conservada, en la que puede distinguirse, al nornoroeste, una zona empedrada con cantos pequeños.

En la zona suroeste se levantan unas viñas y el sureste está completamente cubierto por la vegetación.

Aún se conservan bien las lajas del muro perimetral, sobre todo en el arco noreste-noroeste



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Brezo V

ID PLANO: 36

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD La Vega

FUNCIONALIDAD

Simbólica/religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Calvario

UBICACIÓN

Se localiza próxima a la carretera

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cuatro cruces de madera sin barnizar, decoradas con rayas.

Enmarcadas en una pared de piedra y adosadas a una construcción moderna.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Cercado I

ID PLANO: 37

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Cercado

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Al final del camino de El Drago

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Dos viviendas adosadas de piedra seca con mampostería ordinaria tradicional. Ambas tienen cubierta a cuatro aguas con teja árabe.

Una de ellas se orienta al O, presenta una puerta a inferior nivel que el terreno, de madera, con dos hojas y un ventanillo al lado, igualmente de madera sobre el cual podemos observar un estante que se ha destinado a la colocación de plantas.

En su lado norte está rodeada por valla metálica.

La otra vivienda tiene igualmente la puerta de entrada a un nivel inferior al terreno, con cuatro tablones en madera y orientada al Sur.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Cercado II

ID PLANO: 38

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Cercado

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Está junto a un camino de tierra que parte de una vivienda ubicada en la zona alta de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos estanques de mediano tamaño y una pesadora de agua que se encuentran dispersos en una misma zona.

Uno de los estanques, realizados en torno a los años 50, presenta un pequeño canal su parte superior.

Los dos se encuentran en uso y están asociadas a una era cercana

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Cercado III

ID PLANO: 39

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Cercado

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede por una desviación del camino El Drago a la izquierda, señalizada con el número 23

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa que ha sido modificada en su restauración, que conserva adosada una sin restaurar de dos plantas, con cubierta a cuatro aguas de teja árabe; piedra seca con mampostería ordinaria tradicional, con piedras esquineras.

La vivienda principal tiene un doble muro perimetral, se accede atravesando el primero, por un portalón metálico con sistema de apertura eléctrico, una vez traspasado destaca una portada de entrada con cerco de madera en la parte superior y 3 pequeñas almenas donde leemos "casa Adelaida", (letras de azulejos), a través de la cual pasamos al exterior de la casa donde se ubica una pared de piedra (reciente), que presenta una ventana de madera cubierta con un primer nivel pequeño de teja árabe, al que se superpone uno más elevado y de mayores dimensiones, formando un parapeto.

La vivienda tiene cubiertas a 4 aguas, se orienta al Norte donde se ubica un porche con zapatas y vigas de madera.

Podemos observar puertas de distintos tipos: acristaladas, tachonadas, de celosía.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Bajo

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Cercado IV

ID PLANO: 40

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Cercado

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede a través del casco urbano de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda con dos edificaciones de planta rectangular, muy transformada pues las fachadas han sido encaladas, utilizando cemento en algunos sectores, y las techumbres dismanteladas con material impermeable. La más pequeña conserva aún la fachada de mampostería.

Conserva una techumbre a dos aguas.

Junto a la puerta principal se ubica una cruz de madera



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Cercado V

ID PLANO: 41

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Cercado

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Situado a la izquierda del Camino de El Drago

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Tres construcciones adosadas formando una L.

Dos de ellas con cubierta a 4 aguas de teja árabe, la otra a una sola agua e igualmente de teja árabe.

Distintas dimensiones, una de planta cuadrada y notoriamente más pequeña.

Presentan construcciones adosadas más recientes, de bloques de cemento y a un nivel más elevado, con lo que quedan prácticamente "enterradas".

Usadas en su origen como viviendas y en la actualidad como cuartos de aperos.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Bajo

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Cercado VI

ID PLANO: 42

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Cercado

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Se encuentra unta a un camino de tierra que parte de una vivienda ubicada en la zona alta de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era empedrada de medianas dimensiones con vegetación en su interior, fundamentalmente en su parte norte.

El perímetro es de dos hileras de piedras. En la zona sur se ha levantado un muro de unos dos metros de altura.

Se ubica junto a un drago, el cual es empleado por los vecinos como elemento de referencia visual.

Se asocia a dos depósitos y una pesadora de agua



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Cercado VII

ID PLANO: 43

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Cercado

FUNCIONALIDAD

Simbólica/religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se accede a través del casco urbano de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña cruz de madera pintada de marrón oscuro, realizada con madera que parece antigua.

Es conocida por los vecinos de las casas cercanas.

Actualmente se encuentra en un aparcamiento de una vivienda reciente.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Drago I

ID PLANO: 44

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de almacenamiento

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cuarto de aperos

UBICACIÓN

Se accede a través del casco urbano de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura de piedra seca con mampostería tradicional, con cubierta a dos aguas de teja árabe y una puerta de entrada que se orienta al este. Conserva la tipología y elementos de las construcciones tradicionales.

Se asocia a distintos bancales cercanos e igualmente a un estanque situado en las proximidades, de piedra con relleno en el exterior y, con revestimiento de cemento en su interior y en el muro circundante.

Está adosado a una vivienda de construcción más reciente. Todo indica que es un cuarto de aperos, con posible uso agrícola-ganadero.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Drago II

ID PLANO: 45

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Subiendo el camino El Drago, a la izquierda en la primera esquina

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda que presenta dos fachadas exteriores en esquina, una se orienta al Sur y la otra al Oeste.

Posee cubierta a 4 aguas, con vigas de madera y teja árabe. Es de piedra con mampostería ordinaria tradicional. La puerta de acceso principal se orienta al Oeste, es de madera, de una sola hoja y doce cojinetes; posiblemente de factura más reciente que la casa.

Posee otra puerta y un ventanillo orientados al NO. La parte de la vivienda que se oriente al Sur presenta una mínima altura: 1,20 m. debido a la inclinación de la calle. Esta fachada tiene en mejor estado el encalado.

Adosada tiene una vivienda reconstruida a la que se le ha añadido una segunda planta.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Guincho XXV

ID PLANO: 46

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Guincho

FUNCIONALIDAD

Religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Ermita de Ntra. Señora de la Consolación.

UBICACIÓN

En el camino La Coronela

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Nave rectangular dispuesta de este a oeste y cubierta de teja árabe a tres aguas con alero a dos roscas. La sacristía, adosada hacia el norte, cuenta igualmente con cubierta de teja árabe a tres aguas. Portada hacia el W. Arco de medio punto en cantería gris con pilastras toscanas. Espadaña central de cantería con arco de medio punto, rematada en cornisa dintelada y cruz.

Plaza adoquinada que se abre hacia el W, a las puertas de la ermita, con un tramo de losa chasnera.

Escaleras de acceso a la plaza por el este.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Bajo

INTERÉS CIENTÍFICO

Medio

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto.

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Guincho I

ID PLANO: 47

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD**

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

La vivienda se encuentra en un lateral de la propia carretera TF-42

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa tradicional canaria de planta rectangular, con muros de piedra encalados. Posee una techumbre a cuatro aguas con teja árabe.

La casa posee un balcón en cada uno de sus extremos. Se observan diferentes accesos al habitáculo, y a su vez la casa central posee otros adosados más pequeños, con techo a un agua.

A su lado hay otras casas tradicionales semi-derruidas. Cerca también se observa un estanque de forma circular que esta asociado a la casa.

Esta casa recibe el nombre de "Casa Pintada"



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Cerro Gordo XI

ID PLANO: 48

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD La Vega

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Próximo a un camino de tierra

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era circular de pequeñas dimensiones que ha perdido su muro perimetral por actividades de control y extinción del fuego en el incendio del 2007.

Conserva bien su empedrado de lajas de gran tamaño, aunque en los sectores Sur y Sureste algunos bloques se han desprendido.

Se asocia a un conjunto de viviendas y a una era situada al Este, construcciones que también fueron afectadas por el fuego.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Guincho III

ID PLANO: 49

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica/transporte

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Embarcadero

UBICACIÓN

Se accede por la calle Hermanos Ponte que parte de la carretera general de El Guincho-Garachico, a la altura del Bar "Punto y Coma"

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

(Charco de El Guincho o "charco azul") Puerto pesquero de reducidas dimensiones, con embarcadero de cemento y piedra.

Posee escasas construcciones. Presencia de un chamizo moderno.

El puerto sólo posee una estructura amurallada moderna donde se guarda una embarcación.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Guincho XII

ID PLANO: 50

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica ganadera

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Redil

UBICACIÓN

Se accede a través de las numerosas veredas y caminos que jalonan esta parte de la costa del municipio.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeño redil de planta oval ubicado en zona de costa, que aprovechando una pequeña cavidad ha cerrado todo su perímetro con un muro de piedra seca.

La cueva tiene dos accesos, el de mayor dimensión está completamente cerrado en toso su perímetro, teniendo una abertura superior, mientras que el otro ha sido sólo parcialmente cerrado.

No hay presencia de material arqueológico en superficie.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Guincho XIV

ID PLANO: 51

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Bancales

UBICACIÓN

Se accede a través de la carretera general de El Guincho, a la altura de una vivienda situada en el número 18

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Aterrazamiento en bancales de piedra seca en un área muy pendiente. Cuenta con accesos empedrados.

Están en su mayoría abandonados pero se conservan bastante bien, algunos de ellos incluso con muros de alturas considerables. Se le asocian además algunas casas de reciente construcción.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Guincho XV

ID PLANO: 52

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Área de actividad

UBICACIÓN

Se accede a través de una vereda situada al Oeste y que parte de la escalera que baja hacia el Charco de El Guincho.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Bancales de piedra seca y otros de mampostería con escalones de tránsito laterales.

Parten de la carretera general y llegan al pie del acantilado. Se le asocian atarjeas.

Algunos en producción y otros abandonados.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Guincho XVI

ID PLANO: 53

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se localiza en la Carretera General n.º3 de El Guincho

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa rectangular de dos plantas con dos ventanas simétricas en la parte superior, una en el lateral izquierdo y una puerta central que ha sido sustituida por una de zinc en la parte inferior.

Conserva una techumbre de teja árabe a cuatro aguas y su fachada está enfoscada y pintada de blanco.

Tiene un canapé adosado al lado derecho de la fachada.

En dirección oeste, a unos 20 m en línea recta, existe un estanque de 6X8 m aprox. de piedra y cal, restaurado en varias ocasiones con cemento.

Se encuentra actualmente bastante deteriorado.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Medio

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Guincho XX

ID PLANO: 54

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD El Guincho

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Dejando la carretera general hacia La Coronela para luego descender por la calle que lleva hasta el Hotel El Patio, en El Guincho

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa formada por dos cuerpos, uno a dos aguas y el contiguo a cuatro aguas. Cuatro ventanas en su pared E y una puerta en su fachada norte con tres escalones en piedra molinera.

Ha sufrido una fuerte restauración aunque se conserva bien. La fachada aporta el año de 1560 y la denominación Casa La Charca. Está pegada a la charca que le da nombre y a la ermita.

En la casa nº 3 de la misma calle existe otra construcción tradicional con dos ventanas y una puerta hacia el S a cuatro aguas, aunque se le ha hecho una casa pegada que ha hecho desaparecer parte de la misma.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Bajo

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Guincho XXII

ID PLANO: 55

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica\agrícola de producción

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Área de actividad

UBICACIÓN

Camino del Guincho, La Coronela.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Platanera con numerosos bancales sorribados sobre el malpaís de El Guincho y vinculada históricamente a la hacienda del Malpaís, propiedad de los Ponte.

Los bancales más antiguos son de piedra seca; otros, más modernos, han sido levantados de hormigón. Las atarjeas han desaparecido siendo sustituidas por el riego por goteo.

Se nutre de varios estanques, entre los que destaca especialmente, por sus dimensiones, la charca que se halla frente a la ermita de la Consolación. Uno de los caminos que descienden hacia la costa, en sentido E-W, conserva el empedrado original.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Medio

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Lomo León IX

ID PLANO: 56

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Lomo León

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede a través del asentamiento de Lomo León

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de cuatro edificaciones de planta rectangular, con fachada de piedra viva sin encalar, techumbre a dos aguas con teja curva.

El conjunto principal se encuentra en muy malas condiciones de conservación, pues sólo se conserva parte del entramado de madera de la techumbre. Se articula en torno a un patio interior que pudo haber sido otra edificación. La que se encuentra en mejores condiciones es una edificación ubicada al oeste del conjunto, la cual parece estar aún en uso.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Guincho XXIV

ID PLANO: 57

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica\hidráulica de distribución

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Chorro

UBICACIÓN

En el margen izquierdo de la TF-42 (en sentido a Garachico).

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Chorro metálico protegido por una pequeña hornacina de cemento con remate triangular.

Presenta tres escalones de acceso de cemento, hasta alcanzar el chorro.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Baja

INTERÉS PATRIMONIAL

Baja

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Drago III

ID PLANO: 58

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede a través de un camino que parte del asentamiento de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña edificación con tres estancias de planta rectangular y cuadrangular, fachada de mampostería y piedra seca encalada.

La techumbre es a tres y cuatro aguas, así como plana. La teja curva que cubre las fachadas se encuentra en mal estado en varios sectores.

No se puede acceder a sus cercanías al encontrarse el perímetro vallado.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino Viejo V

ID PLANO: 59

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

En el Camino Viejo de La Caleta-Barranco Hondo, frente al los números 28/30.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz devocional de madera sobre basamento de cemento con dos escalones.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

El Arrastradero VI

ID PLANO: 60

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En el camino El Arrastradero.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto arquitectónico compuesto por siete construcciones de plantas rectangulares y con cubiertas a cuatro y a dos aguas de tejas curvas.

La central se ha reformado completamente. La cubierta de tejas ha desaparecido y se le ha sustituido por una plana. Se le adosa otra edificación que ha mantenido su tipología y que cuenta con un pequeño depósito y una tanquilla. Sus paredes se han enfoscado y la teja se ha cubierto con cemento para evitar las filtraciones. Pegado a ella, se levanta otro habitáculo reciente de bloques de cemento y cubierta plana.

Al otro lado del conjunto encontramos la construcción que se encuentra en peor estado de conservación ya que parte de su cubierta ha desaparecido. Tiene planta rectangular, cubierta a dos aguas y se ha construido con piedras vistas. Detrás del conjunto aparecen otras construcciones de piedra que, por la parte delantera, no se aprecian. Todas las puertas y ventanas dan a un patio central que, en este caso, es una era.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Arrastradero VIII

ID PLANO: 61

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Se accede por el Camino El Arrastradero que nos conduce hasta la casa que alberga la era.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era circular cuyo eje máximo alcanza los 9.5 m² que conserva su empedrado original y su dibujo radial.

Se encuentra bastante limpia, conserva su muro delimitador de piedra y se ha convertido en el patio de una vivienda.

En el centro de la era se ha plantado un laurel de indias cuyas raíces están levantando parte del empedrado de la era.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

El Arrastradero XIII

ID PLANO: 62

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/ de transportes y comunicación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Camino

UBICACIÓN

Se accede por de los caminos que asciende desde Genovés y que llega a La Vega

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Camino empedrado que une La Vega con El Guincho pasando por Genovés.

Existen tramos en los que se conserva perfectamente el empedrado, aunque abundan las zonas donde la vegetación lo cubre en parte.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino el Lance de Padilla I

ID PLANO: 63

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Guincho

FUNCIONALIDAD

Económica\comunicación y transporte

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Camino

UBICACIÓN

Se accede desde el barrio de El Guincho, a través de la calle Bouganvilla

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Camino que asciende por el acantilado de La Culata desde el barrio de El Guincho hasta El Genovés, aproximadamente desde los 127m de cota hasta los 360.

Algunos tramos, sobre todo el primero desde El Guincho, han sido rehabilitados; sin embargo, en otros se conserva el empedrado original, especialmente en el tracto final: antes de alcanzar el núcleo urbano de El Genovés presenta un tramo empedrado en buen estado de conservación.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino el Lance II

ID PLANO: 64

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/ganadera

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Redil

UBICACIÓN

Se accede siguiendo la carretera de El Lance desde Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Afloramiento rocoso con dos cuevas abiertas utilizadas como redil de ganado.

Se han construido muretes de piedra seca para cellar las cavidades.

Se encuentran poco conservados, con presencia de vigas de soportes superiores en mal estado.

Se ha añadido cal a la parte inferior de las paredes de las cuevas para evitar la humedad y así su derrumbe. Se observan en el suelo restos de planchas de fibro-cemento, que seguramente iban colocadas sobre las vigas a modo de techumbre.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife, 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino El Monte IV

ID PLANO: 65

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparo

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Se sitúa cerca de la Calle El Monte y se llega hasta ella por un camino de piedra.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era de planta circular de aprox. 9.5 m. de eje mayor que se encuentra en un buen estado de conservación.

Mantiene aún su suelo empedrado viéndose claramente su dibujo radial, al igual que conserva su muro delimitador de piedras.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino El Monte V

ID PLANO:

66

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Camino El Monte

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En el Camino El Monte, entre los números 83 y 89 del asentamiento

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de viviendas tradicionales que se alternan con otras de nueva planta emplazadas en el margen este del camino El Monte.

El inmueble n.º 83 presenta una cubierta a dos aguas, con crujía perpendicular a la vía y otra con cubierta a un agua paralela al camino.

El n.º 89 cuenta con una crujía principal con cubierta a cuatro aguas y dos adyacentes, una articulada a escuadra y configurando un patio de dos lados, con cubierta igualmente a cuatro aguas, y otra con cubierta inclinada a un agua.

La n.º 91 cuenta igualmente con una estructura principal con cubierta a 4 aguas y adosados con cubierta plana y a tres aguas.

El n.º 95, con cubierta plana, tiene acceso por un portón lateral de madera recubierto de teja y con una pequeña cruz.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino El Monte VI

ID PLANO: 67

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Camino El Monte

FUNCIONALIDAD

Simbólica/religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Está junto a una carretera asfaltada que une San Juan del Reparo con La Montañeta

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña cruz de madera con base plana de mampostería.

Conserva una inscripción dedicada a: "Anacleto Hernández".

Presenta un pequeño jarrón con flores



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino Real Reparó-La Montañera

ID PLANO: 68

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Económica/ de transportes y comunicación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Camino

UBICACIÓN

Se ubica cerca de la carretera que comunica San Juan del Reparó con La Montañeta

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Camino real que comunica los núcleos de San Juan del Reparó con La Montañeta.

Se encuentra empedrado en algunos tramos, aunque ha sido limpiado de vegeación recientemente

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino San Juan del Reparó I

ID PLANO:

69

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD S.J. del Reparó

FUNCIONALIDAD

Simbólica/Religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

En el camino empedrado de San Juan del Reparó a Garachico, bajando a mano derecha

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera enclavada en un semicírculo de piedra y cemento, erigida en un lugar elevado, al borde del camino.

Hay varias piedras colocadas sobre el brazo horizontal de la cruz.

Está pintada de color marrón.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007