

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Cerro Gordo V

ID PLANO: 77

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Cerro Gordo

FUNCIONALIDAD

Simbólica/religiosa

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Calvario

UBICACIÓN

Se accede a través de un camino de tierra

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Calvario compuesto por una hornacina de bloques de cemento con dos vanos en su frontal Norte, en su interior hay tres cruces de madera decoradas con incisiones, siendo de mayores dimensiones la colocada en el centro.

Al Sureste se localizan algunas construcciones y una era.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Casas Quemadas III

ID PLANO: 78

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD La Montañeta

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cuarto de aperos

UBICACIÓN

Junto a la antigua Plaza de los Campesinos en La Montañeta.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Posible cuarto de aperos de planta rectangular, su cubierta se ha caído y se conservan en sus muros restos de teja curva.

Los muros del arco Noroeste se han caído.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Casas Quemadas II

ID PLANO: 79

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD La Montañeta

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se encuentra junto a una carretera asfaltada que comunica San Juan del Reparó con La Montañeta

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación de planta rectangular, con fachada de mampostería con algunos adosados en cemento, dos pequeños vanos en la parte norte y una puerta al sur que comunica con un patio interior.

La techumbre es a dos aguas, con teja curva.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino Viejo III

ID PLANO: 80

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Habitacional/Económica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda (Hacienda)

UBICACIÓN

Camino privado desde Camino Viejo La Caleta-Barranco Hondo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Hacienda San Juan Degollado, construida en la primera mitad del siglo XVII. La casona tiene dos planta y cubierta a cuatro aguas de teja árabe. La fachada, orientada al norte, posee varios vanos pero gran parte de ellos están deteriorados y tapiados con palés. También en la fachada se aprecian restos de un corredor (sólo se conserva un pie derecho), que continúa por el lateral oeste.

En las cercanías existe otra edificación de menores dimensiones, de una planta y cubierta a cuatro aguas de teja árabe. Aparece zona abancalada asociada a la casona.

En la bibliografía se mencionada que junto a la casa se construyó una ermita bajo la advocación de San Juan Bautista.

El camino para llegar a la Hacienda está cerrado por lo que no se ha podido acceder a la misma, ni apreciar algunos de sus elementos. El lagar del Jardín Puerta de Piedra procede de esta Hacienda.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino Viejo XV

ID PLANO: 81

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Por el camino Viejo La Caleta-Barranco Hondo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación tradicional de planta rectangular, de dos niveles con cubierta a cuatro aguas de teja árabe.

En la parte delantera se dispone un balcón de tablas del que sólo se conserva una parte y en la que existe un solo vano.

Junto a la edificación original se observa un añadido de un solo nivel y cubierta de fibrocemento.

Alrededor se disponen los bancales.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino Viejo IV

ID PLANO: 82

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Económica-hidráulica

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Toma de agua que actúa a modo de pequeña fuente

UBICACIÓN

Camino Viejo La Caleta-Barranco Hondo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fuente o toma de agua con hornacina de piedra.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino Viejo XIII

ID PLANO: 83

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede desde el Camino Viejo Los Silos-Garachico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda con características singulares de gran interés que no recuerda a la tipología tradicional canaria. Presenta planta irregular aunque se distribuye de Oeste-Este. La fachada principal orientada hacia el Norte cuenta con tres módulos bien diferenciados del cual destaca el de mayor altura que cuenta con cubierta a 2 aguas con la introducción de techo de uralita. Este módulo también posee una puerta de acceso en el nivel inferior y una ventana en el nivel superior. Adosado encontramos una galería construida de madera con arcos de medio punto y sostenido por pie derechos lisos. Este porche se asienta sobre una antigua cuadra para animales con cubierta plana con teja de tipo francesa. En el tercer módulo podemos encontrar otra puerta de acceso que nos permite adentrarnos en la zona de tránsito interior de la vivienda. En la zona de tránsito de la vivienda podemos destacar varias estructuras construidas de piedra seca y mampostería imperceptibles desde el exterior y que conservan varios elementos de interés Etnográfico. Cabe señalar la existencia de un lagar de gato en el interior de un módulo, que sustituye a un lagar tradicional de viga que se ubicaba en el patio, del cual se conserva la piedra y el cubo para la recogida del mosto y también la conservación de un antiguo dornajo de piedra y posteriormente de madera utilizado para las bestias. En esta vivienda además destaca una importante área agrícola, la cual se encuentra en explotación en la actualidad con la producción de verduras y del vino.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Medio

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino Viejo XII

ID PLANO: 84

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede desde el Camino Viejo de Las Cruces de W-E o E-W o por finca privada desde el Norte.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se trata de una vivienda propia del ámbito rural construida de mampostería de planta rectangular con cubierta a 2 aguas de teja árabe.

La vivienda sigue la propia inclinación del terreno por lo que se distribuye en altura. En la parte delantera de la vivienda se aprecia una pequeña galería con techo de uralita orientado hacia el Norte además de una zona de producción agrícola.

Finalmente reseñar la existencia de la chimenea que sobresale por la cubierta y perceptible desde el Camino.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino Viejo VIII

ID PLANO: 85

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

La casa se encuentra en Camino Viejo de las Cruces-Barranco Hondo nº 6

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación con gran muro exterior de color rojo bordeando el perímetro.

Este muro se encuentra almenado y posee una gran portada principal, que no parece que sea la entrada actual de la vivienda, puesto que en uno de los extremos del recinto se halla una pequeña cancela que parece ser la actual.

Existen tres módulos diferenciados cuyas cubiertas van desde a un agua a planas.

La casa conserva unas cuadras, las cuales todavía están es uso con caballos y vacas. Además posee un patio trasero que accede a una zona de cultivo de plátanos.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Camino Viejo VII

ID PLANO: 86

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

La casa se encuentra ubicada en Carretera Camino Viejo Las Cruces-Barranco Hondo nº7

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de varias edificaciones con cubiertas a cuatro y dos aguas.

Desde la carretera podemos observar que posee una azotea a la que se accede por una escalera de madera.

Asociados a la casa encontramos varios bancales y un estanque anexo en funcionamiento.

Debido a que no se pudo acceder al interior del recinto no se pudo proceder a una descripción más extensa.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Camino Viejo VI

ID PLANO: 87

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Camino Viejo

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se encuentra en la Carretera Camino Viejo Las Cruces Barranco Hondo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Se trata de una edificación de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas.

La parte transversal trasera está compuesta por una galería cubierta, aunque derruida en su mayor parte.

La edificación tiene dos módulos diferenciados, el más antiguo tiene dos plantas, la segunda tiene en suelo en muy malas condiciones, pudiendo derrumbarse en cualquier momento; la parte inferior tiene suelo de piedra y presenta un mejor estado. En esta parte inferior encontramos un arado abandonado.

El segundo módulo tiene una cubierta a un agua semiderruida y se observa que es más reciente. Posee azulejos en las paredes y fue acondicionado como baño.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Alto

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Charco Erizos

ID PLANO: 88

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Charco de los Erizos

FUNCIONALIDAD

Económica/de transporte y comunicaciones

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Muelle

UBICACIÓN

Se localiza atravesando el malpaís e invernaderos de plataneras, accediendo al mismo a través de una vereda. Al este de la zona recreativa de El Guincho

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeño muelle-refugio ubicado en un lugar bastante protegido.

Deducimos que posiblemente sea una zona habilitada para el baño, puesto que la zona próxima a la costa presenta abundancia de rocas en el mar, lo que nos hace pensar que el lugar no es propicio para el uso de embarcaciones. No obstante barajamos la posibilidad de que con la marea alta sirva como varadero, puesto que tiene una rampa (de unos 7 m. de largo x 2,5 m de ancho) que bien podría ser utilizada para ello. Esta rampa formaría la primera parte de la estructura, después nos encontramos con una zona más llana, seguida de una escalera de unos 9 escalones que conduce a una zona más baja de unos 6 m. de largo, con dos niveles.

En esta última parte podemos observar como se han utilizado "callados" tanto en la construcción de los escalones como en la parte más baja y cercana al mar,

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Casas Quemadas I

ID PLANO: 89

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Junto al camino real que comunica Genovés con La Montañeta

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de estructuras de piedra seca que los vecinos de la zona han identificado como Casas Quemadas, núcleo de población que, en torno al siglo pasado, se incendió.

Correspondería al núcleo original de la zona. Aunque no se ha podido acceder, pues está vallada, parece que no se encuentra en buenas condiciones de conservación.

Presumiblemente, para levantar el muro del perímetro debieron usarse bloques de las estructuras. Desde la distancia se pueden distinguir tres estructuras de tendencia rectangular.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Medio

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXV

ID PLANO: 90

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica-agrícola

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Era

UBICACIÓN

Próxima a la carretera, en la zona de Genovés, en la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era de planta circular con un muro delimitador hecho, en su parte superior, de cemento y en su parte inferior con piedra vista.

A escasos metros al norte encontramos un habitáculo dividido en dos de planta rectangular de cemento y piedra para animales (goro para cerdos) y un pequeño depósito rectangular también de cemento.

Alrededor se aprecian bancales abandonados.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés IX

ID PLANO: 91

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se localiza en la Calle Real de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas y tejas curvas. Cuenta con una pequeña ventana que da a la calle Real y con una portada con una puerta de doble hoja de madera que da paso a un patio interior.

Al oeste se levanta otra edificación de la que sólo vemos la cubierta a cuatro aguas de tejas curvas y por el lado este, se le adosa una construcción de planta irregular y cubierta plana que parece ser más reciente que las descritas con anterioridad.

Toda la vivienda está cercada por un muro de piedra y parte de la misma da a la Calle Casa Blanca.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés V

ID PLANO: 92

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se sitúa al borde de la calle Real y hace esquina con la Calle La Colmenita.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas, alero simple y tejas curvas.

Presenta una ventana que se abre a la Calle Real y otras dos a la Calle La Colmenita y un ventanuco.

La portada que da también a la Calle Real es una puerta doble de madera.

Ha sido totalmente reformada. Tejas, ventanas, puertas y las paredes que han sido pintadas y se han dejado vistas los sillares en las esquinas.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés VI

ID PLANO: 93

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Al borde de la Calle Real,

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por siete edificaciones donde se alternan plantas rectangulares y cuadradas, cubiertas a cuatro, a dos y planas a modo de azotea. En el centro de ha levantado una construcción de planta irregular y reciente ya que se han empleado bloques de cemento.

Todo el conjunto está cercado por un muro de cemento enfoscado que no deja ver más elementos del mismo.

Por la Calle Real se abren una ventana y una puerta de madera de dos hojas pintada de verde y aquí el muro se ha subido tapando la techumbre.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés VII

ID PLANO: 94

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se encuentra en la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos viviendas independientes cada una de ellas con su portada de acceso con puertas dobles de madera y cercadas por un muro de mampostería que no deja ver el interior.

Todas las edificaciones tienen planta rectangular y cubiertas a cuatro aguas de tejas curvas.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Baja

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés VIII

ID PLANO: 95

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se localiza en la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda compuesta por diversas edificaciones de planta rectangular que, además de su portada que da a la calle, se abren también una puerta y una ventana de madera.

El resto de dependencias quedan detrás del muro que cierra todo el conjunto y no vemos su estructura ni su estado de conservación.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Genovés XIX

ID PLANO: 96

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Económico-habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Pajares-Viviendas

UBICACIÓN

En el interior de una propiedad situada en la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de diversos pajares de planta rectangular con cubiertas a cuatro aguas y tejas curvas que han sido habilitados (algunos) como estancias de la casa. Otros se han usado como bodega y como lugar de almacenamiento.

Sus muros son de mampostería y han sido enfoscados.

Todos son de diferentes dimensiones y sus puertas dan a una especie de pasillo por el cual se accede a la casa nueva.

El que es actualmente una bodega tiene un comedero de piedra y el almacén, todavía conserva su suelo empedrado.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XV

ID PLANO: 97

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Se llega a través de un camino asfaltado, cerca de la Carretera General.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera adosada a un muro de piedra seca y apoyada en otro que ha sido reforzado con cemento.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XVIII

ID PLANO: 98

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se encuentra junto a una de las calles que conforman el entramado urbano de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Pequeña vivienda de planta rectangular con fachada de mampostería y adosados de cemento recientemente encalados.

La cubierta es a cuatro aguas con teja curva. La puerta principal presenta una portada con una cruz de madera.

En el extremo noroeste se aprecia un gran agujero en la fachada por el que puede verse el interior.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XX

ID PLANO: 99

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Se accede por la Calle Real pero parte de la misma da a la Calle Casa Blanca.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Serie de pajares de planta rectangular con cubiertas a cuatro, tres y un agua con tejas curvas.

El de mayor tamaño cuenta con unos cimientos de piedra seca, mientras que sus muros son de mampostería reforzados con cemento en algunas partes.

La entrada a los pajares se realiza a través de una portada con puerta doble de madera. Por la Calle Real se accede a la vivienda de construcción más reciente que se le ha adosado a los pajares y que pertenece al mismo dueño. Todo el conjunto está cercado por un muro de piedra y cemento de 1,60 metros de altura.

Se le han añadido edificaciones de planta cuadrada y techumbre plana a modo de azotea que dan a un patio interior y que se encuentran abandonada. Esa zona sería la destinada a vivienda.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXI

ID PLANO: 100

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

En la calle Tulipán, a la que se accede a través de la Calle Real

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda de planta rectangular con cubierta a cuatro aguas con alero simple y tejas curvas. Sus paredes son de mampostería y enfoscadas.

A la Calle Tulipán únicamente se abre una puerta de madera de acceso a la casa pero más abajo, hacia el norte, otra puerta de hierro da paso a un patio interior que no se puede ver desde el exterior porque está cerrado por un muro de piedra que ha sido reforzado con cemento en partes.

A la casa se le adosa en su lado oeste otra construcción de planta cuadrada más reciente de bloques de cemento y cubierta plana.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXII

ID PLANO: 101

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Localizada en el casco urbano de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda con cuatro edificaciones de distinta planta (rectangular, cuadrangular) con fachada de mampostería encalada y con algunos adosados en cemento. Presenta techumbres plana, a dos y tres aguas, con teja curva que ha desaparecido, en parte, de la edificación más pequeña. Se ha sustituido por placas de uralita.

La puerta principal da al sureste, abriéndose dos ventanas al este. Presenta un pequeño patio interior.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife, 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Genovés XXIII

ID PLANO: 102

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Complejo hidráulico

UBICACIÓN

Se accede a través de bancales y varios caminos existentes en al zona

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de tres estanques para dar riego a los cultivos de la zona.

Están ubicados a distintas alturas; los tres de mediano tamaño.

Uno de ellos es de construcción más reciente, de cemento y se ubica a más altitud y más distante de los otros dos: el situado a menor altura tiene un parapeto de cemento por sus lados S. y N.E., con barandilla metálica en parte del lado Oeste.

Se asocian a distribuidora de agua cercana.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXIX

ID PLANO: 103

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Majón

UBICACIÓN

Desde la torreta del Camino Lance Padilla en la parte superior a dirección W a unos 500 m.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Majón al que se le han levantado muros de sillares de piedra para cercar las piedras retiradas de los terrenos.

Aprovecha la base de un afloramiento rocoso para ser levantado.

Además se le asocian gran número de bancales y varios majones más pero más pequeños y peor conservados.



FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE) INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés II

ID PLANO: 104

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se sitúa en la Calle Real



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto compuesto por una vivienda de tipo urbano con planta irregular, techumbre plana formando una azotea y de dos pisos de altura separados por una cornisa a modo de decoración. En el primer piso se abren dos puertas y una más ancha que pudo tratarse de un almacén. En el segundo piso, se abren cuatro ventanas y una puerta que da a un balcón de cemento con un techo a tres aguas. Cuenta con una portada con puerta doble de madera con la parte superior de celosías y coronada por una pequeña cruz también de madera. Tanto esta puerta como otras dos están enmarcadas y decoradas con una figura geométrica.

Adosada a la casa y perteneciente a la misma, se levantan otras edificaciones de planta rectangular con cubiertas a cuatro y a dos aguas con tejas curvas.

El conjunto hace esquina la Calle Real y una de ellas presenta las paredes enfoscadas y una base de piedra seca.

Vista desde lejos, la vivienda principal tiene en su parte trasera hasta cuatro alturas.

Las dimensiones del conjunto varían según la edificación. La principal tiene una altura de 6 metros de alto mientras que las otras edificaciones son mucho más bajas.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Alto

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Genovés XXVI

ID PLANO: 105

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola de transformación

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Era

UBICACIÓN

En el casco urbano de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Era circular empedrada de pequeñas dimensiones que conserva gran parte de su perímetro mediante dos hileras de piedras.

Se encuentra lleno de vegetación aunque en su parte norte es posible distinguir aún el empedrado



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA

ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXVI

ID PLANO: 106

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se encuentra junto a una carretera asfaltada que comunica Genovés con San Juan del Reparo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Edificación de planta rectangular, con fachada de mampostería muy retocada por los adornos de cemento.

La techumbre, a dos aguas, es de teja curva, pero ha sido sustituida hace pocos años. Destaca un porche que ocupa toda la fachada norte.

Su techumbre es también de teja curva.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXVI

ID PLANO: 107

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Estanque

UBICACIÓN

Se accede desde la carretera general del Genovés hacia el camino del Lance Padilla

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Dos estanques anexos rectangulares de piedra y cemento. Uno de ellos en uso y otro abandonado.

Además se le asocian bancales de piedra seca bien conservados y un camino empedrado de unos 4 m. de ancho aprox.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXVII

ID PLANO: 108

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

Al pie del Camino del Lance que desciende desde El Genovés hasta El Guincho.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera de 1,10 X 1,5 m aprox. fabricada con dos listones, sobre una plataforma amurallada de tendencia oval de unos 2 m de diámetro en piedra seca y una altura de 1,5 m. aprox.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Genovés XXVIII

ID PLANO: 109

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** Genovés

FUNCIONALIDAD

Simbólico-religioso

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Calvario

UBICACIÓN

En la Calle Real, próxima a la ermita del asentamiento

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Calvario ubicado dentro de una construcción de planta cuadrada con cubierta a dos aguas y tejas curvas, coronándolo una cruz de madera con los extremos acabados en punta.

Al calvario se accede por una puerta de madera a través de la cual podemos ver el interior. En él vemos tres cruces de madera labradas de diferentes tamaños siendo la central un crucificado.

Las cruces se apoyan en un murete donde se colocan velas y flores recientes.

En su fachada y a ambos lados de la puerta existen dos placas conmemorativas que atestiguan que la cruz fue donada en 1929 y que la Capilla de la Cruz fue recuperada en 1995.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alto

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXVIII

ID PLANO: 110

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica/agrícola

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Lagar

UBICACIÓN

El acceso a este bien se debe realizar campo a través, dado que no se conservan las veredas y caminos.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Lagar rectangular con base de piedra seca, techumbre a dos aguas con teja árabe con una viga central de madera sin desbistar y laterales de madera industrial.

La construcción está adosada a un afloramiento rocoso a la cual se le adosa también la tanquilla con la prensa de tornillo y la lagareta.

Su fachada mira al N con un solo vano asimétrico (puerta) y una pequeña ventana de aireado en su pared W.



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXXI

ID PLANO: 111

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Comunicación

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Camino

UBICACIÓN

Se accede desde la Calle Real de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Camino de piedra que en su mitad se convierte en cemento y desde el que se puede apreciar al este un conjunto de viviendas tradicionales y al oeste, bancales ya abandonados.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXXII

ID PLANO: 112

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Viviendas

UBICACIÓN

Se accede desde la carretera de Genovés dirección Icod accediendo a un carril de tierra que baja. Barrio Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conjunto de dos casas tradicionales canarias, con muros de piedra seca sin enladrado. Una de las casas posee techumbre a una y dos aguas y la otra a un solo agua.

Las vigas y soportes de la techumbre son de madera. La teja de ambas casas es de tipo árabe. A su alrededor se observan otras 3 casas de muros de piedra pero con enfoscado. La techumbre de las tres estructuras posee forma a cuatro aguas y teja árabe. Junto a las dos casas principales descritas, se observan dos rediles con muros de piedra seca sin enfoscado externo (muro de 1' 50 metros de ancho por 0' 50 de alto). Uno de los rediles posee una gran superficie de unos 20 metros cuadrados.

El conjunto también posee dos goros circulares de piedra seca sin enfoscado (1 metro de altura).



FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico. Cabildo de Tenerife. 2007

- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXXIII

ID PLANO: 113

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Económica hidráulica

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Canal

UBICACIÓN

Se accede desde la carretera general, se coge una pista que pasa por unas casas y llega directamente hasta el canal

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Canal de agua del cual desconocemos la galería de la que procede y realizado a base de grandes piedras y cemento.

El sentido del canal es Icod-Buenavista.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXXIV

ID PLANO: 114

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

En la calle Las Abiertas, en el casco de Genovés

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Inmueble con planta articulada a escuadra y pequeño patio de dos lados abierto hacia el sur, además de una amplia explanada hacia la parte oeste.

Integrado fundamentalmente por dos crujías con sendas cubiertas a tres aguas, sin alero.

Sin huecos abiertos en la fachada N. En la fachada sur, por donde se practica la entrada, cuenta tan sólo con dos puertas.

Dispone además de módulos auxiliares construidos con bloques prefabricados que no armonizan con la fábrica original (hacia el S y W).

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXXV

ID PLANO: 115

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Simbólica \ religiosa

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Cruz

UBICACIÓN

En el Camino El Lance

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cruz de madera tosca, apenas tallada. Las cabezas de los clavos utilizados acreditan su antigüedad. Ubicada en una hornacina de cemento fabricada recientemente e integrada en el muro de un inmueble (de bloques prefabricados sin enfoscar).

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Medio

FRAGILIDAD

Media

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Genovés XXXVI

ID PLANO: 116

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife MUNICIPIO Garachico LOCALIDAD Genovés

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

USO ACTUAL

Casa

UBICACIÓN

Carretera general Genovés dirección oeste y acceder a una pista de tierra que baja.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Casa tradicional canaria de planta cuadrangular. Posee muros de piedra con enfoscado en el interior. Techumbre a cuatro aguas de teja árabe. La parte superior de la techumbre se sustenta sobre un armazón de vigas de madera en buen estado de conservación.

La casa principal esta dividida en tres habitáculos. En uno de los extremos la casa posee un adosado (7 metros de largo por 4 metros de ancho) con dos estancias, donde una es la cocina. Esta construcción es posterior, con muros de bloques de hormigón y cemento enfoscado en su interior. Techumbre de plancha de uralita.



- 1 OCT 2012

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Baja

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Bajo

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARACHICO (TENERIFE)
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO**

Interián I

ID PLANO: 117

LOCALIZACIÓN

ISLA Tenerife **MUNICIPIO** Garachico **LOCALIDAD** El Partido

FUNCIONALIDAD

Habitacional

CARACTERIZACIÓN

Uso ACTUAL

Vivienda

UBICACIÓN

Situado junto a la Carretera General, a la entrada de Garachico

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Vivienda tradicional de planta rectangular con cubierta a dos aguas y tejas planas.

La fachada norte cuenta con una puerta doble de madera y encima una ventana u óculo. En las fachadas este y oeste del habitáculo mayor se abren ventanas de madera abocinadas al interior.

En la dependencia más grande, se observa un comedero de piedra por lo que se trata de una cuadra. El espacio interior, probablemente, se ha modificado ya que los muros que lo dividen no llegan a la altura del tejado, dejando éste visto. Además esa realizado con otro tipo de material.

Las paredes son de mampostería encaladas.

Se encuentra prácticamente en ruinas. La techumbre está agujereada en distintos puntos.

FOTOGRAFÍA



ASPECTOS PATRIMONIALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Bajo

FRAGILIDAD

Alta

INTERÉS CIENTÍFICO

Bajo

INTERÉS PATRIMONIAL

Medio

DOCUMENTACIÓN

Inventario Patrimonial del Término Municipal de Garachico.
Cabildo de Tenerife. 2007



- 1 OCT 2012