

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/1

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 037  
 PARCELA: 0020  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación aislada con uso residencial, tipología rústica, con una sola planta y alero de tejas. Enfoscada y pintada de color blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/2

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 037  
 PARCELA: 0020  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Dos viviendas

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

124

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Se trata de dos viviendas adosadas con uso residencial. El conjunto se encuentra en buen estado, enfoscado y pintado, presentando la edificación alero de tejas. **Incluida en el Censo D.11/97**

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/3

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 036

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

90

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de uso residencial en buen estado. Se encuentra enfoscada y pintada de color blanco y presenta alero de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/4

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

4

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1.000

**OBSERVACIONES:** Construcción de bloques sin pintar ni enfoscar. Parece un cuarto de aperos.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/5

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

Bajo

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos en bloque con techo plano y cuarto asociado. En estado de semiabandono.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/6

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:	037
PARCELA:	0015
SUBPARCELA:	0A

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En construcción.

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

70

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas con destino residencial. Se encuentra en construcción, presentando fachadas con cemento visto.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/7

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Pequeña edificación residencial, prefabricada en madera y con cubierta inclinada a dos aguas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 8

**SITUACIÓN:**

JAdina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

160

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas y tipología salón. Parece encontrarse en obras de acondicionamiento.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/9

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

12

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

300

**OBSERVACIONES:** Cuarto vinculado a campos de cultivo activos. Presenta fachada de bloques sin enfoscar ni pintar y techo de planchas prefabricadas.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/10

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda y cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

250

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial, con tipología salón y dos plantas de altura. Se encuentra enfoscada y pintada de color blanco. Tiene un cuarto asociado de una planta y también pintado de blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 11

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

200

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial, con cubierta plana y aleros de teja.**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 12

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de una sola planta con aparente uso agrícola. Presenta las paredes sin pintar y la cubierta es plana.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 13

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

110

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas con uso residencial. La fachada está pintada de blanco y verde y presenta cornisas de teja.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 14

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

3 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de tres plantas enfoscada y pintada de color amarillo.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 15

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial de techo plano y pintada de color blanco. Presenta dos plantas y cuarto de azotea.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 16

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de una planta, de color salmón.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 17

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial y techo plano, pintada de color amarillo.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 18

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas, pintada de color blanco, techo plano con alero de tejas.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 19

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

70

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de una sola planta y color morado, ubicada en parcela rodeada de muro enfoscado y pintado en el mismo color. **Edificación incluida en el Censo D. 11/1997.**

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 20

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA**


1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

15

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de una sola planta enfoscada y pintada de blanco. La parcela no tiene límites físicos. No se dispone de foto.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 21

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Se trata de una edificación residencial de una planta, pero en obras de ampliación hasta dos plantas. Se encuentra enfoscada y pintada de color blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 22

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas y cuarto en la azotea. Se encuentra en obras en la segunda planta.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 23

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación con dos plantas y techo plano, enfoscada y pintada de color naranja.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 24

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas, pintada de color blanco.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 25

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de una planta y techo plano, enfoscada y pintada de color naranja.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 26

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

200

**OBSERVACIONES:** Edificación de una planta, enfoscada y pintada de color blanco y teja. Se encuentra rodeada por un muro de bloques sin enfoscar pintado de blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 27

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

3 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

280

**OBSERVACIONES:** Edificación en ladera con dos plantas y buhardilla. En la misma parcela se observa un pequeño cuarto de bloques sin enfoscar y techo de planchas prefabricadas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 28

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas, enfoscada y pintada de color beige, con cornisa de teja en la planta alta.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 29

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

250

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

500

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial diferenciada en dos cuerpos, uno de dos plantas y cuarto de azotea, enfoscado y pintado de amarillo, y el otro, de una sola planta, con porche techado con plancha prefabricada. **Incluida en el Censo D. 11/97.**

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 30

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:	037
PARCELA:	0001
SUBPARCELA:	0B

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, pintada de color amarillo y con alero de tejas.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 31

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 036  
 PARCELA: 0022  
 SUBPARCELA: 0B-0C

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas, techo plano, y enfoscada y pintada de amarillo. **Edificación inscrita en el Censo del D. 11/97.**

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 32

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 036  
 PARCELA: 0022  
 SUBPARCELA: 0B-0C

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas y cubierta plana.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 33

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de vivienda de dos plantas y techo plano. Se encuentra pintada de blanco.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 34

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 036  
PARCELA: 0022  
SUBPARCELA: 0B-0C

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:****USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Construcción en mal estado, sin pintar.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 35

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:**

Residencial

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

20

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

180

**OBSERVACIONES:** Edificación rústica, con posible uso mixto residencial y agrario. Presenta fachadas y cubierta en mal estado. Dentro de la misma parcela parece ubicarse otra edificación similar.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 36

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 037  
 PARCELA: 0020  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

18

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación en mal estado, con fachada vista de bloques de hormigón y cubierta inclinada de planchas prefabricadas. Parece funcionar como cuarto de aperos.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 37

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:	036
PARCELA:	0020
SUBPARCELA:	0-B

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de aparente uso residencial. Presenta techo inclinado a dos aguas cubierto de tejas, y la pintura de la fachada esté en mal estado.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 38

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

120

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de tipología salón, con dos plantas y cuarto de azotea, pintada de blanco y verde.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 39

**GRADO DE UTILIZACIÓN:****SITUACIÓN:**

Jardina

**USO:****REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 036  
 PARCELA:  
 SUBPARCELA:

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ELEMENTO CATALOGADO:**


Edificación

**ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

60

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**OBSERVACIONES:** Edificación no visible, probable vivienda de una planta de altura.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 40

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:****USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA**


1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

140

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con aparente uso como almacén, con fachada de bloques pintados sin enfoscar. Presenta cubierta a dos aguas con planchas metálicas. No se dispone de imagen.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 41

**SITUACIÓN:**

Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:	036
PARCELA:	0024
SUBPARCELA:	00

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas de altura, cubierta plana con alero de tejas. Se encuentra pintada de color amarillo.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 42

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Hípico

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial, de cubierta inclinada, rodeada de tapia de bloques. El acabado exterior es con aplacado de baldosas beige y moradas, y la cubierta inclinada de tejas. Parece encontrarse relacionada con uso hípico.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 43

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación con uso agrícola. Fachada de bloques sin enfoscar ni pintar.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 44

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

200

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial de dos plantas de altura y cubierta plana. Fachadas enfoscadas y pintadas de color amarillo.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 45

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

400

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

225

**OBSERVACIONES:** Edificación dos plantas enfoscada y pintada de color amarillo. Por sus dimensiones puede que se trate de más de una vivienda.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 46

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:	036
PARCELA:	0028
SUBPARCELA:	OL

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Granja

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:**

Residencial

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de una sola planta y techo plano, con fachada de bloques sin enfoscar ni pintar. Aloja ganado vacuno y equino.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 47

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Agrario

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

120

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de una planta con cubierta plana, adosada a otra edificación rústica de techo inclinado con tejas. Entorno de cultivos.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 48

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

240

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial de una planta y sótano. La cubierta es plana, y se encuentra enfoscada y pintada de color morado.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 49

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas, enfoscada y pintada de color naranja.**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 50

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial, con tipología salón. Presenta todas las fachadas sin enfoscar ni pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 51

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial, de cubierta plana, enfoscada y pintada de color rosa.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 52

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:****USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Probable edificación residencial. No se dispone de imagen.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 53

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

2000

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial en dos plantas. Se encuentra enfoscada y pintada de color amarillo. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 54

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Nave

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Deportivo

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

15 m

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con tipología de nave industrial y uso como pabellón deportivo. La cubierta es metálica, inclinada a dos aguas, y el cerramiento lateral de bloques, enfoscados y pintados en amarillo y blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 55

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Conjunto edificios

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Almacén

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1.300

**OBSERVACIONES:** Conjunto de edificaciones, (oficinas, almacenes, etc.) correspondientes a la empresa de suministro de gas. Las diferentes dependencias, enfoscadas y pintadas de blanco, con cubierta de planchas prefabricadas, se alojan en el interior de parcela delimitada por muro de bloques y malla metálica.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 56

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Restauración

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

140

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

140

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso como restaurante. Se encuentra enfoscada y pintada de amarillo y naranja. Presenta terraza techada con planchas prefabricadas.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 57

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificio

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

3 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de tres plantas y cuarto de azotea, con uso residencial. Se encuentra enfoscada y pintada de color amarillo y marrón.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 58

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Restauración

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso como restaurante. Presenta una sola planta y se encuentra enfoscado y pintado de blanco y gris. La cubierta es en parte inclinada y revestida de teja.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 59

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas


**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

121

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

484

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas. La tipología es rústica, con cubierta inclinada de tejas, y paramentos exteriores enfoscados y pintados de blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 60

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

90

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

286

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 61

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

24

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos de una sola planta. La cubierta es plana y se encuentra sin enfoscar ni pintar. Construcción adosada a otro cuarto de aperos.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 62

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

12

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos de una sola planta. Construido en bloques y cubierta de planchas prefabricadas, se encuentra sin enfoscar ni pintar. Construcción adosada a otro cuarto de aperos.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 63

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:**

Garaje

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Construcción de bloques sin enfoscar ni pintar, con uso como cuarto de aperos y garaje.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 64

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

60

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

160

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color salmón. Presenta un pequeño cuarto asociado, de bloques sin enfoscar ni pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 65

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

230

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas. Se encuentra enfoscada y pintada de color blanco. Presenta un cuerpo adosado de una sola planta.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 66

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En obras

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Agrario

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

6000

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial y de apoyo a un campo de cultivo de proteas. Presenta tipología rústica, con cubierta inclinada, pero la fachada está sin pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 67

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Container

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

10

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Container con probable uso como cuarto de aperos vinculado a finca de explotación de proteas. No se dispone de imagen.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 68

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

560

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Se trata de varios cuerpos edificados adosados. El conjunto se encuentra enfoscado y pintado de color rojo.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 69

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

50

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación enfoscada y pintada de blanco, de una sola planta y techo plano, con aparente uso como cuarto de aperos.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 70

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

180

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

800

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color salmón y blanco. Presenta cubierta inclinada de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 71

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

90

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

400

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una planta y cuarto de azotea. La tipología es tradicional, con cubierta inclinada de tejas, y se encuentra enfoscada y pintada de color blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 72

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

900

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color blanco. Presenta cornisa de teja . Presenta dos pequeños cuartos asociados de tipología similar. **Edificación inscrita en censo según D. 11/1997.**

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 73

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Pequeña edificación de tipología rústica, enfoscada y pintada de blanco, con cubierta inclinada revestida de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 74

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

140

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

952

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color blanco. En la misma parcela se ubica un cuarto de aperos.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 75

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuartos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Vinculado a vivienda

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**


1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

300

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

952

**OBSERVACIONES:** Pequeña edificación accesoria a vivienda. No se dispone de imagen.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 76

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

150

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

350

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color naranja.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 77

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Residencial

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

150

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

2200

**OBSERVACIONES:** Edificación de una sola planta con aparente uso residencial. Presenta pintura en mal estado en toda la fachada.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 78

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En obras

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Sin acabar

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

150

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

300

**OBSERVACIONES:** Edificación con destino residencial, en obras. Falta revestimiento de tejas en cubierta inclinada, y enfoscado y pintura en el cerramiento lateral.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 79

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

140

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

420

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas y cuarto de azotea. Enfoscada y pintada de color naranja, presenta cornisas de teja.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 80

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

220

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1000

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color salmón. Construcción en ladera.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 81

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda y almacén

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Almacén

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas y almacén adosado de una sola planta y cubierta inclinada de planchas prefabricadas. El conjunto se encuentra enfoscado y pintado de color morado.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 82

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:


SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:****USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Parece tratarse de un cuarto de aperos. No se dispone de imagen ni de otra información.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 83

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1.560

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color salmón. Presenta un pequeño cuarto asociado. La tipología es de salón y se adosa también a otra edificación residencial.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 84

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

180

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1.560

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color salmón. La cubierta es inclinada a dos aguas, pero no presenta teja. Se adosa a otra edificación residencial.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 85

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrícola

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

16

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

180

**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos vinculado a una parcela de cultivos de viñedos. Presenta cubierta plana y el cerramiento lateral sin enfoscar ni pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 86

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

120

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1000

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color blanco.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 87

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

240

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1000

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas y cuarto de azotea. Se encuentra enfoscada y pintada de color blanco y presenta cornisas de teja.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 88

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

240

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

280

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color amarillo. La cubierta es inclinada con plancha de hormigón.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 89

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

220

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

500

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color amarillo. La tipología es rústica, con cubierta inclinada de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 90

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

155

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color naranja. Presenta un pequeño cuarto adosado sin enfoscar ni pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 91

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Pequeño cuarto adosado a vivienda. La fachada no presenta enfoscado ni pintura.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 92

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

120

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

320

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color amarillo. Presenta cornisas de teja y cubierta plana. **Edificación inscrita en censo según D. 11/1997.**

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 93

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

400

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de blanco.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 94

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

800

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color amarillo. **Edificación inscrita en el censo según D. 11/1997.**

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 95

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuartos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:**

Residencial

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

60

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

800

**OBSERVACIONES:** Cuartos relacionados con edificación residencial. Presentan tipología rústica, con cubierta inclinada de teja, y enfoscado y pintura de color teja en fachadas.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 96

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color blanco.**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 97

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuartos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:**

Residencial

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Cuartos emplazados en parcela residencial, contruidos con materiales diversos, (vigas de hierro, planchas prefabricadas, etc.).

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 98

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

90

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

450

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color amarillo. La cubierta es plana. **Edificación inscrita en censo según D. 11/1997.**

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 99

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

140

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

624

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color naranja. La cubierta es inclinada a dos aguas de plancha de hormigón.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 100

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:**

Residencial

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

2,25

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Pequeño cuarto elaborado con bloques sin enfoscar ni pintar.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 101

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas. Presenta pintura en mal estado en algunas zonas.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 102

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color blanco.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 103

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color rosa.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 104

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Agrícola

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

180

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color morado. Se ubica en parcela en explotación agrícola.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 105

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario y garaje

**USOS ASOCIADOS:**

Residencial

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

40

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Construcción de una planta ubicada en parcela residencial y agrícola. Se utiliza como cuarto de aperos y garaje.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 106

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrícola

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

20

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Cuarto de bloques sin enfoscar ni pintar, con uso agrícola.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 107

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

35

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Dos pequeñas edificaciones con aparente uso residencial. Se encuentran enfoscadas y pintadas.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 108

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

1.150

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color naranja. La cubierta es plana y presenta cornisa de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 109

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

187

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

450

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, enfoscada y pintada de color amarillo. La cubierta es plana.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 110

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color blanco.**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 111

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En obras

**USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

110

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

240

**OBSERVACIONES:** Edificación en construcción de dos plantas, con destino supuesto a vivienda.**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 112

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Establo

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Dependencia adosada a vivienda 112, que aloja cerdos. No se dispone de imagen.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 113

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Nave

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Almacén

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

400

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con tipología de nave industrial, (cubierta de planchas metálicas), con uso como almacén de aluminio.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 114

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Agrícola

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

60

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta, sin enfoscar ni pintar. Se ubica en parcela en explotación agrícola.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 115

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color azul. Se ubica en parcela en explotación agrícola.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 116

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

170

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color blanco.**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 117

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

275

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color blanco. Parece constar de dos viviendas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 118

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

60

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una planta y cuarto de azotea, enfoscada y pintada de color blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 119

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color blanco. Vinculada a parcela en explotación agrícola.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 120

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Estación de transformación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Transformador

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

3,5

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

70

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

2000

**OBSERVACIONES:** Edificación que aloja un transformador eléctrico. Se encuentra enfoscado y pintado, con la pintura en mal estado. Se ubica en parcela parcialmente limitada por tapia de bloques sin enfoscar ni pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 121

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

6

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

180

**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos de bloques y piedras enfoscado y sin pintar, de cubierta plana.**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 122

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 037  
 PARCELA: 0005  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Almacén

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

50

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación de una planta, enfoscada y pintada de color blanco. Parece un almacén o garaje.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552 / 123

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 037  
PARCELA: 0004  
SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

195

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas, enfoscada y pintada de color salmón, excepto en pared medianera, donde presenta bloques a cara vista.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 124

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas y cuarto de azotea, enfoscada y pintada de color amarillo. La tipología es de salón y vivienda.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 125

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas y cubierta inclinada de tejas. La planta baja es garaje y la edificación se emplaza en parcela en explotación agrícola.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0552/ 126

**SITUACIÓN:**

Las Mercedes

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una planta, con cubierta plana, enfoscada y pintada de amarillo.**FOTOGRAFÍA:**