

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912 / 1

**SITUACIÓN:**

Camino de Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

110

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

500

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial. La tipología edificatoria es salón con dos plantas de altura y cuarto en la azotea. Se encuentra enfoscada y pintada de color rojo oscuro.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912 / 2

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional Forestal

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

200

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

5000

**OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas y sótano, con uso residencial. La cubierta es inclinada y con teja, y se encuentra enfoscada y pintada de color blanco. Se ubica en el interior de parcela vallada donde también se observan un cuarto en construcción y una pequeña caseta.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/3

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA: 0115  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Edificación

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Falta de acabado

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Almacén o cuarto con uso agrario. La tipología es salón, de una sola planta, encontrándose la edificación sin pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/4

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA: 0110  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con tipología salón, de dos plantas y cuarto de azotea. Presenta fachada enfoscada y pintada en color rojo – teja, salvo en la parte izquierda, (sin enfoscar ni pintar).

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/5

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA:  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con uso residencial, de una planta y cuarto de azotea. El techo es plano, y se encuentra pintada de color salmón oscuro.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/6

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA:  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas de altura, techo plano y alero de tejas. Se encuentra enfoscada y pintada de color blanco. Existe un cuarto asociado.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/7

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de Aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

10

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos con uso agrícola. Se encuentra enfoscado y pintado de color blanco y la cubierta es inclinada a un agua de plancha prefabricada.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/8

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

120

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Se trata de dos construcciones adosadas, con uso residencial, de una solo planta, y techo inclinado y cubierto de tejas. La edificación aparece parcialmente en obras, y presenta un cuarto independiente.

**FOTOGRAFÍA:**



**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/9

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación localizada en el interior de una parcela rodeada por un seto que impide la observación. Aparentemente se trata de un cuarto de aperos.

**FOTOGRAFÍA:**

**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/10

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Falta pintura y tratamiento de cubiertas

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** La edificación es un cuarto de bloques sin enfoscar de aproximadamente 3 m de altura. La cubierta es de plancha prefabricada y cañizo.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/11

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

200

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

5000

**OBSERVACIONES:** Se trata de una edificación residencial de dos plantas y sótano. Se encuentra enfoscada y pintada de blanco, y el techo es inclinado, con tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/12

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

Nulo

**USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

40

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** La edificación es un cuarto de bloques y piedras enfoscado. Parece haber tenido uso como cuarto de aperos en el pasado, pero actualmente se encuentra en estado de ruina.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/13

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

280

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

600

**OBSERVACIONES:** Se trata de una edificación de grandes dimensiones, con techo plano y una sola planta de altura. Se encuentra enfoscada y pintada de color amarillo.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/14

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

80

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** La edificación es un cuarto de bloques sin enfoscar de unos 3 m de altura. El uso aparente es de cuarto de aperos.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/15

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una planta de altura. Se encuentra enfoscada y pintada en todas sus fachadas salvo en un extremo. **Incluida en el Censo D. 11/97.**

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/16

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA: 0073  
 SUBPARCELA: 0B

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En construcción

**USO:****USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

**ALTURA** 2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):** 200

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación en obras con aparente destino a uso residencial. Actualmente presenta altura de dos plantas.

**FOTOGRAFÍA:**



### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/17

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA:  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

144

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas de altura. Se encuentra enfoscada y pintada de color blanco y la cubierta es inclinada con tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/18

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA:  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

141

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de dos plantas de altura, enfoscada y pintada de color naranja, y con cubierta inclinada de teja.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**  
**LOCALIZACIÓN:**  
 TF-0912/19

**SITUACIÓN:**  
 Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:  
 PARCELA:  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**  
 Vivienda y cuartos asociados

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**  
 R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**  
 En uso

**USO:**  
 Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**  
 Bueno

**ALTURA** 2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):** 1100

**OBSERVACIONES:** Se trata de una edificación con uso residencial, de dos plantas de altura, cubierta inclinada con tejas, y se encuentra pintada de color beige. Dentro de la misma parcela se ubican algunos pequeños cuartos.

**FOTOGRAFÍA:**



**INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6****CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/20

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

Bajo

**USO:**

Agrícola

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

2 m

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos de bloques sin enfoscar ni pintar. La cubierta es inclinada.**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/21

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 036  
 PARCELA: 0185  
 SUBPARCELA: 0B

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En construcción

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

64

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial en obras. Presenta una sola planta y la cubierta es inclinada a dos aguas y con tejas. Se encuentra en obras, casi terminada, enfoscada y pintada de color blanco.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/22

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:	036
PARCELA:	0185
SUBPARCELA:	0B

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Agrícola

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

90

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial rodeada de parcelas de cultivo. La tipología es rústica con dos plantas y cubierta inclinada a dos aguas revestida de teja.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/23

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

60

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

500

**OBSERVACIONES:** Edificación residencial de una sola planta. Se encuentra enfoscada y pintada de blanco. El techo es plano y presenta un alerón de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/24

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

100

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

300

**OBSERVACIONES:** Edificación aislada, rodeada de pastizales. Presenta dos plantas de altura y cubierta inclinada revestida de tejas. **Edificación inscrita en Censo según D. 11/1997.**

**FOTOGRAFÍA:**



## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/25

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

1 PLANTA

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

8

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

20

**OBSERVACIONES:** Edificación aislada, rodeada de cultivos. Presenta una sola planta y cubierta inclinada de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/26

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:	035
PARCELA:	0073
SUBPARCELA:	0A:1

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

120

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

700

**OBSERVACIONES:** Edificación aislada, rodeada de pastizales. Presenta dos plantas de altura y cubierta inclinada revestida de tejas.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/27

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO: 035  
 PARCELA: 0073  
 SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Almacén agrícola

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA****SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):****SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Edificación con tipología de almacén, que parece tener uso agrario. Presenta las fachadas con bloques a cara vista, sin enfoscar ni pintar.

**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/28

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Vivienda

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Residencial

**USOS ASOCIADOS:**

Agrario

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

**ALTURA**

2 plantas

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

120

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Edificación residencial con tipología rústica, de dos plantas y cuarto en la azotea.**FOTOGRAFÍA:**

### INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/29

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

15

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):**

**OBSERVACIONES:** Cuarto de unos 3 metros de altura, sin enfoscar ni pintar, y con cubierta de planchas prefabricadas.

**FOTOGRAFÍA:**

## INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-0912/30

**SITUACIÓN:**

Camino Jardina

**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

**ELEMENTO CATALOGADO:**

Cuarto de aperos

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

R.P.A. Tradicional

**GRADO DE UTILIZACIÓN:**

En uso

**USO:**

Agrario

**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

**ALTURA**

1 planta

**SUPERFICIE (m<sup>2</sup>):**

4

**SUPERFICIE DE PARCELA (m<sup>2</sup>):****OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos, con fachadas con bloques a cara vista, sin enfoscar ni pintar.**FOTOGRAFÍA:**