

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 1

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Invernadero

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Se trata de una superficie ocupada por invernaderos de malla y plástico. Invernaderos "San Luis".

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 2

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

14

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos junto a parcela en cultivo, de bloque y cubierta prefabricada.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 3

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 52
 PARCELA: 192
 SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA – Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

90

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación, con uso residencial, de una planta de cubierta plana y depósitos de agua en la azotea.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 4

SITUACIÓN:

C / Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0193
 SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En construcción

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

220

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación en construcción de dos plantas, color rojizo, tipo salón en planta baja y vivienda en alta, con cuarto de azotea. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 5

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0195
 SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

160

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas tipo salón, junto a viario asfaltado, de color rojizo. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 6

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 029
 SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Almacén

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Parece un almacén de una planta, asociados a unos invernaderos cercanos ("San Luis"), junto a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 7

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0198
SUBPARCELA:	0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

120

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta, adosada a otras cercanas, rodeada de tapia alta cerrada, junto a viario asfaltado.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 8

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0177
 SUBPARCELA: 00 (1)

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda - restaurante

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:

Terciario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

160

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas tipo salón con cuarto de azotea, junto a vía asfaltada, con uso bar – restaurante la planta baja y vivienda la alta. **Incluido en el Censo del D. 11/97**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 9

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0196
 SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

120

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación adosada por tres lados a otras edificaciones, de una y dos plantas según rasante; con cubierta mixta, y acceso directo a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 10

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 050

PARCELA: 0110

SUBPARCELA: 0S

ELEMENTO CATALOGADO:

Invernadero

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Invernadero cercano a otros con idénticas características, de plástico (Invernaderos "San Luis").

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 11

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0183
 SUBPARCELA: 0F

ELEMENTO CATALOGADO:

Almacén e invernadero

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

70

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Conjunto de edificación de una planta de probable uso de almacén con depósitos en la cubierta e invernadero de plástico, cultivado, junto a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 12

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0182
SUBPARCELA:	00

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En Uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

80

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación residencial tipo salón, de dos plantas con terraza y color salmón, junto a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 13

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0183
SUBPARCELA:	00 (1)

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En Construcción

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En obras

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

64

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación en construcción, de una planta tipo salón, adosada a otra edificación de dos plantas. Ubicada junto a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 14

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En Construcción

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En obras

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Se trata de una casa antigua hecha de canto blanco a la que actualmente se le está adosando otro cuerpo nuevo de bloque. Ubicada junto a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 15

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA:
 SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

160

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de color salmón con acceso desde viario asfaltado, y adosada a otra edificación.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 16

SITUACIÓN:

C/ Luis Cascarilla

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0175
SUBPARCELA:	00

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Buneo

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas tipo salón con cuarto en azotea.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 17

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda y Estanque

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:

Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

105

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Estanque y cuarto de bombas pequeño, en bloque visto. La vivienda no se ve en la foto. Includa en el Censo D. 11/97.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 18

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta a borde de camino, con rebordes de teja, con uso de vivienda y garaje, más cuarto de azotea.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 19

SITUACIÓN:

Montaña Chacón

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0166
SUBPARCELA:	0A

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

50

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta y cubierta plana, rodeada de terreno de cultivo, junto a la que hay un pequeño cuarto construido con bloques de hormigón.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 20

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0162
SUBPARCELA:	0C

ELEMENTO CATALOGADO:

Granja

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

400

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Instalación ganadera con zonas cerradas y otras abiertas, donde se encuentra el ganado y se almacena el alimentos para estos.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 21

SITUACIÓN:

San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0169
 SUBPARCELA: 00 (1)

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

24

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Cuarto de una planta y cubierta plana en terreno de cultivo.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 22

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0169
 SUBPARCELA: 0A

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda (?)

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial (?)

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta que puede tratarse de un cuarto o de una vivienda, lindando con una edificación residencial fuera del PA-6.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 23

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0162
 SUBPARCELA: 0C

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:

Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

80

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial en una planta asociada a instalación ganadera, con garaje adosado y cuarto en bloque de reciente construcción.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 24

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0153
SUBPARCELA:	03

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

88

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

400

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con cubierta plana, porche de entrada y zona de aparcamiento. La misma se encuentra rodeada de murete cerrado. A escasos metros existe un cuarto en bloque.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 25

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Garaje

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

60

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación tipo salón en bloque visto, adosada a una vivienda fuera del PA-6, con uso de garaje. **Incluida en el Censo D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 26

SITUACIÓN:

San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0153
 SUBPARCELA: 0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Conjunto de tres edificaciones entre medianeras; de una y dos plantas encerradas en parcela murada con tapia alta cerrada de bloque.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 27

SITUACIÓN:

San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0153
 SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

180

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas de color blanco con cubierta inclinada de teja, rodeada de tapia alta de bloque visto, cercana a las edificaciones de la ficha anterior. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 28

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con uso de cuarto, junto a superficie cultivada, asociada a edificación con uso residencial fuera del PA-6, de tablas y chapa.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 29

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0125
 SUBPARCELA: 0J (6)

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con uso agropecuario, formada por dos cuerpos adosados, uno antiguo con cubierta inclinada de teja y otro nuevo de cubierta plana.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 30

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
PARCELA: 0143
SUBPARCELA: 03; 0C

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de una planta con acceso desde camino no asfaltado.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 31

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0156
 SUBPARCELA: 0J

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

80

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial con cuarto adosado, de una planta, con deposito en cubierta, y valla mixta de gran altura en uno de sus laterales, su acceso se hace por camino de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 32

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0156
 SUBPARCELA: 0A (1)

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

Abandonada

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Malo

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de tipología tradicional, con cubierta inclinada de teja. Podría estar incluida en el Catálogo Arquitectónico municipal.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 33

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	052
PARCELA:	0156
SUBPARCELA:	0A

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:**USO:**

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En construcción

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

240

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una y dos plantas junto a viario asfaltado, en construcción en bloque visto, sin ventanas. Cubierta mixta: inclinada y plana.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 34

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0136
 SUBPARCELA: 0D

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En obras

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):

180

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una y dos plantas, la segunda en construcción todavía en bloque visto; con otra edificación adyacente en construcción, sólo los pilares y cimentaciones. Acceso por camino no asfaltado.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 35

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En construcción

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta tipo salón con cuarto de azotea de color blanco, con armaduras indicativas de su reciente construcción, cercana a otras edificaciones.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 36

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 052
 PARCELA: 0136
 SUBPARCELA: 0E

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

64

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial de una planta y cuarto de azotea, de color blanco, con cuarto adosado.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 37

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas de color blanco con cubierta plana, con cuarto adosado.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 38

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de una y dos plantas con cubierta plana y color blanco.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 39

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación prefabricada de una planta con posible uso de garaje y/o almacén, con fachada de bloque visto.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 40

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de una planta entre medianeras, de cubierta plana.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 41

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta tipo chalet con cubierta inclinada de teja, rodeada de tapia alta de bloque visto, con acceso desde pista de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 42

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA**


1 planta

SUPERFICIE (m²):

120

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial, cercana al núcleo de Los Baldíos pero en medio de terrenos de cultivo. Sin foto.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 43

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de una planta con cubierta mixta, cercana al núcleo de Los Baldíos.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 44

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación residencial de dos plantas con cubierta inclinada, tipo chalet, cercana a otras edificaciones y lindando con el núcleo de Los Baldíos.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 45

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial de una planta y cuarto de azotea, con reborde de cubierta de teja y acceso desde pista de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 46

SITUACIÓN:

Camino San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación residencial de dos plantas con cuarto de azotea tipo salón, con cubierta plana y reborde de tejas. En parcela rodeada de valla abierta.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 47

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuartos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Dos cuartos pequeños de cubierta de teja, en parcela vallada.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 48

SITUACIÓN:**REFERENCIA CATASTRAL:**

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Cuarto de una planta de bloques de hormigón en finca vallada.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 49

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de tipología tradicional, con cubiertas inclinadas de teja, cercana al núcleo de Los Baldíos. Parece tener un garaje o almacén adosado de nueva construcción.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 50

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Cuarto de bloques de hormigón visto, de cubierta plana sin integración, falta de enfoscados y pintura.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 51

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Bar - vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Terciario

USOS ASOCIADOS:

Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con uso vivienda y bar, justo enfrente del cementerio, alineada a vial asfaltado.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 52

SITUACIÓN:

C/ Frescura – Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Nave

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Terciario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Nave industrial a borde de viario asfaltado, cercana a otras naves fuera del PA-6.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 53

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

70

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con uso residencial, con cubierta inclinada de teja, en finca rodeada de tapia alta cerrada. Dentro de la finca hay otras tres edificaciones.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 54

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial (?)

USOS ASOCIADOS:

Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación que corresponde a un cuarto o garaje de una planta y de unos 24 m², junto a edificación con uso residencial, en finca rodeada de tapia alta cerrada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 55

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial tipo chalet de una planta, en finca rodeada de tapia alta, donde se han catalogado otras tres edificaciones.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 56

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas de color verde, adosada a otra edificación fuera del PA-6, junto a terreno de cultivo rodeado de tapia alta de bloque visto. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 57

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con uso cuarto de aperos en medio de terreno de cultivo vallado, realizado con elementos prefabricados.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 58

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Cuarto en bloque visto, junto a viario y cubierta plana.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 59

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda (?)

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial (?)

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta, con cubierta inclinada de plancha prefabricada, con posible uso residencial, pero puede ser un pequeño almacén agrario.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 60

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de uso residencial, con cubiertas inclinadas, dentro de parcela murada con bloque visto. Además hay otra edificación cubierta cercana con posible uso de garaje.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 61

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas, con cubierta inclinada.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 62

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA – Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta, con cubierta plana, en finca rodeada de tapia alta cerrada, donde se ha catalogado otra edificación, con acceso desde vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 63

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas, tipo chalet, la inferior parece ser un garaje; con cubierta inclinada de teja. Ubicada justo en el límite del ámbito del PA-6.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 60

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:

Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Regular – en construcción

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta en bloque visto; parece que tiene partes aún en construcción. Ocupando bancales agrícolas y acceso desde pista de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 65

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En construcción

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación en construcción de dos plantas adosada a otra fuera del PA-6, en bloque visto; parece una ampliación.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1215 / 66

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Dotacional

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA****SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Instalación propiedad de la empresa Canaragua, no se ha podido ver y no se tiene foto.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 67

SITUACIÓN:

Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

72

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de cubierta plana, con acceso desde viario asfaltado por pista de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 68

SITUACIÓN:

Montaña Bachiller

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de color blanco junto a Montaña Bachiller, con acceso desde pista de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 69

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con cubierta plana, a borde de viario asfaltado, con partes en obra, enfoscada pero no pintada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 70

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Garaje - almacén

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:

Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Malo

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con probable uso de garaje o almacén, cercana a otra edificación catalogada, en bloque visto, con acopios de materiales de obra a su alrededor.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 71

SITUACIÓN:

Montaña Bachiller

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación con probable uso residencial de una planta en la falda de Montaña Bachiller ocupando bancal de cultivo. En bloque visto y con acceso desde pista de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 72

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

3 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de tres plantas, tipo salón en planta baja, vivienda en segunda y dos cuartos en tercera planta, a borde de vía asfaltada, y rodeada de tapia cerrada. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 73

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En construcción

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas, con probable uso residencial, pero aún en construcción, con acceso desde pista hormigonada, de cubierta plana y color blanco.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 74

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Taller - Garaje

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Terciario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Conjunto de edificaciones, que parecen corresponder a un taller y garaje de vehículos; unas están pintadas y enfoscadas y otras en bloque visto. La parcela está rodeada de tapia alta cerrada.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 75

SITUACIÓN:

Montaña Bachiller

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta, con cubierta inclinada de teja, de color blanco, en la falda de Montaña Bachiller.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 76

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:

Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Malo

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Cuarto de grandes dimensiones, en estado de conservación bastante malo.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 77

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de color amarillo, con cuarto de azotea, junto a otra edificación censada. **Incluida en el Censo del D. 11/97**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 78

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

2 plantas

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación tipo salón, de dos plantas, más habitación en azotea, junto a otra edificación censada. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 79

SITUACIÓN:

Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuartos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Cuartos alargados en bloque visto, con cubierta plana y depósito de agua, con acceso desde camino de tierra.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1215 / 80

SITUACIÓN:

Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Garaje

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Edificación de una planta formada por dos cuerpos adosados, uno de reciente construcción con uso a modo de garaje y otro más antiguo con uso probable de almacén; ambos de cubierta plana.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 81

SITUACIÓN:
Montaña Bachiller

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En construcción

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación en construcción de probable uso residencial, con cubiertas inclinadas de teja.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 82

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Granja

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
Semiabandonado

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Malo

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso de granja en bloque visto, de una planta, adosado a otra edificación de reciente construcción.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 83

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con uso residencial y cubierta plana, junto a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 84

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de una planta y color blanco, con acceso desde pista hormigonada, cubierta plana con depósito de agua, asociado a bancales de cultivo.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 85

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de una planta a borde de camino, junto a bancales de cultivo.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**
TF-1215 / 86**SITUACIÓN:**
Camino de La Mina**REFERENCIA CATASTRAL:**POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:**ELEMENTO CATALOGADO:**
Cuarto de Aperos**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**
RPA - Tradicional**GRADO DE UTILIZACIÓN:**
En uso**USO:**
Agrario**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**
Bueno**ALTURA** 1 planta**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos en una planta, dentro de parcela de cultivo, rodeada de valla metálica abierta.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 87

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto de aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto en bloque visto en parcela de cultivo con cubierta plana con depósito de agua y muro de protección, con pequeños chamizos adosados.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 88

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de cubierta plana con reborde de teja, con uso residencial, en parcela vallada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 89

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de una planta de cubierta plana en finca donde existe una edificación con uso residencial.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 90

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:
Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación formada por varios cuerpos adosados de gran superficie con cubiertas mixtas, con posible uso ganadero.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 91

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Garaje

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta en bloque visto, con posible uso de garaje o cuarto/almacén, adosada a una vivienda.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 92

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta en bloque visto, con cubierta plana, adosada a otra edificación inventariada, con acceso desde viario asfaltado.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**
TF-1215 / 93**SITUACIÓN:**
Camino del Medio**REFERENCIA CATASTRAL:**POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:**ELEMENTO CATALOGADO:**
Cuarto**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**
RPA - Tradicional**GRADO DE UTILIZACIÓN:**
En uso**USO:**
Agrario**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**
Malo**ALTURA** 1 planta**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Cuarto adosado a edificación con uso residencial, de una planta, en mal estado de conservación.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 94

SITUACIÓN:
Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda y almacén

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:
Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas con uso residencial, parte de la fachada en bloque visto, con un almacén en la parte trasera; asociado a una granja de vacas.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 95

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con cuarto de azotea, de color salmón dentro de parcela rodeada de tapia alta cerrada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 60

SITUACIÓN:
Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Granja

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Instalación ganadera de vacas, formada por varias edificaciones en bloque visto y cubiertas prefabricadas, con edificación de uso residencial asociada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 97

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de una planta con cubierta inclinada de teja, en bancal de cultivo, cercano a edificaciones con uso residencial.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 98

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda - almacén(?)

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Terciario

USOS ASOCIADOS:
Residencial (?)

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de cubierta plana, rodeada de tapia mixta.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 99

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Almacén

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Terciario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Almacén de una planta, asociado a otra edificación inventariada, con zona de aparcamiento en la fachada y acceso desde vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 100

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta


SUPERFICIE (m²):


SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto en una planta, con cubierta plana y depósito de agua en azotea, en parcela vallada y cercano a otras edificaciones censadas.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**
TF-1215 / 101**SITUACIÓN:**
Los Baldíos**REFERENCIA CATASTRAL:**POLÍGONO: 051
PARCELA: 0097
SUBPARCELA: 03**ELEMENTO CATALOGADO:**
Vivienda**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**
RPA - Tradicional**GRADO DE UTILIZACIÓN:**
En uso**USO:**
Residencial**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**
Bueno**ALTURA** 2 plantas**SUPERFICIE (m²):** 64**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de dos plantas en medio de parcela rodeada de tapia cerrada. Sin foto.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**
TF-1215 / 102**SITUACIÓN:**
Los Baldíos**REFERENCIA CATASTRAL:**POLÍGONO: 051
PARCELA: 0097
SUBPARCELA: 0A (9)**ELEMENTO CATALOGADO:**
Vivienda**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**
RPA - Tradicional**GRADO DE UTILIZACIÓN:**
En uso**USO:**
Residencial**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**
Bueno**ALTURA** 1 planta**SUPERFICIE (m²):** 120**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de una planta en parcela rodeada de tapia alta cerrada. Sin foto.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 103

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Taller - Garaje

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Terciario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Instalaciones de taller y garaje, con explanada de gran superficie y acceso directo desde el Camino del Medio.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 104

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial de una planta, cubierta plana y sin enfoscar.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 105

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Malo

ALTURA

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación antigua de tipo tradicional, bastante deteriorada exteriormente.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 106

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto y estanque

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Malo

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Dos cuartos en bloque visto; el de la derecha pequeño y la otra construcción parece un depósito de agua cubierto, con armaduras para construcción en segunda planta.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 107

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 051
PARCELA: 0081
SUBPARCELA: 0B

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno


ALTURA 1 Planta

SUPERFICIE (m²): 35

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con dos cuerpos adosados. Sin foto.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 108

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta de tipología tradicional, con porche delantero. **Inscrita en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 109

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:
Terciario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas y cuarto de azotea, tipo salón en planta baja y vivienda en alta, en parcela rodeada de valla metálica.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 110

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Almacén

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Terciario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con cubierta plana, formada por vario cuerpos adosados con uso de almacén industrial, con acceso desde vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 111

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto - garaje

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:
Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta formada por varios cuerpos adosados, con uso cuarto y garaje, con zona de aparcamiento para camión.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 112

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso agrario en bloque visto y cubierta plana.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 113

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de una planta en bloque visto, y cubierta plana en medio de terreno de cultivo.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 114

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación cuarto de aperos en parcela de cultivo aislado, con cubierta prefabricada, en bloque visto.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 115

SITUACIÓN:
Montaña Los Marreros

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:
Residencial (?)

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de aperos grande, de una planta y cubierta plana, con posible uso residencial o recreativo particular.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 116

SITUACIÓN:
Montaña Los Marreros

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de aperos de una planta y cubierta inclinada de teja, rodeado de tapia alta cerrada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 117

SITUACIÓN:
Montaña Los Marreros

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de uso residencial, de una planta y cubierta mixta con acceso por pista de tierra.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 118

SITUACIÓN:
Montaña Los Marreros

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de tipología tradicional de piedra, de cubierta inclinada con teja. Incluida en el Catálogo de Arquitectónico municipal.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 119

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Granja y vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:
Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Conjunto de edificaciones adosadas formadas por una vivienda de una planta con elementos adosados con uso ganadero (cuadras, cuartos, etc.)

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 120

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Granja y vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:
Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Conjunto de edificaciones, asociadas al uso ganadero, formadas por una vivienda de una planta que se encuentra a escasos metros de las cuadras y demás instalaciones ganaderas.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 121

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial, la fachada principal da a una vía asfaltada; portalón de entrada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 122

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas con uso residencial, cubiertas planas, a borde de vía asfaltada, con parcela murada ocupada por jardín.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 123

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
En construcción

ALTURA 2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas en bloque visto de gran altura; la segunda planta se encuentra aún sin techar. A borde de vía asfaltada, con probable uso residencial. Puede ser que tenga un semisótano.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 124

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial a borde vía asfaltada, de una planta. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 125

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de dos plantas, garaje y vivienda, cubierta plana y acceso desde camino de tierra. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 126

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de uso cuarto de aperos con una planta de cubierta plana.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 127

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con cubierta plana, y reborde de teja, con acceso por vía pavimentada con hormigón.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 128

SITUACIÓN:
Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda y cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:
Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Dos edificaciones. Vivienda de una planta y cubierta plana. Cuarto en bloque visto de una planta también con cubierta de prefabricados.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 129

SITUACIÓN:
Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 Planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial de una planta con cubierta plana, fachadas en bloque visto; ubicada en una parcela donde han sido inventariadas otras edificaciones.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 130

SITUACIÓN:
Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto - almacén

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso de cuarto o almacén de aperos de cubierta prefabricada de planchas, junto a terreno de cultivo.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 131

SITUACIÓN:
Camino del Medio – C/ Frescura

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de uso residencial de dos plantas tipo salón en planta baja y vivienda en alta, con fachada a vía asfaltada y adosada a otras edificaciones.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 132

SITUACIÓN:
Camino del Medio – C/ Frescura

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Garaje

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
En construcción

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación tipo salón alineada a vía asfaltada de una planta, adosada a otras edificaciones, aún en construcción.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 133

SITUACIÓN:
Camino del Medio – C/ Frescura

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Solar

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA- Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En construcción

USO:

USOS ASOCIADOS:
Garaje

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
En construcción

ALTURA

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Solar murado en bloque visto adosado a edificación en construcción, con portón de garaje.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 134

SITUACIÓN:
Camino de San Francisco de Paula

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Agrario

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Regular

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²): 8

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto en bloque en parcela vallada, donde existen otras edificaciones con uso residencial.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 135

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial en una planta con armaduras para construcción en segunda, en parcela rodeada de tapia cerrada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**
TF-1215 / 136**SITUACIÓN:**
Camino de La Mina**REFERENCIA CATASTRAL:**POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:**ELEMENTO CATALOGADO:**
Vivienda**CLASIFICACIÓN DEL SUELO:**
RPA - Tradicional**GRADO DE UTILIZACIÓN:**
En uso**USO:**
Residencial**USOS ASOCIADOS:****ESTADO DE CONSERVACIÓN:**
Bueno**ALTURA** 1 planta**SUPERFICIE (m²):****SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Edificación de una planta en parcela murada, con acceso desde viario asfaltado.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 137

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial, vivienda y garaje, de cubierta inclinada de teja, rodeada de tapia revestida de piedra natural, con acceso desde vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 138

SITUACIÓN:
Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación con uso residencial de una planta, formada por varios cuerpos contruidos adosados. **Incluida en el Censo del D. 11/97.**

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 139

SITUACIÓN:
Camino del Medio

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno

ALTURA 1 planta

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Edificación de una planta con terreno cerrado por muro, junto a vía asfaltada.

FOTOGRAFÍA:



INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:
TF-1215 / 140

SITUACIÓN:
Camino de La Mina

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:
PARCELA:
SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:
Vivienda - granja

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:
En uso

USO:
Residencial

USOS ASOCIADOS:
Agrario

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
REgular

ALTURA 1-2 plantas

SUPERFICIE (m²):

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: conjunto de edificaciones de carácter y tipología tradicional, incluidas en el Catálogo arquitectónico municipal, con cubiertas inclinadas de teja.

FOTOGRAFÍA:

