

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1224 / 1

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
PARCELA: 0059
SUBPARCELA: 00 (2)

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:

Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

En bloque y tejado de prefabricado

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

16

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Imposible tomar la fotografía ya que se encuentra escondida detrás de otra edificación.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 2

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0064
 SUBPARCELA: 00 (1)

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Faltan enfoscados y tratamiento de cubierta

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

4

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos en bloque y cubierta plana, rodeado de otras edificaciones.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 3

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0044
 SUBPARCELA: 0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En obras

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

9

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Cuarto de aperos en bloque y techo plano, parece estar aún en obras, destaca la tapia de bloques también sin enfoscar y pintar como el cuarto.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 4

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0064
 SUBPARCELA: 00

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Falta de tratamiento paisajístico

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):****OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos construido con prefabricados**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 5

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	067
PARCELA:	0077
SUBPARCELA:	0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

64

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Edificación tipo chalet**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 6

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0067
 SUBPARCELA: 00

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de aperos (vivienda)

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:

Residencial (?)

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Falta de pintura

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

18

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Esta edificación se ha censado como cuarto de aperos, pero parece tener uso residencial

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 7

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0076
 SUBPARCELA: 0A (2)

ELEMENTO CATALOGADO:

Depósito de agua

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

4

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:****FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 8

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0075
 SUBPARCELA: 00 (3)

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En bloque y cubierta prefabricada

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

8

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:****FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 9

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	067
PARCELA:	0073
SUBPARCELA:	0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos (?)

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:

Residencial (?)

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

9

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** No parece que sea un cuarto de aperos sino una casa**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 10

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	067
PARCELA:	0074
SUBPARCELA:	0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

168

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Edificación rodeada de una tapia alta y jardines arbolados.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 11

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	067
PARCELA:	0053
SUBPARCELA:	00

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:

Residencial (?)

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Falta pintura y tratamiento de cubiertas

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

45

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

700

OBSERVACIONES: Parece tener por sus características uso residencial.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 12

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

Bajo

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:****ALTURA**

1 planta

SUPERFICIE (m²):**SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**

OBSERVACIONES: Se trata de una edificación antigua de tipología tradicional, con techo inclinado a un agua de teja que debería estar incluida en el Catalogo Arquitectónico de La Laguna.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6**CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:**

TF-1224 / 13

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:

PARCELA:

SUBPARCELA:

ELEMENTO CATALOGADO:

Edificación de uso ganadero

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

Alto

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Regular

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

40

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:****FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 14

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0052
 SUBPARCELA: 0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Almacén - alpende

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

180

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Se trata de una edificación de grandes dimensiones, con techo plano y falta de enfoscado y pintura en algunas de sus fachadas.

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 15

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0052
 SUBPARCELA: 0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Vivienda

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En Construcción

USO:

Residencial

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

En obras

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

90

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):

OBSERVACIONES: Se trata en realidad de dos edificaciones en construcción, una de unos 50 m² y la otra de 40 m².

FOTOGRAFÍA:

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 16

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO:	067
PARCELA:	0051
SUBPARCELA:	0B

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

18

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos en bloque, sin enfoscado y pintura, de techo plano.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 17

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0051
 SUBPARCELA: 0A

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:

Residencial (?)

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

70

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Edificación de color blanco y techo plano, con uso predominante agrario.**FOTOGRAFÍA:**

INVENTARIO DE EDIFICACIONES DEL PA-6

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN:

TF-1224 / 18

SITUACIÓN:

Los Baldíos

REFERENCIA CATASTRAL:

POLÍGONO: 067
 PARCELA: 0051
 SUBPARCELA: 0A

ELEMENTO CATALOGADO:

Cuarto de Aperos

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

RPA - Tradicional

GRADO DE UTILIZACIÓN:

En uso

USO:

Agrario

USOS ASOCIADOS:**ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

Bueno

ALTURA

1 planta

SUPERFICIE (m²):

12

SUPERFICIE DE PARCELA (m²):**OBSERVACIONES:** Cuarto de aperos en bloque y techo plano, sin enfoscado ni pintura.**FOTOGRAFÍA:**