
Firmado por: NOMBRE HERNANDEZ GARCIA JUAN MANUEL - NIF 42067187A
Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO POR DECRETO DEL GOBIERNO DE CANARIAS Nº 104/2015 DE 22 DE MAYO
Fecha y hora: 17.07.2015 11:44:25

RED VIARIA

AVENIDA ALCALDE WALTER PAETZMANN

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 364,4
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,93
Sentido B (m): 2,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA BERLIN

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 171,6
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA BERLIN

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 152,7
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 8
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA BERLIN

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 152,65
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA BERLIN

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 143,68
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA BERLIN

Tramo 05



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 246,9
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 393,2
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 74,67
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 568,02
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	4	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA


Tramo 04

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 49,88
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 528,95
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 9
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 97,56
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 07



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 209,12
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 08



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 56,38
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 2,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 09



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 231,79
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,7
Sentido B (m): 2,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 28
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 10



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 118,14
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 2,2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 11

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 107,62
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,4
Sentido B (m): 1,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 12



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 56,74
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,4
Sentido B (m): 1,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 13



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 100,01
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 1,6
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 14



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 58,21
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos		✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*	
Farolas		*Papeleras*		*Elementos publicitarios*	
Quioscos		*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*	
Alcorques		✔ *Cabinas de teléfono*		*Otros*	

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 1,6
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 15



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 185,9
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 16



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 75,9
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 17



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1292,1
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 19
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*	

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 18



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 168,69
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*	

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 19



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 464,54
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 2,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*	

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 890,14
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 5
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 14
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:
Regular

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,45
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	2	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 27
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 267,31
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 10
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 13
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 513,2
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 30
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 190,46
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 102,67
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,5
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 178,19
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 07



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 135,73
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,2
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 08



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 190,89
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,25
Sentido B (m): 3,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 09



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 398,05
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 10



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 521,06
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 7
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,3
Sentido B (m): 2,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		1
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 17
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 11



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 326,2
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- ✔ *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- *Bolardos y pilones*
- *Cabinas de teléfono*
- ✔ *Elementos de sombra*
- ✔ *Elementos publicitarios*
- *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- *Basuras*
- *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 12



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 185,13
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 8
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 13

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 634,1
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	3	
Vidrio:	4	
Papel:	3	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 20
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 14



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 251,79
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 7
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4,5
Sentido B (m): 4,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 15



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 323,72
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,3
Sentido B (m): 2,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	✔ *Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

✔ *Elementos de saneamiento escasamente integrados*	*Focos emisores de malos olores*	✔ *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 16



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 167,78
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,3
Sentido B (m): 2,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

✔ *Elementos de saneamiento escasamente integrados*	*Focos emisores de malos olores*	✔ *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE BRUSELAS

Tramo 17



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 225,65
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- ✔ *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- *Elementos de sombra*
- ✔ *Elementos publicitarios*
- ✔ *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,2
Sentido B (m): 2,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- ✔ *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- ✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- ✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- ✔ *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- ✔ *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- ✔ *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- ✔ *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- *Basuras*
- ✔ *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

AVENIDA DE ESPAÑA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 114,33
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Otros
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 7,8
Sentido B (m): 3,6
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE ESPAÑA

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 149,23
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Otros
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4,6
Sentido B (m): 3,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE ESPAÑA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 99,61
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Otros
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 5,2
Sentido B (m): 3,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE ESPAÑA

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1097,2
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Otros
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 5,5
Sentido B (m): 3,6
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	3	1
Envases:	2	
Vidrio:	3	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 58
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 259,85
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA DE EUROPA

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 56,93
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,9
Sentido B (m): 2,7
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 111,47
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1
Sentido B (m): 2,2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 96,66
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 80,46
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
No procede

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 129,44
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA DE EUROPA

Tramo 07

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 364,6
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA DE EUROPA

Tramo 08

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 93,57
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA DE EUROPA

Tramo 09

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 172,68
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 10



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 127,64
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 11



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 567,68
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA DE EUROPA

Tramo 12

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 107,92
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 13



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 348,65
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 14



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 96,3
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 15



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 349,85
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 16



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 104,31
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 9
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 1,82
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 17



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 497,38
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7,15
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,62
Sentido B (m): 1,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 18



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 91,26
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 19



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 95,54
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 17
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,75
Sentido B (m): 2,7
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 20



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 350,63
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6,9
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,95
Sentido B (m): 2,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	✔ *Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 21



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 149,09
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 22
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE EUROPA

Tramo 22



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 770,46
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
No procede

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	3	
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE FRANCIA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 143,51
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE FRANCIA

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 775,01
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 9
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,15
Sentido B (m): 2,15
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 11
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE FRANCIA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 258,54
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 9
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,15
Sentido B (m): 2,15
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE FRANCIA

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 152,58
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,15
Sentido B (m): 2,15
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE FRANCIA

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 905,97
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 9
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,15
Sentido B (m): 2,15
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE FRANCIA

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 146,55
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,15
Sentido B (m): 2,15
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE FRANCIA

Tramo 07



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 519,38
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 9
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,15
Sentido B (m): 2,15
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS HERMANOS

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 202,79
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 3
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 11,1
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 1,75
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS HERMANOS

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 435,52
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5,05
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,14
Sentido B (m): 1,14
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 810
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,2
Sentido B (m): 3,2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:	3	
Vidrio:	3	
Papel:	3	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 32
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 159,17
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4,5
Sentido B (m): 3,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 298,27
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,5
Sentido B (m): 4,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	✔ *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 169,64
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 05



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 413,94
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,6
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 13
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 192,55
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 07



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 374,01
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 08



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 113,64
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 09



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1766,96
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 65
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 10



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 253,51
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos		*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*	
Farolas	✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*	
Quioscos		*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*	
Alcorques	✔	*Cabinas de teléfono*		*Otros*	

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 9
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 11



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 242,08
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 16
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE LOS PUEBLOS

Tramo 12



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 218,62
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE MOSCU

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 246,93
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,25
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE MOSCU

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 170,93
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE MOSCU

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 178,72
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE MOSCU

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 160,08
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,75
Sentido B (m): 4,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA DE MOSCU

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 495,96
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 18
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA EUGENIO DOMINGUEZ AFONSO

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 93,5
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA EUGENIO DOMINGUEZ AFONSO

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 51,14
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA EUGENIO DOMINGUEZ AFONSO

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 528,05
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 7
Sentido B (m): 4
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 38
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA JARDINES DEL DUQUE

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 806,9
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	3	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 44
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA JARDINES DEL DUQUE

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 569,17
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 44
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA JARDINES DEL DUQUE

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 114,89
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA JARDINES DEL DUQUE

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 256,89
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 44
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA JARDINES DEL DUQUE

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 936,85
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 44
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA JARDINES DEL DUQUE

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 671,23
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 44
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general — *Exceso volumétrico* — *Tratamiento inadecuado de fachadas* — *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas — *Otros* — *Elementos sobresalientes en las cornisas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria — *Vias con excesiva sección transversal* — *Accesos a playas obsoletos o degradados* — *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici — *Otros*

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual — *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico* — *Disposición inadecuada de luminarias* — *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad — *Otros*

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados — *Focos emisores de malos olores* — *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano — *Heterogeneidad del mobiliario urbano* — *Presencia de especies exóticas invasoras* — *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística — *Taludes* — *Desmontes* — *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras — *Basuras* — *Otros*

RED VIARIA

AVENIDA JARDINES DEL DUQUE

Tramo 07



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 211,12
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 44
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA RAFAEL PUIG LLUVINA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 94,67
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		2
Envases:	2	
Vidrio:	1	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA RAFAEL PUIG LLUVINA

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 71,5
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA RAFAEL PUIG LLUVINA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 176,89
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- ✔ *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- ✔ *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- ✔ *Elementos de sombra*
- ✔ *Elementos publicitarios*
- *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- ✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- ✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- ✔ *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- *Basuras*
- *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

AVENIDA RAFAEL PUIG LLUVINA

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 83,39
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Otros
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA RAFAEL PUIG LLUVINA

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 797,65
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- ✔ *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- ✔ *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- ✔ *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- *Elementos de sombra*
- ✔ *Elementos publicitarios*
- *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		2
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 51
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- ✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- ✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- *Basuras*
- *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

AVENIDA RAFAEL PUIG LLUVINA

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 119,99
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA RAFAEL PUIG LLUVINA

Tramo 07



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 488,39
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Otros
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
✔ *Quioscos*	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 38
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 78,7
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,6
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 61,2
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 164,43
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 16
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 62,11
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 469,87
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	4	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 40
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA V CENTENARIO

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 316,12
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 7
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	6	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 13
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA V CENTENARIO

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 74,11
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA V CENTENARIO

Tramo 03

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 177,33
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA V CENTENARIO

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 80,71
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 7
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


AVENIDA V CENTENARIO

Tramo 05

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 160,14
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 7
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA V CENTENARIO

Tramo 06



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 79,29
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,5
Sentido B (m): 6,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA V CENTENARIO

Tramo 07



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 480,08
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- ✔ *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- ✔ *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- *Elementos de sombra*
- ✔ *Elementos publicitarios*
- ✔ *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 5
Sentido B (m): 6
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 17
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- ✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- *Basuras*
- *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

AVENIDA VENEZUELA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 138,92
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA VENEZUELA

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 68,96
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA VENEZUELA

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1023,27
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	3	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 99
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA VENEZUELA

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 184,52
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 1,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	✔ *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 79,81
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7,05
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 3,43
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 381,91
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 14
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 146,97
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 8
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general — *Exceso volumétrico* — *Tratamiento inadecuado de fachadas* — *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas — *Otros* — *Elementos sobresalientes en las cornisas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria — *Vias con excesiva sección transversal* — *Accesos a playas obsoletos o degradados* — *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici — *Otros*

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual — *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico* — *Disposición inadecuada de luminarias* — *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad — *Otros*

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados — *Focos emisores de malos olores* — *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano — *Heterogeneidad del mobiliario urbano* — *Presencia de especies exóticas invasoras* — *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística — *Taludes* — *Desmontes* — *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras — *Basuras* — *Otros*

RED VIARIA

AVENIDA VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 296,02
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 14
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,2
Sentido B (m): 2,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general — *Exceso volumétrico* — *Tratamiento inadecuado de fachadas* — *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas — *Otros* — *Elementos sobresalientes en las cornisas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria — *Vias con excesiva sección transversal* — *Accesos a playas obsoletos o degradados* — *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici — *Otros*

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual — *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico* — *Disposición inadecuada de luminarias* — *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad — *Otros*

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados — *Focos emisores de malos olores* — *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano — *Heterogeneidad del mobiliario urbano* — *Presencia de especies exóticas invasoras* — *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística — *Taludes* — *Desmontes* — *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras — *Basuras* — *Otros*

RED VIARIA

AVENIDA VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 108,8
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 8
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 14
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,2
Sentido B (m): 2,18
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

AVENIDA VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 235,8
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 14
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,45
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general — *Exceso volumétrico* — *Tratamiento inadecuado de fachadas* — *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas — *Otros* — *Elementos sobresalientes en las cornisas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria — *Vias con excesiva sección transversal* — *Accesos a playas obsoletos o degradados* — *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici — *Otros*

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual — *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico* — *Disposición inadecuada de luminarias* — *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad — *Otros*

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados — *Focos emisores de malos olores* — *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano — *Heterogeneidad del mobiliario urbano* — *Presencia de especies exóticas invasoras* — *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística — *Taludes* — *Desmontes* — *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras — *Basuras* — *Otros*

RED VIARIA

CALLE 1ª TRANSVERSAL A CALLE VIRGEN DE GUADA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 445,16
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5,67
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,9
Sentido B (m): 1,62
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	2	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 15
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE 2ª TRANSVERSAL A AVDA VIRGEN DE GUADAL

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 249,81
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,83
Sentido B (m): 2,94
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE AGANDO

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 168,41
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 1,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 55
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE AGANDO

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 98,08
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE AGANDO

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 130,61
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 1,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 55
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE AGANDO

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 90,52
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE AGANDO

Tramo 05

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 155,39
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 1,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 55
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE AGANDO

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 695,01
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 1,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	3	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 55
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ALEMANIA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 319,89
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos		*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*	
Farolas	✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*	
Quioscos		*Bolardos y pilones*	✔	*Tratamiento de residuos*	
Alcorques		*Cabinas de teléfono*	✔	*Otros*	

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CALLE ALEMANIA

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 92,15
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos		✔	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas		✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos			*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques		✔	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		✔ *Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ALEMANIA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 347,32
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ALEMANIA

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 89,39
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ALEMANIA

Tramo 05



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 435,26
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ALEMANIA

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 109,89
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ALEMANIA

Tramo 07

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 874,9
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,03
Sentido B (m): 2,66
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	3	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 16
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ANTONIO NAVARRO

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 233,18
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos		✔	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas		✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos			*Bolardos y pilones*	✔	*Tratamiento de residuos*
Alcorques		✔	*Cabinas de teléfono*	✔	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,9
Sentido B (m): 1,9
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ANTONIO NAVARRO

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 123,52
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ANTONIO NAVARRO

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 361,53
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

✔ *Parcelas con escasa integración paisajística*	*Taludes*	✔ *Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ARGENTINA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 399,24
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	5	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

✔ *Parcelas con escasa integración paisajística*	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE AUSTRIA ANEXO

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 447,45
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: No procede
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:
No procede

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BAILEN

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 563,2
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BALCON DE ANDALUCIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 477,25
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BALEARES

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 78,28
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 3
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BALEARES

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 136,8
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CALLE BALEARES

Tramo 03

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 93,51
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 6
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BALEARES

Tramo 04

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 266,88
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BALEARES

Tramo 05



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 109,29
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BALEARES

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 815,22
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	6	
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BISCHOFSHOFEN

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 588,09
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		1
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE BOLIVIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 966
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,8
Sentido B (m): 1,7
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 12
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE CASTILLA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 340,43
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 1,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	5	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE CATALUÑA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 480,68
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	4	
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE COLON

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1365,32
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,6
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	26	
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	✔ *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	✔ *Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE CUBA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 194,95
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0,9
Sentido B (m): 1,1
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE DE ACCESO A CENTRO COMERCIAL

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 435,03
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 9
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE DIARIO DE AVISOS

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 585,05
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE DINAMARCA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 489,14
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	7	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE EL BERIL

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 665,22
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,25
Sentido B (m): 2,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 21
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 562,85
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,5
Material: Otros
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,4
Sentido B (m): 7,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 28
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	✔ *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 218,3
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,3
Sentido B (m): 2,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	✔ *Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 03

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 585,23
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 31
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 104,67
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

✔ *Parcelas con escasa integración paisajística*	✔ *Taludes*	*Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 05



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 44,51
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- ✔ *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- ✔ *Elementos de sombra*
- *Elementos publicitarios*
- ✔ *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 31
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- ✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- ✔ *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- ✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- ✔ *Basuras*
- *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 68,04
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

✔ *Parcelas con escasa integración paisajística*	✔ *Taludes*	*Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 07



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 128,7
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- ✔ *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- ✔ *Elementos de sombra*
- *Elementos publicitarios*
- ✔ *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 31
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- ✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- ✔ *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- ✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- ✔ *Basuras*
- *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

CALLE ERNESTO SARTI

Tramo 08



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 85,93
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE FINLANDIA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1080,4
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,1
Sentido B (m): 1,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	3	
Envases:	3	
Vidrio:	3	
Papel:	3	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	✔ *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GALICIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 296,71
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GALICIA

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 796,46
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	3	
Envases:	3	
Vidrio:	3	
Papel:	3	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 13
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GALICIA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 67,12
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GALICIA

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 439,52
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GRAN BRETAÑA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 325,41
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 1,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GRAN BRETAÑA

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 262,03
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 1,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GRAN BRETAÑA

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 580,78
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 1,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GRECIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 381,28
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5,8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,4
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GUATEMALA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 217,54
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,1
Sentido B (m): 1,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	


RED VIARIA

CALLE GUATEMALA

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 75,37
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos



CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1
Sentido B (m): 1,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	✔ *Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE GUATEMALA

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 96,41
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0,5
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CALLE HELSINKI

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 429,27
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,25
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE HELSINKI

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 146,33
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 8
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE HELSINKI

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 132,49
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE HELSINKI

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 123,69
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE HELSINKI

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1252,35
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,25
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 24
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		✔ *Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE HELSINKI

Tramo 06



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 106,06
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,25
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE HELSINKI

Tramo 07



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 471,28
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,3
Sentido B (m): 2,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE IRLANDA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 420,19
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ISLANDIA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 302,98
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ITALIA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 632,35
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 9
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LA CALDERA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 612,09
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados ✔	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CALLE LA CALDERA

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 392,34
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 13
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LA CALDERA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 124,46
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LISBOA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 644,1
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LISBOA

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 90,96
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 3
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LISBOA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 204,59
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Asfalto
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:		
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LISBOA

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 86,18
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:	1	
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LISBOA

Tramo 05



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 317,4
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
No procede

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LISBOA

Tramo 06



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 80,82
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LISBOA

Tramo 07

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 417,59
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LONDRES

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 612,77
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	3	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias:
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LONDRES

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 215,87
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LONDRES

Tramo 03

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 801,01
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,8
Sentido B (m): 2,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 24
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	✔ *Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE LONDRES

Tramo 04



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 199,72
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,7
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE MADRID

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 363,84
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	


RED VIARIA

CALLE MADRID

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 94,08
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos



ORTOFOTO

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Malo
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos		*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*	
Farolas	✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*	
Quioscos		*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*	
Alcorques	✔	*Cabinas de teléfono*	✔	*Otros*	

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE MADRID

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 545,89
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos		✔	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas		✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos			*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques		✔	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	3	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE MADRID

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 104,87
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE MADRID

Tramo 05



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 574,92
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE MADRID

Tramo 06



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 59,06
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 3
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE MADRID

Tramo 07



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 98,44
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE NORUEGA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 632,53
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	3	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PAIS VASCO

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1010,67
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos		✔	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas		✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos			*Bolardos y pilones*	✔	*Tratamiento de residuos*
Alcorques		✔	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	4	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 12
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PAISES BAJOS

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 611,42
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	1	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PARAGUAY

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 278,68
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,3
Sentido B (m): 1,4
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 9
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PARIS

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 456,92
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PARIS

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 197,94
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PORTUGAL

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 552,85
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,4
Sentido B (m): 2,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PUERTO COLON

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 890,71
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0,4
Sentido B (m): 1,2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 24
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

✔ *Antenas con escasa integración visual*	✔ *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE PUERTO COLON

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 237,75
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0,4
Sentido B (m): 1,2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 24
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

✔ *Antenas con escasa integración visual*	✔ *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE REYKJAVIK

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 690,26
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	2	
Papel:	2	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 12
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ROMA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 353,53
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,8
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
✔ *Otros*			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE ROMA

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 308,58
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	2	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SAN SEBASTIAN

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1065,09
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Sin pavimentar
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 01

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 129,83
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1
Sentido B (m): 1,2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 01

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 127,68
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1
Sentido B (m): 0,75
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 01

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 567,41
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

✔ *Parcelas con escasa integración paisajística*	✔ *Taludes*	*Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 02

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1082,83
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Malo
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 1,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 16
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 02

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 96,34
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	✔ *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 02

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 203,43
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,2
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 02

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 221,93
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,4
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN ESPECIFICAR 03

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 292,78
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN NOMBRE 01

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 135,16
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,25
Sentido B (m): 2,25
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN NOMBRE 01

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 532,12
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN NOMBRE 01

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 212,48
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1
Sentido B (m): 1,2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 2
Tipo de luminaria: Farola foco

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN NOMBRE 02

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 177,72
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0,9
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN NOMBRE 03

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 702,15
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 1
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN NOMBRE 04

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 694,95
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,5
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 11
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

✔ *Elementos de saneamiento escasamente integrados*	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SIN NOMBRE 05

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 844,65
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,4
Sentido B (m): 1,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SUECIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 486,97
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE SUIZA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 556,22
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE TRANSVERSAL A AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 620,65
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 28
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE TRANSVERSAL A CALLE ANTONIO NAVARRO

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 554,3
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 2,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 11
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE TRANSVERSAL A CALLE FINLANDIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 268,29
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Malo
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0,8
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 3
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CALLE TRANSVERSAL A CALLE LONDRES

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 515,72
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8,4
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	✔ *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE TRANSVERSAL A CALLE ROMA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 229,31
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 15
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE UNTERHACHING

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 572,58
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 12
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4,5
Sentido B (m): 4,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	2	
Vidrio:	3	
Papel:	3	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 15
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE URUGUAY

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 223,27
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,5
Sentido B (m): 1,3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE URUGUAY

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 168,78
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Loseta
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE VALENCIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 533,62
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 1,8
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	2	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 260,61
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 3
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7,05
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,45
Sentido B (m): 6,9
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CALLE VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 101,93
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 3
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CALLE VIRGEN DE GUADALUPE

Tramo 03

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 722,43
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 4,43
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 6,85
Sentido B (m): 1,38
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 20
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CAMINO ROQUE DE LA FORTALEZA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1081,93
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,76
Sentido B (m): 2,1
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		✔ *Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CAMINO ROQUE DE LOS MUCHACHOS

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 731,42
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 20
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CAMINO ROQUE NUBLO

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 879,2
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 20
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CAMINO ROQUE NUBLO

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 98,9
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CAMINO ROQUE NUBLO

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 140,59
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	✔ *Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CAMINO ROQUE NUBLO

Tramo 04

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 96,49
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


CAMINO ROQUE NUBLO

Tramo 05

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 205,02
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CAMINO ROQUES DEL SALMOR

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 737,07
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 20
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CARRETERA FAÑABE-LA CALETA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1305,72
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6,6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,6
Sentido B (m): 2,47
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 36
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CARRETERA FAÑABE-LA CALETA

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 85,4
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7,05
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 3,43
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

CARRETERA FAÑABE-LA CALETA

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 400,78
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	*Parterres/Jardineras*	✔ *Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,8
Sentido B (m): 3,43
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASAJE DE AUSTRIA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 389,38
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 5
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1
Sentido B (m): 1
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	*respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

PASAJE MONTESOL

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 243,8
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASARELA PEATONAL TF - 1

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 236,86
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Loseta
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:
Bueno

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: No procede
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: No procede
Calidad escénica. Aportación al confort: No procede

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO 1º AVENIDA DE ESPAÑA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 517,56
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,6
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos		✔	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas		✔	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos			*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques			*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 13
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

✔ *Elementos de saneamiento escasamente integrados*	✔ *Focos emisores de malos olores*	✔ *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO 2º AVENIDA DE ESPAÑA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 914,87
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Otros
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:	1	
Vidrio:	1	
Papel:	1	
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 45
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO ALCALDE WALTER PAETZMANN

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 633
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Otros
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 6,95
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 12
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO AVENIDA DE AUSTRIA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 342,04
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Otros
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO AVENIDA DE ESPAÑA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 617,5
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8,4
Material: Loseta
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 15
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO AVENIDA DE EUROPA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 267,61
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Otros
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO BARRANCO DEL AGUA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 444,51
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Otros
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 5
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 14
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO CANDIDO GARCIA SAN JUAN

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 198,61
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Loseta
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 6
Sentido B (m): 6
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 37
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO COLON

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1172,33
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,6
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 23
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	✔ *Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


PASEO COLON

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 309,5
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,6
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 23
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	✔ *Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO COLON

Tramo 03



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 296,04
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,6
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos		✔	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas			*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos			*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques		✔	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO DE LAS PARDELAS

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 883,91
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Loseta
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4,5
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


PASEO DE PARIS

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 136,9
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Loseta
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- ✔ *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- ✔ *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- *Elementos de sombra*
- ✔ *Elementos publicitarios*
- *Tratamiento de residuos*
- ✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 35
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

- *Mal estado de conservación general*
- ✔ *Concentración de cartelería en fachadas*
- *Exceso volumétrico*
- *Otros*
- *Tratamiento inadecuado de fachadas*
- ✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*
- *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

- *Mal estado de conservación de la red viaria*
- *Falta continuidad carril bici*
- *Vias con excesiva sección transversal*
- *Accesos a playas obsoletos o degradados*
- *Otros*
- *Falta de continuidad de calle peatonal*

Telecomunicaciones y alumbrado

- *Antenas con escasa integración visual*
- *Percepción de inseguridad*
- *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*
- *Disposición inadecuada de luminarias*
- *Otros*
- *Tipología inadecuada de luminarias*

Saneamiento y abastecimiento

- *Elementos de saneamiento escasamente integrados*
- *Focos emisores de malos olores*
- *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

- *Degradación del mobiliario urbano*
- *Otros*
- ✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*


ESPACIO NO OCUPADO

- *Parcelas con escasa integración paisajística*
- *Presencia de especies exóticas invasoras*
- *Taludes*
- *Basuras*
- *Desmontes*
- *Otros*
- *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*

RED VIARIA

PASEO DE PARIS

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 299,23
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Loseta
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 35
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO ISLANDIA - IRLANDA

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 813,75
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 30
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO LAS PALOMAS

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 281,14
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Cemento
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4,25
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 7
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN IDENTIFICAR 01

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 317,82
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,6
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN IDENTIFICAR 02

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 419,19
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Loseta
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 30
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN IDENTIFICAR 02

Tramo 02



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 126,4
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Loseta
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 30
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 01

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 583,87
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,6
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 11
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	✔ *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

✔ *Degradación del mobiliario urbano*	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 02

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 230,84
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 9
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 03

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 147,4
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 4
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general — *Exceso volumétrico* — *Tratamiento inadecuado de fachadas* — *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas — *Otros* — *Elementos sobresalientes en las cornisas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria — *Vias con excesiva sección transversal* — *Accesos a playas obsoletos o degradados* — *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici — *Otros*

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual — *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico* — *Disposición inadecuada de luminarias* — *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad — *Otros*

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados — *Focos emisores de malos olores* — *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano — *Heterogeneidad del mobiliario urbano* — *Presencia de especies exóticas invasoras* — *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística — *Taludes* — *Desmontes* — *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras — *Basuras* — *Otros*

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 04

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 261,58
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 05

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 402,03
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,6
Material: Loseta
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

✔ *Bancos*	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


PASEO SIN NOMBRE 06

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 349,81
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 1
Tipo de aparcamiento:
Mixtos
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 4
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 1
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 6
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		✔ *Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 07

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 733,95
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO

CALZADA

Anchura de calzada (m): 3,2
Material: Loseta
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Regular
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 5
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

✔ *Mal estado de conservación general*	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	✔ *Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 08

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 326,06
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 12
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 09

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 439,15
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Otros
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 8
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

✔ *Mal estado de conservación de la red viaria*	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	✔ *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 10

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 517,33
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3,8
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 15
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 11

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1850,14
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos



CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,2
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	1	
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 120
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 12

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 337,4
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	
Envases:	
Vidrio:	
Papel:	
Aceite:	

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 15
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 13

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 390,1
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:	
Envases:	
Vidrio:	
Papel:	
Aceite:	

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 16
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA


PASEO SIN NOMBRE 14

Tramo 01

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 320,44
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 3
Material: Cemento
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Cemento
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 8
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 15

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 340,07
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6,8
Material: Loseta
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	✔ *Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 36
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	✔ *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 16

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 272,67
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 17

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 161,6
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material:
Estado de calzada:
Plataforma reservada para el transporte público:

Plataforma reservada para ciclistas:

Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical:
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material:
Estado de la acera:
Accesibilidad movilidad reducida:

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PASEO SIN NOMBRE 18

Tramo 01



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 336,38
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6,4
Material: Loseta
Estado de calzada: Malo
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: Malo
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	✔ *Elementos publicitarios*
Quioscos	✔ *Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 53
Tipo de luminaria: Globo

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	✔ *Tratamiento inadecuado de fachadas*	✔ *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
✔ *Concentración de cartelería en fachadas*	*Otros*	✔ *Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	✔ *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	✔ *Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PEATONAL RIU PALACE Y ALTAMIRA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 742,09
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Loseta
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*		*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*		*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*		*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*		*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 5
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 16
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PEATONAL RIU PALACE Y ALTAMIRA

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 13,93
Tipo de vía:
Otro
Número de carriles de circulación:
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 0
Material: Loseta
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: No procede
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación:
Zonas verdes:

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 5
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

Nº *SOTERRADOS*

Orgánico:
Envases:
Vidrio:
Papel:
Aceite:

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 16
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort:
Calidad escénica. Aportación al confort:

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

PLAZA DEL DUQUE

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 739,6
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 8
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

- ✔ *Bancos*
- *Farolas*
- ✔ *Quioscos*
- ✔ *Alcorques*
- ✔ *Parterres/Jardineras*
- ✔ *Papeleras*
- ✔ *Bolardos y pilones*
- ✔ *Cabinas de teléfono*
- ✔ *Elementos de sombra*
- ✔ *Elementos publicitarios*
- *Tratamiento de residuos*
- *Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 4,5
Sentido B (m): 4,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 11
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Alta
Calidad escénica. Aportación al confort: Alta

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general — *Exceso volumétrico* — *Tratamiento inadecuado de fachadas* — *Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas — *Otros* — *Elementos sobresalientes en las cornisas*

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria — *Vias con excesiva sección transversal* — *Accesos a playas obsoletos o degradados* — *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici — *Otros*

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual — *Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico* — *Disposición inadecuada de luminarias* — *Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad — *Otros*

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados — *Focos emisores de malos olores* — *Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano — *Heterogeneidad del mobiliario urbano* — *Presencia de especies exóticas invasoras* — *Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística — *Taludes* — *Desmontes* — *Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras — *Basuras* — *Otros*

RED VIARIA

TF 6231

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 497,19
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en línea
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 3
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 12
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	


RED VIARIA

TF 6231

Tramo 02

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 459,53
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 8
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:
Regular

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Bueno
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 2,98
Sentido B (m): 2,98
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 10
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

TF 6231

Tramo 03

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 79,72
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

ORTOFOTO



CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1,98
Sentido B (m): 2
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 1
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	✔ *Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

VIA AUXILIAR TF-1

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 492,06
Tipo de vía:
Intersección
Número de carriles de circulación: 4
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado:
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	✔ *Otros*

Nivel de iluminación: No procede
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 1
Sentido B (m): 1
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

VIA AUXILIAR TF-1

Tramo 02



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 445,23
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Malo
Zonas verdes: No procede

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 1,5
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Malo
Accesibilidad movilidad reducida:
Regular

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			


ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

VIA AUXILIAR TF-1

Tramo 03



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 141,53
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:

Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 8
Material: Asfalto
Estado de calzada: Regular
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Regular
Mobiliario urbano. Estado: No procede
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 0
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 0
Tipo de luminaria:

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	✔ *Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	*Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	*Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

VIA AUXILIAR TF-1

Tramo 04



DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1277,11
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
No procede
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 7
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	✔ *Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	*Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
Alcorques	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Zona ajardinada o parterre

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 1
Pendiente:
Material: Loseta
Estado de la acera: Regular
Accesibilidad movilidad reducida:
Malo

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 18
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Baja
Calidad escénica. Aportación al confort: Baja

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	✔ *Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	✔ *Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
✔ *Presencia de especies exóticas invasoras*	*Basuras*	*Otros*	

RED VIARIA

VÍA INTERIOR MAGMA

Tramo 01



ORTOFOTO

DATOS GENERALES

Longitud de la vía (m): 1102,23
Tipo de vía:
Tramo
Número de carriles de circulación: 2
Tipo de aparcamiento:
Aparcamientos en batería
Aparcamiento minusválidos

CALZADA

Anchura de calzada (m): 6
Material: Asfalto
Estado de calzada: Bueno
Plataforma reservada para el transporte público:
No procede
Plataforma reservada para ciclistas:
No procede
Carril bici. Estado de conservación:

ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN

Señalética vertical: Bueno
Mobiliario urbano. Estado: Bueno
Mobiliario urbano existente:

Bancos	*Parterres/Jardineras*	*Elementos de sombra*
Farolas	✔ *Papeleras*	*Elementos publicitarios*
Quioscos	*Bolardos y pilones*	*Tratamiento de residuos*
✔ *Alcorques*	*Cabinas de teléfono*	*Otros*

Nivel de iluminación: Regular
Zonas verdes: Arbolado

ACERA

Ancho de acera:
Sentido A (m): 0
Sentido B (m): 3
Pendiente:
Material: Otros
Estado de la acera: Bueno
Accesibilidad movilidad reducida:
Bueno

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

	Nº	*SOTERRADOS*
Orgánico:		
Envases:		
Vidrio:		
Papel:		
Aceite:		

ALUMBRADO PÚBLICO

Número de luminarias: 53
Tipo de luminaria: Farola

CONFORT AMBIENTAL

Transitabilidad. Aportación al confort: Media
Calidad escénica. Aportación al confort: Media

IMPACTOS IDENTIFICADOS

DERIVADOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

Mal estado de conservación general	*Exceso volumétrico*	*Tratamiento inadecuado de fachadas*	*Ubicación inadecuada por razones ambientales y/o paisajísticas*
Concentración de cartelería en fachadas	*Otros*	*Elementos sobresalientes en las cornisas*	

DERIVADOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Viarias

Mal estado de conservación de la red viaria	*Vias con excesiva sección transversal*	*Accesos a playas obsoletos o degradados*	✔ *Falta de continuidad de calle peatonal*
Falta continuidad carril bici		*Otros*	

Telecomunicaciones y alumbrado

Antenas con escasa integración visual	*Concentración de tendido eléctrico y/o telefónico*	*Disposición inadecuada de luminarias*	*Tipología inadecuada de luminarias*
Percepción de inseguridad		*Otros*	

Saneamiento y abastecimiento

Elementos de saneamiento escasamente integrados	*Focos emisores de malos olores*	*Otros*

DERIVADOS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Degradación del mobiliario urbano	*Heterogeneidad del mobiliario urbano*	*Presencia de especies exóticas invasoras*	*Escaso mantenimiento de las zonas ajardinadas y paseos*
Otros			

ESPACIO NO OCUPADO

Parcelas con escasa integración paisajística	*Taludes*	✔ *Desmontes*	*Escasa integración del borde urbano con respecto al medio no ocupado*
Presencia de especies exóticas invasoras	*Basuras*	*Otros*	