





CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL



ELEMENTO		N22.01
Identificación Fotográfica		
Emplazamiento		
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Negocio, cafetería.	Planta rectangular perpendicular a vía. Buena.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ de la Estrella. 21908-16	Cuatro huecos simétricos, paramentos lisos. Tradicional reformado.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
578,45 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, revoco de tirolesa en zócalo.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Fachada tradicional reformada.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN. Se admite la sustitución parcial de la cubierta en el ámbito de la esquina para completar el esquema de tejado, según propuesta.	Cubiertas. Fachada completa. Carpinterías.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL



ELEMENTO		N22.02
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
Plaza de la Luz. 21908-15	Cuatro huecos simétricos, balcón, revestimiento liso. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
887,16 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa de dos plantas con balcón de madera en buen estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Fachada completa. Carpinterías excepto ventana en planta baja. Patio.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL



ELEMENTO		N22.03
Identificación Fotográfica	Emplazamiento	
		
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Centro Parroquial.	Planta rectangular paralelo a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
Plaza de la Luz. 21908-14	Huecos simétricos, balcón, cubierta a cuatro aguas. Doméstica urbana siglo XVIII.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
1317,20 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Destaca la carpintería en ventanas y balcón.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Fachada completa. Carpinterías, incluyendo balcón en tejado. Patio.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL



ELEMENTO		N22.04
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-11	Seis huecos simétricos, paramento liso, gárgolas, cubierta a cuatro aguas. Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
1180,85 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubierta, tejas árabes, carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional reformada.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Primer cuerpo. Carpinterías solo en huecos de planta alta.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL



ELEMENTO		N22.05
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta trapezoidal paralela a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-10	Tres huecos simétricos en Planta Alta, cubierta a cuatro aguas, gárgolas y alero de tres filas. Tradicional reformado.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
166,23 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Desafortunada distribución de huecos en planta baja.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN. En la planta baja los huecos pueden sustituirse, así como sus carpinterías. Se recomienda una alineación de ejes en los de los huecos de planta alta sin sobrepasar su anchura.	Primer cuerpo. Carpinterías solo en planta alta.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N22.06
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Panadería.	Planta rectangular paralela a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-09	Cuatro huecos simétricos, cornisa marcando forjado, cubierta a tres aguas Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
213,04 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubierta, tejas árabes, carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera en buen estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN.	Primer cuerpo, incluso alero y antepecho de cubierta.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N22.07
Identificación Fotográfica		
Emplazamiento		
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-08	Ocho huecos, balastradas en balcón y antepechos de ventanas, molduras y cornisas marcando forjado. Ecléctico.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
115,77 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, cubierta plana.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Fachada ecléctica.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías. Decoración.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N22.08
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-06	Tres huecos, paramento liso, cubierta a tres aguas. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
116,41 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera reformada.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN.	Primer cuerpo. Carpinterías.	


CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO N22.09

Identificación Fotográfica




Emplazamiento





CARACTERÍSTICAS

Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Planta en L. Regular.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo
C/ Doctor Jordán. 21908-05	Seis huecos simétricos, cornisas y molduras, paramento liso. Ecléctico.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo
194,21 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta.
	Altura de la Edificación Existente
	2 Plantas.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL ESTRUCTURAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Fachada excepto huecos planta baja. Carpinterías excepto planta baja. Patio.



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N22.10
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía. Regular.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-04	Tres huecos, cubierta a cuatro aguas. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
157,67 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN.	Primer cuerpo. Fachada completa. Carpinterías. Patio.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N22.11
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular con patio interior. Ruina.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-03	Seis huecos, paramento liso, cubierta a cuatro aguas, alero de dos filas. Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
259,00 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, tejas árabes, pares y nudos.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa señorial en mal estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Fachada excepto hueco izquierdo en planta baja. Carpinterías excepto el mismo anterior. Patio.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N22.12
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular con patio interior. Ruina.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21908-02	Seis huecos, paramento liso, cubierta a cuatro aguas, alero de tres filas. Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
234,09 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, tejas árabes, pares y nudos.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa señorial en mal estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Fachada excepto huecos de planta baja. Carpinterías solo las de la planta alta. Patio.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS


CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO N22.13

Identificación Fotográfica



Emplazamiento



CARACTERÍSTICAS

Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
	Planta rectangular. Ruina.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo
Callejón Primero 21908-01	Paramento liso con huecos asimétricos, cubierta a cuatro aguas. Tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo
4761,20 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta.
	Altura de la Edificación Existente
	Una planta.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
AMPLIACIÓN. Se permite el cambio de huecos y la sustitución de carpinterías en el Primer cuerpo de fachada.	Primer cuerpo de fachada.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO

N23.01

Identificación Fotográfica



Emplazamiento





CARACTERÍSTICAS



Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Planta rectangular con patio interior. Bueno.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ del Álamo esquina con C/ el Cantillo. 21899-02	Dos fachadas, la 1ª con tres huecos asimétricos dos ventanas planta alta puerta en planta baja. La 2ª fachada con tres puerta planta baja y ventana en planta alta. Doméstica siglo XVII.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
221,03 m2.	Muros de carga, estructura de pares y nudos a cuatro aguas, con alero de dos filas. Altura de la Edificación Existente
	2 Plantas.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Casa Tradicional con nave de dos plantas y patio en buen estado.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL ESTRUCTURAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL



ELEMENTO		N23.02
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular con patio. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Doctor Jordán. 21899-03	Ocho huecos, paramento liso, cubierta a cuatro aguas. Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
550,65 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional reformado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS.	Cubiertas. Fachada excepto hueco derecho en planta baja. Patio.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N24.01
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta en L formada por dos naves rectangulares y patio. Buena.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Olivo.	Lisa con seis huecos simétricos y zócalo con revóco de tirolesa, cubiertas a cuatro aguas con alero de tres filas.	
21898-05	Doméstica urbana siglo XVIII.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
263,77 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubierta, carpintería de madera y teja árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional de dos naves, ocupando parcela. Estado bueno.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Fachada completa. Carpinterías, excepto ventanas de planta baja. Patio.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO		N24.02
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía, de una planta. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Olivo. 21898-06	Plana con tres huecos simétricos de puertas, arcos deprimidos rectilíneos zócalo marcando forjado, pretil abalaustrado. Romántico ecléctico.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
158,97 m2.	Muros de carga, cubierta plana, carpintería de madera. Revoco liso con zócalo a la tirolesa.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera que forma conjunto de estilo con su medianera.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL



ELEMENTO		N24.03
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Comercial.	Planta rectangular, paralela a vía de una planta. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Olivo. 21898-07	Plana con tres huecos simétricos de puertas, arcos deprimidos rectilíneos zócalo marcando forjado, pretil abalaustrado. Romántico ecléctico.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
168,51 m2.	Muros de carga, cubierta plana, carpintería de madera, revoco liso con tirolesa.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera que forma conjunto de estilo con su medianera.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N24.04
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Ayuntamiento.	Planta rectangular dando a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
Plaza de la Luz. 21898-11	Ocho huecos simétricos, cubierta plana, balcón. Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
313,25 m2.	Muros de carga, carpintería de madera en huecos y balcón.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa señorial reformada.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada incluyendo balcón. Carpinterías.	



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N25.01
Identificación Fotográfica	Emplazamiento	
		
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Iglesia.	Planta rectangular central, abside y naves adosadas. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
Entre C/ del Olivo y Callejón del Chorro. Templo de Nuestra Señora de la Luz. 21885-08	Principal con torre en chapitel, ventanas geminadas, arcos apuntados, laterales y trasera con huecos abocinados y adintelados, cubiertas a cuatro aguas, tres y dos en nave central. Frontal Ecléctico, neogótico, Resto tradicional siglos XVIII- XIX	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
730,34 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubiertas, cantería enmarcando huecos tejas árabes, carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Iglesia de los Silos, con mezcla de estilos.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	INTEGRAL GENERAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
Las intervenciones requieren de la elaboración previa de un Plan Director De acuerdo a la Normativa de Protección.	Cubiertas. Fachadas. Carpinterías. Decoración.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N26.01
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad - Uso Actual	Tipo Edificatorio - Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular, paralela a vía, de una planta. Bueno.	
Dirección - Denominación - Referencia Catastral	Fachada - Estilo	
C/ del Chorro. 21882-03	Plana con tres huecos, puerta central, ventanas a ambos lados. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo - Estructural	
116,54 m2.	Muros de carga, cubierta plana, carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías excepto contraventanas.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N26.02
Identificación Fotográfica		
Emplazamiento		
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial-Agrícola.	Nave rectangular paralela a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Chorro. 21882-04	Huecos simétricos, tres planta baja, tres planta alta. Cubierta a tres aguas cornisa. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
157,65 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, paramento liso, pares y nudos a cuatro aguas, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa doméstica, en buen estado de conservación.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL.	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Primer cuerpo. Carpinterías.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N27.01
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta en L. Malo.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ Susana.	Cuatro huecos, paramento liso, cubiertas a cuatro aguas. Doméstica rural.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
424,36 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa señorial en mal estado, retirada del centro urbano.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN. REMONTA. CAMBIO DE CARPINTERÍAS.	Cubiertas. Pátios.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N28.01
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Nave de planta cuadrada. Estado Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ del Olivo nº 6	Lisa con dos huecos, cubierta a tres aguas, alero de una Fila. Escalera de acceso exterior.	
21885 06	Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
120 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubierta, tejas árabes, carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	1 Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional en buen estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL.	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA AMPLIACION	Cubiertas. Fachada. Carpintería .	

REFERENCIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N28.02
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Nave de planta cuadrada. Estado Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ del Olivo nº 8. 21885 05	Lisa con dos huecos, cubierta a cuatro aguas, alero de una Fila. Escalera de acceso exterior. Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
137,86 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, pares y nudos en cubierta, tejas árabes.	
	Altura de la Edificación Existente	
	1 Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional en buen estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. AMPLIACION	Cubiertas. Fachada. Carpinterías.	

REFERENCIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N28.03
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial	Planta rectangular dando a vía. Estado Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ del Olivo nº 12 21885 03	Tres huecos simétricos. Escalera de acceso exterior. Doméstica urbana.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
660 m2.	Muros de carga, carpintería de madera, revoco de tirolésa en zócalo.	
	Altura de la Edificación Existente	
	1 Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Fachada tradicional reformada.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL.	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA AMPLIACION	Cubiertas. Fachada completa. Carpinterías.	

REFERENCIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N28.05
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada -Estilo	
C/ del Olivo nº 6-8-10-12.		
Superficie Parcela	Sistema Constructivo	
85 m2.	Altura de la Edificación Existente	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Entorno ajardinado y fachadas protegidas.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	AMBIENTAL RECINTO	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES. NUEVA PAVIMENTACIÓN. NUEVA ILUMINACIÓN DEL SECTOR.	Recinto en general: fachadas, jardín, dragos,...	

REFERENCIA

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N33.01
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular, con patio. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ Doctor Jordán Nº39.	Planta baja 2 huecos de puertas, planta alta 2 huecos de ventanas. Vivienda tradicional.	
22909-06	Sistema Constructivo-Estructural	
Superficie Parcela	Muros de carga de fábrica de ladrillos, carpintería de madera y antepechos de hierro fundido.	
227,16 m2.	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa doméstica urbana, en buen estado de conservación.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
SUSTITUCIÓN. AMPLIACIÓN.	Fachada completa, incluso antepechos y cornisas. Carpinterías y la cerrajería de sus balcones.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO

N33.02

Identificación Fotográfica



Emplazamiento



CARACTERÍSTICAS

Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Edificación de planta rectangular. Buena
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ Doctor Jordán Nº 47 22909-02	Tres huecos; puerta en eje de fachada y ventanas a ambos lados. Vivienda tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
209,71 m2.	Muros de carga medianeros, carpintería de madera. Cubierta a cuatro aguas. Revoco a la tirolesa.
	Altura de la Edificación Existente
	Una planta.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Casa terrera, en buen estado de conservación.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN.	Primer cuerpo. Fachada completa. Carpinterías excepto la puerta principal.

REFERENCIA 009

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO

N34.01

Identificación Fotográfica



Emplazamiento



CARACTERÍSTICAS

Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Tres naves , una de planta cuadrada y dos rectangulares. Bueno.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ Cantillo esquina con C/ Chica. 22894-14	Huecos asimétricos cinco en C/ Cantillo y dos en C/ Chica. Tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
59,65 m2.	Muros de carga, cubierta a dos aguas, a cuatro y a tres en nave segregada. Alero de dos filas y con canchillos de madera. Carpintería de madera.
	Altura de la Edificación Existente
	Una Planta.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Casa terrera de tres naves, en buen estado.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
REMONTA. AMPLIACIÓN.	Cubiertas en fachada.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO

N34.02

Identificación Fotográfica



Emplazamiento




CARACTERÍSTICAS

Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Planta rectangular. Bueno.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ Chica. 22894-12	Lisa con dos huecos así métricos y zócalo con revoco de tirolesa. Tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
116,50 m2.	Muros de carga, cubierta a dos aguas, carpintería de madera.
	Altura de la Edificación Existente
	Una Planta.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Casa terrera de fachada corta que forma parte de una misma nave dividida en tres. Estado bueno.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
REMONTA. AMPLIACIÓN.	Cubiertas en fachada.

REFERENCIA 021

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N34.03
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta en L formada por dos naves rectangulares y patio. Buena.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ Chica. 22894-11	Lisa con dos huecos asimétricos y zócalo con revóco de tirolesa. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
165,29 m2.	Muros de carga, cubierta a tres aguas en nave a calle y de cuatro en nave interior . Carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera de fachada corta que forma parte de una misma nave dividida en tres. Nave interior y patio. Estado bueno.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. AMPLIACIÓN.	Cubiertas en fachada.	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL


N34.04

ELEMENTO

Identificación Fotográfica



Emplazamiento



CARACTERÍSTICAS


Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía, de una planta. Buena.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ Chica.	Plana con tres huecos simétricos, puerta en el centro, ventanas a ambos lados.
22894-10	Tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
242,01 m2.	Muros de carga, cubierta plana, carpintería de madera. Revoco liso con zócalo a la tirolesa.
	Altura de la Edificación Existente
	Una Planta.

CATALOGACIÓN

Valoración	Referencias
Casa terrera con medianera a vía.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías.

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO **N34.05**



CARACTERÍSTICAS

Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Planta rectangular, paralela a vía de una planta. Buena.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ Chica. 22894-09	Plana con dos huecos, uno de puerta y otro de ventana. Tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
58,24 m2.	Muros de carga, cubierta plana, carpintería de madera, revoco liso con tirolesa.
	Altura de la Edificación Existente
	Una Planta.

CATALOGACIÓN

Valoración	Referencias
Casa terrera con medianera a vía.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías.

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO

N34.06

Identificación Fotográfica



Emplazamiento



CARACTERÍSTICAS



Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Planta rectangular, paralela a vía, de una planta. Buena.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ Chica Nº 11 22894-08	Plana con tres huecos, puerta central, ventanas a ambos lados. Tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
377,87 m2.	Muros de carga, cubierta a cuatro aguas de pares y nudos, carpintería de madera nueva, revoco zócalo a la tirolesa. Altura de la Edificación Existente
	Una Planta.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Casa terrera.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Cubiertas en fachada.

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N34.07
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
<p>Propiedad-Uso Actual</p> <p>Residencial.</p> <p>Dirección-Denominación-Referencia Catastral</p> <p>C/ Chica.</p> <p>22894-07</p> <p>Superficie Parcela</p> <p>407,74 m2.</p>	<p>Tipo Edificatorio-Estado de Conservación</p> <p>Planta rectangular, paralela a vía, de una planta con patio. Buena.</p> <p>Fachada-Estilo</p> <p>Tres huecos de puertas, cornisa, pretil liso, revoco llagueado formando zócalo y perímetros huecos.</p> <p>Sistema Constructivo-Estructural</p> <p>Muros de carga, carpintería de madera.</p> <p>Altura de la Edificación Existente</p> <p>Una Planta.</p>	
CATALOGACIÓN		
<p>Valoración</p> <p>Vinculación Actual</p> <p>Intervenciones Permitidas</p> <p>REMONTA. HUECOS REMONTA. SUSTITUCIÓN. AMPLIACIÓN.</p>	<p>Referencias</p> <p>Grado de Protección</p> <p>PARCIAL FRONTAL</p> <p>Elementos Protegidos</p> <p>Cubiertas en fachada. Fachada completa, incluso aleros y antepecho. Carpinterías.</p>	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N34.08
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular, dos plantas. Buena.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ Chica. 22894-05	Tres huecos simétricos, tres puertas planta baja, dos ventanas planta alta puerta balcón, cornisa, pretil con pilaretes, arcos carpanel en huecos. Romántico ecléctico.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
396,33 m2.	Muros de carga, forjados de ladrihiero, carpintería de madera, rejera de hierro fundido en balcón y antepecho ventanas, franja de azulejos.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Fachada simétrica con balcón y carpintería original en buen estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías junto con las cerrajerías de balcón y ventanas. Decoración.	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL


ELEMENTO

N35.01

Identificación Fotográfica



Emplazamiento





CARACTERÍSTICAS

Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación
Residencial.	Planta rectangular. Bueno.
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo
C/ Chica . 22898-12	Tres huecos, puerta central y ventanas a ambos lados, cornisa marcando forjado, cubierta plana. Tradicional.
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural
99,93 m2.	Muros de carga, forjado de ladrillo, carpintería de madera original, revoco formando zócalo a la tirolesa.
	Altura de la Edificación Existente
	Una Planta.
CATALOGACIÓN	
Valoración	Referencias
Casa terrera, en buen estado.	
Vinculación Actual	Grado de Protección
	PARCIAL FRONTAL
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa, incluso alero y antepecho. Carpinterías.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N35.02
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular, con cubierta a cuatro aguas, adosados laterales. Regular.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ Chica Nº 10. 22898-13	Lisa con tres huecos, puerta central y ventanas a ambos lados. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
217,40 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubierta, carpintería de madera, revoco liso.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional, carpintería y cubierta en mal estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. AMPLIACIÓN.	Cubiertas en fachada.	


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N35.03
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Tres naves rectangulares, dos paralelas y otra perpendicular a vía, patio. Bueno	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ Chica Nº 14. 22898-15	Lisa con seis huecos simétricos, tres ventanas y tres puertas, gárgolas de madera en un número de cuatro. Cruz de madera. Doméstica urbana siglo XVIII.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
261,57 m2.	Muros de carga, cubiertas a cuatro aguas y a una, de pares y nudos, zócalo de revoco a la tirolesa.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Dos Alturas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Edificio urbano siglo XVIII, de dos plantas en buen estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Patio. Fachada completa, incluso gárgolas. Carpinterías excepto los sustituidos recientemente.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N35.04
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular, patio interior. Regular.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ Chica. 22898-16	Lisa con dos huecos asimétricos, de puertas, cubierta a cuatro aguas. Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
106,45 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubierta a cuatro aguas, tejas árabes, carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional medianera con otra de las mismas características.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. AMPLIACIÓN.	Cubiertas en fachada.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N35.05
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Usos Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Dos naves rectangulares, una paralela a via y otra perpendicular. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ Chica.	Tres huecos simétricos con puerta central y ventanas a ambos lados, cubiertas a cuatro aguas.	
22898-17	Tradicional siglo XVIII.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
181,48 m2.	Muros de carga, pares y nudos en cubierta, tejas planas, carpintería de madera, revoco liso.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa tradicional formando conjunto con el edificio medianero y nave interior.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL ESTRUCTURAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN.	Cubiertas. Fachada completa. Patio.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N35.06
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Tres naves rectangulares, una paralela a vía y las otras perpendiculares. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Olivo. 22898-06	Seis huecos simétricos, balcón, cornisas marcando forjados, moduras finas rodeando huecos. Ecléctico.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
173,58 m2.	Muros de carga, estructura de pares y nudos a cuatro aguas en naves interiores, forjado de ladrillo en nave a vía. Carpintería de madera, hierro forjado en antepechos y barandilla balcón.	
	Altura de la Edificación Existente	
	2 Plantas.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa con fachada ecléctica y naves a cuatro aguas formando patio.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
	Cubiertas. Fachada completa. Carpinterías. Patio.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N35.07
Identificación Fotográfica	Emplazamiento	
		
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular paralela a vía. Buena.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Olivo. 22898-08	Tres huecos simétricos, uno de puerta central y ventanas a ambos lados. Cornisa marcando forjado. Ecléctica.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
146,88 m2.	Muros de carga, cubierta plana, revoco liso.Carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera, en buen estado.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. SUSTITUCIÓN. AMPLIACIÓN.	Fachada completa. Carpinterías. Decoración.	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N35.08
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular dando a vía. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Olivo. 22898-09	Tres huecos de puertas, pretil decorado con pilaretes, cornisa marcando forjado, arcos rebajados y molduras. Ecléctico.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
202,21 m2.	Muros de carga, cubierta plana, carpintería de madera.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una Planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera de fachada. Estado bueno.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

ELEMENTO		N36.01
<p>Identificación Fotográfica</p> 	<p>Emplazamiento</p> 	
CARACTERÍSTICAS		
Propiedad-Uso Actual	Tipo Edificatorio-Estado de Conservación	
Residencial.	Planta rectangular. Bueno.	
Dirección-Denominación-Referencia Catastral	Fachada-Estilo	
C/ del Olivo.	Huecos simétricos, puerta central con ventanas a ambos lados.	
22884-10	Tradicional.	
Superficie Parcela	Sistema Constructivo-Estructural	
468,91 m2.	Muros de carga, carpintería de madera revoco liso.	
	Altura de la Edificación Existente	
	Una planta.	
CATALOGACIÓN		
Valoración	Referencias	
Casa terrera con acceso mediante escalera.		
Vinculación Actual	Grado de Protección	
	PARCIAL FRONTAL	
Intervenciones Permitidas	Elementos Protegidos	
REMONTA. HUECOS REMONTA. AMPLIACIÓN. SUSTITUCIÓN.	Fachada completa. Carpinterías.	