





SITUACION	e. 1:10,000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Calvario, 42
		Sector El Calvario
		Propietario Duarto Torres, Servando
		N. Identificación Catastral 18187-03
		DATOS NUMERICOS
		Superficie de Parcela 424 m ²
		Ocupación Actual 175 m ²
		N. de Plantas 2 Plantas
		Edificabilidad Existente 350 m ²

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		
		

ELEMENTO CASA DEL PINTOR OSCAR DOMINGUEZ

Nº F-11



CARACTERISTICAS

Contexto Inmueble con la mitad oeste de nueva planta y junto a casa tradicional, rodeado de huerta abandonada.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular, perpendicular a la vía, con adosado lateral de nueva construcción.	Composición de Fachada Principal, ocupando dos tercios de nueva planta con seis huecos ordenados simétricamente, y un hueco en planta alta en la nave conservada. Fachada lateral, simétrica con dos ventanas altas y dos ventanillas en baja. Escudo de familia sobre puerta de inmueble nuevo.
Sistema Estructural Muros de carga, y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a tres aguas de teja árabe la nave conservada y cubierta plana la nueva.	Sistema Constructivo Muro de tapial, con revoco liso y zócalo a la trolesa. Carpintería de madera tradicional en nave conservada.
Estilo Tradicional 2ª época.	Vegetación Existente Arboleda trasera.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con fecha 30-04-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.M.A.C. de fecha 26-02-1998, en la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL.



CATALOGACION

Valoración Casa tradicional.	
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 75	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación