

Denominación

Código

CENSO DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR EN CANARIAS

2016-2017



ID

02TFGA	Aliviadero EBAR N	<i>f</i> luelle								3	94
								Funcionamiento	O Activo		
1 INFORMACIÓN	GENERAL										
Provincia	Is	ila				Mun	icipio				
Santa Cruz de Tene	erife T	enerife				Gara	achico				
Núcleo urbano											
Garachico											
Localización											
El Caletón											
Descripción zona ve La conducción de v	ertido ertido está dispuesta sob				a Punta del Infie	erno en la zona	del Caletón.			M.	
Coordenadas	Arranque en tierra d		326.747	Y 3.139.644	1		Punto final	X del vertido	326.791	Y 3.139.710	Λ
TITULARES	, aranque en dena a	e la contacción	320.747	3.133.04-	•		Tarres mar	aci vertido	320.731	3.133.710	J
Entidad			Departame	nto			Gestión				
Ayuntamiento de C	Garachico		Oficina Téc	cnica			Ayuntam	niento de Garach	nico		
Persona de contact	0			Ot	ros responsabl	es					
Elvis de León Rodrí	guez			-							
Dirección				Teléfono	Fax	e-ma	il				
Plaza de La Liberta	d, 1. 38.450 - Garachico			922830000	-	elviso	deleon@gara	chico.es			
SITUACIÓN ADMII	NISTRATIVA										
Wannana in Zand	Estado	Nº Auto	rización			Estado			Fecha d	atos administrativ	VOS
Viceconsejería de medio ambiente	No Autorizado-En Trán	nite	-		DPMT-DPP	En tramitació	n	Presenta P\	VC	23/11/17	



2016-2017



Código Denominación ID 02TFGA Aliviadero EBAR Muelle 394 2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN Régimen hidráulico Conducción de vertido **DIFUSORES** Diámetro (mm) Longitud (m) Gravedad Conducción de desagüe Material empleado en la construcción Fuentes de información PVC Otra fuente de información Longitud (m) Cota de vertido (m) Diámetro (mm) +1 100 300 Estado general Precario Detalle fuente documental (otra información) **Entidad Titular** Observaciones estado general 3.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE Procedencia del vertido Naturaleza del Vertido Continuidad del vertido Agua residual urbana De excedencia-emergencia **EBAR Muelle** Tipo de tratamiento Funcionamiento del tratamiento Desbaste Precario ▼ Tratamiento previo Desinfección Fuente datos características efluente **Entidad Titular** Caudal (m³/h) Fuente dato caudal DBO (mg/L) Fuente dato DBO



2016-2017



Código	Denominación		ID			
02TFGA	Aliviadero EBAR Muelle		394			
4 CARACTERÍSTIC	AS DEL MEDIO RECEPTOR					
Calificación de la zo	na	Masa de agua				
Próximo a la línea d	e costa	ES70TFTI1				
☐ Presencia de sólic	los aceites o grasas 🔲 Desarrollo de algas 🔲 Olores					
☐ Espacio(s) proteg	ido(s)	Actividades afectadas				
-		Zona de baño				
Objetivos de calidad	del medio receptor					
	007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño 15, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimi	o; ento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambien [.]	tal.			
Zona sensible						
-						
5 OBSERVACIONE	S					
	R soterrada a la cual se le ha trasladado al exterior en los último años el cu	uadro eléctrico, de manera que se minimicen los cortes de electricidad producidos por p	puentes			



2016-2017



ID

394

Código Denominación

Aliviadero EBAR Muelle

6.- IMÁGENES

02TFGA





Fecha

27/10/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR en relación a su entorno.

Fecha

2007

Fuente

Censo 2007

Observaciones

Detalle del punto de vertido.



2016-2017



Código Denominación ID 02TFGA **Aliviadero EBAR Muelle** 394 7.- CARACTERÍSTICAS DEL AFLUENTE DBO (mg/L) Fuente dato DBO Habitantes-equivalentes Fuente dato he 8.- METADATOS Fecha del control Cambio respecto a censo anterior Código Código X En censo 2003 X Revisado X En censo 2007-2008 TF03GA 13/11/17 Modificado TFGA03 Observaciones sobre los cambios respecto al censo anterior Modificados parcialmente los campos de información general, características de la conducción, efluente y medio receptor y observaciones.