

| | | |
|---------------|---------------------------------|------------|
| Código | Denominación | ID |
| 02TFSL | Aliviadero EBAR Piscinas | 653 |

Funcionamiento **Activo**

1.- INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| Provincia | Isla | Municipio |
| Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | Los Silos |

| |
|---------------|
| Núcleo urbano |
| Los Silos |

| |
|----------------------|
| Localización |
| Piscinas Municipales |

| |
|--|
| Descripción zona vertido |
| Escollera de protección al noroeste de las piscinas municipales. |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| Coordenadas | Arranque en tierra de la conducción | X | Y | Punto final del vertido | X | Y |
| | | 322.254 | 3.140.563 | | 322.267 | 3.140.611 |

TITULARES

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Entidad | Departamento | Gestión |
| Ayuntamiento de Los Silos | Concejalía de Aguas | Ayuntamiento de Los Silos |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Persona de contacto | Otros responsables |
| Aránzazu Poleo | Ramón |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|
| Dirección | Teléfono | Fax | e-mail |
| Plaza de la Luz, 9, 38470 El Casco | 922840004 e1200 | - | oficinatecnica@lossilos.es |

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Viceconsejería de medio ambiente | Estado | Nº Autorización | DPMT-DPP | Estado | <input type="checkbox"/> Presenta PVC | Fecha datos administrativos |
| | No autorizado | - | | - | | 24/11/14 |

| | | |
|---------------|---------------------------------|------------|
| Código | Denominación | ID |
| 02TFSL | Aliviadero EBAR Piscinas | 653 |

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--|---------------|--------------|
| Conducción de vertido | Régimen hidráulico | DIFUSORES | Nº | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
| Conducción de desagüe | Gravedad | | - | - | - |
| Material empleado en la construcción | | | Fuentes de información | | |
| PVC | | | Otra fuente de información | | |
| Longitud (m) | Diámetro (mm) | Cota de vertido (m) | Detalle fuente documental (otra información) | | |
| 60 | 300 | 0 | | | |
| Estado general | | | Entidad Titular | | |
| Bueno | | | | | |
| Observaciones estado general | | | | | |
| - | | | | | |

3.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

| | | |
|---|------------------------|--------------------------------|
| Procedencia del vertido | Naturaleza del Vertido | Continuidad del vertido |
| EBAR | Agua residual urbana | De excedencia-emergencia |
| Tipo de tratamiento | | Funcionamiento del tratamiento |
| <input type="checkbox"/> Tratamiento previo | - | - |
| <input type="checkbox"/> Desinfección | | |
| Fuente datos características efluente | | |
| Entidad Titular | | |
| Caudal (m ³ /h) | Fuente dato caudal | |
| - | - | |
| DBO (mg/L) | Fuente dato DBO | |
| - | - | |

| Código | Denominación | ID |
|--------|--------------------------|-----|
| 02TFSL | Aliviadero EBAR Piscinas | 653 |

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona

Playa

Presencia de sólidos aceites o grasas Desarrollo de algas Olores

Espacio(s) protegido(s)

-

Masa de agua

ES70TFT11

Actividades afectadas

Zona de baño

Objetivos de calidad del medio receptor

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño;

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Zona sensible

-

5.- OBSERVACIONES

Las coordenadas de vertido recogidas en el apartado correspondiente son aproximadas, de acuerdo a lo indicado desde la entidad titular durante las visitas.

| Código | Denominación | ID |
|--------|--------------------------|-----|
| 02TFSL | Aliviadero EBAR Piscinas | 653 |

6.- IMÁGENES



Fecha

27/11/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Instalaciones origen del vertido en relación a su entorno.



Fecha

27/11/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno en el que se produce el vertido.

| | | |
|--------|--------------------------|-----|
| Código | Denominación | ID |
| 02TFSL | Aliviadero EBAR Piscinas | 653 |

7.- CARACTERÍSTICAS DEL AFLUENTE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| DBO (mg/L) | Fuente dato DBO |
| - | - |
| Habitantes-equivalentes | Fuente dato he |
| - | - |

8.- METADATOS

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|--------|--|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisado | Fecha del control | Cambio respecto a censo anterior | <input type="checkbox"/> En censo 2007-2008 | Código | <input type="checkbox"/> En censo 2003 | Código |
| | 22/11/17 | Añadido | | - | | - |

Observaciones sobre los cambios respecto al censo anterior

-

