

Código	Denominación	ID
<b>03TFSL</b>	<b>Piscinas Municipales</b>	<b>654</b>

Funcionamiento **Activo**

### 1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Los Silos

Núcleo urbano  
Los Silos

Localización  
Piscinas Municipales

Descripción zona vertido  
Trasera de las piscinas municipales

Coordenadas	Arranque en tierra de la conducción	X	Y	Punto final del vertido	X	Y
		-	-		322.366	3.140.572

### TITULARES

Entidad	Departamento	Gestión
Ayuntamiento de Los Silos	Concejalía de Aguas	Ayuntamiento de Los Silos

Persona de contacto	Otros responsables
Aránzazu Poleo	Ramón

Dirección	Teléfono	Fax	e-mail
Plaza de la Luz, 9, 38470 El Casco	922840004 e1200	-	oficinatecnica@lossilos.es

### SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Viceconsejería de medio ambiente	Estado	Nº Autorización	DPMT-DPP	Estado	<input type="checkbox"/> Presenta PVC	Fecha datos administrativos
	No autorizado	-	-	-		23/11/17

Código	Denominación	ID
<b>03TFSL</b>	<b>Piscinas Municipales</b>	<b>654</b>

### 2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Conducción de vertido	Régimen hidráulico	<b>DIFUSORES</b>		
Conducción de desagüe	Gravedad	Nº	Diámetro (mm)	Longitud (m)
		-	-	-
Material empleado en la construcción		Fuentes de información		
PVC		Otra fuente de información		
Longitud (m)	Diámetro (mm)	Cota de vertido (m)		
20	-	0		
Estado general		Detalle fuente documental (otra información)		
Precario		Entidad Titular		
Observaciones estado general				
-				

### 3.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido		Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Piscinas		Agua salada (piscinas)	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		Funcionamiento del tratamiento	
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo	-	<input type="checkbox"/> Desinfección	-
Fuente datos características efluente			
Entidad Titular			
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Fuente dato caudal		
-	-		
DBO (mg/L)	Fuente dato DBO		
-	-		

Código	Denominación	ID
03TFSL	Piscinas Municipales	654

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona

Próximo a la línea de costa

Presencia de sólidos aceites o grasas       Desarrollo de algas       Olores

Espacio(s) protegido(s)

Masa de agua

ES70TFT11

Actividades afectadas

Zona de baño

Objetivos de calidad del medio receptor

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño;

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Zona sensible

-

#### 5.- OBSERVACIONES

Las coordenadas del punto de vertido recogidas en el apartado correspondiente son aproximadas, de acuerdo a lo indicado por la entidad titular, ya que no fue posible vislumbrar el punto de vertido exacto.

Código	Denominación	ID
03TFSL	Piscinas Municipales	654

6.- IMÁGENES



Fecha  
27/10/2017

Fuente  
Censo 2016

Observaciones  
Entorno en el que se produce el vertido.



Fecha  
27/10/2017

Fuente  
Censo 2016

Observaciones  
Instalaciones origen del vertido.

Código	Denominación	ID
<b>03TFSL</b>	<b>Piscinas Municipales</b>	<b>654</b>

#### 7.- CARACTERÍSTICAS DEL AFLUENTE

DBO (mg/L)	Fuente dato DBO
-	-
Habitantes-equivalentes	Fuente dato he
-	-

#### 8.- METADATOS

<input checked="" type="checkbox"/> Revisado	Fecha del control	Cambio respecto a censo anterior	<input type="checkbox"/> En censo 2007-2008	Código	<input type="checkbox"/> En censo 2003	Código
	13/11/17	Añadido		-		-

Observaciones sobre los cambios respecto al censo anterior

-





