

Código	Denominación	ID
04TFGA	Aliviadero EBAR Las Cruces	655

Funcionamiento **Activo**

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Garachico

Núcleo urbano
Las Cruces

Localización
Cementerio

Descripción zona vertido
Acantilado rocoso

Coordenadas	Arranque en tierra de la conducción	X	Y	Punto final del vertido	X	Y
		-	-		325.367	3.139.994

TITULARES

Entidad	Departamento	Gestión
Ayuntamiento de Garachico.	Oficina Técnica	Ayuntamiento de Garachico

Persona de contacto
Elvis de León Rodríguez

Otros responsables
-

Dirección
Plaza de La Libertad, 1. 38450 - Garachico

Teléfono
922830000

Fax
-

e-mail
elvisdeleon@garachico.es

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Viceconsejería de medio ambiente	Estado	Nº Autorización	DPMT-DPP	Estado	<input type="checkbox"/> Presenta PVC	Fecha datos administrativos
	No autorizado	-	-	-		23/11/17

Código	Denominación	ID
04TFGA	Aliviadero EBAR Las Cruces	655

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Conducción de vertido	Régimen hidráulico	DIFUSORES	Nº	Diámetro (mm)	Longitud (m)
Conducción de desagüe	Gravedad		-	-	-
Material empleado en la construcción			Fuentes de información		
Fundición + PEAD			Otra fuente de información		
Longitud (m)	Diámetro (mm)	Cota de vertido (m)	Detalle fuente documental (otra información)		
5	350	+8			
Estado general			Entidad Titular		
Bueno					
Observaciones estado general					
-					

3.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		Funcionamiento del tratamiento
<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento previo	Desbaste	<input type="checkbox"/> Desinfección
Correcto		
Fuente datos características efluente		
Entidad Titular		
Caudal (m ³ /h)	Fuente dato caudal	
-	-	
DBO (mg/L)	Fuente dato DBO	
-	-	

Código	Denominación	ID
04TFGA	Aliviadero EBAR Las Cruces	655

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona	Masa de agua	
Próximo a la línea de costa	ES70TFT11	
<input type="checkbox"/> Presencia de sólidos aceites o grasas	<input type="checkbox"/> Desarrollo de algas	<input type="checkbox"/> Olores
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas	
-	-	
Objetivos de calidad del medio receptor		
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.		
Zona sensible		
-		

5.- OBSERVACIONES

Las coordenadas recogidas en el apartado correspondiente son aproximadas, de acuerdo con lo indicado desde la entidad titular durante las visitas.

Código	Denominación	ID
04TFGA	Aliviadero EBAR Las Cruces	655

6.- IMÁGENES



Fecha

27/11/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno en el que se produce el vertido.



Fecha

27/11/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de las instalaciones en relación a su entorno.

Código	Denominación	ID
04TFGA	Aliviadero EBAR Las Cruces	655

7.- CARACTERÍSTICAS DEL AFLUENTE

DBO (mg/L)	Fuente dato DBO
-	-
Habitantes-equivalentes	Fuente dato he
-	-

8.- METADATOS

<input checked="" type="checkbox"/> Revisado	Fecha del control	Cambio respecto a censo anterior	<input type="checkbox"/> En censo 2007-2008	Código	<input type="checkbox"/> En censo 2003	Código
	13/11/17	Añadido		-		-

Observaciones sobre los cambios respecto al censo anterior

-

