

ID vertido

Denominación

160

Aliviadero en Playa Anfi del Mar

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Gran Canaria

Municipio

Mogán

Núcleo urbano

Anfi del Mar

Localización (zona de vertido)

Playa de Anfi del Mar

Descripción zona vertido

El vertido se produce al tramo final de la canalización de un barranco.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

431550

3072286

TITULARES

Titular de la instalación

Aguas de Arguineguín, S.A.

Entidad gestora

Aguas de Arguineguín, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Red de saneamiento

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

150

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

+3

Longitud total (m)

Material empleado en construcción

PVC

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido

Denominación

160

Aliviadero en Playa Anfi del Mar

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Playa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70GCTII

Actividades afectadas

Zona de baño;
Ocio

5.- IMÁGENES



Fecha

25/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la conducción adentrándose en el marco de hormigón que encauza las pluviales del entorno.



Fecha

25/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno en el que se produce el vertido.