

|            |                     |
|------------|---------------------|
| ID vertido | Denominación        |
| 165        | EDAR de Puerto Rico |

|                |        |
|----------------|--------|
| Funcionamiento | Activo |
|----------------|--------|

1.- INFORMACIÓN GENERAL

|               |                                 |           |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| Provincia     | Isla                            | Municipio |
| Las Palmas    | Gran Canaria                    | Mogán     |
| Núcleo urbano | Localización (zona de vertido)  |           |
| Puerto Rico   | Muelle deportivo de Puerto Rico |           |

Descripción zona vertido

La conducción submarina parte desde la zona de inicio del espigón del puerto escala.

|             |                            |        |         |                          |        |         |
|-------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------|--------|---------|
| Coordenadas | Iniciales de la conducción | X      | Y       | Finales de la conducción | X      | Y       |
|             |                            | 429433 | 3073381 |                          | 429203 | 3073237 |

TITULARES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Titular de la instalación | Entidad gestora |
| Ayuntamiento de Mogán     |                 |

SITUACION ADMINISTRATIVA

|            |                  |
|------------|------------------|
| Estado     | N.º registro AVM |
| En Trámite | AVM 35.3.12.0053 |

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

|                                                        |                                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Procedencia del vertido                                | Naturaleza del Vertido                          | Continuidad del vertido                          |
| Depuradora Puerto Rico                                 | Agua residual urbana                            | Habitual                                         |
| Tipo de tratamiento                                    |                                                 |                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento previo | <input type="checkbox"/> Tratamiento secundario | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfección |

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

|                       |                    |                                          |                                 |              |                         |                            |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Forma de vertido      | Régimen hidráulico | Diámetro tramo principal conducción (mm) |                                 | DIFUSORES    |                         |                            |
| Conducción de desagüe | Gravedad           | 400                                      |                                 |              |                         |                            |
| Cota de vertido (m)   | Longitud total (m) | Material empleado en construcción        | Estado general de la conducción | Nº difusores | Diámetro difusores (mm) | Longitud tramo difusor (m) |
| -22                   | 258                | FDC                                      | Bueno                           | 3            | 200                     | 15                         |

ID vertido

Denominación

165

EDAR de Puerto Rico

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

☒ Espacio(s) protegido(s)

ZEC Franja marina de Mogán. nº ZEC 135\_LG. Ref. ES7010017

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70GCTII

Actividades afectadas

Zona de baño

#### 5.- IMÁGENES



Fecha

25/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno por el que la conducción se adentra en el mar.



Fecha

25/05/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista general de la EDAR origen del vertido.